

Nowe produkty

NEW Rozszerzenie systemu Polygon



Płytki frezarskie do przecinania

- ▲ niezawodne odcinanie przy głębokościach skrawania do 11,5 mm w prawie wszystkich materiałach
- ▲ najwyższa trwałość przy maksymalnym bezpieczeństwie procesu
- ▲ różne średnice przy średnicy skrawania 1,5 mm dostępne z magazynu

→ strona 15



Płytki do frezowania gwintów – profil częściowy

- ▲ rozszerzenie oferty istniejącego programu 50 882 o podziałkę gwintu 3,5–6 mm

→ strona 16

NEW MiniMill XL – System frezów do cięcia



Płytki frezarskie

→ strona 28

Oprawka

→ strona 33

- ▲ rozszerzenie oferty sprawdzonego systemu frezów do cięcia MiniMill Ø 37 mm o Ø 50 mm
- ▲ niezawodne odcinanie przy głębokościach skrawania do 16,5 mm w prawie wszystkich materiałach
- ▲ wersje z użębiением naprzemiankośnym dla osiągnięcia znacznie lepszego efektu samoczyszczania przy jednocześnie niewielkiej skłonności do zakleszczania się wiórów
- ▲ różne szerokości skrawania i uchwyty dostępne z magazynu

NEW Frezy do gwintów – typ SFSE



→ strona 63–66

- ▲ wielorzędowy frez trzpieniowy do gwintów ze stopniem pogłębiającym
- ▲ uniwersalne zastosowanie do obróbki prawie wszystkich materiałów dostępnych na rynku
- ▲ narzędzie 2 w 1: frezowanie gwintów i pogłębianie jednym narzędziem
- ▲ maksymalna niezawodność i bezpieczeństwo procesu
- ▲ doskonały stosunek ceny do jakości

NEW Frezy do gwintów – typ SGF



→ strona 71+72

- ▲ wielorzędowy frez trzpieniowy do gwintów bez stopnia pogłębiającego
- ▲ uniwersalne zastosowanie do obróbki prawie wszystkich materiałów dostępnych na rynku
- ▲ maksymalna niezawodność i bezpieczeństwo procesu
- ▲ doskonały stosunek ceny do jakości


NEW Frez trzpieniowy do gwintów – typ HR



→ strona 60

- ▲ jednorządowy frez trzpieniowy do gwintów o uniwersalnym zakresie zastosowania, ale głównie do obróbki na twardo
- ▲ narzędzie doskonale rozwiązuje problemy przy wysokich silach bocznych podczas obróbki → absolutnie cylindryczne, zgodne w wzorcu i dokładne wymiarowo gwinty najwyższej jakości





1 Wiertła HSS

2 Wiertła VHM

3 Wiertła z płytami wymiennymi

4 Rozwiertaki i pogłębiacze

5 Narzędzia wytaczarskie

6 Gwintowniki i narzędzia do wygniatania gwintów

7 Frezy cyrkulacyjne do gwintów

8 Płytki do toczenia gwintów

9 Narzędzia tokarskie

10 Narzędzia wielofunkcyjne – EcoCut i FreeTurn

11 Narzędzia do toczenia poprzecznego

12 Narzędzia tokarskie Mini + MiniCut

13 Frezy HSS

14 Frezy VHM

15 Frezy na płytki wymienne

16 Uchwyty narzędziowe i wyposażenie

17 Mocowanie detalu

18 Przykłady materiałów i wykaz numerów artykułów

Wiercenie w pełnym materiale i obróbka otworów

Gwintowanie

Toczenie

Frezowanie

Technika mocowania

7

Spis treści

Objaśnienie symboli	4
Typy narzędzi	5
Wykaz frezów cyrkulacyjnych i gwintujących	5
Rodzaje gwintów	6
Opis procesu	6+7
Toolfinder	8+9
Program produktów	10-76

Informacje techniczne

Parametry skrawania	77-83
Metody frezowania (frezowanie współbieżne i przeciwbieżne)	84
Obliczanie posuwu	84
Obliczanie parametrów skrawania dla frezowania gwintów	85
Powłoki	85

WNT \ Performance

Markowe narzędzia klasy Premium, gwarantujące najwyższą wydajność.

Linia narzędzi **WNT Performance** obejmuje markowe narzędzia klasy Premium, odznaczające się wyjątkową wydajnością, co czyni je narzędziami do zadań specjalnych. Jeżeli w procesie produkcji najważniejsze są wydajność i wynik, polecamy wybrać właśnie produkty klasy Premium z tej linii narzędzi.

WNT \ Standard

Markowe narzędzia do standardowych zastosowań.

Linia markowych narzędzi **WNT Standard** wyróżnia się jakością, wydajnością i niezawodnością, czym zdobywa sobie zaufanie naszych klientów na całym świecie. W przypadku standardowych zastosowań, są to narzędzia pierwszego wyboru, gwarantujące doskonale rezultaty obróbki.

Objaśnienie symboli

Wersja

	otwór niepotrzebny
	Centralne chłodzenie wewnętrzne
	chłodzenie wewnętrzne promieniowe
	Doprowadzanie chłodziwa do wyboru przez kołnierz lub centralnie)
	lewostronne

Typ chwytu

	Gładki chwyt cylindryczny
	Chwyt cylindryczny z boczną powierzchnią mocującą „Weldon“

● = Zastosowanie podstawowe

○ = Zastosowanie dodatkowe



Gwint / Kąt zarysu gwintu

	Objaśnienia dot. rodzajów gwintów znajdują się na → stronie 6.
	Kąt zarysu gwintu 60°

Zastosowania

	Rowki pod pierścienie zabezpieczające
	Frezowanie rowków z pełnym promieniem
	Frezowanie rowków
	Przecinanie
	Fazowanie i gratowanie
	Frezowanie wewnętrzne P/L
	Frezowanie zewnętrzne P/L
	Frezowanie wewnętrzne/zewnętrzne P/L

Typy narzędzi

System 300	Frez trzpieniowy cyrkulacyjny z płytami do gwintowania HM	BGF	Frez wiercący do gwintów VHM
Polygon	Frez trzpieniowy cyrkulacyjny z płytą wymienną HM (poligonalne gniazdo płytka)	Micro Mill	Frez trzpieniowy cyrkulacyjny VHM
Mini Mill	Frez trzpieniowy cyrkulacyjny z płytą frezarską HM (z zabezpieczeniem trzyebrowym)	ZBGF	Frez wiercąco-cyrkulacyjny do gwintów VHM
MWN	Frez do gwintów wielozębny z płytami wymiennymi HM (płaskie gniazdo płytka) i mocowaniem Weldon	SGF	Frez trzpieniowy do gwintów
GZD	Frez do gwintów wielozębny z płytami wymiennymi HM (ukośne gniazdo płytka) i mocowaniem Weldon	SFSE	Frez trzpieniowy do gwintowania z faską pogłębiającą
GZG	Frez do gwintów wielozębny z płytami wymiennymi HM (płaskie gniazdo płytka) i mocowaniem Weldon	SFSE Micro	Frez trzpieniowy cyrkulacyjny do najmniejszych gwintów
EAW	Jednorządowy frez do gwintów z płytami wymiennymi HM i powierzchnią Weldon	HR	Jednorządowy frez trzpieniowy do gwintów
EWM	Jednorządowy frez do gwintów z płytą wymienną HM i uchwytem SK		

7

Wykaz frezów cyrkulacyjnych i gwintujących

Modułowe narzędzia do frezowania cyrkulacyjnego z płytami wymiennymi VHM (ModuSet)

- ▲ perfekcyjna głowica skrawająca do wszelkich zastosowań
- ▲ różne oprawki, w zależności od wysięgu
- ▲ ta sama płyta do różnych wzniosów i średnic
- ▲ najwyższa elastyczność i stałość
- ▲ oprócz cyrkulacyjnego frezowania gwintów można realizować inne zadania frezarskie, zarówno cyrkulacyjne, jak i liniowe



1. wybór do niewielkich serii i dużych średnic

Frezy do gwintowania z płytami wymiennymi VHM (ModuThread)

- ▲ wymiana płytki w zależności od rodzaju gwintu
- ▲ ta sama płyta gwintująca do różnych średnic



Frezy do gwintowania VHM (MonoThread)

- ▲ krótki czas obróbki, idealne do seryjnej produkcji
- ▲ jedno narzędzie do jednego rodzaju gwintu
- ▲ jeden frez gwintujący do różnych średnic o takim samym wzniosie



MicroMill



SGF



ZBGF



BGF

Rodzaje gwintów

M	Gwint metryczny standardowy wg ISO	BSW	Gwint Whitworta
MF	Gwint metryczny drobnozwojowy wg ISO	BSF	Gwint drobnozw. Whitwortha
G	Gwint rurowy Whitworth'a	NPT	Ameryk. stożkowy gwint rurowy
UN	Zunifikowany gwint	Pg	Gwint pancerny rurowy
UNC	Jednolity gwint standardowy	Tr	Gwint trapezowy
UNF	Zunifikowany gwint drobnozwojny		

Opis procesu frezowania gwintów

Frezowanie gwintu

- ▲ skrawanie
- ▲ wykonywanie gwintów poprzez frezowanie cyrkulacyjne z podziałką skoku (interpolacja spiralna)
- ▲ możliwość zastosowania do obróbki szerokiej gamy materiałów do 60 HRC
- ▲ niższy moment obrotowy niż w przypadku gwintowania wiertłem i gwintowania bezwórowego (nie ma konieczności odwracania wrzeciona roboczego)
- ▲ możliwość obróbki gwintu aż do dna otworu
- ▲ możliwe High Speed Cutting (HSC)

Zalety frezowania gwintów

- ▲ jednym narzędziem można wykonać różne tolerancje
- ▲ jedno narzędzie do obróbki otworów nieprzelotowych i przelotowych
- ▲ gwarantowane doskonale powierzchnie detali i dokładność wymiarowa
- ▲ jedno narzędzie do wykonywania gwintów prawych i lewych
- ▲ mniejsza siła skrawania podczas obróbki elementów cienkościennych
- ▲ dokładna powtarzalność głębokości gwintu
- ▲ brak problemów z wiórami i brak pozostałości podstaw wiórów w gotowym gwincie

Dodatkowe zalety frezów do gwintów ze stopniem pogłębiającym

- ▲ oszczędność czasu wymiany narzędzi i czasów przebrajania, co skutkuje znacznie krótszym czasem obróbki
- ▲ optymalizacja podziału przestrzeni magazynka w obrabiарce

Proces



Na rysunkach przedstawiono frezowanie współbieżne.
Więcej informacji na temat metod frezowania (frezowanie współbieżne i przeciwbieżne) znajdą Państwo na → stronie 84.

Opis procesu Obróbka frezem wiercącym do gwintów









Frez wiercący do gwintów

- ▲ skrawanie
- ▲ wykonanie kompletnego gwintu – wiercenie, pogłębianie i frezowanie jednym narzędziem
- ▲ możliwość zastosowania w różnych materiałach (K/N)
- ▲ Warunek: frezarka CNC lub centrum obróbcze z funkcją interpolacji spiralnej

Zalety

- ▲ najkrótsze czasy obróbki dzięki wysokim prędkościom skrawania i posuwom
- ▲ oszczędność czasu wymiany narzędzi i czasów przebrajania, co skutkuje znacznie krótszym czasem obróbki
- ▲ optymalizacja podziału przestrzeni magazynka w obrabiарce
- ▲ jednym narzędziem można wykonać różne tolerancje
- ▲ gwarantowane doskonale powierzchnie detali i dokładność wymiarowa
- ▲ jedno narzędzie do obróbki otworów nieprzelotowych i przelotowych
- ▲ dokładna powtarzalność głębokości gwintu
- ▲ brak problemów z wiórami i brak pozostałości podstaw wiórów w gotowym gwincie
- ▲ możliwe High Speed Cutting (HSC)

Proces

Pozycjonowanie nad przedmiotem obrabianym	
Nawiercanie, wiercenie, pogłębianie	
Usuwanie wiórów	
Wsunięcie narzędzia na pozycji startowej frezowania gwintów	
Frezowanie cyrkulacyjne w pętli dosunięcia (90°/180°) przy skoku 1/4	
1x skok w kierunku „Z+”	
Pętla wysunięcia narzędzia do centrum wierniczego (90°/180°)	
Wysunięcie narzędzia na pozycji startowej	







Frez wiercący do gwintów

- ▲ skrawanie
- ▲ wykonanie kompletnego gwintu – wiercenie, pogłębianie i frezowanie tylko jednym narzędziem
- ▲ możliwość zastosowania w różnych materiałach (H/S/O)
- ▲ Warunek: frezarka CNC lub centrum obróbcze z funkcją interpolacji spiralnej

Zalety

- ▲ najkrótsze czasy obróbki dzięki jednoczesnemu wykonywaniu otworu rdzeniowego i gwintu
- ▲ oszczędność czasu wymiany narzędzi i czasów przebrajania, co skutkuje znacznie krótszym czasem obróbki
- ▲ optymalizacja podziału przestrzeni magazynka w obrabiарce
- ▲ jednym narzędziem można wykonać różne tolerancje
- ▲ gwarantowane doskonale powierzchnie detali i dokładność wymiarowa
- ▲ jedno narzędzie do obróbki otworów nieprzelotowych i przelotowych
- ▲ dokładna powtarzalność głębokości gwintu
- ▲ optymalne odprowadzenie wiórów i brak pozostałości podstaw wiórów w gotowym gwincie

Proces


Pozycjonowanie nad przedmiotem obrabianym	
Wykonanie fazki (do osiągnięcie głębokości skrawania)	
Ponowne przesunięcie do pozycji startowej powyżej detalu	
Frezowanie wiercąco-cyrykulacyjne gwintów ruchem helikoidalnym aż do gotowej głębokości gwintu	
Pętla wysunięcia narzędzia do centrum wierniczego (90°/180°)	
Wysunięcie narzędzia na pozycji startowej	

Toolfinder

	Typy narzędzi	Właściwości narzędzia	od średnicy otworu w mm
ModuSet <small>Modułowe narzędzia do frezowania cyrkulacyjnego z płytami wymiennymi VHM</small>	Polygon	▲ zdolność do przenoszenia znaczących sił dzięki wielokątnemu złączu ▲ płytki 3- i 6-ostrzowe ▲ stabilne oprawki z VHM i stali	9,6
	Mini Mill	▲ złącze 3-żebrowe ▲ kompatybilne z typowymi systemami dostępnymi u naszych konkurentów ▲ płytki 3- i 6-ostrzowe ▲ stabilne oprawki z VHM i stali	9,6
	System 300	▲ sprawdzone narzędzie do frezowania cyrkulacyjnego ▲ płytki 3-ostrzowe	7,9
ModuThread <small>Frezy do gwintowania z płytami wymiennymi VHM</small>	MWN	▲ wielostrzowy frez do gwintowania ▲ płytki dwustronne ▲ wyłącznie do gwintowania ▲ oprawka do gwintów stożkowych	9,0
	GZD	▲ wielostrzowy frez do wiercenia i gwintowania ▲ do frezowania gwintów w materiałach pełnych ▲ otwór pod gwint oraz gwint za pomocą jednego narzędzia	14,0
	GZG	▲ wielostrzowy frez do gwintowania ▲ wyłącznie do gwintowania	18,5
	EAW	▲ jednorzędowy frez do gwintów ▲ płytki z 2 lub 4 ostrzami ▲ wyłącznie do wykonywania gwintu ▲ uchwyty płyt z chwytem cylindrycznym DIN 1835	17,5
	EWM	▲ jednorzędowy frez do gwintów ▲ płytki z 4 ostrzami ▲ wyłącznie do wykonywania gwintu ▲ uchwyty płyt Monoblock stożkowe DIN 69871	43,0
MonoThread <small>Frezy do gwintowania VHM</small>	Micro Mill	▲ frezy cyrkulacyjne VHM do najmniejszych średnic	1,25
	BGF	▲ Frez wierczący do gwintów ▲ otwór pod gwint, pogłębienie i gwint oraz podcięcie gwintu jednym narzędziem	2,45
	ZBGF	▲ Frez wiercąco-cyrykulacyjny do gwintów ▲ otwór pod gwint, pogłębienie i gwint jednym narzędziem	2,3
	SFSE Micro	▲ Frez trzpieniowy do gwintów VHM z krawędzią pogłębiającą ▲ tylko jedno narzędzie do pogłębienia i gwintowania ▲ specjalnie do najmniejszych gwintów w twardych materiałach	0,75
	SFSE	▲ chwyty VHM, frezowanie gwintów z zagłębiением ▲ tylko jedno narzędzie do wykonywania zagłębień i gwintowania	2,4
	SGF	▲ chwyty VHM, frezowanie gwintów bez zagłębienia ▲ wyłącznie do gwintowania	2,4
	HR	▲ jednorzędowy frez trzpieniowy do gwintów ▲ wyłącznie do wykonywania gwintu ▲ do 3xD w materiałach do 60 HRC	3,14

Gwint / Kąt zarysu gwintu								Zastosowania					Oprawka
60°	55°	55°	60°	60°	80°	60°	30°						
M	G	BSW	UN	UNC	Pg	NPT	Tr						
MF		BSF		UNF									
16+17	18	18			20		19	10+11	12+13	14	14	15	21
29+30	30							22	23+24 25	24	26	27+28	31–33
37	38	38						34+35	36		36		39
40	41		41		42	42							43+44
45	45												46
47	48		49		48								50
51	51		51										52
53			53										54
56								55		55			
57+58													
59													
61													
62+63	64				66		65						
67	68				69		68						
70+71	72				75								
73	74	74											
76													
60													

ModuSet – Płytki do frezów do rowków zabezpieczających bez załamania krawędzi



VHM

50 880 ...

Wielkość	S _{2 H13} mm	INSL mm	CW _{-0,03} mm	PDPT mm	REL mm	RER mm	GAN °	S ₁ mm	NOF	EUR W2	
6	0,90	9,6	0,98	1,20	0,05	0,05	6	0,80	3	45,06	292
	1,10	11,7	1,18	1,00	0,05	0,05	6	1,00	3	42,87	294
	1,30	11,7	1,38	1,00	0,05	0,05	6	1,20	3	42,87	296
	1,60	11,7	1,68	1,00	0,10	0,10	6	1,50	3	42,87	298
7	1,10	16,0	1,18	0,90	0,05	0,05	6	1,00	6	59,68	301
	1,30	16,0	1,38	1,10	0,05	0,05	6	1,20	6	60,12	302
	1,60	16,0	1,68	1,25	0,10	0,10	6	1,50	6	60,12	304
	1,85	16,0	1,93	1,25	0,10	0,10	6	1,75	6	60,12	306
	1,10	17,7	1,18	0,90	0,05	0,05	6	1,00	6	60,71	308
	1,30	17,7	1,38	1,10	0,05	0,05	6	1,20	6	60,71	309
	1,60	17,7	1,68	1,25	0,10	0,10	6	1,50	6	60,71	310
	1,85	17,7	1,93	1,25	0,10	0,10	6	1,75	6	60,71	311
9	1,10	20,0	1,18	0,90	0,05	0,05	6	1,00	6	62,45	313
	1,30	20,0	1,38	1,10	0,05	0,05	6	1,20	6	62,45	314
	1,60	20,0	1,68	1,25	0,10	0,10	6	1,50	6	62,45	315
	1,85	20,0	1,93	1,25	0,10	0,10	6	1,75	6	62,45	316
	1,60	21,7	1,68	1,25	0,10	0,10	6	1,50	6	63,17	318
	1,85	21,7	1,93	1,25	0,10	0,10	6	1,75	6	63,17	319
	2,15	21,7	2,23	1,75	0,10	0,10	6	2,00	6	63,17	320
	2,65	21,7	2,73	1,75	0,20	0,20	6	2,50	6	63,17	321
10	1,30	26,0	1,38	1,10	0,05	0,05	6	1,20	6	65,48	322
	1,60	26,0	1,68	1,25	0,10	0,10	6	1,50	6	65,48	324
	1,85	26,0	1,93	1,25	0,10	0,10	6	1,75	6	65,48	326
	2,15	26,0	2,23	1,75	0,10	0,10	6	2,00	6	65,48	328
	2,65	26,0	2,73	1,75	0,20	0,20	6	2,20	6	65,48	330
	3,15	26,0	3,23	2,20	0,20	0,20	6	3,00	6	65,48	332



P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●

→ v_c/f_z strona 82

W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_f, czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm}. Szczegóły na → strona 84+85.

ModuSet – Płytki do frezów do rowków zabezpieczających z załamaniem krawędzi

▲ z obustronnym załamaniem krawędzi CHWTL x 45°



VHM

50 879 ...

Wielkość	s_2 H13 mm	INSL mm	CW $_{-0,03}$ mm	PDPT mm	REL mm	RER mm	CHWTL mm	s_1 mm	NOF	EUR W2	
7	1,10	16,0	1,18	0,50	0,05	0,05	0,10	1,00	6	63,89	292
	1,30	16,0	1,38	0,85	0,05	0,05	0,15	1,20	6	65,90	302
	1,60	16,0	1,68	1,00	0,10	0,10	0,15	1,50	6	65,90	304
	1,85	16,0	1,93	1,25	0,10	0,10	0,20	1,75	6	65,90	306
9	1,10	20,0	1,18	0,50	0,05	0,05	0,10	1,00	6	68,37	307
	1,30	20,0	1,38	0,85	0,05	0,05	0,15	1,20	6	68,37	308
	1,60	20,0	1,68	1,00	0,10	0,10	0,15	1,50	6	68,37	309
	1,60	21,7	1,68	1,00	0,10	0,10	0,15	1,50	6	68,37	312
	1,85	20,0	1,93	1,25	0,10	0,10	0,20	1,75	6	68,37	310
	1,85	21,7	1,93	1,25	0,10	0,10	0,20	1,75	6	68,37	314
	2,15	21,7	2,23	1,50	0,10	0,10	0,20	2,00	6	68,37	316
	2,65	21,7	2,73	1,75	0,20	0,20	0,20	2,50	6	68,37	318
10	1,30	26,0	1,38	0,85	0,05	0,05	0,15	1,20	6	71,13	322
	1,60	26,0	1,68	1,00	0,10	0,10	0,15	1,50	6	71,13	324
	1,85	26,0	1,93	1,25	0,10	0,10	0,20	1,75	6	71,13	326
	2,15	26,0	2,23	1,50	0,10	0,10	0,20	2,00	6	71,13	328
	2,65	26,0	2,73	1,75	0,20	0,20	0,20	2,50	6	71,13	330
	3,15	26,0	3,23	1,75	0,20	0,20	0,20	3,00	6	71,13	332

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●


→ v_c/f_z strona 82

W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_f czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.

ModuSet – Płytki do frezowania gwintów bez profilu

- ▲ wielkość płytki 7: od szerokości 5,0 mm z zaszlifowanymi rowkami na ostrzu do łamania wiórów
- ▲ wielkość płytki 10: od grubości 6,5 mm z zaszlifowanymi rowkami na ostrzu do łamania wiórów

Polygon




Ti500



VHM


50 875 ...

Wielkość	CW $\pm 0,02$ mm	INSL mm	PDPT mm	REL mm	RER mm	GAN °	NOF	EUR W2	
6	1,5	11,7	2,25	0,10	0,10	6	3	45,06	302
	2,0	11,7	2,25	0,15	0,15	6	3	45,06	304
	2,5	11,7	2,25	0,15	0,15	6	3	46,07	306
	3,0	11,7	2,25	0,15	0,15	6	3	46,07	308
7	3,5	16,0	3,50	0,15	0,15	0	3	50,26	310
	3,5	16,0	3,50	0,15	0,15	8	3	50,26	312
	3,5	16,0	3,50	0,15	0,15	12	3	50,26	314
	5,0	16,0	3,50	0,15	0,15	0	3	56,78	316
	5,0	16,0	3,50	0,15	0,15	8	3	56,78	318
	5,0	16,0	3,50	0,15	0,15	12	3	56,78	320
10	4,0	25,0	5,70	0,15	0,15	0	3	52,14	330
	4,0	25,0	5,70	0,15	0,15	8	3	52,14	332
	4,0	25,0	5,70	0,15	0,15	12	3	52,14	334
	5,0	25,0	5,70	0,15	0,15	8	3	60,83	337
	6,5	25,0	5,70	0,15	0,15	0	3	63,75	340
	6,5	25,0	5,70	0,15	0,15	8	3	63,75	342
	6,5	25,0	5,70	0,15	0,15	12	3	63,75	344
	8,0	25,0	5,70	0,15	0,15	0	3	70,70	350
	8,0	25,0	5,70	0,15	0,15	8	3	70,70	352
	8,0	25,0	5,70	0,15	0,15	12	3	70,70	354

→ v_c/f_z strona 82

W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_f czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.

ModuSet – Płytki do frezowania bez profilu



VHM

50 876 ...


Wielkość	CW $\pm 0,02$ mm	INSL mm	PDPT mm	REL mm	RER mm	GAN °	NOF	EUR W2	
7	1,5	17,7	4,0	0,10	0,10	6	6	54,75	307
	2,0	17,7	4,0	0,10	0,10	6	6	55,04	308
	2,5	17,7	4,0	0,15	0,15	6	6	55,48	309
	3,0	16,0	3,5	0,15	0,15	6	6	62,86	302
	4,0	16,0	3,5	0,15	0,15	6	6	66,49	304
	5,0	16,0	3,5	0,15	0,15	6	6	68,54	306
9	1,5	21,7	5,0	0,10	0,10	6	6	63,17	314
	2,0	21,7	5,0	0,10	0,10	6	6	63,60	315
	2,5	21,7	5,0	0,15	0,15	6	6	63,60	316
	3,0	21,7	5,0	0,15	0,15	6	6	64,02	317
	3,0	20,0	4,2	0,15	0,15	6	6	64,02	311
	4,0	20,0	4,2	0,15	0,15	6	6	65,90	312
	5,0	20,0	4,2	0,15	0,15	6	6	69,67	313
10	1,5	27,7	6,8	0,10	0,10	6	6	77,79	330
	2,0	27,7	6,8	0,10	0,10	6	6	78,95	332
	2,5	27,7	6,8	0,15	0,15	6	6	78,95	334
	3,0	26,0	6,2	0,15	0,15	6	6	66,49	322
	3,0	27,7	6,8	0,15	0,15	6	6	80,10	336
	4,0	26,0	6,2	0,15	0,15	6	6	70,26	324
	5,0	26,0	6,2	0,15	0,15	6	6	70,55	326
	6,5	26,0	6,2	0,15	0,15	6	6	72,28	328

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●

→ v_c/f_z strona 82

W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_f czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.


ModuSet – Płytki do frezów do frezowania promieniowego




VHM

50 886 ...

Wielkość	CRE mm	INSL mm	PDPT mm	NOF	EUR W2	
6	1,100	9,6	1,20	3	47,20	702
	0,788	11,7	2,25	3	47,20	704
	1,100	11,7	2,25	3	47,20	708
	1,190	11,7	2,25	3	47,20	706
7	0,788	17,7	4,20	6	59,66	712
	1,100	17,7	4,20	6	59,66	714
9	0,785	21,7	5,00	6	71,90	720
	1,000	21,7	5,00	6	71,90	722
	1,200	21,7	5,00	6	71,90	724
	1,400	21,7	5,00	6	71,90	726
	1,500	21,7	5,00	6	71,90	728

→ v_c/f_z strona 82


ModuSet – Płytki do frezów do fazowania i gratowania




VHM

50 884 ...

Wielkość	PDPT mm	INSL mm	NOF	EUR W2	
6	1,20	9,6	3	42,87	292
	1,50	11,7	3	42,87	294
7	1,90	16,0	6	64,90	302
	1,30	17,7	6	65,03	304
9	1,90	20,0	6	67,21	312
	1,95	21,7	6	65,48	314
10	2,10	26,0	6	71,13	322

→ v_c/f_z strona 82

ModuSet – Płytki frezarskie do przecinania



NEW
Ti500



VHM

51 800 ...

Wielkość	DMIN mm	PDPT mm	CW +0,02 mm	REL mm	RER mm	W1 mm	NOF	EUR W2	
6	14	3,40	1,5	0,1	0,1	3,50	6	87,08	14000
7	22	6,40	1,5	0,1	0,1	3,86	9	97,72	22000
9	32	10,25	1,5	0,1	0,1	4,91	9	111,50	32000
10	37	11,50	1,5	0,1	0,1	4,86	9	125,90	37000



P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●

→ v_c/f_z strona 82

W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_f czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.

ModuSet – Płytki do frezowania gwintów – Profil pełny

▲ z uchwytem 50 805 010 / 50 805 011 możliwy jest tylko maksymalny skok 3 mm!



VHM



50 882 ...

Wielkość	TP mm	INSL mm	CF mm	NOF	TD mm	EUR W2	
6	1 - 3	11,7	0,10	3	≥16	62,15	292
7	1 - 3	17,7	0,10	6	≥22	69,67	306
	1 - 4	16,0	0,10	6	≥20	70,26	302
	2,5 - 4	16,0	0,25	6	≥22	69,67	304
9	1 - 2	21,7	0,10	6	≥27	70,82	314
	1 - 3	20,0	0,10	6	≥24	70,82	312
	2 - 4	21,7	0,15	6	≥30	70,82	316
10	1 - 3	26,0	0,10	6	≥32	75,47	322
	2,5 - 5	26,0	0,25	6	≥36	74,89	324
	3,5 - 6	26,0	0,40	6	≥52	83,09	32600

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●

→ v_c/f_z strona 82


W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_t czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.

ModuSet – Płytki do frezowania gwintów – Profil pełny

VHM

50 881 ...

Wielkość	TP mm	INSL mm	PDPT mm	NOF	Gwint	EUR W2	
6	1	9,6	0,572	3	$\geq M12 \times 1$	75,76	292
	1,5	9,6	0,875	3	$\geq M14 \times 1,5$	75,76	293
	2	10,5	1,157	3	$\geq M18 \times 2$	75,76	296
7	1,5	16,0	0,875	6	$\geq M20 \times 1,5$	86,78	302
	2	16,0	1,157	6	$\geq M22 \times 2$	86,78	304
	2,5	16,0	1,430	6	$\geq M24 \times 2,5$	86,78	306
	2,5	16,0	1,430	6	M20, M22	93,14	308 ¹⁾
	3	16,0	1,702	6	$\geq M24$	86,78	310
9	1,5	20,0	0,875	6	$\geq M24 \times 1,5$	88,94	312
	2	20,0	1,157	6	$\geq M27 \times 2$	88,94	314
	3	20,0	1,702	6	M24, M27	88,94	316 ¹⁾
10	1,5	26,0	0,875	6	$\geq M30 \times 1,5$	92,40	322
	2	26,0	1,157	6	$\geq M33 \times 2$	92,40	324
	3	26,0	1,702	6	$\geq M39 \times 3$	92,40	330
	3,5	26,0	1,982	6	$\geq M42 \times 3,5$	92,40	332
	3,5	24,0	1,982	6	M30, M33	91,55	331 ¹⁾
	4	26,0	2,263	6	M36-M54x4	91,55	335 ¹⁾
	4	26,0	2,263	6	$\geq M48 \times 4$	92,40	334
	4,5	26,0	2,553	6	$\geq M42$	92,40	336
	5	26,0	2,836	6	$\geq M48$	91,55	337




1) korekcja profilu

→ v_c/f_z strona 82

W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_f czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.

ModuSet – Płytki do frezowania gwintów – Profil pełny

▲ 50 883 322 do gwintu > 1"



VHM

50 883 ...

Wielkość	TPI 1/"	TP mm	INSL mm	PDPT mm	NOF	EUR W2	
6	19	1,337	9,6	0,871	3	75,76	292
7	14	1,814	17,7	1,177	6	84,61	308
	14	1,814	16,0	1,177	6	86,33	304
	11	2,309	16,0	1,494	6	86,78	302
	10	2,540	16,0	1,646	6	86,33	306
9	14	1,814	20,0	1,177	6	88,94	316
	11	2,309	20,0	1,494	6	88,94	314
10	11	2,309	26,0	1,494	6	92,40	322

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●



→ v_c/f_z strona 82



W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_f czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.

ModuSet – Płytki do frezowania gwintów – Profil pełny

▲ DIN 103



VHM

50 872 ...

Wielkość	TP mm	INSL mm	PDPT mm	NOF	Gwint	EUR W2	
6	2	11,7	1,25	3	Tr 16x2 - Tr 20x2	82,72	292
	3	11,0	1,75	3	Tr 18x3 - Tr 20x3	82,72	294
	4	12,0	2,25	3	Tr 20x4	82,72	296 ¹⁾
7	3	14,0	1,75	3	Tr 24x3 - Tr 32x3	112,80	302 ²⁾
	5	15,3	2,75	3	Tr 28x5 - Tr 36x5	112,80	306 ³⁾
	5	15,3	2,75	3	Tr 26x5	112,80	304 ³⁾
	6	16,2	3,50	3	Tr 34x6 - Tr 42x6	112,80	310 ²⁾
	6	16,2	3,50	3	Tr 30x6 - Tr 32x6	112,80	308 ²⁾
10	5	25,0	2,75	3	Tr 44x5 - Tr 48x5	142,80	322 ⁴⁾
	7	22,0	3,75	3	Tr 38x7 - Tr 42x7	142,80	324 ⁴⁾

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●


- 1) korekcja profilu
 2) nie nadaje się do oprawek 50 805 011 i 50 805 010
 3) nie nadaje się do oprawek 50 805 011 i 50 805 010 / korekcja profilu
 4) nie nadaje się do oprawek 50 805 026, 50 805 025 i 50 805 024

→ v_c/f_z strona 82


W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_t czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.

ModuSet – Płytki do frezowania gwintów – Profil pełny

▲ z uchwytem 50 805 010 / 50 805 011 możliwy jest maksymalny skok 3 mm!



60°



VHM

50 886 ...

	EUR	
	W2	
12	75,76	202
11	75,76	204
10	75,76	206
9	86,33	212
8	88,94	222
7	88,94	224


Wielkość	TPI 1/"	INSL mm	PDPT mm	NOF
6	12	9,6	1,228	3
	11	10,5	1,355	3
	10	11,7	1,485	3
7	9	16,0	1,577	6
9	8	18,0	1,809	6
	7	20,0	2,043	6

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●


→ v_c/f_z strona 82

ModuSet – Płytki do frezowania gwintów – Profil pełny

▲ z uchwytem 50 805 010 / 50 805 011 możliwy jest maksymalny skok 3 mm!



60°



VHM

50 886 ...

	EUR	
	W2	
1/2 - 20	75,76	302
9/16 - 18	75,76	304
3/4 - 16	75,76	306
7	84,61	312
9	84,61	322

Wielkość	Gwint	INSL mm	PDPT mm	NOF
6	1/2 - 20	9,6	0,733	3
	9/16 - 18	10,5	0,827	3
	3/4 - 16	11,7	0,945	3
7	7/8 - 14	17,7	1,071	6
9	1 - 12	20,0	1,228	6

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●

→ v_c/f_z strona 82

W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_f czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.

ModuSet – Frez trzpieniowy cyrkulacyjny

▲ dla maksymalnej głębokości obróbki, uwzględniać szerokość płytki (CW)

▲ wielkość 6 = dla INSL 9,6; 10,5; 11,7; 12

▲ wielkość 7 = dla INSL 16; 17,7


▲ wielkość 9 = dla INSL 18; 20; 21,7

▲ wielkość 10 = dla INSL 24; 25; 26; 27,7

▲ uchwyt w wersji wkręcanej dostępny w sklepie internetowym

Zakres dostawy:

wraz z kluczem



50 805 ...

50 805 ...

7

Wielkość	LH mm	CDX mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	BDRED mm	DMIN mm	moment dociągowy Nm	EUR W1	EUR W1
6	20,00	2,25	12	67,5	7,0	12	1,0		
	20,00	2,25	12	67,5	7,0	12	1,0		
	20,00	2,25	12	67,5	7,0	12	1,0	289,80	052
	30,00	2,25	12	80,0	7,0	12	1,0	303,70	054
	30,00	2,25	12	80,0	7,0	12	1,0	328,70	055
	40,00	2,25	12	100,0	7,0	12	1,0	328,70	056
	40,00	2,25	12	100,0	7,0	12	1,0		
7	20,90	4,00	12	67,4	9,0	18	1,1		
	21,00	4,00	12	67,4	9,0	18	1,1		
	21,00	4,00	12	67,4	9,0	18	1,1	289,80	005
	36,00	4,00	12	82,4	9,0	18	1,1	307,80	085
	36,00	4,00	12	82,4	9,0	18	1,1	362,10	010
	4,00	12	122,5	12,0	18		1,1	284,10	011
	4,00	12	82,4	12,0	18		1,1		
9	29,75	5,00	16	80,0	11,5	22	3,8		
	30,00	5,00	16	80,0	11,5	22	3,8	180,40	070 ¹⁾
	30,00	5,00	16	80,0	11,5	22	3,8	339,70	071
	50,00	5,00	16	100,0	11,5	22	3,8	339,70	072
	50,00	5,00	16	100,0	11,5	22	3,8	351,10	073
10	20,50	5,70	16	105,0	15,5	28	5,5	342,60	025
	20,50	6,80	16	149,7	15,5	28	5,5	488,90	024
	20,50	6,80	20	175,4	15,5	28	5,5	566,90	026
	30,40	6,80	16	79,6	13,6	28	5,5		187,30 ¹⁾ 012
	30,50	6,80	16	79,6	13,6	28	5,5	339,70	015
	30,50	6,80	16	79,6	13,6	28	5,5	351,10	014
	45,50	6,80	16	94,6	13,6	28	5,5		351,10 ¹⁾ 020
	45,50	6,80	16	94,6	13,6	28	5,5	372,00	022
	60,50	6,80	16	109,6	13,6	28	5,5		
	60,50	6,80	16	109,6	13,6	28	5,5		

1) Wykonanie za stali





80 950 ...

70 960 ...

Części zamienne	EUR Y7	EUR 2A
Wielkość		
6	T08 - IP	13,16 125
7	T08 - IP	13,16 125
9	T15 - IP	15,33 128
10	T20 - IP	16,17 129
	M2,5x7	8,10 246
	M3x13	8,10 231
	M4x13	8,10 236
	M5x13,5	8,10 243

ModuSet – Płytki do frezowania rowków pod pierścienie zabezpieczające

Mini Mill

 ≥ 10 mm

CWX500



VHM

53 006 ...

Wielkość	DMIN mm	$s_2 H_{13}$ mm	CW $-0,02$ mm	PDPT mm	W1 mm	REL mm	RAL °	RAR °	GAN °	s_1 mm	NOF	EUR W2
10	10	0,70	0,74	1,5	3,50		1	1	15	0,60	3	43,90 070
	10	0,80	0,84	1,5	3,50		1	1	15	0,70	3	43,90 080
	10	0,90	0,94	1,5	3,50		1	1	15	0,80	3	43,90 090
	10	1,10	1,21	1,5	3,50		3	3	15	1,00	3	39,25 110
	10	1,30	1,41	1,5	3,50	0,10	3	3	15	1,20	3	39,25 130
	10	1,60	1,71	1,5	3,50	0,10	3	3	15	1,50	3	39,25 160
	12	1,10	1,21	2,5	3,50		3	3	15	1,00	3	39,25 112
	12	1,30	1,41	2,5	3,50	0,10	3	3	15	1,20	3	39,25 132
	12	1,60	1,71	2,5	3,50	0,10	3	3	15	1,50	3	39,25 162
18	18	0,70	0,74	1,5	5,75		1	1	15	0,60	3	44,75 270
	18	0,80	0,84	1,7	5,75		1	1	15	0,70	3	44,75 280
	18	0,90	0,94	1,9	5,75		1	1	15	0,80	3	44,75 290
	18	1,10	1,21	3,5	5,75		3	3	15	1,00	3	42,00 310
	18	1,30	1,41	3,5	5,75	0,10	3	3	15	1,20	3	42,00 330
	18	1,60	1,71	3,5	5,75	0,10	3	3	15	1,50	3	42,00 360
22	22	0,70	0,74	1,5	5,70		1	1	15	0,60	3	47,52 470
	22	0,80	0,84	1,7	5,70		1	1	15	0,70	3	46,62 480
	22	0,90	0,94	1,9	5,70		1	1	15	0,80	3	42,60 490
	22	1,00	1,04	2,1	5,70		1	1	15	0,90	3	45,06 500
	22	1,10	1,21	2,5	5,70		1	1	15	1,00	3	45,06 510
	22	1,30	1,41	4,5	5,70	0,10	3	3	15	1,20	3	42,87 530
	22	1,60	1,71	4,5	5,70	0,10	3	3	15	1,50	3	42,87 560
	22	1,85	1,96	4,5	5,70	0,15	3	3	15	1,75	3	42,87 585
	22	2,15	2,26	4,5	5,70	0,15	3	3	15	2,00	3	42,87 615
	22	2,65	2,76	4,5	5,70	0,15	3	3	15	2,50	3	42,87 665
	22	3,15	3,26	4,5	5,70	0,20	3	3	15	3,00	3	42,87 415
	22	4,15	4,26	4,5	5,70	0,20	3	3	15	4,00	3	42,87 515
	22	5,15	5,26	4,5	5,70	0,20	3	3	15	5,00	3	42,87 605



P	●
M	●
K	●
N	●
S	○
H	
O	●

→ v_c/f_z strona 83

W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_f czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.

ModuSet – Płytki frezarskie do frezowania rowków

Mini Mill

 $\geq \text{Ø} 10 \text{ mm}$ 

CWX500



VHM

53 007 ...

Wielkość	DMIN mm	CW 0,02 mm	PDPT mm	W1 mm	REL mm	RAL °	RAR °	GAN °	NOF	EUR W2	
10	10	1,0	1,5	3,50	0,1	3	3	15	3	43,90	010
	10	1,5	1,5	3,50	0,2	3	3	15	3	39,25	015
	10	2,0	1,5	3,50	0,2	3	3	15	3	39,25	020
	10	2,5	1,5	3,50	0,2	3	3	15	3	39,25	025
	12	1,5	2,0	3,50	0,2	3	3	15	6	67,92	114
	12	1,5	2,5	3,50	0,2	3	3	15	3	39,25	115
	12	2,0	2,0	3,50	0,2	3	3	15	6	67,92	119
	12	2,0	2,5	3,50	0,2	3	3	15	3	39,25	120
	12	2,5	2,5	3,50	0,2	3	3	15	3	39,25	125
14	14	1,0	2,5	4,50		3	3	15	3	44,75	210
	14	1,5	2,5	4,50	0,2	3	3	15	3	41,15	215
	14	2,0	2,5	4,50	0,2	3	3	15	3	41,15	220
	14	2,5	2,5	4,50	0,2	3	3	15	3	41,15	225
	16	1,5	3,5	4,50	0,2	3	3	15	3	41,15	315
	16	2,0	3,5	4,50	0,2	3	3	15	3	41,15	320
	16	2,5	3,5	4,50	0,2	3	3	15	3	41,15	325
18	18	1,5	3,5	5,75	0,1	3	3	15	6	76,92	414
	18	1,5	3,5	5,75	0,2	3	3	15	3	42,00	415
	18	2,0	3,5	5,75	0,2	3	3	15	3	42,00	420
	18	2,0	3,5	5,75	0,2	3	3	15	6	76,92	419
	18	2,5	3,5	5,75	0,2	3	3	15	6	76,92	424
	18	2,5	3,5	5,75	0,2	3	3	15	3	42,00	425
	18	3,0	3,5	5,75	0,2	3	3	15	6	76,92	429
	18	3,0	3,5	5,75	0,2	3	3	15	3	42,00	430
	18	4,0	3,5	5,75	0,2	3	3	15	3	42,00	440
22	22	1,0	4,5	6,20	0,1	3	3	15	6	75,33	810
	22	1,5	4,5	5,70	0,2	3	3	15	3	43,90	515
	22	1,5	4,5	6,20	0,1	3	3	15	6	73,88	815
	22	2,0	4,5	6,20	0,2	3	3	15	6	73,88	820
	22	2,0	4,5	5,70	0,2	3	3	15	3	43,90	520
	22	2,5	4,5	6,20	0,2	3	3	15	6	73,88	825
	22	2,5	4,5	5,70	0,2	3	3	15	3	43,90	525
	22	3,0	4,5	5,70	0,2	3	3	15	3	43,90	530
	22	3,0	4,5	6,20	0,2	3	3	15	6	73,88	830
	22	3,5	4,5	5,70	0,2	3	3	15	3	43,90	535
28	22	4,0	4,5	5,70	0,2	3	3	15	3	43,90	540
	22	4,0	4,5	6,20	0,2	3	3	15	6	73,88	840
	25	2,0	5,0	6,50	0,2	3	3	15	3	50,26	620
	25	2,5	5,0	6,50	0,2	3	3	15	3	50,26	625
	25	3,0	5,0	6,50	0,2	3	3	15	3	50,26	630
	25	3,5	5,0	6,50	0,2	3	3	15	3	50,26	635
	25	4,0	5,0	6,50	0,2	3	3	15	3	50,26	640
	28	1,0	6,5	6,25	0,1	3	3	15	6	83,74	610
	28	1,5	6,5	6,25	0,1	3	3	15	6	82,57	615
	28	1,5	6,5	6,50	0,2	3	3	15	3	50,26	715
	28	2,0	6,5	6,25	0,2	3	3	15	6	83,60	721
	28	2,0	6,5	6,50	0,2	3	3	15	3	50,26	720
	28	2,5	6,5	6,25	0,2	3	3	15	6	84,45	726
	28	2,5	6,5	6,50	0,2	3	3	15	3	50,26	725
	28	3,0	6,5	6,50	0,2	3	3	15	3	50,26	730
	28	3,0	6,5	6,25	0,2	3	3	15	6	85,33	731
	28	3,5	6,5	6,50	0,2	3	3	15	3	50,26	735
	28	4,0	6,5	6,25	0,2	3	3	15	6	87,19	741
	28	4,0	6,5	6,50	0,2	3	3	15	3	50,26	740
	28	5,0	6,5	6,50	0,2	3	3	15	3	50,26	750
	28	6,0	6,5	6,50	0,2	3	3	15	3	51,27	760



P	●
M	●
K	●
N	●
S	○
H	●
O	●

→ v_c/f_z strona 83

1 W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_f czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.

ModuSet – Płytki frezarskie do frezowania rowków (specjalista do aluminium)

Mini Mill

 $\geq \varnothing 32$ mm

CWX500



VHM

53 007 ...

EUR
W256,07 920
56,07 925
56,07 930

Wielkość	DMIN mm	CW _{0,02} mm	PDPT mm	W1 mm	REL mm	RAL °	RAR °	GAN °	NOF
28	32	2,0	8,5	6,5	0,2	3	3	20	3
	32	2,5	8,5	6,5	0,2	3	3	20	3
	32	3,0	8,5	6,5	0,2	3	3	20	3

P

M

K

N

S



H

O

→ v_c/f_z strona 83

ModuSet – Płytki frezarskie do frezowania rowków z pełnym promieniem

Mini Mill

 $\geq \varnothing 12$ mm

CWX500



VHM

53 008 ...

EUR
W250,26 011
51,15 111
52,14 211
52,14 305
53,03 308
52,14 310
54,03 312
52,14 314
52,14 315
52,14 320
53,73 322
55,77 325

Wielkość	DMIN mm	CW _{0,03} mm	PDPT mm	W1 mm	REL mm	RAL °	RAR °	GAN °	NOF
10	12	2,2	2,5	3,50	1,1	3	3	15	3
14	16	2,2	3,5	4,60	1,1	3	3	15	3
18	18	2,2	3,5	5,75	1,1	3	3	15	3
22	22	1,0	4,5	5,75	0,5	3	3	15	3
	22	1,6	4,5	5,75	0,8	3	3	15	3
	22	2,0	4,5	5,75	1,0	3	3	15	3
	22	2,4	4,5	5,75	1,2	3	3	15	3
	22	2,8	4,5	5,75	1,4	3	3	15	3
	22	3,0	4,5	5,75	1,5	3	3	15	3
	22	4,0	4,5	5,75	2,0	3	3	15	3
	22	4,4	4,5	5,75	2,2	3	3	15	3

P

●

M

●

K

●

N

●

S

○

H

●



O

→ v_c/f_z strona 83

W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_f czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.

ModuSet – Płytki frezarskie do frezowania rowków, z na przemian skośnymi zebami

Mini Mill

 $\geq \varnothing 12$ mm

CWX500



VHM



53 015 ...

Wielkość	DMIN	INSL	CW	PDPT	W1	REL	RAL	RAR	GAN	NOF	EUR	W2
	mm	mm	mm +0,02	mm	mm	mm	°	°	°			
10	12	11,7	1,5	2,0	3,5	0,2	3	3	15	6	67,64	114
	12	11,7	2,0	2,0	3,5	0,2	3	3	15	6	67,64	119
14	16	15,7	1,5	2,5	4,5	0,2	3	3	15	6	68,54	314
	16	15,7	2,0	2,5	4,5	0,2	3	3	15	6	68,54	319
	16	15,7	2,5	2,5	4,5	0,2	3	3	15	6	68,54	324
18	18	17,7	2,0	4,0	5,8	0,2	3	3	15	6	76,48	419
	18	17,7	2,5	4,0	5,8	0,2	3	3	15	6	76,48	424
	18	17,7	3,0	4,0	5,8	0,2	3	3	15	6	76,48	429
	20	19,7	2,0	5,0	5,8	0,2	3	3	15	6	76,48	469
	20	19,7	2,5	5,0	5,8	0,2	3	3	15	6	76,48	474
	20	19,7	3,0	5,0	5,8	0,2	3	3	15	6	76,48	479
22	22	21,7	2,0	4,5	6,2	0,2	3	3	15	6	73,88	820
	22	21,7	2,5	4,5	6,2	0,2	3	3	15	6	73,88	825
	22	21,7	3,0	4,5	6,2	0,2	3	3	15	6	73,88	830
	22	21,7	4,0	4,5	6,2	0,2	3	3	15	6	73,88	840
	37	36,7	1,5	12,0	6,2	0,1	3	3	15	6	100,50	865
	37	36,7	2,0	12,0	6,2	0,2	3	3	15	6	102,00	870
28	25	24,8	2,5	5,0	6,4	0,2	3	3	15	6	86,19	626
	25	24,8	3,0	5,0	6,4	0,2	3	3	15	6	87,19	631
	25	24,8	4,0	5,0	6,4	0,2	3	3	15	6	88,94	641
	25	24,8	5,0	5,0	6,4	0,2	3	3	15	6	91,83	651
	25	24,8	6,0	5,0	6,4	0,2	3	3	15	6	97,49	661
	28	27,7	2,5	6,5	6,2	0,2	3	3	15	6	84,01	726
	28	27,7	3,0	6,5	6,2	0,2	3	3	15	6	84,87	731
	28	27,7	4,0	6,5	6,2	0,2	3	3	15	6	86,78	741
	28	27,7	5,0	6,5	6,2	0,2	3	3	15	6	87,91	751
	28	27,7	6,0	6,5	6,2	0,2	3	3	15	6	87,91	761
	35	34,7	2,0	10,0	6,2	0,2	3	3	15	6	92,27	770
	35	34,7	2,5	10,0	6,2	0,2	3	3	15	6	93,14	775
	35	34,7	3,0	10,0	6,2	0,2	3	3	15	6	94,02	780

P	●
M	●
K	●
N	●
S	○
H	
O	●

→ v_c/f_z strona 83

W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_f , czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.

ModuSet – Płytki frezarskie do frezowania rowków i fazowania**Mini Mill** **≥ 10 mm****CWX500**

VHM

53 009 ...

Wielkość	DMIN mm	CF mm	PDPT mm	W1 mm	KCH °	PDX mm	GAN °	NOF	EUR W2	
									68,37	015
10	10	0,2	0,35	3,60	15	1,80	5	6	68,37	020
	10	0,2	0,45	3,60	20	1,80	5	6	68,37	030
	10	0,2	0,70	3,60	30	1,80	5	6	68,37	045
	10	0,2	1,20	3,60	45	1,80	5	6	33,75	035
	12	1,2	0,80	3,50	45	1,20	5	3		
14	16	1,4	1,20	4,50	45	1,60	5	3	34,61	145
18	18	2,5	1,40	5,85	45	1,70	5	3	35,32	258
	18	0,2	2,20	5,75	45	3,00	5	6	75,76	259
22	22	2,0	1,70	5,85	45	2,00	5	3	37,36	358
	22	0,2	2,50	6,40	45	3,90	5	6	74,15	463
	22	3,0	3,00	9,40	45	3,25	5	3	39,25	394 ¹⁾
28	28	0,2	1,90	6,05	45	3,75	5	6	82,43	560

P	●
M	●
K	●
N	●
S	○
H	
O	●



1) Zastosować śrubę zaciskową 73 082 006

→ v_c/f_z strona 83W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_f czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.

ModuSet – Płytki frezarskie do przecinania

- ▲ PDPT = 12,0 mm do zastosowania tylko z uchwytem 53 003 624
- ▲ zredukować posuw o 50 %!

Mini Mill

 $\geq \varnothing 37$ mm

CWX500



VHM

53 013 ...

Wielkość	DMIN mm	CW .0,02 mm	PDPT mm	W1 mm	REL mm	RAL °	RAR °	NOF	EUR W2	
22	37	0,5	12	5,6		3	3	6	120,10	705 1)
	37	0,6	12	5,7		3	3	6	119,70	706 1)
	37	0,8	12	6,0		3	3	6	118,00	708 1)
	37	1,0	12	6,2	0,1	3	3	6	114,70	710
	37	1,5	12	6,2	0,1	3	3	6	97,77	715

P	●
M	●
K	●
N	●
S	○
H	
O	●

1) część czolowa nieoszlifowana

→ v_c/f_z strona 83

7

ModuSet – zestaw do przecinania

- ▲ Wielkość 22

Mini Mill



53 014 ...




Narzędzie	Oznaczenie	Nr artykułu	Ø otworu mm	sztuka	EUR W1
Nóż tokarski	Płytki frezarskie do przecinania	53 013 715	37	2	
Oprawka	Frez trzpieniowy krótki	53 003 624		1	271,90
Śruba	M5 x 12	73 082 005		1	990
Klucz mocujący	T20			1	



W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_f , czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.

ModuSet – Płytki frezarskie do frezowania rowków i cięcia

- ▲ punkt obcięcia z czterema rowkami wstępowymi
- ▲ CW 1,5 – 6 mm: zębaty krzyżowy



VHM

VHM

VHM

53 017 ...**53 017 ...****53 017 ...**

EUR
W2

316,60 00500
290,70 01000

EUR
W2

260,80 01500
260,80 02000
235,80 02500
288,80 03000

EUR
W2

304,90 04000
320,50 05000
344,60 06000

Wielkość	DMIN mm	CW . _{0.02} mm	PDPT mm	W1 mm	REL mm	NOF
50	50	0,5	16,5	6,35		12
	50	1,0	16,5	6,35		12
	50	1,5	16,5	6,35	0,1	12
	50	2,0	16,5	6,35	0,2	12
	50	2,5	16,5	6,35	0,2	12
	50	3,0	16,5	6,35	0,2	12
	50	4,0	16,5	6,35	0,2	12
	50	5,0	16,5	6,35	0,2	12
	50	6,0	16,5	6,35	0,2	12




P	●	●	●
M	●	●	●
K	●	●	●
N	●	●	●
S	○	○	○
H			
O	●	●	●

→ v_c/f_z strona 83

Odpowiednie uchwyty znajdziesz na → stronie 33.

W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_f czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.

ModuSet – Płytki do frezowania gwintów wewnętrznych – profil częściowy



53 010 ...



Wielkość	Gwint _{min}	TP mm	DMIN mm	CF mm	PDPT mm	W1 mm	PDX mm	GAN °	NOF	EUR W2	7
10	M12	1,0 - 1,75	9,8	0,13	1,02	3,20	2,4	5	6	76,65	017
	M14	1,0 - 1,75	11,7	0,13	1,08	3,60	2,8	5	3	52,14	010
	M14	1,0 - 2,0	10,1	0,13	1,25	3,20	2,2	5	6	76,65	021
	M14	1,0 - 2,0	11,7	0,13	1,25	3,60	2,8	5	3	52,14	020
	M16	1,5 - 2,75	11,0	0,19	1,67	3,20	2,0	5	6	76,65	027
	M16	1,5 - 2,75	11,7	0,19	1,67	3,60	2,4	5	3	52,14	015
	M16	2,0 - 3,0	11,1	0,25	1,78	3,20	1,9	5	6	76,65	029
	M16	2,0 - 3,0	11,7	0,25	1,78	3,60	2,2	5	3	52,14	030
14	M18	1,0 - 1,75	15,7	0,12	1,08	4,60	3,8	5	3	53,03	210
	M18	1,0 - 2,0	15,7	0,12	1,25	4,60	3,5	5	3	53,03	220
	M20	1,5 - 2,75	15,7	0,18	1,67	4,60	3,5	5	3	53,03	215
	M22	2,5 - 3,0	15,7	0,31	1,78	4,60	3,4	5	3	53,03	230
18	M22	1,0 - 1,75	17,7	0,12	1,03	5,85	5,0	5	3	56,62	410
	M22	1,0 - 2,0	17,7	0,12	1,19	5,85	4,7	5	3	53,03	412
	M22	1,0 - 2,0	17,7	0,12	1,19	5,85	5,0	5	6	89,38	416
	M22	1,5 - 2,75	17,7	0,19	1,62	5,85	4,6	5	3	53,03	415
	M24	2,0 - 3,0	17,7	0,25	1,73	5,85	4,4	5	3	53,03	425
	M24	2,0 - 3,5	17,7	0,25	2,06	5,85	4,2	5	3	53,03	455
	M24	2,0 - 3,5	17,7	0,25	2,06	5,85	4,3	5	6	91,27	434
	M24	2,0 - 3,75	17,7	0,25	2,22	5,85	4,2	5	3	53,03	420
	M24	2,5 - 5,0	17,7	0,31	2,98	5,85	3,8	5	3	53,03	430
	M24	3,0 - 5,5	17,7	0,38	3,25	5,85	4,2	5	3	53,03	435
22	M27	1,0 - 2,0	21,7	0,12	1,19	5,85	4,6	5	3	54,90	610
	M27	1,0 - 2,0	21,7	0,12	1,19	6,20	5,0	5	6	87,63	710
	M27	1,5 - 2,75	21,7	0,18	1,62	5,85	4,5	5	3	54,90	615
	M27	2,0 - 3,75	21,7	0,25	2,22	5,85	4,2	5	3	54,90	620
	M27	2,5 - 4,5	21,7	0,25	2,70	5,85	3,7	5	3	56,62	655
	M27	2,0 - 4,5	21,7	0,25	2,70	6,05	4,2	5	6	89,21	755
	M30	2,5 - 5,0	21,7	0,31	2,98	5,85	3,8	5	3	54,90	630
	M30	3,5 - 6,0	21,7	0,44	3,52	5,85	3,4	5	3	56,62	640
	M30	3,5 - 6,5	21,7	0,44	3,84	5,85	3,2	5	3	56,62	645
28	M33	1,0 - 2,0	27,7	0,12	1,20	6,60	4,5	5	3	64,17	820
	M33	1,5 - 2,5	27,7	0,18	1,49	6,60	4,3	5	3	64,17	825
	M33	1,5 - 2,5	27,7	0,19	1,60	6,10	5,0	5	6	96,03	826
	M36	2,5 - 5,0	27,7	0,38	2,93	6,10	2,3	5	6	96,03	850
	M36	2,5 - 5,0	27,7	0,37	2,93	6,60	4,0	5	3	64,17	840
	M39	4,0 - 6,0	27,7	0,62	3,37	6,60	3,6	5	3	64,17	860

P	●
M	●
K	●
N	●
S	○
H	●
O	●

→ v_c/f_z strona 83

1 W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_f czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm}. Szczegóły na → strona 84+85.


ModuSet – Płytki do frezowania gwintów wewnętrznych – profil pełny





VHM

53 011 ...

Wielkość	Gwint _{min}	TP mm	DMIN mm	CF mm	PDPT mm	W1 mm	PDX mm	GAN °	NOF	EUR W2	
18	M22	1,50	17,7	0,18	0,81	5,85	4,8	5	3	54,90	415
	M22	1,75	17,7	0,20	0,95	5,85	4,7	5	3	58,54	417
	M22	2,00	17,7	0,25	1,08	5,85	4,6	5	3	58,54	420
	M24	2,50	17,7	0,31	1,35	5,85	4,4	5	3	58,54	425
	M27	3,00	17,7	0,37	1,62	5,85	4,3	5	3	58,54	430
	M27	3,50	17,7	0,43	1,89	5,85	4,0	5	3	58,54	435
22	M24	1,50	21,7	0,19	0,81	5,85	4,8	5	3	57,66	615
	M24	1,50	21,7	0,19	0,81	6,20	5,3	5	6	87,51	715
	M27	1,75	21,7	0,22	0,95	6,20	5,2	5	6	91,99	717
	M27	1,75	21,7	0,22	0,95	5,85	4,7	5	3	57,66	617
	M27	2,00	21,7	0,25	1,08	6,20	5,0	5	6	91,99	720
	M27	2,00	21,7	0,25	1,08	5,85	4,6	5	3	60,25	620
	M30	3,00	21,7	0,37	1,62	5,85	4,3	5	3	60,25	630
	M30	3,00	21,7	0,37	1,62	6,20	4,8	5	6	93,73	730
	M30	3,50	21,7	0,43	1,89	5,85	4,0	5	3	64,73	635
	M33	4,00	21,7	0,50	2,16	5,85	3,9	5	3	64,73	640
	M33	4,00	21,7	0,50	2,16	6,20	4,4	5	6	98,66	740
	M33	4,50	21,7	0,56	2,43	5,85	3,7	5	3	64,73	645

→ v_c/f_z strona 83


ModuSet – Płytki do frezowania gwintów wewnętrznych – profil pełny



VHM

53 012 ...



Wielkość	Gwint _{min}	TP mm	DMIN mm	TPI 1/"	W1 mm	PDX mm	PDPT mm	CRE mm	RETL mm	RETR mm	GAN °	NOF	EUR W2
10	G 3/8"	1,34	11,7	19	3,60	2,5	0,860	0,18	0,18	0,18	5	3	64,62 113
	G 1/2"	1,81	11,7	14	3,60	2,3	1,160	0,24	0,24	0,24	5	3	64,62 118
	G 1"	2,31	11,7	11	3,60	2,0	1,480	0,31	0,31	0,31	5	3	64,62 123
18		1,34	17,7	19	5,85	4,9	0,856	0,18	0,18	0,18	5	3	55,77 219
	G 3/4"	1,81	17,7	14	5,85	4,6	1,160	0,24	0,24	0,24	5	3	55,77 214
	G 1"	2,31	17,7	11	5,85	4,4	1,480	0,31	0,31	0,31	5	3	55,77 211
22	G 1"	2,31	21,7	11	5,85	4,0	1,480	0,31	0,31	0,31	5	3	66,61 311
		3,17	21,7	8	5,85	3,5	2,030	0,43	0,43	0,43	5	3	72,14 308
	BSW 1 1/2"	4,23	21,7	6	5,85	3,1	2,710	0,58	0,58	0,58	5	3	72,14 306

→ v_c/f_z strona 83

ModuSet – Frez trzpieniowy cyrkulacyjny, bardzo krótki

▲ Wykonanie ze stali

Zakres dostawy:
wraz z kluczem



Stal

53 004 ...



Wielkość	DCONMS _{h6} mm	BDRED mm	OAL mm	LH mm	DMIN mm	CW mm	CDX mm	moment dociągowy Nm	EUR W1	
10	10	6,0	60	15,2	9,7 / 11,7	≤3,35	1,4 / 2,5		135,30	015
14	10	8,0	60	17,7	13,7 / 15,7	≤4,35	2,5 / 3,5	3,5	135,30	217
	13	8,0	70	25,7	13,7 / 15,7	≤4,35	2,5 / 3,5	3,5	139,30	225
18	10	9,0	60	17,0	17,7	≤5,6	3,5	4,5	135,30	417
	13	9,0	70	25,0	17,7	≤5,6	3,5	4,5	139,30	425
22	10	11,3	60	10,7	21,7	≤9,15	4,5	7,0	139,30	610
	13	11,3	70	25,7	21,7	≤9,15	4	7,0	144,70	625
28	13	14,0	70	10,7	27,7	≤10	6,5	7,0	139,30	810
	20	14,0	100	35,7	27,7	≤10	6,5	7,0	144,70	835

7

ModuSet – Frez trzpieniowy cyrkulacyjny, krótki

▲ Wykonanie ze stali

Zakres dostawy:
wraz z kluczem



Stal

Stal

53 002 ...

53 003 ...



Wielkość	DCONMS _{h6} mm	BDRED mm	OAL mm	LH mm	DMIN mm	CW mm	CDX mm	moment dociągowy Nm	EUR W1	EUR W1
10	16	6	80	12,0	9,7 / 11,7	≤3,35	1,4 / 2,5	2,0	156,80	012
14	16	8	80	16,0	13,7 / 15,7	≤4,35	2,5 / 3,5	3,5	156,80	216
18	16	9	80	18,0	17,7	≤5,6	3,5	4,5	152,80	418
22	16	12	80	24,0	21,7	≤9,15	4,5	7,0	154,20	624
28	20	14	100	35,7	27,7	≤10	6,5	7,0	144,70	835



W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_f czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.

ModuSet – Frez trzpieniowy cyrkulacyjny z tłumieniem drgań

Zakres dostawy:
wraz z kluczem



53 001 ... **53 000 ...**

Wielkość	DCONMS _{h6}	BDRED	OAL	LH	DMIN	CW	CDX	moment dociągowy	EUR		EUR	
									W1	W1	W1	W1
10	12	6,0	80	21	9,7 / 11,7	≤3,35	1,4 / 2,5	2,0	206,00	021	206,00	021
	12	6,0	90	30	9,7 / 11,7	≤3,35	1,4 / 2,5	2,0	221,40	030	221,40	030
	12	6,0	100	42	9,7 / 11,7	≤3,35	1,4 / 2,5	2,0	252,10	042	252,10	042
	12	7,3	90	30	9,7 / 11,7	≤3,35	0,9 / 1,85	2,0	232,70	130	232,70	130
	16	7,3	100	25	9,7 / 11,7	≤3,35	0,9 / 1,85	2,0	342,60	025	342,60	025
14	12	8,0	95	29	13,7 / 15,7	≤4,35	2,5 / 3,5	3,5	206,00	229	206,00	229
	12	8,0	110	42	13,7 / 15,7	≤4,35	2,5 / 3,5	3,5	222,80	242	222,80	242
	12	8,0	120	56	13,7 / 15,7	≤4,35	2,5 / 3,5	3,5	252,10	256	252,10	256
	12	9,5	110	42	13,7 / 15,7	≤4,35	1,65 / 2,7	3,5	252,10	342	252,10	342
	16	9,5	110	33	13,7 / 15,7	≤4,35	1,65 / 2,7	3,5	313,40	233	313,40	233
18	12	9,0	100	32	17,7	≤5,6	3,5	4,5	256,40	432	256,40	432
	12	9,0	100	45	17,7	≤5,6	3,5	4,5	286,90	445	286,90	445
	12	9,0	120	64	17,7	≤5,6	3,5	4,5	339,70	464	339,70	464
	16	9,0	93	25	17,7	≤5,6	3,5	4,5	286,90	425	286,90	425
	16	9,0	100	32	17,7	≤5,6	3,5	4,5	302,20	532	302,20	532
	16	9,0	110	45	17,7	≤5,6	3,5	4,5	355,20	545	355,20	545
	16	9,0	130	64	17,7	≤5,6	3,5	4,5	408,10	564	408,10	564
	16	13,0	110	64	17,7	≤5,6	1,5	4,5	313,40	465	313,40	465
	16	13,0	130	66	17,7	≤5,6	1,5	4,5	396,90	466	396,90	466
22	12		100	42	21,7	≤9,15	4,5	7,0	225,70	642	225,70	642
	12		130	60	21,7	≤9,15	4,5	7,0	267,50	660	267,50	660
	16	11,5	90	30	21,7	≤9,15	4,5	7,0	286,90	630	286,90	630
	16	12,0	100	42	21,7	≤9,15	4,5	7,0	298,00	742	298,00	742
	16	12,0	130	60	21,7	≤9,15	4,5	7,0	356,60	760	356,60	760
	16	12,0	160	85	21,7	≤9,15	4,5	7,0	403,90	685	403,90	685
	20	16,0	110	45	21,7	≤9,15	2,5	7,0	434,50	645	434,50	645
	20	16,0	130	65	21,7	≤9,15	2,5	7,0	437,40	665	437,40	665
28	16	14,3	100	42	27,7 / 24,8	≤10	6,5 / 5	7,0	316,20	842	316,20	842
	16	14,3	130	60	27,7 / 24,8	≤10	6,5 / 5	7,0	376,00	860	376,00	860
	16	14,3	160	85	27,7 / 24,8	≤10	6,5 / 5	7,0	438,70	885	438,70	885
	20	13,5	104	35	27,7 / 24,8	≤10	6,5 / 5	7,0	391,40	835	391,40	835
	20	14,3	160	85	27,7 / 24,8	≤10	6,5 / 5	7,0	500,00	985	500,00	985



Klucz -D



Šruba mocująca



Šruba zaciskowa

80 950 ...

73 082 ...

73 082 ...

Części zamienne
Wielkość

		EUR	Y7		EUR	Y5		EUR	Y5
10		10,05	110		M2,6	3,97	002		
14		11,78	112		M3,5	3,97	003		
18		11,96	113		M4	3,97	004		
22		12,83	114	M5	8,78	006	M5	3,97	005
28		12,83	114				M5	3,97	005



Šruba mocująca 73 082 006 tylko dla płytki 53 009 394




W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_f czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.

ModuSet – Frez trzpieniowy cyrkulacyjny

- ▲ wersje ze stali i HM
- ▲ specjalny punkt obcięcia z czterema rowkami wpuistowymi, wyłącznie do obróbki w dużych zakresach średnic

Zakres dostawy:
wraz z kluczem



Wielkość	DCONMS _{h6}	BDRED	OAL	LH	DMIN	CW	CDX	moment dociągowy
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm
50	16		125	60	50	≤6	16,5	7,0
	16		155	90	50	≤6	16,5	7,0
	16		185	120	50	≤6	16,5	7,0
	20	16	100	32	50	≤6	16,5	7,0

53 016 ...

EUR
W1

400,30 06000

429,10 09000

457,90 12000

199,10 23200

53 016 ...

EUR
W1

7



80 950 ...

EUR
Y7

12,83 114

73 082 ...

EUR
Y5

8,78 006

Części zamienne
Wielkość


50

T20

W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_f czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.

ModuSet – Płytki do frezów do rowków zabezpieczających bez załamania krawędzi

System 300



Ti500



VHM

50 853 ...

Wielkość	S_{2_H13} mm	INSL mm	W1 mm	CW mm	PDPT mm	RETR mm	s₁ mm	EUR W2	
03	0,90	10,6	2,34	0,98	0,70	0,3	0,80	43,02	302
	1,10	10,6	2,34	1,18	0,90	0,3	1,00	43,02	304
	1,30	10,6	2,34	1,38	1,10	0,3	1,20	43,02	306
	1,60	10,6	2,34	1,68	1,25	0,3	1,50	43,02	308
	1,85	10,6	2,34	1,93	1,25	0,3	1,75	43,02	310
02	0,90	17,5	3,50	0,98	0,70	0,3	0,80	38,83	312
	1,10	17,5	3,50	1,18	0,90	0,3	1,00	38,83	314
	1,30	17,5	3,50	1,38	1,10	0,3	1,20	38,83	316
	1,60	17,5	3,50	1,68	1,25	0,3	1,50	38,83	318
	1,85	17,5	3,50	1,93	1,25	0,3	1,75	38,83	320
	2,15	17,5	3,50	2,23	1,75	0,3	2,00	38,83	322
	2,65	17,5	3,50	2,73	1,75	0,3	2,50	38,83	324
	3,15	17,5	3,50	3,23	2,20	0,3	3,00	38,83	326
01	0,90	23,0	4,00	0,98	0,70	0,3	0,80	38,83	328
	1,10	23,0	4,00	1,18	0,90	0,3	1,00	38,83	330
	1,30	23,0	4,00	1,38	1,10	0,3	1,20	38,83	332
	1,60	23,0	4,00	1,68	1,25	0,3	1,50	38,83	334
	1,85	23,0	4,00	1,93	1,25	0,3	1,75	38,83	336
	2,15	23,0	4,00	2,23	1,75	0,3	2,00	38,83	338
	2,65	23,0	4,00	2,73	1,75	0,3	2,50	38,83	340
	3,15	23,0	4,00	3,23	2,20	0,3	3,00	38,83	342

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	○
O	●


→ v_c/f_z strona 82




W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_f czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.

ModuSet – Płytki do frezów do rowków zabezpieczających z załamaniem krawędzi

System 300



Ti500



VHM

50 852 ...

Wielkość	$s_{2,H13}$ mm	INSL mm	W1 mm	$CW_{-0,03}$	t mm	CHWTL mm	s_1 mm	EUR W2	
03	1,10	10,6	2,34	1,18	0,50	0,10	1,00	45,49	302
02	1,10	17,5	3,50	1,18	0,50	0,10	1,00	41,28	312
	1,30	17,5	3,50	1,38	0,85	0,15	1,20	41,28	314
	1,60	17,5	3,50	1,68	1,00	0,15	1,50	41,28	316
	1,85	17,5	3,50	1,93	1,25	0,20	1,75	41,28	317
	2,15	17,5	3,50	2,23	1,50	0,20	2,00	41,28	318
	2,65	17,5	3,50	2,73	1,50	0,20	2,50	41,28	319
01	1,10	23,0	4,00	1,18	0,50	0,10	1,00	41,28	320
	1,30	23,0	4,00	1,38	0,70	0,15	1,20	41,28	321
	1,30	23,0	4,00	1,38	0,85	0,15	1,20	41,28	322
	1,60	23,0	4,00	1,68	1,00	0,15	1,50	41,28	324
	1,60	23,0	4,00	1,68	0,85	0,15	1,50	41,28	323
	1,85	23,0	4,00	1,93	1,25	0,20	1,75	41,28	325
	2,15	23,0	4,00	2,23	1,50	0,20	2,00	41,28	326
	2,65	23,0	4,00	2,73	1,75	0,20	2,50	41,28	328
	3,15	23,0	4,00	3,32	1,75	0,20	3,00	41,28	327
								41,28	329


P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	○
O	●

→ v_c/f_z strona 82

W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_f , czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.

ModuSet – Płytki do frezowania bez profilu, oszlifowane na gotowo

System 300



VHM

50 851 ...

Wielkość	CW mm	PDPT mm	INSL mm	W1 mm	EUR W2	
03	2,34	1,60	10,6	2,34	43,02	304
	3,00	1,60	10,6	3,00	45,49	306
02	3,50	2,60	17,5	3,50	38,83	312
	5,00	2,60	17,5	5,00	45,49	314
	6,00	2,60	17,5	6,00	50,26	316
01	4,00	3,45	23,0	4,00	47,83	322 1)
	6,50	3,45	23,0	6,50	47,83	324 1)


P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	○
O	●

1) z frezem trzpiennowym cyrkulacyjnym 50 800 090 PDPT = 3,0 mm

→ v_c/f_z strona 82

ModuSet – Płytki do frezów do fazowania i gratowania

System 300



VHM

50 857 ...



Wielkość	PDPT mm	INSL mm	W1 mm	EUR W2	
03	1,50	10,6	3,0	43,02	304
02	2,50	17,5	5,0	43,02	314
01	3,25	23,0	6,5	43,02	322 1)

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	○
O	●

1) z frezem trzpiennowym cyrkulacyjnym 50 800 090 PDPT = 3,0 mm

→ v_c/f_z strona 82

W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_f , czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.

ModuSet – Płytki do frezowania gwintów – profil częściowy

50 855 ...




	EUR	W2	
	47,83	314	
	47,83	324	

Wielkość	TP mm	INSL mm	W1 mm
02	1 - 3,5	17,5	3,5
01	1 - 4,0	23,0	4,0

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	○
O	●

→ v_c/f_z strona 82

7

ModuSet – Płytki do frezowania gwintów – profil pełny

50 859 ...

	EUR	W2	
	59,25	304	
	59,25	308	
	59,25	310	
	59,25	311	
	59,25	312	
	59,25	314	
	63,75	317 ¹⁾	
	59,25	316	
	73,02	318	
	61,44	320	
	61,44	322	
	61,44	324	
	61,44	326	
	61,44	328	
	61,44	330	
	61,44	332	
	70,70	334	
	70,70	336	
	70,70	338 ²⁾	

Wielkość	TP mm	INSL mm	W1 mm	PDPT mm
03	1,0	10,6	2,34	0,578
	1,5	10,6	2,34	0,864
	2,0	10,6	2,34	1,159
02	1,0	17,5	3,50	0,578
	1,5	17,5	3,50	0,864
	2,0	17,5	3,50	1,159
	2,5	16,0	3,50	1,444
	2,5	17,5	3,50	1,444
	3,0	17,5	3,50	1,728
	3,5	23,0	4,00	0,578
01	1,0	23,0	4,00	0,864
	1,5	23,0	4,00	1,159
	2,0	23,0	4,00	1,444
	2,5	23,0	4,00	2,023
	3,0	23,0	4,00	1,728
	3,5	23,0	4,00	2,308
	4,0	23,0	4,00	2,602
	4,5	23,0	6,50	2,602
	5,0	23,0	6,50	2,887
	6,0	23,0	6,50	3,467



P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	○
O	●

→ v_c/f_z strona 82

1) M20x2,5 – korekcja profilu

2) z frezem trzpieniowym cyrkulacyjnym 50 800 090 PDPT = 3,0 mm

ModuSet – Płytki do frezowania gwintów – profil pełny



VHM

50 858 ...

Wielkość	TP mm	TPI 1/"	INSL mm	W1 mm	PDPT mm	EUR	W2
02	1,814 2,309	14 11	17,5 17,5	3,5 3,5	1,162 1,494	59,25 59,25	314 312
01	2,309	11	23,0	4,0	1,494	61,44	322

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	○
O	●

→ v_c/f_z strona 82


W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_t czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.

ModuSet – Frez trzpieniowy cyrkulacyjny

▲ Wielkość zależna od płytka do frezowania

Zakres dostawy:
wraz z kluczem

**System
300**




50 800 ...

Wielkość	INSL mm	CDX mm	LH mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	BDRED mm	DMIN mm	moment dociągowy Nm	EUR W1	
03	10,6	1,60	17,2	10	57,20	7,4	11	0,9	164,00	020 ¹⁾
	10,6	1,60	34,2	10	74,20	7,4	11	0,9	242,30	025 ²⁾
02	17,5	2,60	28,7	12	74,05	12,0	20	3,8	173,50	030
	17,5	2,60	63,7	12	108,70	12,0	20	3,8	383,00	045 ²⁾
01	23,0	3,45	38,5	16	87,00	16,1	25	5,5	180,40	050
	23,0	3,45	67,5	16	116,00	16,1	25	5,5	189,90	070
	23,0	3,00	88,5	16	137,00	17,0	25	5,5	423,50	090 ²⁾

1) bez wewnętrznego doprowadzania chłodziwa

2) Wykonanie z węglika



80 950 ...

70 960 ...

Części zamienne
Wielkość





		EUR Y7		EUR 2A
03	T06 - IP	13,39	123	M2x9 5,39 232
02	T15 - IP	15,33	128	M4x12,3 8,10 233
01	T20 - IP	16,17	129	M5x15 8,10 234



W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_f czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.

ModuThread – Płytki do frezowania gwintów

▲ zastosowanie obustronne (z wyjątkiem INSL 10,4)



VHM VHM VHM VHM

50 890 ... **50 890 ...** **50 891 ...** **50 891 ...**

EUR EUR EUR EUR
W2 W2 W2 W2

INSL mm	TP mm	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	
10,4	0,50	79,53	100																													
	0,75	79,53	101																													
	1,00	63,75	102																													
	1,25	63,75	103																													
	1,50	63,75	104																													
11,0	0,50	55,04	120																													
	0,75	69,38	121																													
	1,00	55,04	122																													
	1,25	55,04	123																													
	1,50	55,04	124																													
16,0	0,50	81,12	140																													
	0,75	64,62	141																													
	1,00	64,62	142																													
	1,25	64,62	143																													
	1,50	64,62	144																													
	1,75	64,62	145																													
	2,00	64,62	146																													
	2,25	64,62	147																													
27,0	1,00	123,70	162																													
	1,25	123,70	163																													
	1,50	123,70	164																													
	1,75	123,70	165																													
	2,00	123,70	166																													
	2,25	123,70	167																													
	2,50	123,70	168																													
	2,75	123,70	169																													
35,0	3,00	123,70	170																													
	3,25	123,70	171																													
	3,50	123,70	172																													
	3,75	123,70	173																													
	4,00	123,70	174																													
	4,25	123,70	175																													
	4,50	123,70	176																													
	4,75	123,70	177																													




P	●	●	●	●
M	○	●	○	●
K	●	●	●	●
N	●	●	●	●
S				
H				
O	●	○	●	○

→ v_c/f_z strona 81

W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_f czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.

ModuThread – Płytki do frezowania gwintów

▲ zastosowanie obustronne (z wyjątkiem INSL 10,4)




VHM

50 895 ...




EUR	W2	300
77,21	77,21	342
77,21	77,21	344
176,70	176,70	366

INSL	TPI	TP
mm	1/in	mm
10,4	19	1,337
16,0	14	1,814
	11	2,309
27,0	11	2,309



ModuThread – Płytki do frezowania gwintów

▲ zastosowanie obustronne (z wyjątkiem INSL 10,4)




VHM

50 892 ...

EUR	W2	100
63,75	63,75	102
64,62	64,62	144
64,62	64,62	146
123,70	123,70	166
123,70	123,70	168



INSL	TPI	TP
mm	1/in	mm
10,4	20	1,270
	18	1,411
16,0	16	1,588
	12	2,117
27,0	12	2,117
	8	3,175



1 W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_f czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.

ModuThread – Płytki do frezowania gwintów

▲ zastosowanie obustronne



VHM

50 896 ...

EUR
W2
77,64 142
64,62 144



INSL mm	TPI 1/"	TP mm
16	18	1,411
	16	1,588

P	●
M	○
K	●
N	●
S	
H	
O	●

→ v_c/f_z strona 81

ModuThread – Płytki do frezowania gwintów

▲ zastosowanie obustronne



VHM

50 897 ...

EUR
W2
64,62 142
64,62 144

INSL mm	TPI 1/"	TP mm
16	14,0	1,814
	11,5	2,209
27	11,5	2,209
	8,0	3,175

P	●
M	○
K	●
N	●
S	
H	
O	●

→ v_c/f_z strona 81



Uwaga! Płytki do gwintów są oznaczone literami R (gwint prawy) i L (gwint lewy). Standardowego uchwytu nie można stosować do wykonania gwintu lewego!
Uchwyty do gwintu lewego na specjalne zapytanie.

W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v , czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.

ModuThread – Frez trzpieniowy cyrkulacyjny

▲ INSL zależna od płytka do frezowania

Zakres dostawy:
wraz z kluczem




50 843 ...

INSL mm	BD mm	LH mm	DCONMS mm	OAL mm	DC mm	moment dociągowy Nm	EUR W1	
10,4	6,8	12	12	69	9,0	0,9	228,50	101
	6,8	17	20	84	9,0	0,9	242,00	102
11,0	8,9	12	12	70	11,5	1,2	228,50	111
	8,9	20	20	85	11,5	1,2	242,00	112
16,0	13,6	22	16	90	17,0	2,5	266,20	161
	16,6	43	20	95	20,0	2,5	266,20	162
	18,6	25	25	125	22,0	2,5	332,60	163
27,0	24,0	52	25	110	30,0	9,0	336,60	271
	31,0	58	32	120	37,0	9,0	362,30	273
	24,0	92	25	150	30,0	9,0	388,00	272
	31,0	98	32	160	37,0	9,0	450,10	274

Średnica wstępna otworu dla trzpniowych frezów cyrkulacyjnych 50 843 ...

BD	TP w mm									
	0,5 mm 48 G/"	0,75 mm 32 G/"	1,0 mm 24 G/"	1,25 mm 20 G/"	1,5 mm 16 G/"	2,0 mm 12 G/"	2,5 mm 10 G/"	3,0 mm 8 G/"	3,5 mm 7 G/"	4,0 mm 6 G/"
6,8	9,5	10	10,7	11,4	12					
8,9	12	12,5	13,2	13,9	14,5					
13,6	17,6	18,2	19	19,6	20	21				
16,6	20,7	21,4	22	22,6	23	24				
18,6	22,7	23,4	24	24,6	25	26				
24,0	30,7	31,4	32	32,8	33,5	34,6	36,6	39	42	45
31,0	38	38,6	39,5	40,4	41	42	44	46,5	49	52



Klucz -D



Šruba zaciskowa

80 950 ...

70 950 ...



Części zamienne
INSL

INSL	TP	EUR Y7	EUR 2A
10,4	T07	10,05	109 M2,2x5,0 2,44 200
11	T08	10,05	110 M2,6x6,5 2,44 201
16	T10	11,78	112 UNC5-40 x 8 2,44 202
27	T25	13,18	115 M5x15 3,77 203

ModuThread – Frez trzpieniowy cyrkulacyjny

▲ INSL zależna od płytek do frezowania

Zakres dostawy:
wraz z kluczem



50 844 ...

INSL mm	BD mm	Gwint	LH mm	DCONMS mm	OAL mm	DC mm	moment dociągowy Nm	EUR W1	
16	12,5	NPT 1/2	22	16	90	15,5	2,5	242,00	161
	15,0	NPT 3/4 - 1 1/4	23	20	85	19,0	2,5	265,00	162
27	24,0	NPT 1 1/2 - 2	52	25	110	30,0	9,0	336,60	271
	31,0	NPT > 2	58	32	120	37,0	9,0	362,30	272



Klucz -D



Śruba zaciskowa

80 950 ...



70 950 ...

Części zamienne
INSL

16	T10	11,78	112	UNC5-40 x 8	2,44	202
27	T25	13,18	115	M5x15	3,77	203

W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_f , czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.


ModuThread – Płytki do frezowania gwintów





VHM

50 863 ...

DC mm	TP mm	W1 mm	APMX mm	NT	EUR W2	
12	1,0	7,5	12,0	13	56,78	300
	1,5	7,5	10,5	8	56,78	302
17	1,0	11,0	16,0	17	56,78	310
	1,5	11,0	16,5	12	56,78	312
	2,0	11,0	16,0	9	56,78	314
20	1,0	7,5	12,0	13	56,78	320
	1,5	7,5	10,5	8	56,78	322
25	1,0	11,0	16,0	17	56,78	330
	1,5	11,0	16,5	12	56,78	332
	2,0	11,0	16,0	9	56,78	334

→ v_c/f_z strona 81


ModuThread – Płytki do frezowania gwintów



VHM

50 864 ...

DC mm	TPI 1/"	W1 mm	APMX mm	NT	EUR W2	
12	14	7,5	9,07	6	56,78	300
17	14	11,0	16,33	10	73,02	312 ¹⁾
	14	11,0	16,33	10	73,02	314 ²⁾
	11	11,0	16,16	8	73,02	310
25	14	11,0	16,33	10	73,02	332
	11	11,0	16,16	8	73,02	330




1) Gwint: 5/8 – 3/4 – 7/8

→ v_c/f_z strona 81

2) 1/2" korekcia profilu

ModuThread – Frez trzpieniowy cyrkulacyjny

Zakres dostawy:
wraz z kluczem



50 842 ...

DC mm	LH mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	BD mm	ZNF	PHD mm	moment dociągowy Nm	EUR W1	
12	18	16	74,0	9,4	1	14	1,1	224,10	121
17	30	16	79,0	13,7	1	19	3,8	224,10	171
20	32	20	83,0	17,5	3	22	1,1	267,80	201
25	50	25	107,6	21,7	3	26	3,8	351,20	251
	85	25	142,6	21,7	3	26	3,8	940,20	252 ¹⁾

1) Wykonanie z metali ciężkich z przykręcana głowicą



80 950 ...



70 960 ...

Części zamienne DC		EUR Y7		EUR 2A
12	T08 - IP	13,16	125	M2,5x6,5 5,39
17	T15 - IP	15,33	128	M4x7,5 5,39
20	T08 - IP	13,16	125	M2,5x6,5 5,39
25	T15 - IP	15,33	128	M4x7,5 5,39



W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_f czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.

ModuThread – Płytki do frezowania gwintów



	50 887 ...	50 885 ...					
INSL mm	TP mm	W1 mm	APMX mm	S mm	NT	EUR W2	
14,5	0,50	10,0	13,50	3,18	28	88,63	350
	0,75	10,0	13,50	3,18	19	88,63	352
	1,00	10,0	13,00	3,18	14	52,14	354
	1,25	10,0	12,50	3,18	11	68,37	356
	1,50	10,0	12,00	3,18	9	68,37	308
	1,75	10,0	12,25	3,18	8	52,14	358
	2,00	10,0	12,00	3,18	7	68,37	360
	2,50	10,0	10,00	3,18	5	52,14	362
	2,50	10,0	10,00	3,18	5	61,44	364
						61,44	366 ¹⁾
15,0	3,00	10,5	12,00	3,18	5	73,02	370 ²⁾
	3,50	10,5	10,50	3,18	4	73,02	372 ²⁾
21,0	1,00	10,0	19,00	3,18	20	59,25	380
	1,50	10,0	19,50	3,18	14	59,25	382
	1,50	10,0	18,00	3,18	13	68,37	320
	2,00	10,0	18,00	3,18	10	59,25	384
26,0	1,50	15,0	24,00	5,00	17	100,20	390
	2,00	15,0	24,00	5,00	13	100,20	392
	3,00	15,0	21,00	5,00	8	100,20	396
	3,50	15,0	20,00	5,00	7	147,70	398
	4,00	15,0	20,00	5,00	6	147,70	400

P	●	●
M	●	●
K	●	●
N	●	●
S		
H		
O		


1) M20x2,5 – korekcja profilu

→ v_c/f_z strona 81

2) bez skosu

W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_f , czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.

ModuThread – Płytki do frezowania gwintów



VHM



50 888 ...

INSL mm	TPI 1/"	TP mm	W1 mm	APMX mm	S mm	NT	EUR W2	
14,5	18	1,411	10	11,28	3,18	9	56,78	310
	16	1,587	10	11,11	3,18	8	56,78	312
	14	1,814	10	12,69	3,18	8	56,78	314
	12	2,116	10	10,58	3,18	6	56,78	316
	11	2,309	10	11,54	3,18	6	56,78	318
21,0	14	1,814	10	18,14	3,18	11	68,37	320
	11	2,309	10	18,47	3,18	9	68,37	322
26,0	11	2,309	15	23,09	5,00	11	109,20	330

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	
O	

→ v_c/f_z strona 81

ModuThread – Płytki do frezowania gwintów



VHM

50 894 ...


INSL mm	TPI 1/"	TP mm	W1 mm	APMX mm	S mm	NT	EUR W2	
14,5	18	1,411	10	12,69	3,18	10	81,84	302
	16	1,587	10	11,11	3,18	8	81,84	304

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	
O	

→ v_c/f_z strona 81

W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_f czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.

ModuThread – Płytki do frezowania gwintów



VHM

50 889 ...

INSL mm	TPI 1/in	TP mm	W1 mm	APMX mm	S mm	NT	EUR W2	
14,5	18	1,411	10	12,69	3,18	10	84,33	310
	16	1,587	10	12,70	3,18	9		312
21,0	16	1,587	10	19,05	3,18	13	102,40	320
	14	1,814	10	18,14	3,18	11		322
	12	2,116	10	18,04	3,18	10		324

P	●
M	●
K	●
N	●
S	
H	
O	


→ v_c/f_z strona 81

W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_f czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.

ModuThread – Frez trzpieniowy cyrkulacyjny

▲ INSL zależna od płytka do frezowania

Zakres dostawy:
wraz z kluczem



50 841 ...

INSL mm	DC mm	LH mm	DCONMS mm	OAL mm	BD mm	ZNP mm	PHD mm	moment dociągowy Nm	EUR W1
14,5	16	30,0	16	78	12,7	1	18,5	3,8	205,00 016
	16	50,0	16	98	12,7	1	18,5	3,8	326,00 017 ¹⁾
	20	60,0	20	110	16,8	1	23,0	3,8	243,30 020
	25	48,2	25	106	21,5	2	30,0	3,8	363,50 025 ¹⁾
	25	92,2	25	150	21,5	2	30,0	3,8	791,20 026 ¹⁾
15,0	18	30,0	16	79	12,7	1	20,0	3,8	224,10 218
	22	60,0	20	110	16,8	1	26,0	3,8	243,30 222
	27	48,2	25	106	21,5	2	32,0	3,8	363,50 227
21,0	16	31,3	20	85	12,7	1	18,5	3,8	213,30 316
	22	32,8	25	92	18,7	1	26,0	3,8	224,10 322
	22	62,8	25	122	18,7	1	26,0	3,8	780,00 323 ¹⁾
	28	38,3	32	102	24,7	2	35,0	3,8	414,10 328
	28	78,3	32	142	24,5	2	35,0	3,8	1.166,00 327 ¹⁾
26,0	25	48,5	25	107	20,0	1	30,0	3,8	288,30 125

1) Wykonanie z metali ciężkich






80 950 ...

70 960 ...

Części zamienne	EUR Y7	EUR 2A
Dla nr artykułu		
50 841 016	T15 - IP 15,33 128	M4x6,9 8,10 237
50 841 017	T15 - IP 15,33 128	M4x6,9 8,10 237
50 841 020	T15 - IP 15,33 128	M4x7,5 5,39 245
50 841 025	T15 - IP 15,33 128	M4x8 8,10 242
50 841 026	T15 - IP 15,33 128	M4x8 8,10 242
50 841 218	T15 - IP 15,33 128	M4x6,9 8,10 237
50 841 222	T15 - IP 15,33 128	M4x6,9 8,10 237
50 841 227	T15 - IP 15,33 128	M4x8 8,10 242
50 841 316	T15 - IP 15,33 128	M4x6,9 8,10 237
50 841 322	T15 - IP 15,33 128	M4x6,9 8,10 237
50 841 323	T15 - IP 15,33 128	M4x8 8,10 242
50 841 328	T15 - IP 15,33 128	M4x8 8,10 242
50 841 327	T15 - IP 15,33 128	M4x8 8,10 242
50 841 125	T15 - IP 15,33 128	M4x11,5 8,10 241



W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_f czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.

ModuThread – Płytki do frezowania gwintów – profil częściowy

VHM

50 867 ...

EUR	W2
69,09	115
69,09	225

DC mm	TP mm	TPI 1/"	CW mm	INSL mm
16,5	1,5 - 3,0	16 - 10	5	7,0
18	2,5 - 3,5	10 - 7	5	7,8






VHM

50 868 ...

EUR	W2
84,61	114

DC mm	TP mm	TPI 1/"	CW mm	INSL mm
16,5	1,814	14	5	7

ModuThread – Płytki do frezowania gwintów – profil częściowy

VHM

50 860 ...

EUR	W2
51,86	315
51,86	325
58,54	415
58,54	425

DC mm	TP mm	TPI 1/"	CW mm	INSL mm
23,85	1,5 - 2,5	16 - 10	6,35	9,52
23,85	2,5 - 4,0	10 - 6	6,35	9,52
32,85	1,5 - 2,5	16 - 10	8,50	13,50
32,85	2,5 - 5,5	10 - 4,5	8,50	13,50



VHM

50 861 ...


EUR	W2
58,54	311
68,37	411

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	○
O	○

→ v_c/f_z strona 81

ModuThread – Frez trzpieniowy cyrkulacyjny

Zakres dostawy:
wraz z kluczem



50 848 ...

DC mm	DMIN mm	TP mm	TPI 1/"	LH mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	ZNP	moment dociągowy Nm
16,5 / 18,0	17,5 / 19,0	1,5 - 3,5	16 - 10	60	20	114	2	0,9
23,85	25,5	1,5 - 4,0	24 - 6	90	32	154	3	0,9
32,85	35,0	1,5 - 5,5	16 - 4,5	115	32	179	3	2,5

EUR W1	EUR 020
416,40	020
490,70	030
508,20	040



Klucz -D



Śruba zaciskowa

80 950 ...

EUR
Y7

70 950 ...



EUR
2A

Części zamienne
Dla nr artykułu

50 848 020	T07 - IP	13,18	124	M2,5x8,5	13,43	739
50 848 030	T07 - IP	13,18	124	M2,5x8,5	13,43	739
50 848 040	T09 - IP	14,50	126	M3x11	13,43	740



W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_f czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.

ModuThread – Płytki do frezowania gwintów – profil częściowy

VHM

50 870 ...

DC mm	TP mm	TPI 1/"	CW mm	INSL mm	EUR W2	
40,25	1,5 - 3,0	16 - 9	9,5	15,50	66,20	515
40,25	3,0 - 6,0	9 - 4	9,5	15,50	66,20	530
52,55 / 66,55	1,5 - 3,0	16 - 9	12,5	19,00	73,29	615
52,55 / 66,55	3,0 - 6,0	9 - 4	12,5	19,00	73,29	630
92	6,0 - 8,0	4	14,3	28,58	117,00	760

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	○
O	○


→ v_c/f_z strona 81

W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_f czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.

ModuThread – Frez trzpieniowy cyrkulacyjny

Zakres dostawy:
wraz z kluczem

EWM



DIN 69871

50 849 ...

DC mm	DMIN mm	TP mm	TPI 1/"	LF mm	LPR mm	Uchwyt	ZNP	moment dociągowy Nm	EUR W1	
40,25	43,0	1,5 - 6,0	16 - 4,0	145	178,7	SK 50	4	5,5	1.054,00	148
40,25	43,0	1,5 - 6,0	16 - 4,0	145	178,7	SK 40	4	5,5	1.023,00	048
52,55	56,0	1,5 - 6,0	16 - 4,0	195	229,2	SK 50	4	8,0	1.204,00	164
66,55	70,5	1,5 - 6,0	16 - 4,0	260	296,2	SK 50	7	8,0	1.656,00	080
92,00	100,0	6,0 - 8,0	4,0	360	395,0	SK 50	7	8,0	1.928,00	115



Klucz -D



Śruba zaciskowa


80 950 ...**70 950 ...**EUR
Y7EUR
2A

Części zamienne
DC



40,25	T15 - IP	15,33	128	M4x13	13,43	741
52,55 - 92	T20 - IP	16,17	129	M5x15	13,43	742




W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_f czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.

MonoThread – Frez trzpieniowy cyrkulacyjny VHM**53 050 ...**

DC mm	CW ±0,02 mm	CDX mm	LH mm	OAL mm	DN mm	DCONMS h6 mm	ZEFP	DMIN mm	EUR W1
5,8	0,7	0,8	15,2	58	3,8	6	3	6	73,59 070
	0,8	0,8	15,2	58	3,8	6	3	6	73,59 080
	0,9	0,8	15,2	58	3,8	6	3	6	73,59 090
	1,0	0,8	15,2	58	3,8	6	3	6	73,59 100
	1,5	0,8	15,2	58	3,8	6	3	6	73,59 150
7,8	0,7	1,2	25,4	68	5,0	8	3	8	92,85 170
	0,8	1,2	25,4	68	5,0	8	3	8	92,85 180
	0,9	1,2	25,4	68	5,0	8	3	8	92,85 190
	1,0	1,2	25,4	68	5,0	8	3	8	92,85 200
	1,5	1,2	25,4	68	5,0	8	3	8	92,85 250
	2,0	1,2	25,4	68	5,0	8	3	8	92,85 300



→ v_c/f_z strona 83**MonoThread – Frez trzpieniowy cyrkulacyjny VHM****53 051 ...**

DC mm	W1 mm	CW mm	CDX mm	LH mm	OAL mm	DN mm	DCONMS h6 mm	ZEFP	DMIN mm	EUR W1
5,8	2	0,2	0,8	15	58	4,2	6	3	6	70,98 010 90,11 020
	2	0,2	0,8	25	68	4,2	6	3	6	
7,8	2	0,2	1,2	25	68	5,0	8	3	8	109,40 110 115,20 120
	2	0,2	1,2	35	78	5,0	8	3	8	

→ v_c/f_z strona 83

MonoThread – Frezy cyrkulacyjne do gwintowania z chwytem VHM – profil pełny

▲ korekcja profilu





53 052 ...

DC mm	Gwint	TP mm	W1 mm	CW mm	CDX mm	LH mm	OAL mm	DN mm	DCONMS ^{h6} mm	ZEFP	DMIN mm	EUR W1
1,18	M1,6	0,35	0,40	0,04	0,19	4,0	32	0,64	3	3	1,38	86,47
1,38	M1,8	0,35	0,50	0,04	0,19	5,0	32	0,70	3	3	1,58	85,45
1,50	M2	0,40	0,56	0,05	0,22	5,0	32	0,90	3	4	1,70	95,18
1,95	M2,5	0,45	0,60	0,06	0,25	6,0	32	1,15	3	4	2,15	94,16
2,40	M3	0,50	0,60	0,06	0,27	7,0	32	1,60	3	4	2,60	93,28
2,80	M3,5	0,60	0,74	0,08	0,33	8,0	32	1,80	3	4	3,00	91,27
3,10	M4	0,70	0,82	0,09	0,38	9,0	44	1,98	5	4	3,30	99,08
3,60	M5	0,80	0,98	0,10	0,43	10,0	44	2,20	5	4	3,80	96,19
4,10	M6	1,00	0,98	0,13	0,54	12,2	44	2,70	5	4	4,30	94,16

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●

→ v_c/f_z strona 83

MonoThread – Frezy cyrkulacyjne do gwintowania z chwytem VHM – profil częściowy



53 053 ...

DC mm	TP mm	W1 mm	CW mm	CDX mm	LH mm	OAL mm	DN mm	DCONMS ^{h6} mm	ZEFP	DMIN mm	EUR W1
5,8	0,5 - 1,5	2	0,06	0,91	15,2	58	3,5	6	3	6	76,79
7,8	0,5 - 1,5	2	0,06	0,91	25,4	68	5,5	8	3	8	101,70
7,8	1,0 - 2,0	2	0,12	1,19	25,4	68	5,0	8	3	8	101,70



P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●

→ v_c/f_z strona 83

W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_t , czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{lm} . Szczegóły na → strona 84+85.

MonoThread – Frez wiercący do gwintów z krawędzią pogłębiającą

▲ korekcja profilu



VHM

VHM

50 869 ...

50 854 ...

DC mm	Gwint	KOMET nr	TP mm	OAL mm	APMX mm	LS mm	DCONMS _{h6} mm	DCD mm	DCSKX mm	DN mm	LF_1 mm	LF_2 mm	LF_3 mm	ZEFP	EUR W1/5D	EUR W1/5D
2,45	M3	88901001000013	0,50	49	5,8	36	6	2,5	3,3	4,5	6,8	6,4	0,5	2	242,00 03000 ¹⁾	259,70 03000 ¹⁾
2,45	M3	88906001000013	0,50	49	5,8	36	6	2,5	3,3	4,5	6,8	6,4	0,5	2	272,10 04000	307,60 04000
3,24	M4	88941001000015	0,70	49	7,3	36	6	3,3	4,3	4,5	9,4	8,9	0,7	2	267,90 05000	304,80 05000
3,24	M4	88935001000015	0,70	49	7,3	36	6	3,3	4,3	4,5	9,4	8,9	0,7	2	267,90 06000	304,80 06000
4,10	M5	88941001000017	0,80	55	9,2	36	6	4,2	5,3	5,5	11,7	11,0	0,8	2	318,40 08000	354,10 08000
4,10	M5	88935001000017	0,80	55	9,2	36	6	4,2	5,3	5,5	11,7	11,0	0,8	2	427,80 10000	467,80 10000
4,85	M6	88941001000018	1,00	62	11,4	36	8	5,0	6,3	6,6	14,5	13,7	1,0	2	488,10 12000	571,30 12000
4,85	M6	88935001000018	1,00	62	11,4	36	8	5,0	6,3	6,6	14,5	13,7	1,0	2	605,50 14000	650,60 14000
6,45	M8	88941001000020	1,25	74	14,2	40	10	6,8	8,3	9,0	18,2	17,1	1,3	2	706,70 16000	761,40 16000
6,45	M8	88935001000020	1,25	74	14,2	40	10	6,8	8,3	9,0	18,2	17,1	1,3	2		
8,08	M10	88941001000022	1,50	79	18,5	45	12	8,5	10,3	11,0	23,4	22,1	1,5	2		
8,08	M10	88935001000022	1,50	79	18,5	45	12	8,5	10,3	11,0	23,4	22,1	1,5	2		
9,74	M12	88941001000024	1,75	89	21,6	45	14	10,3	12,3	13,5	27,1	25,5	1,5	2		
9,74	M12	88935001000024	1,75	89	21,6	45	14	10,3	12,3	13,5	27,1	25,5	1,5	2		
11,35	M14	88941001000025	2,00	102	26,6	48	16	12,0	14,3	15,5	32,8	30,9	1,5	2		
11,35	M14	88935001000025	2,00	102	26,6	48	16	12,0	14,3	15,5	32,8	30,9	1,5	2		
13,28	M16	88941001000026	2,00	102	30,6	48	18	14,0	16,3	17,5	37,1	35,0	1,5	2		
13,28	M16	88935001000026	2,00	102	30,6	48	18	14,0	16,3	17,5	37,1	35,0	1,5	2		

1) bez wewnętrznego doprowadzania chłodz. i



50 869 ...

50 854 ...

DC mm	Gwint	KOMET nr	TP mm	OAL mm	APMX mm	LS mm	DCONMS _{h6} mm	DCD mm	DCSKX mm	DN mm	LF_1 mm	LF_2 mm	LF_3 mm	ZEFP	EUR W1/5D	EUR W1/5D
6,79	M8x1	88935002000070	1,0	74	15,40	40	10	7,0	8,3	9,0	18,8	17,7	1,0	2	406,10 08100	
6,79	M8x1	88941002000070	1,0	74	15,40	40	10	7,0	8,3	9,0	18,8	17,7	1,0	2	369,00 08100	
8,75	M10x1	88941002000094	1,0	79	19,40	45	12	9,0	10,3	11,0	23,2	21,8	1,0	2	397,70 10100	
8,75	M10x1	88935002000094	1,0	79	19,40	45	12	9,0	10,3	11,0	23,2	21,8	1,0	2	467,50 10100	
10,74	M12x1	88935002000111	1,0	89	22,40	45	14	11,0	12,3	13,5	26,4	24,8	1,0	2	597,30 12100	
10,06	M12x1,5	88935002000113	1,5	89	23,01	45	14	10,5	12,3	13,5	28,2	26,6	1,5	2	597,30 12200	
10,06	M12x1,5	88941002000113	1,5	89	23,01	45	14	10,5	12,3	13,5	28,2	26,6	1,5	2	548,10 12200	



P															
M															
K														●	
N													●		○
S															
H														●	
O														○	

→ v_c/f_z strona 78

1) W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_t czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.

MonoThread – Frez wiercący do gwintów z krawędzią pogłębiającą

▲ korekcja profilu



VHM

VHM

50 898 ...

50 862 ...

DC mm	Gwint	KOMET nr	TP mm	OAL mm	APMX mm	LS mm	DCONMS _{h6} mm	DCD mm	DCSKX mm	DN mm	LF_1 mm	LF_2 mm	LF_3 mm	ZEFP	EUR W1/5D
4,10	M5	88961001000017	0,80	55	11,57	36	6	4,2	5,3	5,5	14,1	13,4	0,8	2	267,90 05000
4,85	M6	88961001000018	1,00	62	13,40	36	8	5,0	6,3	6,6	16,5	15,7	1,0	2	267,90 06000
4,85	M6	88956001000018	1,00	62	13,40	36	8	5,0	6,3	6,6	16,5	15,7	1,0	2	304,80 06000
6,45	M8	88961001000020	1,25	74	19,20	40	10	6,8	8,3	9,0	23,2	22,1	1,3	2	318,40 08000
6,45	M8	88956001000020	1,25	74	19,20	40	10	6,8	8,3	9,0	23,2	22,1	1,3	2	354,10 08000
8,08	M10	88961001000022	1,50	79	23,00	45	12	8,5	10,3	11,0	27,9	26,6	1,5	2	358,10 10000
8,08	M10	88956001000022	1,50	79	23,00	45	12	8,5	10,3	11,0	27,9	26,6	1,5	2	427,80 10000
9,74	M12	88961001000024	1,75	89	28,60	45	14	10,3	12,3	13,5	34,1	32,5	1,5	2	488,10 12000
9,74	M12	88956001000024	1,75	89	28,60	45	14	10,3	12,3	13,5	34,1	32,5	1,5	2	571,30 12000



P															
M															
K														○	●
N														●	○
S															
H														●	○
O															

→ v_c/f_z strona 78

 W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_f , czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.

MonoThread – Frez wiercąco- cyrkulacyjny do gwintów

- ▲ Uwaga lewołącze (M04)
- ▲ korekcja profilu



50 840 ...

DC mm	Gwint	TP mm	APMX mm	LH mm	DCONMS	DCD mm	OAL mm	ZEFP	EUR W1	
2,3	M3x0,5	0,50	2,0	7,0	6	2,10	51	4	212,30	030 1)
3,0	M4x0,7	0,70	2,8	9,4	6	2,60	51	4	212,50	040 1)
3,8	M5x0,8	0,80	3,2	11,6	6	3,40	51	4	210,70	050 1)
4,6	M6x1 - M7x1	1,00	4,0	14,0	8	4,10	60	4	210,60	060 1)
6,2	M8x1,25 - M10x1,25	1,25	5,0	19,0	10	5,60	71	4	226,80	080
7,8	M10x1,5 - M12x1,5	1,50	6,0	25,0	10	7,00	76	4	244,50	100
9,2	M12x1,75	1,75	7,0	31,0	12	8,30	86	4	259,90	120
11,1	M14x2 - M16x2	2,00	8,0	36,0	16	10,04	98	4	284,00	140

P										
M										
K										
N										
S									○	
H									●	
O									○	

1) bez wewnętrznego doprowadzania chłodziwa




→ v_c/f_z strona 78

W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_f czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.

1) Uwaga lewołącze (M04) – obrót wrzeciona w lewo!

MonoThread – Frez trzpieniowy do gwintów

▲ dostępny na zapytanie od M3



50 546 ...	50 547 ...
EUR	EUR
W1/5D	W1/5D
179,40 04000	182,10 04000
179,40 05000	182,10 05000
183,40 06000	186,30 06000
208,40 08000	209,70 08000
209,70 10000	212,40 10000
233,20 12000	234,50 12000

DC mm	Gwint	TP mm	LH mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	ZEFP
3,14	M4	0,70	9	6	55	3
3,95	M5	0,80	11	6	55	3
4,68	M6 - M7	1,00	16	8	60	3
6,22	M8 - M9	1,25	22	10	71	4
7,79	M10 - M12	1,50	26	10	76	4
9,38	M12	1,75	27	12	86	4



P	○	○
M	○	○
K	○	○
N	○	○
S	○	○
H	●	●
O	○	○

→ v_c/f_z strona 78

1 Inne wymiary dostępne na zapytanie.

MonoThread – Frez trzpieniowy do gwintów z pogłębiaczem od strony trzpienia

- ▲ uwaga: lewołączą
- ▲ korekcja profilu



50 804 ...

	EUR	
	W1/5D	
0,75 M1	175,00	01000
1,10 M1,4	175,00	01400
1,25 M1,6	175,00	01600
1,60 M2	164,00	02000
1,75 M2,2	164,00	02200
2,05 M2,5	164,00	02500

DC mm	Gwint	KOMET nr	TP mm	OAL mm	DN mm	LS mm	LH mm	DCONMS _{h6} mm	DCSKX mm	LF mm	ZEFP
0,75	M1	88977001000001	0,25	40	1,8	28	5,2	3	1,5	2,1	2
1,10	M1,4	88977001000004	0,30	40	2,0	28	5,7	3	1,7	2,6	2
1,25	M1,6	88977001000005	0,35	40	2,4	28	6,0	3	2,1	3,1	2
1,60	M2	88977001000008	0,40	40	3,0	28		3	2,6	3,7	2
1,75	M2,2	88977001000009	0,45	40	3,0	28		3	2,5	3,9	2
2,05	M2,5	88977001000011	0,45	40	3,0	28		3	2,9	4,5	2



P	○
M	○
K	
N	○
S	○
H	●
O	

→ v_c/f_z strona 80

1 Uwaga lewołącej (M04) – obrót wrzeciona w lewo!

MonoThread – Frez trzpieniowy do gwintów z krawędzią pogłębiającą

▲ korekcja profilu



HPC – High Perfomance Cutting

VHM

50 806 ...

DC mm	Gwint	KOMET nr	TP mm	OAL mm	APMX mm	LS mm	DCONMS _{h6} mm	DCSKX mm	LF mm	ZEFP	PHD mm	EUR W1/5D
3,14	M4	88296001000015	0,70	49	8,0	36	6	4,3	8,6	5	3,3	188,10 04000
3,95	M5	88296001000017	0,80	55	9,9	36	6	5,3	10,6	5	4,2	188,10 05000
4,68	M6	88296001000018	1,00	62	12,3	36	8	6,3	13,2	6	5,0	201,70 06000
6,22	M8	88296001000020	1,25	74	16,6	40	10	8,3	17,8	7	6,8	235,70 08000
7,79	M10	88296001000022	1,50	79	19,9	45	12	10,3	21,3	7	8,5	262,90 10000
9,38	M12	88296001000024	1,75	89	24,9	45	14	12,3	26,6	7	10,2	328,60 12000
10,92	M14	88296001000025	2,00	102	28,5	48	16	14,3	30,4	7	12,0	371,60 14000
12,83	M16	88296001000026	2,00	102	32,4	48	18	16,3	34,4	8	14,0	419,30 16000



50 807 ...

DC mm	Gwint	KOMET nr	TP mm	OAL mm	APMX mm	LS mm	DCONMS _{h6} mm	DCSKX mm	LF mm	ZEFP	PHD mm	EUR W1/5D
3,95	M5x0,5	88296002000037	0,50	55	10,2	36	6	5,3	10,8	5	4,5	217,70 05100
4,68	M6x0,75	88296002000048	0,75	62	12,2	36	8	6,3	13,0	5	5,2	222,20 06200
6,22	M8x1	88296002000070	1,00	74	16,2	40	10	8,3	17,3	6	7,0	251,60 08300
7,79	M10x1	88296002000094	1,00	79	20,1	45	12	10,3	21,5	7	9,0	281,00 10300
9,38	M12x1	88296002000111	1,00	89	24,0	45	14	12,3	25,6	7	11,0	344,50 12300
9,38	M12x1,5	88296002000113	1,50	89	24,3	45	14	12,3	25,9	7	10,5	344,50 12500
10,92	M14x1,5	88296002000131	1,50	102	28,7	48	16	14,3	30,6	7	12,5	403,60 14500
12,82	M16X1,5	88296002000147	1,50	102	31,7	48	18	16,3	33,6	8	14,5	473,60 16500

P	●
M	●
K	●
N	
S	
H	
O	●




→ v_c/f_z strona 80



W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_t czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{tm} . Szczegóły na → strona 84+85.

MonoThread – Frez trzpieniowy do gwintów z krawędzią pogłębiającą

▲ korekcja profilu

**50 552 ...**

DC mm	Gwint	TP mm	OAL mm	APMX mm	LS mm	DCONMS ^{h6} mm	DCSKX mm	LF mm	ZEFP	PHD mm	EUR W1/5D
3,95	M5	0,80	55	10,05	36	6	5,3	10,60	3	4,2	186,40 05000
4,68	M6	1,00	62	12,56	36	8	6,3	13,20	4	5,0	186,40 06000
6,22	M8	1,25	74	16,99	40	10	8,3	17,76	4	6,8	214,70 08000
7,79	M10	1,50	79	20,41	45	12	10,3	21,30	4	8,5	237,90 10000
9,38	M12	1,75	89	25,57	45	14	12,3	26,60	5	10,2	354,50 12000
12,83	M16	2,00	102	33,27	48	18	16,3	34,42	5	14,0	375,50 16000

**NEW****50 553 ...**

DC mm	Gwint	TP mm	OAL mm	APMX mm	LS mm	DCONMS ^{h6} mm	DCSKX mm	LF mm	ZEFP	PHD mm	EUR W1/5D
6,22	M8x1	1,00	74	16,69	40	10	8,3	17,34	4	7,0	245,00 08200
7,79	M10x1	1,00	79	20,81	45	12	10,3	21,46	4	9,0	289,10 10200
7,79	M10x1,25	1,25	79	20,85	45	12	12,3	21,63	4	8,8	289,10 10300
9,38	M12x1,25	1,25	89	24,72	45	14	12,3	25,49	5	10,8	360,70 12300
9,38	M12x1,5	1,50	89	25,02	45	14	12,3	25,92	5	10,5	360,70 12400
10,92	M14x1	1,00	102	29,06	48	16	14,3	29,71	5	13,0	383,40 14200
10,92	M14x1,5	1,50	102	29,65	48	16	14,3	30,55	5	12,5	383,40 14400
12,82	M16x1,5	1,50	102	32,67	48	18	14,3	33,57	5	14,5	385,40 16400



P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●

→ v_c/f_z strona 79

W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_f czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.

MonoThread – Frez trzpieniowy do gwintów z krawędzią pogłębiającą

▲ korekcja profilu



VHM

50 551 ...

EUR	W1/5D
305,20	01800
401,90	01400
429,40	03800
507,70	01200

DC mm	Gwint	TP mm	OAL mm	APMX mm	LS mm	DCONMS _{h6} mm	DCSKX mm	LF mm	ZEFP	PHD mm
7,79	G 1/8-28	0,907	79	20,59	45	12	10,03	21,25	4	8,80
10,92	G 1/4-19	1,337	102	27,53	48	16	13,46	28,43	5	11,80
13,92	G 3/8-19	1,337	102	34,34	48	18	16,96	35,24	5	15,25
15,98	G1/2-14	1,814	127	43,27	56	25	21,25	44,45	5	19,00

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	
O	●




→ v_c/f_z strona 79



W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_f czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.

MonoThread – Frez trzpieniowy do gwintów z krawędzią pogłębiającą

▲ korekcja profilu



50 554 ...

EUR	W1/5D
246,70	11600
286,40	01800
337,60	01400
500,50	01200 ¹⁾

DC mm	Gwint	TP mm	OAL mm	APMX mm	LS mm	DCONMS _{h6} mm	DCSKX mm	LF mm	ZEFP	PHD mm
5,45	NPT 1/16-27	0,941	64	9,86	40	10	8,70	11,33	4	6,15
7,87	NPT 1/8-27	0,941	74	9,86	45	12	11,10	11,33	4	8,50
10,10	NPT 1/4-18	1,411	80	14,78	48	16	14,50	16,76	5	11,10
16,42	NPT 1/2-14	1,814	94	18,98	48	18			5	17,90

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	
O	●

1) Z czołową krawędzią pogłębiającą




→ v_c/f_z strona 79



W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_f czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.

MonoThread – Frez trzpieniowy do gwintów z krawędzią pogłębiającą

▲ korekcja profilu



50 555 ...


DC mm	Gwint	TP mm	OAL mm	APMX mm	LS mm	DCONMS ^{h6} mm	DCSKX mm	LF mm	ZEFP	PHD mm	EUR W1/5D
4,70	UNC 1/4-20	1,270	62	14,68	36	8	6,65	15,46	4	5,1	251,70 01400
6,22	UNC 5/16-18	1,411	74	16,28	40	10	8,24	17,14	4	6,6	279,90 51600
7,34	UNC 3/8-16	1,588	79	19,98	45	12	9,83	20,92	4	8,0	316,60 03800
8,57	UNC 7/16-14	1,814	79	22,83	45	12	11,41	23,89	4	9,4	363,10 71600
9,38	UNC 1/2-13	1,954	89	26,71	45	14	13,00	27,83	5	10,8	369,40 01200
10,92	UNC 9/16-12	2,117	102	30,99	48	16	14,60	32,20	5	12,2	473,10 91600
12,50	UNC 5/8-11	2,309	102	33,72	48	18	16,18	35,03	5	13,5	516,90 05800
15,21	UNC 3/4-10	2,540	110	39,68	50	20	19,35	41,10	5	16,5	521,00 03400



NEW

50 556 ...

DC mm	Gwint	TP mm	OAL mm	APMX mm	LS mm	DCONMS ^{h6} mm	DCSKX mm	LF mm	ZEFP	PHD mm	EUR W1/5D
4,70	UNF 1/4-28	0,907	62	14,24	36	8	6,65	14,84	4	5,5	251,70 01400
6,22	UNF 5/16-24	1,058	74	16,56	40	10	8,24	17,23	4	6,9	279,90 51600
7,79	UNF 3/8-24	1,058	79	19,73	45	12	9,83	20,41	4	8,5	321,60 03800
9,32	UNF 7/16-20	1,270	89	22,34	45	14	11,40	23,13	5	9,9	347,20 71600
9,38	UNF 1/2-20	1,270	89	26,57	45	14	13,00	27,36	5	11,5	355,40 01200
10,92	UNF 9/16-18	1,411	102	29,43	48	16	14,59	30,29	5	12,9	452,60 91600
12,82	UNF 5/8-18	1,411	102	33,58	48	18	16,18	34,43	5	14,5	371,50 05800
15,82	UNF 3/4-16	1,587	110	39,29	50	20	19,35	40,23	5	17,5	513,10 03400





→ v_c/f_z strona 79

W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_f czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.

MonoThread – Frez trzpieniowy do gwintów z krawędzią do fazowania

- ▲ Korekcja profilu
- ▲ Możliwa obróbka materiałów twardych od Ø DC = 4 mm
- ▲ Krawędź pogłębiająca znajduje się na czołowej części trzonka



54 815 ...

DC mm	Gwint	TP mm	OAL mm	LS mm	APMX mm	DCONMS _{h6} mm	DCSKX mm	LF mm	ZEFP	PHD mm	EUR W8/8W
4,00	M5	0,80	62	36	12,3	8	5,3	12,98	3	4,20	172,60 05000 ¹⁾
4,80	M6	1,00	62	36	14,4	8	6,3	15,18	3	5,00	172,60 06000 ¹⁾
6,50	M8	1,25	74	40	19,0	10	8,3	20,19	3	6,80	197,00 08000
7,95	M10	1,50	80	45	23,0	12	10,3	24,25	3	8,50	228,80 10000
9,90	M12	1,75	90	45	28,6	14	12,3	29,94	4	10,25	343,50 12000
11,60	M14	2,00	100	48	32,6	16	14,3	34,20	4	12,00	365,10 14000
11,95	M16	2,00	90	45	36,6	12			4	14,00	247,80 16000 ²⁾
13,95	M18	2,50	110	50	38,0	20	18,3	40,50	4	15,50	466,50 18000
15,95	M20	2,50	100	48	43,3	16			4	17,50	365,10 20000 ²⁾

1) bez wewnętrznego doprowadzania chłodziwa

2) Z czołową krawędzią pogłębiającą



54 816 ...

DC mm	Gwint	TP mm	OAL mm	APMX mm	LS mm	DCONMS _{h6} mm	DCSKX mm	LF mm	ZEFP	PHD mm	EUR W8/8W
6,0	M8x1	1,00	74	19,2	40	10	8,3	20,41	3	7,0	233,30 08000
8,0	M10x1	1,00	80	22,2	45	12	10,3	23,41	3	9,0	275,30 10000
8,0	M10x1,25	1,25	80	22,8	45	12	10,3	24,09	3	8,8	275,30 10100
9,9	M12x1	1,00	90	27,2	45	14	12,3	28,42	4	11,0	343,50 12000
9,9	M12x1,25	1,25	90	27,8	45	14	12,3	29,10	4	10,8	343,50 12100
9,9	M12x1,5	1,50	90	27,5	45	14	12,3	28,77	4	10,5	343,50 12200
11,6	M14x1	1,00	100	31,0	48	16	14,3	32,51	4	13,0	365,10 14000
11,6	M14x1,5	1,50	100	32,0	48	16	14,3	33,35	4	12,5	365,10 14100
12,0	M16x1,5	1,50	90	35,0	45	12			4	14,5	275,30 16000 ¹⁾
14,0	M18x1,5	1,50	110	39,0	50	20	18,3	41,30	4	16,5	466,50 18000
16,0	M20x1,5	1,50	100	44,0	48	16			4	18,5	365,10 20000 ¹⁾

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●



1) Z czołową krawędzią pogłębiającą

→ v_c/f_z strona 79

W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_f czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.

MonoThread – Frez trzpieniowy do gwintów z krawędzią do fazowania

- ▲ Korekcja profilu
- ▲ Możliwa obróbka materiałów twardych od Ø DC = 4 mm
- ▲ Krawędź pogłębiająca znajduje się na czołowej części trzonka



54 817 ...

	EUR W8/8W
6,00	265,30 11600
7,95	282,60 01800
9,90	423,10 01400
13,95	343,50 03800 ¹⁾
15,95	423,10 01200 ¹⁾
17,95	486,70 05800 ¹⁾

1) Z czołową krawędzią pogłębiającą



54 820 ...

	EUR W8/8W
10,1	301,40 01400 ¹⁾
12,8	308,60 03800 ¹⁾
16,0	476,70 01200 ¹⁾
18,5	476,70 03400 ¹⁾

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●

1) Z czołową krawędzią pogłębiającą



→ v_c/f_z strona 79



W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_t czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.

MonoThread – Frez trzpieniowy do gwintów z krawędzią do fazowania

- ▲ Korekcja profilu
- ▲ Możliwa obróbka materiałów twardych od Ø DC = 4 mm
- ▲ Krawędź pogłębiająca znajduje się na czołowej części trzonka



54 818 ...

DC mm	Gwint	TP mm	OAL mm	APMX mm	LS mm	DCONMS _{h6} mm	DCSKX mm	LF mm	ZEFP	PHD mm	EUR W8/8W	
4,80	UNC 1/4-20	1,270	62	14,4	36	8	6,65	15,43	3	5,1	218,80	01400 ¹⁾
5,95	UNC 5/16-18	1,411	74	20,2	40	10	8,24	21,44	3	6,6	243,50	51600
7,60	UNC 3/8-16	1,588	80	24,3	45	12	9,83	25,62	3	8,0	275,30	03800
7,95	UNC 7/16-14	1,814	90	24,0	45	14	11,41	25,86	3	9,4	315,70	71600
9,90	UNC 1/2-13	1,954	90	29,8	45	14	13,00	31,59	4	10,8	315,70	01200
11,80	UNC 9/16-12	2,117	100	34,5	48	16	14,59	36,19	4	12,2	411,40	91600
12,70	UNC 5/8-11	2,309	90	37,7	45	14			4	13,5	323,10	05800 ²⁾
15,20	UNC 3/4-10	2,540	110	41,2	50	20	19,35	43,63	5	16,5	466,50	03400

1) bez wewnętrzного doprowadzania chłodziwa

2) Z czołową krawędzią pogłębiającą



54 819 ...

DC mm	Gwint	TP mm	OAL mm	APMX mm	LS mm	DCONMS _{h6} mm	DCSKX mm	LF mm	ZEFP	PHD mm	EUR W8/8W	
4,80	UNF 1/4-28	0,907	62	14,7	36	8	6,65	15,72	3	5,5	218,80	01400 ¹⁾
5,95	UNF 5/16-24	1,058	74	19,3	40	10	8,24	20,48	3	6,9	243,50	51600
8,00	UNF 3/8-24	1,058	80	22,5	45	12	9,83	23,54	3	8,5	275,30	03800
7,95	UNF 7/16-20	1,270	90	23,0	45	14	11,41	24,76	3	9,9	315,70	71600
9,90	UNF 1/2-20	1,270	90	28,0	45	14	13,00	29,75	4	11,5	323,10	01200
12,00	UNF 9/16-18	1,411	100	31,4	48	16	15,59	32,81	4	12,9	411,40	91600
13,50	UNF 5/8-18	1,411	90	35,7	45	14			4	14,5	323,10	05800 ²⁾
17,00	UNF 3/4-16	1,588	110	40,2	50	20	19,35	41,53	5	17,5	466,50	03400

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●

1) bez wewnętrznego doprowadzania chłodziwa




2) Z czołową krawędzią pogłębiającą

→ v_c/f_z strona 79

1 W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_f czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.

MonoThread – Frez trzpieniowy cyrkulacyjny do gwintowania

- ▲ dostępny na zapytanie od M1
- ▲ korekcja profilu



VHM


50 802 ...

DC mm	Gwint	TP mm	OAL mm	APMX mm	LH mm	DCONMS _{h6} mm	ZEFP	EUR	W1
1,53	M2	0,40	39	0,80	6,0	3	3	91,09	02000
2,37	M3	0,50	58	1,35	9,5	6	3	91,09	03000
3,10	M4	0,70	58	1,95	12,5	6	3	91,09	04000
3,80	M5	0,80	58	2,30	16,0	6	3	91,09	05000
4,65	M6	1,00	58	2,70	20,0	6	3	91,09	06000
6,00	M8	1,25	58	3,20	24,0	6	3	91,09	08000
7,80	M10	1,50	64	3,80	31,5	8	3	113,50	10000
9,00	M12	1,75	73	4,55	37,8	10	3	127,60	12000



50 803 ...


DC mm	Gwint	TP mm	OAL mm	APMX mm	LH mm	DCONMS _{h6} mm	ZEFP	EUR	W1
1,53	M2	0,40	39	1,00	10,4	3	3	102,50	02000
2,40	M3	0,50	39	1,30	12,5	3	3	97,97	03000
3,10	M4	0,70	58	1,80	16,7	6	3	97,97	04000
4,00	M5	0,80	58	2,10	20,8	6	3	97,97	05000
4,80	M6	1,00	58	2,55	25,0	6	3	97,97	06000
6,40	M8	1,25	64	3,15	33,5	8	3	121,40	08000
8,00	M10	1,50	76	3,85	41,5	8	3	121,40	10000



W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_t czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.

MonoThread – Frez trzpieniowy do gwintów

▲ korekcja profilu

**50 531 ...**

DC mm	Gwint	TP mm	OAL mm	APMX mm	LS mm	DCONMS ^{h6}	ZEFP	PHD mm	EUR W1/5D
2,44	M3	0,50	42	6,24	36	4	3	2,5	155,90 03000 ¹⁾
3,14	M4	0,70	49	8,00	36	6	3	3,3	173,40 04000
3,95	M5	0,80	55	10,00	36	6	3	4,2	173,40 05000
4,68	M6	1,00	55	12,47	36	6	4	5,0	178,50 06000
6,22	M8	1,25	62	16,83	36	8	4	6,8	188,00 08000
7,79	M10	1,50	74	20,20	40	10	4	8,5	215,00 10000
9,38	M12	1,75	79	25,32	45	12	5	10,2	247,20 12000
10,92	M14	2,00	89	28,93	45	14	5	12,0	302,80 14000
12,83	M16	2,00	102	32,94	48	16	5	14,0	310,90 16000
13,93	M18	2,50	102	36,17	48	16	5	15,5	371,20 18000
15,83	M20	2,50	110	41,17	50	20	5	17,5	379,20 20000

1) bez wewnętrzne doprowadzania chłodziwa

DC mm	Gwint	TP mm	OAL mm	APMX mm	LS mm	DCONMS ^{h6}	ZEFP	PHD mm	EUR W1/5D
3,14	M4x0,5	0,50	49	8,00	36	6	3	3,5	170,50 04000
3,95	M5x0,5	0,50	55	10,00	36	6	3	4,5	170,50 05000
4,68	M6x0,75	0,75	55	12,34	36	6	4	5,2	175,60 06100
6,22	M8x0,75	0,75	62	16,09	36	8	4	7,2	188,00 08100
6,22	M8x1	1,00	62	16,46	36	8	4	7,0	191,00 08200
7,79	M10x1	1,00	74	20,46	40	10	4	9,0	204,80 10200
9,38	M12x1	1,00	79	24,45	45	12	5	11,0	247,20 12200
9,38	M12x1,5	1,50	79	24,69	45	12	5	10,5	258,40 12400
10,92	M14x1,5	1,50	89	29,19	45	14	5	12,5	302,80 14400
12,82	M16x1,5	1,50	102	32,19	48	16	5	14,5	310,90 16400
13,93	M18x1,5	1,50	102	36,68	48	16	5	16,5	371,20 18400
15,83	M20x1,5	1,50	110	41,18	50	20	5	18,5	379,20 20400


P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●

→ v_c/f_z strona 79

1 W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_f , czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.

MonoThread – Frez trzpieniowy do gwintów


▲ korekcja profilu



1 W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_f czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.

MonoThread – Frez trzpieniowy do gwintów

- ▲ korekcja profilu
- ▲ możliwa obróbka materiałów twardych od Ø DC = 4 mm



VHM

54 821 ...

DC mm	Gwint	TP mm	APMX mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	ZEFP	PHD mm	EUR W8/8W
2,40	M3	0,50	7,0	4	42	2	2,50	124,70 03000 ¹⁾
3,15	M4	0,70	10,0	6	55	3	3,30	142,10 04000 ²⁾
4,00	M5	0,80	12,2	6	55	3	4,20	142,10 05000 ²⁾
4,80	M6	1,00	14,3	6	55	3	5,00	146,30 06000 ²⁾
6,00	M8	1,25	19,0	6	60	3	6,75	156,60 08000
8,00	M10	1,50	23,0	8	70	3	8,50	195,50 10000
9,90	M12	1,75	28,6	10	75	4	10,25	224,70 12000
11,60	M14	2,00	32,6	12	85	4	12,00	275,30 14000
12,00	M16	2,00	36,6	12	85	4	14,00	282,60 16000
14,00	M18	2,50	43,3	14	90	4	15,50	337,50 18000
16,00	M20	2,50	43,3	16	90	4	17,50	344,70 20000

1) Wykonanie chwytu DIN 6535 HA / bez wewnętrznego doprowadzania chłodziwa

2) bez wewnętrznego doprowadzania chłodziwa



54 822 ...

DC mm	Gwint	TP mm	APMX mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	ZEFP	PHD mm	EUR W8/8W
4,0	M 5x0,5	0,50	11,6	6	55	3	4,50	142,10 05000 ¹⁾
4,8	M 6x0,75	0,75	14,5	6	55	3	5,25	146,30 06000 ¹⁾
6,0	M 8x1	1,00	19,3	6	60	3	7,00	156,60 08000
8,0	M 10x1,25	1,25	21,6	8	70	3	8,75	195,50 10000
9,9	M 12x1	1,00	27,3	10	75	4	11,00	224,70 12000
9,9	M 12x1,25	1,25	27,9	10	75	4	10,75	224,70 12100
9,9	M 12x1,5	1,50	27,5	10	75	4	10,50	224,70 12200
11,6	M 14x1	1,00	31,3	12	85	4	13,00	275,30 14000
11,6	M 14x1,5	1,50	32,0	12	85	4	12,50	275,30 14100
12,0	M 16x1,5	1,50	35,0	12	85	4	14,50	282,60 16000
14,0	M 18x1,5	1,50	42,5	14	90	4	16,50	337,50 18000
16,0	M 20x1,5	1,50	42,5	16	90	4	18,50	344,70 20000

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●



1) Wykonanie chwytu DIN 6535 HA / bez wewnętrznego doprowadzania chłodziwa

→ v_c/f_z strona 79

W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_f czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.

MonoThread – Frez trzpieniowy do gwintów

- ▲ korekcja profilu
- ▲ możliwa obróbka materiałów twardych od Ø DC = 4 mm



VHM

54 823 ...

DC mm	Gwint	TP mm	APMX mm	DCONMS h6	OAL mm	ZEFP	PHD mm	EUR W8/8W	
8,0	G 1/8-28	0,907	22,0	8	70	3	8,80	208,50	01800
9,9	G 1/4-19	1,337	28,5	10	75	4	11,80	233,30	01400
14,0	G 3/8-19	1,337	42,0	14	90	4	15,25	340,60	03800
16,0	G 1/2-14	1,814	44,0	16	90	4	19,00	347,70	01200



54 824 ...

DC mm	Gwint	TP mm	APMX mm	DCONMS h6	OAL mm	ZEFP	PHD mm	EUR W8/8W	
6,0	BSW 5/16 - 18	1,411	20,0	6	60	3	6,50	179,80	51600
6,0	BSW 3/8 - 16	1,588	21,0	6	60	3	7,90	179,80	03800
8,0	BSW 7/16 - 14	1,814	24,0	8	70	3	9,25	223,10	71600
8,0	BSW 1/2 - 12	2,117	24,0	8	70	3	10,50	223,10	01200
9,9	BSW 5/8 - 11	2,309	30,5	10	75	4	13,50	256,50	05800



54 825 ...

DC mm	Gwint	TP mm	APMX mm	DCONMS h6	OAL mm	ZEFP	PHD mm	EUR W8/8W	
6,0	BSF 5/16 - 22	1,155	20,0	6	60	3	6,8	179,80	51600
6,0	BSF 3/8 - 20	1,270	19,4	6	60	3	8,3	179,80	03800
8,0	BSF 7/16 - 18	1,411	23,0	8	70	3	9,7	223,10	71600
8,0	BSF 1/2 - 16	1,588	24,2	8	70	3	11,1	223,10	01200
9,9	BSF 5/8 - 14	1,814	29,5	10	75	4	14,0	256,50	05800



P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●

→ v_c/f_z strona 79

1 W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_f czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.

MonoThread – Frez trzpieniowy do gwintów

▲ korekcja profilu



VHM

54 826 ...

DC mm	Gwint	TP mm	APMX mm	DCONMS h6	OAL mm	ZEFP	PHD mm	EUR W8/W8	
4,80	UNC 1/4-20	1,270	14,4	6	55	3	5,1	179,80	01400 ¹⁾
6,00	UNC 5/16-18	1,411	20,2	6	60	3	6,6	179,80	51600
7,60	UNC 3/8-16	1,588	24,3	8	70	3	8,0	223,10	03800
7,95	UNC 7/16-14	1,814	24,0	8	70	3	9,4	223,10	71600
9,90	UNC 1/2-13	1,954	29,0	10	75	4	10,8	256,50	01200

1) Wykonanie chwytu DIN 6535 HA / bez wewnętrznego doprowadzania chłodziwa



54 827 ...

DC mm	Gwint	TP mm	APMX mm	DCONMS h6	OAL mm	ZEFP	PHD mm	EUR W8/W8	
4,8	UNF 1/4-28	0,907	14,8	6	55	3	5,5	179,80	01400 ¹⁾
6,0	UNF 5/16-24	1,058	19,3	6	60	3	6,9	179,80	51600
8,0	UNF 3/8-24	1,058	22,5	8	70	3	8,5	223,10	03800
8,0	UNF 7/16-20	1,270	23,2	8	70	3	9,9	223,10	71600
9,9	UNF 1/2-20	1,270	28,3	10	75	4	11,5	256,50	01200

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●



1) bez wewnętrznego doprowadzania chłodziwa

→ v_c/f_z strona 79

W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_f czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.

MonoThread – Frez trzpieniowy do gwintów

▲ w wielu rozmiarach w zależności od podziałki skoku



VHM

54 828 ...

DC mm	TP mm	APMX mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	ZEFP mm	PHD mm	EUR W8/W8
8	0,50	12,0	8	70	3	10	175,30 00800
8	0,75	12,0	8	70	3	11	175,30 08000
10	1,00	16,0	10	75	4	14	182,40 10000
10	1,50	16,5	10	75	4	14	182,40 10100
12	1,00	20,0	12	85	4	16	211,70 12000
12	1,50	21,0	12	85	4	16	211,70 12100
12	2,00	20,0	12	85	4	18	211,70 12200
16	1,00	25,0	16	90	5	22	294,20 16000
16	1,50	25,5	16	90	5	22	294,20 16100
16	2,00	26,0	16	90	5	22	294,20 16200
16	3,00	27,0	16	90	5	24	294,20 16400

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●

→ v_c/f_z strona 79



W przypadku frezowania cyrkulacyjnego, obliczając posuw, należy uwzględnić, czy chodzi o posuw konturowy v_f , czy posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm} . Szczegóły na → strona 84+85.

Przykłady materiałów dla tabeli parametrów

	Podgrupa materiałów	Indeks	Skład / Struktura / Obróbka termiczna		Wytrzymałość N/mm ² / HB / HRC	Numer materiału	Oznaczenie materiału	Numer materiału	Oznaczenie materiału	
P	Stal niestopowa	P.1.1	< 0,15 % C	wyżarzona	420 N/mm ² / 125 HB	1.0401	C15	1.1141	Ck15	
		P.1.2	< 0,45 % C	wyżarzona	640 N/mm ² / 190 HB	1.1191	C45E	1.0718	9SMnPb28	
		P.1.3		ulepszona cieplnie	840 N/mm ² / 250 HB	1.1191	C45E	1.0535	C55	
		P.1.4	< 0,75 % C	wyżarzona	910 N/mm ² / 270 HB	1.1223	C60R	1.0535	C55	
		P.1.5		ulepszona cieplnie	1010 N/mm ² / 300 HB	1.1223	C60R	1.0727	4S20	
	Stal niskostopowa	P.2.1		wyżarzona	610 N/mm ² / 180 HB	1.7131	16MnCr5	1.6587	17CrNiMo6	
		P.2.2		ulepszona cieplnie	930 N/mm ² / 275 HB	1.7131	16MnCr5	1.6587	17CrNiMo6	
		P.2.3		ulepszona cieplnie	1010 N/mm ² / 300 HB	1.7225	42CrMo4	1.3505	100Cr6	
	Stal wysokostopowa i wysokostopowa stal narzędziowa	P.2.4		ulepszona cieplnie	1200 N/mm ² / 375 HB	1.7225	42CrMo4	1.3505	100Cr6	
		P.3.1		wyżarzona	680 N/mm ² / 200 HB	1.4021	X20Cr13	1.4034	X46Cr13	
		P.3.2		hartowana i odpuszczana	1100 N/mm ² / 300 HB	1.2343	X38CrMoV5-1	1.4034	X46Cr13	
	Stal nierdzewna	P.3.3		hartowana i odpuszczana	1300 N/mm ² / 400 HB	1.2343	X38CrMoV5-1	1.4034	X46Cr13	
		P.4.1	ferrytyczna / martzenzytyczna	wyżarzona	680 N/mm ² / 200 HB	1.4016	X6Cr17	1.2316	X36CrMo16	
		P.4.2	martzenzytyczna	ulepszona cieplnie	1010 N/mm ² / 300 HB	1.4112	X90CrMoV18	1.2316	X36CrMo16	
M	Stal nierdzewna	M.1.1	austenityczna / austenityczno-ferrytyczna	hartowana	610 N/mm ² / 180 HB	1.4301	X5CrNi18-10	1.4571	X6CrNiMoTi17-12-2	
		M.2.1	austenityczna	ulepszona cieplnie	300 HB	1.4841	X15CrNiSi25-21	1.4539	X1NiCrMoCu25-20-5	
		M.3.1	austenityczna / ferrytyczna (Duplex)		780 N/mm ² / 230 HB	1.4462	X2CrNiMoN22-5-3	1.4501	X2CrNiMoCuWN25-7-4	
K	Żeliwo szare	K.1.1	perlityczne / ferrytyczne		350 N/mm ² / 180 HB	0.6010	GG-10	0.6025	GG-25	
		K.1.2	perlityczne (martzenzytyczne)		500 N/mm ² / 260 HB	0.6030	GG-30	0.6045	GG-45	
	Żeliwo sferoidalne	K.2.1	ferrytyczne		540 N/mm ² / 160 HB	0.7040	GGG-40	0.7060	GGG-60	
		K.2.2	perlityczne		845 N/mm ² / 250 HB	0.7070	GGG-70	0.7080	GGG-80	
	Żeliwo ciągliwe	K.3.1	ferrytyczne		440 N/mm ² / 130 HB	0.8035	GTW-35-04	0.8045	GTW-45	
		K.3.2	perlityczne		780 N/mm ² / 230 HB	0.8165	GTS-65-02	0.8170	GTS-70-02	
N	Aluminiun – stop do przeróbki plastycznej	N.1.1	nieuwardzalny wydzieleniowo		60 HB	3.0255	Al99,5	3.3315	AlMg1	
		N.1.2	utwardzalny wydzieleniowo	utwardzony	340 N/mm ² / 100 HB	3.1355	AlCuMg2	3.2315	AlMgSi1	
	Aluminiun – stop odlewniczy	N.2.1	≤ 12 % Si, nieutwardzalny wydzieleniowo		250 N/mm ² / 75 HB	3.2581	G-AlSi12	3.2163	G-AlSi9Cu3	
		N.2.2	≤ 12 % Si, utwardzalny wydzieleniowo	utwardzony	300 N/mm ² / 90 HB	3.2134	G-AlSi5Cu1Mg	3.2373	G-AlSi9Mg	
		N.2.3	> 12 % Si, nieutwardzalny wydzieleniowo		440 N/mm ² / 130 HB		G-AlSi17Cu4Mg		G-AlSi18CuNiMg	
	Miedź i stopy miedzi (brąz / mosiądz)	N.3.1	Stopy automatowy, PB > 1 %		375 N/mm ² / 110 HB	2.0380	CuZn39Pb2 (Ms58)	2.0410	CuZn44Pb2	
		N.3.2	CuZn, CuSnZn		300 N/mm ² / 90 HB	2.0331	CuZn15	2.4070	CuZn28Sn1As	
		N.3.3	CuSn, miedź bezolowowa i miedź elektrolytyczna		340 N/mm ² / 100 HB	2.0060	E-Cu57	2.0590	CuZn40Fe	
	Stopy magnezu	N.4.1	Magnez i stopy magnezu		70 HB	3.5612	MgAl6Zn	3.5312	MgAl3Zn	
S	Stopy żaroodporne	S.1.1	na bazie Fe	wyżarzone	680 N/mm ² / 200 HB	1.4864	X12NiCrSi 36-16	1.4865	G-X40NiCrSi38-18	
		S.1.2		utwardzone	950 N/mm ² / 280 HB	1.4980	X6NiCrTiMoVB25-15-2	1.4876	X10NiCrAlTi32-20	
		S.2.1	na bazie Ni lub Co	wyżarzone	840 N/mm ² / 250 HB	2.4631	NiCr20TiAl (Nimonic80A)	3.4856	NiCr22Mo9Nb	
		S.2.2		utwardzone	1180 N/mm ² / 350 HB	2.4668	NiCr19Nb5Mo3 (Inconel 718)	2.4955	NiFe25Cr20NbTi	
	Stopy tytanu	S.2.3	odlewane		1080 N/mm ² / 320 HB	2.4765	CoCr20W15Ni	1.3401	G-X120Mn12	
		S.3.1			400 N/mm ²	3.7025	Ti99,8	3.7034	Ti99,7	
		S.3.2	Stopy α + β	utwardzone	1050 N/mm ² / 320 HB	3.7165	TiAl6V4	Ti-6246	Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo	
		S.3.3	Stopy β		1400 N/mm ² / 410 HB	Ti555.3	Ti-5Al-5V-5Mo-3Cr	R56410	Ti-10V-2Fe-3Al	
H	Stal hartowana	H.1.1		hartowana i odpuszczana	46–55 HRC					
		H.1.2		hartowana i odpuszczana	56–60 HRC					
		H.1.3		hartowana i odpuszczana	61–65 HRC					
		H.1.4		hartowana i odpuszczana	66–70 HRC					
	Żeliwo utwardzone	H.2.1		odlewane	400 HB					
O	Materiały niemetalowe	H.3.1		hartowane i odpuszczane	55 HRC					
		O.1.1	Tworzywa sztuczne, duroplastyczne		≤ 150 N/mm ²					
O		O.1.2	Tworzywa sztuczne, termoplastyczne		≤ 100 N/mm ²					
		O.2.1	wzmocnione włóknem aramidowym		≤ 1000 N/mm ²					
		O.2.2	wzmocnione włóknem szklanym/węglowym		≤ 1000 N/mm ²					
		O.3.1	Grafit							

* wytrzymałość na rozciąganie

Parametry skrawania

Indeks	50 854 ..., 50 862 ..., 50 869 ..., 50 898 ...						50 840 ...				50 546 ..., 50 547 ...				
	BGF		Posuw Wiercenie		Posuw Frezowanie gwintu		ZBGF		TiCN VHM		HR				
	Ti601	bez powłoki	$\leq \varnothing 6$	$\leq \varnothing 12$	$\leq \varnothing 6$	$\leq \varnothing 12$	v _c (m/min)	f _z (mm/ząb)	$\varnothing 3-5$	$\varnothing 6-10$	$\varnothing 12-16$	v _c (m/min)	f _z (mm/ząb)		
	v _c (m/min)		f (mm/obr)		f _z (mm/ząb)		v _c (m/min)		f _z (mm/ząb)		v _c (m/min)		f _z (mm/ząb)		
P.1.1												100	0,025	0,05	
P.1.2												100	0,025	0,05	
P.1.3												100	0,025	0,05	
P.1.4												80	0,015	0,035	
P.1.5												80	0,015	0,035	
P.2.1												100	0,025	0,05	
P.2.2												80	0,015	0,035	
P.2.3												80	0,015	0,035	
P.2.4												80	0,015	0,035	
P.3.1												100	0,025	0,05	
P.3.2												80	0,015	0,035	
P.3.3												80	0,02	0,04	
P.4.1												80	0,02	0,04	
P.4.2												80	0,02	0,04	
M.1.1												80	0,02	0,04	
M.2.1												80	0,02	0,04	
M.3.1												80	0,02	0,04	
K.1.1	80–120	50–80	0,10–0,15	0,15–0,22	0,02–0,05	0,05–0,10						120	0,03	0,09	
K.1.2	80–120	50–80	0,10–0,15	0,15–0,22	0,02–0,05	0,05–0,10						120	0,03	0,09	
K.2.1												100	0,02	0,05	
K.2.2												100	0,02	0,05	
K.3.1												100	0,02	0,05	
K.3.2												100	0,02	0,05	
N.1.1	100–400	100–400	0,10–0,25	0,25–0,30	0,03–0,06	0,06–0,10						350	0,05	0,1	
N.1.2	100–400	100–400	0,10–0,25	0,25–0,30	0,03–0,06	0,06–0,10						350	0,05	0,1	
N.2.1	100–300		0,10–0,25	0,25–0,30	0,03–0,06	0,06–0,10						350	0,05	0,1	
N.2.2	100–400	100–400	0,10–0,25	0,25–0,30	0,03–0,06	0,06–0,10						250	0,05	0,1	
N.2.3	100–160		0,10–0,25	0,25–0,30	0,03–0,06	0,06–0,10						250	0,05	0,1	
N.3.1	100–300	100–300	0,10–0,30	0,25–0,30	0,03–0,06	0,06–0,10						350	0,05	0,1	
N.3.2												350	0,05	0,1	
N.3.3												350	0,05	0,1	
N.4.1	100–400	100–400	0,10–0,25	0,25–0,30	0,03–0,06	0,06–0,10						350	0,05	0,1	
S.1.1												40	0,02	0,05	
S.1.2												80	0,01	0,03	
S.2.1												60	0,01	0,02	
S.2.2												60	0,01	0,02	
S.2.3												60	0,01	0,02	
S.3.1													100	0,02	0,05
S.3.2												80	0,01	0,03	
S.3.3												60	0,01	0,02	
H.1.1												80	0,01	0,03	
H.1.2												60	0,01	0,02	
H.1.3												40	0,005	0,01	
H.1.4															
H.2.1												100	0,03	0,04	
H.3.1												60	0,01	0,02	
O.1.1	60–100	60–100	0,10–0,25	0,25–0,30	0,03–0,06	0,06–0,10						120	0,04	0,1	
O.1.2												120	0,04	0,1	
O.2.1												80	0,04	0,1	
O.2.2												80	0,04	0,1	
O.3.1												180	0,04	0,08	
												130	0,04	0,1	



Parametry skrawania są zdecydowanie zależne od warunków zewnętrznych, na przykład stabilności mocowania narzędzi i przedmiotu obrabianego, materiału i typu obrabiarki! Podane wartości prezentują potencjalne parametry skrawania, które należy skorygować o ok. ±20% w zależności od warunków zastosowania narzędzia!

Parametry skrawania

Indeks	54 815 ... , 54 816 ... , 54 817 ... , 54 818 ... , 54 819 ... , 54 820 ... / 54 821 ... , 54 822 ... , 54 823 ... , 54 824 ... , 54 825 ... , 54 826 ... , 54 827 ... , 54 828 ...				50 552 ... , 50 553 ... , 50 551 ... , 50 554 ... , 50 555 ... , 50 556 ... / 50 531 ... , 50 532 ... , 50 530 ...				
	SFSE	SGF	Ti500 – Standard VHM			SFSE	SGF	AlTiN – Performance VHM	
			v_c (m/min)	\varnothing 2,4 – 6,0	f_z (mm/ząb)			v_c (m/min)	f_z (mm/ząb)
P.1.1	150		0,01–0,04	0,04–0,06	0,08–0,15	80–150		0,015–0,04	0,04–0,08
P.1.2	120		0,01–0,04	0,04–0,06	0,08–0,15	80–120		0,015–0,04	0,04–0,08
P.1.3	120		0,007–0,03	0,03–0,05	0,05–0,10	80–120		0,015–0,04	0,04–0,08
P.1.4	120		0,007–0,03	0,03–0,05	0,05–0,10	80–120		0,015–0,04	0,04–0,08
P.1.5	100		0,006–0,02	0,02–0,04	0,04–0,06	60–100		0,01–0,04	0,04–0,06
P.2.1	120		0,007–0,04	0,04–0,06	0,08–0,15	80–120		0,015–0,04	0,04–0,08
P.2.2	100		0,007–0,03	0,03–0,05	0,05–0,10	80–100		0,015–0,04	0,04–0,08
P.2.3	80		0,006–0,02	0,02–0,04	0,04–0,06	80–100		0,010–0,04	0,04–0,08
P.2.4	70		0,006–0,02	0,02–0,04	0,04–0,06	80–100		0,010–0,04	0,04–0,08
P.3.1	80		0,01–0,03	0,03–0,05	0,06–0,12	70–90		0,01–0,03	0,03–0,05
P.3.2	70		0,006–0,02	0,02–0,04	0,04–0,06	60–80		0,006–0,02	0,02–0,04
P.3.3	60		0,006–0,02	0,02–0,04	0,04–0,06	50–70		0,006–0,02	0,02–0,04
P.4.1	60		0,006–0,02	0,02–0,04	0,04–0,06	70–90		0,006–0,02	0,02–0,04
P.4.2	60		0,006–0,02	0,02–0,04	0,04–0,06	60–80		0,006–0,02	0,02–0,04
M.1.1	100		0,008–0,03	0,03–0,05	0,05–0,10	60–100		0,01–0,04	0,04–0,08
M.2.1	100		0,008–0,03	0,03–0,05	0,05–0,10	60–100		0,01–0,03	0,03–0,06
M.3.1	100		0,008–0,03	0,03–0,05	0,05–0,10	60–100		0,01–0,03	0,03–0,06
K.1.1	120		0,01–0,04	0,04–0,06	0,08–0,15	80–120		0,02–0,06	0,06–0,12
K.1.2	100		0,007–0,03	0,03–0,05	0,05–0,10	80–120		0,02–0,05	0,05–0,10
K.2.1	120		0,01–0,04	0,04–0,06	0,08–0,15	80–100		0,02–0,05	0,05–0,10
K.2.2	100		0,007–0,03	0,03–0,05	0,05–0,10	80–100		0,02–0,05	0,05–0,10
K.3.1	130		0,01–0,04	0,04–0,06	0,08–0,15	80–100		0,015–0,05	0,05–0,08
K.3.2	100		0,007–0,03	0,03–0,05	0,05–0,10	80–100		0,015–0,03	0,03–0,08
N.1.1	400		0,03–0,06	0,08–0,12	0,14–0,20	100–400		0,04–0,09	0,08–0,15
N.1.2	400		0,03–0,06	0,08–0,12	0,14–0,20	100–400		0,04–0,09	0,08–0,15
N.2.1	300		0,03–0,06	0,08–0,12	0,14–0,20	100–400		0,04–0,09	0,08–0,15
N.2.2	300		0,03–0,06	0,08–0,12	0,14–0,20	100–400		0,04–0,09	0,08–0,15
N.2.3	200		0,03–0,06	0,08–0,12	0,14–0,20	100–250		0,04–0,09	0,08–0,15
N.3.1	160		0,03–0,06	0,08–0,12	0,14–0,20	100–400		0,04–0,09	0,08–0,15
N.3.2	160		0,03–0,06	0,08–0,12	0,14–0,20	100–400		0,04–0,09	0,08–0,15
N.3.3	160		0,03–0,06	0,08–0,12	0,14–0,20	100–400		0,04–0,09	0,08–0,15
N.4.1	300		0,03–0,06	0,08–0,12	0,14–0,20	100–400		0,04–0,09	0,08–0,15
S.1.1	80		0,008–0,03	0,03–0,05	0,05–0,10	40–100		0,01–0,04	0,04–0,07
S.1.2	60		0,006–0,02	0,02–0,04	0,04–0,06				
S.2.1	40		0,006–0,02	0,02–0,04	0,04–0,06				
S.2.2	40		0,006–0,02	0,02–0,04	0,04–0,06				
S.2.3	40		0,006–0,02	0,02–0,04	0,04–0,06				
S.3.1	100		0,01–0,03	0,03–0,05	0,06–0,12	40–100		0,01–0,04	0,04–0,07
S.3.2	80		0,006–0,02	0,02–0,04	0,04–0,06				
S.3.3	60		0,006–0,02	0,02–0,04	0,04–0,06				
H.1.1	50	0,003–0,006		0,008–0,012	0,014–0,02				
H.1.2	40			0,006–0,01	0,01–0,015				
H.1.3									
H.1.4									
H.2.1	60			0,006–0,01	0,01–0,015				
H.3.1	40			0,006–0,01	0,01–0,015				
O.1.1	100		0,02–0,06	0,06–0,10	0,12–0,20	100–400		0,03–0,08	0,08–0,15
O.1.2	100		0,02–0,06	0,06–0,10	0,12–0,20	100–400		0,03–0,08	0,08–0,15
O.2.1	80		0,01–0,04	0,04–0,06	0,08–0,15	50–80		0,03–0,08	0,08–0,15
O.2.2	80		0,01–0,04	0,04–0,06	0,08–0,15	50–80		0,03–0,08	0,08–0,15
O.3.1	200		0,01–0,04	0,04–0,06	0,08–0,15				



Parametry skrawania są zdecydowanie zależne od warunków zewnętrznych, na przykład stabilności mocowania narzędzi i przedmiotu obrabianego, materiału i typu obrabiarki! Podane wartości prezentują potencjalne parametry skrawania, które należy skorygować o ok. ±20% w zależności od warunków zastosowania narzędzia!

Parametry skrawania

Indeks	50 802 ..., 50 803 ...					50 806 ..., 50 807 ...					50 804 ...	
	SGF	Ti600 – Frez trzpieniowy cyrkulacyjny do gwintowania VHM				SFSE	AlCrN – Performance HPC VHM			SFSE Micro	Ti602 VHM	
		Ø 1–2	Ø 3–5	Ø 6–8	Ø 9–12		Ø 3–5	Ø 6–10	Ø 10–13		Ø 0,7–2,1	
	v _c (m/min)	f _z (mm/ząb)				v _c (m/min)	f _z (mm/ząb)			v _c (m/min)	f _z (mm/ząb)	
P.1.1	110	0,05	0,09	0,14	0,16	100–140	0,015–0,03	0,04–0,06	0,06–0,10	20–40	0,01–0,02	
P.1.2	110	0,05	0,09	0,14	0,16	100–120	0,015–0,03	0,04–0,06	0,06–0,10	20–40	0,01–0,02	
P.1.3	110	0,05	0,09	0,14	0,16	80–100	0,015–0,02	0,03–0,05	0,03–0,07	20–40	0,01–0,02	
P.1.4	110	0,05	0,09	0,14	0,16	80–100	0,015–0,02	0,02–0,04	0,03–0,05	20–40	0,01–0,02	
P.1.5	110	0,05	0,09	0,14	0,16	80–100	0,015–0,02	0,02–0,03	0,03–0,04	20–40	0,01–0,02	
P.2.1	80	0,04	0,08	0,12	0,14	100–120	0,015–0,03	0,04–0,06	0,06–0,10	20–40	0,01–0,02	
P.2.2	80	0,04	0,08	0,12	0,14	80–100	0,015–0,03	0,02–0,05	0,03–0,07	20–40	0,01–0,02	
P.2.3	80	0,04	0,08	0,12	0,14	80–100	0,015–0,02	0,02–0,03	0,03–0,04	20–40	0,01–0,02	
P.2.4	80	0,04	0,08	0,12	0,14	80–100	0,015–0,02	0,02–0,03	0,03–0,04	20–40	0,01–0,02	
P.3.1	60	0,04	0,08	0,12	0,14	100–120	0,015–0,03	0,04–0,06	0,06–0,10	20–40	0,01–0,02	
P.3.2	60	0,04	0,08	0,12	0,14	80–100	0,015–0,02	0,02–0,03	0,03–0,04	20–40	0,01–0,02	
P.3.3	60	0,04	0,08	0,12	0,14	80–100	0,015–0,02	0,02–0,03	0,03–0,04	20–40	0,01–0,02	
P.4.1	60	0,04	0,08	0,12	0,14	60–80	0,015–0,03	0,04–0,06	0,06–0,10	20–40	0,01–0,02	
P.4.2	80	0,04	0,08	0,12	0,14	60–80	0,015–0,03	0,04–0,06	0,06–0,10	20–40	0,01–0,02	
M.1.1	80	0,04	0,05	0,07	0,10	60–80	0,015–0,03	0,04–0,06	0,06–0,10	20–30	0,01–0,02	
M.2.1	80	0,04	0,05	0,07	0,10	60–80	0,015–0,03	0,04–0,06	0,06–0,10	20–30	0,01–0,02	
M.3.1	80	0,04	0,05	0,07	0,10	60–80	0,015–0,03	0,04–0,06	0,06–0,10	20–30	0,01–0,02	
K.1.1	50	0,05	0,09	0,14	0,16	100–120	0,02–0,04	0,04–0,08	0,06–0,10			
K.1.2	50	0,05	0,09	0,14	0,16	100–120	0,02–0,04	0,04–0,08	0,06–0,10			
K.2.1	50	0,05	0,09	0,14	0,16	100–120	0,02–0,04	0,04–0,08	0,06–0,10			
K.2.2	50	0,05	0,09	0,14	0,16	80–100	0,02–0,04	0,04–0,08	0,06–0,10			
K.3.1	50	0,05	0,09	0,14	0,16	80–100	0,02–0,04	0,04–0,08	0,06–0,08			
K.3.2	50	0,05	0,09	0,14	0,16	80–100	0,02–0,04	0,04–0,08	0,06–0,08			
N.1.1	130	0,05	0,09	0,14	0,16					30–50	0,02–0,03	
N.1.2	130	0,05	0,09	0,14	0,16					30–50	0,02–0,03	
N.2.1	120	0,04	0,05	0,07	0,10					30–50	0,02–0,03	
N.2.2	100	0,04	0,05	0,07	0,10					30–50	0,02–0,03	
N.2.3	100	0,04	0,05	0,07	0,10					30–50	0,02–0,03	
N.3.1	130	0,05	0,09	0,14	0,16					30–50	0,02–0,03	
N.3.2	130	0,05	0,09	0,14	0,16					30–50	0,02–0,03	
N.3.3	130	0,05	0,09	0,14	0,16					30–50	0,02–0,03	
N.4.1	110	0,04	0,05	0,07	0,10					30–50	0,02–0,03	
S.1.1	30	0,03	0,04	0,06	0,07					20–30	0,01–0,02	
S.1.2	30	0,03	0,04	0,06	0,07					20–30	0,01–0,02	
S.2.1	30	0,03	0,04	0,06	0,07					20–30	0,01–0,02	
S.2.2	30	0,03	0,04	0,06	0,07					20–30	0,01–0,015	
S.2.3	30	0,03	0,04	0,06	0,07					20–30	0,01–0,015	
S.3.1	30	0,03	0,04	0,06	0,07	60–80	0,015–0,02	0,02–0,03	0,03–0,04	20–30	0,01–0,02	
S.3.2	30	0,03	0,04	0,06	0,07	60–80	0,01–0,015	0,015–0,02	0,025–0,035	20–30	0,01–0,015	
S.3.3	30	0,03	0,04	0,06	0,07					20–30	0,01–0,015	
H.1.1										20–30	0,01–0,015	
H.1.2										20–30	0,01–0,015	
H.1.3												
H.1.4												
H.2.1												
H.3.1												
O.1.1	150	0,06	0,12	0,19	0,19							
O.1.2	150	0,06	0,12	0,19	0,19							
O.2.1	150	0,06	0,12	0,19	0,19							
O.2.2	150	0,06	0,12	0,19	0,19							
O.3.1	100	0,05	0,09	0,14	0,14							



Parametry skrawania są zdecydowanie zależne od warunków zewnętrznych, na przykład stabilności mocowania narzędzi i przedmiotu obrabianego, materiału i typu obrabiarki! Podane wartości prezentują potencjalne parametry skrawania, które należy skorygować o ok. ±20% w zależności od warunków zastosowania narzędzia!

Parametry skrawania

Indeks	50 890 ..., 50 891 ..., 50 892 ..., 50 896 ..., 50 897 ...		50 890 ..., 50 891 ..., 50 895 ...		50 863 ..., 50 864 ... / 50 885 ..., 50 887 ..., 50 888 ..., 50 889 ..., 50 894 ...		50 860 ..., 50 861 ..., 50 867 ..., 50 868 ... / 50 870 ...				
	MWN	bez powłoki VHM	MWN	TiAIN VHM	GZD	GZG	Ti500 VHM		EAW	EWM	
	v _c (m/min)	f _z (mm/ząb)	v _c (m/min)	f _z (mm/ząb)			Ø 12–17	Ø 20–26	v _c (m/min)	f _z (mm/ząb)	
P.1.1	85	0,10	170	0,10	220		0,10–0,30	0,05–0,30	280	0,20	0,20
P.1.2	75	0,10	150	0,10	220		0,10–0,30	0,05–0,30	240	0,20	0,20
P.1.3	65	0,10	130	0,10	190		0,10–0,30	0,05–0,30	200	0,20	0,20
P.1.4	65	0,07	130	0,07	160		0,10–0,30	0,05–0,30	200	0,15	0,15
P.1.5	60	0,07	120	0,07	160		0,10–0,30	0,05–0,30	180	0,15	0,15
P.2.1	70	0,10	140	0,10	150		0,10–0,30	0,05–0,30	220	0,20	0,20
P.2.2	65	0,07	130	0,07	120		0,10–0,30	0,05–0,30	200	0,15	0,15
P.2.3	60	0,07	120	0,07	100		0,10–0,30	0,05–0,30	180	0,15	0,15
P.2.4	45	0,06	90	0,06	90		0,10–0,30	0,05–0,30	150	0,12	0,12
P.3.1	45	0,10	90	0,10	100		0,10–0,20	0,05–0,20	150	0,20	0,20
P.3.2	40	0,07	80	0,07	90		0,10–0,20	0,05–0,20	130	0,10	0,10
P.3.3	35	0,06	70	0,06	80		0,10–0,20	0,05–0,20	110	0,10	0,10
P.4.1	45	0,10	90	0,10	70		0,10–0,20	0,05–0,20	150	0,20	0,20
P.4.2	40	0,10	80	0,10	60		0,10–0,20	0,05–0,20	130	0,20	0,20
M.1.1	40	0,06	80	0,06	130		0,10–0,30	0,05–0,30	130	0,10	0,10
M.2.1	30	0,05	60	0,05	120		0,10–0,30	0,05–0,30	90	0,08	0,08
M.3.1	30	0,05	60	0,05	120		0,10–0,30	0,05–0,30	90	0,08	0,08
K.1.1	85	0,12	170	0,12	140		0,10–0,30	0,05–0,30	280	0,25	0,25
K.1.2	75	0,12	150	0,12	100		0,10–0,30	0,05–0,30	240	0,25	0,25
K.2.1	75	0,07	150	0,07	140		0,10–0,30	0,05–0,30	240	0,15	0,15
K.2.2	65	0,07	130	0,07	120		0,10–0,30	0,05–0,30	200	0,15	0,15
K.3.1	70	0,10	140	0,10	140		0,10–0,30	0,05–0,30	220	0,20	0,20
K.3.2	60	0,10	120	0,10	100		0,10–0,30	0,05–0,30	190	0,20	0,20
N.1.1	120	0,15	240	0,15	700		0,10–0,40	0,05–0,40	390	0,30	0,30
N.1.2	105	0,12	210	0,12	400		0,10–0,40	0,05–0,40	330	0,25	0,25
N.2.1	75	0,12	150	0,12	400		0,10–0,40	0,05–0,40	240	0,25	0,25
N.2.2	75	0,12	150	0,12	300		0,10–0,40	0,05–0,40	240	0,25	0,25
N.2.3	70	0,12	140	0,12	200		0,10–0,40	0,05–0,40	220	0,25	0,25
N.3.1	105	0,15	210	0,15	160		0,10–0,40	0,05–0,40	330	0,30	0,30
N.3.2	105	0,15	210	0,15	160		0,10–0,40	0,05–0,40	330	0,30	0,30
N.3.3	75	0,15	150	0,15	160		0,10–0,40	0,05–0,40	240	0,30	0,30
N.4.1	85	0,15	170	0,15	160		0,10–0,40	0,05–0,40	280	0,30	0,30
S.1.1									110	0,10	0,10
S.1.2									90	0,07	0,07
S.2.1									70	0,05	0,05
S.2.2									70	0,05	0,05
S.2.3									70	0,05	0,05
S.3.1									130	0,10	0,10
S.3.2									90	0,07	0,07
S.3.3									70	0,05	0,05
H.1.1									80	0,05	0,05
H.1.2									60	0,04	0,04
H.1.3											
H.1.4											
H.2.1									80	0,05	0,05
H.3.1									60	0,04	0,04
O.1.1	140	0,16									
O.1.2	140	0,16									
O.2.1	75	0,07									
O.2.2	75	0,07									
O.3.1			130	0,07					200	0,14	0,14



Parametry skrawania są zdecydowanie zależne od warunków zewnętrznych, na przykład stabilności mocowania narzędzi i przedmiotu obrabianego, materiału i typu obrabiarki! Podane wartości prezentują potencjalne parametry skrawania, które należy skorygować o ok. ±20% w zależności od warunków zastosowania narzędzia!

Parametry skrawania

Indeks	50 872 ..., 50 875 ..., 50 876 ..., 50 879 ..., 50 880 ..., 50 881 ..., 50 882 ..., 50 883 ..., 50 884 ..., 50 886 ...		51 800 ...	50 851 ..., 50 852 ..., 50 853 ..., 50 855 ..., 50 857 ..., 50 858 ..., 50 859 ...	
	Polygon		Przecinanie	System 300	
	v _c (m/min)	f _z (mm/ząb)	f _z (mm/ząb)	v _c (m/min)	f _z (mm/ząb)
P.1.1	220	0,05–0,25	0,03–0,10	220	0,05–0,15
P.1.2	220	0,05–0,25	0,03–0,10	220	0,05–0,15
P.1.3	190	0,05–0,25	0,03–0,10	190	0,05–0,15
P.1.4	160	0,05–0,25	0,03–0,09	160	0,05–0,15
P.1.5	160	0,05–0,25	0,03–0,09	160	0,05–0,15
P.2.1	150	0,05–0,25	0,03–0,10	150	0,05–0,15
P.2.2	120	0,05–0,25	0,03–0,09	120	0,05–0,15
P.2.3	100	0,05–0,25	0,03–0,09	100	0,05–0,15
P.2.4	90	0,05–0,25	0,03–0,09	90	0,05–0,15
P.3.1	100	0,05–0,20	0,03–0,10	100	0,05–0,12
P.3.2	90	0,05–0,20	0,03–0,08	90	0,05–0,12
P.3.3	80	0,05–0,20	0,03–0,08	80	0,05–0,12
P.4.1	70	0,05–0,20	0,03–0,08	70	0,05–0,12
P.4.2	60	0,05–0,20	0,03–0,08	60	0,05–0,12
M.1.1	130	0,05–0,25	0,03–0,08	130	0,05–0,15
M.2.1	120	0,05–0,25	0,03–0,08	120	0,05–0,15
M.3.1	120	0,05–0,25	0,03–0,08	120	0,05–0,15
K.1.1	140	0,05–0,25	0,03–0,11	140	0,05–0,15
K.1.2	100	0,05–0,25	0,03–0,10	100	0,05–0,15
K.2.1	140	0,05–0,25	0,03–0,11	140	0,05–0,15
K.2.2	120	0,05–0,25	0,03–0,10	120	0,05–0,15
K.3.1	140	0,05–0,25	0,03–0,11	140	0,05–0,15
K.3.2	100	0,05–0,25	0,03–0,10	100	0,05–0,15
N.1.1	700	0,15–0,40	0,04–0,15	700	0,10–0,25
N.1.2	400	0,15–0,40	0,04–0,15	400	0,10–0,25
N.2.1	400	0,15–0,40	0,04–0,15	400	0,10–0,25
N.2.2	300	0,15–0,40	0,04–0,15	300	0,10–0,25
N.2.3	200	0,15–0,40	0,04–0,15	200	0,10–0,25
N.3.1	160	0,15–0,40	0,04–0,15	160	0,10–0,25
N.3.2	160	0,15–0,40	0,04–0,15	160	0,10–0,25
N.3.3	160	0,15–0,40	0,04–0,15	160	0,10–0,25
N.4.1	160	0,15–0,40	0,04–0,15	160	0,10–0,25
S.1.1	100	0,01–0,15	0,01–0,11	100	0,01–0,12
S.1.2	80	0,01–0,15	0,01–0,11	80	0,01–0,12
S.2.1	60	0,01–0,15	0,01–0,11	60	0,01–0,12
S.2.2	40	0,01–0,15	0,01–0,11	40	0,01–0,12
S.2.3	40	0,01–0,15	0,01–0,11	40	0,01–0,12
S.3.1	100	0,01–0,15	0,01–0,11	100	0,01–0,12
S.3.2	80	0,01–0,15	0,01–0,11	80	0,01–0,12
S.3.3	60	0,01–0,15	0,01–0,11	60	0,01–0,12
H.1.1	60	0,01–0,10	0,01–0,06	60	0,01–0,10
H.1.2	50	0,01–0,10	0,01–0,06	50	0,01–0,10
H.1.3	40	0,01–0,10	0,01–0,06	40	0,01–0,10
H.1.4	30	0,01–0,10	0,01–0,06	30	0,01–0,10
H.2.1	60	0,01–0,10	0,01–0,06	60	0,01–0,10
H.3.1	50	0,01–0,10	0,01–0,06	50	0,01–0,10
O.1.1	180	0,05–0,25	0,04–0,15	180	0,05–0,15
O.1.2	220	0,05–0,25	0,04–0,15	220	0,05–0,15
O.2.1	120	0,05–0,25	0,04–0,15	120	0,05–0,15
O.2.2	120	0,05–0,25	0,04–0,15	120	0,05–0,15
O.3.1	800	0,05–0,25	0,04–0,15	800	0,05–0,15



Parametry skrawania są zdecydowanie zależne od warunków zewnętrznych, na przykład stabilności mocowania narzędzi i przedmiotu obrabianego, materiału i typu obrabiarki! Podane wartości prezentują potencjalne parametry skrawania, które należy skorygować o ok. ±20% w zależności od warunków zastosowania narzędzia!

Parametry skrawania

Indeks	53 006 ..., 53 007 ..., 53 008 ..., 53 009 ..., 53 010 ..., 53 011 ..., 53 012 ..., 53 013 ..., 53 015 ..., 53 016 ..., 53 017 ...				53 050 ..., 53 051 ..., 53 052 ..., 53 053 ...	
	Mini Mill	Otwór (frezowanie cyrkulacyjne)	Gwintowanie (frezowanie gwintów)	Przecinanie (Przecinanie)	Micro Mill	v _c (m/min)
		v _c (m/min)	f _z (mm/ząb)			
P.1.1	120 (80–200)	0,03–0,10	0,05–0,20	0,015–0,05	70 (40–120)	0,01–0,05
P.1.2	110 (70–190)	0,03–0,10	0,05–0,20	0,015–0,05	60 (40–110)	0,01–0,05
P.1.3	90 (60–150)	0,03–0,10	0,05–0,20	0,015–0,05	50 (30–80)	0,01–0,05
P.1.4	90 (60–150)	0,03–0,08	0,05–0,18	0,015–0,04	50 (30–80)	0,01–0,05
P.1.5	70 (50–120)	0,03–0,08	0,05–0,18	0,015–0,04	40 (30–70)	0,01–0,05
P.2.1	90 (60–150)	0,03–0,10	0,05–0,20	0,015–0,05	50 (30–80)	0,01–0,05
P.2.2	70 (50–120)	0,03–0,08	0,05–0,18	0,015–0,04	40 (30–70)	0,01–0,05
P.2.3	60 (40–110)	0,02–0,07	0,05–0,16	0,015–0,035	40 (20–70)	0,01–0,05
P.2.4	60 (40–100)	0,03–0,07	0,05–0,16	0,015–0,035	30 (20–60)	0,01–0,04
P.3.1	60 (40–100)	0,03–0,10	0,05–0,20	0,015–0,05	30 (20–60)	0,01–0,05
P.3.2	50 (30–80)	0,02–0,07	0,05–0,16	0,015–0,035	30 (20–50)	0,01–0,04
P.3.3	30 (20–60)	0,02–0,07	0,05–0,16	0,015–0,035	20 (10–40)	0,005–0,03
P.4.1	80 (50–130)	0,03–0,08	0,05–0,18	0,015–0,04	40 (30–70)	0,01–0,05
P.4.2	60 (40–110)	0,02–0,07	0,05–0,16	0,015–0,035	40 (20–70)	0,01–0,05
M.1.1	90 (60–150)	0,02–0,07	0,05–0,16	0,015–0,035	50 (30–80)	0,01–0,03
M.2.1	60 (40–110)	0,02–0,07	0,05–0,16	0,015–0,035	40 (20–70)	0,01–0,03
M.3.1	50 (30–90)	0,02–0,07	0,05–0,16	0,015–0,035	30 (20–50)	0,01–0,03
K.1.1	110 (70–190)	0,03–0,10	0,05–0,20	0,015–0,05	60 (40–110)	0,008–0,06
K.1.2	80 (50–140)	0,03–0,10	0,05–0,20	0,015–0,05	50 (30–80)	0,008–0,06
K.2.1	70 (50–120)	0,03–0,10	0,05–0,20	0,015–0,05	40 (30–70)	0,008–0,06
K.2.2	60 (40–100)	0,03–0,10	0,05–0,20	0,015–0,05	30 (20–60)	0,008–0,06
K.3.1	110 (70–190)	0,03–0,10	0,05–0,20	0,015–0,05	60 (40–110)	0,008–0,06
K.3.2	90 (60–160)	0,03–0,10	0,05–0,20	0,015–0,05	50 (30–90)	0,008–0,06
N.1.1	230 (150–390)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,075	150 (90–260)	0,01–0,06
N.1.2	220 (140–370)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,075	140 (90–240)	0,01–0,06
N.2.1	190 (120–320)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,075	120 (70–210)	0,01–0,06
N.2.2	160 (110–270)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,075	100 (60–180)	0,01–0,06
N.2.3	90 (60–160)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,075	60 (40–110)	0,01–0,06
N.3.1	170 (110–280)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,075	110 (70–180)	0,01–0,06
N.3.2	140 (90–240)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,075	80 (50–150)	0,01–0,06
N.3.3	120 (80–210)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,075	80 (50–140)	0,01–0,06
N.4.1	170 (110–280)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,075	70 (40–120)	0,01–0,06
S.1.1	60 (40–100)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,075	30 (20–50)	0,01–0,06
S.1.2	40 (30–70)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,075	20 (10–30)	0,01–0,06
S.2.1	60 (40–100)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,075	30 (20–50)	0,01–0,06
S.2.2	50 (30–80)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,075	20 (10–40)	0,01–0,06
S.2.3	30 (20–60)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,075	20 (10–30)	0,01–0,06
S.3.1	60 (40–100)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,075	20 (10–40)	0,01–0,06
S.3.2	30 (20–60)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,075	20 (10–30)	0,01–0,06
S.3.3	30 (20–50)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,075	10 (10–20)	0,01–0,06
H.1.1	50 (30–90)	0,02–0,06	0,04–0,14	0,02–0,037	20 (10–40)	0,005–0,03
H.1.2						
H.1.3						
H.1.4						
H.2.1						
H.3.1	40 (30–70)	0,02–0,10		0,015–0,05	20 (10–40)	0,005–0,03
O.1.1	180 (120–310)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,037	80 (50–130)	0,02–0,09
O.1.2	170 (110–280)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,037	70 (40–120)	0,02–0,09
O.2.1	140 (90–230)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,037	50 (30–100)	0,02–0,09
O.2.2	100 (70–170)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,037	40 (30–70)	0,02–0,09
O.3.1	140 (90–230)	0,005–0,05	0,06–0,25	0,0025–0,025	60 (40–110)	0,02–0,09



Dane dotyczące cięcia zależą w dużym stopniu od warunków zewnętrznych, materiału i typu maszyny. Podane wartości są wartościami możliwymi, które muszą być zwiększone lub zmniejszone w zależności od warunków obróbki.

Sposób frezowania

Frezowanie współbieżne


Właściwości:

① Kierunek obrotów narzędzia „prawy”


② Ruch narzędzia przeciwne do wskazówek zegara

③ Skok „w górę”

► Gwint prawy



Przy frezowaniu współbieżnym grubość wióra przy wyjściu z obrabianego przedmiotu wynosi zawsze 0 ($h = 0$)



Frezowanie przeciwbieżne


Właściwości:

① Kierunek obrotów narzędzia „prawy”


② Ruch narzędzia zgodny ze wskazówkami zegara

③ Skok „w dół”


► Gwint prawy



Przy frezowaniu przeciwbieżnym grubość wióra jest przy wychodzeniu z przedmiotu obrabianego zawsze maksymalna ($h = \max$)



Obliczanie posuwu



D_w = Średnica efektywna w mm

n = Liczba obrotów w min^{-1}


f_z = Posuw na ząb w mm

z = Liczba zębów w narzędziu (promieniowo)

D = Średnica znamionowa gwintu = średnica konturu zewn. w mm


D_m = Średnica w środkowym punkcie ruchu ($D - D_w$) w mm

① Posuw konturowy v_f



$$v_f = n \times f_z \times z \text{ mm/min.}$$

② Posuw w środkowym punkcie ruchu v_{fm}



$$v_{fm} = \frac{v_f \times (D - D_w)}{D} \text{ mm/min.}$$

Rady dla użytkownika

① Przy frezowaniu gwintów występują dwie różne możliwości zaprogramowania posuwu narzędzia.

Pierwszy sposób wg konturu, a drugi wg środka narzędzia.

Ażeby ustalić z jakim programowanym posuwem pracuje maszyna, są dwie możliwości:

- ▲ program do frezowania gwintów wprowadzić do sterowania maszyny
- ▲ zaprogramować bezpieczny odstęp od materiału (zasymulować proces grawitowania)
- ▲ uruchomić program i zmierzyć wymagane czasy obróbki
- ▲ empiryczny czas porównać z teoretycznym, który został wyliczony

Jeżeli oczekiwany czas jest dłuższy niż wyliczony, wówczas posuw powinien być zadany względem centrum narzędzia.
Jeżeli ten czas jest krótszy niż wyliczony wówczas posuw ustalamy wg konturu.

Wyliczenie parametrów dla frezów do gwintowania

$$n = \frac{v_c \times 1000}{d \times \pi}$$

$$v_c = \frac{d \times \pi \times n}{1000}$$

$$v_f = f_z \times z \times n$$

$$n = \frac{v_f}{f_z \times z}$$

$$f_z = \frac{v_f}{z \times n}$$

Frezowanie – profil zewnętrzny

$$v_{fm} = \frac{v_f \times (D + d)}{D}$$

$$v_f = \frac{D \times v_{fm}}{(D + d)}$$

Frezowanie – profil wewnętrzny

$$v_{fm} = \frac{v_f \times (D - d)}{D}$$

$$v_f = \frac{D \times v_{fm}}{(D - d)}$$

Wejście prostoliniowe

$$U_{wej} = 0,25 \times v_{fm}$$

n obr./min. = prędkość obrotowa wrzeciona
 v_c m/min. = prędkość skrawania
 d mm = średnica freza
 D mm = średnica gwintu
 v_f mm/min. = efektywna prędkość posuwu

Wejście po kole

$$U_{wej} = v_{fm}$$

v_{fm} mm/min. = posuw w centrum
 U_{wej} mm/min. = zaprogramowany posuw wejścia
 f_z mm = posuw na ząb
 z sztuka = ilość ostrzy skrawających freza

Współczynniki korekcji dla frezów do gwintów wewnętrznych

Wymiar średnicy roboczej freza do gwintowania, który wprowadzany jest do obrabiarki oblicza się następująco

połowa nominalnej średnicy freza – 0,05 x skok p

Przykład:

M30x3

Ø freza:

20 mm

$$\frac{\varnothing 20}{2} - (0,05 \times 3) = \underline{9,85 \text{ mm}}$$

Do systemu sterowania należy wprowadzić wartość 9,85 mm.

Powłoki

AICrN

- ▲ Wysokowydajna powłoka wielowarstwowa AlCrN
- ▲ max. temperatura aplikacji > 1100 °C

Ti 500

- ▲ powłoka TiAlN
- ▲ maksymalna temperatura zastosowania: 500 °C

CWX 500

- ▲ węgiel spiekany, z powłoką TiAlN
- ▲ uniwersalny gatunek węglika spiekanej do obróbki prawie wszystkich materiałów

Ti 600

- ▲ powłoka TiAlN Multilayer
- ▲ maksymalna temperatura zastosowania: 650 °C

TiAlN

- ▲ powłoka TiAlN Multilayer
- ▲ maksymalna temperatura zastosowania: 900 °C

Ti 601

- ▲ powłoka TiAlN Multilayer o wysokiej wydajności
- ▲ maksymalna temperatura zastosowania: 900 °C

TiCN

- ▲ powłoka TiCN Multilayer
- ▲ maksymalna temperatura zastosowania: 450 °C

Ti 602

- ▲ powłoka TiCN Multilayer
- ▲ maksymalna temperatura zastosowania: 400 °C

TiN

- ▲ powłoka TiN
- ▲ maksymalna temperatura zastosowania: 450 °C