

## Nové produkty pre trieskové obrábanie

### NEW Polygon – rozšírenie systému



#### Frézovacia doštička pre delenie materiálu

- ▲ Spoľahlivé drážkovanie a delenie materiálu s hĺbkou zápicu do 11,5 mm v takmer všetkých materiáloch
- ▲ Maximálna životnosť a optimálna procesná bezpečnosť
- ▲ Najrôznejšie priemery so šírkou drážky 1,5 mm k dispozícii na sklede

→ Strana 15



#### Závitorezné doštičky – Čiastkový profil

- ▲ Rozšírenie stávajúceho programu 50 882 o stúpanie závitu 3,5–6 mm

→ Strana 16

### NEW MiniMill XL – viacúčelvý system pre frézovanie



Frézovacia doštička  
Základný držiak

→ Strana 28  
→ Strana 33

- ▲ Rozšírenie osvedčeného frézovacieho systému MiniMill Ø 37 mm o Ø 50 mm
- ▲ Spoľahlivé drážkovanie a delenie materiálu s hĺbkou zápicu do 16,5 mm v takmer všetkých materiáloch
- ▲ Prevedenie so striedavým ozubením pre podstatne efektívnejšie samočistenie a nižšie nebezpečenstvo vzpriečenia triesok
- ▲ Najrôznejšie šírky drážky a držiaky k dispozícii na sklede

### NEW Stopkové závitové frézy typ SFSE



→ Strana 63–66

- ▲ Stopková závitová fréza so zahlbovacou fazetkou
- ▲ Univerzálné použitie pre takmer všetky materiály ponúkané na trhu
- ▲ Nástroj 2 v 1: frézovanie závitov a zahlbovanie pomocou jedného nástroja
- ▲ Maximálna spoľahlivosť a procesná bezpečnosť
- ▲ Vynikajúci pomer cena/výkon

### NEW Stopkové závitové frézy typ SGF



→ Strana 71+72

- ▲ Stopková závitová fréza bez zahlbovacej fazetky
- ▲ Univerzálné použitie pre takmer všetky materiály ponúkané na trhu
- ▲ Maximálna spoľahlivosť a procesná bezpečnosť
- ▲ Vynikajúci pomer cena/výkon


### NEW Stopkové závitové frézy – typ HR



→ Strana 60

- ▲ Jednoradová stopková závitová fréza s možnosťou univerzálnego použitia, avšak predovšetkým so zameraním na obrábanie tvrdých materiálov
- ▲ Vynikajúce riešenie pre prípad pôsobenia vysokých radiálnych sil počas obrábania → absolútne valcový, tvarovo a rozmerovo presný závit najvyššej kvality





1 HSS vrtáky

2 TK vrtáky

3 Vrtáky s vymeniteľnými  
doštičkami

4 Výstružníky a záhlbníky

5 Nástroje na vyvrtávanie

6 Závitníky

7 Frézovanie závitov  
a cirkulárne frézovanie

8 Sústruženie závitov

9 Sústružnícke nože  
s vymeniteľnými doštičkami

10 Multifunkčné nástroje –  
EcoCut a FreeTurn

11 Nástroje na zapichovanie  
a upichovanie

12 UltraMini obrábanie + MiniCut

13 HSS frézy

14 TK frézy

15 Frézy s vymeniteľnými  
doštičkami

16 Nástrojové držiaky  
a príslušenstvo

17 Upínanie obrobkov

18 Príklady materiálov  
a register obj. čísel

Vŕtanie

Závitovanie

Sústruženie

Frézovanie

Technológia upinania

## Obsah

Vysvetlenie symbolov	4
Typy nástrojov	5
Prehľad cirkulárnych a závitových fréz	5
Typy závitov	6
Metodický postup	6+7
Toolfinder	8+9
Produktová paleta	10-76

### Technické informácie

Rezné parametre	77-83
Metóda frézovania (súčasné a nesúčasné)	84
Výpočet posunu	84
Výpočet rezných dát pre frézovanie závitov	85
Povlaky	85

### WNT \ Performance

Kvalitné prémiové nástroje pre maximálny výkon.

Kvalitné prémiové nástroje z produktového radu

**WNT Performance** sa koncipovali pre špeciálne

priípady použitia a vyznačujú sa zvlášť vysokým výkonom.

Ak v rámci vlastnej výroby kladiete vysoké nároky na procesný výkon a chcete dosiahnuť optimálnych výsledkov, potom Vám odporúčame prémiové nástroje z tohto produktového radu.

### WNT \ Standard

Kvalitné nástroje pre štandardné použitie.

Kvalitné nástroje z produktového radu **WNT Standard** sú vysoko kvalitné, výkonné a spoľahlivé a tešia sa veľkej dôvere našich zákazníkov pôsobiacich po celom svete. Nástroje z tohto produktového radu sú v celom rade štandardných aplikácií prvou voľbou a garantujú Vám optimálne pracovné výsledky.

## Vysvetlenie symbolov

### Varianta

	Diera nie je nutná
	Stredové vnútorné chladenie
	Radiálne vnútorné chladenie
	Privádzanie chladiaceho média podľa volby cez nákrúžok alebo stredom
	Lavorezný

### Stopka

	Hladká valcová stopka
	Valcová stopka s bočnou upínacou plôškou „Weldon“

● = Hlavné použitie

○ = Vedľajšie použitie



### Závit / vrcholový uhol

	Vysvetlivky k typom závitov nájdete na → strane 6.
	Vrcholový uhol 60°

### Použitie

	Zápichy pre poistné krúžky
	Frézovanie drážok s plným rádiusom
	Frézovanie drážok
	Delenie
	Zrážanie hrán a odihľovanie
	Vnútorný závit – pravý/lavý
	Vonkajší závit – pravý/lavý
	Vnútorný/vonkajší závit – pravý/lavý

## Typy nástrojov

<b>System 300</b>	Cirkulárne stopkové frézy s TK frézovacími doštičkami	<b>BGF</b>	Monolitné TK závrtná závitová fréza
<b>Polygon</b>	Cirkulárna stopková fréza s TK vymeniteľnou doštičkou (polygonálne lôžko doštičky)	<b>Micro Mill</b>	Monolitné TK cirkulárne stopkové závitové frézy
<b>Mini Mill</b>	Cirkulárna stopková fréza s TK vymeniteľnou doštičkou (so zámkovým ružicovým ozubením)	<b>ZBGF</b>	Monolitné TK cirkulárna závrtná závitová fréza
<b>MWN</b>	Viaczubá závitová fréza s TK vymeniteľnými doštičkami (rovné lôžko doštičky) a upínacou stopkou Weldon	<b>SGF</b>	Monolitné TK závitové frézy
<b>GZD</b>	Viaczubá závitová fréza s TK vymeniteľnými doštičkami (šikmé lôžko doštičky) a upínacou stopkou Weldon	<b>SFSE</b>	Monolitné TK závitové frézy s fazetkou na zahĺbenie
<b>GZG</b>	Viaczubá závitová fréza s TK vymeniteľnými doštičkami (rovné lôžko doštičky) a upínacou stopkou Weldon	<b>SFSE Micro</b>	Monolitné TK závitová fréza pre miniatúrny závit
<b>EAW</b>	Jednoradová závitová fréza s TK vymeniteľnou doštičkou a plochou Weldon	<b>HR</b>	Jednoradová stopková závitová fréza
<b>EWM</b>	Jednoradová závitová fréza s TK vymeniteľnou doštičkou a SK upínačom		

## Prehľad cirkulárnych a závitových fréz

### Modulárne nástroje na cirkulárne frézovanie s TK vymeniteľnými doštičkami (ModuSet)

- ▲ rôzne TK doštičky, v závislosti na aplikácii
- ▲ rôzne držiaky, v závislosti od vyloženia
- ▲ rovnaká závitová doštička pre rôzne stúpanie a priemery
- ▲ maximálna flexibilita a stabilita
- ▲ popri cirkulárneho frézovania závitov je možné realizovať aj ďalšie operácie s využitím cirkulárneho a lineárneho frézovania



1. voľba pre malé série a veľké závity


### Závitové frézy s TK vymeniteľnými doštičkami (ModuThread)

- ▲ výmena doštičky v závislosti od typu závitu
- ▲ rovnaká závitová doštička pre rôzne priemery



### TK závitové frézy (MonoThread)

- ▲ krátke obrábacie časy, ideálne pre sériovú výrobu
- ▲ jeden nástroj pre jeden typ závitu
- ▲ jedna závitová fréza pre rôzne priemery s identickým stúpaním



MicroMill



SGF



ZBGF



BGF

## Typy závitov

<b>M</b>	Metrický ISO závit	<b>BSW</b>	Whitworthov závit
<b>MF</b>	Metrický ISO závit s jemným stúpaním	<b>BSF</b>	Whitworthov závit jemný
<b>G</b>	Rúrkový závit	<b>NPT</b>	Americký kužel. rúrkový závit
<b>UN</b>	Unifikovaný závit	<b>Pg</b>	Pancierový závit
<b>UNC</b>	Unifikovaný závit hrubý	<b>Tr</b>	Trapézový závit
<b>UNF</b>	Unifikovaný závit jemný		

## Metodický postup frézovania závitov


### Frézovanie závitov

- ▲ typy nástrojov / druhy závitov
- ▲ výroba závitov na princípe cirkulárneho frézovania v stúpaní (interpolácia po skrutkovnicí)
- ▲ použitie pre najrôznejšie materiály až do 60 HRC
- ▲ nižší krútiaci moment ako pri rezaní a tvarovaní závitov (reverzný chod pracovného vretena nie je nutný)
- ▲ závit je možné obrábať až po dno diery
- ▲ je možné aplikovať metódu vysokorýchlosného obrábania (HSC)

### Výhody frézovania závitov

- ▲ pomocou jedného nástroja je možné dosiahnuť rôznych tolerancií
- ▲ jeden nástroj pre obrábanie slepého i priechodného otvoru
- ▲ garancia vynikajúceho povrchu obrobku i rozmerovej stálosti
- ▲ jeden nástroj pre pravý i ľavý závit
- ▲ nízky rezný tlak pri obrábaní tenkostenných obrobkov
- ▲ hĺbka závitu s možnosťou precízneho opakovania
- ▲ žiadne problémy s dlhými trieskami ani žiadne zvyšky koreňov triesok v hotovom závite

### Proces



Tu prezentujeme súsedné frézovanie.

Dalšie informácie o metódach frézovania (súsedné a nesúsedné) nájdete na → strane 84.

### Dodatočné výhody závitových fréz so zahlbovacou fazetkou

- ▲ úspora prípravných časov i času pre výmenu nástroja, teda kratšie obrábacie časy
- ▲ optimalizácia osadenia zásobníka nástrojov v stroji

# Výroba vnútorných závitov závrtnou frézou BGF








## Závrtné frézovanie závitov

- ▲ typy nástrojov / druhy závitov
- ▲ výroba kompletného závitu – vŕtanie, zahlbovanie a frézovanie závitov pomocou jedného jediného nástroja
- ▲ možnosť použitia pre rôzne materiály (K/N)
- ▲ predpoklad: CNC frézka alebo obrábacie centrum s funkciou interpolácie po skrutkovnici

### Prednosti

- ▲ najkratšie časy obrábania vďaka vysokým rezným rýchlosťam a posuvom
- ▲ úspora prípravných časov i času pre výmenu nástroja, teda kratšie obrábacie časy
- ▲ optimalizácia osadenia zásobníka nástrojov v stroji
- ▲ pomocou jedného nástroja je možné dosiahnuť rôznych tolerancii
- ▲ garancia vynikajúceho povrchu obrobku i rozmerovej stálosti
- ▲ jeden nástroj pre obrábanie slepého i priechodného otvoru
- ▲ hĺbka závitu s možnosťou precízneho opakovania
- ▲ žiadne problémy s dlhými trieskami ani žiadne zvyšky triesok v hotovom závite
- ▲ je možné aplikovať metódu vysokorýchlosného obrábania (HSC)

### Proces

Nábeh na pozíciu nad obrobkom	
Vŕtanie, zahlbovanie	
Výjazd pre odvádzanie triesok	
Nábeh do počiatočnej polohy pre frézovanie závitu	
Nábeh na konturu po kružnici (90°/180°) – posuv v smere "Z+" o 1/4 (resp. 1/2) stupania	
Cirkulárne frézovanie závitu – 1x stúpanie v smere "Z+"	
Výbeh z rezu do osi otvoru po kružnici (90°/180°) – posuv v smere "Z+" o 1/4 (resp. 1/2) stupania	
Výbeh do počiatočnej polohy	







## Cirkulárna závitná závrtová fréza

- ▲ typy nástrojov / druhy závitov
- ▲ výroba kompletného závitu – vŕtanie, zahlbovanie a frézovanie závitov pomocou jedného jediného nástroja
- ▲ možnosť použitia pre rôzne materiály (H/S/O)
- ▲ predpoklad: CNC frézka alebo obrábacie centrum s funkciou interpolácie po skrutkovnici

### Prednosti

- ▲ najkratšie časy obrábania vďaka súčasnému obrábaniu predliehtého otvoru a závitu
- ▲ úspora prípravných časov i času pre výmenu nástroja, teda kratšie obrábacie časy
- ▲ optimalizácia osadenia zásobníka nástrojov v stroji
- ▲ pomocou jedného nástroja je možné dosiahnuť rôznych tolerancii
- ▲ garancia vynikajúceho povrchu obrobku i rozmerovej stálosti
- ▲ jeden nástroj pre obrábanie slepého i priechodného otvoru
- ▲ hĺbka závitu s možnosťou precízneho opakovania
- ▲ optimálne odvádzanie triesky a žiadne zvyšky koreňov triesok v hotovom závite


### Proces

Nábeh na pozíciu nad obrobkom	
Výroba fazetky (až po dosiahnutí hĺbky zahĺbenia)	
Opäťovné nabehnutie do počiatočnej polohy nad obrobkom	
Frézovanie závitov po skrutkovnici pomocou cirkulárnej závrtnej závitovej frézy až do konečnej hĺbky závitu	
Výbeh z rezu do osi otvoru po kružnici (90°/180°) – posuv v smere "Z+" o 1/4 (resp. 1/2) stupania	
Výbeh do počiatočnej polohy	

## Toolfinder

	Typy nástrojov	Vlastnosti nástrojov	od priemere otvora mm
<b>ModuSet</b>	Modulárne nástroje na cirkulárne frézovanie s TK vymeniteľnými doštičkami		
	<b>Polygon</b>	▲ vysoký prenos síl cez polygón ▲ 3brité a 6brité doštičky ▲ stabilné TK a oceľové držiaky	9,6
	<b>Mini Mill</b>	▲ zámkové ružicové ozubenie ▲ kompatibilné s bežnými konkurenčnými systémami ▲ 3brité a 6brité doštičky ▲ stabilné TK a oceľové držiaky	9,6
<b>ModuThread</b>	Modulárne nástroje na výrobu závitov s TK vymeniteľnými doštičkami		
	<b>System 300</b>	▲ osvedčený nástroj pre cirkulárne frézovanie ▲ 3brité doštičky	7,9
	<b>MWN</b>	▲ viaczubé závitové frézy ▲ doštičky je možné používať obojstranne ▲ výhradne pre frézovanie závitov ▲ držiak pre kónický závit	9,0
	<b>GZD</b>	▲ viaczubé vrátacie závitové frézy ▲ pre frézovanie závitov v plnom materiáli ▲ otvor pre závit a závit pomocou jedného nástroja	14,0
	<b>GZG</b>	▲ viaczubé závitové frézy ▲ výhradne pre frézovanie závitov	18,5
<b>MonoThread</b>	Závitové frézy s TK vymeniteľnými doštičkami		
	<b>EAW</b>	▲ jednoradová závitová fréza ▲ doštičky s 2, popr. 4 britmi ▲ výlučne pre výrobu závitu ▲ držiak doštičky s valcovou stopkou DIN 1835	17,5
TK závitové frézy	<b>EWM</b>	▲ jednoradová závitová fréza ▲ doštičky s 4 britmi ▲ výlučne pre výrobu závitu ▲ monolitný držiak doštičky so strmým kužeľom DIN 69871	43,0
	<b>Micro Mill</b>	▲ TK cirkulárne frézy na najmenšie priemery	1,25
	<b>BGF</b>	▲ závrtná závitová fréza ▲ predliatý otvor, zahĺbenie a závit i odľahčovací zápich pre závit pomocou jedného nástroja	2,45
	<b>ZBGF</b>	▲ cirkulárna závrtná závitová fréza ▲ predliatý otvor, zahĺbenie a závit pomocou jedného nástroja	2,3
	<b>SFSE Micro</b>	▲ TK stopková závitová fréza s fazetkou pre zahĺbenie ▲ len jeden nástroj pre zahľbenie a závit ▲ špeciálne pre miniatúrne závity v tvrdých materiáloch	0,75
	<b>SFSE</b>	▲ TK stopkové závitové frézy so zahľbovacou fazetkou ▲ iba jeden nástroj pre zahľbovanie aj pre závit	2,4
	<b>SGF</b>	▲ TK stopkové závitové frézy bez zahľbovacej fazetky ▲ výhradne pre frézovanie závitov	2,4
	<b>HR</b>	▲ jednoradová stopková závitová fréza ▲ výlučne pre výrobu závitu ▲ až do 3xD v materiáloch do 60 HRC	3,14

Závit / vrcholový uhol								Použitie				Základný držiak		
M	G	BSW	UN	UNC	Pg	NPT	Tr							
MF		BSF		UNF										
16+17	18	18			20			19	10+11	12+13	14	14	15	21
29+30	30								22	23+24	24	26	27+28	31-33
25	37	38	38						34+35	36		36		39
40	41		41			42	42							43+44
45	45													46
47	48		49			48								50
51	51		51											52
53			53											54
56										55		55		
57+58														
59														
61														
62+63	64				66		65							
67	68				69		68							
70+71	72		74		75									
73	74		74		75									
76														
60														

**ModuSet – Frézovacie doštičky na drážky pre poistné krúžky bez zrazenia hrany**

TK

**50 880 ...**

Veľkosť'	S <sub>2_H13</sub> mm	INSL mm	CW <sub>-0,03</sub> mm	PDPT mm	REL mm	RER mm	GAN °	S <sub>1</sub> mm	NOF	EUR W2	
6	0,90	9,6	0,98	1,20	0,05	0,05	6	0,80	3	45,06	292
	1,10	11,7	1,18	1,00	0,05	0,05	6	1,00	3	42,87	294
	1,30	11,7	1,38	1,00	0,05	0,05	6	1,20	3	42,87	296
	1,60	11,7	1,68	1,00	0,10	0,10	6	1,50	3	42,87	298
7	1,10	16,0	1,18	0,90	0,05	0,05	6	1,00	6	59,68	301
	1,30	16,0	1,38	1,10	0,05	0,05	6	1,20	6	60,12	302
	1,60	16,0	1,68	1,25	0,10	0,10	6	1,50	6	60,12	304
	1,85	16,0	1,93	1,25	0,10	0,10	6	1,75	6	60,12	306
	1,10	17,7	1,18	0,90	0,05	0,05	6	1,00	6	60,71	308
	1,30	17,7	1,38	1,10	0,05	0,05	6	1,20	6	60,71	309
	1,60	17,7	1,68	1,25	0,10	0,10	6	1,50	6	60,71	310
	1,85	17,7	1,93	1,25	0,10	0,10	6	1,75	6	60,71	311
9	1,10	20,0	1,18	0,90	0,05	0,05	6	1,00	6	62,45	313
	1,30	20,0	1,38	1,10	0,05	0,05	6	1,20	6	62,45	314
	1,60	20,0	1,68	1,25	0,10	0,10	6	1,50	6	62,45	315
	1,85	20,0	1,93	1,25	0,10	0,10	6	1,75	6	62,45	316
	1,60	21,7	1,68	1,25	0,10	0,10	6	1,50	6	63,17	318
	1,85	21,7	1,93	1,25	0,10	0,10	6	1,75	6	63,17	319
	2,15	21,7	2,23	1,75	0,10	0,10	6	2,00	6	63,17	320
	2,65	21,7	2,73	1,75	0,20	0,20	6	2,50	6	63,17	321
10	1,30	26,0	1,38	1,10	0,05	0,05	6	1,20	6	65,48	322
	1,60	26,0	1,68	1,25	0,10	0,10	6	1,50	6	65,48	324
	1,85	26,0	1,93	1,25	0,10	0,10	6	1,75	6	65,48	326
	2,15	26,0	2,23	1,75	0,10	0,10	6	2,00	6	65,48	328
	2,65	26,0	2,73	1,75	0,20	0,20	6	2,20	6	65,48	330
	3,15	26,0	3,23	2,20	0,20	0,20	6	3,00	6	65,48	332


P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●

→ v<sub>c</sub>/f<sub>z</sub> strana 82

Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre v<sub>t</sub> alebo s posuvom v osi nástroja v<sub>fm</sub>.  
Dielne vid' → strana 84+85.

## ModuSet – Frézovacie doštičky na drážky pre poistné krúžky so zrazením hrany

▲ s obojstranným zrazením hrany CHWTL x 45°



TK

50 879 ...

Veľkosť'	$s_2$ H13	INSL	CW <sub>-0,03</sub>	PDPT	REL	RER	CHWTL	$s_1$	NOF	EUR	W2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		63,89	292
7	1,10	16,0	1,18	0,50	0,05	0,05	0,10	1,00	6	65,90	302
	1,30	16,0	1,38	0,85	0,05	0,05	0,15	1,20	6	65,90	304
	1,60	16,0	1,68	1,00	0,10	0,10	0,15	1,50	6	65,90	306
	1,85	16,0	1,93	1,25	0,10	0,10	0,20	1,75	6		
9	1,10	20,0	1,18	0,50	0,05	0,05	0,10	1,00	6	68,37	307
	1,30	20,0	1,38	0,85	0,05	0,05	0,15	1,20	6	68,37	308
	1,60	20,0	1,68	1,00	0,10	0,10	0,15	1,50	6	68,37	309
	1,60	21,7	1,68	1,00	0,10	0,10	0,15	1,50	6	68,37	312
	1,85	20,0	1,93	1,25	0,10	0,10	0,20	1,75	6	68,37	310
	1,85	21,7	1,93	1,25	0,10	0,10	0,20	1,75	6	68,37	314
	2,15	21,7	2,23	1,50	0,10	0,10	0,20	2,00	6	68,37	316
	2,65	21,7	2,73	1,75	0,20	0,20	0,20	2,50	6	68,37	318
10	1,30	26,0	1,38	0,85	0,05	0,05	0,15	1,20	6	71,13	322
	1,60	26,0	1,68	1,00	0,10	0,10	0,15	1,50	6	71,13	324
	1,85	26,0	1,93	1,25	0,10	0,10	0,20	1,75	6	71,13	326
	2,15	26,0	2,23	1,50	0,10	0,10	0,20	2,00	6	71,13	328
	2,65	26,0	2,73	1,75	0,20	0,20	0,20	2,50	6	71,13	330
	3,15	26,0	3,23	1,75	0,20	0,20	0,20	3,00	6	71,13	332

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●


→  $v_c/f_z$  strana 82

Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre  $v_f$ , alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{fm}$ .  
Détaily vid → strana 84+85.

## ModuSet – Frézovacie doštičky bez profilu

- ▲ veľkosť 7: počínajúc šírkou zápicu 5,0 mm s brúsenými lamačmi triesky
- ▲ veľkosť 10: počínajúc šírkou zápicu 6,5 mm s brúsenými lamačmi triesky

Polygon




Ti500




TK

50 875 ...

Veľkosť	CW $\pm 0,02$ mm	INSL mm	PDPT mm	REL mm	RER mm	GAN °	NOF	EUR W2	
6	1,5	11,7	2,25	0,10	0,10	6	3	45,06	302
	2,0	11,7	2,25	0,15	0,15	6	3	45,06	304
	2,5	11,7	2,25	0,15	0,15	6	3	46,07	306
	3,0	11,7	2,25	0,15	0,15	6	3	46,07	308
7	3,5	16,0	3,50	0,15	0,15	0	3	50,26	310
	3,5	16,0	3,50	0,15	0,15	8	3	50,26	312
	3,5	16,0	3,50	0,15	0,15	12	3	50,26	314
	5,0	16,0	3,50	0,15	0,15	0	3	56,78	316
	5,0	16,0	3,50	0,15	0,15	8	3	56,78	318
	5,0	16,0	3,50	0,15	0,15	12	3	56,78	320
10	4,0	25,0	5,70	0,15	0,15	0	3	52,14	330
	4,0	25,0	5,70	0,15	0,15	8	3	52,14	332
	4,0	25,0	5,70	0,15	0,15	12	3	52,14	334
	5,0	25,0	5,70	0,15	0,15	8	3	60,83	337
	6,5	25,0	5,70	0,15	0,15	0	3	63,75	340
	6,5	25,0	5,70	0,15	0,15	8	3	63,75	342
	6,5	25,0	5,70	0,15	0,15	12	3	63,75	344
	8,0	25,0	5,70	0,15	0,15	0	3	70,70	350
	8,0	25,0	5,70	0,15	0,15	8	3	70,70	352
	8,0	25,0	5,70	0,15	0,15	12	3	70,70	354

 $\rightarrow v_c/f_z$  strana 82


Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre v, alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{fm}$ .  
Deličky vid'  $\rightarrow$  strana 84+85.

**ModuSet – Frézovacie doštičky bez profilu**


TK

**50 876 ...**

<b>Veľkosť'</b>	<b>CW</b> <i>+/-0,02</i> mm	<b>INSL</b> mm	<b>PDPT</b> mm	<b>REL</b> mm	<b>RER</b> mm	<b>GAN</b> °	<b>NOF</b>	<b>EUR</b> W2	
<b>7</b>	1,5	17,7	4,0	0,10	0,10	6	6	54,75	307
	2,0	17,7	4,0	0,10	0,10	6	6	55,04	308
	2,5	17,7	4,0	0,15	0,15	6	6	55,48	309
	3,0	16,0	3,5	0,15	0,15	6	6	62,86	302
	4,0	16,0	3,5	0,15	0,15	6	6	66,49	304
	5,0	16,0	3,5	0,15	0,15	6	6	68,54	306
<b>9</b>	1,5	21,7	5,0	0,10	0,10	6	6	63,17	314
	2,0	21,7	5,0	0,10	0,10	6	6	63,60	315
	2,5	21,7	5,0	0,15	0,15	6	6	63,60	316
	3,0	21,7	5,0	0,15	0,15	6	6	64,02	317
	3,0	20,0	4,2	0,15	0,15	6	6	64,02	311
	4,0	20,0	4,2	0,15	0,15	6	6	65,90	312
	5,0	20,0	4,2	0,15	0,15	6	6	69,67	313
<b>10</b>	1,5	27,7	6,8	0,10	0,10	6	6	77,79	330
	2,0	27,7	6,8	0,10	0,10	6	6	78,95	332
	2,5	27,7	6,8	0,15	0,15	6	6	78,95	334
	3,0	26,0	6,2	0,15	0,15	6	6	66,49	322
	3,0	27,7	6,8	0,15	0,15	6	6	80,10	336
	4,0	26,0	6,2	0,15	0,15	6	6	70,26	324
	5,0	26,0	6,2	0,15	0,15	6	6	70,55	326
	6,5	26,0	6,2	0,15	0,15	6	6	72,28	328

→  $v_c/f_z$  strana 82

Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre  $v_t$  alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{fm}$ .  
Deličky vid → strana 84+85.


**ModuSet – Frézovacie doštičky na frézovanie rádusa**

TK

**50 886 ...**

<b>Veľkosť'</b>	<b>CRE mm</b>	<b>INSL mm</b>	<b>PDPT mm</b>	<b>NOF</b>	<b>EUR W2</b>	
<b>6</b>	1,100	9,6	1,20	3	47,20	702
	0,788	11,7	2,25	3	47,20	704
	1,100	11,7	2,25	3	47,20	708
	1,190	11,7	2,25	3	47,20	706
<b>7</b>	0,788	17,7	4,20	6	59,66	712
	1,100	17,7	4,20	6	59,66	714
<b>9</b>	0,785	21,7	5,00	6	71,90	720
	1,000	21,7	5,00	6	71,90	722
	1,200	21,7	5,00	6	71,90	724
	1,400	21,7	5,00	6	71,90	726
	1,500	21,7	5,00	6	71,90	728

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●

→  $v_c/f_z$  strana 82**ModuSet – Frézovacie doštičky na zrážanie hrán a odihľovanie**

TK


**50 884 ...**

<b>Veľkosť'</b>	<b>PDPT mm</b>	<b>INSL mm</b>	<b>NOF</b>	<b>EUR W2</b>	
<b>6</b>	1,20	9,6	3	42,87	292
	1,50	11,7	3	42,87	294
<b>7</b>	1,90	16,0	6	64,90	302
	1,30	17,7	6	65,03	304
<b>9</b>	1,90	20,0	6	67,21	312
	1,95	21,7	6	65,48	314
<b>10</b>	2,10	26,0	6	71,13	322

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●

→  $v_c/f_z$  strana 82

## ModuSet – Frézovacia doštička pre delenie materiálu



**NEW**  
Ti500



TK

**51 800 ...**

Veľkosť'	DMIN mm	PDPT mm	CW +0,02 mm	REL mm	RER mm	W1 mm	NOF	EUR W2	
6	14	3,40	1,5	0,1	0,1	3,50	6	87,08	14000
7	22	6,40	1,5	0,1	0,1	3,86	9	97,72	22000
9	32	10,25	1,5	0,1	0,1	4,91	9	111,50	32000
10	37	11,50	1,5	0,1	0,1	4,86	9	125,90	37000



P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●

→  $v_c/f_z$  strana 82

Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre  $v_f$  alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{fm}$ .  
Detiaily viď → **strana 84+85.**

## ModuSet – Závitorezné doštičky – Čiastkový profil

▲ s držiakom 50 805 010 / 50 805 011 je možné maximálne stúpanie 3 mm!



TK



**50 882 ...**

Velkosť'	TP mm	INSL mm	CF mm	NOF	TD mm	EUR W2	
6	1 - 3	11,7	0,10	3	≥16	62,15	292
7	1 - 3	17,7	0,10	6	≥22	69,67	306
	1 - 4	16,0	0,10	6	≥20	70,26	302
	2,5 - 4	16,0	0,25	6	≥22	69,67	304
9	1 - 2	21,7	0,10	6	≥27	70,82	314
	1 - 3	20,0	0,10	6	≥24	70,82	312
	2 - 4	21,7	0,15	6	≥30	70,82	316
10	1 - 3	26,0	0,10	6	≥32	75,47	322
	2,5 - 5	26,0	0,25	6	≥36	74,89	324
	3,5 - 6	26,0	0,40	6	≥52	83,09	32600

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●

→  $v_c/f_z$  strana 82

Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre  $v_t$  alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{fm}$ .  
Dielny vid' → strana 84+85.

**ModuSet – Závitorezné doštičky – Plný profil**

TK

**50 881 ...**

Veľkosť'	TP mm	INSL mm	PDPT mm	NOF	Závit	EUR W2	
6	1	9,6	0,572	3	≥ M12x1	75,76	292
	1,5	9,6	0,875	3	≥ M14x1,5	75,76	293
	2	10,5	1,157	3	≥ M18x2	75,76	296
7	1,5	16,0	0,875	6	≥ M20x1,5	86,78	302
	2	16,0	1,157	6	≥ M22x2	86,78	304
	2,5	16,0	1,430	6	≥ M24x2,5	86,78	306
	2,5	16,0	1,430	6	M20, M22	93,14	308 <sup>1)</sup>
	3	16,0	1,702	6	≥ M24	86,78	310
9	1,5	20,0	0,875	6	≥ M24x1,5	88,94	312
	2	20,0	1,157	6	≥ M27x2	88,94	314
	3	20,0	1,702	6	M24, M27	88,94	316 <sup>1)</sup>
10	1,5	26,0	0,875	6	≥ M30x1,5	92,40	322
	2	26,0	1,157	6	≥ M33x2	92,40	324
	3	26,0	1,702	6	≥ M39x3	92,40	330
	3,5	26,0	1,982	6	≥ M42x3,5	92,40	332
	3,5	24,0	1,982	6	M30, M33	91,55	331 <sup>1)</sup>
	4	26,0	2,263	6	M36-M54x4	91,55	335 <sup>1)</sup>
	4	26,0	2,263	6	≥ M48x4	92,40	334
	4,5	26,0	2,553	6	≥ M42	92,40	336
	5	26,0	2,836	6	≥ M48	91,55	337

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●


1) s korekciou profilu

→  $v_c/f_z$  strana 82

Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre  $v_t$  alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{fm}$ . Detaily vid → strana 84+85.

**ModuSet – Závitorezné doštičky – Plný profil**

▲ 50 883 322 pre závit &gt; 1"



TK

**50 883 ...**

Vel'kosť'	TPI 1/"	TP mm	INSL mm	PDPT mm	NOF	EUR W2	
6	19	1,337	9,6	0,871	3	75,76	292
7	14	1,814	17,7	1,177	6	84,61	308
	14	1,814	16,0	1,177	6	86,33	304
	11	2,309	16,0	1,494	6	86,78	302
	10	2,540	16,0	1,646	6	86,33	306
9	14	1,814	20,0	1,177	6	88,94	316
	11	2,309	20,0	1,494	6	88,94	314
10	11	2,309	26,0	1,494	6	92,40	322



P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●

→  $v_c/f_z$  strana 82

Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre  $v$ , alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{fm}$ .  
Détaily vid → strana 84+85.

**ModuSet – Závitorezné doštičky – Plný profil**

▲ DIN 103



TK

**50 872 ...**

Veľkosť'	TP mm	INSL mm	PDPT mm	NOF	Závit	EUR W2	
						292	294
6	2	11,7	1,25	3	Tr 16x2 - Tr 20x2	82,72	292
	3	11,0	1,75	3	Tr 18x3 - Tr 20x3	82,72	294
	4	12,0	2,25	3	Tr 20x4	82,72	296 <sup>1)</sup>
7	3	14,0	1,75	3	Tr 24x3 - Tr 32x3	112,80	302 <sup>2)</sup>
	5	15,3	2,75	3	Tr 28x5 - Tr 36x5	112,80	306 <sup>3)</sup>
	5	15,3	2,75	3	Tr 26x5	112,80	304 <sup>3)</sup>
	6	16,2	3,50	3	Tr 34x6 - Tr 42x6	112,80	310 <sup>2)</sup>
	6	16,2	3,50	3	Tr 30x6 - Tr 32x6	112,80	308 <sup>2)</sup>
10	5	25,0	2,75	3	Tr 44x5 - Tr 48x5	142,80	322 <sup>4)</sup>
	7	22,0	3,75	3	Tr 38x7 - Tr 42x7	142,80	324 <sup>4)</sup>

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●



- 1) s korekciou profilu  
 2) nevhodné pre držiaky 50 805 011 a 50 805 010  
 3) nevhodné pre držiaky 50 805 011 a 50 805 010 / s korekciou profilu  
 4) nevhodné pre držiaky 50 805 026, 50 805 025 a 50 805 024

→  $v_c/f_z$  strana 82

 Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre  $v_i$  alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{fm}$ .  
 Detaily vid → strana 84+85.

## ModuSet – Závitorezné doštičky – Plný profil


▲ s držiakom 50 805 010 / 50 805 011 je možné maximálne stúpanie 3 mm!



TK



**50 886 ...**

Vel'kosť'	TPI 1/"	INSL mm	PDPT mm	NOF	EUR W2	
6	12	9,6	1,228	3	75,76	202
	11	10,5	1,355	3	75,76	204
	10	11,7	1,485	3	75,76	206
7	9	16,0	1,577	6	86,33	212
9	8	18,0	1,809	6	88,94	222
	7	20,0	2,043	6	88,94	224

→  $v_c/f_z$  strana 82

## ModuSet – Závitorezné doštičky – Plný profil


▲ s držiakom 50 805 010 / 50 805 011 je možné maximálne stúpanie 3 mm!



TK

**50 886 ...**

Vel'kosť'	Závit	INSL mm	PDPT mm	NOF	EUR W2	
6	1/2 - 20	9,6	0,733	3	75,76	302
	9/16 - 18	10,5	0,827	3	75,76	304
	3/4 - 16	11,7	0,945	3	75,76	306
7	7/8 - 14	17,7	1,071	6	84,61	312
9	1 - 12	20,0	1,228	6	84,61	322

→  $v_c/f_z$  strana 82


Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre  $v_i$ , alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{fm}$ .  
Deličky vid → strana 84+85.

## ModuSet – Cirkulárna stopková fréza

- ▲ pre maximálnu hĺbku obrábania, zohľadnite šírku doštičky (CW)
- ▲ veľkosť 6 = pre INSL 9,6; 10,5; 11,7; 12
- ▲ veľkosť 7 = pre INSL 16; 17,7
- ▲ veľkosť 9 = pre INSL 18; 20; 21,7
- ▲ veľkosť 10 = pre INSL 24; 25; 26; 27,7
- ▲ držiak ako skrutkovací variant je v ponuke online e-shopu

### Rozsah dodávky:

Vráthane klúča



**50 805 ...**

**50 805 ...**

7

Veľkosť'	LH mm	CDX mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	OAL mm	BDRED mm	DMIN mm	Uťahovací moment Nm	EUR W1		EUR W1	7
								180,40	050 <sup>1)</sup>		
6	20,00	2,25	12	67,5	7,0	12	1,0			289,80	052
	20,00	2,25	12	67,5	7,0	12	1,0			303,70	054
	20,00	2,25	12	67,5	7,0	12	1,0			328,70	055
	30,00	2,25	12	80,0	7,0	12	1,0			328,70	056
	30,00	2,25	12	80,0	7,0	12	1,0			303,70	053
	40,00	2,25	12	100,0	7,0	12	1,0			180,40	002 <sup>1)</sup>
	40,00	2,25	12	100,0	7,0	12	1,0			289,80	004
7	20,90	4,00	12	67,4	9,0	18	1,1			296,80	008
	21,00	4,00	12	67,4	9,0	18	1,1			307,80	085
	21,00	4,00	12	67,4	9,0	18	1,1			362,10	010
	36,00	4,00	12	82,4	9,0	18	1,1			284,10	011
	36,00	4,00	12	82,4	9,0	18	1,1			180,40	002 <sup>1)</sup>
	4,00	12	122,5	12,0	18		1,1			296,80	004
	4,00	12	82,4	12,0	18		1,1			351,10	073
9	29,75	5,00	16	80,0	11,5	22	3,8			339,70	072
	30,00	5,00	16	80,0	11,5	22	3,8			351,10	074
	30,00	5,00	16	80,0	11,5	22	3,8			342,60	025
	50,00	5,00	16	100,0	11,5	22	3,8			488,90	024
	50,00	5,00	16	100,0	11,5	22	3,8			566,90	026
10	20,50	5,70	16	105,0	15,5	28	5,5			339,70	015
	20,50	6,80	16	149,7	15,5	28	5,5			351,10	021
	20,50	6,80	20	175,4	15,5	28	5,5			351,10	020
	30,40	6,80	16	79,6	13,6	28	5,5			372,00	022
	30,50	6,80	16	79,6	13,6	28	5,5			187,30	012 <sup>1)</sup>
	30,50	6,80	16	79,6	13,6	28	5,5			339,70	014
	45,50	6,80	16	94,6	13,6	28	5,5			351,10	023
	45,50	6,80	16	94,6	13,6	28	5,5			372,00	024
	60,50	6,80	16	109,6	13,6	28	5,5			13,16	125



1) prevedenie z ocele



**80 950 ...**

**70 960 ...**

Náhradné diely	Velkosť'	EUR Y7	EUR 2A	
6	T08 - IP	13,16	125	M2,5x7 8,10 246
7	T08 - IP	13,16	125	M3x13 8,10 231
9	T15 - IP	15,33	128	M4x13 8,10 236
10	T20 - IP	16,17	129	M5x13,5 8,10 243

**ModuSet – Frézovacia doštička na drážky pre poistné krúžky**

TK

**53 006 ...**



Veľkosť'	DMIN	$s_2$ H13	CW .0,02	PDPT	W1	REL	RAL	RAR	GAN	$s_1$	NOF	EUR W2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	mm		
10	10	0,70	0,74	1,5	3,50		1	1	15	0,60	3	43,90 070
	10	0,80	0,84	1,5	3,50		1	1	15	0,70	3	43,90 080
	10	0,90	0,94	1,5	3,50		1	1	15	0,80	3	43,90 090
	10	1,10	1,21	1,5	3,50		3	3	15	1,00	3	39,25 110
	10	1,30	1,41	1,5	3,50	0,10	3	3	15	1,20	3	39,25 130
	10	1,60	1,71	1,5	3,50	0,10	3	3	15	1,50	3	39,25 160
	12	1,10	1,21	2,5	3,50		3	3	15	1,00	3	39,25 112
	12	1,30	1,41	2,5	3,50	0,10	3	3	15	1,20	3	39,25 132
	12	1,60	1,71	2,5	3,50	0,10	3	3	15	1,50	3	39,25 162
18	18	0,70	0,74	1,5	5,75		1	1	15	0,60	3	44,75 270
	18	0,80	0,84	1,7	5,75		1	1	15	0,70	3	44,75 280
	18	0,90	0,94	1,9	5,75		1	1	15	0,80	3	44,75 290
	18	1,10	1,21	3,5	5,75		3	3	15	1,00	3	42,00 310
	18	1,30	1,41	3,5	5,75	0,10	3	3	15	1,20	3	42,00 330
	18	1,60	1,71	3,5	5,75	0,10	3	3	15	1,50	3	42,00 360
22	22	0,70	0,74	1,5	5,70		1	1	15	0,60	3	47,52 470
	22	0,80	0,84	1,7	5,70		1	1	15	0,70	3	46,62 480
	22	0,90	0,94	1,9	5,70		1	1	15	0,80	3	42,60 490
	22	1,00	1,04	2,1	5,70		1	1	15	0,90	3	45,06 500
	22	1,10	1,21	2,5	5,70		1	1	15	1,00	3	45,06 510
	22	1,30	1,41	4,5	5,70	0,10	3	3	15	1,20	3	42,87 530
	22	1,60	1,71	4,5	5,70	0,10	3	3	15	1,50	3	42,87 560
	22	1,85	1,96	4,5	5,70	0,15	3	3	15	1,75	3	42,87 585
	22	2,15	2,26	4,5	5,70	0,15	3	3	15	2,00	3	42,87 615
	22	2,65	2,76	4,5	5,70	0,15	3	3	15	2,50	3	42,87 665
	22	3,15	3,26	4,5	5,70	0,20	3	3	15	3,00	3	42,87 415
	22	4,15	4,26	4,5	5,70	0,20	3	3	15	4,00	3	42,87 515
	22	5,15	5,26	4,5	5,70	0,20	3	3	15	5,00	3	42,87 605

P	●
M	●
K	●
N	●
S	○
H	
O	●

→  $v_c/f_z$  strana 83

Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre  $v$ , alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{fm}$ .  
Dielny vid' → strana 84+85.

## ModuSet – Frézovacia doštička pre frézovanie drážok

Mini  
Mill $\geq 10$   
mm

CWX500






TK

53 007 ...

Veľkosť'	DMIN	CW 0,02	PDPT	W1	REL	RAL	RAR	GAN	NOF	EUR	W2
	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°		010	015
10	10	1,0	1,5	3,50	0,1	3	3	15	3	43,90	010
	10	1,5	1,5	3,50	0,2	3	3	15	3	39,25	015
	10	2,0	1,5	3,50	0,2	3	3	15	3	39,25	020
	10	2,5	1,5	3,50	0,2	3	3	15	3	39,25	025
	12	1,5	2,0	3,50	0,2	3	3	15	6	67,92	114
	12	1,5	2,5	3,50	0,2	3	3	15	3	39,25	115
	12	2,0	2,0	3,50	0,2	3	3	15	6	67,92	119
	12	2,0	2,5	3,50	0,2	3	3	15	3	39,25	120
	12	2,5	2,5	3,50	0,2	3	3	15	3	39,25	125
14	14	1,0	2,5	4,50		3	3	15	3	44,75	210
	14	1,5	2,5	4,50	0,2	3	3	15	3	41,15	215
	14	2,0	2,5	4,50	0,2	3	3	15	3	41,15	220
	14	2,5	2,5	4,50	0,2	3	3	15	3	41,15	225
	16	1,5	3,5	4,50	0,2	3	3	15	3	41,15	315
	16	2,0	3,5	4,50	0,2	3	3	15	3	41,15	320
	16	2,5	3,5	4,50	0,2	3	3	15	3	41,15	325
18	18	1,5	3,5	5,75	0,1	3	3	15	6	76,92	414
	18	1,5	3,5	5,75	0,2	3	3	15	3	42,00	415
	18	2,0	3,5	5,75	0,2	3	3	15	3	42,00	420
	18	2,0	3,5	5,75	0,2	3	3	15	6	76,92	419
	18	2,5	3,5	5,75	0,2	3	3	15	6	76,92	424
	18	2,5	3,5	5,75	0,2	3	3	15	3	42,00	425
	18	3,0	3,5	5,75	0,2	3	3	15	6	76,92	429
	18	3,0	3,5	5,75	0,2	3	3	15	3	42,00	430
	18	4,0	3,5	5,75	0,2	3	3	15	3	42,00	440
22	22	1,0	4,5	6,20	0,1	3	3	15	6	75,33	810
	22	1,5	4,5	5,70	0,2	3	3	15	3	43,90	515
	22	1,5	4,5	6,20	0,1	3	3	15	6	73,88	815
	22	2,0	4,5	6,20	0,2	3	3	15	6	73,88	820
	22	2,0	4,5	5,70	0,2	3	3	15	3	43,90	520
	22	2,5	4,5	6,20	0,2	3	3	15	6	73,88	825
	22	2,5	4,5	5,70	0,2	3	3	15	3	43,90	525
	22	3,0	4,5	5,70	0,2	3	3	15	3	43,90	530
	22	3,0	4,5	6,20	0,2	3	3	15	6	73,88	830
	22	3,5	4,5	5,70	0,2	3	3	15	3	43,90	535
28	22	4,0	4,5	5,70	0,2	3	3	15	3	43,90	540
	22	4,0	4,5	6,20	0,2	3	3	15	6	73,88	840
	25	2,0	5,0	6,50	0,2	3	3	15	3	50,26	620
	25	2,5	5,0	6,50	0,2	3	3	15	3	50,26	625
	25	3,0	5,0	6,50	0,2	3	3	15	3	50,26	630
	25	3,5	5,0	6,50	0,2	3	3	15	3	50,26	635
	25	4,0	5,0	6,50	0,2	3	3	15	3	50,26	640
	28	1,0	6,5	6,25	0,1	3	3	15	6	83,74	610
	28	1,5	6,5	6,25	0,1	3	3	15	6	82,57	615
	28	1,5	6,5	6,50	0,2	3	3	15	3	50,26	715
28	28	2,0	6,5	6,25	0,2	3	3	15	6	83,60	721
	28	2,0	6,5	6,50	0,2	3	3	15	3	50,26	720
	28	2,5	6,5	6,25	0,2	3	3	15	6	84,45	726
	28	2,5	6,5	6,50	0,2	3	3	15	3	50,26	725
	28	3,0	6,5	6,50	0,2	3	3	15	3	50,26	730
	28	3,0	6,5	6,25	0,2	3	3	15	6	85,33	731
	28	3,5	6,5	6,50	0,2	3	3	15	3	50,26	735
	28	4,0	6,5	6,25	0,2	3	3	15	6	87,19	741
	28	4,0	6,5	6,50	0,2	3	3	15	3	50,26	740
	28	5,0	6,5	6,50	0,2	3	3	15	3	50,26	750
P	28	6,0	6,5	6,50	0,2	3	3	15	3	51,27	760
	M									●	
K										●	
N										●	
S										○	
H											
O										●	





→  $v_f/f_z$  strana 83

Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre  $v_f$  alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{fm}$ .  
Detaily vid' → strana 84+85.

**ModuSet – Frézovacia doštička pre frézovanie drážok (špeciálna geometria na hliník)****53 007 ...**


	EUR	W2
56,07	920	
56,07	925	
56,07	930	

Veľkosť'	DMIN mm	CW <sub>0,02</sub> mm	PDPT mm	W1 mm	REL mm	RAL °	RAR °	GAN °	NOF
28	32	2,0	8,5	6,5	0,2	3	3	20	3
	32	2,5	8,5	6,5	0,2	3	3	20	3
	32	3,0	8,5	6,5	0,2	3	3	20	3

 $\rightarrow v_c/f_z$  strana 83**ModuSet – Frézovacia doštička pre frézovanie drážok s plným rádiusom****53 008 ...**

	EUR	W2
50,26	011	
51,15	111	
52,14	211	
52,14	305	
53,03	308	
52,14	310	
54,03	312	
52,14	314	
52,14	315	
52,14	320	
53,73	322	
55,77	325	



Veľkosť'	DMIN mm	CW <sub>0,03</sub> mm	PDPT mm	W1 mm	REL mm	RAL °	RAR °	GAN °	NOF
10	12	2,2	2,5	3,50	1,1	3	3	15	3
14	16	2,2	3,5	4,60	1,1	3	3	15	3
18	18	2,2	3,5	5,75	1,1	3	3	15	3
22	22	1,0	4,5	5,75	0,5	3	3	15	3
	22	1,6	4,5	5,75	0,8	3	3	15	3
	22	2,0	4,5	5,75	1,0	3	3	15	3
	22	2,4	4,5	5,75	1,2	3	3	15	3
	22	2,8	4,5	5,75	1,4	3	3	15	3
	22	3,0	4,5	5,75	1,5	3	3	15	3
	22	4,0	4,5	5,75	2,0	3	3	15	3
	22	4,4	4,5	5,75	2,2	3	3	15	3
	22	5,0	4,5	5,75	2,5	3	3	15	3

 $\rightarrow v_c/f_z$  strana 83

Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre  $v_t$  alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{fm}$ . Detaily vidieť → strana 84+85.

## ModuSet – Frézovacia doštička na frézovanie drážok – Striedavé ozubenie

Mini Mill



TK

53 015 ...

Veľkosť'	DMIN	INSL	CW	PDPT	W1	REL	RAL	RAR	GAN	NOF	EUR	W2
	mm	mm	mm +0,02	mm	mm	mm	°	°	°			
10	12	11,7	1,5	2,0	3,5	0,2	3	3	15	6	67,64	114
	12	11,7	2,0	2,0	3,5	0,2	3	3	15	6	67,64	119
14	16	15,7	1,5	2,5	4,5	0,2	3	3	15	6	68,54	314
	16	15,7	2,0	2,5	4,5	0,2	3	3	15	6	68,54	319
	16	15,7	2,5	2,5	4,5	0,2	3	3	15	6	68,54	324
18	18	17,7	2,0	4,0	5,8	0,2	3	3	15	6	76,48	419
	18	17,7	2,5	4,0	5,8	0,2	3	3	15	6	76,48	424
	18	17,7	3,0	4,0	5,8	0,2	3	3	15	6	76,48	429
	20	19,7	2,0	5,0	5,8	0,2	3	3	15	6	76,48	469
	20	19,7	2,5	5,0	5,8	0,2	3	3	15	6	76,48	474
	20	19,7	3,0	5,0	5,8	0,2	3	3	15	6	76,48	479
22	22	21,7	2,0	4,5	6,2	0,2	3	3	15	6	73,88	820
	22	21,7	2,5	4,5	6,2	0,2	3	3	15	6	73,88	825
	22	21,7	3,0	4,5	6,2	0,2	3	3	15	6	73,88	830
	22	21,7	4,0	4,5	6,2	0,2	3	3	15	6	73,88	840
	37	36,7	1,5	12,0	6,2	0,1	3	3	15	6	100,50	865
	37	36,7	2,0	12,0	6,2	0,2	3	3	15	6	102,00	870
28	25	24,8	2,5	5,0	6,4	0,2	3	3	15	6	86,19	626
	25	24,8	3,0	5,0	6,4	0,2	3	3	15	6	87,19	631
	25	24,8	4,0	5,0	6,4	0,2	3	3	15	6	88,94	641
	25	24,8	5,0	5,0	6,4	0,2	3	3	15	6	91,83	651
	25	24,8	6,0	5,0	6,4	0,2	3	3	15	6	97,49	661
	28	27,7	2,5	6,5	6,2	0,2	3	3	15	6	84,01	726
	28	27,7	3,0	6,5	6,2	0,2	3	3	15	6	84,87	731
	28	27,7	4,0	6,5	6,2	0,2	3	3	15	6	86,78	741
	28	27,7	5,0	6,5	6,2	0,2	3	3	15	6	87,91	751
	28	27,7	6,0	6,5	6,2	0,2	3	3	15	6	87,91	761
	35	34,7	2,0	10,0	6,2	0,2	3	3	15	6	92,27	770
	35	34,7	2,5	10,0	6,2	0,2	3	3	15	6	93,14	775
	35	34,7	3,0	10,0	6,2	0,2	3	3	15	6	94,02	780



P	●
M	●
K	●
N	●
S	○
H	
O	●

→  $v_c/f_z$  strana 83

Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre  $v_t$  alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{fm}$ .  
Dielny vid' → strana 84+85.

## ModuSet – Frézovacia doštička pre frézovanie drážok a zrážanie hrán

Mini Mill

 $\geq 10$  mm

CWX500



TK

53 009 ...

Veľkosť'	DMIN mm	CF mm	PDPT mm	W1 mm	KCH °	PDX mm	GAN °	NOF	EUR W2	
10	10	0,2	0,35	3,60	15	1,80	5	6	68,37	015
	10	0,2	0,45	3,60	20	1,80	5	6	68,37	020
	10	0,2	0,70	3,60	30	1,80	5	6	68,37	030
	10	0,2	1,20	3,60	45	1,80	5	6	68,37	045
	12	1,2	0,80	3,50	45	1,20	5	3	33,75	035
14	16	1,4	1,20	4,50	45	1,60	5	3	34,61	145
18	18	2,5	1,40	5,85	45	1,70	5	3	35,32	258
	18	0,2	2,20	5,75	45	3,00	5	6	75,76	259
22	22	2,0	1,70	5,85	45	2,00	5	3	37,36	358
	22	0,2	2,50	6,40	45	3,90	5	6	74,15	463
	22	3,0	3,00	9,40	45	3,25	5	3	39,25	394 <sup>1)</sup>
28	28	0,2	1,90	6,05	45	3,75	5	6	82,43	560

P	●
M	●
K	●
N	●
S	○
H	
O	●

1) použite upínaciu skrutku 73 082 006



→  $v_c/f_z$  strana 83

Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre  $v_t$  alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{fm}$ .  
Detailed viď → strana 84+85.

## ModuSet – Frézovacia doštička pre delenie materiálu

- ▲ PDPT = 12,0 mm iba v spojení s držiakom 53 003 624
- ▲ znížte posuv o 50 %!

Mini Mill

 $\geq \varnothing 37$  mm

CWX500



TK

53 013 ...

Veľkosť'	DMIN mm	CW .0,02 mm	PDPT mm	W1 mm	REL mm	RAL °	RAR °	NOF	EUR W2	
22	37	0,5	12	5,6		3	3	6	120,10	705 1)
	37	0,6	12	5,7		3	3	6	119,70	706 1)
	37	0,8	12	6,0		3	3	6	118,00	708 1)
	37	1,0	12	6,2	0,1	3	3	6	114,70	710
	37	1,5	12	6,2	0,1	3	3	6	97,77	715

P	●
M	●
K	●
N	●
S	○
H	○
O	●

1) rez sa čelne nevykonáva až do stredu

→  $v_c/f_z$  strana 83

7

## ModuSet – Súprava pre delenie materiálu

- ▲ veľkosť 22



Mini Mill




53 014 ...

Nástroj	Označenie	Artikel č.	Ø otvoru mm	Ks	EUR W1
TK nôž	Frézovacie doštičky na delenie materiálu	53 013 715	37	2	
Základný držiak	Stopková fréza, krátká	53 003 624		1	271,90
Skrutka	M5 x 12	73 082 005		1	990
Upínací kľúč	T20			1	

Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre  $v_t$ , alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{fm}$ .  
Détaily vid → strana 84+85.

## ModuSet – Frézovacia doštička pre drážkovanie a delenie materiálu

- ▲ rozhranie so štyrmi unášacími drážkami
- ▲ CW 1,5 – 6 mm: striedavé ozubenie



TK TK TK

53 017 ... 53 017 ... 53 017 ...




Vel'kosť'	DMIN mm	CW . <sub>0.02</sub> mm	PDPT mm	W1 mm	REL mm	NOF	EUR W2	EUR W2	EUR W2	
50	50	0,5	16,5	6,35		12	316,60	00500		
	50	1,0	16,5	6,35		12	290,70	01000		
	50	1,5	16,5	6,35	0,1	12		260,80	01500	
	50	2,0	16,5	6,35	0,2	12		260,80	02000	
	50	2,5	16,5	6,35	0,2	12		235,80	02500	
	50	3,0	16,5	6,35	0,2	12		288,80	03000	
	50	4,0	16,5	6,35	0,2	12			304,90	04000
	50	5,0	16,5	6,35	0,2	12			320,50	05000
	50	6,0	16,5	6,35	0,2	12			344,60	06000

P	●	●	●
M	●	●	●
K	●	●	●
N	●	●	●
S	○	○	○
H			
O	●	●	●

→  $v_c/f_z$  strana 83

Vhodné držiaky nájdete na → strane 33.

Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre  $v$ , alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{fm}$ .  
Detaľy viď → strana 84+85.

**ModuSet – Frézovacia doštička pre frézovanie vnútorného závitu – Čiastočný profil**

TK




53 010 ...

Veľkosť	Závit <sub>min.</sub>	TP mm	DMIN mm	CF mm	PDPT mm	W1 mm	PDX mm	GAN °	NOF	EUR	
										W2	017
10	M12	1,0 - 1,75	9,8	0,13	1,02	3,20	2,4	5	6	76,65	017
	M14	1,0 - 1,75	11,7	0,13	1,08	3,60	2,8	5	3	52,14	010
	M14	1,0 - 2,0	10,1	0,13	1,25	3,20	2,2	5	6	76,65	021
	M14	1,0 - 2,0	11,7	0,13	1,25	3,60	2,8	5	3	52,14	020
	M16	1,5 - 2,75	11,0	0,19	1,67	3,20	2,0	5	6	76,65	027
	M16	1,5 - 2,75	11,7	0,19	1,67	3,60	2,4	5	3	52,14	015
	M16	2,0 - 3,0	11,1	0,25	1,78	3,20	1,9	5	6	76,65	029
	M16	2,0 - 3,0	11,7	0,25	1,78	3,60	2,2	5	3	52,14	030
14	M18	1,0 - 1,75	15,7	0,12	1,08	4,60	3,8	5	3	53,03	210
	M18	1,0 - 2,0	15,7	0,12	1,25	4,60	3,5	5	3	53,03	220
	M20	1,5 - 2,75	15,7	0,18	1,67	4,60	3,5	5	3	53,03	215
	M22	2,5 - 3,0	15,7	0,31	1,78	4,60	3,4	5	3	53,03	230
18	M22	1,0 - 1,75	17,7	0,12	1,03	5,85	5,0	5	3	56,62	410
	M22	1,0 - 2,0	17,7	0,12	1,19	5,85	4,7	5	3	53,03	412
	M22	1,0 - 2,0	17,7	0,12	1,19	5,85	5,0	5	6	89,38	416
	M22	1,5 - 2,75	17,7	0,19	1,62	5,85	4,6	5	3	53,03	415
	M24	2,0 - 3,0	17,7	0,25	1,73	5,85	4,4	5	3	53,03	425
	M24	2,0 - 3,5	17,7	0,25	2,06	5,85	4,2	5	3	53,03	455
	M24	2,0 - 3,5	17,7	0,25	2,06	5,85	4,3	5	6	91,27	434
	M24	2,0 - 3,75	17,7	0,25	2,22	5,85	4,2	5	3	53,03	420
	M24	2,5 - 5,0	17,7	0,31	2,98	5,85	3,8	5	3	53,03	430
	M24	3,0 - 5,5	17,7	0,38	3,25	5,85	4,2	5	3	53,03	435
22	M27	1,0 - 2,0	21,7	0,12	1,19	5,85	4,6	5	3	54,90	610
	M27	1,0 - 2,0	21,7	0,12	1,19	6,20	5,0	5	6	87,63	710
	M27	1,5 - 2,75	21,7	0,18	1,62	5,85	4,5	5	3	54,90	615
	M27	2,0 - 3,75	21,7	0,25	2,22	5,85	4,2	5	3	54,90	620
	M27	2,5 - 4,5	21,7	0,25	2,70	5,85	3,7	5	3	56,62	655
	M27	2,0 - 4,5	21,7	0,25	2,70	6,05	4,2	5	6	89,21	755
	M30	2,5 - 5,0	21,7	0,31	2,98	5,85	3,8	5	3	54,90	630
	M30	3,5 - 6,0	21,7	0,44	3,52	5,85	3,4	5	3	56,62	640
	M30	3,5 - 6,5	21,7	0,44	3,84	5,85	3,2	5	3	56,62	645
28	M33	1,0 - 2,0	27,7	0,12	1,20	6,60	4,5	5	3	64,17	820
	M33	1,5 - 2,5	27,7	0,18	1,49	6,60	4,3	5	3	64,17	825
	M33	1,5 - 2,5	27,7	0,19	1,60	6,10	5,0	5	6	96,03	826
	M36	2,5 - 5,0	27,7	0,38	2,93	6,10	2,3	5	6	96,03	850
	M36	2,5 - 5,0	27,7	0,37	2,93	6,60	4,0	5	3	64,17	840
	M39	4,0 - 6,0	27,7	0,62	3,37	6,60	3,6	5	3	64,17	860

P	●
M	●
K	●
N	●
S	○
H	●
O	●




→  $v_c/f_z$  strana 83

1 Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre  $v_i$  alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{fm}$ .  
Dielny vid → strana 84+85.

**ModuSet – Frézovacia doštička pre frézovanie vnútorného závitu – Plný profil**


53 011 ...

Veľkosť'	Závit <sub>min.</sub>	TP mm	DMIN mm	CF mm	PDPT mm	W1 mm	PDX mm	GAN °	NOF	EUR	
										W2	
18	M22	1,50	17,7	0,18	0,81	5,85	4,8	5	3	54,90	415
	M22	1,75	17,7	0,20	0,95	5,85	4,7	5	3	58,54	417
	M22	2,00	17,7	0,25	1,08	5,85	4,6	5	3	58,54	420
	M24	2,50	17,7	0,31	1,35	5,85	4,4	5	3	58,54	425
	M27	3,00	17,7	0,37	1,62	5,85	4,3	5	3	58,54	430
	M27	3,50	17,7	0,43	1,89	5,85	4,0	5	3	58,54	435
22	M24	1,50	21,7	0,19	0,81	5,85	4,8	5	3	57,66	615
	M24	1,50	21,7	0,19	0,81	6,20	5,3	5	6	87,51	715
	M27	1,75	21,7	0,22	0,95	6,20	5,2	5	6	91,99	717
	M27	1,75	21,7	0,22	0,95	5,85	4,7	5	3	57,66	617
	M27	2,00	21,7	0,25	1,08	6,20	5,0	5	6	91,99	720
	M27	2,00	21,7	0,25	1,08	5,85	4,6	5	3	60,25	620
	M30	3,00	21,7	0,37	1,62	5,85	4,3	5	3	60,25	630
	M30	3,00	21,7	0,37	1,62	6,20	4,8	5	6	93,73	730
	M30	3,50	21,7	0,43	1,89	5,85	4,0	5	3	64,73	635
	M33	4,00	21,7	0,50	2,16	5,85	3,9	5	3	64,73	640
	M33	4,00	21,7	0,50	2,16	6,20	4,4	5	6	98,66	740
	M33	4,50	21,7	0,56	2,43	5,85	3,7	5	3	64,73	645

→ v<sub>c</sub>/f<sub>z</sub> strana 83**ModuSet – Frézovacia doštička pre frézovanie vnútorného závitu – Plný profil**

53 012 ...

Veľkosť'	Závit <sub>min.</sub>	TP mm	DMIN mm	TPI 1/"	W1 mm	PDX mm	PDPT mm	CRE mm	RETL mm	RETR mm	GAN °	NOF	EUR	
													W2	
10	G 3/8"	1,34	11,7	19	3,60	2,5	0,860	0,18	0,18	0,18	5	3	64,62	113
	G 1/2"	1,81	11,7	14	3,60	2,3	1,160	0,24	0,24	0,24	5	3	64,62	118
	G 1"	2,31	11,7	11	3,60	2,0	1,480	0,31	0,31	0,31	5	3	64,62	123
18		1,34	17,7	19	5,85	4,9	0,856	0,18	0,18	0,18	5	3	55,77	219
	G 3/4"	1,81	17,7	14	5,85	4,6	1,160	0,24	0,24	0,24	5	3	55,77	214
	G 1"	2,31	17,7	11	5,85	4,4	1,480	0,31	0,31	0,31	5	3	55,77	211
22	G 1"	2,31	21,7	11	5,85	4,0	1,480	0,31	0,31	0,31	5	3	66,61	311
		3,17	21,7	8	5,85	3,5	2,030	0,43	0,43	0,43	5	3	72,14	308
	BSW 1 1/2"	4,23	21,7	6	5,85	3,1	2,710	0,58	0,58	0,58	5	3	72,14	306


→ v<sub>c</sub>/f<sub>z</sub> strana 83

## ModuSet – Cirkulárna stopková fréza – Extra krátka

▲ prevedenie z ocele

### Rozsah dodávky:

Vrátane klúča



Ocel'

**53 004 ...**


Veľkosť'	DCONMS <sub>h6</sub> mm	BDRED mm	OAL mm	LH mm	DMIN mm	CW mm	CDX mm	Uťahovací moment Nm	EUR W1	EUR W1	7
10	10	6,0	60	15,2	9,7 / 11,7	≤3,35	1,4 / 2,5		135,30	015	
14	10	8,0	60	17,7	13,7 / 15,7	≤4,35	2,5 / 3,5	3,5	135,30	217	
	13	8,0	70	25,7	13,7 / 15,7	≤4,35	2,5 / 3,5	3,5	139,30	225	
18	10	9,0	60	17,0	17,7	≤5,6	3,5	4,5	135,30	417	
	13	9,0	70	25,0	17,7	≤5,6	3,5	4,5	139,30	425	
22	10	11,3	60	10,7	21,7	≤9,15	4,5	7,0	139,30	610	
	13	11,3	70	25,7	21,7	≤9,15	4	7,0	144,70	625	
28	13	14,0	70	10,7	27,7	≤10	6,5	7,0	139,30	810	
	20	14,0	100	35,7	27,7	≤10	6,5	7,0	144,70	835	

## ModuSet – Cirkulárna stopková fréza – Krátká

▲ prevedenie z ocele

### Rozsah dodávky:

Vrátane klúča



Ocel'

Ocel'

**53 002 ...**

**53 003 ...**

Veľkosť'	DCONMS <sub>h6</sub> mm	BDRED mm	OAL mm	LH mm	DMIN mm	CW mm	CDX mm	Uťahovací moment Nm	EUR W1	EUR W1	
10	16	6	80	12,0	9,7 / 11,7	≤3,35	1,4 / 2,5	2,0	156,80	012	
14	16	8	80	16,0	13,7 / 15,7	≤4,35	2,5 / 3,5	3,5	156,80	216	
18	16	9	80	18,0	17,7	≤5,6	3,5	4,5	152,80	418	
22	16	12	80	24,0	21,7	≤9,15	4,5	7,0	154,20	624	
28	20	14	100	35,7	27,7	≤10	6,5	7,0	144,70	835	





Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre  $v_t$  alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{fm}$ .  
Detaily vid' → strana 84+85.

## ModuSet – Cirkulárna stopková fréza – S tlmením vibrácií

Rozsah dodávky:

Vráthane klúča



53 001 ...

53 000 ...

Veľkosť'	DCONMS <sub>h6</sub> mm	BDRED mm	OAL mm	LH mm	DMIN mm	CW mm	CDX mm	Uťahovací moment Nm	EUR W1		EUR W1	
									021	026,00	021	026,00
10	12	6,0	80	21	9,7 / 11,7	≤3,35	1,4 / 2,5	2,0	206,00	021	206,00	021
	12	6,0	90	30	9,7 / 11,7	≤3,35	1,4 / 2,5	2,0	221,40	030	221,40	030
	12	6,0	100	42	9,7 / 11,7	≤3,35	1,4 / 2,5	2,0	252,10	042	252,10	042
	12	7,3	90	30	9,7 / 11,7	≤3,35	0,9 / 1,85	2,0	232,70	130	232,70	130
	16	7,3	100	25	9,7 / 11,7	≤3,35	0,9 / 1,85	2,0	342,60	025	342,60	025
14	12	8,0	95	29	13,7 / 15,7	≤4,35	2,5 / 3,5	3,5	206,00	229	206,00	229
	12	8,0	110	42	13,7 / 15,7	≤4,35	2,5 / 3,5	3,5	222,80	242	222,80	242
	12	8,0	120	56	13,7 / 15,7	≤4,35	2,5 / 3,5	3,5	252,10	256	252,10	256
	12	9,5	110	42	13,7 / 15,7	≤4,35	1,65 / 2,7	3,5	252,10	342	252,10	342
	16	9,5	110	33	13,7 / 15,7	≤4,35	1,65 / 2,7	3,5	313,40	233	313,40	233
18	12	9,0	100	32	17,7	≤5,6	3,5	4,5	256,40	432	256,40	432
	12	9,0	100	45	17,7	≤5,6	3,5	4,5	286,90	445	286,90	445
	12	9,0	120	64	17,7	≤5,6	3,5	4,5	339,70	464	339,70	464
	16	9,0	93	25	17,7	≤5,6	3,5	4,5	286,90	425	286,90	425
	16	9,0	100	32	17,7	≤5,6	3,5	4,5	302,20	532	302,20	532
	16	9,0	110	45	17,7	≤5,6	3,5	4,5	355,20	545	355,20	545
	16	9,0	130	64	17,7	≤5,6	3,5	4,5	408,10	564	408,10	564
	16	13,0	110	64	17,7	≤5,6	1,5	4,5	313,40	465	313,40	465
	16	13,0	130	66	17,7	≤5,6	1,5	4,5	396,90	466	396,90	466
	12		100	42	21,7	≤9,15	4,5	7,0	225,70	642	225,70	642
22	12		130	60	21,7	≤9,15	4,5	7,0	267,50	660	267,50	660
	16	11,5	90	30	21,7	≤9,15	4,5	7,0	286,90	630	286,90	630
	16	12,0	100	42	21,7	≤9,15	4,5	7,0	298,00	742	298,00	742
	16	12,0	130	60	21,7	≤9,15	4,5	7,0	356,60	760	356,60	760
	16	12,0	160	85	21,7	≤9,15	4,5	7,0	403,90	685	403,90	685
	20	16,0	110	45	21,7	≤9,15	2,5	7,0	434,50	645	434,50	645
	20	16,0	130	65	21,7	≤9,15	2,5	7,0	437,40	665	437,40	665
28	16	14,3	100	42	27,7 / 24,8	≤10	6,5 / 5	7,0	316,20	842	316,20	842
	16	14,3	130	60	27,7 / 24,8	≤10	6,5 / 5	7,0	376,00	860	376,00	860
	16	14,3	160	85	27,7 / 24,8	≤10	6,5 / 5	7,0	438,70	885	438,70	885
	20	13,5	104	35	27,7 / 24,8	≤10	6,5 / 5	7,0	391,40	835	391,40	835
	20	14,3	160	85	27,7 / 24,8	≤10	6,5 / 5	7,0	500,00	985	500,00	985



Kľúč D



Upínacia skrutka



Upínacia skrutka

80 950 ...

73 082 ...

73 082 ...

Náhradné diely  
Veľkosť'

		EUR Y7		EUR Y5		EUR Y5
10	T08	10,05	110			M2,6 3,97 002
14	T10	11,78	112			M3,5 3,97 003
18	T15	11,96	113			M4 3,97 004
22	T20	12,83	114	M5 8,78 006		M5 3,97 005
28	T20	12,83	114			M5 3,97 005


Upínacia skrutka 73 082 006 iba pre doštičku 53 009 394

Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre v<sub>t</sub> alebo s posuvom v osi nástroja v<sub>fm</sub>.  
Deliť vid' → strana 84+85.

## ModuSet – Cirkulárna stopková fréza

- ▲ prevedenie z ocele i tvrdokovu
- ▲ špecializované rozhranie so štyrmi unášacími drážkami výlučne pre frézovacie doštičky vel. 50

**Rozsah dodávky:**  
Vrátane kľúča



Velkosť'	DCONMS <sub>h6</sub> mm	BDRED mm	OAL mm	LH mm	DMIN mm	CW mm	CDX mm	Uťahovací moment Nm
50	16		125	60	50	≤6	16,5	7,0
	16		155	90	50	≤6	16,5	7,0
	16		185	120	50	≤6	16,5	7,0
	20	16	100	32	50	≤6	16,5	7,0

53 016 ...

EUR  
W1

400,30 06000

429,10 09000

457,90 12000

199,10 23200

53 016 ...

EUR  
W1

7

Náhradné diely  
Veľkosť'

50

T20

80 950 ...

EUR  
Y7

12,83 114

73 082 ...


EUR  
Y5

8,78 006



Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre v, alebo s posuvom v osi nástroja v<sub>fm</sub>.  
Detaľy viď → strana 84+85.



**ModuSet – Frézovacie doštičky na drážky pre poistné krúžky bez zrážania hrany****System 300**

Ti500



TK


**50 853 ...**

Veľkosť'	S <sub>2_H13</sub> mm	INSL mm	W1 mm	CW <sub>-0.03</sub> mm	PDPT mm	RETR mm	S <sub>1</sub> mm	EUR W2	
	0,90	10,6	2,34	0,98	0,70	0,3	0,80	43,02	302
03	1,10	10,6	2,34	1,18	0,90	0,3	1,00	43,02	304
	1,30	10,6	2,34	1,38	1,10	0,3	1,20	43,02	306
	1,60	10,6	2,34	1,68	1,25	0,3	1,50	43,02	308
	1,85	10,6	2,34	1,93	1,25	0,3	1,75	43,02	310
02	0,90	17,5	3,50	0,98	0,70	0,3	0,80	38,83	312
	1,10	17,5	3,50	1,18	0,90	0,3	1,00	38,83	314
	1,30	17,5	3,50	1,38	1,10	0,3	1,20	38,83	316
	1,60	17,5	3,50	1,68	1,25	0,3	1,50	38,83	318
	1,85	17,5	3,50	1,93	1,25	0,3	1,75	38,83	320
	2,15	17,5	3,50	2,23	1,75	0,3	2,00	38,83	322
	2,65	17,5	3,50	2,73	1,75	0,3	2,50	38,83	324
	3,15	17,5	3,50	3,23	2,20	0,3	3,00	38,83	326
01	0,90	23,0	4,00	0,98	0,70	0,3	0,80	38,83	328
	1,10	23,0	4,00	1,18	0,90	0,3	1,00	38,83	330
	1,30	23,0	4,00	1,38	1,10	0,3	1,20	38,83	332
	1,60	23,0	4,00	1,68	1,25	0,3	1,50	38,83	334
	1,85	23,0	4,00	1,93	1,25	0,3	1,75	38,83	336
	2,15	23,0	4,00	2,23	1,75	0,3	2,00	38,83	338
	2,65	23,0	4,00	2,73	1,75	0,3	2,50	38,83	340
	3,15	23,0	4,00	3,23	2,20	0,3	3,00	38,83	342


P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	○
O	●

→ v<sub>c</sub>/f<sub>z</sub> strana 82

Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre v<sub>t</sub> alebo s posuvom v osi nástroja v<sub>fm</sub>.  
Deličky vid → strana 84+85.

**ModuSet – Frézovacie doštičky na drážky pre poistné krúžky so zrazením hrany****System 300**

Ti500



TK


**50 852 ...**

<b>Veľkosť'</b>	<b>S<sub>2_H13</sub> mm</b>	<b>INSL mm</b>	<b>W1 mm</b>	<b>CW<sub>-0,03</sub> mm</b>	<b>t mm</b>	<b>CHWTL mm</b>	<b>s<sub>1</sub> mm</b>	<b>EUR W2</b>	
<b>03</b>	1,10	10,6	2,34	1,18	0,50	0,10	1,00		<b>45,49</b> 302
<b>02</b>	1,10	17,5	3,50	1,18	0,50	0,10	1,00		<b>41,28</b> 312
	1,30	17,5	3,50	1,38	0,85	0,15	1,20		<b>41,28</b> 314
	1,60	17,5	3,50	1,68	1,00	0,15	1,50		<b>41,28</b> 316
	1,85	17,5	3,50	1,93	1,25	0,20	1,75		<b>41,28</b> 317
	2,15	17,5	3,50	2,23	1,50	0,20	2,00		<b>41,28</b> 318
	2,65	17,5	3,50	2,73	1,50	0,20	2,50		<b>41,28</b> 319
<b>01</b>	1,10	23,0	4,00	1,18	0,50	0,10	1,00		<b>41,28</b> 320
	1,30	23,0	4,00	1,38	0,70	0,15	1,20		<b>41,28</b> 321
	1,30	23,0	4,00	1,38	0,85	0,15	1,20		<b>41,28</b> 322
	1,60	23,0	4,00	1,68	1,00	0,15	1,50		<b>41,28</b> 324
	1,60	23,0	4,00	1,68	0,85	0,15	1,50		<b>41,28</b> 323
	1,85	23,0	4,00	1,93	1,25	0,20	1,75		<b>41,28</b> 325
	2,15	23,0	4,00	2,23	1,50	0,20	2,00		<b>41,28</b> 326
	2,65	23,0	4,00	2,73	1,75	0,20	2,50		<b>41,28</b> 328
	2,65	23,0	4,00	2,73	1,50	0,20	2,50		<b>41,28</b> 327
	3,15	23,0	4,00	3,32	1,75	0,20	3,00		<b>41,28</b> 329

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	○
O	●

→  $v_c/f_z$  strana 82

Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre  $v$ , alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{fm}$ .  
Détaily viď → strana 84+85.

**ModuSet – Frézovacie doštičky bez profilu, brúsené****System 300**

TK


**50 851 ...**

Veľkosť'	CW mm	PDPT mm	INSL mm	W1 mm
03	2,34	1,60	10,6	2,34
	3,00	1,60	10,6	3,00
02	3,50	2,60	17,5	3,50
	5,00	2,60	17,5	5,00
	6,00	2,60	17,5	6,00
01	4,00	3,45	23,0	4,00
	6,50	3,45	23,0	6,50

EUR  
W243,02 304  
45,49 30638,83 312  
45,49 314  
50,26 31647,83 322 1)  
47,83 324 1)

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	○
O	●

1) s cirkulárnou stopkovou frézou 50 800 090 PDPT = 3,0 mm

→  $v_c/f_z$  strana 82**ModuSet – Frézovacie doštičky na zrážanie hrán a odihlovanie****System 300**

TK

**50 857 ...**

Veľkosť'	PDPT mm	INSL mm	W1 mm
03	1,50	10,6	3,0
02	2,50	17,5	5,0
01	3,25	23,0	6,5

EUR  
W2

43,02 304

43,02 314



43,02 322 1)

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	○
O	●

1) s cirkulárnou stopkovou frézou 50 800 090 PDPT = 3,0 mm

→  $v_c/f_z$  strana 82

Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre  $v_t$ , alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{tm}$ .  
Deličky vid → strana 84+85.

**ModuSet – Závitorezné doštičky – Čiastočný profil****50 855 ...**



	EUR	W2	
	47,83	314	
	47,83	324	

Veľkosť'	TP mm	INSL mm	W1 mm
02	1 - 3,5	17,5	3,5
01	1 - 4,0	23,0	4,0

P			
M			
K			
N			
S			
H			
O			

→  $v_c/f_z$  strana 82

7

**ModuSet – Závitorezné doštičky – Plný profil****50 859 ...**


	EUR	W2	
	59,25	304	
	59,25	308	
	59,25	310	
	59,25	311	
	59,25	312	
	59,25	314	
	63,75	317 <sup>1)</sup>	
	59,25	316	
	73,02	318	
	61,44	320	
	61,44	322	
	61,44	324	
	61,44	326	
	61,44	328	
	61,44	330	
	61,44	332	
	70,70	334	
	70,70	336	
	70,70	338 <sup>2)</sup>	

Veľkosť'	TP mm	INSL mm	W1 mm	PDPT mm
03	1,0	10,6	2,34	0,578
	1,5	10,6	2,34	0,864
	2,0	10,6	2,34	1,159
02	1,0	17,5	3,50	0,578
	1,5	17,5	3,50	0,864
	2,0	17,5	3,50	1,159
	2,5	16,0	3,50	1,444
	2,5	17,5	3,50	1,444
	3,0	17,5	3,50	1,728
01	1,0	23,0	4,00	0,578
	1,5	23,0	4,00	0,864
	2,0	23,0	4,00	1,159
	2,5	23,0	4,00	1,444
	3,0	23,0	4,00	1,728
	3,5	23,0	4,00	2,023
	4,0	23,0	4,00	2,308
	4,5	23,0	6,50	2,602
	5,0	23,0	6,50	2,887
	6,0	23,0	6,50	3,467

P		
M		
K		
N		
S		
H		
O		

→  $v_c/f_z$  strana 82

- 1) pre závit: M20x2,5  
2) s cirkulárnou stopkovou frézou 50 800 090 PDPT = 3,0 mm

**ModuSet – Závitorezné doštičky – Plný profil**

TK

**50 858 ...**

Veľkosť	TP mm	TPI 1/"	INSL mm	W1 mm	PDPT mm	EUR	W2
02	1,814 2,309	14 11	17,5 17,5	3,5 3,5	1,162 1,494	59,25 59,25	314 312
01	2,309	11	23,0	4,0	1,494	61,44	322

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	○
O	●

→  $v_c/f_z$  strana 82

Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre  $v$ , alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{fm}$ .  
Détaily vid' → **strana 84+85.**


## ModuSet – Cirkulárna stopková fréza

▲ INSL sa vzťahuje na frézovacie doštičky

### Rozsah dodávky:

Vrátané klúča

**System  
300**



**50 800 ...**

Veľkosť'	INSL	CDX	LH	DCONMS	OAL	BDRED	DMIN	Uťahovací moment	EUR W1	020 <sup>1)</sup> 025 <sup>2)</sup>
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm		
03	10,6	1,60	17,2	10	57,20	7,4	11	0,9	164,00	020 <sup>1)</sup>
	10,6	1,60	34,2	10	74,20	7,4	11	0,9	242,30	025 <sup>2)</sup>
02	17,5	2,60	28,7	12	74,05	12,0	20	3,8	173,50	030
	17,5	2,60	63,7	12	108,70	12,0	20	3,8	383,00	045 <sup>2)</sup>
01	23,0	3,45	38,5	16	87,00	16,1	25	5,5	180,40	050
	23,0	3,45	67,5	16	116,00	16,1	25	5,5	189,90	070
	23,0	3,00	88,5	16	137,00	17,0	25	5,5	423,50	090 <sup>2)</sup>

1) bez vnútorného privádzania chladiaceho média

2) prevedenie z tvrdokovou



Kľúč D



Upinacia skrutka

**80 950 ...**

**70 960 ...**

Náhradné diely  
Veľkosť'



		EUR Y7		EUR 2A
03	T06 - IP	13,39	123	M2x9 5,39 232
02	T15 - IP	15,33	128	M4x12,3 8,10 233
01	T20 - IP	16,17	129	M5x15 8,10 234



Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre  $v_f$  alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{fm}$ .  
Deliť vid → strana 84+85.

## ModuThread – Doštičky pre frézovanie závitov

▲ možnosť obojstranného použitia (okrem INSL 10,4)



TK TK TK TK

**50 890 ...** **50 890 ...** **50 891 ...** **50 891 ...**

INSL mm	TP mm	EUR W2	TK						
10,4	0,50	79,53	100						
	0,75	79,53	101						
	1,00	63,75	102	77,21	302				
	1,25	63,75	103						
	1,50	63,75	104	77,21	304				
11,0	0,50	55,04	120						
	0,75	69,38	121						
	1,00	55,04	122	67,07	322				
	1,25	55,04	123						
	1,50	55,04	124	65,90	324				
16,0	0,50	81,12	140						
	0,75	64,62	141						
	1,00	64,62	142	83,29	342	64,62	142	78,80	342
	1,25	64,62	143			64,62	143		
	1,50	64,62	144	78,80	344	64,62	144	78,80	344
	1,75	64,62	145			64,62	145		
	2,00	64,62	146	78,80	346	64,62	146	78,80	346
27,0	1,00	123,70	162	144,00	362	123,70	162	144,00	362
	1,25	123,70	163			123,70	163		
	1,50	123,70	164	144,00	364	123,70	164	144,00	364
	1,75	123,70	165						
	2,00	123,70	166	144,00	366	123,70	166	144,00	366
	2,50	123,70	167			123,70	167		
	3,00	123,70	168	144,00	368	123,70	168	144,00	368
	3,50	123,70	169			123,70	169		
	4,00	123,70	170			123,70	170		

P	●	●	●	●
M	○	●	○	●
K	●	●	●	●
N	●	●	●	●
S				
H				
O	●	○	●	○




→  $v_c/f_z$  strana 81



Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre  $v$ , alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{fm}$ .  
Deliť vid → strana 84+85.

## ModuThread – Doštičky pre frézovanie závitov


▲ možnosť obojstranného použitia (okrem INSL 10,4)



INSL mm	TPI 1/in	TP mm
10,4	19	1,337
16,0	14	1,814
	11	2,309
27,0	11	2,309

50 895 ...

EUR W2	300
77,21	
77,21	342
77,21	344
176,70	366





→  $v_c/f_z$  strana 81

7

## ModuThread – Doštičky pre frézovanie závitov


▲ možnosť obojstranného použitia (okrem INSL 10,4)



INSL mm	TPI 1/in	TP mm
10,4	20	1,270
	18	1,411
16,0	16	1,588
	12	2,117
27,0	12	2,117
	8	3,175

50 892 ...

EUR W2	100
63,75	102
63,75	
64,62	144
64,62	146
123,70	166
123,70	168





→  $v_c/f_z$  strana 81



Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre  $v$ , alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{fm}$ .  
Deličky vid' → strana 84+85.

## ModuThread – Doštičky pre frézovanie závitov

▲ možnosť obojstranného použitia



TK

50 896 ...

EUR	
W2	
77,64	142
64,62	144



INSL mm	TPI 1/"	TP mm
16	18	1,411
	16	1,588

P	●
M	○
K	●
N	●
S	
H	
O	●

→  $v_c/f_z$  strana 81

## ModuThread – Doštičky pre frézovanie závitov

▲ možnosť obojstranného použitia



TK

50 897 ...

EUR	
W2	
64,62	142
64,62	144

INSL mm	TPI 1/"	TP mm
16	14,0	1,814
	11,5	2,209
27	11,5	2,209
	8,0	3,175

P	●
M	○
K	●
N	●
S	
H	
O	●

→  $v_c/f_z$  strana 81

Pozor! Závitové doštičky sú označené písmenami R (pravý závit) a L (ľavý závit). Štandardný držiak nie je možné použiť pre frézovanie ľavého závitu! Držiaky pre frézovanie ľavého závitu na vyžiadanie.

Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre  $v_t$ , alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{tm}$ . Detaily vid → strana 84+85.


## ModuThread – Cirkulárna stopková fréza

▲ INSL sa vzťahuje na frézovacie doštičky

### Rozsah dodávky:

Vrátane klúča

MWN	M	MF	G
	Pg	UN	



50 843 ...

INSL mm	BD mm	LH mm	DCONMS mm	OAL mm	DC mm	Útahovací moment Nm	EUR W1	7
10,4	6,8	12	12	69	9,0	0,9	228,50	101
	6,8	17	20	84	9,0	0,9	242,00	102
11,0	8,9	12	12	70	11,5	1,2	228,50	111
	8,9	20	20	85	11,5	1,2	242,00	112
16,0	13,6	22	16	90	17,0	2,5	266,20	161
	16,6	43	20	95	20,0	2,5	266,20	162
	18,6	25	25	125	22,0	2,5	332,60	163
27,0	24,0	52	25	110	30,0	9,0	336,60	271
	31,0	58	32	120	37,0	9,0	362,30	273
	24,0	92	25	150	30,0	9,0	388,00	272
	31,0	98	32	160	37,0	9,0	450,10	274

Predobrobený primer pre cirkulárnu stopkovú frézu 50 843 ...

BD	TP v mm									
	0,5 mm 48 G/"	0,75 mm 32 G/"	1,0 mm 24 G/"	1,25 mm 20 G/"	1,5 mm 16 G/"	2,0 mm 12 G/"	2,5 mm 10 G/"	3,0 mm 8 G/"	3,5 mm 7 G/"	4,0 mm 6 G/"
6,8	9,5	10	10,7	11,4	12					
8,9	12	12,5	13,2	13,9	14,5					
13,6	17,6	18,2	19	19,6	20	21				
16,6	20,7	21,4	22	22,6	23	24				
18,6	22,7	23,4	24	24,6	25	26				
24,0	30,7	31,4	32	32,8	33,5	34,6	36,6	39	42	45
31,0	38	38,6	39,5	40,4	41	42	44	46,5	49	52



Kľúč D



Upinacia skrutka

80 950 ...

70 950 ...

### Náhradné diely

#### INSL



10,4	T07	10,05	109	M2,2x5,0	2,44	200
11	T08	10,05	110	M2,6x6,5	2,44	201
16	T10	11,78	112	UNC5-40 x 8	2,44	202
27	T25	13,18	115	M5x15	3,77	203

## ModuThread – Cirkulárna stopková fréza

▲ INSL sa vzťahuje na frézovacie doštičky

### Rozsah dodávky:

Vrátane kľúča



**50 844 ...**

INSL mm	BD mm	Závit	LH mm	DCONMS mm	OAL mm	DC mm	Uťahovací moment Nm	EUR W1	EUR W1
<b>16</b>	12,5	NPT 1/2	22	16	90	15,5	2,5	242,00	161
	15,0	NPT 3/4 - 1 1/4	23	20	85	19,0	2,5	265,00	162
<b>27</b>	24,0	NPT 1 1/2 - 2	52	25	110	30,0	9,0	336,60	271
	31,0	NPT > 2	58	32	120	37,0	9,0	362,30	272



**80 950 ...**

EUR  
Y7

**70 950 ...**



EUR  
2A

### Náhradné diely INSL

16	T10	11,78	112	UNC5-40 x 8	2,44	202
27	T25	13,18	115	M5x15	3,77	203

Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre  $v_f$ , alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{fm}$ .  
Deliť vid' → strana 84+85.


## ModuThread – Doštičky pre frézovanie závitov





TK

50 863 ...

DC mm	TP mm	W1 mm	APMX mm	NT	EUR W2	
12	1,0	7,5	12,0	13	56,78	300
	1,5	7,5	10,5	8	56,78	302
17	1,0	11,0	16,0	17	56,78	310
	1,5	11,0	16,5	12	56,78	312
	2,0	11,0	16,0	9	56,78	314
20	1,0	7,5	12,0	13	56,78	320
	1,5	7,5	10,5	8	56,78	322
25	1,0	11,0	16,0	17	56,78	330
	1,5	11,0	16,5	12	56,78	332
	2,0	11,0	16,0	9	56,78	334

→  $v_c/f_z$  strana 81


## ModuThread – Doštičky pre frézovanie závitov



TK

50 864 ...

DC mm	TPI 1/"	W1 mm	APMX mm	NT	EUR W2	
12	14	7,5	9,07	6	56,78	300
17	14	11,0	16,33	10	73,02	312 <sup>1)</sup>
	14	11,0	16,33	10	73,02	314 <sup>2)</sup>
	11	11,0	16,16	8	73,02	310
25	14	11,0	16,33	10	73,02	332
	11	11,0	16,16	8	73,02	330




1) pre závit: 5/8" – 3/4" – 7/8"  
2) pre závit: 1/2"

→  $v_c/f_z$  strana 81

## ModuThread – Cirkulárna stopková fréza

Rozsah dodávky:  
Vráthane klúča



**50 842 ...**

DC mm	LH mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	OAL mm	BD mm	ZNF	PHD mm	Uťahovací moment Nm	EUR W1	
12	18	16	74,0	9,4	1	14	1,1	224,10	121
17	30	16	79,0	13,7	1	19	3,8	224,10	171
20	32	20	83,0	17,5	3	22	1,1	267,80	201
25	50	25	107,6	21,7	3	26	3,8	351,20	251
	85	25	142,6	21,7	3	26	3,8	940,20	252 <sup>1)</sup>

1) prevedenie z tvrdokovu



**80 950 ...**



**70 960 ...**

Náhradné diely  
DC

DC		EUR Y7		EUR 2A
12	T08 - IP	13,16	125	M2,5x6,5 5,39
17	T15 - IP	15,33	128	M4x7,5 5,39
20	T08 - IP	13,16	125	M2,5x6,5 5,39
25	T15 - IP	15,33	128	M4x7,5 5,39

Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre  $v_t$  alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{fm}$ .  
Deliť vid' → strana 84+85.

## ModuThread – Doštičky pre frézovanie závitov



	50 887 ...	50 885 ...					
INSL mm	TP mm	W1 mm	APMX mm	S mm	NT	EUR W2	
14,5	0,50	10,0	13,50	3,18	28	88,63	350
	0,75	10,0	13,50	3,18	19	88,63	352
	1,00	10,0	13,00	3,18	14	52,14	354
	1,25	10,0	12,50	3,18	11	68,37	356
	1,50	10,0	12,00	3,18	9	68,37	308
	1,75	10,0	12,25	3,18	8	52,14	358
	2,00	10,0	12,00	3,18	7	68,37	360
	2,50	10,0	10,00	3,18	5	52,14	362
	2,50	10,0	10,00	3,18	5	61,44	364
15,0	3,00	10,5	12,00	3,18	5	61,44	366 <sup>1)</sup>
	3,50	10,5	10,50	3,18	4	73,02	370 <sup>2)</sup>
21,0	1,00	10,0	19,00	3,18	20	73,02	372 <sup>2)</sup>
	1,50	10,0	19,50	3,18	14	59,25	380
	1,50	10,0	18,00	3,18	13	59,25	382
	2,00	10,0	18,00	3,18	10	59,25	384
26,0	1,50	15,0	24,00	5,00	17	100,20	390
	2,00	15,0	24,00	5,00	13	100,20	392
	3,00	15,0	21,00	5,00	8	100,20	396
	3,50	15,0	20,00	5,00	7	147,70	398
	4,00	15,0	20,00	5,00	6	147,70	400

P	●	●
M	●	●
K	●	●
N	●	●
S		
H		
O		


1) pre závit: M20x2,5

2) bez zrazenia

→  $v_c/f_z$  strana 81

Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre  $v_f$ , alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{fm}$ .  
Deličky vidieť → strana 84+85.

## ModuThread – Doštičky pre frézovanie závitov



TK



50 888 ...

INSL mm	TPI 1/"	TP mm	W1 mm	APMX mm	S mm	NT	EUR W2	
14,5	18	1,411	10	11,28	3,18	9	56,78	310
	16	1,587	10	11,11	3,18	8	56,78	312
	14	1,814	10	12,69	3,18	8	56,78	314
	12	2,116	10	10,58	3,18	6	56,78	316
	11	2,309	10	11,54	3,18	6	56,78	318
21,0	14	1,814	10	18,14	3,18	11	68,37	320
	11	2,309	10	18,47	3,18	9	68,37	322
26,0	11	2,309	15	23,09	5,00	11	109,20	330

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	
O	

→  $v_c/f_z$  strana 81

## ModuThread – Doštičky pre frézovanie závitov



TK

50 894 ...


INSL mm	TPI 1/"	TP mm	W1 mm	APMX mm	S mm	NT	EUR W2	
14,5	18	1,411	10	12,69	3,18	10	81,84	302
	16	1,587	10	11,11	3,18	8	81,84	304

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	
O	

→  $v_c/f_z$  strana 81

Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre  $v$ , alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{fm}$ .  
Dielto vid' → strana 84+85.

## ModuThread – Doštičky pre frézovanie závitov



TK

**50 889 ...**

INSL mm	TPI 1/"	TP mm	W1 mm	APMX mm	S mm	NT	EUR W2	
14,5	18	1,411	10	12,69	3,18	10	84,33	310
	16	1,587	10	12,70	3,18	9		312
21,0	16	1,587	10	19,05	3,18	13	102,40	320
	14	1,814	10	18,14	3,18	11		322
	12	2,116	10	18,04	3,18	10		324

P	●
M	●
K	●
N	●
S	
H	
O	

→  $v_c/f_z$  strana 81


Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre  $v_t$ , alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{fm}$ .  
Deliť vid' → **strana 84+85.**

## ModuThread – Cirkulárna stopková fréza

▲ INSL sa vzťahuje na frézovacie doštičky

### Rozsah dodávky:

Vrátane klúča



50 841 ...

INSL mm	DC mm	LH mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	OAL mm	BD mm	ZNP	PHD mm	Uťahovací moment Nm	EUR W1
14,5	16	30,0	16	78	12,7	1	18,5	3,8	205,00 016
	16	50,0	16	98	12,7	1	18,5	3,8	326,00 017 <sup>1)</sup>
	20	60,0	20	110	16,8	1	23,0	3,8	243,30 020
	25	48,2	25	106	21,5	2	30,0	3,8	363,50 025
	25	92,2	25	150	21,5	2	30,0	3,8	791,20 026 <sup>1)</sup>
15,0	18	30,0	16	79	12,7	1	20,0	3,8	224,10 218
	22	60,0	20	110	16,8	1	26,0	3,8	243,30 222
	27	48,2	25	106	21,5	2	32,0	3,8	363,50 227
21,0	16	31,3	20	85	12,7	1	18,5	3,8	213,30 316
	22	32,8	25	92	18,7	1	26,0	3,8	224,10 322
	22	62,8	25	122	18,7	1	26,0	3,8	780,00 323 <sup>1)</sup>
	28	38,3	32	102	24,7	2	35,0	3,8	414,10 328
	28	78,3	32	142	24,5	2	35,0	3,8	1.166,00 327 <sup>1)</sup>
26,0	25	48,5	25	107	20,0	1	30,0	3,8	288,30 125

1) prevedenie z tvrdokovu



Klúč D



Upinacia skrutka

80 950 ...




70 960 ...

### Náhradné diely pre artikel č.

		EUR Y7	EUR 2A
50 841 016	T15 - IP	15,33 128	M4x6,9 8,10 237
50 841 017	T15 - IP	15,33 128	M4x6,9 8,10 237
50 841 020	T15 - IP	15,33 128	M4x7,5 5,39 245
50 841 025	T15 - IP	15,33 128	M4x8 8,10 242
50 841 026	T15 - IP	15,33 128	M4x8 8,10 242
50 841 218	T15 - IP	15,33 128	M4x6,9 8,10 237
50 841 222	T15 - IP	15,33 128	M4x6,9 8,10 237
50 841 227	T15 - IP	15,33 128	M4x8 8,10 242
50 841 316	T15 - IP	15,33 128	M4x6,9 8,10 237
50 841 322	T15 - IP	15,33 128	M4x6,9 8,10 237
50 841 323	T15 - IP	15,33 128	M4x8 8,10 242
50 841 328	T15 - IP	15,33 128	M4x8 8,10 242
50 841 327	T15 - IP	15,33 128	M4x8 8,10 242
50 841 125	T15 - IP	15,33 128	M4x11,5 8,10 241



Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre  $v$ , alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{fm}$ .  
Deliť vidieť → strana 84+85.

**ModuThread – Doštičky pre frézovanie závitov – Čiastočný profil**

TK

**50 867 ...**

EUR	W2
69,09	115
69,09	225

DC mm	TP mm	TPI 1/"	CW mm	INSL mm
16,5	1,5 - 3,0	16 - 10	5	7,0
18	2,5 - 3,5	10 - 7	5	7,8





TK

**50 868 ...**

EUR	W2
84,61	114

DC mm	TP mm	TPI 1/"	CW mm	INSL mm
16,5	1,814	14	5	7

**ModuThread – Doštičky pre frézovanie závitov – Čiastočný profil**

TK

**50 860 ...**

EUR	W2
51,86	315
51,86	325
58,54	415
58,54	425

DC mm	TP mm	TPI 1/"	CW mm	INSL mm
23,85	1,5 - 2,5	16 - 10	6,35	9,52
23,85	2,5 - 4,0	10 - 6	6,35	9,52
32,85	1,5 - 2,5	16 - 10	8,50	13,50
32,85	2,5 - 5,5	10 - 4,5	8,50	13,50



TK

**50 861 ...**


EUR	W2
58,54	311
68,37	411

P	M	K	N	S	H	O
●	●	●	●	●	○	○
●	●	●	●	●	○	○
●	●	●	●	●	○	○
●	●	●	●	●	○	○

→  $v_c/f_z$  strana 81

## ModuThread – Cirkulárna stopková fréza

Rozsah dodávky:  
Vráthane klúča



**50 848 ...**

DC mm	DMIN mm	TP mm	TPI 1/"	LH mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	OAL mm	ZNP	Uťahovací moment Nm
16,5 / 18,0	17,5 / 19,0	1,5 - 3,5	16 - 10	60	20	114	2	0,9
23,85	25,5	1,5 - 4,0	24 - 6	90	32	154	3	0,9
32,85	35,0	1,5 - 5,5	16 - 4,5	115	32	179	3	2,5

EUR  
W1

416,40 020  
490,70 030  
508,20 040



Klúč D



Upinacia skrutka

**80 950 ...**

EUR  
Y7

13,18 124 T07 - IP

**70 950 ...**

EUR  
2A

13,43 739 M2,5x8,5  
13,43 739 M2,5x8,5  
13,43 740 M3x11

Náhradné diely  
pre artikel č.

50 848 020

13,18 124 T07 - IP

50 848 030



13,18 124 T07 - IP

50 848 040

14,50 126 T09 - IP



Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre v, alebo s posuvom v osi nástroja v<sub>fm</sub>.  
Detaľy vid → strana 84+85.

**ModuThread – Doštičky pre frézovanie závitov – Čiastočný profil**

TK

**50 870 ...**

DC mm	TP mm	TPI 1/"	CW mm	INSL mm	EUR W2	
40,25	1,5 - 3,0	16 - 9	9,5	15,50	66,20	515
40,25	3,0 - 6,0	9 - 4	9,5	15,50	66,20	530
52,55 / 66,55	1,5 - 3,0	16 - 9	12,5	19,00	73,29	615
52,55 / 66,55	3,0 - 6,0	9 - 4	12,5	19,00	73,29	630
92	6,0 - 8,0	4	14,3	28,58	117,00	760

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	○
O	○


→  $v_c/f_z$  strana 81

Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre  $v_t$  alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{fm}$ .  
Deličky vid → strana 84+85.

## ModuThread – Cirkulárna stopková fréza

Rozsah dodávky:  
Vráthane klúča

EWM



DIN 69871

50 849 ...

DC mm	DMIN mm	TP mm	TPI 1/"	LF mm	LPR mm	Upínač	ZNP	Uťahovací moment Nm	EUR W1	
40,25	43,0	1,5 - 6,0	16 - 4,0	145	178,7	SK 50	4	5,5	1.054,00	148
40,25	43,0	1,5 - 6,0	16 - 4,0	145	178,7	SK 40	4	5,5	1.023,00	048
52,55	56,0	1,5 - 6,0	16 - 4,0	195	229,2	SK 50	4	8,0	1.204,00	164
66,55	70,5	1,5 - 6,0	16 - 4,0	260	296,2	SK 50	7	8,0	1.656,00	080
92,00	100,0	6,0 - 8,0	4,0	360	395,0	SK 50	7	8,0	1.928,00	115



Kľúč D



Upínacia skrutka

80 950 ...

70 950 ...


EUR  
Y7EUR  
2A

Náhradné diely  
DC


40,25	T15 - IP	15,33	128	M4x13	13,43	741
52,55 - 92	T20 - IP	16,17	129	M5x15	13,43	742




Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre v, alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{fm}$ .  
Detaľy vidieť → strana 84+85.

**MonoThread – TK cirkulárne stopkové frézy****53 050 ...**


<b>DC mm</b>	<b>CW <math>\pm 0,02</math> mm</b>	<b>CDX mm</b>	<b>LH mm</b>	<b>OAL mm</b>	<b>DN mm</b>	<b>DCONMS <math>h_6</math> mm</b>	<b>ZEFP</b>	<b>DMIN mm</b>	<b>EUR W1</b>
<b>5,8</b>	0,7	0,8	15,2	58	3,8	6	3	6	73,59 070
	0,8	0,8	15,2	58	3,8	6	3	6	73,59 080
	0,9	0,8	15,2	58	3,8	6	3	6	73,59 090
	1,0	0,8	15,2	58	3,8	6	3	6	73,59 100
	1,5	0,8	15,2	58	3,8	6	3	6	73,59 150
<b>7,8</b>	0,7	1,2	25,4	68	5,0	8	3	8	92,85 170
	0,8	1,2	25,4	68	5,0	8	3	8	92,85 180
	0,9	1,2	25,4	68	5,0	8	3	8	92,85 190
	1,0	1,2	25,4	68	5,0	8	3	8	92,85 200
	1,5	1,2	25,4	68	5,0	8	3	8	92,85 250
	2,0	1,2	25,4	68	5,0	8	3	8	92,85 300

→  $v_c/f_z$  strana 83

7



**MonoThread – TK cirkulárne stopkové frézy****53 051 ...**

<b>DC mm</b>	<b>W1 mm</b>	<b>CW mm</b>	<b>CDX mm</b>	<b>LH mm</b>	<b>OAL mm</b>	<b>DN mm</b>	<b>DCONMS <math>h_6</math> mm</b>	<b>ZEFP</b>	<b>DMIN mm</b>	<b>EUR W1</b>
<b>5,8</b>	2	0,2	0,8	15	58	4,2	6	3	6	70,98 010
	2	0,2	0,8	25	68	4,2	6	3	6	90,11 020
<b>7,8</b>	2	0,2	1,2	25	68	5,0	8	3	8	109,40 110
	2	0,2	1,2	35	78	5,0	8	3	8	115,20 120

→  $v_c/f_z$  strana 83

**MonoThread – TK cirkulárna stopková závitová fréza – Plný profil**



▲ s korekciou profilu



53 052 ...

DC mm	Závit	TP mm	W1 mm	CW mm	CDX mm	LH mm	OAL mm	DN mm	DCONMS <sup>h6</sup> mm	ZEFP	DMIN mm	EUR W1
1,18	M1,6	0,35	0,40	0,04	0,19	4,0	32	0,64	3	3	1,38	86,47
1,38	M1,8	0,35	0,50	0,04	0,19	5,0	32	0,70	3	3	1,58	85,45
1,50	M2	0,40	0,56	0,05	0,22	5,0	32	0,90	3	4	1,70	95,18
1,95	M2,5	0,45	0,60	0,06	0,25	6,0	32	1,15	3	4	2,15	94,16
2,40	M3	0,50	0,60	0,06	0,27	7,0	32	1,60	3	4	2,60	93,28
2,80	M3,5	0,60	0,74	0,08	0,33	8,0	32	1,80	3	4	3,00	91,27
3,10	M4	0,70	0,82	0,09	0,38	9,0	44	1,98	5	4	3,30	99,08
3,60	M5	0,80	0,98	0,10	0,43	10,0	44	2,20	5	4	3,80	96,19
4,10	M6	1,00	0,98	0,13	0,54	12,2	44	2,70	5	4	4,30	94,16

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●

→  $v_c/f_z$  strana 83**MonoThread – TK cirkulárna stopková závitová fréza – Čiastočný profil**

53 053 ...

DC mm	TP mm	W1 mm	CW mm	CDX mm	LH mm	OAL mm	DN mm	DCONMS <sup>h6</sup> mm	ZEFP	DMIN mm	EUR W1
5,8	0,5 - 1,5	2	0,06	0,91	15,2	58	3,5	6	3	6	76,79
7,8	0,5 - 1,5	2	0,06	0,91	25,4	68	5,5	8	3	8	101,70
7,8	1,0 - 2,0	2	0,12	1,19	25,4	68	5,0	8	3	8	101,70



P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●

→  $v_c/f_z$  strana 83

Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre  $v$ , alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{fm}$ .  
Deličky viď → strana 84+85.

**MonoThread – Závrtná závitová fréza s fazetkou pre zahĺbenie**

▲ s korekciou profilu



TK

TK

50 869 ...

50 854 ...

DC mm	Závit	KOMET označenie	TP mm	OAL mm	APMX mm	LS mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	DCD mm	DCSKX mm	DN mm	LF_1 mm	LF_2 mm	LF_3 mm	ZEFP	EUR W1/5D	EUR W1/5D
2,45	M3	88901001000013	0,50	49	5,8	36	6	2,5	3,3	4,5	6,8	6,4	0,5	2	242,00	03000 <sup>1)</sup>
2,45	M3	88906001000013	0,50	49	5,8	36	6	2,5	3,3	4,5	6,8	6,4	0,5	2	259,70	03000 <sup>1)</sup>
3,24	M4	88941001000015	0,70	49	7,3	36	6	3,3	4,3	4,5	9,4	8,9	0,7	2	272,10	04000
3,24	M4	88935001000015	0,70	49	7,3	36	6	3,3	4,3	4,5	9,4	8,9	0,7	2	307,60	04000
4,10	M5	88941001000017	0,80	55	9,2	36	6	4,2	5,3	5,5	11,7	11,0	0,8	2	267,90	05000
4,10	M5	88935001000017	0,80	55	9,2	36	6	4,2	5,3	5,5	11,7	11,0	0,8	2	304,80	05000
4,85	M6	88941001000018	1,00	62	11,4	36	8	5,0	6,3	6,6	14,5	13,7	1,0	2	267,90	06000
4,85	M6	88935001000018	1,00	62	11,4	36	8	5,0	6,3	6,6	14,5	13,7	1,0	2	304,80	06000
6,45	M8	88941001000020	1,25	74	14,2	40	10	6,8	8,3	9,0	18,2	17,1	1,3	2	318,40	08000
6,45	M8	88935001000020	1,25	74	14,2	40	10	6,8	8,3	9,0	18,2	17,1	1,3	2	354,10	08000
8,08	M10	88941001000022	1,50	79	18,5	45	12	8,5	10,3	11,0	23,4	22,1	1,5	2	358,10	10000
8,08	M10	88935001000022	1,50	79	18,5	45	12	8,5	10,3	11,0	23,4	22,1	1,5	2	427,80	10000
9,74	M12	88941001000024	1,75	89	21,6	45	14	10,3	12,3	13,5	27,1	25,5	1,5	2	488,10	12000
9,74	M12	88935001000024	1,75	89	21,6	45	14	10,3	12,3	13,5	27,1	25,5	1,5	2	571,30	12000
11,35	M14	88941001000025	2,00	102	26,6	48	16	12,0	14,3	15,5	32,8	30,9	1,5	2	605,50	14000
11,35	M14	88935001000025	2,00	102	26,6	48	16	12,0	14,3	15,5	32,8	30,9	1,5	2	650,60	14000
13,28	M16	88941001000026	2,00	102	30,6	48	18	14,0	16,3	17,5	37,1	35,0	1,5	2	706,70	16000
13,28	M16	88935001000026	2,00	102	30,6	48	18	14,0	16,3	17,5	37,1	35,0	1,5	2	761,40	16000

1) bez vnútorného privádzania chladiaceho média



50 869 ...

50 854 ...

DC mm	Závit	KOMET označenie	TP mm	OAL mm	APMX mm	LS mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	DCD mm	DCSKX mm	DN mm	LF_1 mm	LF_2 mm	LF_3 mm	ZEFP	EUR W1/5D	EUR W1/5D
6,79	M8x1	88935002000070	1,0	74	15,40	40	10	7,0	8,3	9,0	18,8	17,7	1,0	2	406,10	08100
6,79	M8x1	88941002000070	1,0	74	15,40	40	10	7,0	8,3	9,0	18,8	17,7	1,0	2	369,00	08100
8,75	M10x1	88941002000094	1,0	79	19,40	45	12	9,0	10,3	11,0	23,2	21,8	1,0	2	397,70	10100
8,75	M10x1	88935002000094	1,0	79	19,40	45	12	9,0	10,3	11,0	23,2	21,8	1,0	2	467,50	10100
10,74	M12x1	88935002000111	1,0	89	22,40	45	14	11,0	12,3	13,5	26,4	24,8	1,0	2	597,30	12100
10,06	M12x1,5	88935002000113	1,5	89	23,01	45	14	10,5	12,3	13,5	28,2	26,6	1,5	2	597,30	12200
10,06	M12x1,5	88941002000113	1,5	89	23,01	45	14	10,5	12,3	13,5	28,2	26,6	1,5	2	548,10	12200



P																
M																
K														○	●	
N														●	○	
S																
H														●	○	
O																

→  $v_c/f_z$  strana 78

1) Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre  $v$ , alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{fm}$ .  
Detaily vid → strana 84+85.

## MonoThread – Závrtná závitová fréza s fazetkou pre zahĺbenie

▲ s korekciou profilu



TK

TK

50 898 ...

50 862 ...

DC mm	Závit	KOMET označenie	TP mm	OAL mm	APMX mm	LS mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	DCD mm	DCSKX mm	DN mm	LF_1 mm	LF_2 mm	LF_3 mm	ZEFP	EUR W1/5D	EUR W1/5D
4,10	M5	88961001000017	0,80	55	11,57	36	6	4,2	5,3	5,5	14,1	13,4	0,8	2	267,90	05000
4,85	M6	88961001000018	1,00	62	13,40	36	8	5,0	6,3	6,6	16,5	15,7	1,0	2	267,90	06000
4,85	M6	88956001000018	1,00	62	13,40	36	8	5,0	6,3	6,6	16,5	15,7	1,0	2	304,80	06000
6,45	M8	88961001000020	1,25	74	19,20	40	10	6,8	8,3	9,0	23,2	22,1	1,3	2	318,40	08000
6,45	M8	88956001000020	1,25	74	19,20	40	10	6,8	8,3	9,0	23,2	22,1	1,3	2	354,10	08000
8,08	M10	88961001000022	1,50	79	23,00	45	12	8,5	10,3	11,0	27,9	26,6	1,5	2	358,10	10000
8,08	M10	88956001000022	1,50	79	23,00	45	12	8,5	10,3	11,0	27,9	26,6	1,5	2	427,80	10000
9,74	M12	88961001000024	1,75	89	28,60	45	14	10,3	12,3	13,5	34,1	32,5	1,5	2	488,10	12000
9,74	M12	88956001000024	1,75	89	28,60	45	14	10,3	12,3	13,5	34,1	32,5	1,5	2	571,30	12000



P															
M															
K														○	●
N														●	○
S															
H														●	○
O															

→  $v_c/f_z$  strana 78

 Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre  $v_t$ , alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{tm}$ .  
Detaľy vid → strana 84+85.

## MonoThread – Cirkulárna závrtová fréza

- ▲ pozor: ľavorezný nástroj (M04)
- ▲ s korekciou profilu



50 840 ...

DC mm	Závit	TP mm	APMX mm	LH mm	DCONMS mm	DCD mm	OAL mm	ZEFP	EUR W1	
2,3	M3x0,5	0,50	2,0	7,0	6	2,10	51	4	212,30	030 1)
3,0	M4x0,7	0,70	2,8	9,4	6	2,60	51	4	212,50	040 1)
3,8	M5x0,8	0,80	3,2	11,6	6	3,40	51	4	210,70	050 1)
4,6	M6x1 - M7x1	1,00	4,0	14,0	8	4,10	60	4	210,60	060 1)
6,2	M8x1,25 - M10x1,25	1,25	5,0	19,0	10	5,60	71	4	226,80	080
7,8	M10x1,5 - M12x1,5	1,50	6,0	25,0	10	7,00	76	4	244,50	100
9,2	M12x1,75	1,75	7,0	31,0	12	8,30	86	4	259,90	120
11,1	M14x2 - M16x2	2,00	8,0	36,0	16	10,04	98	4	284,00	140

P	
M	
K	
N	
S	○
H	●
O	○

1) bez vnútorného privádzania chladiaceho média




→  $v_c/f_z$  strana 78

Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre  $v$ , alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{fm}$ . Detaily vid' → strana 84+85.

Pozor, ľavorezné prevedenie (M04) → smer otáčania vretena vľavo!

**MonoThread – Stopková závitová fréza**

▲ na požiadanie v ponuke od M3

**50 546 ...****50 547 ...**

EUR

W1/5D

179,40

04000

EUR

W1/5D

182,10

04000

179,40

05000

182,10

05000

183,40

06000

186,30

06000

208,40

08000

209,70

08000

209,70

10000

212,40

10000

233,20

12000

234,50

12000

DC mm	Závit	TP mm	LH mm	DCONMS mm	OAL mm	ZEFP
3,14	M4	0,70	9	6	55	3
3,95	M5	0,80	11	6	55	3
4,68	M6 - M7	1,00	16	8	60	3
6,22	M8 - M9	1,25	22	10	71	4
7,79	M10 - M12	1,50	26	10	76	4
9,38	M12	1,75	27	12	86	4



P	○	○
M	○	○
K	○	○
N	○	○
S	○	○
H	●	●
O	○	○

→  $v_c/f_z$  strana 78

1 Iné rozmery ponúkame na požiadanie.

**MonoThread – Stopková závitová fréza so zahlbovacím britom na stopke**

- ▲ pozor: ľavorezný nástroj (M04)
- ▲ s korekciou profilu



TK

**50 804 ...**EUR  
W1/5D

DC mm	Závit	KOMET označenie	TP mm	OAL mm	DN mm	LS mm	LH mm	DCONMS <sub>H6</sub> mm	DCSKX mm	LF mm	ZEFP	TK
0,75	M1	88977001000001	0,25	40	1,8	28	5,2	3	1,5	2,1	2	175,00 01000
1,10	M1,4	88977001000004	0,30	40	2,0	28	5,7	3	1,7	2,6	2	175,00 01400
1,25	M1,6	88977001000005	0,35	40	2,4	28	6,0	3	2,1	3,1	2	175,00 01600
1,60	M2	88977001000008	0,40	40	3,0	28		3	2,6	3,7	2	164,00 02000
1,75	M2,2	88977001000009	0,45	40	3,0	28		3	2,5	3,9	2	164,00 02200
2,05	M2,5	88977001000011	0,45	40	3,0	28		3	2,9	4,5	2	164,00 02500



P	○
M	○
K	
N	○
S	○
H	●
O	

→  $v_c/f_z$  strana 80

Pozor, ľavorezné prevedenie (M04) → smer otáčania vretna vľavo!

**MonoThread – Stopková závitová fréza so zahlbovacím britom**

▲ s korekciou profilu

**HPC – High Perfomance Cutting**

TK

**50 806 ...**

DC mm	Závit	KOMET označenie	TP mm	OAL mm	APMX mm	LS mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	DCSKX mm	LF mm	ZEFP	PHD mm	EUR W1/5D
3,14	M4	88296001000015	0,70	49	8,0	36	6	4,3	8,6	5	3,3	188,10 04000
3,95	M5	88296001000017	0,80	55	9,9	36	6	5,3	10,6	5	4,2	188,10 05000
4,68	M6	88296001000018	1,00	62	12,3	36	8	6,3	13,2	6	5,0	201,70 06000
6,22	M8	88296001000020	1,25	74	16,6	40	10	8,3	17,8	7	6,8	235,70 08000
7,79	M10	88296001000022	1,50	79	19,9	45	12	10,3	21,3	7	8,5	262,90 10000
9,38	M12	88296001000024	1,75	89	24,9	45	14	12,3	26,6	7	10,2	328,60 12000
10,92	M14	88296001000025	2,00	102	28,5	48	16	14,3	30,4	7	12,0	371,60 14000
12,83	M16	88296001000026	2,00	102	32,4	48	18	16,3	34,4	8	14,0	419,30 16000

**50 807 ...**

DC mm	Závit	KOMET označenie	TP mm	OAL mm	APMX mm	LS mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	DCSKX mm	LF mm	ZEFP	PHD mm	EUR W1/5D
3,95	M5x0,5	88296002000037	0,50	55	10,2	36	6	5,3	10,8	5	4,5	217,70 05100
4,68	M6x0,75	88296002000048	0,75	62	12,2	36	8	6,3	13,0	5	5,2	222,20 06200
6,22	M8x1	88296002000070	1,00	74	16,2	40	10	8,3	17,3	6	7,0	251,60 08300
7,79	M10x1	88296002000094	1,00	79	20,1	45	12	10,3	21,5	7	9,0	281,00 10300
9,38	M12x1	88296002000111	1,00	89	24,0	45	14	12,3	25,6	7	11,0	344,50 12300
9,38	M12x1,5	88296002000113	1,50	89	24,3	45	14	12,3	25,9	7	10,5	344,50 12500
10,92	M14x1,5	88296002000131	1,50	102	28,7	48	16	14,3	30,6	7	12,5	403,60 14500
12,82	M16x1,5	88296002000147	1,50	102	31,7	48	18	16,3	33,6	8	14,5	473,60 16500




P	●
M	●
K	●
N	
S	
H	
O	●

→  $v_c/f_z$  strana 80

Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre  $v_t$ , alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{fm}$ .  
Detaily vid' → strana 84+85.

**MonoThread – Stopková závitová fréza so zahlbovacím britom**

▲ s korekciou profilu



TK

**50 552 ...**

	Závit	TP	OAL	APMX	LS	DCONMS <sub>h6</sub>	DCSKX	LF	ZEFP	PHD	EUR	W1/5D
3,95	M5	0,80	55	10,05	36	6	5,3	10,60	3	4,2	186,40	05000
4,68	M6	1,00	62	12,56	36	8	6,3	13,20	4	5,0	186,40	06000
6,22	M8	1,25	74	16,99	40	10	8,3	17,76	4	6,8	214,70	08000
7,79	M10	1,50	79	20,41	45	12	10,3	21,30	4	8,5	237,90	10000
9,38	M12	1,75	89	25,57	45	14	12,3	26,60	5	10,2	354,50	12000
12,83	M16	2,00	102	33,27	48	18	16,3	34,42	5	14,0	375,50	16000



NEW

**50 553 ...**

DC mm	Závit	TP mm	OAL mm	APMX mm	LS mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	DCSKX mm	LF mm	ZEFP	PHD mm	EUR	W1/5D
6,22	M8x1	1,00	74	16,69	40	10	8,3	17,34	4	7,0	245,00	08200
7,79	M10x1	1,00	79	20,81	45	12	10,3	21,46	4	9,0	289,10	10200
7,79	M10x1,25	1,25	79	20,85	45	12	12,3	21,63	4	8,8	289,10	10300
9,38	M12x1,25	1,25	89	24,72	45	14	12,3	25,49	5	10,8	360,70	12300
9,38	M12x1,5	1,50	89	25,02	45	14	12,3	25,92	5	10,5	360,70	12400
10,92	M14x1	1,00	102	29,06	48	16	14,3	29,71	5	13,0	383,40	14200
10,92	M14x1,5	1,50	102	29,65	48	16	14,3	30,55	5	12,5	383,40	14400
12,82	M16x1,5	1,50	102	32,67	48	18	14,3	33,57	5	14,5	385,40	16400




P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●

→  $v_c/f_z$  strana 79

Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre  $v$ , alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{fm}$ .  
Detaily viď → strana 84+85.

**MonoThread – Stopková závitová fréza so zahlbovacím britom**

▲ s korekciou profilu



TK

50 551 ...

	EUR
W1/5D	305,20 01800
401,90 01400	
429,40 03800	
507,70 01200	

DC mm	Závit	TP mm	OAL mm	APMX mm	LS mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	DCSKX mm	LF mm	ZEFP	PHD mm
7,79	G 1/8-28	0,907	79	20,59	45	12	10,03	21,25	4	8,80
10,92	G 1/4-19	1,337	102	27,53	48	16	13,46	28,43	5	11,80
13,92	G 3/8-19	1,337	102	34,34	48	18	16,96	35,24	5	15,25
15,98	G1/2-14	1,814	127	43,27	56	25	21,25	44,45	5	19,00



P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	
O	●

→  $v_c/f_z$  strana 79

Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre  $v_t$  alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{fm}$ .  
Detaľy vid' → strana 84+85.

**MonoThread – Stopková závitová fréza so zahlbovacím britom**

▲ s korekciou profilu



TK

50 554 ...

EUR	W1/5D
246,70	11600
286,40	01800
337,60	01400
500,50	01200 <sup>1)</sup>

7

DC mm	Závit	TP mm	OAL mm	APMX mm	LS mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	DCSKX mm	LF mm	ZEFP	PHD mm
5,45	NPT 1/16-27	0,941	64	9,86	40	10	8,70	11,33	4	6,15
7,87	NPT 1/8-27	0,941	74	9,86	45	12	11,10	11,33	4	8,50
10,10	NPT 1/4-18	1,411	80	14,78	48	16	14,50	16,76	5	11,10
16,42	NPT 1/2-14	1,814	94	18,98	48	18			5	17,90

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	
O	●



1) zahlbovací brit na čele nástroja

→  $v_c/f_z$  strana 79

Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre  $v_t$  alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{fm}$ . Detaily vid' → strana 84+85.

**MonoThread – Stopková závitová fréza so zahlbovacím britom**

▲ s korekciou profilu



TK

**50 555 ...**


DC mm	Závit	TP mm	OAL mm	APMX mm	LS mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	DCSKX mm	LF mm	ZEFP	PHD mm	EUR W1/5D
4,70	UNC 1/4-20	1,270	62	14,68	36	8	6,65	15,46	4	5,1	251,70 01400
6,22	UNC 5/16-18	1,411	74	16,28	40	10	8,24	17,14	4	6,6	279,90 51600
7,34	UNC 3/8-16	1,588	79	19,98	45	12	9,83	20,92	4	8,0	316,60 03800
8,57	UNC 7/16-14	1,814	79	22,83	45	12	11,41	23,89	4	9,4	363,10 71600
9,38	UNC 1/2-13	1,954	89	26,71	45	14	13,00	27,83	5	10,8	369,40 01200
10,92	UNC 9/16-12	2,117	102	30,99	48	16	14,60	32,20	5	12,2	473,10 91600
12,50	UNC 5/8-11	2,309	102	33,72	48	18	16,18	35,03	5	13,5	516,90 05800
15,21	UNC 3/4-10	2,540	110	39,68	50	20	19,35	41,10	5	16,5	521,00 03400



NEW

**50 556 ...**



DC mm	Závit	TP mm	OAL mm	APMX mm	LS mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	DCSKX mm	LF mm	ZEFP	PHD mm	EUR W1/5D
4,70	UNF 1/4-28	0,907	62	14,24	36	8	6,65	14,84	4	5,5	251,70 01400
6,22	UNF 5/16-24	1,058	74	16,56	40	10	8,24	17,23	4	6,9	279,90 51600
7,79	UNF 3/8-24	1,058	79	19,73	45	12	9,83	20,41	4	8,5	321,60 03800
9,32	UNF 7/16-20	1,270	89	22,34	45	14	11,40	23,13	5	9,9	347,20 71600
9,38	UNF 1/2-20	1,270	89	26,57	45	14	13,00	27,36	5	11,5	355,40 01200
10,92	UNF 9/16-18	1,411	102	29,43	48	16	14,59	30,29	5	12,9	452,60 91600
12,82	UNF 5/8-18	1,411	102	33,58	48	18	16,18	34,43	5	14,5	371,50 05800
15,82	UNF 3/4-16	1,587	110	39,29	50	20	19,35	40,23	5	17,5	513,10 03400

→  $v_c/f_z$  strana 79

Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre  $v_t$  alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{fm}$ .  
Deliť vid' → strana 84+85.

## MonoThread – Stopková závitová fréza so zahlbovacou fazetkou

- ▲ s korekciou profilu
- ▲ tvrdé obrábanie je možné robiť od  $\varnothing DC = 4$  mm
- ▲ zahlbovacia časť na stopke alebo na čele



**54 815 ...**

DC mm	Závit	TP mm	OAL mm	LS mm	APMX mm	DCONMS $\text{h}6$	DCSKX mm	LF mm	ZEFP	PHD mm	EUR W8/8W	
4,00	M5	0,80	62	36	12,3	8	5,3	12,98	3	4,20	172,60	05000 <sup>1)</sup>
4,80	M6	1,00	62	36	14,4	8	6,3	15,18	3	5,00	172,60	06000 <sup>1)</sup>
6,50	M8	1,25	74	40	19,0	10	8,3	20,19	3	6,80	197,00	08000
7,95	M10	1,50	80	45	23,0	12	10,3	24,25	3	8,50	228,80	10000
9,90	M12	1,75	90	45	28,6	14	12,3	29,94	4	10,25	343,50	12000
11,60	M14	2,00	100	48	32,6	16	14,3	34,20	4	12,00	365,10	14000
11,95	M16	2,00	90	45	36,6	12			4	14,00	247,80	16000 <sup>2)</sup>
13,95	M18	2,50	110	50	38,0	20	18,3	40,50	4	15,50	466,50	18000
15,95	M20	2,50	100	48	43,3	16			4	17,50	365,10	20000 <sup>2)</sup>

7

- 1) bez vnútorného privádzania chladiaceho média
- 2) zahlbovací brit na čele nástroja



**54 816 ...**

DC mm	Závit	TP mm	OAL mm	APMX mm	LS mm	DCONMS $\text{h}6$	DCSKX mm	LF mm	ZEFP	PHD mm	EUR W8/8W	
6,0	M8x1	1,00	74	19,2	40	10	8,3	20,41	3	7,0	233,30	08000
8,0	M10x1	1,00	80	22,2	45	12	10,3	23,41	3	9,0	275,30	10000
8,0	M10x1,25	1,25	80	22,8	45	12	10,3	24,09	3	8,8	275,30	10100
9,9	M12x1	1,00	90	27,2	45	14	12,3	28,42	4	11,0	343,50	12000
9,9	M12x1,25	1,25	90	27,8	45	14	12,3	29,10	4	10,8	343,50	12100
9,9	M12x1,5	1,50	90	27,5	45	14	12,3	28,77	4	10,5	343,50	12200
11,6	M14x1	1,00	100	31,0	48	16	14,3	32,51	4	13,0	365,10	14000
11,6	M14x1,5	1,50	100	32,0	48	16	14,3	33,35	4	12,5	365,10	14100
12,0	M16x1,5	1,50	90	35,0	45	12			4	14,5	275,30	16000 <sup>1)</sup>
14,0	M18x1,5	1,50	110	39,0	50	20	18,3	41,30	4	16,5	466,50	18000
16,0	M20x1,5	1,50	100	44,0	48	16			4	18,5	365,10	20000 <sup>1)</sup>

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●



- 1) zahlbovací brit na čele nástroja

→  $v_c/f_z$  strana 79

Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre  $v_i$  alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{fm}$ . Detaily vidieť → strana 84+85.

## MonoThread – Stopková závitová fréza so zahlbovacou fazetkou

- ▲ s korekciou profilu
- ▲ tvrdé obrábanie je možné robiť od  $\varnothing$  DC = 4 mm
- ▲ zahlbovacia časť na stopke alebo na čele



TK

**54 817 ...**

DC mm	Závit	TP mm	OAL mm	APMX mm	LS mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	DCSKX mm	LF mm	ZEFP	PHD mm	EUR W8/8W
6,00	G 1/16-28	0,907	74	16,5	40	10	8,02	17,54	3	6,80	265,30 11600
7,95	G 1/8-28	0,907	80	22,0	45	12	10,03	23,00	3	8,80	282,60 01800
9,90	G 1/4-19	1,337	100	28,0	48	16	13,46	29,98	4	11,80	423,10 01400
13,95	G 3/8-19	1,337	90	36,5	45	14			4	15,25	343,50 03800 <sup>1)</sup>
15,95	G 1/2-14	1,814	100	46,0	48	16			5	19,00	423,10 01200 <sup>1)</sup>
17,95	G 5/8-14	1,814	110	49,5	48	18			5	21,00	486,70 05800 <sup>1)</sup>

1) zahlbovací brit na čele nástroja

**54 820 ...**

DC mm	Závit	TP mm	OAL mm	APMX mm	LS mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	ZEFP	PHD mm	P	M	K	N	S	H	O
10,1	NPT 1/4-18	1,411	90	16,0	45	14	3	11,1	●	●	●	●	●	●	●
12,8	NPT 3/8-18	1,411	90	16,0	48	16	4	14,5							
16,0	NPT 1/2-14	1,814	110	20,5	50	20	5	17,9							
18,5	NPT 3/4-14	1,814	110	20,5	50	20	5	23,2							



1) zahlbovací brit na čele nástroja

→  $v_c/f_z$  strana 79

Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre  $v_t$  alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{fm}$ .  
Deličky vid → strana 84+85.

## MonoThread – Stopková závitová fréza so zahlbovacou fazetkou

- ▲ s korekciou profilu
- ▲ tvrdé obrábanie je možné robiť od  $\varnothing DC = 4$  mm
- ▲ zahlbovacia časť na stopke alebo na čele



Ti500



TK

54 818 ...

DC mm	Závit	TP mm	OAL mm	APMX mm	LS mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	DCSKX mm	LF mm	ZEFP	PHD mm	EUR W8/8W	
4,80	UNC 1/4-20	1,270	62	14,4	36	8	6,65	15,43	3	5,1	218,80	01400 <sup>1)</sup>
5,95	UNC 5/16-18	1,411	74	20,2	40	10	8,24	21,44	3	6,6	243,50	51600
7,60	UNC 3/8-16	1,588	80	24,3	45	12	9,83	25,62	3	8,0	275,30	03800
7,95	UNC 7/16-14	1,814	90	24,0	45	14	11,41	25,86	3	9,4	315,70	71600
9,90	UNC 1/2-13	1,954	90	29,8	45	14	13,00	31,59	4	10,8	315,70	01200
11,80	UNC 9/16-12	2,117	100	34,5	48	16	14,59	36,19	4	12,2	411,40	91600
12,70	UNC 5/8-11	2,309	90	37,7	45	14			4	13,5	323,10	05800 <sup>2)</sup>
15,20	UNC 3/4-10	2,540	110	41,2	50	20	19,35	43,63	5	16,5	466,50	03400

1) bez vnútorného privádzania chladiaceho média

2) zahlbovací brit na čele nástroja



54 819 ...

DC mm	Závit	TP mm	OAL mm	APMX mm	LS mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	DCSKX mm	LF mm	ZEFP	PHD mm	EUR W8/8W	
4,80	UNF 1/4-28	0,907	62	14,7	36	8	6,65	15,72	3	5,5	218,80	01400 <sup>1)</sup>
5,95	UNF 5/16-24	1,058	74	19,3	40	10	8,24	20,48	3	6,9	243,50	51600
8,00	UNF 3/8-24	1,058	80	22,5	45	12	9,83	23,54	3	8,5	275,30	03800
7,95	UNF 7/16-20	1,270	90	23,0	45	14	11,41	24,76	3	9,9	315,70	71600
9,90	UNF 1/2-20	1,270	90	28,0	45	14	13,00	29,75	4	11,5	323,10	01200
12,00	UNF 9/16-18	1,411	100	31,4	48	16	15,59	32,81	4	12,9	411,40	91600
13,50	UNF 5/8-18	1,411	90	35,7	45	14			4	14,5	323,10	05800 <sup>2)</sup>
17,00	UNF 3/4-16	1,588	110	40,2	50	20	19,35	41,53	5	17,5	466,50	03400

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●

1) bez vnútorného privádzania chladiaceho média



2) zahlbovací brit na čele nástroja

→  $v_c/f_z$  strana 79

Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre  $v_c$  alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{fm}$ .  
Dielny vid → strana 84+85.

**MonoThread – Cirkulárna stopková závitová fréza**

- ▲ v ponuke na vyžiadanie od M1
- ▲ s korekciou profilu




TK

**50 802 ...**

DC mm	Závit	TP mm	OAL mm	APMX mm	LH mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	ZEFP	EUR W1
1,53	M2	0,40	39	0,80	6,0	3	3	91,09 02000
2,37	M3	0,50	58	1,35	9,5	6	3	91,09 03000
3,10	M4	0,70	58	1,95	12,5	6	3	91,09 04000
3,80	M5	0,80	58	2,30	16,0	6	3	91,09 05000
4,65	M6	1,00	58	2,70	20,0	6	3	91,09 06000
6,00	M8	1,25	58	3,20	24,0	6	3	91,09 08000
7,80	M10	1,50	64	3,80	31,5	8	3	113,50 10000
9,00	M12	1,75	73	4,55	37,8	10	3	127,60 12000

**50 803 ...**


DC mm	Závit	TP mm	OAL mm	APMX mm	LH mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	ZEFP	EUR W1
1,53	M2	0,40	39	1,00	10,4	3	3	102,50 02000
2,40	M3	0,50	39	1,30	12,5	3	3	97,97 03000
3,10	M4	0,70	58	1,80	16,7	6	3	97,97 04000
4,00	M5	0,80	58	2,10	20,8	6	3	97,97 05000
4,80	M6	1,00	58	2,55	25,0	6	3	97,97 06000
6,40	M8	1,25	64	3,15	33,5	8	3	121,40 08000
8,00	M10	1,50	76	3,85	41,5	8	3	121,40 10000

→  $v_c/f_z$  strana 80

Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre  $v_i$ , alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{fm}$ .  
Detailedly viď → strana 84+85.

**MonoThread – Stopková závitová fréza**

▲ s korekciou profilu



DC mm	Závit	TP mm	OAL mm	APMX mm	LS mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	ZEFP mm	PHD mm	EUR W1/5D
2,44	M3	0,50	42	6,24	36	4	3	2,5	155,90 030001)
3,14	M4	0,70	49	8,00	36	6	3	3,3	173,40 04000
3,95	M5	0,80	55	10,00	36	6	3	4,2	173,40 05000
4,68	M6	1,00	55	12,47	36	6	4	5,0	178,50 06000
6,22	M8	1,25	62	16,83	36	8	4	6,8	188,00 08000
7,79	M10	1,50	74	20,20	40	10	4	8,5	215,00 10000
9,38	M12	1,75	79	25,32	45	12	5	10,2	247,20 12000
10,92	M14	2,00	89	28,93	45	14	5	12,0	302,80 14000
12,83	M16	2,00	102	32,94	48	16	5	14,0	310,90 16000
13,93	M18	2,50	102	36,17	48	16	5	15,5	371,20 18000
15,83	M20	2,50	110	41,17	50	20	5	17,5	379,20 20000

1) bez vnútorného privádzania chladiaceho média

DC mm	Závit	TP mm	OAL mm	APMX mm	LS mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	ZEFP mm	PHD mm	EUR W1/5D
3,14	M4x0,5	0,50	49	8,00	36	6	3	3,5	170,50 04000
3,95	M5x0,5	0,50	55	10,00	36	6	3	4,5	170,50 05000
4,68	M6x0,75	0,75	55	12,34	36	6	4	5,2	175,60 06100
6,22	M8x0,75	0,75	62	16,09	36	8	4	7,2	188,00 08100
6,22	M8x1	1,00	62	16,46	36	8	4	7,0	191,00 08200
7,79	M10x1	1,00	74	20,46	40	10	4	9,0	204,80 10200
9,38	M12x1	1,00	79	24,45	45	12	5	11,0	247,20 12200
9,38	M12x1,5	1,50	79	24,69	45	12	5	10,5	258,40 12400
10,92	M14x1,5	1,50	89	29,19	45	14	5	12,5	302,80 14400
12,82	M16x1,5	1,50	102	32,19	48	16	5	14,5	310,90 16400
13,93	M18x1,5	1,50	102	36,68	48	16	5	16,5	371,20 18400
15,83	M20x1,5	1,50	110	41,18	50	20	5	18,5	379,20 20400



P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●

→  $v_c/f_z$  strana 79

**1** Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre  $v_t$  alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{fm}$ .  
Detailed vid' → strana 84+85.

**MonoThread – Stopková závitová fréza**

▲ s korekciou profilu



TK

**50 530 ...**

DC mm	Závit	TP mm	OAL mm	APMX mm	LS mm	DCONMS h6	ZEFP mm	PHD mm	EUR W1/5D	
7,79	G 1/8-28	0,907	74	20,35	40	10	4	8,80	239,80	01800
10,92	G 1/4-19	1,337	89	27,34	45	14	5	11,80	268,30	01400
13,92	G 3/8-19	1,337	102	35,36	48	16	5	15,25	374,80	03800
15,90	G 1-11	2,309	102	33,29	48	16	5	30,75	446,20	10000
15,98	G 1/2-14	1,814	110	42,51	50	20	5	19,00	400,00	01200


P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	
O	●

→  $v_c/f_z$  strana 79

Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre  $v_c$  alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{fm}$ .  
Detailed vid' → strana 84+85.

## MonoThread – Stopková závitová fréza

- ▲ s korekciou profilu
- ▲ tvrdé obrábanie je možné vykonávať od Ø DC = 4 mm



TK

54 821 ...

DC mm	Závit	TP mm	APMX mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	OAL mm	ZEFP	PHD mm	EUR W8/8W
2,40	M3	0,50	7,0	4	42	2	2,50	124,70 03000 <sup>1)</sup>
3,15	M4	0,70	10,0	6	55	3	3,30	142,10 04000 <sup>2)</sup>
4,00	M5	0,80	12,2	6	55	3	4,20	142,10 05000 <sup>2)</sup>
4,80	M6	1,00	14,3	6	55	3	5,00	146,30 06000 <sup>2)</sup>
6,00	M8	1,25	19,0	6	60	3	6,75	156,60 08000
8,00	M10	1,50	23,0	8	70	3	8,50	195,50 10000
9,90	M12	1,75	28,6	10	75	4	10,25	224,70 12000
11,60	M14	2,00	32,6	12	85	4	12,00	275,30 14000
12,00	M16	2,00	36,6	12	85	4	14,00	282,60 16000
14,00	M18	2,50	43,3	14	90	4	15,50	337,50 18000
16,00	M20	2,50	43,3	16	90	4	17,50	344,70 20000

- 1) prevedenie stopky podľa DIN 6535 HA / bez vnútorného privádzania chladiaceho média  
2) bez vnútorného privádzania chladiaceho média



54 822 ...

DC mm	Závit	TP mm	APMX mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	OAL mm	ZEFP	PHD mm	EUR W8/8W
4,0	M 5x0,5	0,50	11,6	6	55	3	4,50	142,10 05000 <sup>1)</sup>
4,8	M 6x0,75	0,75	14,5	6	55	3	5,25	146,30 06000 <sup>1)</sup>
6,0	M 8x1	1,00	19,3	6	60	3	7,00	156,60 08000
8,0	M 10x1,25	1,25	21,6	8	70	3	8,75	195,50 10000
9,9	M 12x1	1,00	27,3	10	75	4	11,00	224,70 12000
9,9	M 12x1,25	1,25	27,9	10	75	4	10,75	224,70 12100
9,9	M 12x1,5	1,50	27,5	10	75	4	10,50	224,70 12200
11,6	M 14x1	1,00	31,3	12	85	4	13,00	275,30 14000
11,6	M 14x1,5	1,50	32,0	12	85	4	12,50	275,30 14100
12,0	M 16x1,5	1,50	35,0	12	85	4	14,50	282,60 16000
14,0	M 18x1,5	1,50	42,5	14	90	4	16,50	337,50 18000
16,0	M 20x1,5	1,50	42,5	16	90	4	18,50	344,70 20000

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●



- 1) prevedenie stopky podľa DIN 6535 HA / bez vnútorného privádzania chladiaceho média

→  $v_c/f_z$  strana 79

Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre  $v_t$  alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{fm}$ . Detaily vidieť → strana 84+85.

## MonoThread – Stopková závitová fréza

- ▲ s korekciou profilu
- ▲ tvrdé obrábanie je možné vykonávať od Ø DC = 4 mm



54 823 ...

DC mm	Závit	TP mm	APMX mm	DCONMS <sup>h6</sup> mm	OAL mm	ZEFP	PHD mm
8,0	G 1/8-28	0,907	22,0	8	70	3	8,80
9,9	G 1/4-19	1,337	28,5	10	75	4	11,80
14,0	G 3/8-19	1,337	42,0	14	90	4	15,25
16,0	G 1/2-14	1,814	44,0	16	90	4	19,00

EUR  
W8/8W01800  
01400  
03800  
01200

54 824 ...

DC mm	Závit	TP mm	APMX mm	DCONMS <sup>h6</sup> mm	OAL mm	ZEFP	PHD mm
6,0	BSW 5/16 - 18	1,411	20,0	6	60	3	6,50
6,0	BSW 3/8 - 16	1,588	21,0	6	60	3	7,90
8,0	BSW 7/16 - 14	1,814	24,0	8	70	3	9,25
8,0	BSW 1/2 - 12	2,117	24,0	8	70	3	10,50
9,9	BSW 5/8 - 11	2,309	30,5	10	75	4	13,50

EUR  
W8/8W51600  
03800  
71600  
01200  
05800

54 825 ...

DC mm	Závit	TP mm	APMX mm	DCONMS <sup>h6</sup> mm	OAL mm	ZEFP	PHD mm
6,0	BSF 5/16 - 22	1,155	20,0	6	60	3	6,8
6,0	BSF 3/8 - 20	1,270	19,4	6	60	3	8,3
8,0	BSF 7/16 - 18	1,411	23,0	8	70	3	9,7
8,0	BSF 1/2 - 16	1,588	24,2	8	70	3	11,1
9,9	BSF 5/8 - 14	1,814	29,5	10	75	4	14,0

EUR  
W8/8W51600  
03800  
71600  
01200  
05800



P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●

→  $v_c/f_z$  strana 79

Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre  $v_t$ , alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{fm}$ . Detaily viď → strana 84+85.

## MonoThread – Stopková závitová fréza

▲ s korekciou profilu



54 826 ...

DC mm	Závit	TP mm	APMX mm	DCONMS $\text{h}6$	OAL mm	ZEFP	PHD mm	EUR W8/8W	
4,80	UNC 1/4-20	1,270	14,4	6	55	3	5,1	179,80	01400 <sup>1)</sup>
6,00	UNC 5/16-18	1,411	20,2	6	60	3	6,6	179,80	51600
7,60	UNC 3/8-16	1,588	24,3	8	70	3	8,0	223,10	03800
7,95	UNC 7/16-14	1,814	24,0	8	70	3	9,4	223,10	71600
9,90	UNC 1/2-13	1,954	29,0	10	75	4	10,8	256,50	01200

1) prevedenie stopky podľa DIN 6535 HA / bez vnútorného privádzania chladiaceho média



54 827 ...

DC mm	Závit	TP mm	APMX mm	DCONMS $\text{h}6$	OAL mm	ZEFP	PHD mm	EUR W8/8W	
4,8	UNF 1/4-28	0,907	14,8	6	55	3	5,5	179,80	01400 <sup>1)</sup>
6,0	UNF 5/16-24	1,058	19,3	6	60	3	6,9	179,80	51600
8,0	UNF 3/8-24	1,058	22,5	8	70	3	8,5	223,10	03800
8,0	UNF 7/16-20	1,270	23,2	8	70	3	9,9	223,10	71600
9,9	UNF 1/2-20	1,270	28,3	10	75	4	11,5	256,50	01200

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●



1) bez vnútorného privádzania chladiaceho média

→  $v_c/f_z$  strana 79

Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre  $v_t$  alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{fm}$ .  
 Detaily viď → strana 84+85.

## MonoThread – Stopková závitová fréza

▲ v rôznych rozmeroch, avšak závislá od stúpania závitu



Ti500



TK

54 828 ...

DC mm	TP mm	APMX mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	OAL	ZEFP	PHD mm	EUR W8/W8
8	0,50	12,0	8	70	3	10	175,30 00800
8	0,75	12,0	8	70	3	11	175,30 08000
10	1,00	16,0	10	75	4	14	182,40 10000
10	1,50	16,5	10	75	4	14	182,40 10100
12	1,00	20,0	12	85	4	16	211,70 12000
12	1,50	21,0	12	85	4	16	211,70 12100
12	2,00	20,0	12	85	4	18	211,70 12200
16	1,00	25,0	16	90	5	22	294,20 16000
16	1,50	25,5	16	90	5	22	294,20 16100
16	2,00	26,0	16	90	5	22	294,20 16200
16	3,00	27,0	16	90	5	24	294,20 16400

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●

→  $v_c/f_z$  strana 79



Pri cirkulárnom frézovaní sa musí pri výpočte posuvu dbať na to, či sa pracuje s posuvom na kontúre  $v_t$  alebo s posuvom v osi nástroja  $v_{fm}$ .  
Detailed vid' → strana 84+85.

## Príklady materiálov k tabuľkám rezných parametrov

	Materiálová podskupina	Index	Zloženie / štruktúra / tepelné spracovanie	Pevnosť N/mm <sup>2</sup> / HB / HRC	Číslo materiálu	Názov materiálu	Číslo materiálu	Názov materiálu	
P	Nelegovaná ocel'	P.1.1	< 0,15 % C	žihana	420 N/mm <sup>2</sup> / 125 HB	1.0401	C15	1.1141 Ck15	
		P.1.2	< 0,45 % C	žihana	640 N/mm <sup>2</sup> / 190 HB	1.1191	C45E	1.0718 9SMnPb28	
		P.1.3		zušľachtená	840 N/mm <sup>2</sup> / 250 HB	1.1191	C45E	1.0535 C55	
		P.1.4	< 0,75 % C	žihana	910 N/mm <sup>2</sup> / 270 HB	1.1223	C60R	1.0535 C55	
		P.1.5		zušľachtená	1010 N/mm <sup>2</sup> / 300 HB	1.1223	C60R	1.0727 4S20	
	Nizkolegovaná ocel'	P.2.1		žihana	610 N/mm <sup>2</sup> / 180 HB	1.7131	16MnCr5	1.6587 17CrNiMo6	
		P.2.2		zušľachtená	930 N/mm <sup>2</sup> / 275 HB	1.7131	16MnCr5	1.6587 17CrNiMo6	
		P.2.3		zušľachtená	1010 N/mm <sup>2</sup> / 300 HB	1.7225	42CrMo4	1.3505 100Cr6	
		P.2.4		zušľachtená	1200 N/mm <sup>2</sup> / 375 HB	1.7225	42CrMo4	1.3505 100Cr6	
	Vysokolegovaná ocel' a vysokolegovaná nástrojová ocel'	P.3.1		žihana	680 N/mm <sup>2</sup> / 200 HB	1.4021	X20Cr13	1.4034 X46Cr13	
		P.3.2		zušľachtená	1100 N/mm <sup>2</sup> / 300 HB	1.2343	X38CrMoV5-1	1.4034 X46Cr13	
		P.3.3		zušľachtená	1300 N/mm <sup>2</sup> / 400 HB	1.2343	X38CrMoV5-1	1.4034 X46Cr13	
	Nehrdzavejúca ocel'	P.4.1	feritická / martenzitická	žihana	680 N/mm <sup>2</sup> / 200 HB	1.4016	X6Cr17	1.2316 X36CrMo16	
		P.4.2	martenzitická	zušľachtená	1010 N/mm <sup>2</sup> / 300 HB	1.4112	X90CrMoV18	1.2316 X36CrMo16	
M	Nehrdzavejúca ocel'	M.1.1	austenitická / austeniticko-feritická	žihana	610 N/mm <sup>2</sup> / 180 HB	1.4301	X5CrNi18-10	1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2	
		M.2.1	austenitická	zušľachtená	300 HB	1.4841	X15CrNiSi25-21	1.4539 X1NiCrMoCu25-20-5	
		M.3.1	austenitická / feritická (Duplex)		780 N/mm <sup>2</sup> / 230 HB	1.4462	X2CrNiMoN22-5-3	1.4501 X2CrNiMoCuWN25-7-4	
K	Sivá liatina	K.1.1	perlitická / feritická		350 N/mm <sup>2</sup> / 180 HB	0.6010	GG-10	0.6025 GG-25	
		K.1.2	perlitická (martenzitická)		500 N/mm <sup>2</sup> / 260 HB	0.6030	GG-30	0.6045 GG-45	
	Tvársna liatina	K.2.1	feritická		540 N/mm <sup>2</sup> / 160 HB	0.7040	GGG-40	0.7060 GGG-60	
		K.2.2	perlitická		845 N/mm <sup>2</sup> / 250 HB	0.7070	GGG-70	0.7080 GGG-80	
	Temperovaná liatina	K.3.1	feritická		440 N/mm <sup>2</sup> / 130 HB	0.8035	GTW-35-04	0.8045 GTW-45	
		K.3.2	perlitická		780 N/mm <sup>2</sup> / 230 HB	0.8165	GTS-65-02	0.8170 GTS-70-02	
N	Hliník – tvársna zlatina	N.1.1	nezakaliteľná		60 HB	3.0255	Al99,5	3.3315 AIMg1	
		N.1.2	zakaliteľná	vytvrdnená	340 N/mm <sup>2</sup> / 100 HB	3.1355	AlCuMg2	3.2315 AIMgSi1	
	Hliník – zlievarenská zlatina	N.2.1	≤ 12 % Si, nezakaliteľná		250 N/mm <sup>2</sup> / 75 HB	3.2581	G-AlSi12	3.2163 G-AlSi9Cu3	
		N.2.2	≤ 12 % Si, zakaliteľná	vytvrdnená	300 N/mm <sup>2</sup> / 90 HB	3.2134	G-AlSi5Cu1Mg	3.2373 G-AlSi9Mg	
		N.2.3	> 12 % Si, nezakaliteľná		440 N/mm <sup>2</sup> / 130 HB		G-AlSi17Cu4Mg	G-AlSi18CuNiMg	
	Med'a zlatiny medi (bronz / mosadz)	N.3.1	automatové zlatiny, PB > 1 %		375 N/mm <sup>2</sup> / 110 HB	2.0380	CuZn39Pb2 (Ms58)	2.0410 CuZn44Pb2	
		N.3.2	CuZn, CuSnZn		300 N/mm <sup>2</sup> / 90 HB	2.0331	CuZn15	2.4070 CuZn28Sn1As	
		N.3.3	CuSn, bezolovnatá med'a a elektrolytická med'		340 N/mm <sup>2</sup> / 100 HB	2.0060	E-Cu57	2.0590 CuZn40Fe	
	Zlatiny horčíka	N.4.1	horčík a zlatiny horčíka		70 HB	3.5612	MgAl6Zn	3.5312 MgAl3Zn	
S	Žiaruvzdorné zlatiny	S.1.1	základ Fe	žihana	680 N/mm <sup>2</sup> / 200 HB	1.4864	X12NiCrSi 36-16	1.4865 G-X40NiCrSi38-18	
		S.1.2		vytvrdnená	950 N/mm <sup>2</sup> / 280 HB	1.4980	X6NiCrTiMoVB25-15-2	1.4876 X10NiCrAlTi32-20	
		S.2.1	základ Ni alebo Co	žihana	840 N/mm <sup>2</sup> / 250 HB	2.4631	NiCr20TiAl (Nimonic80A)	3.4856 NiCr22Mo9Nb	
		S.2.2		vytvrdnená	1180 N/mm <sup>2</sup> / 350 HB	2.4668	NiCr19Nb5Mo3 (Inconel 718)	2.4955 NiFe25Cr20NbTi	
		S.2.3		liatá	1080 N/mm <sup>2</sup> / 320 HB	2.4765	CoCr20W15Ni	1.3401 G-X120Mn12	
	Zlatiny titánu	S.3.1	čistý titán		400 N/mm <sup>2</sup>	3.7025	Ti99,8	3.7034 Ti99,7	
		S.3.2	alfa + beta zlatiny	vytvrdnená	1050 N/mm <sup>2</sup> / 320 HB	3.7165	TiAl6V4	Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo	
		S.3.3	beta zlatiny		1400 N/mm <sup>2</sup> / 410 HB	Ti555.3	Ti-5Al-5V-5Mo-3Cr	R56410 Ti-10V-2Fe-3Al	
H	Kalená ocel'	H.1.1		kalená a popúštaná	46–55 HRC				
		H.1.2		kalená a popúštaná	56–60 HRC				
		H.1.3		kalená a popúštaná	61–65 HRC				
		H.1.4		kalená a popúštaná	66–70 HRC				
	Tvrdená liatina	H.2.1		liata	400 HB				
O	Nekovové materiály	H.3.1		kalená a popúštaná	55 HRC				
		O.1.1	plasty, duroplasticke		≤ 150 N/mm <sup>2</sup>				
O		O.1.2	plasty, termoplastické		≤ 100 N/mm <sup>2</sup>				
		O.2.1	vystužené aramidovými vláknami		≤ 1000 N/mm <sup>2</sup>				
		O.2.2	vystužené sklenými/uhlikovými vláknami		≤ 1000 N/mm <sup>2</sup>				
		O.3.1	grafit						

\* pevnosť v tahu

## Orientečné rezné hodnoty

Index	50 854 ..., 50 862 ..., 50 869 ..., 50 898 ...							50 840 ...				50 546 ..., 50 547 ...		
	BGF		Posuv Vŕtanie		Posuv Frézovanie závitov			ZBGF	TiCN TK			HR	TiCN TK	
	Ti601	Bez povlaku	$\leq \varnothing 6$	$\leq \varnothing 12$	$\leq \varnothing 6$	$\leq \varnothing 12$	v <sub>c</sub> (m/min)	$\varnothing 3-5$	$\varnothing 6-10$	$\varnothing 12-16$	v <sub>c</sub> (m/min)	$< \varnothing 10$	$> \varnothing 10$	
	v <sub>c</sub> (m/min)		f (mm/ot)		f <sub>z</sub> (mm/zub)		v <sub>c</sub> (m/min)		f <sub>z</sub> (mm/zub)		v <sub>c</sub> (m/min)		f <sub>z</sub> (mm/zub)	
P.1.1												100	0,025	0,05
P.1.2												100	0,025	0,05
P.1.3												100	0,025	0,05
P.1.4												80	0,015	0,035
P.1.5												80	0,015	0,035
P.2.1												100	0,025	0,05
P.2.2												80	0,015	0,035
P.2.3												80	0,015	0,035
P.2.4												80	0,015	0,035
P.3.1												100	0,025	0,05
P.3.2												80	0,015	0,035
P.3.3												80	0,02	0,04
P.4.1												80	0,02	0,04
P.4.2												80	0,02	0,04
M.1.1												80	0,02	0,04
M.2.1												80	0,02	0,04
M.3.1												80	0,02	0,04
K.1.1	80–120	50–80	0,10–0,15	0,15–0,22	0,02–0,05	0,05–0,10						120	0,03	0,09
K.1.2	80–120	50–80	0,10–0,15	0,15–0,22	0,02–0,05	0,05–0,10						120	0,03	0,09
K.2.1												100	0,02	0,05
K.2.2												100	0,02	0,05
K.3.1												100	0,02	0,05
K.3.2												100	0,02	0,05
N.1.1	100–400	100–400	0,10–0,25	0,25–0,30	0,03–0,06	0,06–0,10						350	0,05	0,1
N.1.2	100–400	100–400	0,10–0,25	0,25–0,30	0,03–0,06	0,06–0,10						350	0,05	0,1
N.2.1	100–300		0,10–0,25	0,25–0,30	0,03–0,06	0,06–0,10						350	0,05	0,1
N.2.2	100–400	100–400	0,10–0,25	0,25–0,30	0,03–0,06	0,06–0,10						250	0,05	0,1
N.2.3	100–160		0,10–0,25	0,25–0,30	0,03–0,06	0,06–0,10						250	0,05	0,1
N.3.1	100–300	100–300	0,10–0,30	0,25–0,30	0,03–0,06	0,06–0,10						350	0,05	0,1
N.3.2												350	0,05	0,1
N.3.3												350	0,05	0,1
N.4.1	100–400	100–400	0,10–0,25	0,25–0,30	0,03–0,06	0,06–0,10						350	0,05	0,1
S.1.1												40	0,02	0,05
S.1.2								80	0,01	0,03	0,03	20	0,02	0,05
S.2.1								60	0,01	0,02	0,02	20	0,02	0,05
S.2.2								60	0,01	0,02	0,02			
S.2.3								60	0,01	0,02	0,02			
S.3.1												100	0,02	0,05
S.3.2								80	0,01	0,03	0,03	80	0,02	0,05
S.3.3								60	0,01	0,02	0,02	80	0,02	0,05
H.1.1								80	0,01	0,03	0,03	40	0,008	0,017
H.1.2								60	0,01	0,02	0,02	25	0,005	0,012
H.1.3								40	0,005	0,01	0,01			
H.1.4														
H.2.1								100	0,03	0,04	0,04	60	0,02	0,04
H.3.1								60	0,01	0,02	0,02	25	0,005	0,012
O.1.1	60–100	60–100	0,10–0,25	0,25–0,30	0,03–0,06	0,06–0,10						120	0,04	0,1
O.1.2												120	0,04	0,1
O.2.1												80	0,04	0,1
O.2.2												80	0,04	0,1
O.3.1								180	0,04	0,05	0,08	130	0,04	0,1



Rezné parametre značne závisia od vonkajších podmienok, ako je napr. stabilita upnutia nástroja a obrobku, materiál a typ stroja! Uvádzané parametre predstavujú možné rezné parametre, ktoré je možné v závislosti od pracovných podmienok prispôsobiť o cca ±20%!

## Orientečné rezné hodnoty

Index	54 815 ... , 54 816 ... , 54 817 ... , 54 818 ... , 54 819 ... , 54 820 ... / 54 821 ... , 54 822 ... , 54 823 ... , 54 824 ... , 54 825 ... , 54 826 ... , 54 827 ... , 54 828 ...				50 552 ... , 50 553 ... , 50 551 ... , 50 554 ... , 50 555 ... , 50 556 ... / 50 531 ... , 50 532 ... , 50 530 ...				
	SFSE	SGF	Ti500 – Standard TK			SFSE	SGF	AlTiN – Performance TK	
			v <sub>c</sub> (m/min)	Ø 2,4 – 6,0	f <sub>z</sub> (mm/zub)			v <sub>c</sub> (m/min)	Ø 6,0 – 11,9
P.1.1	150		0,01–0,04	0,04–0,06	0,08–0,15	80–150		0,015–0,04	0,04–0,08
P.1.2	120		0,01–0,04	0,04–0,06	0,08–0,15	80–120		0,015–0,04	0,04–0,08
P.1.3	120		0,007–0,03	0,03–0,05	0,05–0,10	80–120		0,015–0,04	0,04–0,08
P.1.4	120		0,007–0,03	0,03–0,05	0,05–0,10	80–120		0,015–0,04	0,04–0,08
P.1.5	100		0,006–0,02	0,02–0,04	0,04–0,06	60–100		0,01–0,04	0,04–0,06
P.2.1	120		0,007–0,04	0,04–0,06	0,08–0,15	80–120		0,015–0,04	0,04–0,08
P.2.2	100		0,007–0,03	0,03–0,05	0,05–0,10	80–100		0,015–0,04	0,04–0,08
P.2.3	80		0,006–0,02	0,02–0,04	0,04–0,06	80–100		0,010–0,04	0,04–0,08
P.2.4	70		0,006–0,02	0,02–0,04	0,04–0,06	80–100		0,010–0,04	0,04–0,08
P.3.1	80		0,01–0,03	0,03–0,05	0,06–0,12	70–90		0,01–0,03	0,03–0,05
P.3.2	70		0,006–0,02	0,02–0,04	0,04–0,06	60–80		0,006–0,02	0,02–0,04
P.3.3	60		0,006–0,02	0,02–0,04	0,04–0,06	50–70		0,006–0,02	0,02–0,04
P.4.1	60		0,006–0,02	0,02–0,04	0,04–0,06	70–90		0,006–0,02	0,02–0,04
P.4.2	60		0,006–0,02	0,02–0,04	0,04–0,06	60–80		0,006–0,02	0,02–0,04
M.1.1	100		0,008–0,03	0,03–0,05	0,05–0,10	60–100		0,01–0,04	0,04–0,08
M.2.1	100		0,008–0,03	0,03–0,05	0,05–0,10	60–100		0,01–0,03	0,03–0,06
M.3.1	100		0,008–0,03	0,03–0,05	0,05–0,10	60–100		0,01–0,03	0,03–0,06
K.1.1	120		0,01–0,04	0,04–0,06	0,08–0,15	80–120		0,02–0,06	0,06–0,12
K.1.2	100		0,007–0,03	0,03–0,05	0,05–0,10	80–120		0,02–0,05	0,05–0,10
K.2.1	120		0,01–0,04	0,04–0,06	0,08–0,15	80–100		0,02–0,05	0,05–0,10
K.2.2	100		0,007–0,03	0,03–0,05	0,05–0,10	80–100		0,02–0,05	0,05–0,10
K.3.1	130		0,01–0,04	0,04–0,06	0,08–0,15	80–100		0,015–0,05	0,05–0,08
K.3.2	100		0,007–0,03	0,03–0,05	0,05–0,10	80–100		0,015–0,03	0,03–0,08
N.1.1	400		0,03–0,06	0,08–0,12	0,14–0,20	100–400		0,04–0,09	0,08–0,15
N.1.2	400		0,03–0,06	0,08–0,12	0,14–0,20	100–400		0,04–0,09	0,08–0,15
N.2.1	300		0,03–0,06	0,08–0,12	0,14–0,20	100–400		0,04–0,09	0,08–0,15
N.2.2	300		0,03–0,06	0,08–0,12	0,14–0,20	100–400		0,04–0,09	0,08–0,15
N.2.3	200		0,03–0,06	0,08–0,12	0,14–0,20	100–250		0,04–0,09	0,08–0,15
N.3.1	160		0,03–0,06	0,08–0,12	0,14–0,20	100–400		0,04–0,09	0,08–0,15
N.3.2	160		0,03–0,06	0,08–0,12	0,14–0,20	100–400		0,04–0,09	0,08–0,15
N.3.3	160		0,03–0,06	0,08–0,12	0,14–0,20	100–400		0,04–0,09	0,08–0,15
N.4.1	300		0,03–0,06	0,08–0,12	0,14–0,20	100–400		0,04–0,09	0,08–0,15
S.1.1	80		0,008–0,03	0,03–0,05	0,05–0,10	40–100		0,01–0,04	0,04–0,07
S.1.2	60		0,006–0,02	0,02–0,04	0,04–0,06				
S.2.1	40		0,006–0,02	0,02–0,04	0,04–0,06				
S.2.2	40		0,006–0,02	0,02–0,04	0,04–0,06				
S.2.3	40		0,006–0,02	0,02–0,04	0,04–0,06				
S.3.1	100		0,01–0,03	0,03–0,05	0,06–0,12	40–100		0,01–0,04	0,04–0,07
S.3.2	80		0,006–0,02	0,02–0,04	0,04–0,06				
S.3.3	60		0,006–0,02	0,02–0,04	0,04–0,06				
H.1.1	50	0,003–0,006		0,008–0,012	0,014–0,02				
H.1.2	40			0,006–0,01	0,01–0,015				
H.1.3									
H.1.4									
H.2.1	60			0,006–0,01	0,01–0,015				
H.3.1	40			0,006–0,01	0,01–0,015				
O.1.1	100		0,02–0,06	0,06–0,10	0,12–0,20	100–400		0,03–0,08	0,08–0,15
O.1.2	100		0,02–0,06	0,06–0,10	0,12–0,20	100–400		0,03–0,08	0,08–0,15
O.2.1	80		0,01–0,04	0,04–0,06	0,08–0,15	50–80		0,03–0,08	0,08–0,15
O.2.2	80		0,01–0,04	0,04–0,06	0,08–0,15	50–80		0,03–0,08	0,08–0,15
O.3.1	200		0,01–0,04	0,04–0,06	0,08–0,15				



Rezné parametre značne závisia od vonkajších podmienok, ako je napr. stabilita upnutia nástroja a obrobku, materiál a typ stroja! Uvádzané parametre predstavujú možné rezné parametre, ktoré je možné v závislosti od pracovných podmienok prispôsobiť o cca ±20%!

## Orientečné rezné hodnoty

Index	50 802 ..., 50 803 ...					50 806 ..., 50 807 ...					50 804 ...		
	SGF	Ti600 – Cirkulárna stopková závitová fréza				SFSE	AlCrN – Performance HPC			SFSE Micro	Ti602 TK		
		TK		Ø 1–2	Ø 3–5	Ø 6–8	Ø 9–12	TK			Ø 3–5	Ø 6–10	Ø 10–13
	v <sub>c</sub> (m/min)	f <sub>z</sub> (mm/zub)											
P.1.1	110	0,05	0,09	0,14	0,16	100–140	0,015–0,03	0,04–0,06	0,06–0,10	20–40	0,01–0,02	0,01–0,02	
P.1.2	110	0,05	0,09	0,14	0,16	100–120	0,015–0,03	0,04–0,06	0,06–0,10	20–40	0,01–0,02	0,01–0,02	
P.1.3	110	0,05	0,09	0,14	0,16	80–100	0,015–0,02	0,03–0,05	0,03–0,07	20–40	0,01–0,02	0,01–0,02	
P.1.4	110	0,05	0,09	0,14	0,16	80–100	0,015–0,02	0,02–0,04	0,03–0,05	20–40	0,01–0,02	0,01–0,02	
P.1.5	110	0,05	0,09	0,14	0,16	80–100	0,015–0,02	0,02–0,03	0,03–0,04	20–40	0,01–0,02	0,01–0,02	
P.2.1	80	0,04	0,08	0,12	0,14	100–120	0,015–0,03	0,04–0,06	0,06–0,10	20–40	0,01–0,02	0,01–0,02	
P.2.2	80	0,04	0,08	0,12	0,14	80–100	0,015–0,03	0,02–0,05	0,03–0,07	20–40	0,01–0,02	0,01–0,02	
P.2.3	80	0,04	0,08	0,12	0,14	80–100	0,015–0,02	0,02–0,03	0,03–0,04	20–40	0,01–0,02	0,01–0,02	
P.2.4	80	0,04	0,08	0,12	0,14	80–100	0,015–0,02	0,02–0,03	0,03–0,04	20–40	0,01–0,02	0,01–0,02	
P.3.1	60	0,04	0,08	0,12	0,14	100–120	0,015–0,03	0,04–0,06	0,06–0,10	20–40	0,01–0,02	0,01–0,02	
P.3.2	60	0,04	0,08	0,12	0,14	80–100	0,015–0,02	0,02–0,03	0,03–0,04	20–40	0,01–0,02	0,01–0,02	
P.3.3	60	0,04	0,08	0,12	0,14	80–100	0,015–0,02	0,02–0,03	0,03–0,04	20–40	0,01–0,02	0,01–0,02	
P.4.1	60	0,04	0,08	0,12	0,14	60–80	0,015–0,03	0,04–0,06	0,06–0,10	20–40	0,01–0,02	0,01–0,02	
P.4.2	80	0,04	0,08	0,12	0,14	60–80	0,015–0,03	0,04–0,06	0,06–0,10	20–40	0,01–0,02	0,01–0,02	
M.1.1	80	0,04	0,05	0,07	0,10	60–80	0,015–0,03	0,04–0,06	0,06–0,10	20–30	0,01–0,02	0,01–0,02	
M.2.1	80	0,04	0,05	0,07	0,10	60–80	0,015–0,03	0,04–0,06	0,06–0,10	20–30	0,01–0,02	0,01–0,02	
M.3.1	80	0,04	0,05	0,07	0,10	60–80	0,015–0,03	0,04–0,06	0,06–0,10	20–30	0,01–0,02	0,01–0,02	
K.1.1	50	0,05	0,09	0,14	0,16	100–120	0,02–0,04	0,04–0,08	0,06–0,10				
K.1.2	50	0,05	0,09	0,14	0,16	100–120	0,02–0,04	0,04–0,08	0,06–0,10				
K.2.1	50	0,05	0,09	0,14	0,16	100–120	0,02–0,04	0,04–0,08	0,06–0,10				
K.2.2	50	0,05	0,09	0,14	0,16	80–100	0,02–0,04	0,04–0,08	0,06–0,10				
K.3.1	50	0,05	0,09	0,14	0,16	80–100	0,02–0,04	0,04–0,08	0,06–0,08				
K.3.2	50	0,05	0,09	0,14	0,16	80–100	0,02–0,04	0,04–0,08	0,06–0,08				
N.1.1	130	0,05	0,09	0,14	0,16					30–50	0,02–0,03	0,02–0,03	
N.1.2	130	0,05	0,09	0,14	0,16					30–50	0,02–0,03	0,02–0,03	
N.2.1	120	0,04	0,05	0,07	0,10					30–50	0,02–0,03	0,02–0,03	
N.2.2	100	0,04	0,05	0,07	0,10					30–50	0,02–0,03	0,02–0,03	
N.2.3	100	0,04	0,05	0,07	0,10					30–50	0,02–0,03	0,02–0,03	
N.3.1	130	0,05	0,09	0,14	0,16					30–50	0,02–0,03	0,02–0,03	
N.3.2	130	0,05	0,09	0,14	0,16					30–50	0,02–0,03	0,02–0,03	
N.3.3	130	0,05	0,09	0,14	0,16					30–50	0,02–0,03	0,02–0,03	
N.4.1	110	0,04	0,05	0,07	0,10					30–50	0,02–0,03	0,02–0,03	
S.1.1	30	0,03	0,04	0,06	0,07					20–30	0,01–0,02	0,01–0,02	
S.1.2	30	0,03	0,04	0,06	0,07					20–30	0,01–0,02	0,01–0,02	
S.2.1	30	0,03	0,04	0,06	0,07					20–30	0,01–0,02	0,01–0,02	
S.2.2	30	0,03	0,04	0,06	0,07					20–30	0,01–0,015	0,01–0,015	
S.2.3	30	0,03	0,04	0,06	0,07					20–30	0,01–0,015	0,01–0,015	
S.3.1	30	0,03	0,04	0,06	0,07	60–80	0,015–0,02	0,02–0,03	0,03–0,04	20–30	0,01–0,02	0,01–0,02	
S.3.2	30	0,03	0,04	0,06	0,07	60–80	0,01–0,015	0,015–0,02	0,025–0,035	20–30	0,01–0,015	0,01–0,015	
S.3.3	30	0,03	0,04	0,06	0,07					20–30	0,01–0,015	0,01–0,015	
H.1.1										20–30	0,01–0,015		
H.1.2										20–30	0,01–0,015		
H.1.3													
H.1.4													
H.2.1													
H.3.1													
O.1.1	150	0,06	0,12	0,19	0,19								
O.1.2	150	0,06	0,12	0,19	0,19								
O.2.1	150	0,06	0,12	0,19	0,19								
O.2.2	150	0,06	0,12	0,19	0,19								
O.3.1	100	0,05	0,09	0,14	0,14								



Rezné parametre značne závisia od vonkajších podmienok, ako je napr. stabilita upnutia nástroja a obrobku, materiál a typ stroja! Uvádzané parametre predstavujú možné rezné parametre, ktoré je možné v závislosti od pracovných podmienok prispôsobiť o cca ±20%!

## Orientečné rezné hodnoty

Index	50 890 ..., 50 891 ..., 50 892 ..., 50 896 ..., 50 897 ...		50 890 ..., 50 891 ..., 50 895 ...		50 863 ..., 50 864 ... / 50 885 ..., 50 887 ..., 50 888 ..., 50 889 ..., 50 894 ...		50 860 ..., 50 861 ..., 50 867 ..., 50 868 ... / 50 870 ...				
	MWN	Bez povlaku TK	MWN	TiAIN TK	GZD	GZG	Ti500 TK		EAW	EWM	
	v <sub>c</sub> (m/min)	f <sub>z</sub> (mm/zub)	v <sub>c</sub> (m/min)	f <sub>z</sub> (mm/zub)	v <sub>c</sub> (m/min)		Ø 12–17	Ø 20–26	v <sub>c</sub> (m/min)	f <sub>z</sub> (mm/zub)	
P.1.1	85	0,10	170	0,10	220		0,10–0,30	0,05–0,30	280	0,20	0,20
P.1.2	75	0,10	150	0,10	220		0,10–0,30	0,05–0,30	240	0,20	0,20
P.1.3	65	0,10	130	0,10	190		0,10–0,30	0,05–0,30	200	0,20	0,20
P.1.4	65	0,07	130	0,07	160		0,10–0,30	0,05–0,30	200	0,15	0,15
P.1.5	60	0,07	120	0,07	160		0,10–0,30	0,05–0,30	180	0,15	0,15
P.2.1	70	0,10	140	0,10	150		0,10–0,30	0,05–0,30	220	0,20	0,20
P.2.2	65	0,07	130	0,07	120		0,10–0,30	0,05–0,30	200	0,15	0,15
P.2.3	60	0,07	120	0,07	100		0,10–0,30	0,05–0,30	180	0,15	0,15
P.2.4	45	0,06	90	0,06	90		0,10–0,30	0,05–0,30	150	0,12	0,12
P.3.1	45	0,10	90	0,10	100		0,10–0,20	0,05–0,20	150	0,20	0,20
P.3.2	40	0,07	80	0,07	90		0,10–0,20	0,05–0,20	130	0,10	0,10
P.3.3	35	0,06	70	0,06	80		0,10–0,20	0,05–0,20	110	0,10	0,10
P.4.1	45	0,10	90	0,10	70		0,10–0,20	0,05–0,20	150	0,20	0,20
P.4.2	40	0,10	80	0,10	60		0,10–0,20	0,05–0,20	130	0,20	0,20
M.1.1	40	0,06	80	0,06	130		0,10–0,30	0,05–0,30	130	0,10	0,10
M.2.1	30	0,05	60	0,05	120		0,10–0,30	0,05–0,30	90	0,08	0,08
M.3.1	30	0,05	60	0,05	120		0,10–0,30	0,05–0,30	90	0,08	0,08
K.1.1	85	0,12	170	0,12	140		0,10–0,30	0,05–0,30	280	0,25	0,25
K.1.2	75	0,12	150	0,12	100		0,10–0,30	0,05–0,30	240	0,25	0,25
K.2.1	75	0,07	150	0,07	140		0,10–0,30	0,05–0,30	240	0,15	0,15
K.2.2	65	0,07	130	0,07	120		0,10–0,30	0,05–0,30	200	0,15	0,15
K.3.1	70	0,10	140	0,10	140		0,10–0,30	0,05–0,30	220	0,20	0,20
K.3.2	60	0,10	120	0,10	100		0,10–0,30	0,05–0,30	190	0,20	0,20
N.1.1	120	0,15	240	0,15	700		0,10–0,40	0,05–0,40	390	0,30	0,30
N.1.2	105	0,12	210	0,12	400		0,10–0,40	0,05–0,40	330	0,25	0,25
N.2.1	75	0,12	150	0,12	400		0,10–0,40	0,05–0,40	240	0,25	0,25
N.2.2	75	0,12	150	0,12	300		0,10–0,40	0,05–0,40	240	0,25	0,25
N.2.3	70	0,12	140	0,12	200		0,10–0,40	0,05–0,40	220	0,25	0,25
N.3.1	105	0,15	210	0,15	160		0,10–0,40	0,05–0,40	330	0,30	0,30
N.3.2	105	0,15	210	0,15	160		0,10–0,40	0,05–0,40	330	0,30	0,30
N.3.3	75	0,15	150	0,15	160		0,10–0,40	0,05–0,40	240	0,30	0,30
N.4.1	85	0,15	170	0,15	160		0,10–0,40	0,05–0,40	280	0,30	0,30
S.1.1									110	0,10	0,10
S.1.2									90	0,07	0,07
S.2.1									70	0,05	0,05
S.2.2									70	0,05	0,05
S.2.3									70	0,05	0,05
S.3.1									130	0,10	0,10
S.3.2									90	0,07	0,07
S.3.3									70	0,05	0,05
H.1.1									80	0,05	0,05
H.1.2									60	0,04	0,04
H.1.3											
H.1.4											
H.2.1									80	0,05	0,05
H.3.1									60	0,04	0,04
O.1.1	140	0,16									
O.1.2	140	0,16									
O.2.1	75	0,07									
O.2.2	75	0,07									
O.3.1			130	0,07					200	0,14	0,14



Rezné parametre značne závisia od vonkajších podmienok, ako je napr. stabilita upnutia nástroja a obrobku, materiál a typ stroja! Uvádzané parametre predstavujú možné rezné parametre, ktoré je možné v závislosti od pracovných podmienok prispôsobiť o cca ±20%!

## Orientečné rezné hodnoty

Index	50 872 ..., 50 875 ..., 50 876 ..., 50 879 ..., 50 880 ..., 50 881 ..., 50 882 ..., 50 883 ..., 50 884 ..., 50 886 ...		51 800 ...	50 851 ..., 50 852 ..., 50 853 ..., 50 855 ..., 50 857 ..., 50 858 ..., 50 859 ...	
	Polygon		Delenie	System 300	
	$v_c$ (m/min)	$f_z$ (mm/zub)	$f_z$ (mm/zub)	$v_c$ (m/min)	$f_z$ (mm/zub)
P.1.1	220	0,05–0,25	0,03–0,10	220	0,05–0,15
P.1.2	220	0,05–0,25	0,03–0,10	220	0,05–0,15
P.1.3	190	0,05–0,25	0,03–0,10	190	0,05–0,15
P.1.4	160	0,05–0,25	0,03–0,09	160	0,05–0,15
P.1.5	160	0,05–0,25	0,03–0,09	160	0,05–0,15
P.2.1	150	0,05–0,25	0,03–0,10	150	0,05–0,15
P.2.2	120	0,05–0,25	0,03–0,09	120	0,05–0,15
P.2.3	100	0,05–0,25	0,03–0,09	100	0,05–0,15
P.2.4	90	0,05–0,25	0,03–0,09	90	0,05–0,15
P.3.1	100	0,05–0,20	0,03–0,10	100	0,05–0,12
P.3.2	90	0,05–0,20	0,03–0,08	90	0,05–0,12
P.3.3	80	0,05–0,20	0,03–0,08	80	0,05–0,12
P.4.1	70	0,05–0,20	0,03–0,08	70	0,05–0,12
P.4.2	60	0,05–0,20	0,03–0,08	60	0,05–0,12
M.1.1	130	0,05–0,25	0,03–0,08	130	0,05–0,15
M.2.1	120	0,05–0,25	0,03–0,08	120	0,05–0,15
M.3.1	120	0,05–0,25	0,03–0,08	120	0,05–0,15
K.1.1	140	0,05–0,25	0,03–0,11	140	0,05–0,15
K.1.2	100	0,05–0,25	0,03–0,10	100	0,05–0,15
K.2.1	140	0,05–0,25	0,03–0,11	140	0,05–0,15
K.2.2	120	0,05–0,25	0,03–0,10	120	0,05–0,15
K.3.1	140	0,05–0,25	0,03–0,11	140	0,05–0,15
K.3.2	100	0,05–0,25	0,03–0,10	100	0,05–0,15
N.1.1	700	0,15–0,40	0,04–0,15	700	0,10–0,25
N.1.2	400	0,15–0,40	0,04–0,15	400	0,10–0,25
N.2.1	400	0,15–0,40	0,04–0,15	400	0,10–0,25
N.2.2	300	0,15–0,40	0,04–0,15	300	0,10–0,25
N.2.3	200	0,15–0,40	0,04–0,15	200	0,10–0,25
N.3.1	160	0,15–0,40	0,04–0,15	160	0,10–0,25
N.3.2	160	0,15–0,40	0,04–0,15	160	0,10–0,25
N.3.3	160	0,15–0,40	0,04–0,15	160	0,10–0,25
N.4.1	160	0,15–0,40	0,04–0,15	160	0,10–0,25
S.1.1	100	0,01–0,15	0,01–0,11	100	0,01–0,12
S.1.2	80	0,01–0,15	0,01–0,11	80	0,01–0,12
S.2.1	60	0,01–0,15	0,01–0,11	60	0,01–0,12
S.2.2	40	0,01–0,15	0,01–0,11	40	0,01–0,12
S.2.3	40	0,01–0,15	0,01–0,11	40	0,01–0,12
S.3.1	100	0,01–0,15	0,01–0,11	100	0,01–0,12
S.3.2	80	0,01–0,15	0,01–0,11	80	0,01–0,12
S.3.3	60	0,01–0,15	0,01–0,11	60	0,01–0,12
H.1.1	60	0,01–0,10	0,01–0,06	60	0,01–0,10
H.1.2	50	0,01–0,10	0,01–0,06	50	0,01–0,10
H.1.3	40	0,01–0,10	0,01–0,06	40	0,01–0,10
H.1.4	30	0,01–0,10	0,01–0,06	30	0,01–0,10
H.2.1	60	0,01–0,10	0,01–0,06	60	0,01–0,10
H.3.1	50	0,01–0,10	0,01–0,06	50	0,01–0,10
O.1.1	180	0,05–0,25	0,04–0,15	180	0,05–0,15
O.1.2	220	0,05–0,25	0,04–0,15	220	0,05–0,15
O.2.1	120	0,05–0,25	0,04–0,15	120	0,05–0,15
O.2.2	120	0,05–0,25	0,04–0,15	120	0,05–0,15
O.3.1	800	0,05–0,25	0,04–0,15	800	0,05–0,15



Rezné parametre značne závisia od vonkajších podmienok, ako je napr. stabilita upnutia nástroja a obrobku, materiál a typ stroja! Uvádzané parametre predstavujú možné rezné parametre, ktoré je možné v závislosti od pracovných podmienok prispôsobiť o cca ±20%!

## Orientečné rezné hodnoty

Index	53 006 ..., 53 007 ..., 53 008 ..., 53 009 ..., 53 010 ..., 53 011 ..., 53 012 ..., 53 013 ..., 53 015 ..., 53 016 ..., 53 017 ...				53 050 ..., 53 051 ..., 53 052 ..., 53 053 ...	
	Mini Mill	Spôsob obrábania (cirkulárne frézovanie)	Typy závitov (frézovanie závitov)	Delenie (frézovaním)	Micro Mill	
	v <sub>c</sub> (m/min)	f <sub>z</sub> (mm/zub)		v <sub>c</sub> (m/min)	f <sub>z</sub> (mm/zub)	
P.1.1	120 (80–200)	0,03–0,10	0,05–0,20	0,015–0,05	70 (40–120)	0,01–0,05
P.1.2	110 (70–190)	0,03–0,10	0,05–0,20	0,015–0,05	60 (40–110)	0,01–0,05
P.1.3	90 (60–150)	0,03–0,10	0,05–0,20	0,015–0,05	50 (30–80)	0,01–0,05
P.1.4	90 (60–150)	0,03–0,08	0,05–0,18	0,015–0,04	50 (30–80)	0,01–0,05
P.1.5	70 (50–120)	0,03–0,08	0,05–0,18	0,015–0,04	40 (30–70)	0,01–0,05
P.2.1	90 (60–150)	0,03–0,10	0,05–0,20	0,015–0,05	50 (30–80)	0,01–0,05
P.2.2	70 (50–120)	0,03–0,08	0,05–0,18	0,015–0,04	40 (30–70)	0,01–0,05
P.2.3	60 (40–110)	0,02–0,07	0,05–0,16	0,015–0,035	40 (20–70)	0,01–0,05
P.2.4	60 (40–100)	0,03–0,07	0,05–0,16	0,015–0,035	30 (20–60)	0,01–0,04
P.3.1	60 (40–100)	0,03–0,10	0,05–0,20	0,015–0,05	30 (20–60)	0,01–0,05
P.3.2	50 (30–80)	0,02–0,07	0,05–0,16	0,015–0,035	30 (20–50)	0,01–0,04
P.3.3	30 (20–60)	0,02–0,07	0,05–0,16	0,015–0,035	20 (10–40)	0,005–0,03
P.4.1	80 (50–130)	0,03–0,08	0,05–0,18	0,015–0,04	40 (30–70)	0,01–0,05
P.4.2	60 (40–110)	0,02–0,07	0,05–0,16	0,015–0,035	40 (20–70)	0,01–0,05
M.1.1	90 (60–150)	0,02–0,07	0,05–0,16	0,015–0,035	50 (30–80)	0,01–0,03
M.2.1	60 (40–110)	0,02–0,07	0,05–0,16	0,015–0,035	40 (20–70)	0,01–0,03
M.3.1	50 (30–90)	0,02–0,07	0,05–0,16	0,015–0,035	30 (20–50)	0,01–0,03
K.1.1	110 (70–190)	0,03–0,10	0,05–0,20	0,015–0,05	60 (40–110)	0,008–0,06
K.1.2	80 (50–140)	0,03–0,10	0,05–0,20	0,015–0,05	50 (30–80)	0,008–0,06
K.2.1	70 (50–120)	0,03–0,10	0,05–0,20	0,015–0,05	40 (30–70)	0,008–0,06
K.2.2	60 (40–100)	0,03–0,10	0,05–0,20	0,015–0,05	30 (20–60)	0,008–0,06
K.3.1	110 (70–190)	0,03–0,10	0,05–0,20	0,015–0,05	60 (40–110)	0,008–0,06
K.3.2	90 (60–160)	0,03–0,10	0,05–0,20	0,015–0,05	50 (30–90)	0,008–0,06
N.1.1	230 (150–390)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,075	150 (90–260)	0,01–0,06
N.1.2	220 (140–370)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,075	140 (90–240)	0,01–0,06
N.2.1	190 (120–320)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,075	120 (70–210)	0,01–0,06
N.2.2	160 (110–270)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,075	100 (60–180)	0,01–0,06
N.2.3	90 (60–160)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,075	60 (40–110)	0,01–0,06
N.3.1	170 (110–280)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,075	110 (70–180)	0,01–0,06
N.3.2	140 (90–240)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,075	80 (50–150)	0,01–0,06
N.3.3	120 (80–210)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,075	80 (50–140)	0,01–0,06
N.4.1	170 (110–280)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,075	70 (40–120)	0,01–0,06
S.1.1	60 (40–100)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,075	30 (20–50)	0,01–0,06
S.1.2	40 (30–70)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,075	20 (10–30)	0,01–0,06
S.2.1	60 (40–100)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,075	30 (20–50)	0,01–0,06
S.2.2	50 (30–80)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,075	20 (10–40)	0,01–0,06
S.2.3	30 (20–60)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,075	20 (10–30)	0,01–0,06
S.3.1	60 (40–100)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,075	20 (10–40)	0,01–0,06
S.3.2	30 (20–60)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,075	20 (10–30)	0,01–0,06
S.3.3	30 (20–50)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,075	10 (10–20)	0,01–0,06
H.1.1	50 (30–90)	0,02–0,06	0,04–0,14	0,02–0,037	20 (10–40)	0,005–0,03
H.1.2						
H.1.3						
H.1.4						
H.2.1						
H.3.1	40 (30–70)	0,02–0,10		0,015–0,05	20 (10–40)	0,005–0,03
O.1.1	180 (120–310)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,037	80 (50–130)	0,02–0,09
O.1.2	170 (110–280)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,037	70 (40–120)	0,02–0,09
O.2.1	140 (90–230)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,037	50 (30–100)	0,02–0,09
O.2.2	100 (70–170)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,037	40 (30–70)	0,02–0,09
O.3.1	140 (90–230)	0,005–0,05	0,06–0,25	0,0025–0,025	60 (40–110)	0,02–0,09



Rezné parametre veľmi závisia na vonkajších podmienkach, obrábanom materiály a na stroji. Uvedené hodnoty použité ako počiatocné parametre, ktoré je možné upraviť v rozsahu uvedenom v zátvorkách podľa konkrétnych podmienok v danej aplikácii.


## Postup frézovania

### Súbežné frézovanie


Vlastnosti:

- ① Smer otáčania „vpravo“
- ② Rotácia nástroja proti smeru hod. rúčičiek
- ③ Smer pohybu „hore“

Pravý závit



Pri súbežnom frézovaní je hrúbka triesky pri výjazde vždy  $0 (h = 0)$




### Protibežné frézovanie


Vlastnosti:

- ① Smer otáčania „vpravo“
- ② Otáčenie nástroja v smere hod. rúčičiek
- ③ Smer pohybu „dole“


Pravý závit



Pri protibežnom frézovaní je hrúbka triesky pri výjazde maximálna ( $h = \text{max}$ )



### Výpočet posuvu



$D_w$  = Činný priemer v mm

$n$  = Otáčky v  $\text{min}^{-1}$


$f_z$  = Posuv na zub v mm

$z$  = Počet zubov (radiálne)

$D$  = Menovitý priemer závitu = priemer vonkajšej kontúry v mm


$D_m$  = Priemer osi nástroja ( $D - D_w$ ) v mm

① Posuv na kontúre  $v_f$



$$v_f = n \times f_z \times z \text{ mm/min}$$

② Posuv v strede nástroja  $v_{fm}$



$$v_{fm} = \frac{v_f \times (D - D_w)}{D} \text{ mm/min}$$

### Tipy pre užívateľa

- ① Pri frézovaní závitov sa ponúkajú dve rôzne možnosti programovania posuvu nástroja:

Na jednej strane tu máme posuv na kontúre, na druhej strane posuv v osi nástroja.

Aby sme mohli zistiť, s akým programovateľným posuvom stroj vôbec pracuje, ponúkajú sa nasledujúce možnosti:

- ▲ zadanie kompletného programu pre frézovanie závitov do riadiacej jednotky stroja
- ▲ naprogramovanie bezpečnej vzdialenosťi, aby sa proces frézovania odohrával úplne voľne nad obrobkom
- ▲ necháme bežať program a odmeriame čas potrebný na obrábanie
- ▲ odmeraný čas porovnáme s vypočítanou teoretickou hodnotou

Ak je odmeraný čas dlhší ako čas vypočítaný, potom sa musí pracovať s posuvom v osi nástroja.

Ak je odmeraný čas kratší ako čas vypočítaný, potom sa musí pracovať s posuvom na kontúre.

## Výpočtové vzťahy pre frézovanie závitov

$$n = \frac{v_c \times 1000}{d \times \pi}$$

$$v_c = \frac{d \times \pi \times n}{1000}$$

$$v_f = f_z \times z \times n$$

$$n = \frac{v_f}{f_z \times z}$$

$$f_z = \frac{v_f}{z \times n}$$

### Frézovanie – Vonkajšia kontúra

$$v_{fm} = \frac{v_f \times (D + d)}{D}$$

$$v_f = \frac{D \times v_{fm}}{(D + d)}$$

### Frézovanie – Vnútorná kontúra

$$v_{fm} = \frac{v_f \times (D - d)}{D}$$

$$v_f = \frac{D \times v_{fm}}{(D - d)}$$

### Priamy nájazd do rezu

$$U_{utáp.} = 0,25 \times v_{fm}$$

**n** ot./min. = Otáčky vretna  
**v<sub>c</sub>** m/min. = Rezná rýchlosť  
**d** mm = Priemer frézy  
**D** mm = Menovitý Ø závitu  
**v<sub>f</sub>** mm/min. = Posuv na kontúre

### Nájazd do rezu po kružnici

$$U_{utáp.} = v_{fm}$$

**v<sub>fm</sub>** mm/min = Posuv v ose nástroja  
**U<sub>utáp.</sub>** mm/min = Naprogramovaný posuv utápania  
**f<sub>z</sub>** mm = Posuv na zub  
**z** Ks = Počet britov frézy

### Korekčné hodnoty pre frézovanie vnútorného závitu

Do riadiaceho systému stroja sa zadáva upravená hodnota polomeru závitovej frézy, ktorá sa vypočíta nasledujúcim spôsobom:

**Polovičný menovitý Ø frézy – 0,05 x stúpanie P**

Príklad:

M30x3

Ø frézy:

20 mm

$$\frac{\varnothing 20}{2} - (0,05 \times 3) = \underline{\underline{9,85 \text{ mm}}}$$

9,85 mm sa musí zadať do riadiaceho systému stroja ako rádius frézy!

## Povlaky

**AICrN**

- ▲ Vysokovýkonný multivrstvý povlak AlCrN
- ▲ Maximálna prevádzková teplota: 1100 °C

**Ti 500**

- ▲ Povlak TiAlN
- ▲ Maximálna pracovná teplota: 500 °C

**CWX 500**

- ▲ Tvrdokov, povlak TiAlN
- ▲ Univerzálna TK sorta na takmer všetky materiály

**Ti 600**

- ▲ Multivrstvový povlak TiAlN
- ▲ Maximálna aplikačná teplota: 650 °C

**TiAlN**

- ▲ Multivrstvový povlak TiAlN
- ▲ Maximálna pracovná teplota: 900 °C

**Ti 601**

- ▲ Vysokovýkonný multivrstvový povlak TiAlN
- ▲ Maximálna aplikačná teplota: 900 °C

**TiCN**

- ▲ Multivrstvový povlak TiCN
- ▲ Maximálna pracovná teplota: 450 °C

**Ti 602**

- ▲ Multivrstvový povlak TiCN
- ▲ Maximálna aplikačná teplota: 400 °C

**TiN**

- ▲ Povlak TiN
- ▲ Maximálna pracovná teplota: 450 °C