


ST.3.2. LES INSTALLATIONS À RISQUES



Plan des zones à risques

Où sont les zones à risques?

- Poudrerie / Powder factory / Pulverei
- Parc hydrogène / Hydrogen area / Wassertoffzone
- Frittage / sintering / Sinterei
- Traitement de surface / surface treatment / Oberflächenbehandlung
- Coating
- Station Heptane / heptane area / Heptanzone



Id : 417 - Pays : Tous les pays - Difficulté : Niveau 1


SB.3.2. FACILITIES AT RISK



Risk zone map

Where are the risk areas?

- Poudrerie / Powder factory / Pulverei
- Parc hydrogène / Hydrogen area / Wassertoffzone
- Frittage / sintering / Sinterei
- Traitement de surface / surface treatment / Oberflächenbehandlung
- Coating
- Station Heptane / heptane area / Heptanzone



Id : 417 - Pays : Tous les pays - Difficulté : Niveau 1


UN.3.2. ANLAGEN MIT RISIKEN



Risikozonen-Karte

Wo befinden sich die Risikobereiche?

- Poudrerie / Powder factory / Pulverei
- Parc hydrogène / Hydrogen area / Wassertoffzone
- Frittage / sintering / Sinterei
- Traitement de surface / surface treatment / Oberflächenbehandlung
- Coating
- Station Heptane / heptane area / Heptanzone



Id : 417 - Pays : Tous les pays - Difficulté : Niveau 1

ST.3.2. LES INSTALLATIONS À RISQUES



Le frittage



SHIP



FHD

Le frittage est une zone avec risque d'explosion, l'accès est interdite au personne non autorisées et aux personnes avec des problèmes cardiaques. (champs magnétiques)

SHIP: Four sous pression (environ 100 Bars), utilisation d'hygrogène, azote.

FHD: Four avec une ouverture de porte non prévisible, provoquant le dégagement d'une flamme, utilisation d'hydrogène.



SB.3.2. FACILITIES AT RISK



Sintering



SHIP



FHD

Sintering is an area with a risk of explosion. Access is prohibited to unauthorised persons and persons with heart problems. (magnetic fields)

SHIP: Furnace under pressure (about 100 bar), use of hydrogen, nitrogen.
FHD: Furnace with an unpredictable door opening, causing the release of a flame, use of hydrogen.



UN.3.2. ANLAGEN MIT RISIKEN



Sinterei



SHIP

FHD

Die Sinterei ist ein Bereich mit Explosionsgefahr, der Zutritt für Unbefugte und Personen mit Herzproblemen ist verboten. (Magnetfelder)

SHIP: Hochofen unter Druck (ca. 100 bar), Verwendung von Wasserstoff, Stickstoff.

FHD: Hochofen, bei dem eine Flamme freigesetzt wird, wenn man die Tür öffnet Verwendung von Wasserstoff.



ST.3.2. LES INSTALLATIONS À RISQUES



Parc hydrogène



Le parc à hydrogène est une zone ATEX (atmosphère explosive), accès interdit aux personnes non autorisées.

Le personnel qui travaille dans la zone doit être équipé de chaussures de sécurité et de tenue anti-statique. Il doit être formé aux risques "ATEX". Utilisation de flamme ou d'appareils provoquant des étincelles est interdites (portable, GMS, ordinateur,...)

Stationnement interdit devant les accès du parc à hydrogène.

SB.3.2. FACILITIES AT RISK



Hydrogen area



The hydrogen area is an ATEX zone. Access is prohibited to unauthorised Persons.

The use of flames or devices that cause sparks is prohibited.(mobile phones, computers, etc.)

Parking is prohibited in front of entrances to the hydrogen area.

UN.3.2. ANLAGEN MIT RISIKEN



Wasserstoffpark



Der Wasserstoffpark ist eine ATEX-Zone, der Zutritt für Unbefugte ist verboten. Die Verwendung von Flammen oder Geräten, die Funken verursachen, ist untersagt. (Handy, Computer,...)
Parkverbot vor den Eingängen des Wasserstoffparks.

ST.3.2. LES INSTALLATIONS À RISQUES



La poudrerie



Le poudrerie est une zone ATEX (atmosphère explosive), accès interdit aux personnes non autorisées.

Le personnel qui travaille dans la zone doit être équipé de chaussures de sécurité et de tenue anti-statique.

Il doit être formé aux risques "ATEX".

Utilisation de flamme ou d'appareils provoquant des étincelles est interdites (portable, GMS, ordinateur,...)



En cas de manipulation de poudre

In case of powder handling

Bei der Handhabung von Pulver

SB.3.2. FACILITIES AT RISK



Powder factory



The powder factory is an ATEX zone (explosive atmosphere), with access forbidden to unauthorized persons. Personnel working in the zone must wear safety shoes and anti-static clothing. They must be trained in "ATEX" risks. Use of flames or spark-producing equipment is prohibited (laptop, GMS, computer, etc.).



En cas de manipulation de poudre

In case of powder handling

Bei der Handhabung von Pulver

UN.3.2. ANLAGEN MIT RISIKEN



Pulverei



Die Pulverei is an ATEX zone (explosive atmosphere), access prohibited to unauthorized persons. Safety shoes and work clothes' staff must be anti-static. Staff must be trained in ATEX hazards. The use of flame or devices causing sparks is prohibited (mobile phone, computer, ...)



En cas de manipulation de poudre

In case of powder handling

Bei der Handhabung von Pulver

ST.3.2. LES INSTALLATIONS À RISQUES



Stockage alcool (environ 35000 litres)



Le stockage alcool est une zone ATEX (atmosphère explosive), accès interdit aux personnes non autorisées.

Le personnel qui travaille dans la zone doit être équipé de chaussures de sécurité et de tenue anti-statique. Il doit être formé aux risques "ATEX".

Utilisation de flamme ou d'appareils provoquant des étincelles est interdite.
(téléphone portable, ordinateur,...)

Stationnement interdit devant le stockage d'alcool.

SB.3.2. FACILITIES AT RISK



Alcohol storage (approximately 35000 liters)



The alcohol storage area is an ATEX zone (explosive atmosphere), access to which is forbidden to unauthorized persons. Personnel working in the area must wear safety shoes and anti-static clothing, and be trained in ATEX risks. The use of flames or spark-producing equipment is prohibited. (cell phones, computers, etc.) No parking in front of the alcohol storage area.

UN.3.2. ANLAGEN MIT RISIKEN



Alkoholtanks (ca. 35.000 Liter)



Das Alkohollager ist eine ATEX-Zone (explosive Atmosphäre), zu der Unbefugten der Zutritt untersagt ist. Das Personal, das in diesem Bereich arbeitet, muss Sicherheitsschuhe und antistatische Kleidung tragen und in den ATEX-Risiken geschult sein. Die Verwendung von Flammen oder Funken erzeugenden Geräten ist verboten. (Handys, Computer, usw.) Parken vor dem Alkohollager ist verboten.

ST.3.2. LES INSTALLATIONS À RISQUES



Station heptane



La zone heptane est une zone ATEX (atmosphère explosive), accès interdit aux personnes non autorisées.

Le personnel qui travaille dans la zone doit être équipé de chaussures de sécurité et de tenue anti-statique. Il doit être formé aux risques "ATEX".

Utilisation de flamme ou d'appareils provoquant des étincelles est interdite. EPIs signalés à l'entrée obligatoires.(téléphone portable, ordinateur,...)

Risques de danger pour la santé et l'environnement.

SB.3.2. FACILITIES AT RISK



Heptane area



The heptane area is an ATEX zone. Access is prohibited to unauthorised persons.

The use of flames or devices that cause sparks is prohibited.(mobile phones, computers, etc).

A notice must be displayed at the entrance indicating that PPE must be worn.
Hazard to health and the environment.

UN.3.2. ANLAGEN MIT RISIKEN



Heptanzone



Die Heptanzone ist eine ATEX-Zone, der Zutritt für Unbefugte ist verboten.
Die Verwendung von Flammen oder Geräten, die Funken verursachen, ist verboten. (Handy, Computer,)
Am Eingang muss ein Hinweis auf die verpflichtend zu tragende PSA angebracht sein.
Gefährdung von Gesundheit und Umwelt.

ST.3.2. LES INSTALLATIONS À RISQUES



Bunker TiCl₄



SB.3.2. FACILITIES AT RISK



TiCl₄ bunker



The TiCl₄ bunker is an area with hazards to health and the environment. Access is prohibited to unauthorised persons. Parking is prohibited in front of the TiCl₄ bunker. PPE must be worn, and the area must be locked after use.

UN.3.2. ANLAGEN MIT RISIKEN



TiCl₄ Bunker



Der TiCl₄-Bunker ist ein Bereich mit Gefahren für Gesundheit und Umwelt. Unbefugten ist der Zutritt verboten.
Parken vor dem TiCl₄-Bunker ist verboten.
Das Tragen der PSA ist Pflicht. Nach Verlassen des Raums ist dieser abzusperren.

ST.3.2. LES INSTALLATIONS À RISQUES



Le Coating



Le coating est une zone où est utilisé le gaz TiCl₄, dangereux pour la santé et l'environnement.

L'accès interdit est aux personnes non autorisées et aux personnes avec des problèmes cardiaques.

Obligation des EPIs

SB.3.2. FACILITIES AT RISK



Coating



Coating is an area where TiCl₄ gas is used, which is hazardous for your health and for the environment.

Access is prohibited to unauthorised access persons and persons with heart problems.

PPE must be worn.

UN.3.2. ANLAGEN MIT RISIKEN



Beschichtung



Die Beschichtungsabteilung ist ein Bereich, in dem gesundheits- und umweltgefährdendes TiCl₄-Gas eingesetzt wird.
Unbefugten Personen und Personen mit Herzproblemen ist der Zutritt untersagt.
Das Tragen einer PSA ist verpflichtend.

ST.3.2. LES INSTALLATIONS À RISQUES



Traitement de surface



Le traitement de surface est une zone où est utilisé des produits corrosifs avec risques de danger pour la santé et l'environnement. L'accès est interdit aux personnes non autorisées.

Obligation des EPI's.

SB.3.2. FACILITIES AT RISK



Surface treatment



Surface treatment is an area where corrosive products are used, which pose a hazard to health and the environment.
Access is prohibited to unauthorised persons.
PPE must be worn.

UN.3.2. ANLAGEN MIT RISIKEN



Oberflächenbehandlung



Die Abteilung für Oberflächenbehandlung ist ein Bereich, in dem ätzende Stoffe verwendet werden, die eine Gefahr für Gesundheit und Umweltdarstellen.

Der Zutritt ist für Unbefugte verboten.

Das Tragen einer PSA ist verpflichtend.

ST.3.2. LES INSTALLATIONS À RISQUES



Accès aux zones à risques

Dans une zone à risques, la probabilité qu'un accident corporel ou environnemental survienne est beaucoup plus élevée et/ou plus grave que sur le reste du site.

L'entrée de ces zones est symbolisée par marquage au sol.



C'est pourquoi il est important de limiter l'accès aux personnes autorisées et aux personnes travaillant dans la zone, munies des EPI exigés



SB.3.2. FACILITIES AT RISK



Access to hazardous areas

The probability of a personal or environmental accident occurring in a hazardous area is much higher and/or more serious than on the rest of the site.

Entry to these areas is marked by floor markings.



Therefore, it is important to restrict access to authorised persons and persons who work in the area and wear the required personal protective equipment (PPE).



UN.3.2. ANLAGEN MIT RISIKEN



Zutritt zu den Gefahrenbereichen

In einer Gefahrenzone ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Personen- oder Umweltunfall kommt, wesentlich höher und/oder schwerwiegender als auf dem übrigen Firmengelände.

Der Eintritt in diese Bereiche wird durch Bodenmarkierungen symbolisiert.



Deshalb ist es wichtig, den Zutritt auf berechtigte Personen und Personen, die in dem Bereich arbeiten und die erforderliche persönliche Schutzausrüstung tragen, zu beschränken.



ST.3.1. LES PANNEAUX ET LES PICTOGRAMMES



Les panneaux de danger



Inflammable
Flammable
Brennbar



Ecrasement
Crushing
Zerkleinerung



Toxique
Toxic
Toxisch



Corrosif
Corrosive
Korrosion



Radioactif
Radioactive
Radioaktiv



Charges suspendues
Suspended loads
Hängende Lasten



Mouvement automatique
Automatic motion
Automatische Bewegung



Chariot élévateur
Forklift truck
Hubwagen/Stapler



Électrique
Electrical
Elektrisch



Danger général
General hazard
Allgemeine Gefahr



Rayonnement laser
Laser radiation
Laserstrahl



Comburant



Coupe
Cut
Schnitt



Sous pression
Under pressure
Unter Druck



Champs magnétiques
Magnetic fields
Magnetfelder



Trébuchement
Stumbling
Stolpern



Chute
Fall



Surface chaude
Hot surface
Heiße Oberfläche



Froid
Cold
Kalt



Noir
Harmful
Schädlich



Atmosphère explosive
Explosive atmosphere
Explosive Atmosphäre

SB.3.1. SIGNS AND PICTOGRAMS



Hazard warning signs



Inflammable
Flammable
Brennbar



Ecrasement
Crushing
Zerkleinerung



Toxique
Toxic
Toxisch



Corrosif
Corrosive
Korrosion



Radioactif
Radioactive
Radioaktiv



Charges suspendues
Suspended loads
Hängende Lasten



Mouvement automatique
Automatic motion
Automatische Bewegung



Chariot élévateur
Forklift truck
Hubwagen/Stapler



Électrique
Electrical
Elektrisch



Danger général
General hazard
Allgemeine Gefahr



Rayonnement laser
Laser radiation
Laserstrahl



Comburant



Coupure
Cut
Schnitt



Sous pression
Under pressure
Unter Druck



Champs magnétiques
Magnetic fields
Magnetfelder



Trébuchement
Stumbling
Stolpern



Chute
Fall



Surface chaude
Hot surface
Heiße Oberfläche



Froid
Cold
Kalt



Noir
Harmful
Schädlich



Atmosphère explosive
Explosive atmosphere
Explosive Atmosphäre

UN.3.1. SCHILDER UND PIKTOGRAMME



Gefahrenschilder



Inflammable
Flammable
Brennbar



Ecrasement
Crushing
Zerkleinerung



Toxique
Toxic
Toxisch



Corrosif
Corrosive
Korrosion



Radioactif
Radioactive
Radioaktiv



Charges suspendues
Suspended loads
Hängende Lasten



Mouvement automatique
Automatic motion
Automatische Bewegung



Chariot élévateur
Forklift truck
Hubwagen/Stapler



Électrique
Electrical
Elektrisch



Danger général
General hazard
Allgemeine Gefahr



Rayonnement laser
Laser radiation
Laserstrahl



Comburant



Coupe
Cut
Schnitt



Sous pression
Under pressure
Unter Druck



Champs magnétiques
Magnetic fields
Magnetfelder



Trébuchement
Stumbling
Stolpern



Chute
Fall



Surface chaude
Hot surface
Heiße Oberfläche



Froid
Cold
Kalt



Noir
Harmful
Schädlich



Atmosphère explosive
Explosive atmosphere
Explosive Atmosphäre

ST.3.1. LES PANNEAUX ET LES PICTOGRAMMES



Matières toxiques

Ce symbole signale une situation dangereuse pouvant entraîner, en cas de non-observation des règles de conduite, des dommages corporels par intoxication.

Une matière toxique peut interrompre ou troubler gravement les fonctions vitales ou l'environnement.

Les personnes qui effectuent des travaux dans des zones avec des produits ainsi identifiés, doivent être vigilantes et observer les règles de conduite en vigueur.

Exemple de produit toxiques sur le site:

- TiCL₄
- Hydrex 7515
- Monoxyde de carbone
- Sulfure d'hydrogène



SB.3.1. SIGNS AND PICTOGRAMS



Toxic substances

This symbol indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in personal injury through poisoning.

Toxic substances can interrupt or seriously impair vital functions or the environment.

People working in areas where such products are present must be vigilant and observe the applicable rules of conduct.

Example of toxic products on site:

- TiCL4
- Hydrex 7515
- Carbon monoxide
- Hydrogen sulfide





Giftige Stoffe

Dieses Symbol weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Personenschäden durch Vergiftung führen kann.

Giftige Stoffe können lebenswichtige Funktionen oder die Umwelt unterbrechen oder stark beeinträchtigen.

Personen, die in Bereichen arbeiten, in denen solche Produkte vorhanden sind, müssen wachsam sein und die geltenden Verhaltensregeln beachten.

Beispiel für giftige Produkte auf der Baustelle:

- TiCL4
- Hydrex 7515
- Kohlenmonoxid
- Schwefelwasserstoff



Atmosphère explosive

Pour qu'une explosion se produise, il faut :

- Un combustible (substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs ou poussières),
- Un comburant (par exemple l'oxygène de l'air ambiant),
- Une source d'énergie déclenchant l'explosion.

En cas d'explosion, les travailleurs se trouvent exposés à des risques résultant de phénomènes incontrôlés d'inflammation et de pression, tels que :

- Les rayonnements thermiques,
- Les flammes,
- Les ondes de choc, les projections de débris.

Ils peuvent également être exposés à des dérivés nocifs issus de la combustion.





Explosive atmosphere

The following elements must be present for an explosion to occur:

- A fuel (flammable substances in the form of gases, vapours or dust),
- An oxidiser (for example oxygen in the atmosphere),
- A source of energy that triggers the explosion.

In the event of an explosion, workers are exposed to hazards resulting from uncontrolled ignition and pressure phenomena, such as:

- Heat radiation,
- Flames,
- Shock waves, flying debris.

They may also be exposed to harmful combustion by-products.





Explosive Atmosphäre

Für eine Explosion ist folgendes notwendig:

- Ein Brennstoff (entflammbarer Stoff in Form von Gasen, Dämpfen oder Staub),
- Ein Brandförderer (zum Beispiel der Sauerstoff der Umgebungsluft),
- Eine Energiequelle, welche die Explosion auslöst.

Im Falle einer Explosion sind die Arbeiter durch Gefahren ausgesetzt, die sich aus unkontrollierten Entzündungs- und Druckphänomenen ergeben, wie beispielsweise:

- Wärmeabstrahlung,
- Flammen,
- Schockwellen, umherfliegende Trümmer.

Sie können auch schädlichen Verbrennungsnebenprodukten ausgesetzt sein.




ST.3.1. LES PANNEAUX ET LES PICTOGRAMMES



Rayonnement laser

Le laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) produit et amplifie une onde lumineuse.

Les lasers sont utilisés dans de nombreux secteurs d'activités. Les équipements de travail utilisant des lasers sont classés selon leur dangerosité. Les mesures de prévention à respecter, permettant une utilisation en toute sécurité, sont fonction de la classification du laser. Le port de lunettes de protection est indispensable en l'absence de carter de protection.



Risques pour les yeux:

Les yeux sont les organes les plus vulnérables. Un contact direct peut provoquer une inflammation de la cornée et de la conjonctive.

Risques pour la peau:

Le risque de dommages à la peau dépend du type de laser, de la puissance du faisceau laser et de la durée de l'exposition. Ils peuvent aller de la brûlure localisée à la lésion profonde.

SB.3.1. SIGNS AND PICTOGRAMS



Laser radiation

Lasers (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) produce and amplify a light wave. Lasers are used in a wide range of sectors.


Work equipment using lasers is classified according to its hazardousness. The preventive measures to be taken to ensure safe use depend on the laser's classification. Protective eyewear is essential in the absence of a protective housing.

Risks to the eyes:

Direct contact can cause inflammation of the cornea and conjunctiva.

Skin risks:

The risk of skin damage depends on the type of laser, the power of the laser beam and the duration of exposure. They can range from localized burns to deep lesions.





Laserstrahl

Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) erzeugen und verstärken eine Lichtwelle.


Laser werden in vielen Bereichen eingesetzt. Arbeitsgeräte, die Laser verwenden, werden nach ihrer Gefährlichkeit klassifiziert. Die zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen zur Gewährleistung einer sicheren Verwendung hängen von der Klassifizierung des Lasers ab. Bei fehlendem Schutzgehäuse ist eine Schutzbrille unerlässlich.

Risiken für die Augen:

Direkter Kontakt kann Entzündungen der Hornhaut und Bindehaut verursachen.

Hautrisiken:

Das Risiko von Hautschäden hängt vom Lasertyp, der Leistung des Laserstrahls und der Dauer der Einwirkung ab. Sie können von lokalen Verbrennungen bis hin zu tiefen Verletzungen reichen.



ST.3.1. LES PANNEAUX ET LES PICTOGRAMMES



Surface chaude

Indication d'une surface très chaude pouvant provoquer des brûlures par contact ou rayonnement.

Il convient de se protéger en portant les E.P.I. adéquats :

- Gants spécifiques,
- Lunettes,
- Combinaison.



SB.3.1. SIGNS AND PICTOGRAMS



Hot Surfaces

This sign indicates a very hot surface that can cause burns on contact or through heat radiation .

You should protect yourself by wearing appropriate PPE:

- Special gloves,
- Safety glasses,
- Overalls.





Heiße Oberflächen

Dieses Schild weist auf eine sehr heiße Oberfläche hin, die bei Kontakt oder durch Hitzeausstrahlung Verbrennungen hervorrufen kann.

Es ist eine entsprechende persönliche Schutzausrüstung zu tragen:

- Spezielle Schutzhandschuhe,
- Schutzbrille,
- Overall.



Risque de coupure des doigts

- Machines ou éléments de machine pouvant provoquer :
 - Une coupure d'un ou plusieurs doigts,
 - Des entailles,
 - Tout autre traumatisme,
- Il convient de **respecter les instructions** d'utilisation de la machine ou du système,
- Utiliser les protecteurs mis à disposition, ainsi que les E.P.I. adaptés.



SB.3.1. SIGNS AND PICTOGRAMS



Severed fingers hazard

- Machines or machine parts that can lead to:
 - The severing of one or more fingers,
 - Gashes,
 - All other types of trauma,
- The operating instructions for the machine or system must be observed.
- Use the protective devices provided, as well as the appropriate personal protection equipment (PPE).





Gefahr des Abtrennens von Fingern

- Maschinen oder Maschinen-Elemente, durch die es:
 - zum Abschneiden eines oder mehrerer Finger,
 - Zu Schnitten,
 - Oder anderen Traumata kommen kann.
- Es ist die Bedienungsanleitung der Maschine bzw. des Systems zu beachten.
- Die zur Verfügung gestellten Schutzvorrichtungen sowie die passende persönliche Schutzausrüstung sind zu verwenden.



ST.3.1. LES PANNEAUX ET LES PICTOGRAMMES



Les panneaux d'obligation



Protection obligatoire des pieds
Safety boots must be worn
Obligatorischer Fuß schütz



Protection obligatoire des yeux
Eye protection must be worn
Obligatorischer Augenschutz



Protection obligatoire de l'ouïe
Ear protection must be worn
Obligatorischer Gehöre schütz



Protection obligatoire contre la poussière
Dust mask must be worn
Staubmaske muss getragen werden



Protection obligatoire des mains
Safety gloves must be worn
Obligatorischer Gehöre Schütz der Hände



Protection obligatoire du corps
Safety overalls must be worn
Obligatorischer Körperschutz



Protection obligatoire de la tête
Safety helmet must be worn
Obligatorischer Kopfschutz



Protection obligatoire contre les particules
Particulate filter mask must be worn
Obligatorischer Partikelfiltermaske



Protection obligatoire du visage
Safety face mask must be worn
Obligatorischer Gesichtsmaske



Harnais de sécurité obligatoire
Safety harness must be worn
Obligatorischer Sicherheitsgurt



Obligation de se tenir à la main courante
Obligation to use handrail
Pflicht zur Benutzung des Handlaufs

SB.3.1. SIGNS AND PICTOGRAMS



Mandatory signs



Protection obligatoire des pieds
Safety boots must be worn
Obligatorischer Fuß schütz



Protection obligatoire des yeux
Eye protection must be worn
Obligatorischer Augenschutz



Protection obligatoire de l'ouïe
Ear protection must be worn
Obligatorischer Gehöre schütz



Protection obligatoire contre la poussière
Dust mask must be worn
Staubmaske muss getragen werden



Protection obligatoire des mains
Safety gloves must be worn
Obligatorischer Gehöre Schütz der Hände



Protection obligatoire du corps
Safety overalls must be worn
Obligatorischer Körperschutz



Protection obligatoire de la tête
Safety helmet must be worn
Obligatorischer Kopfschutz



Protection obligatoire contre les particules
Particulate filter mask must be worn
Obligatorischer Partikelfiltermaske



Protection obligatoire du visage
Safety face mask must be worn
Obligatorischer Gesichtsmaske



Harnais de sécurité obligatoire
Safety harness must be worn
Obligatorischer Sicherheitsgurt



Obligation de se tenir à la main courante
Obligation to use handrail
Pflicht zur Benutzung des Handlaufs

UN.3.1. SCHILDER UND PIKTOGRAMME



Gebotsschilder



Protection obligatoire des pieds
Safety boots must be worn
Obligatorischer Fuß schütz



Protection obligatoire des yeux
Eye protection must be worn
Obligatorischer Augenschutz



Protection obligatoire de l'ouïe
Ear protection must be worn
Obligatorischer Gehöre schütz



Protection obligatoire contre la poussière
Dust mask must be worn
Staubmaske muss getragen werden



Protection obligatoire des mains
Safety gloves must be worn
Obligatorischer Gehöre Schütz der Hände



Protection obligatoire du corps
Safety overalls must be worn
Obligatorischer Körperschutz



Protection obligatoire de la tête
Safety helmet must be worn
Obligatorischer Kopfschutz



Protection obligatoire contre les particules
Particulate filter mask must be worn
Obligatorischer Partikelfiltermaske



Protection obligatoire du visage
Safety face mask must be worn
Obligatorischer Gesichtsmaske



Harnais de sécurité obligatoire
Safety harness must be worn
Obligatorischer Sicherheitsgurt



Obligation de se tenir à la main courante
Obligation to use handrail
Pflicht zur Benutzung des Handlaufs

Protection obligatoire de la vue

- Ce panneau impose de porter un moyen de protection des yeux pour les personnes :
 - Qui entrent dans un local,
 - Qui travaillent sur une machine,
 - Qui utilisent des produits chimiques,
- Cette protection de la vue a pour but de protéger les yeux :
 - Contre des projections de particules :
 - Solides (travaux de meulage, etc.),
 - Liquides,
 - Chimiques,
 - Contre des rayonnements optiques dangereux,
 - etc.
- Attention, dans certains cas, l'utilisation d'un écran facial, sera obligatoire, pour améliorer la protection des personnes.





Mandatory eye protection

- This sign requires that people wear eye protection:
 - When entering a room,
 - When working on a machine,
 - When using chemicals,
- This eye protection is intended to protect the eyes:
 - Against flying particles:
 - From solids (grinding work, etc.),
 - Liquids,
 - Chemicals,
 - Against dangerous optical radiation,
 - etc.
- Note: in some cases, the use of a face shield is mandatory to ensure better personal protection.





Verpflichtend zu tragender Augenschutz

- Dieses Schild schreibt das Tragen eines Augenschutzes für Personen vor:
 - Die einen Raum betreten,
 - Die an einer Maschine arbeiten,
 - Die chemische Produkte verwenden,
- Dieser Augenschutz hat das Ziel, die Augen zu schützen:
 - vor herumfliegenden Partikeln:
 - Von Feststoffen (Schleifarbeiten etc.),
 - Flüssigkeiten,
 - Chemikalien
 - Vor gefährlichen optischen Strahlungen,
 - etc.
- Achtung: in bestimmten Fällen ist die Verwendung eines Gesichtsschutzes verpflichtend, um einen besseren Personenschutz sicherzustellen.



Protection obligatoire des voies respiratoires

- Moyens de protection pour se protéger des nuisances causées par le dégagement dans l'air de :
 - Poussières,
 - Gaz,
 - Vapeurs,
 - Buées,
 - Fumées,
- Le pictogramme représente un masque à cartouche filtrante, mais il reste valable même si les circonstances exigent qu'un autre type de masque soit utilisé,
- L'obligation imposée par le panneau doit être observée par tous les salariés de la zone où il est apposé.



SB.3.1. SIGNS AND PICTOGRAMS



Mandatory respiratory protection

- Protective devices against substances released into the air:
 - Dust,
 - Gases,
 - Vapours,
 - Condensate,
 - Smoke,
- The pictogram represents a filter cartridge mask, but it remains valid even if the circumstances require that another type of mask is used,
- All employees who work within the area where it is displayed must comply with the obligation represented by the sign.





Verpflichtender Schutz der Atemwege

- Schutzvorrichtungen vor in die Luft abgegebene Substanzen wie:
 - Staub,
 - Gase,
 - Dämpfe,
 - Kondensat,
 - Rauch.
- Das Piktogramm stellt eine Maske mit Filterkartusche dar, es bleibt jedoch auch dann gültig, wenn die Umstände die Benutzung eines anderen Masken-Typs erforderlich machen.
- Der durch das Schild festgelegte Verpflichtung müssen alle Beschäftigten nachkommen, die in dem Bereich, wo es angebracht ist, tätig sind.



ST.3.1. LES PANNEAUX ET LES PICTOGRAMMES



Protection obligatoire des mains

Ce panneau impose aux salariés le port de gants de protection adaptés aux travaux à réaliser :

- Manipulation d'objets ou de matériaux :
 - Tranchants,
 - Coupants,
 - Piquants,
 - Brûlants,
 - Particulièrement rugueux,
- Travaux avec des matières corrosives, toxiques ou irritantes,
- Activités qui les exposent à entrer en contact avec des matières susceptibles de contenir des germes infectieux,
- Activités au cours desquelles les mains sont exposées à des projections, comme des projections de matières incandescentes par exemple.



SB.3.1. SIGNS AND PICTOGRAMS



Mandatory hand protection

This sign requires employees to wear protective gloves suited to the task at hand:

- Handling objects or materials that:
 - are sharp,
 - can cut,
 - are prickly,
 - can burn,
 - are particularly rough,
- For work with corrosive, toxic or irritant materials,
- Activities exposing them to contact with materials that might contain infectious germs,
- Activities during which the hands are exposed to flying particles such as flying sparks.





Verpflichtend zu tragender Handschutz

Dieses Schild verpflichtet Beschäftigte zum Tragen von Schutzhandschuhen, die für die durchzuführenden Arbeiten geeignet sind:

- Handhabung von :
 - scharfkantigen,
 - schneidenden,
 - stechenden,
 - brennenden,
 - besonders rauen,
- Gegenständen oder Materialien.
- Arbeiten mit ätzenden oder giftigen Materialien oder Reizstoffen
- Tätigkeiten, bei denen sie mit Materialien in Kontakt kommen, die infektiöse Keime enthalten können,
- Tätigkeiten, in deren Verlauf die Hände herumfliegenden Partikeln ausgesetzt sind, wie z.B. Funkenflug.



LES RISQUES LIES A L'ACTIVITE DE PRODUCTION





HAZARDS RELATED TO THE PRODUCTION PROCESS





RISIKEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM PRODUKTIONSPROZESS



ST.3.1. LES PANNEAUX ET LES PICTOGRAMMES



Les panneaux d'interdiction



Interdit aux piétons
No pedestrians
Für Fußgänger verboten



Entrée interdite aux personnes non autorisées
No access for unauthorised persons
Zugang für nicht-autorisierte Personen verboten



Flamme nue interdite
No naked flame
Offene Flamme verboten



Défense d'éteindre avec de l'eau
Do not extinguish with water
Nicht mit Wasser ablöschen



Défense de fumer
No smoking
Rauchverbot



Chariots élévateurs à fourche interdit
No Forklift Trucks
Keine Gabelstapler



Stimulateur cardiaque interdit
No pacemaker
Kein Herzschrittmacher



Prothèse interdite
No prosthesis
Verbotene Prothesen

SB.3.1. SIGNS AND PICTOGRAMS



Prohibiting signs



Interdit aux piétons
No pedestrians
Für Fußgänger verboten



Entrée interdite aux personnes non autorisées
No access for unauthorised persons
Zugang für nicht-autorisierte Personen verboten



Flamme nue interdite
No naked flame
Offene Flamme verboten



Défense d'éteindre avec de l'eau
Do not extinguish with water
Nicht mit Wasser ablöschen



Défense de fumer
No smoking
Rauchverbot



Chariots élévateurs à fourche interdit
No Forklift Trucks
Keine Gabelstapler



Stimulateur cardiaque interdit
No pacemaker
Kein Herzschrittmacher



Prothèse interdite
No prosthesis
Verbotene Prothesen

UN.3.1. SCHILDER UND PIKTOGRAMME



Verbotsschilder



Interdit aux piétons
No pedestrians
Für Fußgänger verboten



Entrée interdite aux personnes non autorisées
No access for unauthorised persons
Zugang für nicht-autorisierte Personen verboten



Flamme nue interdite
No naked flame
Offene Flamme verboten



Défense d'éteindre avec de l'eau
Do not extinguish with water
Nicht mit Wasser ablöschen



Défense de fumer
No smoking
Rauchverbot



Chariots élévateurs à fourche interdit
No Forklift Trucks
Keine Gabelstapler



Stimulateur cardiaque interdit
No pacemaker
Kein Herzschrittmacher



Prothèse interdite
No prosthesis
Verbotene Prothesen

ST.3.1. LES PANNEAUX ET LES PICTOGRAMMES



Stimulateur cardiaque ou prothèse métallique interdit

- En cas de champs électromagnétique ou magnétique puissants, risquant de perturber ou de rendre inopérant le stimulateur cardiaque. Les personnes portant un stimulateur cardiaque ne doivent pas s'approcher d'un appareil identifié par ce symbole de sécurité
- Les prothèses métalliques exposées à des champs magnétiques puissants peuvent causer des blessures graves.



SB.3.1. SIGNS AND PICTOGRAMS



Cardiac pacemaker or metallic prosthesis prohibited

- In case of strong electromagnetic or magnetic fields, which may disrupt or render the pacemaker inoperative. Persons with a pacemaker must not approach any device marked with this safety sign.
- Metal prostheses exposed to strong magnetic fields can cause serious injury.



UN.3.1. SCHILDER UND PIKTOGRAMME



Herzschriftmacher oder Metallprothesen verboten

- Bei starken elektromagnetischen oder magnetischen Feldern, die den Herzschrittmacher stören oder funktionsunfähig machen können. Personen mit einem Herzschrittmacher dürfen sich keinem Gerät nähern, das mit diesem Sicherheitszeichen gekennzeichnet ist.
- Metallprothesen, die starken Magnetfeldern ausgesetzt sind, können schwere Verletzungen verursachen.



ST.3.1. LES PANNEAUX ET LES PICTOGRAMMES



Feu, flamme nue et défense de fumer

- L'objectif recherché par cette signalisation est de combattre les risques d'incendie, d'explosion, de décomposition thermique.
- Le pictogramme flamme nue est utilisé en de nombreux endroits pour montrer le danger qui peut résulter de l'utilisation d'une flamme nue :
 - Opérations de soudage,
 - Dépôts liquides inflammables,
 - Locaux où l'on pulvérise de la peinture,
 - Zone de chargeurs batteries,
 - etc.
- Interdiction de fumer sur tout le site
 - Par dérogation à cette interdiction, un espace « FUMEURS » est défini à l'extérieur du site.



SB.3.1. SIGNS AND PICTOGRAMS



Fire, naked flame and no smoking

- This sign is designed to counter the risk of fire, explosion, thermal decomposition.
- This sign is displayed in a range of locations to show the danger that can result from the use of a naked flame:
 - Welding operations,
 - Flammable liquid deposits,
 - Premises where paint is sprayed,
 - Battery charging zone,
 - etc.
- Smoking is prohibited within the company.
 - As an exception to this prohibition, a "SMOKERS" area is defined outside the site.



UN.3.1. SCHILDER UND PIKTOGRAMME



Feuer, offene Flamme und Rauchverbot

- Ziel dieser Beschilderung ist es, auf folgende Risiken hinzuweisen Brand, Explosion, Thermische Zersetzung.
- Dieses Signal wird an zahlreichen Orten verwendet, um auf die Gefahr hinzuweisen, die von der Verwendung einer offenen Flamme herrührt:
 - Schweißarbeiten,
 - Ansammlung brennbarer Flüssigkeiten,
 - Orte, an denen Farbe zerstäubt wird,
 - Ladestationen von Batterien,
 - etc.
- Das Rauchen ist in der Firma verboten.
 - Als Ausnahme von diesem Verbot ist außerhalb des Geländes ein "Raucher"-Bereich definiert.



ST.3.1. LES PANNEAUX ET LES PICTOGRAMMES



Entrée interdite aux personnes non autorisées

- Ce panneau signifie que l'accès et le passage à l'endroit où il est apposé sont interdits aux personnes non autorisées,
- Les personnes autorisées auront préalablement reçu une information concernant les risques que présente le lieu de travail visé par ce signal.



SB.3.1. SIGNS AND PICTOGRAMS



No access for unauthorised persons

- This sign means that access to the place where it is displayed is prohibited to unauthorised persons,
- Authorised persons will have received prior information concerning the hazards present in the work area where this sign is displayed.



UN.3.1. SCHILDER UND PIKTOGRAMME



Zutritt für unbefugte Personen verboten

- Dieses Schild bedeutet, dass an der Stelle, wo es angebracht ist, unbefugten Personen das Passieren bzw. der Zutritt verboten ist.
- Befugte Personen wurden vorab über die in dem Arbeitsbereich vorhandenen Gefahreninformiert, an dem dieser Warnhinweis angebracht ist.

