





Percage et alésage

**1** Forets HSS

**2** Forets en carbure monobloc

**3** Forets à plaquettes amovibles

**4** Alésage et lamage

**5** Têtes d'alésage modulaires

**6** Tarauds

**6**

**7** Fraises à fileter et à gorges

**8** Outils de filetage / tournage

**9** Outils de tournage

**10** Outils multifonctions  
EcoCut et FreeTurn

Tournage

**11** Outils de tronçonnage et gorges

**12** Outils UltraMini et MiniCut

Fraisage

**13** Fraises HSS

**14** Fraises en carbure monobloc

Fraise

**15** Fraises à plaquettes amovibles

Serrage

**16** Attachements et accessoires

**17** Serrage de pièces

**18** Exemples de matières  
et index alpha-numérique

## Table des matières

Légende	4
Types d'outils / Bagues de couleur	5
Types de filetage / Formes d'entrée / Matériaux de coupe	6
Application / Spécificité	7
Toolfinder	8+9
Vue d'ensemble des tarauds	10–15
Gamme d'outils	16–99
Informations techniques	
Dimensions des avant-trous pour taraudages coniques	100
Diamètres d'avant-trous pour tarauds standard coupants	101
Diamètres d'avant trous pour tarauds à refouler	102
Tolérances des taraudages	103
Tarauds à refouler	104
Résolution de problèmes	105
Revêtements	106

## Légende

<b>M</b>	Type de filetage Vous trouverez les informations relatives aux différents profils → Page 6
<b>UNI NCW</b>	Domaine d'application Exécutions spéciales Vous trouverez plus de détails sur le domaine d'application et caractéristiques à → Page 7
<b>C 2-3</b>	Forme d'entrée Vous trouverez plus de détails sur les formes d'entrée à → Page 6
<b>ISO 2 6H</b>	Tolérances Vous trouverez les informations relatives aux tolérances → Page 103
<b>TiN</b>	Revêtement Vous trouverez plus de détails sur les revêtements à → Page 106
<b>Lubrification</b>	



<b>Bagues de couleur</b> Vous trouverez les informations relatives aux bagues de couleur → Page 5
<b>HSS-E</b> Matériau de coupe Vous trouverez plus de détails sur les matériaux de coupe à → Page 6
<b>FHA 42°</b> Angle d'hélice
<b>≤ 1100 N/mm<sup>2</sup></b> Résistance à la traction de la matière à usiner
<b>Filetage débouchant</b>
<b>Filetage borgne</b>
<b>Filetage débouchant et borgne</b>

**1** Les données de coupe dépendent fortement des conditions extérieures, p.ex. de la stabilité du serrage de l'outil et du montage de la pièce ainsi que de la matière et du type de machine. Les valeurs indiquées représentent des paramètres de coupe possibles qui doivent être ajustés en fonction de l'utilisation !

## Types d'outils

 	<p><b>Taraud Type TruTap pour trous débouchants</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Pour trous débouchants jusque 4xD</li> <li>▲ Forme d'entrée B : 3,5 à 5 filets d'entrée, avec coupe Gun</li> <li>▲ Goujures droites</li> <li>▲ Certains outils adaptés au taraudage rigide, disposent d'un plat Weldon. Ces outils existent également en version extra-longue</li> <li>▲ Grâce à la coupe Gun, les copeaux sont dirigés vers le fond du perçage, dans le sens de la coupe</li> </ul>	 	<p><b>Taraud Type TruTap DL pour trous débouchants</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Pour trous débouchants jusque 4xD</li> <li>▲ Forme d'entrée D : 3,5 à 5 filets d'entrée, sans coupe Gun</li> <li>▲ Hélice à gauche 15°</li> <li>▲ Pour les aciers, les titanes et les alliages de titane, et l'Inconel 718</li> <li>▲ Les copeaux sont dirigés dans le sens de la coupe</li> </ul>
 	<p><b>Taraud Type CavTap pour trous borgnes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Pour trous borgnes jusque 3xD</li> <li>▲ Forme d'entrée C : 2 à 3 filets d'entrée, sans coupe Gun</li> <li>▲ Forme d'entrée E : 1,5 à 2 filets d'entrée, sans coupe Gun</li> <li>▲ Hélice à droite de 35°, 42°, 45° ou 50°, selon les types d'outils</li> <li>▲ Certains outils adaptés au taraudage rigide disposent d'un plat Weldon. Ces outils sont également déclinés en version extra-longue ou avec lubrification centrale</li> <li>▲ L'angle d'hélice prononcé favorise l'évacuation des copeaux</li> </ul>	 	<p><b>Taraud Type CavTap SL pour trous borgnes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Pour trous borgnes jusque 2xD</li> <li>▲ Forme d'entrée C : 2 à 3 filets d'entrée, sans coupe Gun</li> <li>▲ Forme d'entrée E : 1,5 à 2 filets d'entrée, sans coupe Gun</li> <li>▲ Hélice à droite (15°, 25° ou 30°) selon les types</li> <li>▲ Pour les aciers, les titanes, les alliages de titane, et l'Inconel 718</li> <li>▲ Adapté au taraudage rigide, exécution extra-longue et lubrification centrale</li> <li>▲ Adapté aux conditions difficiles comme les perçages inclinés</li> </ul>
 	<p><b>Taraud Type DuoTap pour trous débouchants ou borgnes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Pour trous borgnes et débouchants jusque 2xD</li> <li>▲ Forme d'entrée C : 2 à 3 filets d'entrée, sans coupe Gun</li> <li>▲ Forme d'entrée D : 3,5 à 5 filets d'entrée, sans coupe Gun</li> <li>▲ Forme d'entrée E : 1,5 à 2 filets d'entrée, sans coupe Gun</li> <li>▲ Goujures droites</li> <li>▲ Pour les aciers, les matières à copeaux courts ou trempées jusque 55 (62) HRC</li> <li>▲ Certains outils existent en version extra-longue, et avec lubrification centrale</li> </ul>	 	<p><b>Taraud à refouler Type DuoForm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Pour trous borgnes et débouchants jusque 3xD</li> <li>▲ Forme d'entrée C : 2 à 3 filets d'entrée, sans coupe Gun</li> <li>▲ Pour les matières déformables à froid jusque 1400 N/mm²</li> <li>▲ Certains outils adaptés au taraudage rigide, disposent de goujures de lubrification ou de la lubrification centrale</li> </ul>

## Bagues de couleur

	<p><b>Pour les aciers jusque 750 N/mm²</b></p>		<p><b>Pour les aciers inoxydables</b></p>		<p><b>Pour les aciers trempés</b></p>
	<p>Domaine d'application ST : Taraud non revêtu pour les aciers jusque 750 N/mm²</p>		<p>Domaine d'application VA : Pour les aciers inoxydables</p>		<p>Domaine d'application HT : Pour les matières trempées</p>
	<p><b>Pour aciers jusque 1100 N/mm²</b></p>		<p><b>Pour les superalliages</b></p>		<p><b>Pour les Aluminiums et les non-ferreux</b></p>
	<p>Domaine d'application ST et VG : Taraud revêtu pour les aciers jusque 1100 N/mm²</p>		<p>Domaine d'application Ti et Ni : Pour les acier réfractaires, titane et Inconel</p>		<p>Domaine d'application NW, Soft, Ms, AMPCO : Pour les aluminium, laiton à copeaux courts et matériaux tendres</p>
	<p><b>Pour les aciers à haute résistance jusque 1400 N/mm²</b></p>		<p><b>Pour les fontes</b></p>		<p><b>Pour une utilisation universelle jusque 1100 N/mm²</b></p>
	<p>Domaine d'application HR : Pour les aciers jusque 1400 N/mm²</p>		<p>Domaine d'application GG : Pour les fontes</p>		<p>Domaine d'application UNI : Pour une utilisation universelle</p>

## Types de filetage

<b>M</b>	Filetage métrique ISO, DIN 13
<b>MF</b>	Filetage métrique ISO à pas fin, DIN 13
<b>G</b>	Filetage Whitworth, pas du gaz DIN EN ISO 228
<b>UNC</b>	Filetage américain à gros pas ASME B1.15 et ISO 3161
<b>UNF</b>	Filetage américain à pas fin ASME B1.1
<b>EG M</b>	Filetage métrique ISO standard pour filets rapportés DIN 8140-2
<b>EG UNC</b>	Filetage américain à gros pas pour filets rapportés ASME B18.29.1
<b>EG UNF</b>	Filetage américain à pas fin pour filets rapportés ASME B18.29.1

<b>UNJC</b>	Filetage américain à gros pas ASME B1.15 et ISO 3161
<b>UNJF</b>	Filetage américain à pas fin ASME B1.15 et ISO 3161
<b>BSW</b>	Filetage Whitworth, BS84
<b>NPT</b>	Filetage américain pas du gaz conique avec joint d'étanchéité (1:16) ANSI/ASME B1.20.1
<b>NPTF</b>	Filetage américain conique à pas fin, avec joint d'étanchéité (1:16) ANSI/ASME B1.20.3
<b>Rc</b>	Filetage Whitworth pas du gaz conique (1:16) DIN EN 10226-2 (ISO7-1)
<b>Rp</b>	Filetage Whitworth pas du gaz cylindrique DIN EN 10226-1 (ISO7-1)


 Ces types de filetage, ainsi que les tarauds à main et le filières sont disponibles sur le e-Shop

## Formes d'entrée

<b>B</b> 	Entrée B (avec coupe Gun, 4 à 5 filets d'entrée)
<b>C</b> 	Entrée C (sans coupe Gun, 2 à 3 filets d'entrée)
<b>D</b> 	Entrée D (sans coupe Gun, 4 à 5 filets d'entrée)
<b>E</b> 	Entrée E (sans coupe Gun, 1,5 à 2 filets d'entrée)

## Matériau de coupe

<b>HSS</b>	Acier rapide
<b>HSS-E</b>	Acier rapide haute performance
<b>HSS-E / CW</b>	Corps en HSS-E Partie coupante / à déformation : CW (carbure de tungstène)
<b>HSS-PM</b>	HSS fritté
<b>Carbure</b>	Carbure monobloc



Un incontournable pour votre production!

**Avant-trous de taraudage en un clin d'œil  
grâce au poster d'atelier Ceratizit**

Pour un exemplaire dans votre langue,  
veuillez contacter votre représentant Ceratizit.

## Domaines d'application

### WNT \ Performance

<b>UNI</b>	Pour une utilisation universelle jusqu'à 1100 N/mm <sup>2</sup>
<b>ST</b>	Pour les aciers avec une bonne fragmentation des copeaux
<b>FE</b>	Pour les aciers
<b>VG</b>	Pour les aciers trempés et revenus < 1100 N/mm <sup>2</sup>
<b>HR</b>	Pour les aciers à haute résistance < 1400 N/mm <sup>2</sup>
<b>VA</b>	Pour les aciers inoxydables jusqu'à 1100 N/mm <sup>2</sup>
<b>GG</b>	Pour les fontes
<b>NW</b>	Pour Aluminium
<b>Soft</b>	Pour les matières tendres
<b>Ms</b>	Pour laiton à copeaux courts
<b>AMPCO</b>	Pour alliages Ampco
<b>Ti</b>	Pour titane et alliages de titane
<b>Ni</b>	Spécialement conçu pour l'Inconel 718
<b>HT</b>	Pour les matières trempées jusqu'à 55 HRC

<b>EC</b>	DuoForm – Taraud à refouler pour une utilisation universelle
<b>NEO</b>	DuoForm – Taraud à refouler pour les superalliages
<b>ERGO</b>	Tarauds à main pour les aciers trempés et revenus, les aciers inoxydables et réfractaires jusqu'à 1100 N/mm <sup>2</sup>
<b>ERGO F.T.</b>	Tarauds à mains pour les aciers jusqu'à 1400 N/mm <sup>2</sup> , les alliages de tungstène, les fontes dures

 Les outils pour ce domaine d'applications sont disponibles sur notre e-Shop

6

### WNT \ Standard

<b>UNI</b>	Pour une utilisation universelle jusqu'à 1000 N/mm <sup>2</sup>
<b>FE</b>	Pour les aciers jusqu'à 850 N/mm <sup>2</sup>
<b>FE-HF</b>	Pour les aciers à haute résistance < 1100 N/mm <sup>2</sup>
<b>VA</b>	Pour les aciers inoxydables
<b>GG</b>	Pour les fontes
<b>AL</b>	Pour les alliages d'aluminium

## Exécutions spéciales

<b>AUT</b>	Exécution courte, pour les tours automatiques
<b>AZ</b>	Avec filets alternés, pour les pièces à parois minces
<b>CNC</b>	Pour le taraudage rigide sur CNC, avec compensation minimale à la traction
<b>DRY</b>	Pour le taraudage à sec ou sous lubrification minimale (MMS)
<b>EL</b>	Extra-long, avec une longueur totale x2
<b>ES</b>	Extra court
<b>HML</b>	Avec inserts carbure brasés pour des vitesses de coupes plus élevées
<b>LH</b>	Pour le filetage à gauche

<b>MMB</b>	Tarauds machine à l'enfilade
<b>NC</b>	Pour le taraudage rigide sur CNC, avec compensation minimale à la traction
<b>NCW</b>	Avec plat de serrage Weldon, pour le taraudage rigide sans compensation à la traction
<b>R<sub>z</sub>=1</b>	Pré-fendue
<b>S</b>	Avec rétrécissement conique arrière
<b>SN</b>	Tarauds à refouler avec goujures de lubrification
<b>TS</b>	Pour les vitesses de coupe élevées, jusqu'à 100 m/mn.

## Toolfinder

## Tarauds à refouler

	Opération	Domaine d'application	M	MF	G	UNC	UNF
UNI Pour les matières déformables à froid		UNI	54	72			

## Tarauds coupants et filières

UNI	Pour une utilisation universelle jusqu'à 1000 N/mm <sup>2</sup> <b>WNT Standard</b> jusque 1100 N/mm <sup>2</sup> <b>WNT Performance</b>	 	UNI	26+27	59+60	74	81	89
P	Pour les aciers jusqu'à 850 N/mm <sup>2</sup> <b>WNT Standard</b> jusque 1100 N/mm <sup>2</sup> <b>WNT Performance</b>	  	FE	27	60			
P	Pour les aciers à haute résistance jusqu'à 1100 N/mm <sup>2</sup> <b>WNT Standard</b> jusque 1400 N/mm <sup>2</sup> <b>WNT Performance</b>	  	FE-HF	27			81	
M	Pour les aciers inoxydables	 	VA	28	60		81	
K	Pour les fontes		GG	43+44	67		83	92
N	Pour les Aluminums et les non-ferreux	  	AL	28				
s	Pour les superalliages	 	AL	44				
H	Pour les matières trempées							

→ Page 10–15  
Vous trouverez la vue d'ensemble des tarauds avec d'autres applications possibles.

Vous trouverez ces articles sur notre e-shop : [cuttingtools.ceratizit.com](http://cuttingtools.ceratizit.com)

Type d'outil	Domaine d'application	WNT \ Performance														
		M	EG M	MF	G	UNC	EG UNC	UNJC	UNF	EG UNF	UNJF	BSW	NPT	NPTF	Rp	Rc
DuoForm	EC	51+52			71	79	84			93						
TruTap	UNI	16-18	55	57+58	73	80	85		88	94		22 626...	22 627...			
CavTap	UNI	29-31	56	61+62	75+76	82	86		90	95		22 628...	22 629...			
TruTap	ST	19+20			58											6
CavTap	ST	32+33			76											
DuoTap	ST	45+46										98	22 367...	22 382...	22 381...	22 389...
TruTap	HR	20														
CavTap	HR	34														
DuoTap	HR	45+46		68+69	78											
TruTap	VA	21				73	80									
CavTap	VA	35			76	82			90			96				
DuoTap	GG	47		22 173...												
TruTap	NW															
CavTap	NW	36														
DuoTap	AMPCO	22 030...														
TruTap	Ti	22				80					22 167...					
CavTap SL	Ti	37			22 262...			87	91		22 168...					
DuoTap	HT	48														

1 → Page 99  
Vous trouverez les extensions porte-tarauds

1 Vous trouverez huile et pâte à tarauder sur notre e-shop cuttingtools.ceratizit.com

## Vue d'ensemble des tarauds

Application / Spécificité	Type d'outil	Forme d'entrée	Tolerances	Matériau de coupe	Revêtu		Type de lubrification	WNT \ Performance	WNT \ Standard							
					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
<b>M Filetage métrique ISO standard</b>																
<b>UNI – Filetage débouchant</b>																
UNI	TruTap		ISO 2 6H ISO 3 6G 7G	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16+17									
UNI CNC	TruTap		ISO 2X 6HX ISO 3X 6GX 7GX	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18									
UNI NCW	TruTap		ISO 2 6H	HSS-PM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18									
UNI EL	TruTap		ISO 2 6H	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24									
UNI			ISO 2 6H	HSS-E HSS-PM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26									
UNI NC			ISO 2 6H	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27									
UNI NCW			ISO 2 6H	HSS-PM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27									
<b>UNI – Filetage borgne</b>																
UNI	CavTap		ISO 2 6H 7G	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29									
UNI	CavTap		ISO 2 6H	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>		30									
UNI			ISO 2 6H	HSS-E HSS-PM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42									
UNI NC			ISO 2 6H	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42									
UNI NCW	CavTap		ISO 2 6H	HSS-PM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30									
UNI NCW			ISO 2 6H	HSS-PM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	43									
UNI CNC	CavTap		ISO 2X 6HX ISO 2 6H 7G	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31									
UNI CNC	CavTap		ISO 2 6H	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>		31									
UNI CNC	CavTap		ISO 3 6G	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22 588..., 22 589...									
UNI	CavTap		ISO 1 4H	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22 528...									
UNI	CavTap		ISO 3 6G	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22 530...									
UNI S	CavTap		ISO 2 6H	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22 536..., 22 537...									
UNI ES	CavTap		ISO 2 6H	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38									
UNI EL	CavTap		ISO 2 6H	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40									
UNI	CavTap SL		ISO 2 6H	HSS-E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22 516...									

Application / Spécificité	Type d'outil	Forme d'entrée	Tolerances	Matériau de coupe	Revêtu		Type de lubrification	WNT \ Performance	WNT \ Standard							
					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
<b>M Filetage métrique ISO standard</b>																
<b>P – Filetage débouchant</b>																
ST	TruTap		ISO 2 6H	HSS-E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19									
ST LH	TruTap		ISO 2 6H	HSS-E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19									
ST	TruTap		ISO 1 4H	HSS-E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22 002..., 22 003...									
ST TS	TruTap		ISO 3 6G	HSS-E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22 004...									
HR	TruTap		ISO 2X 6HX	HSS-PM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20									
VG	TruTap		ISO 2X 6HX	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20									
ST EL	TruTap		ISO 2 6H	HSS-E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24									
ST MMB			ISO 2 6H	HSS-E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25									
FE			ISO 2 6H	HSS-E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27									
FE-HF			ISO 2 6H	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27									
<b>P – Filetage borgne</b>																
ST	CavTap		ISO 2 6H	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33									
ST	CavTap		ISO 3 6G	HSS-E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22 134..., 22 135...									
ST CNC	CavTap SL		ISO 2X 6HX	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>		32									
ST ES	CavTap SL		ISO 2 6H	HSS-E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	39									
ST EL	CavTap		ISO 2 6H	HSS-E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40									
ST EL	CavTap SL		ISO 2 6H	HSS-E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	41									
HR	CavTap SL		ISO 2 6H	HSS-PM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32									
HR	CavTap		ISO 2 6H	HSS-PM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	34									


 Vous trouverez ces articles sur notre e-shop : [cuttingtools.ceratizit.com](http://cuttingtools.ceratizit.com)

## Vue d'ensemble des tarauds

Application / Spécificité	Type d'outil	Forme d'entrée	Tolerances	Matériau de coupe	Revêtu		Type de lubrification	WNT \ Performance
					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>M Filetage métrique ISO standard</b>								
FE		 2-3	ISO 2 6H	HSS-E	<input type="checkbox"/>			43
FE-HF		 2-3	ISO 2 6H	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>			43
<b>P – Taraudages débouchants et borgnes</b>								
ST	DuoTap	 2-3	ISO 2X 6HX	HSS-E	<input type="checkbox"/>			45+46
ST AZ	DuoTap	 2-3	ISO 2X 6HX	HSS-E	<input type="checkbox"/>		22 111..., 22 113...	
HR	DuoTap	 2-3	ISO 2X 6HX	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>			45+46
HR EL	DuoTap	 2-3	ISO 2X 6HX	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>			49
<b>M – Filetage débouchant</b>								
VA	TruTap	 4-5	ISO 2 6H	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>			21
VA		 4-5	ISO 2 6H	HSS-PM HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>			28
<b>M – Filetage borgne</b>								
VA	CavTap	 2-3	ISO 2 6H	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>			35
VA	CavTap	 1,5-2	ISO 2 6H	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>			35
VA		 2-3	ISO 2 6H	HSS-E HSS-PM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		43+44
<b>K – Taraudages débouchants et borgnes</b>								
GG	DuoTap	 2-3	ISO 2X 6HX	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>			47
GG		 2-3	ISO 2X 6HX	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>			50
<b>N – Filetage débouchant</b>								
Soft	TruTap	 4-5	ISO 2 6H	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>		22 305...	
AL		 4-5	ISO 2 6H	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		28
<b>N – Filetage borgne</b>								
Soft	CavTap	 2-3	ISO 2 6H	HSS-E	<input type="checkbox"/>			36
NW	CavTap	 2-3	ISO 2 6H	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>			36
AL		 2-3	ISO 2 6H	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		44

Application / Spécificité	Type d'outil	Forme d'entrée	Tolerances	Matériau de coupe	Revêtu		Type de lubrification	WNT \ Performance
					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>M Filetage métrique ISO standard</b>								
N – Taraudages débouchants et borgnes								
AMPCO	DuoTap	 2-3	ISO 2X 6HX	HSS-PM	<input type="checkbox"/>			22 030...
Ms	DuoTap	 2-3	ISO 2X 6HX	HSS-E	<input type="checkbox"/>			22 119...
<b>S – Filetage débouchant</b>								
Ti	TruTap	 4-5	ISO 1X 4HX ISO 2X 6HX	HSS-PM	<input checked="" type="checkbox"/>			22
Ti	TruTap DL	 4-5	ISO 2X 6HX	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>			23
Ni	TruTap DL	 4-5	ISO 2X 6HX	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>			23
<b>S – Filetage borgne</b>								
Ti	CavTap SL	 2-3	ISO 2X 6HX	HSS-PM	<input checked="" type="checkbox"/>			37
Ni	CavTap SL	 2-3	ISO 2X 6HX	HSS-PM	<input checked="" type="checkbox"/>			37
<b>H – Taraudages débouchants et borgnes</b>								
HT	DuoTap	 4-5	ISO 2X 6HX	VHM	<input checked="" type="checkbox"/>			48
HT	DuoTap	 2-3	ISO 2X 6HX	HSS-PM	<input checked="" type="checkbox"/>			48
<b>Tarauds à refouler machine</b>								
EC	DuoForm	 2-3	ISO 2X 6HX	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>			51
EC SN	DuoForm	 2-3	ISO 2X 6HX ISO 3X 6GX	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>			52
NW HML	DuoForm	 2-3	ISO 2X 6HX	HSS-E	<input type="checkbox"/>			51
NEO SN	DuoForm	 2-3	ISO 2X 6HX	HSS-PM	<input checked="" type="checkbox"/>			53
UNI		 2-3	ISO 2X 6HX	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>			54
UNI SN		 2-3	ISO 2X 6HX	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>			54
<b>Tarauds à main</b>								
ST		 2-3	ISO 2X 6HX	VHM	<input type="checkbox"/>		22 800...	
ST		 2-3	ISO 2X 6HX	HSS-E	<input type="checkbox"/>		22 010...	
ERGO		 2-3	ISO 2X 6HX	HSS-E	<input type="checkbox"/>		22 012...	
ERGO F.T.		 2-3	ISO 2X 6HX	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>		22 013...	

## Vue d'ensemble des tarauds

Application / Spécificité	Type d'outil	Forme d'entrée	Tolérances	Matériau de coupe	Revêtu <input checked="" type="checkbox"/> Non revêtu 	Type de lubrification	WNT \ Performance	WNT \ Standard
Application / Spécificité	Type d'outil	Forme d'entrée	Tolérances	Matériau de coupe	Revêtu <input checked="" type="checkbox"/> Non revêtu 	Type de lubrification	WNT \ Performance	WNT \ Standard
<b>M Filetage métrique ISO standard</b>								
								
FE		 1,5-2	ISO 6g ISO 6e	HSS	<input type="checkbox"/>	22 700... 22 701...		
FE		 1,5-2	ISO 6g	HSS	<input type="checkbox"/>	23 910...		
FE LH		 1,5-2	ISO 6g	HSS	<input type="checkbox"/>	22 702...		
VA		 2	ISO 6g	HSS-E	<input type="checkbox"/>	22 704...		
VA R <sub>z</sub> =1		 2	ISO 6g	HSS-E	<input type="checkbox"/>	22 705...		
<b>MF Filetage métrique ISO à pas fin</b>								
								
UNI CNC	CavTap	 1,5-2	ISO 3 6G	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>	22 561...		
UNI CNC	CavTap	 1,5-2	ISO 2 6H 7G	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>	62		
UNI NC		 1,5-2	ISO 2 6H	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>	66		
<b>P – Filetage débouchant</b>								
ST TS	TruTap	 4-5	ISO 2X 6HX	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>	58		
FE		 4-5	ISO 2 6H	HSS-E	<input type="checkbox"/>	60		
<b>P – Filetage borgne</b>								
ST TS	CavTap	 2-3	ISO 2 6H	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>	22 216...		
ST	CavTap SL	 2-3	ISO 2 6H	HSS-E	<input type="checkbox"/>	63		
FE		 2-3	ISO 2 6H	HSS-E	<input type="checkbox"/>	66		
<b>P – Taraudages débouchants et borgnes</b>								
ST	DuoTap	 2-3	ISO 2X 6HX	HSS-E	<input type="checkbox"/>	22 171...		
ST ES	DuoTap	 2-3	ISO 2X 6HX	HSS-E	<input type="checkbox"/>	70		
ST LH/ES	DuoTap	 2-3	ISO 2X 6HX	HSS-E	<input type="checkbox"/>	70		
HR	DuoTap	 2-3	ISO 2X 6HX	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>	68+69		
<b>M – Filetage débouchant</b>								
VA		 4-5	ISO 2 6H	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>	60		
<b>M – Filetage borgne</b>								
VA	CavTap	 1,5-2	ISO 2 6H	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>	64		
VA		 1,5-2	ISO 2 6H	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>	67		

Vous trouverez ces articles sur notre e-shop : [cuttingtools.ceratizit.com](http://cuttingtools.ceratizit.com)

## Vue d'ensemble des tarauds

Application / Spécificité	Type d'outil	Forme d'entrée	Tolérances	Matériau de coupe	Revêtu	Type de lubrification	WNT \ Performance	WNT \ Standard
<b>MF</b>	<b>Filetage métrique ISO à pas fin</b>							
	<b>Tarauds à refouler machine</b>							
EC SN	DuoForm		ISO 2X 6HX	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>		71	
EC HML	DuoForm		ISO 2X 6HX	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>		71	
UNI SN			ISO 2X 6HX	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>		72	
	<b>Filières</b>							
FE			ISO 6g	HSS	<input type="checkbox"/>		22 711...	
VA			ISO 6g	HSS-E	<input type="checkbox"/>		22 714...	
<b>G</b>	<b>Filetages Whitworth pas du gaz</b>							
	<b>UNI – Filetage débouchant</b>							
UNI	TruTap		ISO 228	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>		73	
UNI			ISO 228	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>		74	
	<b>UNI – Filetage borgne</b>							
UNI	CavTap		ISO 228	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>		75	
UNI	CavTap		ISO 228, ISO 228 +0,05	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>		75	
UNI CNC	CavTap		ISO 228	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>		76	
UNI			ISO 228	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>		77	
<b>G</b>	<b>Filetages Whitworth pas du gaz</b>							
	<b>P – Filetage débouchant</b>							
FE			ISO 228	HSS-E	<input type="checkbox"/>		23 260...	
	<b>P – Filetage borgne</b>							
ST	CavTap		ISO 228	HSS-E	<input type="checkbox"/>		76	
ST	CavTap SL		ISO 228	HSS-E	<input type="checkbox"/>		22 353...	
FE			ISO 228	HSS-E	<input type="checkbox"/>		23 261...	
	<b>P – Taraudages débouchants et borgnes</b>							
HR	DuoTap		ISO 228X	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>		78	
	<b>M – Filetage débouchant</b>							
VA	TruTap		ISO 228	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>		73	
	<b>M – Filetage borgne</b>							
VA	CavTap		ISO 228	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>		76	
	<b>K – Taraudages débouchants et borgnes</b>							
GG	DuoTap		ISO 228X	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>		22 348...	
	<b>Tarauds à refouler machine</b>							
EC SN	DuoForm		ISO 228	HSS-E	<input checked="" type="checkbox"/>		79	
	<b>Filières</b>							
FE			ISO 228A	HSS	<input type="checkbox"/>		22 741...	



Vous trouverez ces articles sur notre e-shop : cuttingtools.ceratizit.com

## Vue d'ensemble des tarauds

Application / Spécificité	Type d'outil	Forme d'entrée	Tolérances	Matériau de coupe	Revêtu	Type de lubrification	WNT \ Performance	Standard
<b>UNC</b> Filetage américain à gros pas								
		UNI – Filetage débouchant						
UNI	TruTap		2B	HSS-E	■	80		
UNI			2B	HSS-E	■	81		
<b>UNI – Filetage borgne</b>								
UNI	CavTap		2B	HSS-E	■	82		
UNI			2B	HSS-E	■	83		
<b>P – Filetage débouchant</b>								
FE-HF			2B	HSS-E	■	81		
<b>P – Filetage borgne</b>								
ST	CavTap		2B	HSS-E	□	22 264...		
FE-HF			2B	HSS-E	■	83		
<b>M – Filetage débouchant</b>								
VA	TruTap		2B	HSS-E	■	80		
VA			2B	HSS-E	■	81		
<b>M – Filetage borgne</b>								
VA	CavTap		2B	HSS-E	■	82		
VA			2B	HSS-E	□	83		
<b>S – Filetage débouchant</b>								
Ti	TruTap		2BX	HSS-PM	■	80		
<b>S – Filetage borgne</b>								
TI	CavTap SL		2BX	HSS-PM	■	22 262...		
<b>Tarauds à refouler machine</b>								
EC	DuoForm		2BX	HSS-E	■	22 270...		
EC SN	DuoForm		2BX	HSS-E	■	84		

 Vous trouverez ces articles sur notre e-shop : [cuttingtools.ceratizit.com](http://cuttingtools.ceratizit.com)

Application / Spécificité	Type d'outil	Forme d'entrée	Tolérances	Matériau de coupe	Revêtu	Type de lubrification	WNT \ Performance	Standard
<b>UNC</b> Filetage américain à gros pas								
		Filières						
FE			2A	HSS	□	22 721...		
<b>EG UNC</b> Filetage américain à gros pas pour filets rapportés								
		UNI – Filetage débouchant						
UNI	TruTap		2B mod	HSS-E	■	85		
		UNI – Filetage borgne						
UNI	CavTap		2B mod	HSS-E	■	86		
<b>UNJC</b> Filetage américain à gros pas								
		S – Filetage borgne						
Ti	CavTap SL		3BX	HSS-E	■	87		
<b>UNF</b> Filetage américain à pas fin								
		UNI – Filetage débouchant						
UNI	TruTap		2B	HSS-E	■	88		
UNI			2B	HSS-E	■	89		
		UNI – Filetage borgne						
UNI	CavTap		2B	HSS-E	■	90		
UNI	CavTap		2B +0,05	HSS-E	■	90		
UNI			2B	HSS-E	■	92		
<b>M – Filetage borgne</b>								
VA	CavTap		2B	HSS-E	■	90		
VA			2B	HSS-E	□	92		

## Vue d'ensemble des tarauds

Application / Spécificité	Type d'outil	Forme d'entrée	Tolérances	Matière de coupe	Revêtu	Type de lubrification	WNT \ Performance	WNT \ Standard
<b>UNF</b> Filetage américain à pas fin								
S – Filetage borgne								
Ti	CavTap SL		2BX 3BX	HSS-PM	■	91		
Tarauds à refouler								
EC SN	DuoForm		2BX	HSS-E	■	93		
<b>EG UNF</b> Filetage américain à pas fin pour filets rapportés								
UNI – Filetage débouchant								
UNI	TruTap		2B	HSS-E	■	94		
UNI – Filetage borgne								
UNI	CavTap		2B	HSS-E	■	95		
<b>UNJF</b> Filetage américain à pas extra-fin								
S – Filetage débouchant								
Ti	TruTap DL		3BX	HSS-E	■	22 167...		
S – Filetage borgne								
Ti	CavTap SL		3BX	HSS-E	■	22 168...		
<b>BSW</b> Filetage Whitworth / BSW								
UNI – Filetage débouchant								
UNI	TruTap		med.	HSS-E	■	22 626..., 22 627...		
UNI – Filetage borgne								
UNI	CavTap		med.	HSS-E	■	22 628..., 22 629...		
<b>NPT</b> Filetage américain pas du gaz conique								
P – Taraudages débouchants et borgnes								
ST ES	DuoTap		2-3	HSS-E	□	98		
VG	DuoTap		2-3	HSS-E	□	97		
VG AZ	DuoTap		2-3	HSS-E	□	22 377..., 22 378...		
<b>M</b> Filetage borgne								
VA	CavTap		2-3	HSS-E	■	96		
VA	CavTap		1,5-2	HSS-E	■	96		
<b>NPTF</b> Filetage américain pas du gaz conique								
P – Taraudages débouchants et borgnes								
ST	DuoTap		2-3	HSS-E	□	22 382...		
VG	DuoTap		2-3	HSS-E	□	22 380...		
ST ES	DuoTap		2-3	HSS-E	□	22 367...		
<b>Rp</b> Filetage Whitworth cylindrique								
P – Taraudages débouchants et borgnes								
ST	DuoTap		2-3	X	HSS-E	□	22 381...	
<b>Rc</b> Filetage Whitworth pas du gaz conique								
P – Taraudages débouchants et borgnes								
ST	DuoTap		2-3	HSS-E	□	22 389...		


 Vous trouverez ces articles sur notre e-shop : [cuttingtools.ceratizit.com](http://cuttingtools.ceratizit.com)

## Accessoires


Extensions porte-tarauds	99
Huile de coupe sans chlore	22 950...
Pâte à tarauder, sans chlore	

## Tarauds machine pour trous débouchants

TruTap M



DIN 371 avec queue renforcée



HSS-E  
FHA 0°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 4xD$

									22 501 ...	22 503 ...	22 508 ...	22 510 ...
TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures	EUR U0	EUR U0	EUR U0	EUR U0
M1	0,25	40	2,5	2,1	0,75	5	5	2	128,70	010 <sup>1)</sup>		
M1,2	0,25	40	2,5	2,1	0,95	5	5	2	122,20	012 <sup>1)</sup>		
M1,4	0,30	40	2,5	2,1	1,10	7	7	3	110,50	014 <sup>1)</sup>		
M1,6	0,35	40	2,5	2,1	1,25	8	11	3	77,62	016		
M1,7	0,35	40	2,5	2,1	1,35	6	11	2	119,40	017		
M1,8	0,35	40	2,5	2,1	1,45	6	11	2	164,00	018		
M2	0,40	45	2,8	2,1	1,60	7	12	2		53,40	020	
M2	0,40	45	2,8	2,1	1,60	7	12	3	56,43	020		65,59
M2,2	0,45	45	2,8	2,1	1,75	7	12	2	60,12	022		
M2,5	0,45	50	2,8	2,1	2,05	9	14	2	55,46	025	55,46	025
M3	0,50	56	3,5	2,7	2,50	11	18	3	41,54	030	45,10	030
M3,5	0,60	56	4,0	3,0	2,90	12	20	3	45,63	035	45,10	030
M4	0,70	63	4,5	3,4	3,30	13	21	3	37,70	040	46,98	040
M5	0,80	70	6,0	4,9	4,20	15	25	3	38,67	050	47,67	050
M6	1,00	80	6,0	4,9	5,00	17	30	3	39,22	060	53,84	060
M7	1,00	80	7,0	5,5	6,00	17	30	3	54,78	070		
M8	1,25	90	8,0	6,2	6,80	20	35	3	44,39	080	60,40	080
M10	1,50	100	10,0	8,0	8,50	22	39	3	53,29	100	84,16	100
M12	1,75	110	12,0	9,0	10,20	24	44	3	78,42	120		


P	12	15	12	12
M	7	9	7	7
K	12	18	12	12
N		12		
S				
H				
O				

1) Tol. ISO 1 4H  $\leq$  M1,4Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)


DIN 376 : Voir page suivante.

## Tarauds machine pour trous débouchants

TruTap M



DIN 376 avec queue réduite






6

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	Goujures	EUR U0	EUR U0	EUR U0	EUR U0
M3	0,50	56	2,2		2,5	11	3	76,92	030		
M4	0,70	63	2,8	2,1	3,3	13	3	51,24	040		
M5	0,80	70	3,5	2,7	4,2	15	3	48,92	050		
M6	1,00	80	4,5	3,4	5,0	17	3	47,96	060		
M8	1,25	90	6,0	4,9	6,8	20	3	52,59	080		
M10	1,50	100	7,0	5,5	8,5	22	3	60,94	100		
M12	1,75	110	9,0	7,0	10,2	24	3	59,58	120	96,86	120
M14	2,00	110	11,0	9,0	12,0	26	3	85,93	140	143,40	140
M16	2,00	110	12,0	9,0	14,0	27	3	86,90	160	124,70	160
M18	2,50	125	14,0	11,0	15,5	30	3	170,90	180	225,30	180
M20	2,50	140	16,0	12,0	17,5	32	3	132,90	200	232,20	200
M22	2,50	140	18,0	14,5	19,5	32	3	213,30	220	344,40	220
M24	3,00	160	18,0	14,5	21,0	34	3	173,50	240	293,80	240
M27	3,00	160	20,0	16,0	24,0	36	3	241,80	270		
M30	3,50	180	22,0	18,0	26,5	40	4	284,30	300		
P								12	15	12	12
M								7	9	7	7
K								12	18	12	12
N									12		
S											
H											
O											

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous débouchants

- ▲ CNC = Pour le taraudage rigide sur CNC, avec compensation minimale à la traction
- ▲ NCW = Avec plat de serrage Weldon, pour le taraudage rigide sans compensation à la traction




DIN 371 avec queue renforcée



TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures
M3	0,50	56	3,5	2,7	2,5	6	18	3
M3	0,50	70	6,0	4,9	2,5	6	18	3
M4	0,70	63	4,5	3,4	3,3	7	21	3
M4	0,70	70	6,0	4,9	3,3	7	21	3
M5	0,80	70	6,0	4,9	4,2	8	25	3
M6	1,00	80	6,0	4,9	5,0	10	30	3
M8	1,25	90	8,0	6,2	6,8	14	35	3
M8	1,25	90	8,0	6,2	6,8	14	35	4
M10	1,50	100	10,0	8,0	8,5	16	39	3
M10	1,50	100	10,0	8,0	8,5	16	39	4
M12	1,75	110	10,0	8,0	10,2	18	41	3
M16	2,00	110	12,0	9,0	14,0	22	44	3

22 148 ...      22 542 ...      22 596 ...      22 592 ...

EUR U0		EUR U0		EUR U0		EUR U0	
64,48	030	48,92	030	51,91	040	62,59	040
67,08	040	67,77	050	52,59	050	64,48	050
85,25	060	85,25	060	66,81	060	70,63	060
95,22	080	95,22	080	73,78	080	76,38	080
117,00	100	117,00	100	91,83	100	95,22	100
142,10	120	142,10	120	103,40	100	103,40	100
198,20	160	198,20	160				



DIN 376 avec queue réduite

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	Goujures
M12	1,75	110	9	7	10,2	18	4
M14	2,00	110	11	9	12,0	20	4
M16	2,00	110	12	9	14,0	22	4
M20	2,50	140	16	12	17,5	25	4

22 543 ...


22 593 ...

P	15	15	15	15
M	8	9	9	9
K	15	18	18	18
N	22	12	12	12
S				
H				
O				

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous débouchants


▲ LH = Pour les taraudages à gauche



M



ST

B  
4-5ISO 2  
6HST  
LHB  
4-5ISO 2  
6H

DIN 371 avec queue renforcée

HSS-E  
FHA 0°  
 $\leq 750 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 4xD$ HSS-E  
FHA 0°  
 $\leq 750 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 4xD$ 

6


TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures
M2	0,40	45	2,8	2,1	1,60	7	12	2
M2,3	0,40	45	2,8	2,1	1,90	7	12	2
M2,5	0,45	50	2,8	2,1	2,05	9	14	2
M2,6	0,45	50	2,8	2,1	2,15	9	14	2
M3	0,50	56	3,5	2,7	2,50	11	18	3
M3,5	0,60	56	4,0	3,0	2,90	12	20	3
M4	0,70	63	4,5	3,4	3,30	13	21	3
M5	0,80	70	6,0	4,9	4,20	15	25	3
M6	1,00	80	6,0	4,9	5,00	17	30	3
M8	1,25	90	8,0	6,2	6,80	20	35	3
M10	1,50	100	10,0	8,0	8,50	22	39	3

22 020 ...

EUR U0	
36,89	020
40,56	023
36,89	025
40,56	026
29,93	030
31,95	035
30,33	040
31,95	050
31,95	060
38,39	080
46,04	100

22 127 ...

EUR U0	
47,67	030
51,24	050
51,24	060
57,66	080
73,37	100



DIN 376 avec queue réduite

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	Goujures
M5	0,80	70	3,5	2,7	4,2	15	3
M6	1,00	80	4,5	3,4	5,0	17	3
M8	1,25	90	6,0	4,9	6,8	20	3
M10	1,50	100	7,0	5,5	8,5	22	3
M12	1,75	110	9,0	7,0	10,2	24	3
M14	2,00	110	11,0	9,0	12,0	26	3
M16	2,00	110	12,0	9,0	14,0	27	3
M18	2,50	125	14,0	11,0	15,5	30	3
M20	2,50	140	16,0	12,0	17,5	32	3

22 021 ...

EUR U0	
37,85	050
38,81	060
41,25	080
46,98	100
57,10	120
77,62	140
81,17	160
119,40	180
121,00	200

22 147 ...




EUR U0	
87,72	120
133,80	160
196,80	200

P	12	12
M		
K	12	12
N	12	22
S		
H		
O		

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous débouchants

▲ TS = Pour les vitesses de coupe élevées, jusque 100 m/mn.



DIN 371 avec queue renforcée




HSS-E  
FHA 0°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 4xD$

HSS-PM  
FHA 0°  
 $\leq 1400 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 4xD$

HSS-E  
FHA 0°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 4xD$

22 092 ...		22 468 ...		22 120 ...							
TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures	EUR U0	EUR U0	EUR U0
M2	0,40	45	2,8	2,1	1,60	7	12	2	63,40	020	94,26 02000
M2	0,40	45	2,8	2,1	1,60	4	12	2	63,40	025	94,26 02500
M2,5	0,45	50	2,8	2,1	2,05	9	14	2	61,29	03000	55,46 025
M2,5	0,45	50	2,8	2,1	2,05	5	15	2	49,73	030	63,96 04000
M3	0,50	56	3,5	2,7	2,50	11	18	2	54,24	040	40,86 030
M3	0,50	56	3,5	2,7	2,50	6	18	3	59,29	050	66,00 05000
M4	0,70	63	4,5	3,4	3,30	13	21	2	72,14	060	74,78 06000
M4	0,70	63	4,5	3,4	3,30	7	21	3	91,00	080	82,16 08000
M5	0,80	70	6,0	4,9	4,20	15	25	2	98,66	100	115,70 10000
M5	0,80	70	6,0	4,9	4,20	8	25	3			86,09 100
M6	1,00	80	6,0	4,9	5,00	17	30	3			
M6	1,00	80	6,0	4,9	5,00	10	30	3			
M8	1,25	90	8,0	6,2	6,80	20	35	3			
M8	1,25	90	8,0	6,2	6,80	14	35	4			
M10	1,50	100	10,0	8,0	8,50	22	39	3			
M10	1,50	100	10,0	8,0	8,50	16	39	4			





DIN 376 avec queue réduite

22 093 ...								22 121 ...			
TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	Goujures	EUR U0	EUR U0	EUR U0	
M12	1,75	110	9	7	10,2	18	4	132,70	120	101,90	120
M16	2,00	110	12	9	14,0	22	4	172,10	160	142,10	160
M20	2,50	140	16	12	17,5	25	4	257,00	200	239,10	200
P								65	8	10	
M									8	8	
K								65			
N								75	10	22	
S									4		
H											
O											

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous débouchants


TruTap M



DIN 371 avec queue renforcée

HSS-E  
FHA 0°  
 $\leq 900 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 4xD$

22 056 ...		22 038 ...	
	EUR U0		EUR U0
M1,6	73,37	016	
M2	41,80	020	60,12 020
M2,5	41,25	025	58,34 025
M3	33,50	030	50,01 030
M3,5	37,56	035	
M4	35,12	040	52,59 040
M5	36,35	050	54,24 050
M6	37,85	060	67,49 060
M8	42,11	080	74,74 080
M10	51,91	100	92,78 100






DIN 376 avec queue réduite

22 057 ...		22 039 ...	
	EUR U0		EUR U0
M12	66,00	120	110,50 120
M14	91,00	140	158,50 140
M16	94,27	160	155,80 160
M18	181,60	180	
M20	135,40	200	262,40 200

P	8	10
M	6	8
K		
N		
S		
H		
O		

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous débouchants



DIN 371 avec queue renforcée

HSS-PM  
FHA 0°  
 $\leq 44$  HRC  
 $\leq 4xD$

HSS-PM  
FHA 0°  
 $\leq 1400$  N/mm<sup>2</sup>  
 $\leq 4xD$

HSS-PM  
FHA 0°  
 $\leq 44$  HRC  
 $\leq 4xD$

22 081 ...

EUR  
U0

020

97,56

030

67,08

040

69,02

050

71,05

060

79,24

080

95,22

100

22 075 ...

EUR  
U0

016

020

025

030

035

040

050

060

080

100

106,90

120

22 077 ...

EUR  
U0

71,05

040

73,78

040

78,02

050

74,33

050


80,21

060

87,72

080

105,30



DIN 376 avec queue réduite

22 142 ...



TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	Goujures	EUR U0	
M12	1,75	110	9	7	10,2	24	3	115,30	120
P						7		5	7
M						7		5	7
K									
N									
S								5	5
H								3	
O									

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous débouchants

TruTap  
DL


M



DIN 371 avec queue renforcée

HSS-E  
FHA 15°  
 $\leq 1200 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 4xD$

22 159 ...								22 297 ...							
								EUR	EUR						
								U0	U0						
TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures							
M3	0,50	56	3,5	2,7	2,5	11	18	2	59,43	030	71,05	030			
M4	0,70	63	4,5	3,4	3,3	13	21	3	65,03	040	74,19	040			
M5	0,80	70	6,0	4,9	4,2	15	25	3	65,44	050	75,98	050			
M6	1,00	80	6,0	4,9	5,0	17	30	3	87,44	060	96,08	060			
M8	1,25	90	8,0	6,2	6,8	20	35	3	96,08	080	106,60	080			
M10	1,50	100	10,0	8,0	8,5	22	39	3	118,20	100	133,40	100			



DIN 376 avec queue réduite


22 160 ...				22 298 ...										
				EUR	EUR									
				U0	U0									
TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	Goujures							
M12	1,75	110	9	7	10,2	24	3	136,50	120	154,50	120			
M16	2,00	110	12	9	14,0	27	3	192,80	160	215,80	160			

P	7
M	7
K	
N	22
S	5
H	2
O	


Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous débouchants

▲ EL = Extra-long, avec une longueur totale x2



M



DIN 371 avec queue renforcée

HSS-E  
FHA 0°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 4xD$ HSS-E  
FHA 0°  
 $\leq 950 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 4xD$ 


22 514 ...

22 233 ...

EUR	U0
79,24	030
79,24	040
87,72	050
96,75	060
103,40	080

EUR	U0
77,33	030
74,19	040
81,04	050
84,58	060
100,80	080

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVFS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures
M3	0,50	100	3,5	2,7	2,5	11	18	3
M4	0,70	125	4,5	3,4	3,3	13	21	3
M5	0,80	140	6,0	4,9	4,2	15	25	3
M6	1,00	160	6,0	4,9	5,0	17	30	3
M8	1,25	180	8,0	6,2	6,8	20	35	3



DIN 376 avec queue réduite

22 515 ...

22 234 ...

EUR	U0
80,61	060
99,62	080
109,30	100
135,40	120
205,00	140
262,40	160
312,90	180
274,60	200

EUR	U0
84,58	060
100,80	080
112,30	100
135,40	120
218,60	140
210,40	160
317,10	180
285,60	200



TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVFS mm	PHD mm	THL mm	Goujures
M6	1,00	160	4,5	3,4	5,0	17	3
M8	1,25	180	6,0	4,9	6,8	20	3
M10	1,50	200	7,0	5,5	8,5	22	3
M12	1,75	224	9,0	7,0	10,2	24	3
M14	2,00	224	11,0	9,0	12,0	26	3
M16	2,00	224	12,0	9,0	14,0	27	3
M18	2,50	250	14,0	11,0	15,5	30	3
M20	2,50	280	16,0	12,0	17,5	32	3

P	12	12
M	7	
K	12	12
N		22
S		
H		
O		

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous débouchants

▲ MMB = Tarauds machine à l'enfilade



DIN 357 avec queue réduite



6

HSS-E  
FHA 0°  
 $\leq 850 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 1xD$

22 098 ...



TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	Goujures	EUR U0	
M3	0,50	70	2,2	2,5	16	16	3	58,34	030
M4	0,70	90	2,8	3,3	22	22	3	58,34	040
M5	0,80	100	3,5	2,7	4,2	24	3	61,07	050
M6	1,00	110	4,5	3,4	5,0	30	3	61,07	060
M8	1,25	125	6,0	4,9	6,8	38	3	75,43	080
M10	1,50	140	7,0	5,5	8,5	45	3	86,09	100
M12	1,75	180	9,0	7,0	10,2	50	3	115,30	120
M16	2,00	200	12,0	9,0	14,0	63	3	164,00	160

P	15
M	
K	
N	
S	
H	
O	

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous débouchants

M




DIN 371 avec queue renforcée

HSS-E  
FHA 0°  
 $\leq 1000 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

HSS-E  
FHA 0°  
 $\leq 1000 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

HSS-PM  
FHA 0°  
 $\leq 1000 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

23 110 ...		23 112 ...		23 010 ...							
TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures	EUR T9	EUR T9	EUR T9
M2	0,40	45	2,8	2,1	1,60	4	13,5	2	15,40	020	12,56
M2	0,40	45	2,8	2,1	1,60	7	12,0	2	15,14	025	20,20
M2,5	0,45	50	2,8	2,1	2,05	9	14,0	2	10,27	030	13,07
M3	0,50	56	3,5	2,7	2,50	11	18,0	3	10,46	040	14,25
M4	0,70	63	4,5	3,4	3,30	13	21,0	3	10,46	050	14,36
M5	0,80	70	6,0	4,9	4,20	15	25,0	3	10,67	060	18,26
M6	1,00	80	6,0	4,9	5,00	17	30,0	3	12,36	080	19,79
M8	1,25	90	8,0	6,2	6,80	20	35,0	3	14,75	100	24,47
M10	1,50	100	10,0	8,0	8,50	22	39,0	3			28,21



DIN 376 avec queue réduite

23 111 ...								23 113 ...		23 021 ...	
TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	Goujures	EUR T9	EUR T9	EUR T9	
M3	0,50	56	2,2	2,5	11	3		11,11	030		
M4	0,70	63	2,8	2,1	3,3	13	3	10,94	040		
M5	0,80	70	3,5	2,7	4,2	15	3	10,94	050		
M6	1,00	80	4,5	3,4	5,0	17	3	11,50	060		
M8	1,25	90	6,0	4,9	6,8	20	3	13,48	080		
M10	1,50	100	7,0	5,5	8,5	22	3	15,53	100		
M12	1,75	110	9,0	7,0	10,2	24	3	18,64	120		
M14	2,00	110	11,0	9,0	12,0	20	4			29,01	120
M14	2,00	110	11,0	9,0	12,0	26	3	26,93	140	50,46	14000
M16	2,00	110	12,0	9,0	14,0	27	3	27,57	160	41,03	160
M18	2,50	125	14,0	11,0	15,5	25	4			47,40	160
M18	2,50	125	14,0	11,0	15,5	30	3			80,07	18000
M20	2,50	140	16,0	12,0	17,5	32	3	43,89	200	70,56	200
M22	2,50	140	18,0	14,5	19,5	32	3			118,60	22000
M24	3,00	160	18,0	14,5	21,0	34	3			106,30	240
M27	3,00	160	20,0	16,0	24,0	36	3			148,30	27000
M30	3,50	180	22,0	18,0	26,5	40	4			166,40	30000
M33	3,50	180	25,0	20,0	29,5	40	4			218,20	33000
M36	4,00	200	28,0	22,0	32,0	50	4			267,30	36000



P	12	15	15
M	7	9	9
K	12	18	18
N		12	12
S			
H			
O			

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous débouchants

▲ NCW = Avec plat de serrage Weldon, pour le taraudage rigide sans compensation à la traction

▲ NC = Pour le taraudage rigide sur CNC, avec compensation minimale à la traction



DIN 371 avec queue renforcée

HSS-E  
FHA 0°  
 $\leq 1000 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

HSS-PM  
FHA 0°  
 $\leq 1000 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

HSS-E  
FHA 0°  
 $\leq 850 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

HSS-E  
FHA 0°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRV/S mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures
M1,6	0,35	40	2,5	2,1	1,25	6	11	2
M2	0,40	45	2,8	2,1	1,60	7	12	2
M2,5	0,45	50	2,8	2,1	2,05	9	14	2
M3	0,50	56	3,5	2,7	2,50	11	18	3
M3	0,50	70	6,0	4,9	2,50	6	18	3
M3,5	0,60	56	4,0	3,0	2,90	12	20	3
M4	0,70	63	4,5	3,4	3,30	13	21	3
M4	0,70	70	6,0	4,9	3,30	7	21	3
M5	0,80	70	6,0	4,9	4,20	8	25	3
M5	0,80	70	6,0	4,9	4,20	15	25	3
M6	1,00	80	6,0	4,9	5,00	10	30	3
M6	1,00	80	6,0	4,9	5,00	17	30	3
M8	1,25	90	8,0	6,2	6,80	14	35	3
M8	1,25	90	8,0	6,2	6,80	20	35	3
M10	1,50	100	10,0	8,0	8,50	16	39	3
M10	1,50	100	10,0	8,0	8,50	22	39	3

23 114 ...

EUR  
T9

EUR T9	030	030	030	030
31,98	016			
21,63	020			
18,12	025			
14,36	030			
16,19	035			
14,36	040			
30,30	040			
30,81	050			
14,90	050			
24,22	050			
30,81	060			
35,48	060			
38,97	080			
37,54	080			
46,98	100			
47,25	100			
23,04	100			
41,80	100			

23 116 ...


EUR  
T9

EUR T9	016	020	025	030
31,98	016			
21,63	020			
18,12	025			
14,36	030			
16,19	035			
14,36	040			
22,26	040			
30,30	040			
30,81	050			
14,90	050			
22,52	050			
30,81	060			
14,90	060			
30,81	060			
19,29	080			
33,27	080			
23,04	100			
41,80	100			

23 212 ...

EUR  
T9

EUR T9	016	020	025	030
31,98	016			
21,63	020			
18,12	025			
14,36	030			
16,19	035			
14,36	040			
22,26	040			
30,30	040			
30,81	050			
14,90	050			
22,52	050			
30,81	060			
14,90	060			
30,81	060			
19,29	080			
33,27	080			
23,04	100			
41,80	100			



DIN 376 avec queue réduite

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRV/S mm	PHD mm	THL mm	Goujures
M12	1,75	110	9	7	10,2	24	3
M12	1,75	110	10	8	10,2	18	3
M14	2,00	110	11	9	12,0	26	3
M16	2,00	110	12	9	14,0	22	3
M16	2,00	110	12	9	14,0	27	3
M20	2,50	140	16	12	17,5	32	3

23 115 ...



EUR  
T9

EUR T9	120	120	140	160
54,50	120			
58,77	120			
79,09	160			
134,70	200			
47,13	160			
73,66	200			
67,19	160			
118,70	200			

P	15	15	12	15
M	9	8		
K	18	15	12	15
N	12	22	12	15
S				
H				
O				

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous débouchants

**M**


DIN 371 avec queue renforcée



HSS-E FHA 0°  $\leq 1200 \text{ N/mm}^2$   $\leq 3xD$   
 HSS-PM FHA 0°  $\leq 1200 \text{ N/mm}^2$   $\leq 3xD$   
 HSS-E FHA 0°  $\leq 1200 \text{ N/mm}^2$   $\leq 3xD$   
 HSS-E FHA 0°  $\leq 500 \text{ N/mm}^2$   $\leq 3xD$   
 HSS-E FHA 0°  $\leq 500 \text{ N/mm}^2$   $\leq 3xD$

**23 412 ...****23 450 ...****23 410 ...****23 610 ...****23 612 ...**

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRV/S mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures	EUR T9	EUR T9	EUR T9	EUR T9	EUR T9	
M2	0,40	45	2,8	2,1	1,60	7	12	2	29,27	020	15,93	020		
M2,5	0,45	50	2,8	2,1	2,05	9	14	2	24,60	025	18,38	025		
M3	0,50	56	3,5	2,7	2,50	11	18	3	19,43	030	14,62	030	10,46	030
M4	0,70	63	4,5	3,4	3,30	13	21	3	21,63	040	14,75	040	10,46	040
M5	0,80	70	6,0	4,9	4,20	15	25	3	22,13	050	15,93	050	10,90	050
M6	1,00	80	6,0	4,9	5,00	17	30	3	29,01	060	16,19	060	10,90	060
M8	1,25	90	8,0	6,2	6,80	20	35	3	30,94	080	18,12	080	14,00	080
M10	1,50	100	10,0	8,0	8,50	22	39	3	42,60	100	20,58	100	16,96	100
											23,04	100	23,04	100
											24,35	100		



DIN 376 avec queue réduite

**23 413 ...****23 451 ...****23 411 ...**


TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRV/S mm	PHD mm	THL mm	Goujures	EUR T9	EUR T9	EUR T9	
M12	1,75	110	9	7,0	10,2	24	3	46,98	120	36,62	120
M14	2,00	110	11	9,0	12,0	26	3			48,55	140
M16	2,00	110	12	9,0	14,0	27	3	58,65	160	51,40	160
M20	2,50	140	16	12,0	17,5	32	3	102,50	200	76,79	200
M24	3,00	160	18	14,5	21,0	34	3			53,08	200
										70,16	240

P	10	8	8
M	8	6	6
K			
N	24	22	22
S			
H			
O			


Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous borgnes

CavTap M



DIN 371 avec queue renforcée



HSS-E  
FHA 42°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

22 518 ...


TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures	EUR U0
M2	0,40	45	2,8	2,1	1,60	4	12	2	43,60 020
M2,5	0,45	50	2,8	2,1	2,05	5	15	2	41,80 025
M3	0,50	56	3,5	2,7	2,50	6	18	3	37,17 030
M4	0,70	63	4,5	3,4	3,30	7	21	3	39,22 040
M5	0,80	70	6,0	4,9	4,20	8	25	3	39,63 050
M6	1,00	80	6,0	4,9	5,00	10	30	3	40,86 060
M8	1,25	90	8,0	6,2	6,80	14	35	3	48,09 080
M10	1,50	100	10,0	8,0	8,50	16	39	3	57,66 100

22 520 ...

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures	EUR U0
M2	0,40	45	2,8	2,1	1,60	4	12	2	62,59 020
M2,5	0,45	50	2,8	2,1	2,05	5	15	2	46,98 030
M3	0,50	56	3,5	2,7	2,50	6	18	3	50,28 040
M4	0,70	63	4,5	3,4	3,30	7	21	3	50,68 050
M5	0,80	70	6,0	4,9	4,20	8	25	3	59,71 060
M6	1,00	80	6,0	4,9	5,00	10	30	3	59,71 060
M8	1,25	90	8,0	6,2	6,80	14	35	3	65,86 080
M10	1,50	100	10,0	8,0	8,50	16	39	3	66,40 080

22 522 ...

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures	EUR U0
M2	0,40	45	2,8	2,1	1,60	4	12	2	43,60 020
M2,5	0,45	50	2,8	2,1	2,05	5	15	2	41,80 025
M3	0,50	56	3,5	2,7	2,50	6	18	3	37,17 030
M4	0,70	63	4,5	3,4	3,30	7	21	3	39,22 040
M5	0,80	70	6,0	4,9	4,20	8	25	3	39,63 050
M6	1,00	80	6,0	4,9	5,00	10	30	3	40,86 060
M8	1,25	90	8,0	6,2	6,80	14	35	3	48,09 080
M10	1,50	100	10,0	8,0	8,50	16	39	3	57,66 100



DIN 376 avec queue réduite

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	Goujures
M12	1,75	110	9	7,0	10,2	18	3
M14	2,00	110	11	9,0	12,0	20	3
M16	2,00	110	12	9,0	14,0	22	3
M18	2,50	125	14	11,0	15,5	25	3
M20	2,50	140	16	12,0	17,5	25	3
M22	2,50	140	18	14,5	19,5	27	4
M24	3,00	160	18	14,5	21,0	30	4
M30	3,50	180	22	18,0	26,5	35	4
M33	3,50	180	25	20,0	29,5	35	4
M36	4,00	200	28	22,0	32,0	40	4

22 519 ...

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	Goujures	EUR U0
M12	1,75	110	9	7,0	10,2	18	3	67,63 120
M14	2,00	110	11	9,0	12,0	20	3	90,85 140
M16	2,00	110	12	9,0	14,0	22	3	96,75 160
M18	2,50	125	14	11,0	15,5	25	3	147,60 180
M20	2,50	140	16	12,0	17,5	25	3	147,60 200
M22	2,50	140	18	14,5	19,5	27	4	205,00 220
M24	3,00	160	18	14,5	21,0	30	4	184,50 240
M30	3,50	180	22	18,0	26,5	35	4	312,90 300
M33	3,50	180	25	20,0	29,5	35	4	599,80 330
M36	4,00	200	28	22,0	32,0	40	4	497,30 360


22 521 ...

P	12	15	15
M	7	9	9
K	12	18	18
N	12	12	12
S			
H			
O			



Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous borgnes

▲ NCW = Avec plat de serrage Weldon, pour le taraudage rigide sans compensation à la traction



M



DIN 371 avec queue renforcée



HSS-PM  
FHA 42°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

HSS-E  
FHA 42°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

HSS-E  
FHA 42°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

HSS-E  
FHA 42°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures
M3	0,50	56	3,5	2,7	2,5	6	18	3
M3	0,50	70	6,0	4,9	2,5	6	18	3
M4	0,70	63	4,5	3,4	3,3	7	21	3
M4	0,70	70	6,0	4,9	3,3	7	21	3
M5	0,80	70	6,0	4,9	4,2	8	25	3
M6	1,00	80	6,0	4,9	5,0	10	30	3
M8	1,25	90	8,0	6,2	6,8	14	35	3
M10	1,50	100	10,0	8,0	8,5	16	39	3

22 149 ...

EUR  
U0

66,00

030

22 524 ...

EUR  
U0

38,81

030

22 534 ...

EUR  
U0

38,81


040

22 526 ...

EUR  
U0

43,87

030



DIN 376 avec queue réduite

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	Goujures
M12	1,75	110	9	7,0	10,2	18	4
M12	1,75	110	10	8,0	10,2	18	3
M14	2,00	110	11	9,0	12,0	20	4
M16	2,00	110	12	9,0	14,0	22	3
M16	2,00	110	12	9,0	14,0	22	4
M18	2,50	125	14	11,0	15,5	25	4
M20	2,50	140	16	12,0	17,5	25	4
M22	2,50	140	18	14,5	19,5	27	5
M24	3,00	160	18	14,5	21,0	30	5

22 149 ...

EUR  
U0

151,60

120

22 525 ...

EUR  
U0

71,75

120

22 535 ...

EUR  
U0

92,78

120

22 527 ...

EUR  
U0

91,83




120

P	15	12	12	15
M	8	7	7	9
K	15	12	12	18
N	22			12
S				
H				
O				

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous borgnes

▲ CNC = Pour le taraudage rigide sur CNC, avec compensation minimale à la traction



DIN 371 avec queue renforcée



6

HSS-E  
FHA 50°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$


HSS-E  
FHA 45°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

HSS-E  
FHA 45°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

HSS-E  
FHA 45°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures
M3	0,50	56	3,5	2,7	2,5	6	18	3
M4	0,70	63	4,5	3,4	3,3	7	21	3
M5	0,80	70	6,0	4,9	4,2	8	25	3
M6	1,00	80	6,0	4,9	5,0	10	30	3
M8	1,25	90	8,0	6,2	6,8	14	35	3
M10	1,50	100	10,0	8,0	8,5	16	39	3

22 416 ...	22 544 ...	22 546 ...	22 594 ...
EUR U0	EUR U0	EUR U0	EUR U0
63,79 030	56,43 030	64,90 030	64,90 030
66,81 040	57,66 040	65,59 040	65,59 040
68,60 050	59,71 050	67,49 050	67,49 050
82,93 060	61,76 060	86,09 060	73,78 060
92,23 080	77,20 080	110,50 080	91,00 080
114,20 100	87,72 100	127,10 100	101,00 100



DIN 376 avec queue réduite

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	Goujures
M12	1,75	110	9	7	10,2	18	3
M12	1,75	110	9	7	10,2	18	4
M14	2,00	110	11	9	12,0	20	3
M14	2,00	110	11	9	12,0	20	4
M16	2,00	110	12	9	14,0	22	3
M16	2,00	110	12	9	14,0	22	4
M20	2,50	140	16	12	17,5	25	3
M20	2,50	140	16	12	17,5	25	4



22 417 ...	22 545 ...	22 595 ...
EUR U0	EUR U0	EUR U0
134,60 120	119,40 120	135,40 120
192,80 140	146,20 140	161,20 140
187,30 160	159,90 160	174,90 160
321,20 200	232,20 200	255,60 200

P	15	15	15	15
M	9	9	9	9
K	18	18	18	18
N	22	12	12	12
S				
H				
O				


Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous borgnes

▲ CNC = Pour le taraudage rigide sur CNC, avec compensation minimale à la traction



DIN 371 avec queue renforcée



HSS-E  
FHA 15°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 2xD$

HSS-PM  
FHA 25°  
 $\leq 1400 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 2xD$

HSS-E  
FHA 15°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 2xD$

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures
M3	0,50	56	3,5	2,7	2,5	6	18	2
M3	0,50	56	3,5	2,7	2,5	11	18	3
M4	0,70	63	4,5	3,4	3,3	7	21	3
M4	0,70	63	4,5	3,4	3,3	13	21	3
M5	0,80	70	6,0	4,9	4,2	8	25	3
M5	0,80	70	6,0	4,9	4,2	15	25	3
M6	1,00	80	6,0	4,9	5,0	10	30	3
M6	1,00	80	6,0	4,9	5,0	17	30	3
M8	1,25	90	8,0	6,2	6,8	14	35	3
M8	1,25	90	8,0	6,2	6,8	20	35	3
M10	1,50	100	10,0	8,0	8,5	16	39	3
M10	1,50	100	10,0	8,0	8,5	22	39	3
M12	1,75	110	12,0	9,0	10,2	24	44	3

22 328 ...

EUR  
U0

030

54,78

22 469 ...

EUR  
U0

03000

48,68

22 443 ...

EUR  
U0

04000

57,62

050

59,43

060

61,02

080

82,93

100

101,80


12000

81,60

135,40

100

97,41



DIN 376 avec queue réduite

22 329 ...

EUR  
U0

120

119,10

160

172,10

200


285,60

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	Goujures
M12	1,75	110	9	7	10,2	18	3
M16	2,00	110	12	9	14,0	22	3
M20	2,50	140	16	12	17,5	25	3



P	12	8	12
M	8	8	8
K	20		20
N	22	10	22
S		4	
H			
O			

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)


## Trous borgnes – Tarauds machine



M



DIN 371 avec queue renforcée



6

HSS-E  
FHA 42°  
 $\leq 750 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$



HSS-E  
FHA 42°  
 $\leq 750 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

22 082 ...									22 084 ...								
TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures	EUR U0	EUR U0	EUR U0	EUR U0	EUR U0	EUR U0	EUR U0	EUR U0	
M2	0,40	45	2,8	2,1	1,60	4	12	2	40,56	020	52,20	020	40,56	020	52,20	020	
M2,5	0,45	50	2,8	2,1	2,05	5	15	2	39,34	025	42,62	030	39,34	025	42,62	030	
M3	0,50	56	3,5	2,7	2,50	6	18	3	34,30	030	43,60	040	34,30	030	43,60	040	
M4	0,70	63	4,5	3,4	3,30	7	21	3	34,17	040	43,87	050	34,17	040	43,87	050	
M5	0,80	70	6,0	4,9	4,20	8	25	3	34,71	050	55,06	060	34,71	050	55,06	060	
M6	1,00	80	6,0	4,9	5,00	10	30	3	35,52	060	61,76	080	35,52	060	61,76	080	
M8	1,25	90	8,0	6,2	6,80	14	35	3	42,62	080	83,36	100	42,62	080	83,36	100	
M10	1,50	100	10,0	8,0	8,50	16	39	3	50,28	100							
P									12	12	12	12	12	12	12	12	
M																15	
K																15	
N																15	
S																	
H																	
O																	

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous borgnes

CavTap M



DIN 371 avec queue renforcée



HSS-PM  
FHA 42°  
 $\leq 1400 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

HSS-PM  
FHA 42°  
 $\leq 1400 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

22 498 ...

22 499 ...


TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures
M3	0,50	56	3,5	2,7	2,5	6	18	3
M4	0,70	63	4,5	3,4	3,3	7	21	3
M5	0,80	70	6,0	4,9	4,2	8	25	3
M6	1,00	80	6,0	4,9	5,0	10	30	3
M8	1,25	90	8,0	6,2	6,8	14	35	3
M10	1,50	100	10,0	8,0	8,5	16	39	3

P	6	8
M	6	8
K		
N	8	12
S		
H		
O		


Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous borgnes

CavTap M




DIN 371 avec queue renforcée



6

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures
M1,6	0,35	40	2,5	2,1	1,25	4	11	2
M2	0,40	45	2,8	2,1	1,60	4	12	2
M2,5	0,45	50	2,8	2,1	2,05	5	15	2
M2,5	0,45	50	2,8	2,1	2,05	5	15	3
M3	0,50	56	3,5	2,7	2,50	6	18	3
M4	0,70	63	4,5	3,4	3,30	7	21	3
M5	0,80	70	6,0	4,9	4,20	8	25	3
M6	1,00	80	6,0	4,9	5,00	10	30	3
M8	1,25	90	8,0	6,2	6,80	14	35	3
M10	1,50	100	10,0	8,0	8,50	16	39	3

22 090 ...	22 042 ...	22 040 ...
EUR U0	EUR U0	EUR U0
65,59 020	51,91 025	
38,81 030		56,02 025
39,90 040		57,66 030
40,56 050	86,09 050	58,34 040
40,86 060	87,05 060	61,07 050
47,67 080	111,20 080	62,59 060
57,66 100	127,90 100	78,42 080
		91,00 100



DIN 376 avec queue réduite

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	Goujures
M12	1,75	110	9	7,0	10,2	18	4
M14	2,00	110	11	9,0	12,0	20	4
M16	2,00	110	12	9,0	14,0	22	4
M20	2,50	140	16	12,0	17,5	25	4
M22	2,50	140	18	14,5	19,5	27	5
M24	3,00	160	18	14,5	21,0	30	5
M30	3,50	180	22	18,0	26,5	35	5



22 091 ...	22 041 ...
EUR U0	EUR U0
71,75 120	122,20 120
105,30 140	147,60 140
101,00 160	161,20 160
155,80 200	235,10 200
261,00 220	
198,20 240	
407,30 300	

P	8	10	10
M	6	8	8
K			
N			
S			
H			
O			

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous borgnes

CavTap M



DIN 371 avec queue renforcée



HSS-E  
FHA 42°  
 $\leq 500 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

HSS-E  
FHA 38°  
 $\leq 500 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

22 326 ...

22 086 ...

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures
M2	0,40	45	2,8	2,1	1,60	4	12	2
M2,5	0,45	50	2,8	2,1	2,05	5	15	2
M3	0,50	56	3,5	2,7	2,50	6	18	2
M3	0,50	56	3,5	2,7	2,50	6	18	3
M4	0,70	63	4,5	3,4	3,30	7	21	2
M4	0,70	63	4,5	3,4	3,30	7	21	3
M5	0,80	70	6,0	4,9	4,20	8	25	2
M5	0,80	70	6,0	4,9	4,20	8	25	3
M6	1,00	80	6,0	4,9	5,00	10	30	2
M6	1,00	80	6,0	4,9	5,00	10	30	3
M8	1,25	90	8,0	6,2	6,80	14	35	2
M8	1,25	90	8,0	6,2	6,80	14	35	3
M10	1,50	100	10,0	8,0	8,50	16	39	2
M10	1,50	100	10,0	8,0	8,50	16	39	3


P	15	15
M		
K		
N	22	
S		
H		
O		

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)


## Tarauds machine pour trous borgnes

CavTap  
SL

M



DIN 371 avec queue renforcée



HSS-PM  
FHA 30°  
 $\leq 1400 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 1,5xD$

HSS-PM  
FHA 15°  
 $\leq 1200 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 2xD$

HSS-PM  
FHA 15°  
 $\leq 1600 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 2xD$

6

22 076 ...

EUR  
U0

030

22 163 ...

EUR  
U0


030

22 424 ...

EUR  
U0

030

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures	
M3	0,50	56	3,5	2,7	2,5	11	18	2	
M3	0,50	56	3,5	2,7	2,5	6	18	3	56,02
M3,5	0,60	56	4,0	3,0	2,9	12	20	3	62,44
M4	0,70	63	4,5	3,4	3,3	7	21	3	57,66
M4	0,70	63	4,5	3,4	3,3	13	21	3	63,79
M5	0,80	70	6,0	4,9	4,2	8	25	3	57,95
M5	0,80	70	6,0	4,9	4,2	15	25	3	64,48
M6	1,00	80	6,0	4,9	5,0	10	30	3	63,40
M6	1,00	80	6,0	4,9	5,0	17	30	3	85,93
M8	1,25	90	8,0	6,2	6,8	14	35	3	66,81
M8	1,25	90	8,0	6,2	6,8	20	35	3	93,73
M10	1,50	100	10,0	8,0	8,5	16	39	3	96,75
M10	1,50	100	10,0	8,0	8,5	22	39	3	115,30
M12	1,75	110	12,0	9,0	10,2	18	44	3	110,50
									120



DIN 376 avec queue réduite




TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	Goujures	
M12	1,75	110	9	7,0	10,2	24	3	
M14	2,00	110	11	9,0	12,0	26	3	130,60
M16	2,00	110	12	9,0	14,0	27	3	183,30
M20	2,50	140	16	12,0	17,5	32	3	317,10
M24	3,00	160	18	14,5	21,0	34	3	362,00

P	7	7
M	7	7
K		
N		22
S	5	5
H		2
O		

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous borgnes

▲ ES = Extra-court

**M**

DIN 352 avec queue renforcée



HSS-E  
FHA 42°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

**22 500 ...**


TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures	EUR U0
M3	0,50	40	3,5	2,7	2,5	6	18	3	32,52 030
M4	0,70	45	4,5	3,4	3,3	7	22	3	33,50 040
M5	0,80	50	6,0	4,9	4,2	9	25	3	34,30 050
M6	1,00	56	6,0	4,9	5,0	10	28	3	35,52 060
M8	1,25	63	6,0	4,9	6,8	14		3	40,86 080
M10	1,50	70	7,0	5,5	8,5	16		3	48,64 100
M12	1,75	75	9,0	7,0	10,2	18		4	63,40 120
M16	2,00	80	12,0	9,0	14,0	22		4	100,30 160

P	12
M	7
K	12
N	
S	
H	
O	


Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous borgnes


▲ ES = Extra-court



M



6



DIN 352 avec queue renforcée

HSS-E  
FHA 15°  
 $\leq 750 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 2xD$

22 016 ...


TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures	EUR U0
M3	0,50	40	3,5	2,7	2,5	10	18	2	29,24 030
M4	0,70	45	4,5	3,4	3,3	12	22	3	29,38 040
M5	0,80	50	6,0	4,9	4,2	14	25	3	30,19 050
M6	1,00	56	6,0	4,9	5,0	16	28	3	31,14 060
M8	1,25	63	6,0	4,9	6,8	20		3	35,52 080
M10	1,50	70	7,0	5,5	8,5	22		3	45,10 100
M12	1,75	75	9,0	7,0	10,2	24		3	57,95 120

P	12
M	
K	12
N	12
S	
H	
O	



Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous borgnes

▲ EL = Extra-long, avec une longueur totale x2



M



DIN 371 avec queue renforcée



HSS-E  
FHA 42°  
 $\leq 750 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$




HSS-E  
FHA 42°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

22 422 ...

EUR	
U0	
78,56	030
76,92	040
85,93	050
89,49	060
107,70	080

22 538 ...

EUR	
U0	
67,49	030
67,49	040
75,69	050
79,66	060
95,22	080



DIN 376 avec queue réduite

22 539 ...




TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	Goujures	EUR U0	
M6	1,00	160	4,5	3,4	5,0	10	3	86,09	060
M8	1,25	180	6,0	4,9	6,8	14	3	104,50	080
M10	1,50	200	7,0	5,5	8,5	16	3	105,30	100
M12	1,75	224	9,0	7,0	10,2	18	3	134,60	120
M14	2,00	224	11,0	9,0	12,0	20	3	198,20	140
M16	2,00	224	12,0	9,0	14,0	22	3	189,90	160
M18	2,50	250	14,0	11,0	15,5	25	3	304,70	180
M20	2,50	280	16,0	12,0	17,5	25	3	261,00	200

P	12	12
M		7
K	12	12
N	22	
S		
H		
O		

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous borgnes

▲ EL = Extra-long, avec une longueur totale x2

**M**

DIN 371 avec queue renforcée


**6**

HSS-E  
FHA 15°  
 $\leq 750 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 2xD$

**22 078 ...**

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures	
M3	0,50	100	3,5	2,7	2,5	11	18	2	
M4	0,70	125	4,5	3,4	3,3	13	21	3	
M5	0,80	140	6,0	4,9	4,2	15	25	3	
M6	1,00	160	6,0	4,9	5,0	17	30	3	
M8	1,25	180	8,0	6,2	6,8	20	35	3	

EUR U0	
64,90	030
64,48	040
73,09	050
76,10	060
91,83	080



DIN 376 avec queue réduite

**22 080 ...**

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	Goujures	
M6	1,00	160	4,5	3,4	5,0	17	3	
M8	1,25	180	6,0	4,9	6,8	20	3	
M10	1,50	200	7,0	5,5	8,5	22	3	
M12	1,75	224	9,0	7,0	10,2	24	3	
M14	2,00	224	11,0	9,0	12,0	26	3	
M16	2,00	224	12,0	9,0	14,0	27	3	
M20	2,50	280	16,0	12,0	17,5	32	3	



EUR U0	
79,24	060
94,27	080
100,30	100
127,90	120
187,30	140
184,50	160
255,60	200

P	12
M	
K	12
N	12
S	
H	
O	

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous borgnes

▲ NC = Pour le taraudage rigide sur CNC, avec compensation minimale à la traction



DIN 371 avec queue renforcée



HSS-E  
FHA 35°  
 $\leq 1000 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 2,5x\text{D}$


HSS-E  
FHA 35°  
 $\leq 1000 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 2,5x\text{D}$

HSS-PM  
FHA 50°  
 $\leq 1000 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 2,5x\text{D}$

HSS-E  
FHA 45°  
 $\leq 1000 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3x\text{D}$

HSS-E  
FHA 45°  
 $\leq 1000 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3x\text{D}$

DIN 371 avec queue renforcée										23 118 ...	23 120 ...	23 026 ...	23 122 ...	23 124 ...
TD	TP	OAL	DCONMS	DRVS	PHD	THL	LU	Goujures		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		T9	T9	T9	T9	T9	
M2	0,40	45	2,8	2,1	1,60	4	12	2	16,07	020	14,00	020		
M2,5	0,45	50	2,8	2,1	2,05	5	14	2	15,79	025	21,11	025		
M3	0,50	56	3,5	2,7	2,50	6	18	3	10,85	030	16,07	030		
M4	0,70	63	4,5	3,4	3,30	7	21	3	10,85	040	17,21	040		
M5	0,80	70	6,0	4,9	4,20	8	25	3	11,39	050	17,49	050		
M6	1,00	80	6,0	4,9	5,00	10	30	3	11,78	060	21,76	060		
M8	1,25	90	8,0	6,2	6,80	14	35	3	13,85	080	23,44	080		
M10	1,50	100	10,0	8,0	8,50	16	39	3	15,93	100	30,03	100		



DIN 376 avec queue réduite


DIN 376 avec queue réduite								23 119 ...	23 121 ...	23 027 ...	23 123 ...	23 125 ...	
TD	TP	OAL	DCONMS	DRVS	PHD	THL	Goujures		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		T9	T9	T9	T9	T9	T9
M3	0,50	56	2,2	2,5	6	3		12,94	030				
M4	0,70	63	2,8	2,1	3,3	7	3	11,67	040				
M5	0,80	70	3,5	2,7	4,2	8	3	11,50	050				
M6	1,00	80	4,5	3,4	5,0	10	3	11,31	060				
M8	1,25	90	6,0	4,9	6,8	14	3	11,84	080				
M10	1,50	100	7,0	5,5	8,5	16	3	16,07	100				
M12	1,75	110	9,0	7,0	10,2	18	3	18,12	120				
M12	1,75	110	9,0	7,0	10,2	18	4			35,99	120		
M14	2,00	110	11,0	9,0	12,0	20	3			54,73	14000		
M14	2,00	110	11,0	9,0	12,0	20	4			56,57	140		
M16	2,00	110	12,0	9,0	14,0	22	3	26,67	160				
M16	2,00	110	12,0	9,0	14,0	22	4			50,11	160		
M18	2,50	125	14,0	11,0	15,5	25	3			86,56	18000		
M20	2,50	140	16,0	12,0	17,5	25	3	40,13	200				
M20	2,50	140	16,0	12,0	17,5	25	4			74,19	200		
M22	2,50	140	18,0	14,5	19,5	27	4			126,90	22000		
M24	3,00	160	18,0	14,5	21,0	34	4			104,60	240		
M27	3,00	160	20,0	16,0	24,0	30	4			158,70	27000		
M30	3,50	180	22,0	18,0	26,5	35	4			176,20	30000		
M33	3,50	180	25,0	20,0	29,5	35	4			254,10	33000		
M36	4,00	200	28,0	22,0	32,0	40	4			276,10	36000		

P	12	15	15	15	15
M	7	9	9	9	9
K	12	18	18	18	18
N	12	12	12	12	12
S					
H					
O					

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous borgnes

▲ NCW = Avec plat de serrage Weldon, pour le taraudage rigide sans compensation à la traction



DIN 371 avec queue renforcée



HSS-PM  
FHA 35°  
 $\leq 1000 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 2,5xD$



HSS-E  
FHA 35°  
 $\leq 850 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 2,5xD$



HSS-E  
FHA 35°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 2,5xD$



HSS-E  
FHA 35°  
 $\leq 1200 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 2,5xD$


23 126 ...

23 216 ...

23 312 ...

23 414 ...

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRV/S mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures		EUR T9
M2	0,40	45	2,8	2,1	1,60	4	12	2		
M2,5	0,45	50	2,8	2,1	2,05	5	14	2		
M3	0,50	56	3,5	2,7	2,50	6	18	3		
M3	0,50	70	6,0	4,9	2,50	6	18	3	26,54	030
M4	0,70	63	4,5	3,4	3,30	7	21	3		
M4	0,70	70	6,0	4,9	3,30	7	21	3	30,30	040
M5	0,80	70	6,0	4,9	4,20	8	25	3	30,81	050
M6	1,00	80	6,0	4,9	5,00	10	30	3	30,81	060
M8	1,25	90	8,0	6,2	6,80	14	35	3	38,97	080
M10	1,50	100	10,0	8,0	8,50	16	39	3	46,98	100



DIN 376 avec queue réduite

23 127 ...

23 217 ...

23 313 ...



23 415 ...

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRV/S mm	PHD mm	THL mm	Goujures		EUR T9
M12	1,75	110	10	8,0	10,2	18	3		58,77
M12	1,75	110	9	7,0	10,2	18	3	120	31,08
M14	2,00	110	11	9,0	12,0	20	3		37,42
M16	2,00	110	12	9,0	14,0	22	3	160	47,13
M20	2,50	140	16	12,0	17,5	25	3		74,32
M24	3,00	160	18	14,5	21,0	30	4	200	124,80

P		15	12	15	8
M		8			6
K		15	12	15	
N		22	22	24	22
S					
H					
O					

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous borgnes

**M**

DIN 371 avec queue renforcée



HSS-E  
FHA 45°  
 $\leq 1200 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

HSS-PM  
FHA 40°  
 $\leq 1200 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 2,5xD$


HSS-PM  
FHA 40°  
 $\leq 1200 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 2,5xD$

HSS-E  
FHA 35°  
 $\leq 500 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 2,5xD$

HSS-E  
FHA 35°  
 $\leq 500 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 2,5xD$

**23 416 ...****23 426 ...****23 456 ...****23 616 ...****23 614 ...**

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures	EUR T9		EUR T9		EUR T9		EUR T9		EUR T9	
M2	0,40	45	2,8	2,1	1,60	4	12	2	26,93	020								
M2,5	0,45	50	2,8	2,1	2,05	5	14	2	25,76	025								
M3	0,50	56	3,5	2,7	2,50	6	18	3	21,88	030								
M4	0,70	63	4,5	3,4	3,30	7	21	3	22,92	040								
M5	0,80	70	6,0	4,9	4,20	8	25	3	23,44	050								
M6	1,00	80	6,0	4,9	5,00	10	30	3	29,39	060								
M8	1,25	90	8,0	6,2	6,80	14	35	3	32,37	080								
M10	1,50	100	10,0	8,0	8,50	16	39	3	40,91	100								



DIN 376 avec queue réduite


**23 417 ...****23 427 ...****23 457 ...****23 615 ...**

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	Goujures	EUR T9		EUR T9		EUR T9		EUR T9		EUR T9			
M12	1,75	110	9	7,0	10,2	18	3			39,34	120								
M12	1,75	110	9	7,0	10,2	18	4	48,42	120										
M14	2,00	110	11	9,0	12,0	20	4			51,79	140								
M16	2,00	110	12	9,0	14,0	22	3			56,31	160								
M16	2,00	110	12	9,0	14,0	22	4	66,03	160										
M20	2,50	140	16	12,0	17,5	25	3			83,90	200								
M20	2,50	140	16	12,0	17,5	25	4	113,80	200										
M24	3,00	160	18	14,5	21,0	30	4			106,20	240								



P		10		8		10	
M			8		6		8
K				24	22		
N					24		15
S						20	
H							
O							

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous débouchants et borgnes



M



DIN 371 avec queue renforcée

HSS-E  
FHA 0°  
 $\leq 750 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 2xD$



6

22 028 ...

22 006 ...

	EUR U0	EUR U0
M1,2	56,84	012 <sup>1)</sup>
M1,4	45,91	014 <sup>1)</sup>
M1,6	41,25	016
M1,7	45,10	017
M1,8	41,80	018
M2	35,12	020
M2,2	37,17	022
M2,3	40,16	023
M2,5	34,30	025
M2,6	36,89	026
M3	28,56	030
M3,5	29,24	035
M4	28,95	040
M5	29,24	050
M6	29,38	060
M7	41,80	070
M8	33,50	080
M10	42,11	100



P	12	6
M		
K	12	16
N		12
S		
H		
O		

1) Tol. 4H/5H  $\leq M1,4$ Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

DIN 376 : Voir page suivante.

## Tarauds machine pour trous débouchants et borgnes

DuoTap M



DIN 376 avec queue réduite





TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	Goujures
M4	0,70	63	2,8	2,1	3,3	13	3
M5	0,80	70	3,5	2,7	4,2	15	3
M6	1,00	80	4,5	3,4	5,0	17	3
M8	1,25	90	6,0	4,9	6,8	20	3
M10	1,50	100	7,0	5,5	8,5	22	3
M12	1,75	110	9,0	7,0	10,2	24	3
M14	2,00	110	11,0	9,0	12,0	26	3
M16	2,00	110	12,0	9,0	14,0	27	3

	22 029 ...	22 007 ...
	EUR U0	EUR U0
P	36,35	040
M	37,17	050
K	37,17	060
N	46,98	080
S	52,59	100
H	54,24	120
O	74,74	140
	79,66	160
		104,50
		160

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous débouchants et borgnes

DuoTap M



DIN 371 avec queue renforcée




HSS-E  
FHA 0°  
 $\leq 1050 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 2xD$

22 036 ... 22 032 ...

	EUR U0	EUR U0
M2	37,17	020
M2,5	37,17	025
M3	31,30	030
M3,5	34,30	035
M4	32,12	040
M5	50,01	050
M6	51,24	060
M8	56,43	080
M10	66,81	100

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures
M2	0,40	45	2,8	2,1	1,60	7	12	3
M2,5	0,45	50	2,8	2,1	2,05	9	14	3
M3	0,50	56	3,5	2,7	2,50	11	18	3
M3,5	0,60	56	4,0	3,0	2,90	12	20	3
M4	0,70	63	4,5	3,4	3,30	13	21	3
M5	0,80	70	6,0	4,9	4,20	15	25	3
M6	1,00	80	6,0	4,9	5,00	17	30	3
M8	1,25	90	8,0	6,2	6,80	20	35	3
M10	1,50	100	10,0	8,0	8,50	22	39	3



DIN 376 avec queue réduite


22 033 ...

	EUR U0	
M6	40,86	060
M8	43,60	080
M10	50,01	100
M12	59,58	120
M14	78,82	140
M16	85,93	160



P		
M		
K	16	16
N	12	12
S		
H		
O		

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous débouchants et borgnes



M




DIN 371 avec queue renforcée

Carbure monobloc  
FHA 0°  
≤ 63 HRC  
≤ 1,5xD

HSS-PM  
FHA 0°  
44 - 52 HRC  
≤ 1,5xD

22 806 ...								22 227 ...		
TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures	EUR U0	EUR U0
M3	0,50	63	4,5	3,4	2,55	6	18	4	255,00	030
M4	0,70	63	4,5	3,4	3,40	8	20	4	255,00	040
M5	0,80	70	6,0	4,9	4,30	10	26	4	288,30	050
M6	1,00	80	6,0	4,9	5,00	10	30	4	301,40	060
M6	1,00	80	6,0	4,9	5,10	12	28	4	301,40	060
M8	1,25	90	8,0	6,2	6,80	14	35	5	166,70	179,00
M8	1,25	90	8,0	6,2	6,90	15	35	5	179,00	080
M10	1,50	100	10,0	8,0	8,50	18	38	5	336,10	080
M10	1,50	100	10,0	8,0	8,50	16	39	5	415,80	100
M12	1,75	110	12,0	9,0	10,40	21	41	5	224,10	100
M16	2,00	110	16,0	12,0	14,20	24	44	6	638,90	120
									901,10	160



DIN 376 avec queue réduite


22 228 ...								EUR U0	
TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	Goujures	EUR U0	
M12	1,75	110	9	7	10,4	18	5	280,10	120
M16	2,00	110	12	9	14,2	22	6	383,90	160

P	22
M	
K	
N	
S	
H	2
O	2



Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous débouchants et borgnes

▲ EL = Extra-long, avec une longueur totale x2



M




DIN 371 avec queue renforcée

HSS-E  
FHA 0°  
 $\leq 1400 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 2xD$

6

22 122 ...

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures	EUR U0
M3	0,50	100	3,5	2,7	2,5	11	18	3	71,32 030
M4	0,70	125	4,5	3,4	3,3	13	21	3	71,32 040
M5	0,80	140	6,0	4,9	4,2	15	25	3	75,43 050
M6	1,00	160	6,0	4,9	5,0	17	30	3	78,82 060
M8	1,25	180	8,0	6,2	6,8	20	35	3	93,60 080



DIN 376 avec queue réduite


22 123 ...

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	Goujures	EUR U0
M10	1,50	200	7	5,5	8,5	22	3	104,50 100
M12	1,75	224	9	7,0	10,2	24	3	125,30 120
M16	2,00	224	12	9,0	14,0	27	3	196,80 160
M20	2,50	280	16	12,0	17,5	32	4	267,80 200

P	6
M	
K	16
N	22
S	
H	
O	

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous débouchants et borgnes




DIN 371 avec queue renforcée

HSS-E  
FHA 0°  
 $\leq 900 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 2xD$

23 512 ...

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures	EUR T9
M5	0,80	70	6	4,9	4,2	15	25	3	21,63 050
M6	1,00	80	6	4,9	5,0	17	30	3	29,90 060
M8	1,25	90	8	6,2	6,8	20	35	3	31,45 080
M10	1,50	100	10	8,0	8,5	22	39	3	40,01 100



DIN 376 avec queue réduite

23 513 ...

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	Goujures	EUR T9
M12	1,75	110	9	7	10,2	24	3	46,36 120

P	
M	
K	20
N	24
S	
H	
O	



Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds à refouler pour trous débouchants et borgnes

▲ HML= Avec inserts carbure brasés pour des vitesses de coupes plus élevées



M



DIN 2174 avec queue renforcée


TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm
M1	0,25	40	2,5	2,1	0,90	5	6,5
M1,2	0,25	40	2,5	2,1	1,10	5	6,5
M1,4	0,30	40	2,5	2,1	1,28	6	9,0
M1,6	0,35	40	2,5	2,1	1,47	6	9,0
M1,7	0,35	40	2,5	2,1	1,57	6	9,0
M2	0,40	45	2,8	2,1	1,85	7	10,0
M2,5	0,45	50	2,8	2,1	2,33	9	14,0
M2,6	0,45	50	2,8	2,1	2,43	9	14,0
M3	0,50	56	3,5	2,7	2,80	11	18,0
M3,5	0,60	56	4,0	3,0	3,25	12	20,0
M4	0,70	63	4,5	3,4	3,70	13	21,0
M5	0,80	70	6,0	4,9	4,65	15	25,0
M6	1,00	80	6,0	5,0	5,60	18	30,0
M6	1,00	80	6,0	4,9	5,60	17	30,0
M8	1,25	90	8,0	6,2	7,40	20	35,0
M8	1,25	90	8,0	6,0	7,45	18	35,0
M10	1,50	100	10,0	8,0	9,35	22	39,0

22 473 ...

EUR  
U0/4G

100,60	010 1)
95,22	012 1)
85,12	014 1)
82,12	016
90,16	017
58,91	020
57,10	025
63,54	026
54,65	030
48,09	035
55,88	040
58,34	050
312,40	06000
66,68	060
73,23	080
359,40	08000
92,90	100

1) Tol. ISO 1X 4HX ≤ M1,4



DIN 2174 avec queue réduite

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm
M12	1,75	110	9	7	11,25	24
M16	2,00	110	12	9	15,10	27

22 101 ...

EUR  
U0

102,00	120
172,10	160

P	18
M	10
K	10
N	30
S	22
H	
O	


Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds à refouler pour trous débouchants et borgnes


▲ SN = Taraud à refouler avec goujures de lubrification



**M**




DIN 2174 avec queue renforcée



HSS-E       $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures	EUR U0
M2	0,40	45	2,8	2,1	1,85	7	10	3	
M2,5	0,45	50	2,8	2,1	2,33	9	14	3	
M3	0,50	56	3,5	2,7	2,80	11	18	3	
M3,5	0,60	56	4,0	3,0	3,25	12	20	3	
M4	0,70	63	4,5	3,4	3,70	13	21	4	
M5	0,80	70	6,0	4,9	4,65	15	25	4	
M5	0,80	70	6,0	4,9	4,65	15	25	4	46,04 050
M6	1,00	80	6,0	4,9	5,60	17	30	4	46,73 060
M8	1,25	90	8,0	6,2	7,45	20	35	5	56,28 080
M10	1,50	100	10,0	8,0	9,35	22	39	6	72,14 100

**22 104 ...**      **22 108 ...**      **22 154 ...**      **22 105 ...**



DIN 2174 avec queue réduite

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	Goujures	EUR U0
M12	1,75	110	9	7	11,25	24	6	
M14	2,00	110	11	9	13,10	26	5	
M16	2,00	110	12	9	15,10	27	7	
P							12	125,40 120
M							18	241,80 140
K							8	194,00 160
N							12	
S							22	
H							22	
O							22	



Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds à refouler pour trous débouchants et borgnes

▲ SN = Taraud à refouler avec goujures de lubrification



M




DIN 2174 avec queue renforcée

HSS-PM  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$ 

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures
M3	0,50	56	3,5	2,7	2,80	11	18	4
M4	0,70	63	4,5	3,4	3,70	13	21	4
M5	0,80	70	6,0	4,9	4,65	15	25	4
M6	1,00	80	6,0	4,9	5,60	17	30	5
M8	1,25	90	8,0	6,2	7,45	20	35	5
M10	1,50	100	10,0	8,0	9,35	22	39	5

22 452 ...	22 453 ...
EUR U0	EUR U0
78,16 030	
80,36 040	
85,53 050	106,90 050
107,80 060	130,30 060
120,80 080	147,60 080
157,20 100	187,30 100



DIN 2174 avec queue réduite


TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	Goujures
M12	1,75	110	9	7	11,25	24	6
M16	2,00	110	12	9	15,10	27	6

P	18	18
M	10	10
K	10	10
N	22	22
S		
H		
O		

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds à refouler pour trous débouchants et borgnes

▲ SN = Taraud à refouler avec goujures de lubrification



DIN 2174 avec queue renforcée

HSS-E  
 $\leq 850 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

23 810 ...

23 812 ...

23 814 ...

23 816 ...

EUR  
T9

EUR  
T9

EUR  
T9

EUR  
T9

020

020

020

020

31,20

31,20

36,12

35,61

025

27,07

025

31,20

030

19,55

030

22,66

040

20,07

040

22,66

050

20,98

050

23,95

060

20,98

060

050

080

24,22

080

060

100

31,20

100

080


100

43,64

100

100

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures	
M2	0,40	45	2,8	2,1	1,85	7	12		31,86
M2	0,40	45	2,8	2,1	1,85	7	12	3	
M2,5	0,45	50	2,8	2,1	2,33	9	14		28,35
M2,5	0,45	50	2,8	2,1	2,33	9	14	3	
M3	0,50	56	3,5	2,7	2,80	11	18		20,58
M3	0,50	56	3,5	2,7	2,80	11	18	3	
M4	0,70	63	4,5	3,4	3,70	13	21		21,37
M4	0,70	63	4,5	3,4	3,70	13	21	4	
M5	0,80	70	6,0	4,9	4,65	15	25		22,66
M5	0,80	70	6,0	4,9	4,65	15	25	4	
M6	1,00	80	6,0	4,9	5,60	17	30		26,93
M6	1,00	80	6,0	4,9	5,60	17	30	4	
M8	1,25	90	8,0	6,2	7,45	20	35		30,03
M8	1,25	90	8,0	6,2	7,45	20	35	5	
M10	1,50	100	10,0	8,0	9,35	22	39		40,01
M10	1,50	100	10,0	8,0	9,35	22	39	5	



DIN 2174 avec queue réduite

23 811 ...

23 813 ...

23 815 ...

23 817 ...

EUR  
T9

EUR  
T9

EUR  
T9

EUR  
T9

120

38,20

120

120

160

76,38

160

160

160

95,68

160

160

18000

176,50

18000

176,50

20000

164,10

20000

164,10

24000

219,30



24000

219,30

P	18	18	18	18
M	10	10	10	10
K	10		10	
N	22	18	22	18
S				
H				
O				

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour filets rapportés, trous débouchants

TruTap **EG M**


DIN 40435 avec queue renforcée

HSS-E  
FHA 0°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 4xD$ 

6

**22 662 ...**


TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures	EUR U0
EG-M2,5	0,45	56	3,5	2,7	2,65	11	18	3	62,84 025
EG-M3	0,50	63	4,5	3,4	3,15	10	21	3	52,20 030
EG-M4	0,70	70	6,0	4,9	4,20	12	25	3	54,24 040
EG-M5	0,80	80	6,0	4,9	5,25	13	30	3	52,59 050
EG-M6	1,00	90	8,0	6,2	6,30	17	35	3	53,16 060
EG-M8	1,25	100	10,0	8,0	8,40	18	39	3	63,40 080



DIN 40435 avec queue réduite



**22 663 ...**

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	Goujures
EG-M10	1,50	100	9	7,0	10,50	22	3
EG-M12	1,75	110	11	9,0	12,50	26	3
EG-M16	2,00	125	14	11,0	16,50	27	3
EG-M20	2,50	160	18	14,5	20,75	34	3

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour filets rapportés, trous borgnes

CavTap EG M




DIN 40435 avec queue renforcée

HSS-E  
FHA 42°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$ 

22 664 ...


TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures	EUR U0
EG-M2,5	0,45	56	3,5	2,7	2,65	5	18	3	60,12 025
EG-M3	0,50	63	4,5	3,4	3,15	5	21	3	54,78 030
EG-M4	0,70	70	6,0	4,9	4,20	8	25	3	54,78 040
EG-M5	0,80	80	6,0	4,9	5,25	8	30	3	50,56 050
EG-M6	1,00	90	8,0	6,2	6,30	10	35	3	54,78 060
EG-M8	1,25	100	10,0	8,0	8,40	16	39	3	61,36 080



DIN 40435 avec queue réduite



22 665 ...

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	Goujures
EG-M10	1,50	100	9	7,0	10,50	15	5
EG-M12	1,75	110	11	9,0	12,50	20	4
EG-M16	2,00	125	14	11,0	16,50	20	5
EG-M20	2,50	160	18	14,5	20,75	30	4

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous débouchants

TruTap MF



DIN 371 avec queue renforcée

HSS-E  
FHA 0°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 4xD$

6

22 550 ...

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures	EUR U0
M5x0,5	0,50	70	6	4,9	4,5	11	25	3	73,37
M6x0,5	0,50	80	6	4,9	5,5	13	30	3	91,83
M6x0,75	0,75	80	6	4,9	5,2	13	30	3	91,83
M8x1	1,00	90	8	6,2	7,0	17	35	3	87,72
M10x1	1,00	90	10	8,0	9,0	18	35	4	99,62



P	15
M	9
K	18
N	12
S	
H	
O	

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

DIN 374 : Voir page suivante.

## Tarauds machine pour trous débouchants

▲ TS = Pour les vitesses de coupe élevées, jusque 100 m/mn.



DIN 374 avec queue réduite



HSS-E  
FHA 0°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 4xD$

HSS-E  
FHA 0°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 4xD$

HSS-E  
FHA 0°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 4xD$

22 193 ...

22 551 ...

22 552 ...



TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	Goujures	EUR U0	EUR U0	EUR U0
M8x0,75	0,75	80	6	4,9	7,2	14	3			
M8x1	1,00	90	6	4,9	7,0	10	4	99,62	080	
M8x1	1,00	90	6	4,9	7,0	17	3			
M10x0,75	0,75	90	7	5,5	9,2	18	4			
M10x1	1,00	90	7	5,5	9,0	10	4	106,90	100	
M10x1	1,00	90	7	5,5	9,0	18	4			
M10x1,25	1,25	100	7	5,5	8,8	22	3			
M12x1	1,00	100	9	7,0	11,0	18	4			
M12x1,25	1,25	100	9	7,0	10,8	22	3			
M12x1,5	1,50	100	9	7,0	10,5	15	4	102,60	120	
M12x1,5	1,50	100	9	7,0	10,5	22	3			
M14x1	1,00	100	11	9,0	13,0	18	4			
M14x1,5	1,50	100	11	9,0	12,5	15	4	129,40	140	
M14x1,5	1,50	100	11	9,0	12,5	22	3			
M16x1,5	1,50	100	12	9,0	14,5	15	4	172,10	160	
M16x1,5	1,50	100	12	9,0	14,5	22	3			
M18x1	1,00	110	14	11,0	17,0	20	5			
M18x1,5	1,50	110	14	11,0	16,5	25	4			
M18x2	2,00	125	14	11,0	16,0	26	3			
M20x1	1,00	125	16	12,0	19,0	20	5			
M20x1,5	1,50	125	16	12,0	18,5	25	4			
M22x1	1,50	125	18	14,5	20,5	25	4			
M24x1,5	1,50	140	18	14,5	22,5	27	4			
M24x2	2,00	140	18	14,5	22,0	27	4			
M25x1,5	1,50	140	18	14,5	23,5	28	4			
M26x1,5	1,50	140	18	14,5	24,5	28	4			
M27x2	2,00	140	20	16,0	25,0	28	4			
M28x1,5	1,50	140	20	16,0	26,5	28	5			
M30x1,5	1,50	150	22	18,0	28,5	28	5			

P	65	12	15
M		7	9
K	65	12	18
N	22		12
S			
H			
O			

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous débouchants

MF



DIN 374 avec queue réduite

HSS-PM  
FHA 0°  
 $\leq 1000 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

6

23 041 ...



TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	Goujures	EUR T9
M8x1	1,00	90	6	4,9	7,0	17	3	27,85 081
M10x1	1,00	90	7	5,5	9,0	18	4	31,86 102
M10x1,25	1,25	100	7	5,5	8,8	22	3	34,17 104
M12x1	1,00	100	9	7,0	11,0	18	4	39,23 120
M12x1,25	1,25	100	9	7,0	10,8	22	3	41,03 122
M12x1,5	1,50	100	9	7,0	10,5	22	3	36,51 121
M14x1,25	1,25	100	11	9,0	12,8	22	3	47,40 142
M14x1,5	1,50	100	11	9,0	12,5	22	3	45,06 144
M16x1,5	1,50	100	12	9,0	14,5	22	3	51,02 162
M18x1,5	1,50	110	14	11,0	16,5	17	4	67,45 182
M20x1,5	1,50	125	16	12,0	18,5	17	4	91,15 202
M22x1,5	1,50	125	18	14,5	20,5	25	4	85,71 222
M24x1,5	1,50	140	18	14,5	22,5	27	4	98,39 242
M24x2	2,00	140	18	14,5	22,0	27	4	112,10 244

P	15
M	9
K	18
N	12
S	
H	
O	

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous débouchants

MF



DIN 371 avec queue renforcée

HSS-E  
FHA 0°  
 $\leq 1000 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

23 140 ...

EUR  
T9  
19,68 040  
19,68 050  
19,68 062  
20,98 060


23 142 ...

EUR  
T9  
26,54 040  
26,81 050  
33,01 062  
33,01 060

23 440 ...

EUR  
T9  
32,62 050  
39,89 062

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures
M4x0,5	0,50	63	4,5	3,4	3,5	10	21	3
M5x0,5	0,50	70	6,0	4,9	4,5	11	25	3
M6x0,75	0,75	80	6,0	4,9	5,2	13	30	3
M6x0,5	0,50	80	6,0	4,9	5,5	13	30	3



DIN 374 avec queue réduite

23 141 ...

EUR  
T9  
22,52 082  
17,61 084

23 143 ...

EUR  
T9  
34,58 082  
26,02 084

23 241 ...

EUR  
T9  
31,86 080  
27,57 082  
26,02 084

23 441 ...

EUR  
T9  
44,93 082  
42,21 084


TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	Goujures
M8x0,5	0,50	80	6	4,9	7,5	14	3
M8x0,75	0,75	80	6	4,9	7,2	14	3
M8x1	1,00	90	6	4,9	7,0	17	3
M8x1	1,00	90	6	4,9	7,0	17	4
M10x0,75	0,75	90	7	5,5	9,2	18	4
M10x1	1,00	90	7	5,5	9,0	18	4
M10x1,25	1,25	100	7	5,5	8,8	22	3
M12x1	1,00	100	9	7,0	11,0	18	4
M12x1,25	1,25	100	9	7,0	10,8	22	3
M12x1,5	1,50	100	9	7,0	10,5	22	3
M14x1	1,00	100	11	9,0	13,0	18	4
M14x1,5	1,50	100	11	9,0	12,5	22	3
M16x1	1,00	100	12	9,0	15,0	18	4
M16x1,5	1,50	100	12	9,0	14,5	22	3
M18x1	1,00	110	14	11,0	17,0	20	5
M18x1,5	1,50	110	14	11,0	16,5	25	4
M20x1	1,00	125	16	12,0	19,0	20	5
M20x1,5	1,50	125	16	12,0	18,5	25	4
M22x1,5	1,50	125	18	14,5	20,5	25	4
M24x1,5	1,50	140	18	14,5	22,5	27	4
M26x1,5	1,50	140	18	14,5	24,5	28	4
M28x1,5	1,50	140	20	16,0	26,5	28	5
M30x1,5	1,50	150	22	18,0	28,5	28	5

P	12	15	12	10
M	7	9		8
K	12	18	12	
N		12	12	24
S				
H				
O				

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous borgnes

CavTap MF



DIN 371 avec queue renforcée




HSS-E  
FHA 42°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

HSS-E  
FHA 42°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

HSS-E  
FHA 42°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

22 441 ...

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures	EUR U0
M4x0,5	0,50	63	4,5	3,4	3,50	5	21	3	68,44 040
M6x0,75	0,75	80	6,0	4,9	5,25	8	30	3	68,44 062
M5x0,5	0,50	70	6,0	4,9	4,50	5	25	3	68,44 050



DIN 374 avec queue réduite



22 555 ...	22 556 ...	22 490 ...
EUR U0	EUR U0	EUR U0
62,59 080	80,21 080	68,44 080
67,49 100	102,60 100	75,43 100
77,20 120	117,70 120	82,93 120
99,62 140	150,30 140	109,30 140
118,50 160	158,50 160	130,30 160
		150,30 180
		172,10 200

P	12	15	12
M	7	9	7
K	12	18	12
N			12
S			
H			
O			

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous borgnes

▲ CNC = Pour le taraudage rigide sur CNC, avec compensation minimale à la traction



DIN 371 avec queue renforcée



HSS-E  
FHA 42°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$


HSS-E  
FHA 45°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

HSS-E  
FHA 45°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

HSS-E  
FHA 45°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

22 548 ...

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures	EUR U0
M5x0,5	0,50	70	6	4,9	4,5	5	25	3	79,24 050
M6x0,5	0,50	80	6	4,9	5,5	5	30	3	79,24 060
M6x0,75	0,75	80	6	4,9	5,2	8	30	3	79,24 062



DIN 374 avec queue réduite

22 553 ...	22 554 ...	22 563 ...	22 549 ...
EUR U0	EUR U0	EUR U0	EUR U0
59,29 082	80,21 080	121,00 084	83,36 082
63,40 100	102,60 100	130,30 102	101,00 084
80,21 120	120,40 121	147,60 124	115,30 102
77,20 124	117,70 120	136,20 140	132,70 120
95,22 140	181,60 144	181,60 144	127,90 124
116,30 160	158,50 160	206,40 162	162,70 144
142,10 180	202,20 182	206,40 162	189,90 162
194,00 200	257,00 202	308,80 202	232,20 182
188,50 220			285,60 202
205,00 240			



P	12	15	15	15
M	7	9	9	9
K	12	18	18	18
N		12	12	12
S				
H				
O				

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous borgnes

CavTap  
SL

**MF**



DIN 374 avec queue réduite



**6**

**22 182 ...**

		EUR	
		U0	
M6x0,75	0,75	62,84	062
M8x0,75	0,75	63,40	082
M8x1	1,00	57,95	084
M9x1	1,00	86,09	090
M10x1	1,00	61,07	102
M10x1,25	1,25	87,05	104
M11x1	1,00	96,75	110
M12x1	1,00	74,74	120
M12x1,25	1,25	96,75	122
M12x1,5	1,50	71,32	124
M14x1	1,00	98,66	140
M14x1,5	1,50	96,08	144
M15x1	1,00	129,40	150
M16x1	1,00	116,30	160
M16x1,5	1,50	113,40	162
M18x1	1,00	159,90	180

P	12
M	
K	12
N	22
S	
H	
O	


Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous borgnes




CavTap

MF



DIN 371 avec queue renforcée




HSS-E  
FHA 42°  
 $\leq 750 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

HSS-E  
FHA 45°  
 $\leq 900 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

22 176 ...

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRV mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures	EUR U0
M4x0,5	0,50	63	4,5	3,4	3,5	5	21	3	104,50
M5x0,5	0,50	70	6,0	4,9	4,5	5	25	3	80,21
M6x0,5	0,50	80	6,0	4,9	5,5	5	30	3	80,21
M6x0,75	0,75	80	6,0	4,9	5,2	8	30	3	80,21



DIN 374 avec queue réduite

22 189 ...

22 177 ...

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRV mm	PHD mm	THL mm	Goujures
M8x0,75	0,75	80	6	4,9	7,2	8	3
M8x1	1,00	90	6	4,9	7,0	10	3
M10x1	1,00	90	7	5,5	9,0	10	4
M12x1	1,00	100	9	7,0	11,0	11	4
M12x1,5	1,50	100	9	7,0	10,5	15	5
M14x1,5	1,50	100	11	9,0	12,5	15	5
M16x1,5	1,50	100	12	9,0	14,5	15	5
M20x1,5	1,50	125	16	12,0	18,5	17	5
M26x1,5	1,50	140	18	14,5	24,5	20	6
M28x1,5	1,50	140	20	16,0	26,5	20	6
M30x1,5	1,50	150	22	18,0	28,5	22	6



EUR U0	EUR U0
62,59	84,30
72,68	101,90
100	88,40
116,30	102
82,24	121
134,60	120
80,21	120
129,40	124
99,62	140
140	165,40
120,40	144
160	192,80
166,70	162
200	323,80
260	378,50
280	300
374,40	222

P	8	10
M	6	8
K		
N	22	22
S		
H		
O		

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous borgnes

MF



DIN 374 avec queue réduite

HSS-PM  
FHA 40°  
 $\leq 1000 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 2,5x\text{D}$

6

23 047 ...



TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures	EUR T9
M8x1	1,00	90	6	4,9	7,0	10	35	3	27,31
M10x1	1,00	90	7	5,5	9,0	10	35	4	35,61
M10x1,25	1,25	100	7	5,5	8,8	16	39	4	34,70
M12x1	1,00	100	9	7,0	11,0	11	40	4	40,51
M12x1,25	1,25	100	9	7,0	10,8	15	40	5	44,14
M12x1,5	1,50	100	9	7,0	10,5	15	40	5	39,23
M14x1	1,00	100	11	9,0	12,8	11	40	4	47,40
M14x1,5	1,50	100	11	9,0	12,5	15	40	5	46,47
M16x1,5	1,50	100	12	9,0	14,5	15	44	5	60,20
M18x1,5	1,50	110	14	11,0	16,5	17	44	5	78,32
M20x1,5	1,50	125	16	12,0	18,5	17	44	5	89,32
M22x1,5	1,50	125	18	14,5	20,5	17	44	5	98,39
M24x1,5	1,50	140	18	14,5	22,5	20	48	5	100,20
M24x2	2,00	140	18	14,5	22,0	20	48	5	116,70

P	15
M	9
K	18
N	12
S	
H	
O	

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous borgnes

▲ NC = Pour le taraudage rigide sur CNC, avec compensation minimale à la traction



DIN 371 avec queue renforcée



HSS-E  
FHA 35°  
 $\leq 850 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 2,5xD$

HSS-E  
FHA 45°  
 $\leq 1000 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

HSS-E  
FHA 35°  
 $\leq 1000 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 2,5xD$


HSS-E  
FHA 35°  
 $\leq 1000 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 2,5xD$

23 144 ...

23 146 ...

EUR	EUR
T9	T9
19,68	040
19,68	050
21,49	060
20,98	062
28,61	040
28,61	050
33,27	060
33,27	062

TD	TP	OAL	DCONMS	DRVS	PHD	THL	LU	Goujures
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
M4x0,5	0,50	63	4,5	3,4	3,5	5	21	3
M5x0,5	0,50	70	6,0	4,9	4,5	5	25	3
M6x0,5	0,50	80	6,0	4,9	5,5	5	30	3
M6x0,75	0,75	80	6,0	4,9	5,2	8	30	3



DIN 374 avec queue réduite

23 243 ...

23 149 ...

23 145 ...

23 147 ...



EUR	EUR	EUR	EUR
T9	T9	T9	T9
56,71	080	19,17	040
29,53	082	19,17	050
27,70	084	20,45	062
62,14	100	51,90	082
32,50	102	48,67	084
57,23	102	37,29	100
53,73	104	17,75	102
37,42	120	54,11	100
60,33	122	23,17	082
35,99	124	16,96	084
61,76	124	35,48	082
60,33	140	48,67	084
44,27	144	23,84	120
79,37	144	28,10	122
88,42	162	20,98	124
73,02	182	31,33	140
112,10	182	28,49	144
81,55	202	33,65	160
146,30	202	32,62	162
94,37	222	45,17	182
110,10	242	61,76	222
		67,32	242

P	12	15	12	15
M		9	7	9
K	12	18	12	18
N	22	12		12
S				
H				
O				

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous borgnes

MF



DIN 371 avec queue renforcée




HSS-E  
FHA 45°  
 $\leq 1200 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

6

23 442 ...

	EUR	T9
M5x0,5	34,58	050
M6x0,75	40,67	062

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures
M5x0,5	0,50	70	6	4,9	4,5	5	25	3
M6x0,75	0,75	80	6	4,9	5,2	8	30	3



DIN 374 avec queue réduite

23 443 ...

	EUR	T9
M8x0,75	43,38	082
M8x1	40,67	084
M10x1	45,70	102
M12x1	53,60	120
M12x1,5	51,53	124
M14x1,5	65,38	144
M16x1,5	75,09	162



P	10
M	8
K	
N	24
S	
H	
O	

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous débouchants et borgnes

DuoTap

MF



DIN 371 avec queue renforcée

HSS-E  
FHA 0°  
 $\leq 1400 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 2xD$

22 146 ...

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures	EUR U0
M4x0,5	0,50	63	4,5	3,4	3,5	10	21	3	59,29
M5x0,5	0,50	70	6,0	4,9	4,5	11	25	3	59,29
M6x0,5	0,50	80	6,0	4,9	5,5	13	30	3	59,29
M6x0,75	0,75	80	6,0	4,9	5,2	13	30	3	59,29

P	6
M	
K	16
N	22
S	
H	
O	



Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

DIN 374 : Voir page suivante.

## Tarauds machine pour trous débouchants et borgnes

DuoTap

MF



DIN 374 avec queue réduite

HSS-E  
FHA 0°  
 $\leq 1400 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 2xD$

6

22 209 ...

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRV S mm	PHD mm	THL mm	Goujures	EUR U0
M8x1	1,0	90	6	4,9	7,0	17	3	59,29
M10x1	1,0	90	7	5,5	9,0	18	4	59,29
M12x1,5	1,5	100	9	7,0	10,5	22	4	71,32
M14x1,5	1,5	100	11	9,0	12,5	22	4	91,83
M16x1,5	1,5	100	12	9,0	14,5	22	4	99,62
M18x1,5	1,5	110	14	11,0	16,5	25	4	118,50
M20x1,5	1,5	125	16	12,0	18,5	25	4	150,30
P								6
M								
K								16
N								22
S								
H								
O								

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)




## Tarauds machine pour trous débouchants et borgnes

▲ ES = Extra-court

▲ LH = Pour les taraudages à gauche; ES = extra-court



**MF**



DIN 2181 avec queue renforcée



HSS-E  
FHA 0°  
 $\leq 750 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 2xD$

HSS-E  
FHA 0°  
 $\leq 750 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 2xD$

**22 179 ...**

**22 200 ...**

**EUR U0**

**EUR U0**

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures	
M3x0,35	0,35	40	3,5	2,7	2,65	8	18	3	51,24 030
M4x0,35	0,35	45	4,5	3,4	3,65	9	22	3	73,37 040
M4x0,5	0,50	45	4,5	3,4	3,50	9	22	3	51,24 042
M4,5x0,5	0,50	50	6,0	4,9	4,00	10	24	3	85,25 045
M5x0,5	0,50	50	6,0	4,9	4,50	11	25	3	51,24 050
M6x0,5	0,50	56	6,0	4,9	5,50	12	27	3	53,84 060
M6x0,75	0,75	56	6,0	4,9	5,20	12	27	3	51,24 062
M7x0,75	0,75	56	6,0	4,9	6,20	14		3	57,66 070
M8x0,5	0,50	56	6,0	4,9	7,50	14		4	71,32 080
M8x0,75	0,75	56	6,0	4,9	7,20	14		3	57,66 082
M8x1	1,00	63	6,0	4,9	7,00	17		3	51,24 084
M9x1	1,00	63	7,0	5,5	8,00	17		4	71,32 090
M10x0,75	0,75	63	7,0	5,5	9,20	18		4	75,43 100
M10x1	1,00	63	7,0	5,5	9,00	18		4	53,84 102
M10x1,25	1,25	70	7,0	5,5	8,80	22		3	69,02 104
M11x1	1,00	63	8,0	6,2	10,00	18		4	83,36 110
M12x1	1,00	70	9,0	7,0	11,00	18		4	63,40 120
M12x1,25	1,25	70	9,0	7,0	10,80	20		4	71,32 122
M12x1,5	1,50	70	9,0	7,0	10,50	20		4	61,76 124
M13x1	1,00	70	11,0	9,0	12,00	18		4	93,60 130
M14x1	1,00	70	11,0	9,0	13,00	18		4	83,36 140
M14x1,25	1,25	70	11,0	9,0	12,80	20		4	83,36 142
M14x1,5	1,50	70	11,0	9,0	12,50	20		4	78,82 144
M15x1	1,00	70	12,0	9,0	14,00	18		5	101,00 150
M16x1	1,00	70	12,0	9,0	15,00	18		5	95,22 160
M16x1,5	1,50	70	12,0	9,0	14,50	20		4	87,72 162
M18x1	1,00	80	14,0	11,0	17,00	18		5	123,70 180
M18x1,5	1,50	80	14,0	11,0	16,50	22		4	102,60 182
M18x2	2,00	80	14,0	11,0	16,00	22		4	123,70 184
M20x1,5	1,50	80	16,0	12,0	18,50	22		4	120,40 202
M20x2	2,00	80	16,0	12,0	18,00	22		4	130,30 204



P	12	12
M		
K	12	12
N	22	22
S		
H		
O		

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds à refouler pour trous débouchants et borgnes

▲ SN = Taraud à refouler avec goujures de lubrification

▲ HML= Avec inserts carbure brasés pour des vitesses de coupes plus élevées



DIN 2174 avec queue renforcée


HSS-E / HM  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

HSS-E / HM  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

HSS-E  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

22 205 ...

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures	EUR U0
M4x0,5	0,50	63	4,5	3,4	3,8	10	21	4	126,40
M5x0,5	0,50	70	6,0	4,9	4,8	11	25	4	112,60
M6x0,5	0,50	80	6,0	4,9	5,8	13	30	5	126,40
M6x0,75	0,75	80	6,0	4,9	5,7	13	30	4	100,60
M8x0,75	0,75	80	8,0	6,2	7,7	14	30	5	112,60
M8x1	1,00	90	8,0	6,2	7,6	17	35	5	119,40
M10x1	1,00	90	10,0	8,0	9,6	18	35	5	110,90



DIN 2174 avec queue réduite

22 474 ... 22 474 ... 22 197 ...

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	Goujures
M12x1	1,0	100	9	7	11,60	18	6
M12x1,5	1,5	100	9	7	11,35	13	
M12x1,5	1,5	100	9	7	11,35	22	6
M14x1,5	1,5	100	11	9	13,35	22	6
M16x1,5	1,5	100	12	9	15,35	18	
M16x1,5	1,5	100	12	9	15,35	22	6
M20x1,5	1,5	125	16	12	19,35	25	6



22 474 ...	22 474 ...	22 197 ...
EUR U0/4G	EUR U0/4G	EUR U0
	474,80	12000
678,40	16100	128,80
	541,80	16000
		130,60
		166,70
		188,50
		263,70

P	30	30	18
M	20	20	10
K	30	30	10
N	40	40	22
S			
H			
O			

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds à refouler pour trous débouchants et borgnes

▲ SN = Taraud à refouler avec goujures de lubrification




DIN 2174 avec queue renforcée

HSS-E  
 $\leq 850 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$ 

23 842 ...

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRV mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures	EUR T9
M4x0,5	0,50	63	4,5	3,4	3,80	10	21	4	55,80
M5x0,5	0,50	70	6,0	4,9	4,80	11	25	4	50,22
M6x0,5	0,50	80	6,0	4,9	5,80	13	30	5	56,05
M8x1	1,00	90	8,0	6,2	7,60	17	35	5	53,33
M10x1	1,00	90	10,0	8,0	9,60	18	35	5	59,04
M10x1,25	1,25	100	10,0	8,0	9,45	18	39	5	72,11



DIN 2174 avec queue réduite



23 843 ...

TD mm	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRV mm	PHD mm	THL mm	Goujures	EUR T9
M12x1,25	1,25	100	9	7	11,45	22	6	78,72
M12x1,5	1,50	100	9	7	11,35	22	6	70,31
M14x1,5	1,50	100	11	9	13,35	22	6	87,27
M16x1,5	1,50	100	12	9	15,35	22	6	101,80

P	18
M	10
K	10
N	22
S	
H	
O	

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous débouchants



DIN 5156 avec queue réduite

HSS-E  
FHA 0°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 4xD$

HSS-E  
FHA 0°  
 $\leq 900 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 4xD$

22 630 ...

22 352 ...

EUR	U0
102,60	012
135,40	025
158,50	037
243,30	050

EUR	U0
73,37	012
96,08	025
119,40	037
158,50	050
235,10	075
359,40	100

TDIN	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	Goujures
1/8-28	0,907	90	7	5,5	8,80	18	3
1/4-19	1,337	100	11	9,0	11,80	22	3
3/8-19	1,337	100	12	9,0	15,25	22	3
1/2-14	1,814	125	16	12,0	19,00	25	4
3/4-14	1,814	140	20	16,0	24,50	28	4
1-11	2,309	160	25	20,0	30,75	30	4

P	15	8
M	9	6
K	18	
N	12	22
S		
H		
O		


Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous débouchants



HSS-E  
FHA 0°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

HSS-E  
FHA 0°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$




DIN 5156 avec queue réduite

TDIN	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	Goujures
1/8-28	0,907	90	7	5,5	8,80	18	3
1/4-19	1,337	100	11	9,0	11,80	22	3
3/8-19	1,337	100	12	9,0	15,25	22	3
1/2-14	1,814	125	16	12,0	19,00	25	4
3/4-14	1,814	140	20	16,0	24,50	28	4
1-11	2,309	160	25	20,0	30,75	30	4

P	12	15
M	7	9
K	12	18
N		12
S		
H		
O		

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous borgnes



DIN 5156 avec queue réduite

HSS-E  
FHA 42°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$


22 633 ...								22 634 ...			22 635 ...			22 636 ...				
TDIN	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRV/S mm	PHD mm	THL mm	Goujures	EUR U0	EUR U0	EUR U0	EUR U0	EUR U0	EUR U0	EUR U0	EUR U0	EUR U0		
1/8-28	0,907	90	7	5,5	8,80	10	3	76,10	012	106,90	012	78,02	012	106,90	012	102,60	012	
1/8-28	0,907	90	7	5,5	8,80	10	4											
1/4-19	1,337	100	11	9,0	11,80	15	4	106,90	025	133,80	025	103,40	025	133,80	025	135,40	025	
1/4-19	1,337	100	11	9,0	11,80	15	5											
3/8-19	1,337	100	12	9,0	15,25	15	4	131,20	037	188,50	037	127,90	037	188,50	037	168,00	037	
3/8-19	1,337	100	12	9,0	15,25	15	5											
1/2-14	1,814	125	16	12,0	19,00	17	4	173,50	050	270,60	050	166,70	050	262,40	050	215,80	050	
1/2-14	1,814	125	16	12,0	19,00	17	5											
3/4-14	1,814	140	20	16,0	24,50	20	4	267,80	075							328,00	075	
3/4-14	1,814	140	20	16,0	24,50	20	5										500,10	100
1-11	2,309	160	25	20,0	30,75	24	6											

P	12	15	12	15	12
M	7	9	7	9	7
K	12	18	12	18	12
N		12		12	
S					
H					
O					



Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous borgnes

▲ CNC = Pour le taraudage rigide sur CNC, avec compensation minimale à la traction



DIN 5156 avec queue réduite



HSS-E  
FHA 45°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

HSS-E  
FHA 42°  
 $\leq 750 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

HSS-E  
FHA 42°  
 $\leq 900 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$


HSS-E  
FHA 45°  
 $\leq 900 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

22 624 ...		22 354 ...		22 355 ...		22 358 ...	
EUR U0		EUR U0		EUR U0		EUR U0	
122,20	012	65,17	012	78,02	012	124,30	012
		91,00	025	103,40	025	161,20	025
		111,20	037	127,90	037	192,80	037
		143,40	050	162,70	050	291,20	050
		287,00	050	213,30	062		
				228,20	075		
				273,40	075		
				347,10	100	401,80	100

TDIN	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	Goujures	EUR U0		EUR U0		EUR U0		EUR U0	
1/8-28	0,907	90	7	5,5	8,80	10	3								
1/8-28	0,907	90	7	5,5	8,80	10	4	122,20	012	65,17	012	78,02	012	124,30	012
1/4-19	1,337	100	11	9,0	11,80	15	4			91,00	025	103,40	025	161,20	025
1/4-19	1,337	100	11	9,0	11,80	15	5			111,20	037	127,90	037	192,80	037
3/8-19	1,337	100	12	9,0	15,25	15	4			189,90	037	228,20	075		
3/8-19	1,337	100	12	9,0	15,25	15	5			143,40	050	273,40	075		
1/2-14	1,814	125	16	12,0	19,00	17	4			287,00	050	347,10	100		
1/2-14	1,814	125	16	12,0	19,00	17	5					401,80	100		
5/8-14	1,814	125	18	14,5	21,00	17	5								
3/4-14	1,814	140	20	16,0	24,50	20	4								
3/4-14	1,814	140	20	16,0	24,50	20	5								
1-11	2,309	160	25	20,0	30,75	24	5								
1-11	2,309	160	25	20,0	30,75	24	6								
P						15		12		8		10			
M						9			6		8				
K						18		12							
N						12		22		22		22			
S															
H															
O															

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous borgnes



HSS-E  
FHA 35°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 2,5xD$

HSS-E  
FHA 35°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 2,5xD$

DIN 5156 avec queue réduite

6

TDIN	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	Goujures
1/8-28	0,907	90	7	5,5	8,80	10	3
1/4-19	1,337	100	11	9,0	11,80	15	4
3/8-19	1,337	100	12	9,0	15,25	15	4
1/2-14	1,814	125	16	12,0	19,00	17	4
3/4-14	1,814	140	20	16,0	24,50	20	4
1-11	2,309	160	25	20,0	30,75	24	5



	23 163 ...	23 162 ...
	EUR T9	EUR T9
P	20,98 012	38,59 012
M	29,90 025	53,08 025
K	43,50 037	62,66 037
N	56,05 050	94,37 050
S	85,95 075	121,20 075
H	119,60 100	230,40 100
O		

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous débouchants et borgnes



G



DIN 5156 avec queue réduite

HSS-E  
FHA 0°  
 $\leq 1400 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 2xD$

22 339 ...



TDIN	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	Goujures	EUR U0
1/8-28	0,907	90	7	5,5	8,80	18	4	63,40 012
1/4-19	1,337	100	11	9,0	11,80	22	4	85,25 025
3/8-19	1,337	100	12	9,0	15,25	22	4	106,90 037
1/2-14	1,814	125	16	12,0	19,00	25	4	147,60 050

P	6
M	
K	16
N	22
S	
H	
O	

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds à refouler pour trous débouchants et borgnes

▲ SN = Taraud à refouler avec goujures de lubrification



DIN 2189 avec queue réduite

HSS-E  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$ 

6

22 359 ...


TDIN	TP	OAL	DCONMS	DRVS	PHD	THL	Goujures	EUR U0
	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
1/8-28	0,907	90	7	5,5	9,25	18	5	138,00
1/4-19	1,337	100	11	9,0	12,55	22	6	173,50
3/8-19	1,337	100	12	9,0	16,05	22	6	237,70
1/2-14	1,814	125	16	12,0	20,10	25	6	318,30

P	18
M	10
K	10
N	22
S	
H	
O	


Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous débouchants

**TruTap**    **UNC**



DIN 371 avec queue renforcée



HSS-E  
FHA 0°  
 $\leq 900 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 4xD$

HSS-PM  
FHA 0°  
 $\leq 44 \text{ HRC}$   
 $\leq 4xD$

HSS-E  
FHA 0°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 4xD$

**22 250 ...**

**22 269 ...**

**22 572 ...**

EUR  
U0

EUR  
U0

EUR  
U0

002

004

006

008

010


012

025

031

037

TDIN	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures
Nr. 2-56	0,454	45	2,8	2,1	1,85	7	12	2
Nr. 4-40	0,635	56	3,5	2,7	2,35	11	18	2
Nr. 4-40	0,635	56	3,5	2,7	2,35	11	18	3
Nr. 6-32	0,794	56	4,0	3,0	2,85	12	20	3
Nr. 8-32	0,794	63	4,5	3,4	3,50	13	21	3
Nr. 10-24	1,058	70	6,0	4,9	3,90	15	25	3
Nr. 12-24	1,058	80	6,0	4,9	4,50	16	30	3
1/4-20	1,270	80	7,0	5,5	5,10	17	30	3
5/16-18	1,411	90	8,0	6,2	6,60	20	35	3
3/8-16	1,588	100	10,0	8,0	8,00	22	39	3



DIN 376 avec queue réduite


**22 573 ...**

TDIN	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	Goujures	EUR U0
1/2-13	1,954	110	9	7,0	10,80	25	3	86,09 050
5/8-11	2,309	110	12	9,0	13,50	27	3	120,40 062
3/4-10	2,540	125	14	11,0	16,50	30	3	149,00 075
7/8-9	2,822	140	18	14,5	19,50	32	3	189,90 087
1-8	3,175	160	18	14,5	22,25	36	3	241,80 100


P	8	7	12
M	6	7	7
K			12
N	22		
S			
H			
O		5	

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous débouchants

**UNC**

DIN 371 avec queue renforcée



HSS-E  
FHA 0°  
 $\leq 1000 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

HSS-E  
FHA 0°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

HSS-E  
FHA 0°  
 $\leq 1000 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

**23 170 ...**

EUR T9


TDIN	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures
Nr. 4-40	0,635	56	3,5	2,7	2,30	11	18	2
Nr. 6-32	0,794	56	4,0	3,0	2,85	12	20	3
Nr. 8-32	0,794	63	4,5	3,4	3,50	13	21	3
Nr. 10-24	1,058	70	6,0	4,9	3,90	15	25	3
1/4-20	1,270	80	7,0	5,5	5,10	17	30	3
5/16-18	1,411	90	8,0	6,2	6,60	20	35	3
3/8-16	1,588	100	10,0	8,0	8,00	22	39	3

**23 370 ...**

EUR T9

**23 470 ...**

EUR T9



DIN 376 avec queue réduite

**23 171 ...**

EUR T9



TDIN	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	Goujures
7/16-14	1,814	100	8	6,2	9,40	22	3
1/2-13	1,954	110	9	7,0	10,75	25	3
5/8-11	2,309	110	12	9,0	13,50	27	3
3/4-10	2,540	125	14	11,0	16,50	30	3

P	15	15	8
M	9		6
K	18	15	
N	12	15	22
S			
H			
O			

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous borgnes

CavTap UNC



DIN 371 avec queue renforcée

HSS-E  
FHA 42°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$


HSS-E  
FHA 42°  
 $\leq 900 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

22 582 ...

	EUR U0	EUR U0
Nr. 4-40	49,73	004
Nr. 6-32	43,60	006
Nr. 8-32	46,73	008
Nr. 10-24	48,92	010
1/4-20	52,59	025
5/16-18	56,02	031
3/8-16	62,84	037

22 266 ...

TDIN	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures
Nr. 4-40	0,635	56	3,5	2,7	2,35	6	18	2
Nr. 6-32	0,794	56	4,0	3,0	2,85	7	20	3
Nr. 8-32	0,794	63	4,5	3,4	3,50	8	21	3
Nr. 10-24	1,058	70	6,0	4,9	3,90	10	25	3
1/4-20	1,270	80	7,0	5,5	5,10	13	30	3
5/16-18	1,411	90	8,0	6,2	6,60	14	35	3
3/8-16	1,588	100	10,0	8,0	8,00	16	39	3




DIN 376 avec queue réduite

22 583 ...

	EUR U0	EUR U0
7/16-14	86,09	043
7/16-14	109,30	043
1/2-13	86,09	050
1/2-13	96,08	050
9/16-12	122,20	056
5/8-11	113,40	062
5/8-11	123,70	062
3/4-10	146,20	075
3/4-10	151,60	075
1-8	237,70	100
1-8	254,10	100



22 267 ...

TDIN	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	Goujures
7/16-14	1,814	100	8	6,2	9,40	18	3
7/16-14	1,814	100	8	6,2	9,40	18	4
1/2-13	1,954	110	9	7,0	10,80	20	3
1/2-13	1,954	110	9	7,0	10,80	20	4
9/16-12	2,117	110	11	9,0	12,25	20	3
5/8-11	2,309	110	12	9,0	13,50	22	3
5/8-11	2,309	110	12	9,0	13,50	22	4
3/4-10	2,540	125	14	11,0	16,50	25	3
3/4-10	2,540	125	14	11,0	16,50	25	4
1-8	3,175	160	18	14,5	22,25	30	4
1-8	3,175	160	18	14,5	22,25	30	5

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous borgnes

UNC



DIN 371 avec queue renforcée

HSS-E  
FHA 35°  
 $\leq 1000 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 2,5xD$

HSS-E  
FHA 35°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 2,5xD$

HSS-E  
FHA 35°  
 $\leq 1000 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 2,5xD$

TDIN	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures
Nr. 4-40	0,635	56	3,5	2,7	2,30	6	18	2
Nr. 4-40	0,635	56	3,5	2,7	2,30	11	18	2
Nr. 6-32	0,794	56	4,0	3,0	2,85	7	20	3
Nr. 6-32	0,794	56	4,0	3,0	2,85	12	20	3
Nr. 8-32	0,794	63	4,5	3,4	3,50	8	21	3
Nr. 8-32	0,794	63	4,5	3,4	3,50	13	21	3
Nr. 10-24	1,058	70	6,0	4,9	3,90	10	25	3
Nr. 10-24	1,058	70	6,0	4,9	3,90	15	25	3
1/4-20	1,270	80	7,0	5,5	5,20	13	30	3
1/4-20	1,270	80	7,0	5,5	5,20	17	30	3
5/16-18	1,411	90	8,0	6,2	6,60	14	35	3
5/16-18	1,411	90	8,0	6,2	6,60	20	35	3
3/8-16	1,588	100	10,0	8,0	8,00	16	39	3
3/8-16	1,588	100	10,0	8,0	8,00	22	39	3

23 172 ...

EUR  
T9

004

23 372 ...


EUR  
T9

004

23 472 ...

EUR  
T9

004



DIN 376 avec queue réduite

23 173 ...

EUR  
T9

043



TDIN	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	Goujures
7/16-14	1,814	100	8	6,2	9,40	18	3
1/2-13	1,954	110	9	7,0	10,75	20	3
5/8-11	2,309	110	12	9,0	13,50	22	3
3/4-10	2,540	125	14	11,0	16,50	25	3

P	15	15	8
M	9		6
K	18	15	
N	12	24	22
S			
H			
O			

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds à refouler pour trous débouchants et borgnes

▲ SN = Taraud à refouler avec goujures de lubrification



DIN 2174 avec queue renforcée

HSS-E  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$ 

22 271 ...


TDIN	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures	EUR U0	
Nr. 4-40	0,635	56	3,5	2,7	2,55	11	18	3	81,17	004
Nr. 6-32	0,794	56	4,0	3,0	3,15	12	20	3	75,43	006
Nr. 8-32	0,794	63	4,5	3,4	3,80	13	21	4	75,43	008
Nr. 10-24	1,058	70	6,0	4,9	4,35	15	25	4	82,93	010
1/4-20	1,270	80	7,0	5,5	5,75	17	30	4	96,08	025
5/16-18	1,411	90	8,0	6,2	7,30	20	35	5	104,00	031
3/8-16	1,588	100	10,0	8,0	8,80	22	39	5	121,00	037

P	18
M	10
K	10
N	22
S	
H	
O	

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour filets rapportés, trous débouchants

TruTap **EG UNC**



DIN 371 avec queue renforcée



6

HSS-E  
FHA 0°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 4xD$

**22 668 ...**



TDIN	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures	EUR U0
EG Nr. 4-40	0,635	63	4,5	3,4	3,1	13	21	3	72,14 004
EG Nr. 6-32	0,794	70	6,0	4,9	3,8	14	25	3	74,74 006
EG Nr. 8-32	0,794	80	6,0	4,9	4,4	16	30	3	71,75 008
EG Nr. 10-24	1,058	80	7,0	5,5	5,2	17	30	3	78,02 010

P	12
M	7
K	12
N	
S	
H	
O	

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour filets rapportés, trous borgnes

CavTap EG UNC



DIN 371 avec queue renforcée



HSS-E  
FHA 42°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

22 672 ...

TDIN	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures	EUR U0
EG Nr. 4-40	0,635	63	4,5	3,4	3,1	7	21	3	73,09 004
EG Nr. 6-32	0,794	70	6,0	4,9	3,8	8	25	3	68,44 006
EG Nr. 8-32	0,794	80	6,0	4,9	4,4	8	30	3	72,68 008
EG Nr. 10-24	1,058	80	7,0	5,5	5,2	10	30	3	76,38 010
P									12
M									7
K									12
N									
S									
H									
O									

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous borgnes

CavTap  
SL      UNJC

DIN 371 avec queue renforcée

HSS-E  
FHA 15°  
 $\leq 1200 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 2xD$ 



22 166 ...

TDIN	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures	EUR U0
Nr. 4-40	0,635	56	3,5	2,7	2,30	11	18	2	96,08 004
Nr. 6-32	0,794	56	4,0	3,0	2,85	12	20	3	98,09 006
Nr. 8-32	0,794	63	4,5	3,4	3,50	13	21	3	96,75 008
Nr. 10-24	1,058	70	6,0	4,9	3,90	15	25	3	101,80 010
1/4-20	1,270	80	7,0	5,5	5,25	17	30	3	130,60 025
3/8-16	1,588	100	10,0	8,0	8,10	22	39	3	158,50 037

P	7
M	7
K	
N	22
S	5
H	
O	

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous débouchants


TruTap UNF

DIN 371 avec queue renforcée

HSS-E  
FHA 0°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 4xD$

**22 602 ...**

TDIN	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures	EUR U0
Nr. 4-48	0,529	56	3,5	2,7	2,40	11	18	2	66,81 004
Nr. 6-40	0,635	56	4,0	3,0	2,95	12	20	3	59,29 006
Nr. 8-36	0,706	63	4,5	3,4	3,50	13	21	3	59,29 008
Nr. 10-32	0,794	70	6,0	4,9	4,10	15	25	3	61,07 010
1/4-28	0,907	80	7,0	5,5	5,50	17	30	3	67,08 025
5/16-24	1,058	90	8,0	6,2	6,90	17	35	3	75,69 031

**22 603 ...**

DIN 374 avec queue réduite

TDIN	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	Goujures	EUR U0
7/16-20	1,270	100	8	6,2	9,90	22	3	90,32 043
1/2-20	1,270	100	9	7,0	11,50	22	3	86,09 050
9/16-18	1,411	100	11	9,0	12,90	22	3	132,70 056
5/8-18	1,411	100	12	9,0	14,50	22	3	121,00 062
3/4-16	1,588	110	14	11,0	17,50	25	4	153,10 075
7/8-14	1,814	125	18	14,5	20,50	25	4	199,50 087
1-12	2,117	140	18	14,5	23,25	28	4	258,20 100
1 1/8-12	2,117	150	22	18,0	26,50	28	4	679,10 112
1 1/4-12	2,117	150	22	18,0	29,75	28	4	744,70 125
1 3/8-12	2,117	170	28	22,0	33,00	30	5	784,30 137

P	12
M	7
K	12
N	
S	
H	
O	

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous débouchants

UNF

UNI




B

4-5

2B

TiN




DIN 371 avec queue renforcée

HSS-E  
FHA 0°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

6

23 180 ...

TDIN	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures	EUR T9
Nr. 10-32	0,794	70	6	4,9	4,1	15	25	3	27,96 010
1/4-28	0,907	80	7	5,5	5,5	17	30	3	35,73 025
5/16-24	1,058	90	8	6,2	6,9	17	35	3	39,74 031
3/8-24	1,058	90	10	8,0	8,5	18	35	4	43,38 037



DIN 374 avec queue réduite

23 181 ...


TDIN	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	Goujures	EUR T9
7/16-20	1,270	100	8	6,2	9,9	22	3	52,19 043
1/2-20	1,270	100	9	7,0	11,5	22	3	53,87 050
9/16-18	1,411	100	11	9,0	12,9	22	3	73,29 056
5/8-18	1,411	100	12	9,0	14,5	22	3	67,85 062
3/4-16	1,588	110	14	11,0	17,5	25	4	102,90 075

P	15
M	9
K	18
N	12
S	
H	
O	

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous borgnes

CavTap UNF



DIN 371 avec queue renforcée



HSS-E  
FHA 42°  
 $\leq 900 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

HSS-E  
FHA 42°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

HSS-E  
FHA 42°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

22 308 ...

22 606 ...


22 307 ...

EUR U0

EUR U0

EUR U0

TDIN	TP	OAL	DCONMS	DRVS	PHD	THL	LU	Goujures
Nr. 2-64	0,397	45	2,8	2,1	1,85	4,5	12	2
Nr. 4-48	0,529	56	3,5	2,7	2,40	6,0	18	2
Nr. 6-40	0,635	56	4,0	3,0	2,95	7,0	20	3
Nr. 6-40	0,635	56	4,0	3,0	3,00	7,0	20	3
Nr. 8-36	0,706	63	4,5	3,4	3,50	8,0	21	3
Nr. 10-32	0,794	70	6,0	4,9	4,10	10,0	25	3
Nr. 10-32	0,794	70	6,0	4,9	4,15	10,0	25	3
1/4-28	0,907	80	7,0	5,5	5,50	10,0	30	3
1/4-28	0,907	80	7,0	5,5	5,55	10,0	30	3
5/16-24	1,058	90	8,0	6,2	6,90	10,0	35	3
5/16-24	1,058	90	8,0	6,2	6,95	10,0	35	3
3/8-24	1,058	90	10,0	8,0	8,50	10,0	35	3
3/8-24	1,058	90	10,0	8,0	8,55	10,0	35	3



DIN 374 avec queue réduite

22 607 ...

22 409 ...

EUR U0

EUR U0

TDIN	TP	OAL	DCONMS	DRVS	PHD	THL	Goujures
7/16-20	1,270	100	8	6,2	9,90	13	3
7/16-20	1,270	100	8	6,2	9,95	13	4
1/2-20	1,270	100	9	7,0	11,50	13	4
1/2-20	1,270	100	9	7,0	11,55	13	5
9/16-18	1,411	100	11	9,0	12,90	15	4
9/16-18	1,411	100	11	9,0	12,95	15	5
5/8-18	1,411	100	12	9,0	14,50	15	4
5/8-18	1,411	100	12	9,0	14,55	15	5
3/4-16	1,588	110	14	11,0	17,50	17	4
3/4-16	1,588	110	14	11,0	17,55	17	5
1-12	2,117	140	18	14,5	23,30	20	5


P	8	12	12
M	6	7	7
K		12	12
N	22		22
S			
H			
O			

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)


## Tarauds machine pour trous borgnes

CavTap  
SL

**UNF**



DIN 371 avec queue renforcée



HSS-PM  
FHA 30°  
 $\leq 1400 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 1,5xD$

HSS-PM  
FHA 30°  
 $\leq 1400 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 1,5xD$

6

TDIN	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures
Nr. 10-32	0,794	70	6	4,9	4,1	10	25	3
1/4-28	0,907	80	7	5,5	5,5	10	30	3
5/16-24	1,058	90	8	6,2	6,9	10	35	3
3/8-24	1,058	90	10	8,0	8,5	10	35	3

22 302 ...		22 303 ...	
EUR U0		EUR U0	
115,30	010	115,30	010
125,30	025	125,30	025
149,00	031	135,40	031
147,60	037	147,60	037

P	5	5
M	5	5
K		
N	22	22
S	3	3
H		
O		

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous borgnes

UNF

UNI


VA

C  
2-3C  
2-3

2B

2B

TiN



DIN 371 avec queue renforcée


HSS-E  
FHA 35°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 2,5xD$ HSS-E  
FHA 35°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 2,5xD$ 

TDIN	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures
Nr. 10-32	0,794	70	6	4,9	4,1	10	25	3
1/4-28	0,907	80	7	5,5	5,5	10	30	3
5/16-24	1,058	90	8	6,2	6,9	10	35	3
3/8-24	1,058	90	10	8,0	8,5	10	35	3

23 182 ...

EUR  
T9  
29,53 010  
37,80 025  
40,01 031  
44,54 037

23 482 ...

EUR  
T9  
39,34 010  
42,98 025  
45,57 031  
49,44 037

DIN 374 avec queue réduite

TDIN	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	Goujures
7/16-20	1,270	100	8	6,2	9,9	13	3
1/2-20	1,270	100	9	7,0	11,5	13	4
9/16-18	1,411	100	11	9,0	12,9	15	4
5/8-18	1,411	100	12	9,0	14,5	15	4
3/4-16	1,588	110	14	11,0	17,5	17	4

23 183 ...

EUR  
T9  
53,60 043  
56,57 050  
76,38 056  
69,13 062  
109,70 075

23 483 ...



EUR  
T9  
61,50 043  
62,00 050  
87,01 056  
76,38 062  
103,30 075

P	15	8
M	9	6
K	18	
N	12	22
S		
H		
O		

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds à refouler pour trous débouchants et borgnes

▲ SN = Taraud à refouler avec goujures de lubrification




DIN 2174 avec queue renforcée



## 22 312 ...

TDIN	TP	OAL	DCONMS	DRVS	PHD	THL	LU	Goujures	EUR U0
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
Nr. 4-48	0,529	56	3,5	2,7	2,62	11	18	3	90,16 004
Nr. 6-40	0,635	56	4,0	3,0	3,22	12	20	3	83,75 006
Nr. 8-36	0,706	63	4,5	3,4	3,85	13	21	4	85,93 008
Nr. 10-32	0,794	70	6,0	4,9	4,45	15	25	4	92,90 010
1/4-28	0,907	80	7,0	5,5	5,95	17	30	4	109,00 025



DIN 2174 avec queue réduite



## 22 313 ...

TDIN	TP	OAL	DCONMS	DRVS	PHD	THL	Goujures
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
7/16-20	1,27	100	8	6,2	10,55	22	6
1/2-20	1,27	100	9	7,0	12,15	22	6

P	18
M	10
K	10
N	22
S	
H	
O	

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour filets rapportés, trous débouchants

EG  
UNF

DIN 371 avec queue renforcée

HSS-E  
FHA 0°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 4xD$



22 676 ...

TDIN	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	PHD mm	THL mm	LU mm	Goujures	EUR U0
EG Nr. 4-48	0,529	56	4	3,0	3,0	9	20	3	93,60 004
EG Nr. 6-40	0,635	70	6	4,9	3,7	11	25	3	90,32 006
EG Nr. 8-36	0,706	80	6	4,9	4,4	13	30	3	90,32 008
EG Nr. 10-32	0,794	80	6	4,9	5,1	13	30	3	96,08 010
EG 1/4-28	0,907	90	8	6,2	6,6	17	35	3	102,60 025
P									12
M									7
K									12
N									
S									
H									
O									

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour filets rapportés, trous borgnes

CavTap EG UNF



DIN 371 avec queue renforcée

HSS-E  
FHA 42°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$   
 $\leq 3xD$

6

22 680 ...


	EUR U0
EG Nr. 4-48	87,72 004
EG Nr. 6-40	87,05 006
EG Nr. 8-36	91,00 008
EG Nr. 10-32	96,08 010
EG 1/4-28	105,30 025

P	12
M	7
K	12
N	
S	
H	
O	


Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous borgnes

CavTap NPT



DIN 371 avec queue renforcée



HSS-E  
FHA 35°  
 $\leq 900 \text{ N/mm}^2$

HSS-E  
FHA 42°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$

22 364 ...

22 365 ...


EUR  
U0

006
012
012
025
025

EUR  
U0

180,40
161,20
184,50

TDIN	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	$l_E$ mm	THL mm	LU mm	Goujures
1/16-27	0,941	90	8	6,2	9,24	13,0	26,0	3
1/8-27	0,941	90	10	8,0	9,28	13,0	26,0	3
1/8-27	0,941	90	10	8,0	9,28	12,0	26,0	4
1/4-18	1,411	100	14	11,0	13,55	19,5	34,5	3
1/4-18	1,411	100	14	11,0	13,55	18,0	34,5	4



DIN 374 avec queue réduite

TDIN	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	$l_E$ mm	THL mm	Goujures
3/8-18	1,411	110	14	11	13,86	18,0	5
3/8-18	1,411	110	14	11	13,86	19,5	3
1/2-14	1,814	140	16	12	18,11	23,0	5
1/2-14	1,814	140	16	12	18,11	25,0	5
3/4-14	1,814	150	20	16	18,59	26,0	5

22 371 ...

22 372 ...

EUR  
U0

037
423,60
050
388,00
075

EUR  
U0



299,30
423,60
050
388,00
075

P	4	5
M	3	4
K		
N	22	22
S		
H		
O		

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous débouchants et borgnes

DuoTap NPT



DIN 371 avec queue renforcée




HSS-E  
FHA 0°  
 $\leq 1100 \text{ N/mm}^2$

6

22 374 ...

TDIN	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRV/S mm	$l_E$ mm	THL mm	LU mm	Goujures	EUR U0
1/16-27	0,941	90	8	6,2	9,24	13,0	26,0	3	86,09 006
1/8-27	0,941	90	10	8,0	9,28	13,0	26,0	3	111,90 012
1/4-18	1,411	100	14	11,0	13,55	19,5	34,5	3	118,50 025



DIN 374 avec queue réduite

22 375 ...

TDIN	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRV/S mm	$l_E$ mm	THL mm	Goujures	EUR U0
3/8-18	1,411	110	14	11	13,86	19,5	3	147,60 037
1/2-14	1,814	140	16	12	18,11	25,0	5	198,20 050
3/4-14	1,814	150	20	16	18,59	26,0	5	255,60 075
1-11,5	2,209	170	25	20	22,31	30,0	5	349,70 100

P	4
M	
K	6
N	22
S	
H	
O	



Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Tarauds machine pour trous débouchants et borgnes

▲ ES = Extra-court



NPT

C  
2-3

DIN 371 avec queue renforcée


HSS-E  
FHA 0°  
 $\leq 750 \text{ N/mm}^2$ 

22 361 ...

TDIN	TP mm	OAL mm	DCONMS mm	DRVS mm	I_E mm	THL mm	Goujures	EUR U0
1/16-27	0,941	63	6	4,9	9,24	13,0	4	73,37 006
1/8-27	0,941	63	7	5,5	9,28	13,0	5	77,20 012
1/4-18	1,411	63	11	9,0	13,55	19,5	5	91,83 025
3/8-18	1,411	70	12	9,0	13,86	19,5	5	115,30 037
1/2-14	1,814	80	16	12,0	18,11	23,0	5	154,50 050
3/4-14	1,814	100	20	16,0	18,59	26,0	6	194,00 075
1-11,5	2,209	110	25	20,0	22,31	32,0	6	289,50 100
P								6
M								
K								6
N								22
S								
H								
O								

Vitesse de coupe  $v_c$  (m/min.)

## Extensions porte-tarauds




20 450 ...

DIN 371	DIN 374 / 376	DCONWS mm	a <sub>1</sub> mm	LSC mm	BD mm	LS mm	OAL mm	DRVS mm	DCONMS mm	EUR U0	
M3	M4,5 - M5	3,5	2,7	23	7,5	60	130	4,9	6	337,60	020
M3,5	M5,5	4,0	3,0	23	8,4	60	130	4,9	6	399,10	030
M4	M6	4,5	3,4	23	8,4	60	130	4,9	6	399,10	040
M4,5 - M6	M8	6,0	4,9	26	12,1	60	130	5,5	7	403,10	050
M7	M9 - M10	7,0	5,5	26	12,1	60	130	5,5	7	430,30	060
M8	M11	8,0	6,2	30	13,0	60	130	6,2	8	418,10	070
M9	M12	9,0	7,0	31	15,0	60	130	7,0	9	418,10	080
M10		10,0	8,0	33	15,0	60	130	8,0	10	459,10	090
	M14	11,0	9,0	36	18,0	90	180	9,0	11	613,50	100
(M12)	M16	12,0	9,0	36	18,0	90	180	9,0	12	613,50	110

6

# Dimensions des avant-trous pour filetages coniques, conicité 1:16


## Avant-trou cylindrique



		NPT		NPTF				Rc	
Ø D Pouces	P fits/pce	Ø D <sub>1</sub> mm	t <sub>1</sub> min. mm	Ø D <sub>1</sub> mm	t <sub>1</sub> min. mm	Ø D Pouces	P fits/pce	Ø D <sub>1</sub> mm	t <sub>1</sub> min. mm
1/16	27	6,15	12	6,1	12	1/16	28	6,2	11,9
1/8	27	8,5	12	8,45	12	1/8	28	8,2	11,9
1/4	18	11	17,5	10,9	17,5	1/4	19	10,85	16,3
3/8	18	14,5	17,6	14,3	17,6	3/8	19	14,5	18,1
1/2	14	17,85	22,9	17,6	22,9	1/2	14	18	24
3/4	14	23,2	23	23	23	3/4	14	23,5	25,3
1	11½	29,5	27,4	28,75	27,4	1	11	29,5	30,6
1¼	11½	37,8	28,1	37,5	28,1				
1½	11½	44	28,4	43,75	28,4				
2	11½	56	28,4	55,75	28,4				

P = pas

## Avant-trou cylindrique et alésage conique




		NPT			NPTF					
Ø D Pouces	P fits/pce	Ø D <sub>2</sub> mm	Ø D <sub>3</sub> mm	t <sub>1</sub> min. mm	Ø D <sub>2</sub> mm	Ø D <sub>3</sub> mm	t <sub>1</sub> min. mm			
1/16	27	5,95	6,39	12	5,95	6,41	12			
1/8	27	8,25	8,74	12	8,25	8,76	12			
1/4	18	10,75	11,36	17,5	10,75	11,4	17,5			
3/8	18	14,1	14,8	17,6	14,1	14,84	17,6			
1/2	14	17,5	18,32	22,9	17,5	18,33	22,9			
3/4	14	22,7	23,67	23	22,7	23,68	23			
1	11½	28,6	29,69	27,4	28,6	29,72	27,4			
1¼	11½	37,3	38,45	28,1	37,3	38,48	28,1			
1½	11½	43,4	44,52	28,4	43,4	44,5	28,4			
2	11½	55,5	56,56	28,4	55,5	56,59	28,4			

Conicité 1:16

		Rc		
Ø D Pouces	P fits/pce	Ø D <sub>2</sub> mm	Ø D <sub>3</sub> mm	t <sub>1</sub> min. mm
1/16	28	6,1	6,56	11,9
1/8	28	8,1	8,57	11,9
1/4	19	10,75	11,45	17,7
3/8	19	14,25	14,95	18,1
1/2	14	17,75	18,63	24
3/4	14	23	24,12	25,3
1	11	29	30,29	30,6

P = pas

## Recommandations relatives à l'avant-trou pour trous borgnes



		NPT				NPTF			
Ø D Pouces	P fits/pce	Ø D <sub>3</sub> mm	b mm	t <sub>2</sub> min. mm	Ø D <sub>4</sub> min. mm	Ø D <sub>3</sub> mm	b mm	t <sub>2</sub> min. mm	Ø D <sub>4</sub> min. mm
1/16	27	6,39	7	10	7,6	6,41	8	11	7,4
1/8	27	8,74	7	10	10	8,76	8	11	9,8
1/4	18	11,36	10,2	14,5	13,1	11,4	11,6	15,5	12,9
3/8	18	14,8	10,6	15	16,5	14,84	12	16	16,3
1/2	14	18,32	13,8	19	20,5	18,33	15,6	20,5	20,3
3/4	14	23,67	14,2	20	25,8	23,68	16	21,5	25,6
1	11½	29,69	17	24	32,2	29,72	19,2	26	32
1¼	11½	38,45	17,5	24,5	41	38,48	19,7	26,5	40,8
1½	11½	44,52	17,5	24,5	47,2	44,5	19,7	26,5	47
2	11½	56,56	18	25	59,2	56,59	20,2	27	59

Conicité 1:16


		Rc			
Ø D Pouces	P fits/pce	Ø D <sub>3</sub> mm	b mm	t <sub>2</sub> min. mm	Ø D <sub>4</sub> min. mm
1/16	28	6,56	5,6	9,5	7,6
1/8	28	8,57	5,6	9,5	9,6
1/4	19	11,45	8,4	14	13
3/8	19	14,95	8,8	14,4	16,5
1/2	14	18,63	11,4	19	20,6
3/4	14	24,12	12,7	20,3	26
1	11	30,29	14,5	24,3	32,8

P = pas

## Diamètres d'avant-trous pour tarauds standard coupants

**M** Filetage ISO métrique standard – tolérance 6H selon DIN 13 et DIN ISO 965-1 ( M1–M1,4 = 5H )


Dimensions taraudage		$\varnothing D_1$		$\varnothing$ de perçage	Dimensions taraudage		$\varnothing D_1$		$\varnothing$ de perçage
D	P	min.	max.		D	P	min.	max.	
M1	0,25	0,729	0,785	0,75	M12	1,75	10,106	10,441	10,2
M1,1	0,25	0,829	0,885	0,85	M14	2	11,835	12,210	12
M1,2	0,25	0,929	0,985	0,95	M16	2	13,835	14,210	14
M1,4	0,3	1,075	1,142	1,1	M18	2,5	15,294	15,744	15,5
M1,6	0,35	1,221	1,321	1,25	M20	2,5	17,294	17,744	17,5
M1,8	0,35	1,421	1,521	1,45	M22	2,5	19,294	19,744	19,5
M2	0,4	1,567	1,679	1,6	M24	3	20,752	21,252	21
M2,2	0,45	1,713	1,838	1,75	M27	3	23,752	24,252	24
M2,5	0,45	2,013	2,138	2,05	M30	3,5	26,211	26,771	26,5
M3	0,5	2,459	2,599	2,5	M33	3,5	29,211	29,771	29,5
M3,5	0,6	2,850	3,01	2,9	M36	4	31,67	32,270	32
M4	0,7	3,242	3,422	3,3	M39	4	34,67	35,270	35
M4,5	0,75	3,688	3,878	3,7	M42	4,5	37,129	37,799	37,5
M5	0,8	4,134	4,334	4,2	M45	4,5	40,129	40,799	40,5
M6	1	4,917	5,153	5	M48	5	42,587	43,297	43
M7	1	5,917	6,153	6	M52	5	46,587	47,297	47
M8	1,25	6,647	6,912	6,8	M56	5,5	50,046	50,796	50,5
M9	1,25	7,647	7,912	7,8	M60	5,5	54,046	54,796	54,5
M10	1,5	8,376	8,676	8,5	M64	6	57,505	58,305	58
M11	1,5	9,376	9,676	9,5	M68	6	61,505	62,305	62



6

**MF** Filetage métrique ISO à pas fin tolérance 6H suivant DIN 13 et DIN ISO 965-1

Dimensions taraudage			$\varnothing D_1$		$\varnothing$ de perçage	Dimensions taraudage			$\varnothing D_1$		$\varnothing$ de perçage
D	x	P	min.	max.		D	x	P	min.	max.	
M2	x	0,25	1,729	1,774	1,75	M20	x	1,0	18,917	19,153	19
M2,2	x	0,25	1,929	1,974	1,95	M20	x	1,5	18,376	18,676	18,5
M2,5	x	0,35	2,121	2,221	2,15	M20	x	2,0	17,835	18,210	18
M3	x	0,35	2,621	2,721	2,65	M24	x	1,5	22,376	22,676	22,5
M3,5	x	0,35	3,121	3,221	3,15	M30	x	2,0	27,835	28,210	28
M4	x	0,35	3,621	3,721	3,65	M36	x	1,5	34,376	34,676	34,5
M4	x	0,5	3,459	3,599	3,5	M36	x	3,0	32,752	33,252	33
M4,5	x	0,5	3,959	4,099	4	M42	x	2,0	39,835	40,210	40
M5	x	0,5	4,459	4,599	4,5	M48	x	1,5	46,376	46,676	46,5
M6	x	0,5	5,459	5,599	5,5	M48	x	3,0	44,752	45,252	45
M6	x	0,75	5,188	5,378	5,2	M48	x	4,0	43,67	44,270	44
M8	x	0,75	7,188	7,378	7,2	M56	x	1,5	54,376	54,676	54,5
M8	x	1,0	6,917	7,153	7	M56	x	2,0	53,835	54,210	54
M10	x	0,75	9,188	9,378	9,2	M56	x	3,0	52,752	53,252	53
M10	x	1,0	8,917	9,153	9	M56	x	4,0	51,670	52,270	52
M10	x	1,25	8,647	8,912	8,8	M64	x	3,0	60,752	61,252	61
M12	x	1,0	10,917	11,153	11	M64	x	4,0	59,670	60,270	60
M12	x	1,5	10,376	10,676	10,5	M72	x	4,0	67,670	68,270	68
M14	x	1,25	12,647	12,912	12,8	M80	x	6,0	73,505	74,305	74
M16	x	1,0	14,917	15,153	15	M95	x	6,0	88,505	89,305	89
M16	x	1,5	14,376	14,676	14,5	M110	x	6,0	103,505	104,305	104




Dimensions en mm, P = pas

## Diamètres d'avant trous pour tarauds à refouler


**M** Filetage ISO métrique standard – tolérance 6H selon DIN 13 et DIN ISO 965-1 ( M1–M1,4 = 5H )

Dimensions taraudage		$\emptyset D_1$		$\emptyset$ de perçage	Dimensions taraudage		$\emptyset D_1$		$\emptyset$ de perçage
D	P	min.	max.		D	P	min.	max.	
M1	0,25	0,89		0,9	M6	1	5,51	5,59	5,6
M1,2	0,25	1,09		1,1	M7	1	6,51	6,59	6,6
M1,4	0,3	1,26		1,28	M8	1,25	7,39	7,48	7,45
M1,6	0,35	1,45		1,47	M9	1,25	8,39	8,48	8,45
M1,8	0,35	1,65		1,67	M10	1,5	9,25	9,35	9,35
M2	0,4	1,83	1,86	1,85	M11	1,5	10,25	10,35	10,35
M2,2	0,45	2	2,04	2,03	M12	1,75	11,12	11,25	11,25
M2,5	0,45	2,3	2,34	2,33	M14	2	13	13,15	13,1
M3	0,5	2,77	2,82	2,8	M16	2	15	15,15	15,1
M3,5	0,6	3,23	3,28	3,25	M18	2,5	16,72	16,9	16,85
M4	0,7	3,68	3,73	3,7	M20	2,5	18,72	18,9	18,85
M4,5	0,75	4,15	4,21	4,2	M22	2,5	20,72	20,9	20,85
M5	0,8	4,63	4,68	4,65	M24	3	22,46	22,7	22,65




**MF** Filetage métrique ISO à pas fin tolérance 6H suivant DIN 13 et DIN ISO 965-1

Dimensions taraudage			$\emptyset D_1$		$\emptyset$ de perçage	Dimensions taraudage			$\emptyset D_1$		$\emptyset$ de perçage
D	x	P	min.	max.		D	x	P	min.	max.	
M2	x	0,25	1,89		1,9	M12	x	1,0	11,52	11,6	11,6
M2,2	x	0,25	2,09		2,1	M12	x	1,25	11,4	11,49	11,45
M2,5	x	0,25	2,39		2,4	M12	x	1,5	11,26	11,36	11,35
M2,5	x	0,35	2,35		2,37	M13	x	0,75	12,66	12,72	12,7
M3	x	0,25	2,89		2,9	M13	x	1,0	12,52	12,6	12,6
M3	x	0,35	2,85		2,88	M13	x	1,5	12,26	12,36	12,35
M3,5	x	0,35	3,35		3,38	M14	x	0,75	13,66	13,72	13,7
M3,5	x	0,5	3,27	3,32	3,3	M14	x	1,0	13,52	13,6	13,6
M4	x	0,35	3,85		3,88	M14	x	1,25	13,4	13,49	13,45
M4	x	0,5	3,77	3,82	3,8	M14	x	1,5	13,26	13,36	13,35
M4,5	x	0,5	4,27	4,32	4,3	M15	x	0,75	14,66	14,72	14,7
M5	x	0,5	4,77	4,82	4,8	M15	x	1,0	14,52	14,6	14,6
M5	x	0,75	4,65	4,71	4,7	M15	x	1,5	14,26	14,36	14,35
M5,5	x	0,5	5,27	5,32	5,3	M16	x	0,75	15,66	15,72	15,7
M6	x	0,5	5,78	5,83	5,8	M16	x	1,0	15,52	15,6	15,6
M6	x	0,75	5,65	5,71	5,7	M16	x	1,5	15,26	15,36	15,35
M7	x	0,5	6,78	6,83	6,8	M18	x	1,0	17,52	17,6	17,6
M7	x	0,75	6,65	6,71	6,7	M18	x	1,5	17,26	17,36	17,35
M8	x	0,5	7,78	7,83	7,8	M18	x	2,0	17	17,15	17,1
M8	x	0,75	7,65	7,71	7,7	M20	x	1,0	19,52	19,6	19,6
M8	x	1,0	7,51	7,59	7,6	M20	x	1,5	19,26	19,36	19,35
M9	x	0,5	8,78	8,83	8,8	M20	x	2,0	19	19,15	19,1
M9	x	0,75	8,65	8,71	8,7	M22	x	1,5	21,26	21,36	21,35
M9	x	1,0	8,51	8,59	8,6	M22	x	2,0	21	21,15	21,1
M10	x	0,5	9,78	9,83	9,8	M24	x	1,5	23,26	23,38	23,35
M10	x	0,75	9,65	9,71	9,7	M24	x	2,0	23,01	23,16	23,1
M10	x	1,0	9,51	9,59	9,6	M25	x	1,5	24,26	24,38	24,35
M10	x	1,25	9,39	9,48	9,45	M26	x	1,5	25,26	25,38	25,35
M11	x	0,75	10,65	10,71	10,7	M27	x	2,0	26,01	26,16	26,1
M11	x	1,0	10,51	10,59	10,6	M28	x	1,5	27,26	27,38	27,35
M12	x	0,75	11,66	11,72	11,7	M30	x	1,5	29,26	29,38	29,35
						M30	x	2,0	29,01	29,16	29,1



Dimensions en mm, P = pas

## Tolérances des taraudages




Les pièces qui sont revêtues nécessitent des tarauds surdimensionnés.  
La sur-dimension dépend de l'épaisseur du revêtement et de l'angle du flanc de filet.

Pour

60° Angle de flanc      Surcôte = 4 x l'épaisseur de revêtement

55° Angle de flanc      Surcôte = 4,331 x l'épaisseur de revêtement

30° Angle de flanc      Surcôte = 7,727 x l'épaisseur de revêtement




Classe d'exécution du taraud		Classe de tolérance du taraudage à réaliser						
DIN	ISO	4H	5H	-	-	-	-	-
4H	ISO1	4H	5H	-	-	-	-	-
6H	ISO2	4G	5G	6H	-	-	-	-
6G	ISO3	-	(4E)	6G	7H	8H	-	-
7G	-	-	-	(6E)	7G	8G	-	-



Pour des cas d'usinage particuliers, par ex : fontes ou matières plastiques abrasives, le choix du taraud final sera déterminé par des essais. Dans de tels cas, la lettre „X“ est ajoutée à la désignation abrégée de la classe de tolérance, par ex : ISO 2X. L'assignation aux tolérances du taraudage pouvant être limitée (6HX pour tolérances 6H et 5G). Les dimensions du taraudage réalisé ne dépendent pas seulement des côtes du taraud, mais aussi de la matière usinée et des conditions de fabrication. Les dimensions de taraudage n'ont pas été définies pour les tarauds d'ébauche et les tarauds intermédiaires.

## Tarauds à refouler

Taraud à refouler DuoForm pour les matières déformables à froid jusqu'à 1400 N/mm<sup>2</sup> avec un coefficient d'allongement minimal de 5 %. Le taraudage est produit par déformation plastique, il est donc ainsi fortement résistant.



### Information importante

Avant de procéder à un filetage par déformation, vous devez vous assurer que votre donneur d'ordres accepte ce procédé. Certaines industries, en raison d'un risque de développement de bactéries au sommet des filets, **refusent** l'utilisation de cette technologie.


## Déformation progressive




Le profil de filetage est réalisé progressivement par compression de la matière.

## Caractéristiques :


- ▲ Un seul type d'outil pour différentes matières à usiner
- ▲ Pour les trous débouchants ou borgnes
- ▲ Grande qualité des filetages produits
- ▲ Grande résistance statique et dynamique des filetages
- ▲ Processus de fabrication sûr, y compris pour les taraudages profonds
- ▲ Temps de cycles courts
- ▲ Pas de problèmes liés à la gestion des copeaux
- ▲ Pas de coupe
- ▲ Sécurité de processus élevée
- ▲ Matériau de coupe en HSS-E ou HSS-PM, d'une dureté jusqu'à 33 HRC



*Filetage insuffisamment formé – Diamètre d'avant-trou trop grand*



*Filetage trop fermé (contraint) – Diamètre d'avant-trou trop faible*



*Filetage parfait – Bon diamètre d'avant-trou*

## Résolution de problèmes

### Durée de vie trop faible

#### Causes

- ▲ Surcharge trop importante sur l'outil à l'attaque
- ▲ Matériau de coupe ou revêtement non adaptés
- ▲ Diamètre d'avant-trou trop faible ou écroui
- ▲ Lubrification insuffisante ou paramètres de coupe non adaptés

#### Corrections à apporter

- ▲ Choisir une forme d'entrée plus longue, ou un nombre de goujures plus important pour mieux répartir l'effort de coupe
- ▲ Optimiser les paramètres de coupe du taraud
- ▲ Vérifier la durée de vie du foret et le cas échéant augmenter sa fréquence de changement
- ▲ Vérifier les paramètres de coupe du foret
- ▲ Améliorer la concentration du lubrifiant et optimiser le débit de celui-ci

6

### Retaillage axial du filet

#### Causes

- ▲ La géométrie de coupe du taraud n'est pas adaptée
- ▲ Mauvaise synchronisation de la rotation de la broche et de l'avance
- ▲ Taraud pour trou borgne travaillant avec une pression de coupe trop élevée
- ▲ Taraud pour trou débouchant travaillant avec une pression de coupe trop faible

#### Corrections à apporter

- ▲ Contrôler le programme ou la synchronisation
- ▲ Utiliser un mandrin avec compensation et réduire le cas échéant l'avance de 5 à 10%
- ▲ Ajuster la pression de coupe

### Taraudage trop grand

#### Causes

- ▲ Les tolérances de l'outil ne correspondent pas aux tolérances obtenues sur la pièce
- ▲ Bavures sur la pièce ou arêtes rapportées sur l'outil
- ▲ Collage de la matière

#### Corrections à apporter

- ▲ Contrôler les tolérances de l'outil et de la pièce
- ▲ Augmenter la valeur du chanfrein sur la pièce
- ▲ Choisir une géométrie de taraud plus positive
- ▲ Réduire la vitesse de coupe
- ▲ Utiliser un traitement de surface ou un revêtement différent
- ▲ Monter le taraud dans un mandrin avec compensation
- ▲ Améliorer la lubrification

### Casse d'outil

#### Causes

- ▲ L'outil est écaillé
- ▲ L'avant-trou de taraudage n'est pas assez profond
- ▲ Arêtes rapportées sur l'outil
- ▲ Diamètre d'avant-trou trop faible
- ▲ Mauvaise gestion des copeaux
- ▲ Vitesse de coupe non adaptée
- ▲ Copeaux dans les goujures
- ▲ Lubrification insuffisante

#### Corrections à apporter

- ▲ Choisir une autre géométrie (type) de tarauds
- ▲ Choisir un taraud avec un angle d'hélice plus faible
- ▲ Choisir un outil avec une forme d'entrée différente
- ▲ Contrôler la profondeur de l'avant-trou et de taraudage
- ▲ Augmenter la profondeur de l'avant-trou
- ▲ Modifier la vitesse de coupe
- ▲ Choisir un revêtement d'outil différent
- ▲ Monter le taraud dans un porte-outil disposant d'un système de compensation plus important
- ▲ Optimiser la lubrification
- ▲ Contrôler et optimiser le diamètre d'avant-trou
- ▲ Contrôler la formation et le flux des copeaux

## Revêtements

vap.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Traitement vapeur</li> <li>▲ Oxydation améliorant la dureté superficielle de l'outil, et protégeant des phénomènes de collage grâce à un meilleur flux du liquide de coupe</li> </ul>	Ti200	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Revêtement TiN</li> <li>▲ Bien adapté aux vitesses de coupe élevées en taraudage par déformation</li> <li>▲ Température maximale d'utilisation : 450 °C</li> </ul>
nitr.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Nitruré</li> <li>▲ La nitruration augmente la résistance à l'usure et à l'abrasion, et diminue le coefficient de friction</li> </ul>	OSM	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Revêtement alliant dureté et résistance à la chaleur</li> <li>▲ Pour l'usinage des aciers fortement alliés</li> </ul>
vap. + nitr.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Vaporisation + nitruration</li> <li>▲ Combinaison qui permet d'augmenter la dureté superficielle de l'outil et la qualité de la lubrification</li> </ul>	CH	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Couche de carbone amorphe</li> <li>▲ Pour les aluminiums et les non ferreux</li> <li>▲ Diminue le risque de collage</li> </ul>
TiN	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Revêtement TiN</li> <li>▲ Température maximale d'utilisation : 450 °C</li> </ul>	HCr	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Chromage dur</li> <li>▲ Pour les aluminiums et les non ferreux</li> <li>▲ Génère de très bons états de surface</li> </ul>
TiN GS	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Revêtement TiN</li> <li>▲ Bien adapté aux vitesses de coupe élevées en taraudage par déformation</li> <li>▲ Température maximale d'utilisation : 450 °C</li> </ul>	CrN	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Revêtement Chrome azote</li> <li>▲ Très résistant à l'usure</li> <li>▲ Spécialement conçu pour les aluminiums, mais convenant très bien aux groupes matières P, M et S</li> </ul>
TiCN	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Revêtement TiCN multicouche</li> <li>▲ Température maximale d'utilisation : 450 °C</li> </ul>	AlTiN- HD	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Revêtement nano couche à base AlTiN</li> <li>▲ Température maximale d'utilisation : 500 °C</li> </ul>
DLC	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Revêtement de carbone amorphe, semblable au diamant</li> <li>▲ Spécialement conçu pour l'usinage des non ferreux</li> <li>▲ Température maximale d'utilisation : 400 °C</li> </ul>		

