



Forets HSS

Forets en carbure monobloc

Alésoirs

Tarauds coupants et filières

Fraises à fileter et à gorges

Outils de filetage / tournage

Outils de tournage

Outils multi-fonctions – EcoCut

Outils de tronçonnage et gorges

Outils UltraMini et MiniCut

Fraises en carbure monobloc

Pince de serrage,  
Canons de Guidage et  
Bagues de réduction

Exemples de matières et  
index alpha-numérique

Perçage et alésage

Filetage

Tournage

Fraisage

Techniques de serrage

1

2

3

4

5

6

## Table des matières

Vue d'ensemble	2	Conditions de coupe	
Toolfinder	2	Forets HSS	10-13
Légende	4	Forets carbure	33-42
Vue d'ensemble du programme		Alésoirs	70-78
Forets HSS	5	Informations techniques	
Forets Carbure	14+15	Forets Carbure	43-46
Alésoirs	47	Alésoirs	80
Gamme d'outils		Revêtements	81
Forets HSS	6-9		
Forets Carbure	16-32		
Alésoirs	48-69		

## Vue d'ensemble



### Forets HSS

- ▲ Forets pour une utilisation universelle jusque 10xD



### Forets Carbure


- ▲ Choix important de forets carbure et de forets WTX
- ▲ Hautes performances pour une utilisation universelle



### Alésoirs

- ▲ Alésoirs HSS et Carbure Ø 0,59 – 12 mm

## Toolfinder



**WNT \ Performance**

Des outils de qualité Premium pour de plus hautes performances.

Les outils Premium de la ligne de produits **WNT Performance** ont été conçus pour répondre aux exigences les plus élevées. Nous vous recommandons ce label Premium pour augmenter votre productivité.

**WNT \ Standard**

Des outils de qualité pour les applications standard.

La gamme de produits **WNT Standard** correspond aux outils de dernière génération pour les applications standard.

**KOMET \ Performance**

Des outils de qualité Premium pour de plus hautes performances.

Les outils Premium de la ligne de produits **KOMET Performance** ont été conçus pour répondre aux exigences les plus élevées. Nous vous recommandons ce label Premium pour augmenter votre productivité.

**KOMET \ Standard**

Des outils de qualité pour les applications standard.

La gamme de produits **KOMET Standard** correspond aux outils de dernière génération pour les applications standard.



Forets 180° pour fonds plats

Carbure		
3xD	21	
5xD	28	



Alésoirs

	HSS	Carbure
0,95-12,00	65-69	
0,59-12,05		48-64



Forets standards

	HSS	Carbure
3xD	6	16-20
5xD	7	22-27
10xD	8	

## Légende



### Forets HSS

Longueur utile

$\leq 10xD$

Queue

DIN 1835  
A

Angle de pointe

$\triangle 130^\circ$

● = Application principale

○ = Utilisation possible



### Forets en carbure monobloc

Longueur utile

$\leq 8xD$

Queue

DIN 6535  
HA

Exécution



Lubrification interne

Auto-centrant

Avant-trou de guidage requis

Angle de pointe

$\triangle 140^\circ$

● = Application principale

○ = Utilisation possible



### Alésoirs

Queue

DIN 1835  
A

Exécution



Lubrification centrale

Lubrification dans les goujures

ZEFP = Nombre de dents

● = Application principale

○ = Utilisation possible




## Vue d'ensemble des forets HSS

Type d'outil	Matériau de coupe   Revêtement	Angle de pointe	Diamètre en mm	Aciers P M K N S H O	Aciers inoxydables M K N S H O	Fontes O	Métaux non ferreux O	Superalliages O	Matières trempées O	Matières non métalliques O	Revêtu	Non revêtu	WNT \ Performance
<b>3xD sans trous d'huile</b>													
	UNI   HSS-E TIN	118°	1-12	● ● ● ○ ○ ○	A						<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6
	UNI   HSS-E-PM TIN	130°	1-12	● ● ○ ○ ○ ○ ○	A						<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6
<b>5xD sans trous d'huile</b>													
	UNI   HSS-E TIN	118°	0,9-12	● ● ● ○ ○ ○	A						<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7
	UNI   HSS-E-PM TIN	130°	1-12	● ● ○ ○ ○ ○ ○	A						<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7
<b>Jusque 10xD sans trous d'huile</b>													
	UNI   HSS-E TIN	118°	1-12	● ● ● ○ ○ ○	A						<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8
<b>Micro-forets</b>													
	N   HSS-E-PM	118°	0,15-1,45	● ○ ● ● ○ ○	A						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	9
<b>Forets à pointer</b>													
	NC-A   HSS TIN	90°	3-12	● ○ ● ○ ○ ○	A						<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9
	NC-A   HSS TIN	120°	3-12	● ○ ● ○ ○ ○	A						<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9



Vous trouverez d'autres diamètres et d'autres types d'outils dans notre catalogue général → **Chapitre 1 – Forets HSS**

## Forêts hélicoïdaux DIN 1897, extra-courts



DC <sub>h8</sub> mm	DC inch	OAL mm	LCF mm
------------------------	------------	-----------	-----------

1,00	26	6	010 1)	010 1)
1,10	28	7	011 1)	011 1)
1,20	30	8	012 1)	012 1)
1,30	30	8	013 1)	013 1)
1,40	32	9	014 1)	014 1)
1,50	32	9	015 1)	015 1)
1,60	34	10	016 1)	016 1)
1,70	34	10	017 1)	017 1)
1,80	36	11	018 1)	018 1)
1,90	36	11	019 1)	019 1)
2,00	38	12	020 1)	020 1)
2,10	38	12	021 1)	021 1)
2,20	40	13	022 1)	022 1)
2,30	40	13	023 1)	023 1)
2,38	3/32	43	238 1)	238 1)
2,40	43	14	024 1)	024 1)
2,50	43	14	025 1)	025 1)
2,60	43	14	026 1)	026 1)
2,70	46	16	027 1)	027 1)
2,78	7/64	46	278 1)	278 1)
2,80	46	16	028 1)	028 1)
2,90	46	16	029 1)	029 1)
3,00	46	16	030 1)	030 1)
3,10	49	18	031 1)	031 1)
3,17	1/8	49	317 1)	317 1)
3,20	49	18	032 1)	032 1)
3,30	49	18	033 1)	033 1)
3,40	52	20	034 1)	034 1)
3,50	52	20	035 1)	035 1)
3,57	9/64	52	357 1)	357 1)
3,60	52	20	036 1)	036 1)
3,70	52	20	037 1)	037 1)
3,80	55	22	038 1)	038 1)
3,90	55	22	039 1)	039 1)
3,97	5/32	55	397 1)	397 1)
4,00	55	22	040 1)	040 1)
4,10	55	22	041 1)	041 1)
4,20	55	22	042 1)	042 1)
4,30	58	24	043 1)	043 1)
4,37	11/64	58	437 1)	437 1)
4,40	58	24	044 1)	044 1)
4,50	58	24	045 1)	045 1)
4,60	58	24	046 1)	046 1)
4,70	58	24	047 1)	047 1)
4,76	3/16	62	476 1)	476 1)
4,80	62	26	048 1)	048 1)
4,90	62	26	049 1)	049 1)
5,00	62	26	050 1)	050 1)
5,10	62	26	051 1)	051 1)
5,16	13/64	62	516 1)	516 1)
5,20	62	26	052 1)	052 1)
5,30	62	26	053 1)	053 1)
5,40	66	28	054 1)	054 1)
5,50	66	28	055 1)	055 1)
5,56	7/32	66	556 1)	556 1)



DC <sub>h8</sub> mm	DC inch	OAL mm	LCF mm	10 107 ...	10 113 ...
5,60	66	28		056 1)	056 1)
5,70	66	28		057 1)	057 1)
5,80	66	28		058 1)	058 1)
5,90	66	28		059 1)	059 1)
5,95	15/64	66	28	595 1)	595 1)
6,00	66	28		060 1)	060 1)
6,10	70	31		061 1)	061 1)
6,20	70	31		062 1)	062 1)
6,30	70	31		063 1)	063 1)
6,35	1/4	70	31	635 1)	635 1)
6,40	70	31		064 1)	064 1)
6,50	70	31		065 1)	065 1)
6,60	70	31		066 1)	066 1)
6,70	70	31		067 1)	067 1)
6,75	74	34		675 1)	675 1)
6,80	74	34		068 1)	068 1)
6,90	74	34		069 1)	069 1)
7,00	74	34		070 1)	070 1)
7,10	74	34		071 1)	071 1)
7,14	9/32	74	34	714 1)	714 1)
7,20	74	34		072 1)	072 1)
7,30	74	34		073 1)	073 1)
7,40	74	34		074 1)	074 1)
7,50	74	34		075 1)	075 1)
7,60	79	37		076 1)	076 1)
7,70	79	37		077 1)	077 1)
7,80	79	37		078 1)	078 1)
7,90	79	37		079 1)	079 1)
7,94	5/16	79	37	794 1)	794 1)
8,00	79	37		080 1)	080 1)
8,10	79	37		081 1)	081 1)
8,20	79	37		082 1)	082 1)
8,30	79	37		083 1)	083 1)
8,40	79	37		084 1)	084 1)
8,50	79	37		085 1)	085 1)
8,60	84	40		086 1)	
8,70	84	40		087 1)	
8,73	11/32	84	40	873 1)	873 1)
8,80	84	40		088 1)	088 1)
8,90	84	40		089 1)	
9,00	84	40		090 1)	090 1)
9,10	84	40		091 1)	
9,20	84	40		092 1)	
9,30	84	40		093 1)	093 1)
9,40	84	40		094 1)	
9,50	84	40		095 1)	095 1)
9,60	89	43		096 1)	
9,70	89	43		097 1)	
9,80	89	43		098 1)	098 1)
9,90	89	43		099 1)	
10,00	89	43		100 1)	100 1)
10,10	89	43		101 1)	
10,20	89	43		102 1)	102 1)
10,30	89	43		103 1)	
10,40	89	43		104 1)	
10,50	89	43		105 1)	105 1)
11,00	95	47		110 1)	110 1)
11,11	7/16	95	47	111 1)	111 1)
11,50	95	47		115 1)	115 1)
12,00	102	51		120 1)	120 1)

P	●	●
M	●	
K	●	●
N	○	○
S	○	○
H		○
O	○	○

1) Auto-centrant

→ V<sub>c</sub> Page 11

## Forets hélicoïdaux DIN 338, courts



DC <sub>h8</sub> mm	DC inch	OAL mm	LCF mm
------------------------	------------	-----------	-----------

0,90	32	11	009 1)
1,00	34	12	010 1)
1,10	36	14	011 1)
1,20	38	16	012 1)
1,25	38	16	125 1)
1,30	38	16	013 1)
1,40	40	18	014 1)
1,45	40	18	145 1)
1,50	40	18	015 1)
1,55	43	20	155 1)
1,60	43	20	016 1)
1,65	43	20	165 1)
1,70	43	20	017 1)
1,80	46	22	018 1)
1,90	46	22	019 1)
2,00	49	24	020 1)
2,10	49	24	021 1)
2,20	53	27	022 1)
2,30	53	27	023 1)
2,38	3/32	57	30
2,40	57	30	024 1)
2,50	57	30	025 1)
2,55	57	30	255 1)
2,60	57	30	026 1)
2,70	61	33	027 1)
2,78	7/64	61	33
2,80	61	33	028 1)
2,90	61	33	029 1)
3,00	61	33	030 1)
3,10	65	36	031 1)
3,17	1/8	65	36
3,20	65	36	032 1)
3,25	65	36	325 1)
3,30	65	36	033 1)
3,40	70	39	034 1)
3,50	70	39	035 1)
3,57	9/64	70	39
3,60	70	39	357 1)
3,70	70	39	037 1)
3,80	75	43	038 1)
3,90	75	43	039 1)
3,97	5/32	75	43
4,00	75	43	040 1)
4,10	75	43	041 1)
4,20	75	43	042 1)
4,25	75	43	425 1)
4,30	80	47	043 1)
4,37	11/64	80	47
4,40	80	47	437 1)
4,45	80	47	044 1)
4,60	80	47	045 1)
4,65	80	47	045 1)
4,70	80	47	465 1)
4,76	3/16	86	52
4,80	86	52	047 1)
4,90	86	52	048 1)
4,95	86	52	495 1)
5,00	86	52	050 1)
5,05	86	52	505 1)
5,10	86	52	051 1)
5,16	13/64	86	52

DC <sub>h8</sub> mm	DC inch	OAL mm	LCF mm	10 171 ...	10 173 ...
5,20		86	52	052 1)	052 1)
5,30		86	52	053 1)	053 1)
5,40		93	57	054 1)	054 1)
5,50		93	57	055 1)	055 1)
5,55		93	57	555 1)	
5,56	7/32	93	57	556 1)	556 1)
5,60		93	57	056 1)	056 1)
5,70		93	57	057 1)	057 1)
5,75		93	57	575 1)	
5,80		93	57	058 1)	058 1)
5,90		93	57	059 1)	059 1)
5,95	15/64	93	57	595 1)	595 1)
6,00		93	57	060 1)	060 1)
6,10		101	63	061 1)	061 1)
6,20		101	63	062 1)	062 1)
6,30		101	63	063 1)	063 1)
6,35	1/4	101	63	635 1)	635 1)
6,40		101	63	064 1)	064 1)
6,50		101	63	065 1)	065 1)
6,60		101	63	066 1)	066 1)
6,70		101	63	067 1)	067 1)
6,75		109	69	675 1)	675 1)
6,80		109	69	068 1)	068 1)
6,90		109	69	069 1)	069 1)
7,00		109	69	070 1)	070 1)
7,10		109	69	071 1)	071 1)
7,14	9/32	109	69	714 1)	714 1)
7,20		109	69	072 1)	072 1)
7,30		109	69	073 1)	073 1)
7,40		109	69	074 1)	074 1)
7,45		109	69	745 1)	
7,50		109	69	075 1)	075 1)
7,60		117	75	076 1)	076 1)
7,70		117	75	077 1)	077 1)
7,80		117	75	078 1)	078 1)
7,90		117	75	079 1)	079 1)
7,94	5/16	117	75	794 1)	794 1)
8,00		117	75	080 1)	080 1)
8,10		117	75	081 1)	081 1)
8,20		117	75	082 1)	082 1)
8,30		117	75	083 1)	083 1)
8,40		117	75	084 1)	084 1)
8,50		117	75	085 1)	085 1)
9,00		125	81	090 1)	090 1)
9,10		125	81	091 1)	
9,20		125	81	092 1)	
9,30		125	81	093 1)	093 1)
9,35		125	81	935 1)	
9,40		125	81	094 1)	
9,50		125	81	095 1)	095 1)
9,60		133	87	096 1)	
9,70		133	87	097 1)	
9,80		133	87	098 1)	098 1)
9,90		133	87	099 1)	099 1)
10,00		133	87	100 1)	100 1)
10,10		133	87	101 1)	101 1)
10,20		133	87	102 1)	102 1)
10,30		133	87	103 1)	
10,40		133	87	104 1)	
10,50		133	87	105 1)	105 1)
10,55		133	87	955 1)	
11,00		142	94	110 1)	
11,11	7/16	142	94	111 1)	111 1)
11,20		142	94	112 1)	
11,30		142	94	113 1)	
11,40		142	94	114 1)	
11,50		142	94	115 1)	115 1)
11,60		142	94	116 1)	
12,00		151	101	120 1)	120 1)

P	●	●
M	●	
K	●	●
N	○	○
S	○	○
H		○
O	○	○

1) Auto-centrant

→ V<sub>c</sub> Page 11

## Forets hélicoïdaux DIN 340, longs

 $\leq 10xD$ UNI  
TiN

10 270 ...

DC <sub>h8</sub> mm	OAL mm	LCF mm	
1,0	56	33	010
1,1	60	37	011
1,2	65	41	012
1,3	65	41	013
1,4	70	45	014
1,5	70	45	015
1,6	76	50	016
1,7	76	50	017
1,8	80	53	018
1,9	80	53	019
2,0	85	56	020
2,1	85	56	021
2,2	90	59	022
2,3	90	59	023
2,4	95	62	024
2,5	95	62	025
2,6	95	62	026
2,7	100	66	027
2,8	100	66	028
2,9	100	66	029
3,0	100	66	030
3,1	106	69	031
3,2	106	69	032
3,3	106	69	033
3,4	112	73	034
3,5	112	73	035
3,6	112	73	036
3,7	112	73	037
3,8	119	78	038
3,9	119	78	039
4,0	119	78	040
4,1	119	78	041
4,2	119	78	042
4,3	126	82	043
4,4	126	82	044
4,5	126	82	045
4,6	126	82	046
4,7	126	82	047
4,8	132	87	048
4,9	132	87	049
5,0	132	87	050
5,1	132	87	051
5,2	132	87	052
5,3	132	87	053
5,4	139	91	054
5,5	139	91	055
5,6	139	91	056
5,7	139	91	057
5,8	139	91	058
5,9	139	91	059
6,0	139	91	060
6,1	148	97	061
6,2	148	97	062
6,3	148	97	063
6,4	148	97	064
6,5	148	97	065
6,6	148	97	066
6,7	148	97	067
6,8	156	102	068
6,9	156	102	069
7,0	156	102	070
7,1	156	102	071

DC <sub>h8</sub> mm	OAL mm	LCF mm	
7,2	156	102	072
7,3	156	102	073
7,4	156	102	074
7,5	156	102	075
7,6	165	109	076
7,7	165	109	077
7,8	165	109	078
7,9	165	109	079
8,0	165	109	080
8,1	165	109	081
8,2	165	109	082
8,3	165	109	083
8,4	165	109	084
8,5	165	109	085
8,6	175	115	086
8,7	175	115	087
8,8	175	115	088
8,9	175	115	089
9,0	175	115	090
9,1	175	115	091
9,2	175	115	092
9,3	175	115	093
9,4	175	115	094
9,5	175	115	095
9,6	184	121	096
9,7	184	121	097
9,8	184	121	098
9,9	184	121	099
10,0	184	121	100
10,1	184	121	101
10,2	184	121	102
10,3	184	121	103
10,4	184	121	104
10,5	184	121	105
11,0	195	128	110
11,5	195	128	115
12,0	205	134	120

P	●
M	●
K	●
N	○
S	○
H	
O	○


→ V<sub>c</sub> Page 11

## Micro-forets DIN 1899

- ▲ Affûtage 2 pentes par lèvre
- ▲ Queue renforcée

### Conditionnement :

- ▲ Conditionnement 5 pièces
- ▲ Prix par pièce




DC <sub>-0,004</sub> mm	OAL mm	LCF mm	DCONMS <sub>h8</sub> mm	
0,15	25	0,8	1,0	00150
0,20	25	1,5	1,0	00200
0,25	25	1,9	1,0	00250
0,30	25	1,9	1,0	00300
0,35	25	2,4	1,0	00350
0,40	25	3,0	1,0	00400
0,45	25	3,0	1,0	00450
0,50	25	3,4	1,0	00500
0,55	25	3,9	1,0	00550
0,60	25	3,9	1,0	00600
0,65	25	4,2	1,0	00650
0,70	25	4,8	1,0	00700
0,75	25	4,8	1,0	00750
0,80	25	5,3	1,5	00800
0,85	25	5,3	1,5	00850
0,90	25	6,0	1,5	00900
0,95	25	6,0	1,5	00950
1,00	25	6,8	1,5	01000
1,05	25	6,8	1,5	01050
1,10	25	7,6	1,5	01100
1,15	25	7,6	1,5	01150
1,20	25	8,5	1,5	01200
1,25	25	8,5	1,5	01250
1,30	25	8,5	1,5	01300
1,35	25	9,5	1,5	01350
1,40	25	9,5	1,5	01400
1,45	25	9,5	1,5	01450

P	●
M	○
K	●
N	●
S	○
H	
O	○

→ V<sub>c</sub> Page 12

## Forets à pointer pour CN, norme usine

- ▲ Avec queue cylindrique et goujures hélicoïdales



DC <sub>h6</sub> mm	OAL mm	LCF mm		
3	46	12	030	030
4	55	12	040	040
5	62	14	050	050
6	66	16	060	060
8	79	21	080	080
10	89	25	100	100
12	102	30	120	120

P	25-55	25-55
M	20	20
K	30-55	30-55
N	65-85	65-85
S		
H		
O		

## Exemples de matières

	Sous-groupe de matières	Index	Composition / Structure / Traitement thermique		Résistance N/mm <sup>2</sup> / HB / HRC	Code matière	Désignation matière	Code matière	Désignation matière
P	Aciers non alliés	P.1.1	< 0,15 % C	Recuit	420 N/mm <sup>2</sup> / 125 HB	1.0401	C15 (XC18)	1.0570	St52-3 (E36-3)
		P.1.2	< 0,45 % C	Recuit	640 N/mm <sup>2</sup> / 190 HB	1.1191	C45E (XC48)	1.0718	9SMnPb28 (S250Pb)
		P.1.3		Trempé revenu	840 N/mm <sup>2</sup> / 250 HB	1.1191	C45E (XC48)	1.1181	Ck35 (XC38)
		P.1.4	< 0,75 % C	Recuit	910 N/mm <sup>2</sup> / 270 HB	1.1223	C60R (XC60)	1.1203	Ck55 (XC55)
		P.1.5		Trempé revenu	1010 N/mm <sup>2</sup> / 300 HB	1.1223	C60R (XC60)	1.1203	Ck55 (XC55)
	Aciers faiblement alliés	P.2.1		Recuit	610 N/mm <sup>2</sup> / 180 HB	1.7131	16MnCr5 (16MC5)	1.7220	34CrMo4 (35CD4)
		P.2.2		Trempé revenu	930 N/mm <sup>2</sup> / 275 HB	1.7131	16MnCr5 (16MC5)	1.2312	40CrMnMoS8-6 (40CMD8+S)
		P.2.3		Trempé revenu	1010 N/mm <sup>2</sup> / 300 HB	1.7225	42CrMo4 (42CD4)	1.2744	57NiCrMoV7 (55NCVD7)
	Aciers fortement alliés et aciers à outils	P.2.4		Trempé revenu	1200 N/mm <sup>2</sup> / 375 HB	1.7225	42CrMo4 (42CD4)	1.3505	100Cr6 (100C6)
		P.3.1		Recuit	680 N/mm <sup>2</sup> / 200 HB	1.4021	X20Cr13 (Z20C13)	1.2080	X200Cr12 (Z200 C12)
		P.3.2		Durci et trempé	1100 N/mm <sup>2</sup> / 300 HB	1.2343	X38CrMoV5 1 (Z38 CDV 5)	1.2379	X155CrMo12-1 (Z160CDV 12)
		P.3.3		Durci et trempé	1300 N/mm <sup>2</sup> / 400 HB	1.2343	X38CrMoV5-1 (Z38 CDV 5)	1.6359	X2NiCrMo18-8-5 (Maraging 250)
	Aciers inoxydables	P.4.1	Ferritique / martensitique	Recuit	680 N/mm <sup>2</sup> / 200 HB	1.4016	X6Cr17 (430)	1.2316	X36CrMo17 (Z38CD17)
		P.4.2	Martensitique	Trempé revenu	1010 N/mm <sup>2</sup> / 300 HB	1.4112	X90CrMoV18	1.4057	X20CrNi17-2 (Z20CN 17-2)
M	Aciers inoxydables	M.1.1	Austénitique / Austénio-ferritique	Traité	610 N/mm <sup>2</sup> / 180 HB	1.4301	X5CrNi18-10 (304)	1.4571	X6CrNiMo11H17-12-2 (316Ti)
		M.2.1	Austénitique	Trempé revenu	300 HB	1.4841	X15CrNiSi25-21	1.4310	X12CrNi17-7 (Z12CN17-7)
		M.3.1	Austénio-ferritique (Duplex)		780 N/mm <sup>2</sup> / 230 HB	1.4462	X2CrNiMoN22-5-3 (Uranus45)	1.4410	Z22ND5 07 04 Az (F53)
K	Fontes grises	K.1.1	Perlítico / ferrítico		350 N/mm <sup>2</sup> / 180 HB	0.6010	GG-10 (Ft10)	0.6025	GG-25 (Ft25)
		K.1.2	Perlítico (martensítico)		500 N/mm <sup>2</sup> / 260 HB	0.6030	GG-30 (Ft30)	0.6040	GG-40 (Ft40)
	Fontes à graphite sphéroïdal	K.2.1	Ferrítico		540 N/mm <sup>2</sup> / 160 HB	0.7040	GGG-40 (FGS400-12)	0.7060	GGG-60 (FGS600-3)
		K.2.2	Perlítico		845 N/mm <sup>2</sup> / 250 HB	0.7070	GGG-70 (FGS700-2)	0.7080	GGG-80 (FGS800-2)
	Fontes malléables	K.3.1	Ferrítico		440 N/mm <sup>2</sup> / 130 HB	0.8035	GTW-35-04	0.8045	GTW-45
		K.3.2	Perlítico		780 N/mm <sup>2</sup> / 230 HB	0.8165	GTS-65-02	0.8170	GTS-70-02
N	Alliages d'aluminium corroyé	N.1.1	Non durcissable		60 HB	3.0255	Al99.5 (1050A)	3.3315	AlMg1 (5005)
		N.1.2	Durcissable	Vieilli	340 N/mm <sup>2</sup> / 100 HB	3.1355	AlCuMg2 (2024)	3.4365	AlZnMgCu1.5 (7075)
	Alliages d'aluminium de fonderie	N.2.1	≤ 12 % Si, non durcissable		250 N/mm <sup>2</sup> / 75 HB	3.2581	G-AlSi12	3.2163	G-AlSi9Cu3
		N.2.2	≤ 12 % Si, durcissable	Vieilli	300 N/mm <sup>2</sup> / 90 HB	3.2134	G-AlSi5Cu1Mg	3.2373	G-AlSi9Mg
		N.2.3	> 12 % Si, non durcissable		440 N/mm <sup>2</sup> / 130 HB		G-AlSi17Cu4Mg		G-AlSi18CuNiMg
	Cuivre et alliages de cuivre (Bronze, laiton)	N.3.1	Laitons à copeaux courts, PB > 1 %		375 N/mm <sup>2</sup> / 110 HB	2.0380	CuZn39Pb2 (Ms58)	2.0410	CuZn44Pb2
		N.3.2	Alliages CuZn, CuSnZn		300 N/mm <sup>2</sup> / 90 HB	2.0331	CuZn15	2.4070	CuZn28Sn1As
		N.3.3	CuSn, cuivre électrolytique		340 N/mm <sup>2</sup> / 100 HB	2.0060	E-Cu57	2.0590	CuZn40Fe
	Alliages de magnésium	N.4.1	Magnésium et alliages de magnésium		70 HB	3.5612	MgAl6Zn	3.5312	MgAl3Zn
S	Alliages résistants à la chaleur	S.1.1	Base Fe	Recuit	680 N/mm <sup>2</sup> / 200 HB	1.4864	X12NiCrSi 36-16	1.4865	G-X40NiCrSi38-18
		S.1.2		Vieilli	950 N/mm <sup>2</sup> / 280 HB	1.4980	X6NiCrTiMoVB25-15-2	1.4876	X10NiCrAlTi32-20
	Alliages résistants à la chaleur	S.2.1		Recuit	840 N/mm <sup>2</sup> / 250 HB	2.4631	NiCr20TiAl (Inconel 80A)	3.4856	NiCr22Mo9Nb
		S.2.2	Base Ni ou Cr	Vieilli	1180 N/mm <sup>2</sup> / 350 HB	2.4668	NiCr19Nb5Mo3 (Inconel 718)	2.4955	NiFe25Cr20NbTi
		S.2.3		De fonderie	1080 N/mm <sup>2</sup> / 320 HB	2.4765	CoCr20W15Ni	1.3401	G-X120Mn12
	Alliages de titane	S.3.1	Titane pur		400 N/mm <sup>2</sup>	3.7025	Ti99,8	3.7034	Ti99,7
		S.3.2	Alliages Alpha + Beta	Vieilli	1050 N/mm <sup>2</sup> / 320 HB	3.7165	TiAl6V4	Ti-6246	Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo
		S.3.3	Alliages Beta		1400 N/mm <sup>2</sup> / 410 HB	Ti555.3	Ti-5Al-5V-5Mo-3Cr	R56410	Ti-10V-2Fe-3Al
H	Aciers trempés	H.1.1		Durci et trempé	46–55 HRC				
		H.1.2		Durci et trempé	56–60 HRC				
		H.1.3		Durci et trempé	61–65 HRC				
		H.1.4		Durci et trempé	66–70 HRC				
	Aciéres frittés	H.2.1		De fonderie	400 HB				
O	Matériaux non métalliques	H.3.1		Durci et trempé	55 HRC				
		O.1.1	Plastiques, duroplastiques		≤ 150 N/mm <sup>2</sup>				
		O.1.2	Plastiques, thermoplastiques		≤ 100 N/mm <sup>2</sup>				
		O.2.1	Matériaux renforcés par fibres d'aramide		≤ 1000 N/mm <sup>2</sup>				
		O.2.2	Matériaux renforcés par fibres de carbone ou de verre		≤ 1000 N/mm <sup>2</sup>				
		O.3.1	Graphite						

\* Résistance à la traction

## Conditions de coupe

Profondeur de perçage 3xD				Profondeur de perçage 5xD				Profondeur de perçage 10xD		
Type UNI-TiN 10 107 ...		Type UNI-PM-TiN 10 113 ...		Type UNI-TiN 10 171 ...		Type UNI-PM-TiN 10 173 ...		Type UNI-TiN 10 270 ...		
Index	V <sub>c</sub> en m/min	F	V <sub>c</sub> en m/min	F	V <sub>c</sub> en m/min	F	V <sub>c</sub> en m/min	F	V <sub>c</sub> en m/min	F
P.1.1	46	6	44	6	46	6	44	6	41	6
P.1.2	39	5	37	5	39	5	37	5	35	5
P.1.3	35	5	33	5	35	5	33	5	31	5
P.1.4	32	5	31	5	32	5	31	5	29	5
P.1.5	28	5	26	5	28	5	26	5	25	5
P.2.1	35	5	32	6	35	5	32	6	31	5
P.2.2	24	4	23	5	24	4	23	5	22	4
P.2.3	21	4	19	5	21	4	19	5	19	4
P.2.4	19	3	18	4	19	3	18	4	17	3
P.3.1	17	4	21	4	17	4	21	4	16	4
P.3.2	13	3	16	3	13	3	16	3	12	3
P.3.3	12	3	15	3	12	3	15	3	10	2
P.4.1	18	4	14	3	18	4	14	3	16	4
P.4.2	17	3	14	2	17	3	14	2	15	3
M.1.1	15	4			15	4			13	4
M.2.1	12	3			14	4			8	3
M.3.1	10	3			10	3			9	3
K.1.1	41	6	46	6	41	6	46	6	37	6
K.1.2	33	6	37	6	33	6	37	6	30	6
K.2.1	35	6	39	6	35	6	39	6	32	6
K.2.2	27	5	30	5	27	5	30	5	24	5
K.3.1	35	6	39	6	35	6	39	6	32	6
K.3.2	27	5	30	5	27	5	30	5	24	5
N.1.1										
N.1.2										
N.2.1	75	6	69	6	75	6	69	6	67	6
N.2.2	60	5	55	5	60	5	55	5	54	5
N.2.3	52	5	48	5	52	5	48	5	47	5
N.3.1	69	5	64	5	69	5	64	5	62	5
N.3.2	41	4	39	4	41	4	39	4	37	4
N.3.3	55	4	52	4	55	4	52	4	50	4
N.4.1	70	5	60	5	70	6	65	6	50	6
S.1.1			7	2			7	2		
S.1.2			6	1			6	1		
S.2.1			6	2			6	2		
S.2.2										
S.2.3										
S.3.1	9	2			9	2			8	2
S.3.2	6	1			6	1			5	1
S.3.3										
H.1.1			6	1			6	1		
H.1.2										
H.1.3										
H.1.4										
H.2.1			10	3			10	3		
H.3.1										
O.1.1	29	4	23	4	29	4	23	4	26	4
O.1.2	29	4			29	4			26	4
O.2.1	29	4	23	4	29	4	23	4	26	4
O.2.2	29	4	23	4	29	4	23	4	26	4
O.3.1										



Les paramètres de coupe sont très fortement influencés par les conditions externes, notamment la stabilité d'outil et de la pièce, le type de matériau et de machine ! Les valeurs saisies indiquent les paramètres de coupe possibles qui doivent être adaptés en fonction des conditions d'utilisation !



Lors du perçage de matières tenaces et de matières qui ont tendance au collage, il est nécessaire de procéder à des débourrages pour les profondeurs  $\geq 4xD$  et réduire la vitesse de coupe  $v_c$  comme suit : réduction de 10% pour profondeurs de perçage  $> 4xD$  et réduction de 15-20% pour profondeurs de perçage  $> 6xD$ . Nous recommandons également l'utilisation d'une émulsion.

## Conditions de coupe pour micro-forets 10 103 ...

		Plage de Ø en mm						
		Ø 0,15	Ø 0,20–0,25	Ø 0,30–0,35	Ø 0,40–0,55	Ø 0,60–0,75	Ø 0,80–0,95	Ø 1,00–1,45
Index	V <sub>c</sub> en m/min	f mm/tr	f mm/tr	f mm/tr	f mm/tr	f mm/tr	f mm/tr	f mm/tr
P.1.1	33	0,0090	0,0110	0,0150	0,0190	0,0260	0,0310	0,0500
P.1.2	28	0,0070	0,0090	0,0110	0,0140	0,0200	0,0240	0,0410
P.1.3	25	0,0070	0,0090	0,0110	0,0140	0,0200	0,0240	0,0410
P.1.4	23	0,0070	0,0090	0,0110	0,0140	0,0200	0,0240	0,0410
P.1.5	20	0,0070	0,0090	0,0110	0,0140	0,0200	0,0240	0,0410
P.2.1	20	0,0050	0,0070	0,0090	0,0110	0,0150	0,0200	0,0350
P.2.2	14	0,0040	0,0050	0,0070	0,0080	0,0120	0,0160	0,0290
P.2.3	12	0,0040	0,0050	0,0070	0,0080	0,0120	0,0160	0,0290
P.2.4	11	0,0030	0,0040	0,0050	0,0070	0,0090	0,0130	0,0240
P.3.1	15	0,0050	0,0070	0,0090	0,0110	0,0150	0,0200	0,0350
P.3.2	11	0,0040	0,0050	0,0070	0,0080	0,0120	0,0160	0,0290
P.3.3	10	0,0040	0,0050	0,0070	0,0080	0,0120	0,0160	0,0290
P.4.1	11	0,0040	0,0050	0,0070	0,0080	0,0120	0,0160	0,0290
P.4.2	10	0,0030	0,0040	0,0050	0,0070	0,0090	0,0130	0,0240
M.1.1	9	0,0040	0,0050	0,0070	0,0080	0,0120	0,0160	0,0290
M.2.1	8	0,0040	0,0050	0,0070	0,0080	0,0120	0,0160	0,0290
M.3.1								
K.1.1	35	0,0090	0,0110	0,0150	0,0190	0,0260	0,0310	0,0500
K.1.2	28	0,0090	0,0110	0,0150	0,0190	0,0260	0,0310	0,0500
K.2.1	30	0,0090	0,0110	0,0150	0,0190	0,0260	0,0310	0,0500
K.2.2	23	0,0070	0,0090	0,0110	0,0140	0,0200	0,0240	0,0410
K.3.1	30	0,0090	0,0110	0,0150	0,0190	0,0260	0,0310	0,0500
K.3.2	23	0,0070	0,0090	0,0110	0,0140	0,0200	0,0240	0,0410
N.1.1	70	0,0120	0,0140	0,0190	0,0240	0,0340	0,0380	0,0600
N.1.2	70	0,0120	0,0140	0,0190	0,0240	0,0340	0,0380	0,0600
N.2.1	59	0,0090	0,0110	0,0150	0,0190	0,0260	0,0310	0,0500
N.2.2	47	0,0070	0,0090	0,0110	0,0140	0,0200	0,0240	0,0410
N.2.3	41	0,0070	0,0090	0,0110	0,0140	0,0200	0,0240	0,0410
N.3.1	70	0,0070	0,0090	0,0110	0,0140	0,0200	0,0240	0,0410
N.3.2	42	0,0050	0,0070	0,0090	0,0110	0,0150	0,0200	0,0350
N.3.3	56	0,0050	0,0070	0,0090	0,0110	0,0150	0,0200	0,0350
N.4.1	42	0,0070	0,0090	0,0110	0,0140	0,0200	0,0240	0,0410
S.1.1	7	0,0030	0,0040	0,0050	0,0070	0,0090	0,0130	0,0240
S.1.2	6	0,0020	0,0030	0,0040	0,0050	0,0070	0,0100	0,0200
S.2.1	6	0,0030	0,0040	0,0050	0,0070	0,0090	0,0130	0,0240
S.2.2	4	0,0020	0,0030	0,0040	0,0050	0,0070	0,0100	0,0200
S.2.3	4	0,0020	0,0030	0,0040	0,0050	0,0070	0,0100	0,0200
S.3.1	6	0,0030	0,0040	0,0050	0,0070	0,0090	0,0130	0,0240
S.3.2	4	0,0020	0,0030	0,0040	0,0050	0,0070	0,0100	0,0200
S.3.3								
H.1.1								
H.1.2								
H.1.3								
H.1.4								
H.2.1								
H.3.1								
O.1.1	23	0,0070	0,0090	0,0110	0,0140	0,0200	0,0240	0,0410
O.1.2	23	0,0070	0,0090	0,0110	0,0140	0,0200	0,0240	0,0410
O.2.1	23	0,0070	0,0090	0,0110	0,0140	0,0200	0,0240	0,0410
O.2.2	23	0,0070	0,0090	0,0110	0,0140	0,0200	0,0240	0,0410
O.3.1								



Les paramètres de coupe sont très fortement influencés par les conditions externes, notamment la stabilité de l'outil et de la pièce, le type de matériau et de machine ! Les valeurs saisies indiquent les paramètres de coupe possibles qui doivent être adaptés en fonction des conditions d'utilisation !

## Valeurs d'avance recommandées pour forets hélicoïdaux HSS

Facteur F	Diamètre du foret en mm															
	0,5	1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	26	30
Avances f en mm/tour																
1	0,004	0,006	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,08	0,08	0,09	0,1	0,12	0,15	0,18	0,19
2	0,006	0,008	0,02	0,03	0,05	0,05	0,05	0,08	0,1	0,1	0,1	0,12	0,12	0,2	0,2	0,2
3	0,007	0,012	0,03	0,05	0,06	0,069	0,08	0,1	0,12	0,13	0,13	0,16	0,16	0,25	0,25	0,25
4	0,008	0,014	0,04	0,06	0,08	0,09	0,1	0,14	0,16	0,16	0,16	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
5	0,01	0,016	0,06	0,08	0,1	0,12	0,13	0,16	0,2	0,2	0,22	0,25	0,25	0,4	0,4	0,4
6	0,012	0,018	0,06	0,1	0,12	0,14	0,16	0,2	0,25	0,25	0,25	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5
7	0,014	0,02	0,08	0,13	0,16	0,18	0,2	0,25	0,35	0,35	0,35	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6
8	0,016	0,023	0,1	0,16	0,2	0,2	0,25	0,35	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8
9	0,019	0,025	0,13	0,17	0,2	0,23	0,32	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,8	0,9	0,9


 Toutes les valeurs indiquées sont des valeurs recommandées et donc des valeurs moyennes.

## Tableau des vitesses de rotation pour forets HSS

V <sub>c</sub> m/min	Diamètre du foret en mm																
	2,0	2,5	3,15	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0	20,0	25,0	31,5	40,0	50,0	63,0	80,0
Vitesse de rotation en tr/min																	
80	12500	10000	8000	6300	5000	4000	3200	2500	2000	1600	1250	1000	800	630	500	400	320
63	10000	8000	6300	5000	4000	3200	2500	2000	1600	1250	1000	800	630	500	400	320	250
50	8000	6300	5000	4000	3200	2500	2000	1600	1250	1000	800	630	500	400	320	250	200
40	6300	5000	4000	3200	2500	2000	1600	1250	1000	800	630	500	400	320	250	200	160
32	5000	4000	3200	2500	2000	1600	1250	1000	800	630	500	400	320	250	200	160	125
25	4000	3200	2500	2000	1600	1250	1000	800	630	500	400	320	250	200	160	125	100
20	3200	2500	2000	1600	1250	1000	800	630	500	400	320	250	200	160	125	100	80
16	2500	2000	1600	1250	1000	800	630	500	400	320	250	200	160	125	100	80	63
12	2000	1600	1250	1000	800	630	500	400	320	250	200	160	125	100	80	63	50
10	1600	1250	1000	800	630	500	400	320	250	200	160	125	100	80	63	50	40
8	1250	1000	800	630	500	400	320	250	200	160	125	100	80	63	50	40	32
6	1000	800	630	500	400	320	250	200	160	125	100	80	63	50	40	32	25
5	800	630	500	400	320	250	200	160	125	100	80	63	50	40	32	25	20
4	630	500	400	320	250	200	160	125	100	80	63	50	40	32	25	20	16
3	500	400	320	250	200	160	125	100	80	63	50	40	32	25	20	16	12

## Recommandations pour le perçage de trous profonds

- ▲ Veiller à une lubrification suffisante de la pointe de l'outil
- ▲ L'utilisation d'un foret à profil de goujure larges (type WTL) permet d'améliorer considérablement le transport des copeaux.
- ▲ Lors du perçage de trous profonds ou horizontaux, nous recommandons d'utiliser des forets à lubrification interne



## Vue d'ensemble des forets carbure

Nom du produit	Type d'outil	Version	Diamètre en mm Ø DC	Matériaux	Revêtu ■ Non revêtu □	WNT \ Performance
				Ø Aciers M Aciers inoxydables K Fontes N Métaux non ferreux S Superalliages T Matières trempées O Matières non métalliques		WNT \ Standard
<b>3xD sans trous d'huile</b>						
WTX	UNI	≤ 3xD	3-12	HA	■	16
WPC	UNI	≤ 3xD	1-12	HA	■	17
<b>3xD avec trous d'huile</b>						
WTX	UNI	≤ 3xD	3-12	HA	■	18
WTX	Ti	≤ 3xD	3-12	HA	■	19
WPC	UNI	≤ 3xD	1-12	HA	■	20
WTX	180	≤ 3xD	3-12	HA	■	21
<b>5xD sans trous d'huile</b>						
WTX	UNI	≤ 5xD	3-12	HA	■	22
WPC	UNI	≤ 5xD	3-12	HA	■	23
<b>5xD avec trous d'huile</b>						
WTX	UNI	≤ 5xD	3-12	HA	■	24
WTX	Ti	≤ 5xD	3-12	HA	■	25
WTX	AL	≤ 5xD	2,5-12	HA	■	26
WPC	UNI	≤ 5xD	1-12	HA	■	27
WTX	180	≤ 5xD	3-12	HA	■	28

Vous trouverez d'autres types et diamètres d'outils dans notre catalogue principal → **Chapitre 2 – Forets carbure**

## Vue d'ensemble des forets carbure


Nom du produit	Type d'outil	Version	Diamètre en mm		Revêtu	Non revêtu	WNT \ Performance	WNT \ Standard
		Ø DC		P M K N S H O				

## Mini-forets 5xD sans trous d'huile



WTX MINI  $\leq 5xD$

0,1-2,9




29

## Mini-forets 5xD avec trous d'huile



WTX MICRO  $\leq 5xD$

0,8-2,9




30

## Mini-forets 8xD avec trous d'huile



WTX MICRO  $\leq 8xD$

0,8-2,9




30

## Mini-forets 12xD avec trous d'huile



WTX MICRO  $\leq 12xD$

0,8-2,9



31


## Forets à pointer



NC-A

$\triangleleft 90^\circ$   
 $\triangleleft 120^\circ$

2-12





32



Vous trouverez d'autres types et diamètres d'outils dans notre catalogue principal → **Chapitre 2 – Forets carbure**

## WTX – Forets à hautes performances, DIN 6537



UNI

DPX74S

DRAGONSKIN



HA

Carbure monobloc

11 777 ...

11 777 ...


DC <sub>m7</sub> mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	
3,00	6	62	20	14	36	03000
3,10	6	62	20	14	36	03100
3,15	6	62	20	14	36	03150
3,20	6	62	20	14	36	03200
3,22	6	62	20	14	36	03220
3,25	6	62	20	14	36	03250
3,30	6	62	20	14	36	03300
3,40	6	62	20	14	36	03400
3,50	6	62	20	14	36	03500
3,60	6	62	20	14	36	03600
3,70	6	62	20	14	36	03700
3,80	6	66	24	17	36	03800
3,85	6	66	24	17	36	03850
3,90	6	66	24	17	36	03900
4,00	6	66	24	17	36	04000
4,10	6	66	24	17	36	04100
4,20	6	66	24	17	36	04200
4,25	6	66	24	17	36	04250
4,30	6	66	24	17	36	04300
4,35	6	66	24	17	36	04350
4,40	6	66	24	17	36	04400
4,45	6	66	24	17	36	04450
4,50	6	66	24	17	36	04500
4,60	6	66	24	17	36	04600
4,65	6	66	24	17	36	04650
4,70	6	66	24	17	36	04700
4,80	6	66	28	20	36	04800
4,90	6	66	28	20	36	04900
4,95	6	66	28	20	36	04950
5,00	6	66	28	20	36	05000
5,05	6	66	28	20	36	05050
5,10	6	66	28	20	36	05100
5,20	6	66	28	20	36	05200
5,30	6	66	28	20	36	05300
5,40	6	66	28	20	36	05400
5,50	6	66	28	20	36	05500
5,55	6	66	28	20	36	05550
5,60	6	66	28	20	36	05600
5,70	6	66	28	20	36	05700
5,75	6	66	28	20	36	05750
5,80	6	66	28	20	36	05800
5,90	6	66	28	20	36	05900
5,95	6	66	28	20	36	05950
6,00	6	66	28	20	36	06000
6,10	8	79	34	24	36	06100
6,20	8	79	34	24	36	06200
6,30	8	79	34	24	36	06300
6,40	8	79	34	24	36	06400
6,50	8	79	34	24	36	06500
6,60	8	79	34	24	36	06600
6,70	8	79	34	24	36	06700



Vous trouverez d'autres types et diamètres d'outils dans notre catalogue principal → **Chapitre 2 – Forets carbure**

→ V<sub>c</sub> Page 34

## WPC - Forets à hautes performances, DIN 6537



11 600 ...

DC mm	DCONMS mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	
1,00	4	45	5,0	4,5	32,0	010
1,10	4	45	5,5	5,0	31,5	011
1,20	4	45	6,0	5,4	31,0	012
1,30	4	45	6,5	5,9	31,5	013
1,40	4	45	7,0	6,3	30,0	014
1,50	4	50	7,5	6,8	35,0	015
1,60	4	50	8,0	7,2	34,5	016
1,70	4	50	8,5	7,7	34,0	017
1,80	4	50	9,0	8,1	33,5	018
1,90	4	50	9,5	8,6	33,0	019
2,00	6	58	14,0	11,0	36,0	020
2,10	6	58	14,0	11,0	36,0	021
2,20	6	58	14,0	11,0	36,0	022
2,30	6	58	14,0	11,0	36,0	023
2,40	6	58	14,0	11,0	36,0	024
2,50	6	58	14,0	11,0	36,0	025
2,60	6	58	14,0	11,0	36,0	026
2,70	6	58	14,0	11,0	36,0	027
2,80	6	58	14,0	11,0	36,0	028
2,90	6	58	14,0	11,0	36,0	029
3,00	6	62	20,0	14,0	36,0	030
3,10	6	62	20,0	14,0	36,0	031
3,20	6	62	20,0	14,0	36,0	032
3,30	6	62	20,0	14,0	36,0	033
3,40	6	62	20,0	14,0	36,0	034
3,50	6	62	20,0	14,0	36,0	035
3,60	6	62	20,0	14,0	36,0	036
3,70	6	62	20,0	14,0	36,0	037
3,80	6	66	24,0	17,0	36,0	038
3,90	6	66	24,0	17,0	36,0	039
4,00	6	66	24,0	17,0	36,0	040
4,10	6	66	24,0	17,0	36,0	041
4,20	6	66	24,0	17,0	36,0	042
4,30	6	66	24,0	17,0	36,0	043
4,40	6	66	24,0	17,0	36,0	044
4,50	6	66	24,0	17,0	36,0	045
4,60	6	66	24,0	17,0	36,0	046
4,65	6	66	24,0	17,0	36,0	900
4,70	6	66	24,0	17,0	36,0	047
4,80	6	66	28,0	20,0	36,0	048
4,90	6	66	28,0	20,0	36,0	049
5,00	6	66	28,0	20,0	36,0	050
5,10	6	66	28,0	20,0	36,0	051
5,20	6	66	28,0	20,0	36,0	052
5,30	6	66	28,0	20,0	36,0	053
5,40	6	66	28,0	20,0	36,0	054
5,50	6	66	28,0	20,0	36,0	055
5,55	6	66	28,0	20,0	36,0	902
5,60	6	66	28,0	20,0	36,0	056
5,70	6	66	28,0	20,0	36,0	057
5,80	6	66	28,0	20,0	36,0	058
5,90	6	66	28,0	20,0	36,0	059
6,00	6	66	28,0	20,0	36,0	060
6,10	8	79	34,0	24,0	36,0	061



DC mm	DCONMS mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	
6,20	8	79	34,0	24,0	36,0	062
6,30	8	79	34,0	24,0	36,0	063
6,40	8	79	34,0	24,0	36,0	064
6,50	8	79	34,0	24,0	36,0	065
6,60	8	79	34,0	24,0	36,0	066
6,70	8	79	34,0	24,0	36,0	067
6,80	8	79	34,0	24,0	36,0	068
6,90	8	79	34,0	24,0	36,0	069
7,00	8	79	34,0	24,0	36,0	070
7,10	8	79	41,0	29,0	36,0	071
7,20	8	79	41,0	29,0	36,0	072
7,30	8	79	41,0	29,0	36,0	073
7,40	8	79	41,0	29,0	36,0	074
7,50	8	79	41,0	29,0	36,0	075
7,55	8	79	41,0	29,0	36,0	975
7,60	8	79	41,0	29,0	36,0	076
7,70	8	79	41,0	29,0	36,0	077
7,80	8	79	41,0	29,0	36,0	078
7,90	8	79	41,0	29,0	36,0	079
8,00	8	79	41,0	29,0	36,0	080
8,10	10	89	47,0	35,0	40,0	081
8,20	10	89	47,0	35,0	40,0	082
8,30	10	89	47,0	35,0	40,0	083
8,40	10	89	47,0	35,0	40,0	084
8,50	10	89	47,0	35,0	40,0	085
8,60	10	89	47,0	35,0	40,0	086
8,70	10	89	47,0	35,0	40,0	087
8,80	10	89	47,0	35,0	40,0	088
8,90	10	89	47,0	35,0	40,0	089
9,00	10	89	47,0	35,0	40,0	090
9,10	10	89	47,0	35,0	40,0	091
9,20	10	89	47,0	35,0	40,0	092
9,25	10	89	47,0	35,0	40,0	925
9,30	10	89	47,0	35,0	40,0	093
9,40	10	89	47,0	35,0	40,0	094
9,50	10	89	47,0	35,0	40,0	095
9,60	10	89	47,0	35,0	40,0	096
9,70	10	89	47,0	35,0	40,0	097
9,80	10	89	47,0	35,0	40,0	098
9,90	10	89	47,0	35,0	40,0	099
10,00	10	89	47,0	35,0	40,0	100
10,10	12	102	55,0	40,0	45,0	101
10,20	12	102	55,0	40,0	45,0	102
10,30	12	102	55,0	40,0	45,0	103
10,40	12	102	55,0	40,0	45,0	104
10,50	12	102	55,0	40,0	45,0	105
10,60	12	102	55,0	40,0	45,0	106
10,70	12	102	55,0	40,0	45,0	107
10,80	12	102	55,0	40,0	45,0	108
10,90	12	102	55,0	40,0	45,0	109
11,00	12	102	55,0	40,0	45,0	110
11,10	12	102	55,0	40,0	45,0	111
11,20	12	102	55,0	40,0	45,0	112
11,30	12	102	55,0	40,0	45,0	113
11,40	12	102	55,0	40,0	45,0	114
11,50	12	102	55,0	40,0	45,0	115
11,60	12	102	55,0	40,0	45,0	116
11,70	12	102	55,0	40,0	45,0	117
11,80	12	102	55,0	40,0	45,0	118
11,90	12	102	55,0	40,0	45,0	119
12,00	12	102	55,0	40,0	45,0	120

P	●
M	
K	●
N	
S	
H	
O	

→ V<sub>c</sub> Page 40

 Vous trouverez d'autres types et diamètres d'outils dans notre catalogue principal → Chapitre 2 – Forets carbure

## WTX – Forets à hautes performances, DIN 6537



**UNI**  
DPX74S  
**DRAGONSKIN**



**11 780 ...**

**11 780 ...**


DC <sub>m7</sub> mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	
3,00	6	62	20	14	36	03000
3,10	6	62	20	14	36	03100
3,15	6	62	20	14	36	03150
3,20	6	62	20	14	36	03200
3,22	6	62	20	14	36	03220
3,25	6	62	20	14	36	03250
3,30	6	62	20	14	36	03300
3,40	6	62	20	14	36	03400
3,50	6	62	20	14	36	03500
3,60	6	62	20	14	36	03600
3,70	6	62	20	14	36	03700
3,80	6	66	24	17	36	03800
3,85	6	66	24	17	36	03850
3,90	6	66	24	17	36	03900
4,00	6	66	24	17	36	04000
4,10	6	66	24	17	36	04100
4,20	6	66	24	17	36	04200
4,25	6	66	24	17	36	04250
4,30	6	66	24	17	36	04300
4,35	6	66	24	17	36	04350
4,40	6	66	24	17	36	04400
4,45	6	66	24	17	36	04450
4,50	6	66	24	17	36	04500
4,60	6	66	24	17	36	04600
4,65	6	66	24	17	36	04650
4,70	6	66	24	17	36	04700
4,80	6	66	28	20	36	04800
4,90	6	66	28	20	36	04900
4,95	6	66	28	20	36	04950
5,00	6	66	28	20	36	05000
5,05	6	66	28	20	36	05050
5,10	6	66	28	20	36	05100
5,20	6	66	28	20	36	05200
5,30	6	66	28	20	36	05300
5,40	6	66	28	20	36	05400
5,50	6	66	28	20	36	05500
5,55	6	66	28	20	36	05550
5,60	6	66	28	20	36	05600
5,70	6	66	28	20	36	05700
5,75	6	66	28	20	36	05750
5,80	6	66	28	20	36	05800
5,90	6	66	28	20	36	05900
5,95	6	66	28	20	36	05950
6,00	6	66	28	20	36	06000
6,10	8	79	34	24	36	06100
6,20	8	79	34	24	36	06200
6,30	8	79	34	24	36	06300
6,40	8	79	34	24	36	06400
6,50	8	79	34	24	36	06500
6,60	8	79	34	24	36	06600
6,70	8	79	34	24	36	06700



Vous trouverez d'autres types et diamètres d'outils dans notre catalogue principal → **Chapitre 2 – Forets carbure**

→ V<sub>c</sub> Page 34

## WTX – Forets à hautes performances, DIN 6537



Ti  
DPA54  
DRAGONSKIN



HA  
140°  
Carbure monobloc  
**10 786 ...**

DC <sub>m7</sub> mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	
3,00	6	62	20	14	36	030
3,10	6	62	20	14	36	031
3,20	6	62	20	14	36	032
3,30	6	62	20	14	36	033
3,40	6	62	20	14	36	034
3,50	6	62	20	14	36	035
3,60	6	62	20	14	36	036
3,70	6	62	20	14	36	037
3,80	6	66	24	17	36	038
3,90	6	66	24	17	36	039
3,97	6	66	24	17	36	900
4,00	6	66	24	17	36	040
4,10	6	66	24	17	36	041
4,20	6	66	24	17	36	042
4,23	6	66	24	17	36	901
4,30	6	66	24	17	36	043
4,40	6	66	24	17	36	044
4,50	6	66	24	17	36	045
4,60	6	66	24	17	36	046
4,70	6	66	24	17	36	047
4,80	6	66	28	20	36	048
4,90	6	66	28	20	36	049
5,00	6	66	28	20	36	050
5,10	6	66	28	20	36	051
5,20	6	66	28	20	36	052
5,30	6	66	28	20	36	053
5,40	6	66	28	20	36	054
5,50	6	66	28	20	36	055
5,56	6	66	28	20	36	902
5,60	6	66	28	20	36	056
5,70	6	66	28	20	36	057
5,80	6	66	28	20	36	058
5,90	6	66	28	20	36	059
6,00	6	66	28	20	36	060
6,10	8	79	34	24	36	061
6,20	8	79	34	24	36	062
6,30	8	79	34	24	36	063
6,35	8	79	34	24	36	903
6,40	8	79	34	24	36	064
6,50	8	79	34	24	36	065
6,60	8	79	34	24	36	066
6,70	8	79	34	24	36	067
6,80	8	79	34	24	36	068
6,90	8	79	34	24	36	069
7,00	8	79	34	24	36	070
7,10	8	79	41	29	36	071
7,20	8	79	41	29	36	072
7,30	8	79	41	29	36	073
7,40	8	79	41	29	36	074
7,50	8	79	41	29	36	075
7,60	8	79	41	29	36	076


DC <sub>m7</sub> mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	10 786 ...
7,70	8	79	41	29	36	077
7,80	8	79	41	29	36	078
7,90	8	79	41	29	36	079
7,94	8	79	41	29	36	904
8,00	8	79	41	29	36	080
8,10	10	89	47	35	40	081
8,20	10	89	47	35	40	082
8,30	10	89	47	35	40	083
8,40	10	89	47	35	40	084
8,50	10	89	47	35	40	085
8,60	10	89	47	35	40	086
8,70	10	89	47	35	40	087
8,80	10	89	47	35	40	088
8,90	10	89	47	35	40	089
9,00	10	89	47	35	40	090
9,10	10	89	47	35	40	091
9,20	10	89	47	35	40	092
9,30	10	89	47	35	40	093
9,40	10	89	47	35	40	094
9,50	10	89	47	35	40	095
9,53	10	89	47	35	40	905
9,60	10	89	47	35	40	096
9,70	10	89	47	35	40	097
9,80	10	89	47	35	40	098
9,90	10	89	47	35	40	099
10,00	10	89	47	35	40	100
10,10	12	102	55	40	45	101
10,20	12	102	55	40	45	102
10,30	12	102	55	40	45	103
10,40	12	102	55	40	45	104
10,50	12	102	55	40	45	105
10,60	12	102	55	40	45	106
10,70	12	102	55	40	45	107
10,80	12	102	55	40	45	108
10,90	12	102	55	40	45	109
11,00	12	102	55	40	45	110
11,10	12	102	55	40	45	111
11,11	12	102	55	40	45	906
11,20	12	102	55	40	45	112
11,30	12	102	55	40	45	113
11,40	12	102	55	40	45	114
11,50	12	102	55	40	45	115
11,60	12	102	55	40	45	116
11,70	12	102	55	40	45	117
11,80	12	102	55	40	45	118
11,90	12	102	55	40	45	119
12,00	12	102	55	40	45	120

P	○
M	●
K	
N	
S	●
H	
O	

→ V<sub>c</sub> Page 35

Vous trouverez d'autres types et diamètres d'outils dans notre catalogue principal → **Chapitre 2 – Forets carbure**

## WPC - Forets à hautes performances, DIN 6537



11 603 ...

DC <sub>m7</sub> mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	
1,00	4	45	6,0	4,5	32,0	010
1,10	4	45	6,6	5,0	31,5	011
1,20	4	45	7,2	5,4	31,0	012
1,30	4	45	7,8	5,9	31,5	013
1,40	4	45	8,4	6,3	30,0	014
1,50	4	50	9,0	6,8	35,0	015
1,60	4	50	9,6	7,2	34,5	016
1,70	4	50	10,2	7,7	34,0	017
1,80	4	50	10,8	8,1	33,5	018
1,90	4	50	11,4	8,6	33,0	019
2,00	4	50	12,0	9,0	33,0	020
2,10	4	55	12,6	9,5	37,5	021
2,20	4	55	13,2	9,9	37,0	022
2,30	4	55	13,8	10,4	36,5	023
2,40	4	55	14,4	10,8	36,0	024
2,50	4	55	15,0	11,3	35,5	025
2,60	4	55	15,6	11,7	35,5	026
2,70	4	55	16,2	12,2	35,0	027
2,80	4	55	16,8	12,6	34,0	028
2,90	4	55	17,4	13,1	34,0	029
3,00	6	62	20,0	14,0	36,0	030
3,10	6	62	20,0	14,0	36,0	031
3,20	6	62	20,0	14,0	36,0	032
3,25	6	62	20,0	14,0	36,0	890
3,30	6	62	20,0	14,0	36,0	033
3,40	6	62	20,0	14,0	36,0	034
3,50	6	62	20,0	14,0	36,0	035
3,60	6	62	20,0	14,0	36,0	036
3,70	6	62	20,0	14,0	36,0	037
3,80	6	66	24,0	17,0	36,0	038
3,90	6	66	24,0	17,0	36,0	039
4,00	6	66	24,0	17,0	36,0	040
4,10	6	66	24,0	17,0	36,0	041
4,20	6	66	24,0	17,0	36,0	042
4,30	6	66	24,0	17,0	36,0	043
4,40	6	66	24,0	17,0	36,0	044
4,50	6	66	24,0	17,0	36,0	045
4,60	6	66	24,0	17,0	36,0	046
4,65	6	66	24,0	17,0	36,0	900
4,70	6	66	24,0	17,0	36,0	047
4,80	6	66	28,0	20,0	36,0	048
4,90	6	66	28,0	20,0	36,0	049
5,00	6	66	28,0	20,0	36,0	050
5,10	6	66	28,0	20,0	36,0	051
5,20	6	66	28,0	20,0	36,0	052
5,30	6	66	28,0	20,0	36,0	053
5,40	6	66	28,0	20,0	36,0	054
5,50	6	66	28,0	20,0	36,0	055
5,55	6	66	28,0	20,0	36,0	902
5,60	6	66	28,0	20,0	36,0	056
5,70	6	66	28,0	20,0	36,0	057
5,80	6	66	28,0	20,0	36,0	058
5,90	6	66	28,0	20,0	36,0	059
6,00	6	66	28,0	20,0	36,0	060
6,10	8	79	34,0	24,0	36,0	061
6,20	8	79	34,0	24,0	36,0	062

11 603 ...

DC <sub>m7</sub> mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	
6,30	8	79	34,0	24,0	36,0	063
6,40	8	79	34,0	24,0	36,0	064
6,50	8	79	34,0	24,0	36,0	065
6,60	8	79	34,0	24,0	36,0	066
6,70	8	79	34,0	24,0	36,0	067
6,80	8	79	34,0	24,0	36,0	068
6,90	8	79	34,0	24,0	36,0	069
7,00	8	79	34,0	24,0	36,0	070
7,10	8	79	41,0	29,0	36,0	071
7,20	8	79	41,0	29,0	36,0	072
7,30	8	79	41,0	29,0	36,0	073
7,40	8	79	41,0	29,0	36,0	074
7,45	8	79	41,0	29,0	36,0	924
7,50	8	79	41,0	29,0	36,0	075
7,55	8	79	41,0	29,0	36,0	975
7,60	8	79	41,0	29,0	36,0	076
7,70	8	79	41,0	29,0	36,0	077
7,80	8	79	41,0	29,0	36,0	078
7,90	8	79	41,0	29,0	36,0	079
8,00	8	79	41,0	29,0	36,0	080
8,10	10	89	47,0	35,0	40,0	081
8,20	10	89	47,0	35,0	40,0	082
8,30	10	89	47,0	35,0	40,0	083
8,40	10	89	47,0	35,0	40,0	084
8,50	10	89	47,0	35,0	40,0	085
8,60	10	89	47,0	35,0	40,0	086
8,70	10	89	47,0	35,0	40,0	087
8,80	10	89	47,0	35,0	40,0	088
8,90	10	89	47,0	35,0	40,0	089
9,00	10	89	47,0	35,0	40,0	090
9,10	10	89	47,0	35,0	40,0	091
9,20	10	89	47,0	35,0	40,0	092
9,25	10	89	47,0	35,0	40,0	925
9,30	10	89	47,0	35,0	40,0	093
9,35	10	89	47,0	35,0	40,0	930
9,40	10	89	47,0	35,0	40,0	094
9,50	10	89	47,0	35,0	40,0	095
9,60	10	89	47,0	35,0	40,0	096
9,70	10	89	47,0	35,0	40,0	097
9,80	10	89	47,0	35,0	40,0	098
9,90	10	89	47,0	35,0	40,0	099
10,00	10	89	47,0	35,0	40,0	100
10,10	12	102	55,0	40,0	45,0	101
10,20	12	102	55,0	40,0	45,0	102
10,30	12	102	55,0	40,0	45,0	103
10,40	12	102	55,0	40,0	45,0	104
10,50	12	102	55,0	40,0	45,0	105
10,60	12	102	55,0	40,0	45,0	106
10,70	12	102	55,0	40,0	45,0	107
10,75	12	102	55,0	40,0	45,0	904
10,80	12	102	55,0	40,0	45,0	108
10,90	12	102	55,0	40,0	45,0	109
11,00	12	102	55,0	40,0	45,0	110
11,10	12	102	55,0	40,0	45,0	111
11,20	12	102	55,0	40,0	45,0	112
11,25	12	102	55,0	40,0	45,0	912
11,30	12	102	55,0	40,0	45,0	113
11,40	12	102	55,0	40,0	45,0	114
11,50	12	102	55,0	40,0	45,0	115
11,60	12	102	55,0	40,0	45,0	116
11,70	12	102	55,0	40,0	45,0	117
11,80	12	102	55,0	40,0	45,0	118
11,90	12	102	55,0	40,0	45,0	119
12,00	12	102	55,0	40,0	45,0	120

P	●
M	
K	●
N	
S	
H	
O	

→ V<sub>c</sub> Page 40



Vous trouverez d'autres types et diamètres d'outils dans notre catalogue principal → Chapitre 2 – Forets carbure

## WTX – Forets à hautes performances, DIN 6537

- ▲ Utilisation universelle
- ▲ 4 listels

- ▲ Goujures polies
- ▲ Type ALU 3xD sur demande

- ▲ PL = Valeur du chanfrein de protection à 30°
- ▲ Pour le perçage à fond plat



**10 720 ...**


DC <sub>m7</sub> mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	PL mm	
3,00	6	62	20	14	36	0,15	030
3,10	6	62	20	14	36	0,16	031
3,20	6	62	20	14	36	0,16	032
3,30	6	62	20	14	36	0,17	033
3,40	6	62	20	14	36	0,17	034
3,50	6	62	20	14	36	0,18	035
3,60	6	62	20	14	36	0,18	036
3,70	6	62	20	14	36	0,19	037
3,80	6	66	24	17	36	0,19	038
3,90	6	66	24	17	36	0,20	039
4,00	6	66	24	17	36	0,20	040
4,10	6	66	24	17	36	0,21	041
4,20	6	66	24	17	36	0,21	042
4,30	6	66	24	17	36	0,22	043
4,40	6	66	24	17	36	0,22	044
4,50	6	66	24	17	36	0,23	045
4,60	6	66	24	17	36	0,23	046
4,65	6	66	24	17	36	0,23	900
4,70	6	66	24	17	36	0,24	047
4,80	6	66	28	20	36	0,24	048
4,90	6	66	28	20	36	0,25	049
5,00	6	66	28	20	36	0,25	050
5,10	6	66	28	20	36	0,26	051
5,20	6	66	28	20	36	0,26	052
5,30	6	66	28	20	36	0,27	053
5,40	6	66	28	20	36	0,27	054
5,50	6	66	28	20	36	0,28	055
5,55	6	66	28	20	36	0,28	902
5,60	6	66	28	20	36	0,28	056
5,70	6	66	28	20	36	0,29	057
5,80	6	66	28	20	36	0,29	058
5,90	6	66	28	20	36	0,30	059
6,00	6	66	28	20	36	0,30	060
6,10	8	79	34	24	36	0,31	061
6,20	8	79	34	24	36	0,31	062
6,30	8	79	34	24	36	0,32	063
6,40	8	79	34	24	36	0,32	064
6,50	8	79	34	24	36	0,33	065
6,60	8	79	34	24	36	0,33	066
6,70	8	79	34	24	36	0,34	067
6,80	8	79	34	24	36	0,34	068
6,90	8	79	34	24	36	0,35	069
7,00	8	79	34	24	36	0,35	070
7,10	8	79	41	29	36	0,36	071
7,20	8	79	41	29	36	0,36	072
7,30	8	79	41	29	36	0,37	073
7,40	8	79	41	29	36	0,37	074
7,50	8	79	41	29	36	0,38	075
7,60	8	79	41	29	36	0,38	076
7,70	8	79	41	29	36	0,39	077
7,80	8	79	41	29	36	0,39	078
7,90	8	79	41	29	36	0,40	079
8,00	8	79	41	29	36	0,40	080
8,10	10	89	47	35	40	0,41	081

DC <sub>m7</sub> mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	PL mm	10 720 ...
8,20	10	89	47	35	40	0,41	082
8,30	10	89	47	35	40	0,42	083
8,40	10	89	47	35	40	0,42	084
8,50	10	89	47	35	40	0,43	085
8,60	10	89	47	35	40	0,43	086
8,70	10	89	47	35	40	0,44	087
8,80	10	89	47	35	40	0,44	088
8,90	10	89	47	35	40	0,45	089
9,00	10	89	47	35	40	0,45	090
9,10	10	89	47	35	40	0,46	091
9,20	10	89	47	35	40	0,46	092
9,30	10	89	47	35	40	0,47	093
9,40	10	89	47	35	40	0,47	094
9,50	10	89	47	35	40	0,48	095
9,60	10	89	47	35	40	0,48	096
9,70	10	89	47	35	40	0,49	097
9,80	10	89	47	35	40	0,49	098
9,90	10	89	47	35	40	0,50	099
10,00	10	89	47	35	40	0,50	100
10,10	12	100	53	38	45	0,51	101
10,20	12	100	53	38	45	0,51	102
10,30	12	100	53	38	45	0,52	103
10,40	12	100	53	38	45	0,52	104
10,50	12	100	53	38	45	0,53	105
10,60	12	100	53	38	45	0,53	106
10,70	12	100	53	38	45	0,54	107
10,80	12	100	53	38	45	0,54	108
10,90	12	100	53	38	45	0,55	109
11,00	12	100	53	38	45	0,55	110
11,10	12	100	53	38	45	0,56	111
11,20	12	100	53	38	45	0,56	112
11,30	12	100	53	38	45	0,57	113
11,40	12	100	53	38	45	0,57	114
11,50	12	100	53	38	45	0,58	115
11,60	12	100	53	38	45	0,58	116
11,70	12	100	53	38	45	0,59	117
11,80	12	100	53	38	45	0,59	118
11,90	12	100	53	38	45	0,60	119
12,00	12	100	53	38	45	0,60	120

P	●
M	●
K	●
N	
S	
H	
O	

Vous trouverez d'autres types et diamètres d'outils dans notre catalogue principal → **Chapitre 2 – Forets carbure**

## WTX – Forets à haute performance, DIN 6537



UNI

DPX74S

DRAGONSKIN



Carbure monobloc

11 783 ...

11 783 ...


DC <sub>m7</sub> mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	
3,00	6	66	28	23	36	03000
3,10	6	66	28	23	36	03100
3,15	6	66	28	23	36	03150
3,20	6	66	28	23	36	03200
3,22	6	66	28	23	36	03220
3,25	6	66	28	23	36	03250
3,30	6	66	28	23	36	03300
3,40	6	66	28	23	36	03400
3,50	6	66	28	23	36	03500
3,60	6	66	28	23	36	03600
3,70	6	66	28	23	36	03700
3,80	6	74	36	29	36	03800
3,85	6	74	36	29	36	03850
3,90	6	74	36	29	36	03900
4,00	6	74	36	29	36	04000
4,10	6	74	36	29	36	04100
4,20	6	74	36	29	36	04200
4,25	6	74	36	29	36	04250
4,30	6	74	36	29	36	04300
4,35	6	74	36	29	36	04350
4,40	6	74	36	29	36	04400
4,45	6	74	36	29	36	04450
4,50	6	74	36	29	36	04500
4,60	6	74	36	29	36	04600
4,65	6	74	36	29	36	04650
4,70	6	74	36	29	36	04700
4,80	6	82	44	35	36	04800
4,90	6	82	44	35	36	04900
4,95	6	82	44	35	36	04950
5,00	6	82	44	35	36	05000
5,05	6	82	44	35	36	05050
5,10	6	82	44	35	36	05100
5,20	6	82	44	35	36	05200
5,30	6	82	44	35	36	05300
5,40	6	82	44	35	36	05400
5,50	6	82	44	35	36	05500
5,55	6	82	44	35	36	05550
5,60	6	82	44	35	36	05600
5,70	6	82	44	35	36	05700
5,75	6	82	44	35	36	05750
5,80	6	82	44	35	36	05800
5,90	6	82	44	35	36	05900
5,95	6	82	44	35	36	05950
6,00	6	82	44	35	36	06000
6,10	8	91	53	43	36	06100
6,20	8	91	53	43	36	06200
6,30	8	91	53	43	36	06300
6,40	8	91	53	43	36	06400
6,50	8	91	53	43	36	06500
6,60	8	91	53	43	36	06600
6,70	8	91	53	43	36	06700



Vous trouverez d'autres types et diamètres d'outils dans notre catalogue principal → **Chapitre 2 – Forets carbure**

→ V<sub>c</sub> Page 34

## WPC - Forets à hautes performances, DIN 6537



11 606 ...

DC <sub>m7</sub> mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	
3,00	6	66	28	23	36	030
3,10	6	66	28	23	36	031
3,20	6	66	28	23	36	032
3,30	6	66	28	23	36	033
3,40	6	66	28	23	36	034
3,50	6	66	28	23	36	035
3,60	6	66	28	23	36	036
3,70	6	66	28	23	36	037
3,80	6	74	36	29	36	038
3,90	6	74	36	29	36	039
4,00	6	74	36	29	36	040
4,10	6	74	36	29	36	041
4,20	6	74	36	29	36	042
4,30	6	74	36	29	36	043
4,40	6	74	36	29	36	044
4,50	6	74	36	29	36	045
4,60	6	74	36	29	36	046
4,65	6	74	36	29	36	900
4,70	6	74	36	29	36	047
4,80	6	82	44	35	36	048
4,90	6	82	44	35	36	049
5,00	6	82	44	35	36	050
5,10	6	82	44	35	36	051
5,20	6	82	44	35	36	052
5,30	6	82	44	35	36	053
5,40	6	82	44	35	36	054
5,50	6	82	44	35	36	055
5,55	6	82	44	35	36	902
5,60	6	82	44	35	36	056
5,70	6	82	44	35	36	057
5,80	6	82	44	35	36	058
5,90	6	82	44	35	36	059
6,00	6	82	44	35	36	060
6,10	8	91	53	43	36	061
6,20	8	91	53	43	36	062
6,30	8	91	53	43	36	063
6,40	8	91	53	43	36	064
6,50	8	91	53	43	36	065
6,60	8	91	53	43	36	066
6,70	8	91	53	43	36	067
6,80	8	91	53	43	36	068
6,90	8	91	53	43	36	069
7,00	8	91	53	43	36	070
7,10	8	91	53	43	36	071
7,20	8	91	53	43	36	072
7,30	8	91	53	43	36	073
7,40	8	91	53	43	36	074
7,50	8	91	53	43	36	075
7,55	8	91	53	43	36	975
7,60	8	91	53	43	36	076
7,70	8	91	53	43	36	077
7,80	8	91	53	43	36	078
7,90	8	91	53	43	36	079

11 606 ...



DC <sub>m7</sub> mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	
8,00	8	91	53	43	36	080
8,10	10	103	61	49	40	081
8,20	10	103	61	49	40	082
8,30	10	103	61	49	40	083
8,40	10	103	61	49	40	084
8,50	10	103	61	49	40	085
8,60	10	103	61	49	40	086
8,70	10	103	61	49	40	087
8,80	10	103	61	49	40	088
8,90	10	103	61	49	40	089
9,00	10	103	61	49	40	090
9,10	10	103	61	49	40	091
9,20	10	103	61	49	40	092
9,25	10	103	61	49	40	925
9,30	10	103	61	49	40	093
9,40	10	103	61	49	40	094
9,50	10	103	61	49	40	095
9,60	10	103	61	49	40	096
9,70	10	103	61	49	40	097
9,80	10	103	61	49	40	098
9,90	10	103	61	49	40	099
10,00	10	103	61	49	40	100
10,10	12	118	71	56	45	101
10,20	12	118	71	56	45	102
10,30	12	118	71	56	45	103
10,40	12	118	71	56	45	104
10,50	12	118	71	56	45	105
10,60	12	118	71	56	45	106
10,70	12	118	71	56	45	107
10,80	12	118	71	56	45	108
10,90	12	118	71	56	45	109
11,00	12	118	71	56	45	110
11,10	12	118	71	56	45	111
11,20	12	118	71	56	45	112
11,30	12	118	71	56	45	113
11,40	12	118	71	56	45	114
11,50	12	118	71	56	45	115
11,60	12	118	71	56	45	116
11,70	12	118	71	56	45	117
11,80	12	118	71	56	45	118
11,90	12	118	71	56	45	119
12,00	12	118	71	56	45	120

P	●
M	
K	●
N	
S	
H	
O	

→ V<sub>c</sub> Page 41

Vous trouverez d'autres types et diamètres d'outils dans notre catalogue principal → Chapitre 2 – Forets carbure

## WTX – Forets à haute performance, DIN 6537



**UNI**  
DPX74S  
**DRAGONSKIN**



**11 786 ...**

DC <sub>m7</sub> mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	
3,00	6	66	28	23	36	03000
3,10	6	66	28	23	36	03100
3,15	6	66	28	23	36	03150
3,20	6	66	28	23	36	03200
3,22	6	66	28	23	36	03220
3,25	6	66	28	23	36	03250
3,30	6	66	28	23	36	03300
3,40	6	66	28	23	36	03400
3,50	6	66	28	23	36	03500
3,60	6	66	28	23	36	03600
3,70	6	66	28	23	36	03700
3,80	6	74	36	29	36	03800
3,85	6	74	36	29	36	03850
3,90	6	74	36	29	36	03900
4,00	6	74	36	29	36	04000
4,10	6	74	36	29	36	04100
4,20	6	74	36	29	36	04200
4,25	6	74	36	29	36	04250
4,30	6	74	36	29	36	04300
4,35	6	74	36	29	36	04350
4,40	6	74	36	29	36	04400
4,45	6	74	36	29	36	04450
4,50	6	74	36	29	36	04500
4,60	6	74	36	29	36	04600
4,65	6	74	36	29	36	04650
4,70	6	74	36	29	36	04700
4,80	6	82	44	35	36	04800
4,90	6	82	44	35	36	04900
4,95	6	82	44	35	36	04950
5,00	6	82	44	35	36	05000
5,05	6	82	44	35	36	05050
5,10	6	82	44	35	36	05100
5,20	6	82	44	35	36	05200
5,30	6	82	44	35	36	05300
5,40	6	82	44	35	36	05400
5,50	6	82	44	35	36	05500
5,55	6	82	44	35	36	05550
5,60	6	82	44	35	36	05600
5,70	6	82	44	35	36	05700
5,75	6	82	44	35	36	05750
5,80	6	82	44	35	36	05800
5,90	6	82	44	35	36	05900
5,95	6	82	44	35	36	05950
6,00	6	82	44	35	36	06000
6,10	8	91	53	43	36	06100
6,20	8	91	53	43	36	06200
6,30	8	91	53	43	36	06300
6,40	8	91	53	43	36	06400
6,50	8	91	53	43	36	06500
6,60	8	91	53	43	36	06600
6,70	8	91	53	43	36	06700

**11 786 ...**

DC <sub>m7</sub> mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	
6,80	8	91	53	43	36	06800
6,90	8	91	53	43	36	06900
7,00	8	91	53	43	36	07000
7,10	8	91	53	43	36	07100
7,20	8	91	53	43	36	07200
7,30	8	91	53	43	36	07300
7,40	8	91	53	43	36	07400
7,45	8	91	53	43	36	07450
7,50	8	91	53	43	36	07500
7,60	8	91	53	43	36	07600
7,70	8	91	53	43	36	07700
7,80	8	91	53	43	36	07800
7,90	8	91	53	43	36	07900
8,00	8	91	53	43	36	08000
8,10	10	103	61	49	40	08100
8,20	10	103	61	49	40	08200
8,30	10	103	61	49	40	08300
8,40	10	103	61	49	40	08400
8,50	10	103	61	49	40	08500
8,60	10	103	61	49	40	08600
8,70	10	103	61	49	40	08700
8,80	10	103	61	49	40	08800
8,90	10	103	61	49	40	08900
9,00	10	103	61	49	40	09000
9,10	10	103	61	49	40	09100
9,20	10	103	61	49	40	09200
9,30	10	103	61	49	40	09300
9,35	10	103	61	49	40	09350
9,40	10	103	61	49	40	09400
9,45	10	103	61	49	40	09450
9,50	10	103	61	49	40	09500
9,60	10	103	61	49	40	09600
9,70	10	103	61	49	40	09700
9,80	10	103	61	49	40	09800
9,90	10	103	61	49	40	09900
10,00	10	103	61	49	40	10000
10,10	12	118	71	56	45	10100
10,20	12	118	71	56	45	10200
10,30	12	118	71	56	45	10300
10,40	12	118	71	56	45	10400
10,50	12	118	71	56	45	10500
10,55	12	118	71	56	45	10550
10,60	12	118	71	56	45	10600
10,70	12	118	71	56	45	10700
10,75	12	118	71	56	45	10750
10,80	12	118	71	56	45	10800
10,90	12	118	71	56	45	10900
11,00	12	118	71	56	45	11000
11,10	12	118	71	56	45	11100
11,20	12	118	71	56	45	11200
11,25	12	118	71	56	45	11250
11,30	12	118	71	56	45	11300
11,35	12	118	71	56	45	11350
11,40	12	118	71	56	45	11400
11,45	12	118	71	56	45	11450
11,50	12	118	71	56	45	11500
11,60	12	118	71	56	45	11600
11,70	12	118	71	56	45	11700
11,80	12	118	71	56	45	11800
11,90	12	118	71	56	45	11900
12,00	12	118	71	56	45	12000

P	●
M	
K	●
N	
S	
H	○
O	


→ V<sub>c</sub> Page 34

Vous trouverez d'autres types et diamètres d'outils dans notre catalogue principal → **Chapitre 2 – Forets carbure**


## WTX – Forets à hautes performances, DIN 6537

10 787 ...

1



Ti  
DPA54  
DRAGONSKIN



10 787 ...




DC <sub>m7</sub> mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	
3,00	6	66	28	23	36	030
3,10	6	66	28	23	36	031
3,20	6	66	28	23	36	032
3,30	6	66	28	23	36	033
3,40	6	66	28	23	36	034
3,50	6	66	28	23	36	035
3,60	6	66	28	23	36	036
3,70	6	66	28	23	36	037
3,80	6	74	36	29	36	038
3,90	6	74	36	29	36	039
3,97	6	74	36	29	36	900
4,00	6	74	36	29	36	040
4,10	6	74	36	29	36	041
4,20	6	74	36	29	36	042
4,23	6	74	36	29	36	901
4,30	6	74	36	29	36	043
4,40	6	74	36	29	36	044
4,50	6	74	36	29	36	045
4,60	6	74	36	29	36	046
4,70	6	74	36	29	36	047
4,80	6	82	44	35	36	048
4,90	6	82	44	35	36	049
5,00	6	82	44	35	36	050
5,10	6	82	44	35	36	051
5,20	6	82	44	35	36	052
5,30	6	82	44	35	36	053
5,40	6	82	44	35	36	054
5,50	6	82	44	35	36	055
5,56	6	82	44	35	36	902
5,60	6	82	44	35	36	056
5,70	6	82	44	35	36	057
5,80	6	82	44	35	36	058
5,90	6	82	44	35	36	059
6,00	6	82	44	35	36	060
6,10	8	91	53	43	36	061
6,20	8	91	53	43	36	062
6,30	8	91	53	43	36	063
6,35	8	91	53	43	36	903
6,40	8	91	53	43	36	064
6,50	8	91	53	43	36	065
6,60	8	91	53	43	36	066
6,70	8	91	53	43	36	067
6,80	8	91	53	43	36	068
6,90	8	91	53	43	36	069
7,00	8	91	53	43	36	070
7,10	8	91	53	43	36	071
7,20	8	91	53	43	36	072
7,30	8	91	53	43	36	073
7,40	8	91	53	43	36	074
7,50	8	91	53	43	36	075
7,60	8	91	53	43	36	076

DC <sub>m7</sub> mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	
7,70	8	91	53	43	36	077
7,80	8	91	53	43	36	078
7,90	8	91	53	43	36	079
7,94	8	91	53	43	36	904
8,00	8	91	53	43	36	080
8,10	10	103	61	49	40	081
8,20	10	103	61	49	40	082
8,30	10	103	61	49	40	083
8,40	10	103	61	49	40	084
8,50	10	103	61	49	40	085
8,60	10	103	61	49	40	086
8,70	10	103	61	49	40	087
8,80	10	103	61	49	40	088
8,90	10	103	61	49	40	089
9,00	10	103	61	49	40	090
9,10	10	103	61	49	40	091
9,20	10	103	61	49	40	092
9,30	10	103	61	49	40	093
9,40	10	103	61	49	40	094
9,50	10	103	61	49	40	095
9,53	10	103	61	49	40	905
9,60	10	103	61	49	40	096
9,70	10	103	61	49	40	097
9,80	10	103	61	49	40	098
9,90	10	103	61	49	40	099
10,00	10	103	61	49	40	100
10,10	12	118	71	54	45	101
10,20	12	118	71	54	45	102
10,30	12	118	71	54	45	103
10,40	12	118	71	54	45	104
10,50	12	118	71	54	45	105
10,60	12	118	71	54	45	106
10,70	12	118	71	54	45	107
10,80	12	118	71	54	45	108
10,90	12	118	71	54	45	109
11,00	12	118	71	54	45	110
11,10	12	118	71	54	45	111
11,11	12	118	71	54	45	906
11,20	12	118	71	54	45	112
11,30	12	118	71	54	45	113
11,40	12	118	71	54	45	114
11,50	12	118	71	54	45	115
11,60	12	118	71	54	45	116
11,70	12	118	71	54	45	117
11,80	12	118	71	54	45	118
11,90	12	118	71	54	45	119
12,00	12	118	71	54	45	120

P	○
M	●
K	
N	
S	●
H	
O	

Vous trouverez d'autres types et diamètres d'outils dans notre catalogue principal → **Chapitre 2 – Forets carbure**

WTX – Forêts à hautes performances, DIN 6537



 135°  
Carbure monobloc  
**10 791 ...**

DC h7 mm	DCONMS h6 mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	
2,5	4	57	21	17	28	02500
2,6	4	57	21	17	28	02600
2,7	4	57	21	17	28	02700
2,8	4	57	21	17	28	02800
2,9	4	57	21	17	28	02900
3,0	6	66	28	23	36	03000
3,1	6	66	28	23	36	03100
3,2	6	66	28	23	36	03200
3,3	6	66	28	23	36	03300
3,4	6	66	28	23	36	03400
3,5	6	66	28	23	36	03500
3,6	6	66	28	23	36	03600
3,7	6	66	28	23	36	03700
3,8	6	74	36	29	36	03800
3,9	6	74	36	29	36	03900
4,0	6	74	36	29	36	04000
4,1	6	74	36	29	36	04100
4,2	6	74	36	29	36	04200
4,3	6	74	36	29	36	04300
4,4	6	74	36	29	36	04400
4,5	6	74	36	29	36	04500
4,6	6	74	36	29	36	04600
4,7	6	74	36	29	36	04700
4,8	6	82	44	35	36	04800
4,9	6	82	44	35	36	04900
5,0	6	82	44	35	36	05000
5,1	6	82	44	35	36	05100
5,2	6	82	44	35	36	05200
5,3	6	82	44	35	36	05300
5,4	6	82	44	35	36	05400
5,5	6	82	44	35	36	05500
5,6	6	82	44	35	36	05600
5,7	6	82	44	35	36	05700
5,8	6	82	44	35	36	05800
5,9	6	82	44	35	36	05900
6,0	6	82	44	35	36	06000
6,1	8	91	53	43	36	06100
6,2	8	91	53	43	36	06200
6,3	8	91	53	43	36	06300
6,4	8	91	53	43	36	06400
6,5	8	91	53	43	36	06500
6,6	8	91	53	43	36	06600
6,7	8	91	53	43	36	06700
6,8	8	91	53	43	36	06800
6,9	8	91	53	43	36	06900
7,0	8	91	53	43	36	07000
7,1	8	91	53	43	36	07100
7,2	8	91	53	43	36	07200
7,3	8	91	53	43	36	07300
7,4	8	91	53	43	36	07400
7,5	8	91	53	43	36	07500

DC h7 mm	DCONMS h6 mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	
7,6	8	91	53	43	36	07600
7,7	8	91	53	43	36	07700
7,8	8	91	53	43	36	07800
7,9	8	91	53	43	36	07900
8,0	8	91	53	43	36	08000
8,1	10	103	61	49	40	08100
8,2	10	103	61	49	40	08200
8,3	10	103	61	49	40	08300
8,4	10	103	61	49	40	08400
8,5	10	103	61	49	40	08500
8,6	10	103	61	49	40	08600
8,7	10	103	61	49	40	08700
8,8	10	103	61	49	40	08800
8,9	10	103	61	49	40	08900
9,0	10	103	61	49	40	09000
9,1	10	103	61	49	40	09100
9,2	10	103	61	49	40	09200
9,3	10	103	61	49	40	09300
9,4	10	103	61	49	40	09400
9,5	10	103	61	49	40	09500
9,6	10	103	61	49	40	09600
9,7	10	103	61	49	40	09700
9,8	10	103	61	49	40	09800
9,9	10	103	61	49	40	09900
10,0	10	103	61	49	40	10000
10,1	12	118	71	56	45	10100
10,2	12	118	71	56	45	10200
10,3	12	118	71	56	45	10300
10,4	12	118	71	56	45	10400
10,5	12	118	71	56	45	10500
10,6	12	118	71	56	45	10600
10,7	12	118	71	56	45	10700
10,8	12	118	71	56	45	10800
11,0	12	118	71	56	45	11000
11,1	12	118	71	56	45	11100
11,2	12	118	71	56	45	11200
11,3	12	118	71	56	45	11300
11,4	12	118	71	56	45	11400
11,5	12	118	71	56	45	11500
11,7	12	118	71	56	45	11700
11,8	12	118	71	56	45	11800
12,0	12	118	71	56	45	12000


A horizontal bar chart illustrating the distribution of various elements across a scale from 0 to 100. The elements and their approximate values are: P (~85), M (~80), K (~75), N (~70), S (~65), H (~60), and C (~55). A black dot is positioned at the end of the C bar.

→ V. Page 35



- Vous trouverez d'autres types et diamètres d'outils dans notre catalogue principal → **Chapitre 2 – Forets carbure**

## WPC - Forets à hautes performances, DIN 6537



11 609 ...

Carbure monobloc

11 609 ...

DC <sub>m7</sub> mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	
1,00	4	45	8,0	6,5	30,0	010
1,10	4	45	8,8	7,2	29,0	011
1,20	4	45	9,6	7,8	29,0	012
1,30	4	45	10,4	8,5	28,5	013
1,40	4	45	11,2	9,1	28,0	014
1,50	4	50	12,0	9,8	32,0	015
1,60	4	50	12,8	10,4	31,0	016
1,70	4	50	13,6	11,1	30,5	017
1,80	4	50	14,4	11,7	30,0	018
1,90	4	50	15,2	12,4	29,5	019
2,00	4	50	16,0	13,0	29,0	020
2,10	4	55	16,8	13,7	33,0	021
2,20	4	55	17,6	14,3	32,5	022
2,30	4	55	18,4	15,0	32,0	023
2,40	4	55	19,2	15,6	31,5	024
2,50	4	55	20,0	16,3	30,5	025
2,60	4	55	20,8	16,9	30,0	026
2,70	4	55	21,6	17,6	29,0	027
2,80	4	55	22,4	18,2	29,0	028
2,90	4	55	23,2	18,9	28,5	029
3,00	6	66	28,0	23,0	36,0	030
3,10	6	66	28,0	23,0	36,0	031
3,20	6	66	28,0	23,0	36,0	032
3,25	6	66	28,0	23,0	36,0	890
3,30	6	66	28,0	23,0	36,0	033
3,40	6	66	28,0	23,0	36,0	034
3,50	6	66	28,0	23,0	36,0	035
3,60	6	66	28,0	23,0	36,0	036
3,70	6	66	28,0	23,0	36,0	037
3,80	6	74	36,0	29,0	36,0	038
3,90	6	74	36,0	29,0	36,0	039
4,00	6	74	36,0	29,0	36,0	040
4,10	6	74	36,0	29,0	36,0	041
4,20	6	74	36,0	29,0	36,0	042
4,30	6	74	36,0	29,0	36,0	043
4,40	6	74	36,0	29,0	36,0	044
4,50	6	74	36,0	29,0	36,0	045
4,60	6	74	36,0	29,0	36,0	046
4,65	6	74	36,0	29,0	36,0	900
4,70	6	74	36,0	29,0	36,0	047
4,80	6	82	44,0	35,0	36,0	048
4,90	6	82	44,0	35,0	36,0	049
5,00	6	82	44,0	35,0	36,0	050
5,10	6	82	44,0	35,0	36,0	051
5,20	6	82	44,0	35,0	36,0	052
5,30	6	82	44,0	35,0	36,0	053
5,40	6	82	44,0	35,0	36,0	054
5,50	6	82	44,0	35,0	36,0	055
5,55	6	82	44,0	35,0	36,0	902
5,60	6	82	44,0	35,0	36,0	056
5,70	6	82	44,0	35,0	36,0	057
5,80	6	82	44,0	35,0	36,0	058
5,90	6	82	44,0	35,0	36,0	059
6,00	6	82	44,0	35,0	36,0	060
6,10	8	91	53,0	43,0	36,0	061
6,20	8	91	53,0	43,0	36,0	062

DC <sub>m7</sub> mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	11 609 ...
6,30	8	91	53,0	43,0	36,0	063
6,40	8	91	53,0	43,0	36,0	064
6,50	8	91	53,0	43,0	36,0	065
6,60	8	91	53,0	43,0	36,0	066
6,70	8	91	53,0	43,0	36,0	067
6,80	8	91	53,0	43,0	36,0	068
6,90	8	91	53,0	43,0	36,0	069
7,00	8	91	53,0	43,0	36,0	070
7,10	8	91	53,0	43,0	36,0	071
7,20	8	91	53,0	43,0	36,0	072
7,30	8	91	53,0	43,0	36,0	073
7,40	8	91	53,0	43,0	36,0	074
7,45	8	91	53,0	43,0	36,0	924
7,50	8	91	53,0	43,0	36,0	075
7,55	8	91	53,0	43,0	36,0	975
7,60	8	91	53,0	43,0	36,0	076
7,70	8	91	53,0	43,0	36,0	077
7,80	8	91	53,0	43,0	36,0	078
7,90	8	91	53,0	43,0	36,0	079
8,00	8	91	53,0	43,0	36,0	080
8,10	10	103	61,0	49,0	40,0	081
8,20	10	103	61,0	49,0	40,0	082
8,30	10	103	61,0	49,0	40,0	083
8,40	10	103	61,0	49,0	40,0	084
8,50	10	103	61,0	49,0	40,0	085
8,60	10	103	61,0	49,0	40,0	086
8,70	10	103	61,0	49,0	40,0	087
8,80	10	103	61,0	49,0	40,0	088
8,90	10	103	61,0	49,0	40,0	089
9,00	10	103	61,0	49,0	40,0	090
9,10	10	103	61,0	49,0	40,0	091
9,20	10	103	61,0	49,0	40,0	092
9,25	10	103	61,0	49,0	40,0	925
9,30	10	103	61,0	49,0	40,0	093
9,35	10	103	61,0	49,0	40,0	930
9,40	10	103	61,0	49,0	40,0	094
9,50	10	103	61,0	49,0	40,0	095
9,60	10	103	61,0	49,0	40,0	096
9,70	10	103	61,0	49,0	40,0	097
9,80	10	103	61,0	49,0	40,0	098
9,90	10	103	61,0	49,0	40,0	099
10,00	10	103	61,0	49,0	40,0	100
10,10	12	118	71,0	56,0	45,0	101
10,20	12	118	71,0	56,0	45,0	102
10,30	12	118	71,0	56,0	45,0	103
10,40	12	118	71,0	56,0	45,0	104
10,50	12	118	71,0	56,0	45,0	105
10,60	12	118	71,0	56,0	45,0	106
10,70	12	118	71,0	56,0	45,0	107
10,75	12	118	71,0	56,0	45,0	904
10,80	12	118	71,0	56,0	45,0	108
10,90	12	118	71,0	56,0	45,0	109
11,00	12	118	71,0	56,0	45,0	110
11,10	12	118	71,0	56,0	45,0	111
11,20	12	118	71,0	56,0	45,0	112
11,25	12	118	71,0	56,0	45,0	912
11,30	12	118	71,0	56,0	45,0	113
11,40	12	118	71,0	56,0	45,0	114
11,50	12	118	71,0	56,0	45,0	115
11,60	12	118	71,0	56,0	45,0	116
11,70	12	118	71,0	56,0	45,0	117
11,80	12	118	71,0	56,0	45,0	118
11,90	12	118	71,0	56,0	45,0	119
12,00	12	118	71,0	56,0	45,0	120

P	●
M	
K	●
N	
S	
H	
O	

→ V<sub>c</sub> Page 41




Vous trouverez d'autres types et diamètres d'outils dans notre catalogue principal → **Chapitre 2 – Forets carbure**

## WTX – Forets à hautes performances, DIN 6537

- ▲ Utilisation universelle
- ▲ 4 listels

- ▲ Goujures polies
- ▲ Type ALU sur demande


- ▲ PL = Valeur du chanfrein de protection à 30°
- ▲ Pour le perçage à fond plat



**10 721 ...**

DC <sub>m7</sub> mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	PL mm	
3,00	6	66	28	23	36	0,15	030
3,10	6	66	28	23	36	0,16	031
3,20	6	66	28	23	36	0,16	032
3,30	6	66	28	23	36	0,17	033
3,40	6	66	28	23	36	0,17	034
3,50	6	66	28	23	36	0,18	035
3,60	6	66	28	23	36	0,18	036
3,70	6	66	28	23	36	0,19	037
3,80	6	74	36	29	36	0,19	038
3,90	6	74	36	29	36	0,20	039
4,00	6	74	36	29	36	0,20	040
4,10	6	74	36	29	36	0,21	041
4,20	6	74	36	29	36	0,21	042
4,30	6	74	36	29	36	0,22	043
4,40	6	74	36	29	36	0,22	044
4,50	6	74	36	29	36	0,23	045
4,60	6	74	36	29	36	0,23	046
4,65	6	74	36	29	36	0,23	900
4,70	6	74	36	29	36	0,24	047
4,80	6	82	44	35	36	0,24	048
4,90	6	82	44	35	36	0,25	049
5,00	6	82	44	35	36	0,25	050
5,10	6	82	44	35	36	0,26	051
5,20	6	82	44	35	36	0,26	052
5,30	6	82	44	35	36	0,27	053
5,40	6	82	44	35	36	0,27	054
5,50	6	82	44	35	36	0,28	055
5,55	6	82	44	35	36	0,28	902
5,60	6	82	44	35	36	0,28	056
5,70	6	82	44	35	36	0,29	057
5,80	6	82	44	35	36	0,29	058
5,90	6	82	44	35	36	0,30	059
6,00	6	82	44	35	36	0,30	060
6,10	8	91	53	43	36	0,31	061
6,20	8	91	53	43	36	0,31	062
6,30	8	91	53	43	36	0,32	063
6,40	8	91	53	43	36	0,32	064
6,50	8	91	53	43	36	0,33	065
6,60	8	91	53	43	36	0,33	066
6,70	8	91	53	43	36	0,34	067
6,80	8	91	53	43	36	0,34	068
6,90	8	91	53	43	36	0,35	069
7,00	8	91	53	43	36	0,35	070
7,10	8	91	53	43	36	0,36	071
7,20	8	91	53	43	36	0,36	072
7,30	8	91	53	43	36	0,37	073
7,40	8	91	53	43	36	0,37	074
7,50	8	91	53	43	36	0,38	075
7,60	8	91	53	43	36	0,38	076
7,70	8	91	53	43	36	0,39	077
7,80	8	91	53	43	36	0,39	078
7,90	8	91	53	43	36	0,40	079
8,00	8	91	53	43	36	0,40	080
8,10	10	103	61	49	40	0,41	081


DC <sub>m7</sub> mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	PL mm	10 721 ...
8,20	10	103	61	49	40	0,41	082
8,30	10	103	61	49	40	0,42	083
8,40	10	103	61	49	40	0,42	084
8,50	10	103	61	49	40	0,43	085
8,60	10	103	61	49	40	0,43	086
8,70	10	103	61	49	40	0,44	087
8,80	10	103	61	49	40	0,44	088
8,90	10	103	61	49	40	0,45	089
9,00	10	103	61	49	40	0,45	090
9,10	10	103	61	49	40	0,46	091
9,20	10	103	61	49	40	0,46	092
9,30	10	103	61	49	40	0,47	093
9,40	10	103	61	49	40	0,47	094
9,50	10	103	61	49	40	0,48	095
9,60	10	103	61	49	40	0,48	096
9,70	10	103	61	49	40	0,49	097
9,80	10	103	61	49	40	0,49	098
9,90	10	103	61	49	40	0,50	099
10,00	10	103	61	49	40	0,50	100
10,10	12	116	69	54	45	0,51	101
10,20	12	116	69	54	45	0,51	102
10,30	12	116	69	54	45	0,52	103
10,40	12	116	69	54	45	0,52	104
10,50	12	116	69	54	45	0,53	105
10,60	12	116	69	54	45	0,53	106
10,70	12	116	69	54	45	0,54	107
10,80	12	116	69	54	45	0,54	108
10,90	12	116	69	54	45	0,55	109
11,00	12	116	69	54	45	0,55	110
11,10	12	116	69	54	45	0,56	111
11,20	12	116	69	54	45	0,56	112
11,30	12	116	69	54	45	0,57	113
11,40	12	116	69	54	45	0,57	114
11,50	12	116	69	54	45	0,58	115
11,60	12	116	69	54	45	0,58	116
11,70	12	116	69	54	45	0,59	117
11,80	12	116	69	54	45	0,59	118
11,90	12	116	69	54	45	0,60	119
12,00	12	116	69	54	45	0,60	120



Vous trouverez d'autres types et diamètres d'outils dans notre catalogue principal → **Chapitre 2 – Forets carbure**

## WTX - Micro-forêts à hautes performances

- Queue cylindrique Ø 3 mm h6 pour le montage en mandrin de frettage ou à pinces de haute précision



DC <sub>+0,004</sub> mm	DCONMS h6 mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	
1,80	3	38	10,5	8,0	01800
1,85	3	38	12,0	8,0	01850
1,90	3	38	12,0	8,0	01900
1,95	3	38	12,0	8,0	01950
1,97	3	38	12,0	8,0	01970
1,98	3	38	12,0	8,0	01980
1,99	3	38	12,0	8,0	01990
2,00	3	42	13,0	9,0	02000
2,01	3	42	13,0	9,0	02010
2,02	3	42	13,0	9,0	02020
2,03	3	42	13,0	9,0	02030
2,05	3	42	13,0	9,0	02050
2,10	3	42	13,0	9,0	02100
2,15	3	42	13,0	9,0	02150
2,20	3	46	15,0	10,0	02200
2,25	3	46	15,0	10,0	02250
2,30	3	46	15,0	10,0	02300
2,35	3	46	15,0	10,0	02350
2,40	3	46	15,0	10,0	02400
2,45	3	46	15,0	10,0	02450
2,47	3	46	15,0	10,0	02470
2,48	3	46	15,0	10,0	02480
2,49	3	46	15,0	10,0	02490
2,50	3	46	15,0	10,0	02500
2,51	3	46	15,0	10,0	02510
2,52	3	46	15,0	10,0	02520
2,53	3	46	15,0	10,0	02530
2,60	3	46	15,0	10,0	02600
2,70	3	46	15,0	10,0	02700
2,80	3	46	15,0	10,0	02800
2,90	3	46	15,0	10,0	02900


P	○
M	
K	●
N	●
S	○
H	
O	

→ V<sub>c</sub> Page 36


DC <sub>+0,004</sub> mm	DCONMS h6 mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	
0,10	3	38	1,2	1,0	00100
0,15	3	38	2,0	1,7	00150
0,20	3	38	3,5	3,0	00200
0,25	3	38	3,5	3,0	00250
0,30	3	38	5,5	5,0	00300
0,35	3	38	5,5	5,0	00350
0,40	3	38	7,0	6,0	00400
0,45	3	38	7,0	6,0	00450
0,50	3	38	7,0	6,0	00500
0,55	3	38	7,0	6,0	00550
0,60	3	38	7,0	6,0	00600
0,65	3	38	7,0	6,0	00650
0,70	3	38	10,5	8,0	00700
0,75	3	38	10,5	8,0	00750
0,80	3	38	10,5	8,0	00800
0,85	3	38	10,5	8,0	00850
0,90	3	38	10,5	8,0	00900
0,95	3	38	10,5	8,0	00950
0,97	3	38	10,5	8,0	00970
0,98	3	38	10,5	8,0	00980
0,99	3	38	10,5	8,0	00990
1,00	3	38	10,5	8,0	01000
1,01	3	38	10,5	8,0	01010
1,02	3	38	10,5	8,0	01020
1,03	3	38	10,5	8,0	01030
1,05	3	38	10,5	8,0	01050
1,10	3	38	10,5	8,0	01100
1,15	3	38	10,5	8,0	01150
1,20	3	38	10,5	8,0	01200
1,25	3	38	10,5	8,0	01250
1,30	3	38	10,5	8,0	01300
1,35	3	38	10,5	8,0	01350
1,40	3	38	10,5	8,0	01400
1,45	3	38	10,5	8,0	01450
1,47	3	38	10,5	8,0	01470
1,48	3	38	10,5	8,0	01480
1,49	3	38	10,5	8,0	01490
1,50	3	38	10,5	8,0	01500
1,51	3	38	10,5	8,0	01510
1,52	3	38	10,5	8,0	01520
1,53	3	38	10,5	8,0	01530
1,55	3	38	10,5	8,0	01550
1,60	3	38	10,5	8,0	01600
1,65	3	38	10,5	8,0	01650
1,70	3	38	10,5	8,0	01700
1,75	3	38	10,5	8,0	01750

## WTX – Micro-forets à hautes performances

- ▲ Micro-forets à hautes performances
- ▲ Utilisation universelle
- ▲ Très grande sécurité de processus
- ▲ Utilisable également en tant que foret pilote pour les perçages profonds



**NEW**  
**MICRO**  
**DPX74M**  
**DRAGONSKIN**



Carbure monobloc

**10 693 ...**


DC <sub>m6</sub> mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	
0,8	3	39	5,6	4,0	00800
0,9	3	39	6,3	4,5	00900
1,0	3	40	7,0	5,0	01000
1,1	3	41	7,7	5,5	01100
1,2	3	41	8,4	6,0	01200
1,3	3	42	9,1	6,5	01300
1,4	3	42	9,8	7,0	01400
1,5	3	43	10,5	7,5	01500
1,6	3	44	11,2	8,0	01600
1,7	3	44	11,9	8,5	01700
1,8	3	45	12,6	9,0	01800
1,9	3	45	13,3	9,5	01900
2,0	3	46	14,0	10,0	02000
2,1	3	47	14,7	10,5	02100
2,2	3	47	15,4	11,0	02200
2,3	3	48	16,1	11,5	02300
2,4	3	48	16,8	12,0	02400
2,5	3	49	17,5	12,5	02500
2,6	3	50	18,2	13,0	02600
2,7	3	50	18,9	13,5	02700
2,8	3	51	19,6	14,0	02800
2,9	3	51	20,3	14,5	02900

P	●
M	●
K	●
N	
S	○
H	
O	


→ V<sub>c</sub> Page 36

## WTX – Micro-forets à hautes performances

- ▲ Micro-forets à hautes performances
- ▲ Utilisation universelle
- ▲ Très grande sécurité de processus



**NEW**  
**MICRO**  
**DPX74M**  
**DRAGONSKIN**



Carbure monobloc

**10 694 ...**

DC <sub>h6</sub> mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	
0,8	3	41	8	6,4	00800
0,9	3	42	9	7,2	00900
1,0	3	43	10	8,0	01000
1,1	3	44	11	8,8	01100
1,2	3	45	12	9,6	01200
1,3	3	46	13	10,4	01300
1,4	3	47	14	11,2	01400
1,5	3	47	15	12,0	01500
1,6	3	48	16	12,8	01600
1,7	3	49	17	13,6	01700
1,8	3	50	18	14,4	01800
1,9	3	51	19	15,2	01900
2,0	3	52	20	16,0	02000
2,1	3	53	21	16,8	02100
2,2	3	54	22	17,6	02200
2,3	3	55	23	18,4	02300
2,4	3	56	24	19,2	02400
2,5	3	56	25	20,0	02500
2,6	3	57	26	20,8	02600
2,7	3	58	27	21,6	02700
2,8	3	59	28	22,4	02800
2,9	3	60	29	23,2	02900

P	●
M	●
K	●
N	
S	○
H	
O	

→ V<sub>c</sub> Page 37




Pression minimale du liquide de refroidissement : 30 bar



Pression minimale du liquide de refroidissement : 30 bar

## WTX - Micro-forets à hautes performances

- ▲ Micro-forets à hautes performances
- ▲ Utilisation universelle
- ▲ Très grande sécurité de processus
- ▲ Foret pilote préconisé : WTX-Micro 5xD (Réf : 10 693 ...)




→ Vc Page 37



Pression minimale du liquide de refroidissement : 30 bar

## Forets à pointer en carbure monobloc, norme usine

▲ Avec goujures hélicoïdales



HA

120°

Carbure monobloc

**10 703 ...**

DC <sub>h5</sub> mm	OAL mm	LCF mm	
2	32	6	002
3	32	8	003
4	40	10	004
5	50	13	005
6	50	13	006
8	60	23	008
10	70	24	010
12	70	24	012

P	○
M	
K	●
N	●
S	
H	
O	

→ V<sub>c</sub> Page 42

## Exemples de matières

	Sous-groupe de matières	Index	Composition / Structure / Traitement thermique		Résistance N/mm <sup>2</sup> / HB / HRC	Code matière	Désignation matière	Code matière	Désignation matière
P	Aciers non alliés	P.1.1	< 0,15 % C	Recuit	420 N/mm <sup>2</sup> / 125 HB	1.0401	C15 (XC18)	1.0570	St52-3 (E36-3)
		P.1.2	< 0,45 % C	Recuit	640 N/mm <sup>2</sup> / 190 HB	1.1191	C45E (XC48)	1.0718	9SMnPb28 (S250Pb)
		P.1.3		Trempé revenu	840 N/mm <sup>2</sup> / 250 HB	1.1191	C45E (XC48)	1.1181	Ck35 (XC38)
		P.1.4	< 0,75 % C	Recuit	910 N/mm <sup>2</sup> / 270 HB	1.1223	C60R (XC60)	1.1203	Ck55 (XC55)
		P.1.5		Trempé revenu	1010 N/mm <sup>2</sup> / 300 HB	1.1223	C60R (XC60)	1.1203	Ck55 (XC55)
	Aciers faiblement alliés	P.2.1		Recuit	610 N/mm <sup>2</sup> / 180 HB	1.7131	16MnCr5 (16MC5)	1.7220	34CrMo4 (35CD4)
		P.2.2		Trempé revenu	930 N/mm <sup>2</sup> / 275 HB	1.7131	16MnCr5 (16MC5)	1.2312	40CrMnMoS8-6 (40CMD8+S)
		P.2.3		Trempé revenu	1010 N/mm <sup>2</sup> / 300 HB	1.7225	42CrMo4 (42CD4)	1.2744	57NiCrMoV7 (55NCVD7)
	Aciers fortement alliés et aciers à outils	P.2.4		Trempé revenu	1200 N/mm <sup>2</sup> / 375 HB	1.7225	42CrMo4 (42CD4)	1.3505	100Cr6 (100C6)
		P.3.1		Recuit	680 N/mm <sup>2</sup> / 200 HB	1.4021	X20Cr13 (Z20C13)	1.2080	X200Cr12 (Z200 C12)
		P.3.2		Durci et trempé	1100 N/mm <sup>2</sup> / 300 HB	1.2343	X38CrMoV5 1 (Z38 CDV 5)	1.2379	X155CrVMo12-1 (Z160CDV 12)
		P.3.3		Durci et trempé	1300 N/mm <sup>2</sup> / 400 HB	1.2343	X38CrMoV5-1 (Z38 CDV 5)	1.6359	X2NiCrMo18-8-5 (Maraging 250)
	Aciers inoxydables	P.4.1	Ferritique / martensitique	Recuit	680 N/mm <sup>2</sup> / 200 HB	1.4016	X6Cr17 (430)	1.2316	X36CrMo17 (Z38CD17)
		P.4.2	Martensitique	Trempé revenu	1010 N/mm <sup>2</sup> / 300 HB	1.4112	X90CrMoV18	1.4057	X20CrNi17-2 (Z20CN 17-2)
M	Aciers inoxydables	M.1.1	Austénitique / Austénio-ferritique	Traité	610 N/mm <sup>2</sup> / 180 HB	1.4301	X5CrNi18-10 (304)	1.4571	X6CrNiMo11H17-12-2 (316Ti)
		M.2.1	Austénitique	Trempé revenu	300 HB	1.4841	X15CrNiSi25-21	1.4310	X12CrNi17-7 (Z12CN17-7)
		M.3.1	Austénio-ferritique (Duplex)		780 N/mm <sup>2</sup> / 230 HB	1.4462	X2CrNiMoN22-5-3 (Uranus45)	1.4410	Z22ND5 07 04 Az (F53)
K	Fontes grises	K.1.1	Perlítico / ferrítico		350 N/mm <sup>2</sup> / 180 HB	0.6010	GG-10 (Ft10)	0.6025	GG-25 (Ft25)
		K.1.2	Perlítico (martensítico)		500 N/mm <sup>2</sup> / 260 HB	0.6030	GG-30 (Ft30)	0.6040	GG-40 (Ft40)
	Fontes à graphite sphéroïdal	K.2.1	Ferrítico		540 N/mm <sup>2</sup> / 160 HB	0.7040	GGG-40 (FGS400-12)	0.7060	GGG-60 (FGS600-3)
		K.2.2	Perlítico		845 N/mm <sup>2</sup> / 250 HB	0.7070	GGG-70 (FGS700-2)	0.7080	GGG-80 (FGS800-2)
	Fontes malléables	K.3.1	Ferrítico		440 N/mm <sup>2</sup> / 130 HB	0.8035	GTW-35-04	0.8045	GTW-45
		K.3.2	Perlítico		780 N/mm <sup>2</sup> / 230 HB	0.8165	GTS-65-02	0.8170	GTS-70-02
N	Alliages d'aluminium corroyé	N.1.1	Non durcissable		60 HB	3.0255	Al99.5 (1050A)	3.3315	AlMg1 (5005)
		N.1.2	Durcissable	Vieilli	340 N/mm <sup>2</sup> / 100 HB	3.1355	AlCuMg2 (2024)	3.4365	AlZnMgCu1.5 (7075)
	Alliages d'aluminium de fonderie	N.2.1	≤ 12 % Si, non durcissable		250 N/mm <sup>2</sup> / 75 HB	3.2581	G-AlSi12	3.2163	G-AlSi9Cu3
		N.2.2	≤ 12 % Si, durcissable	Vieilli	300 N/mm <sup>2</sup> / 90 HB	3.2134	G-AlSi5Cu1Mg	3.2373	G-AlSi9Mg
		N.2.3	> 12 % Si, non durcissable		440 N/mm <sup>2</sup> / 130 HB		G-AlSi17Cu4Mg		G-AlSi18CuNiMg
	Cuivre et alliages de cuivre (Bronze, laiton)	N.3.1	Laitons à copeaux courts, PB > 1 %		375 N/mm <sup>2</sup> / 110 HB	2.0380	CuZn39Pb2 (Ms58)	2.0410	CuZn44Pb2
		N.3.2	Alliages CuZn, CuSnZn		300 N/mm <sup>2</sup> / 90 HB	2.0331	CuZn15	2.4070	CuZn28Sn1As
		N.3.3	CuSn, cuivre électrolytique		340 N/mm <sup>2</sup> / 100 HB	2.0060	E-Cu57	2.0590	CuZn40Fe
	Alliages de magnésium	N.4.1	Magnésium et alliages de magnésium		70 HB	3.5612	MgAl6Zn	3.5312	MgAl3Zn
S	Alliages résistants à la chaleur	S.1.1	Base Fe	Recuit	680 N/mm <sup>2</sup> / 200 HB	1.4864	X12NiCrSi 36-16	1.4865	G-X40NiCrSi38-18
		S.1.2		Vieilli	950 N/mm <sup>2</sup> / 280 HB	1.4980	X6NiCrTiMoVB25-15-2	1.4876	X10NiCrAlTi32-20
	Alliages résistants à la chaleur	S.2.1		Recuit	840 N/mm <sup>2</sup> / 250 HB	2.4631	NiCr20TiAl (Inconel 80A)	3.4856	NiCr22Mo9Nb
		S.2.2	Base Ni ou Cr	Vieilli	1180 N/mm <sup>2</sup> / 350 HB	2.4668	NiCr19Nb5Mo3 (Inconel 718)	2.4955	NiFe25Cr20NbTi
		S.2.3		De fonderie	1080 N/mm <sup>2</sup> / 320 HB	2.4765	CoCr20W15Ni	1.3401	G-X120Mn12
	Alliages de titane	S.3.1	Titane pur		400 N/mm <sup>2</sup>	3.7025	Ti99,8	3.7034	Ti99,7
		S.3.2	Alliages Alpha + Beta	Vieilli	1050 N/mm <sup>2</sup> / 320 HB	3.7165	TiAl6V4	Ti-6246	Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo
		S.3.3	Alliages Beta		1400 N/mm <sup>2</sup> / 410 HB	Ti555.3	Ti-5Al-5V-5Mo-3Cr	R56410	Ti-10V-2Fe-3Al
H	Aciers trempés	H.1.1		Durci et trempé	46–55 HRC				
		H.1.2		Durci et trempé	56–60 HRC				
		H.1.3		Durci et trempé	61–65 HRC				
		H.1.4		Durci et trempé	66–70 HRC				
	Aciéres frittés	H.2.1		De fonderie	400 HB				
O	Matériaux non métalliques	H.3.1		Durci et trempé	55 HRC				
		O.1.1	Plastiques, duroplastiques		≤ 150 N/mm <sup>2</sup>				
		O.1.2	Plastiques, thermoplastiques		≤ 100 N/mm <sup>2</sup>				
		O.2.1	Matières renforcées par fibres d'aramide		≤ 1000 N/mm <sup>2</sup>				
		O.2.2	Matières renforcées par fibres de carbone ou de verre		≤ 1000 N/mm <sup>2</sup>				
		O.3.1	Graphite						

\* Résistance à la traction

## Données de coupe pour forets WTX – UNI

Profondeur de perçage 3xD UNI 11 777 ..., 11 780 ...						Profondeur de perçage 5xD UNI 11 783 ..., 11 786 ...					
Index	V <sub>c</sub> m/min	V <sub>c</sub> m/min	Ø 3-5	Ø 5-8	Ø 8-12	V <sub>c</sub> m/min	V <sub>c</sub> m/min	Ø 3-5	Ø 5-8	Ø 8-12	
	sans lubrif. int.	avec lubrif.int.	mm/tr	mm/tr	mm/tr			mm/tr	mm/tr	mm/tr	
P.1.1	110	120	0,13	0,18	0,25	110	120	0,13	0,18	0,25	
P.1.2	105	115	0,12	0,18	0,24	105	115	0,12	0,18	0,24	
P.1.3	100	110	0,12	0,17	0,23	100	110	0,12	0,17	0,23	
P.1.4	95	105	0,11	0,16	0,21	95	105	0,11	0,16	0,21	
P.1.5	90	100	0,11	0,15	0,20	90	100	0,11	0,15	0,20	
P.2.1	105	120	0,15	0,22	0,29	105	120	0,15	0,22	0,29	
P.2.2	95	110	0,14	0,20	0,27	95	110	0,14	0,20	0,27	
P.2.3	85	100	0,13	0,18	0,24	85	100	0,13	0,18	0,24	
P.2.4	65	75	0,12	0,16	0,21	65	75	0,12	0,16	0,21	
P.3.1	70	85	0,12	0,18	0,24	70	85	0,12	0,18	0,24	
P.3.2	60	65	0,11	0,15	0,20	60	65	0,11	0,15	0,20	
P.3.3	50	65	0,09	0,12	0,15	50	65	0,09	0,12	0,15	
P.4.1	50	65	0,08	0,12	0,16	50	65	0,08	0,12	0,16	
P.4.2	50	65	0,08	0,12	0,16	50	65	0,08	0,12	0,16	
M.1.1											
M.2.1											
M.3.1											
K.1.1	85	120	0,17	0,26	0,36	85	120	0,17	0,26	0,36	
K.1.2	75	100	0,15	0,22	0,29	75	100	0,15	0,22	0,29	
K.2.1	100	160	0,17	0,25	0,34	100	160	0,17	0,25	0,34	
K.2.2	75	100	0,15	0,22	0,29	75	100	0,15	0,22	0,29	
K.3.1	80	90	0,16	0,23	0,32	80	90	0,16	0,23	0,32	
K.3.2	70	80	0,14	0,19	0,25	70	80	0,14	0,19	0,25	
N.1.1											
N.1.2											
N.2.1											
N.2.2											
N.2.3											
N.3.1											
N.3.2											
N.3.3											
N.4.1											
S.1.1											
S.1.2											
S.2.1											
S.2.2											
S.2.3											
S.3.1											
S.3.2											
S.3.3											
H.1.1	25	25	0,06	0,08	0,11	25	25	0,06	0,08	0,11	
H.1.2											
H.1.3											
H.1.4											
H.2.1	35	35	0,08	0,11	0,14	35	35	0,08	0,11	0,14	
H.3.1											
O.1.1											
O.1.2											
O.2.1											
O.2.2											
O.3.1											



Les données de coupe dépendent fortement des conditions extérieures, p.ex. de la stabilité du serrage de l'outil et du montage de la pièce ainsi que de la matière et du type de machine. Les valeurs indiquées représentent des paramètres de coupe possibles qui doivent être ajustés en fonction de l'utilisation !

## Données de coupe pour forets WTX – Ti / AL

Index	$V_c$ m/min avec lubrifi. int.	Profondeur de perçage 3xD / 5xD Ti 10 786 ..., 10 787 ...						Profondeur de perçage 5xD AL 10 791 ...							
		$\emptyset$ 3-4	$\emptyset$ 4-5	$\emptyset$ 5-6	$\emptyset$ 6-8	$\emptyset$ 8-10	$\emptyset$ 10-12	$V_c$ m/min avec lubrifi. int.	$\emptyset$ 2-3	$\emptyset$ 3-4	$\emptyset$ 4-5	$\emptyset$ 5-6	$\emptyset$ 6-8	$\emptyset$ 8-10	$\emptyset$ 10-12
		f mm/tr	f mm/tr	f mm/tr	f mm/tr	f mm/tr	f mm/tr	f mm/tr	f mm/tr	f mm/tr	f mm/tr	f mm/tr	f mm/tr	f mm/tr	
P.1.1															
P.1.2															
P.1.3															
P.1.4															
P.1.5															
P.2.1															
P.2.2															
P.2.3															
P.2.4															
P.3.1															
P.3.2															
P.3.3															
P.4.1	75	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10								
P.4.2	65	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10								
M.1.1	70	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10								
M.2.1	70	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10								
M.3.1	70	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10								
K.1.1															
K.1.2															
K.2.1															
K.2.2															
K.3.1															
K.3.2															
N.1.1								360	0,15	0,20	0,23	0,25	0,29	0,32	0,35
N.1.2								400	0,15	0,20	0,23	0,25	0,29	0,32	0,35
N.2.1								360	0,20	0,23	0,25	0,28	0,32	0,35	0,38
N.2.2								400	0,20	0,23	0,25	0,28	0,32	0,35	0,38
N.2.3								350	0,15	0,20	0,23	0,25	0,29	0,32	0,35
N.3.1								200	0,08	0,11	0,13	0,15	0,19	0,23	0,26
N.3.2								200	0,08	0,11	0,13	0,15	0,19	0,23	0,26
N.3.3								160	0,08	0,11	0,13	0,15	0,19	0,23	0,26
N.4.1															
S.1.1	45	0,02	0,02	0,02	0,04	0,05	0,07								
S.1.2	45	0,02	0,02	0,02	0,04	0,05	0,07								
S.2.1	40	0,02	0,02	0,02	0,04	0,05	0,07								
S.2.2	40	0,02	0,02	0,02	0,04	0,05	0,07								
S.2.3															
S.3.1	55	0,02	0,02	0,02	0,04	0,05	0,07								
S.3.2	45	0,02	0,02	0,02	0,04	0,05	0,07								
S.3.3															
H.1.1															
H.1.2															
H.1.3															
H.1.4															
H.2.1															
H.3.1															
O.1.1															
O.1.2															
O.2.1															
O.2.2															
O.3.1															

 Les données de coupe dépendent fortement des conditions extérieures, p.ex. de la stabilité du serrage de l'outil et du montage de la pièce ainsi que de la matière et du type de machine. Les valeurs indiquées représentent des paramètres de coupe possibles qui doivent être ajustés en fonction de l'utilisation !

## Données de coupe pour forets WTX – MINI / MICRO

Index	Profondeur de perçage 5xD Mini 11 770 ...					Profondeur de perçage 5xD Micro 10 693 ...							
	$V_c$ m/min sans lubrifi. int.	$< \varnothing 1,0$	$> \varnothing 1,0-1,5$	$> \varnothing 1,5-2,0$	$> \varnothing 2,0-2,9$	$V_c$ m/min avec lubrifi. int.	$< \varnothing 1,0$	$> \varnothing 1,0-1,25$	$> \varnothing 1,25-1,5$	$> \varnothing 1,5-2,0$	$> \varnothing 2,0-2,5$	$> \varnothing 2,5-3,0$	
		f mm/tr	f mm/tr	f mm/tr	f mm/tr		MMS	f mm/tr	f mm/tr	f mm/tr	f mm/tr	f mm/tr	
P.1.1	75	0,01	0,01	0,0125	0,015	60	50	0,024	0,028	0,034	0,05	0,07	0,095
P.1.2	65	0,02	0,02	0,025	0,03	50	45	0,024	0,028	0,034	0,05	0,07	0,095
P.1.3	65	0,01	0,01	0,0125	0,015	50	45	0,024	0,028	0,034	0,05	0,07	0,095
P.1.4	65	0,01	0,01	0,0125	0,015	50	45	0,024	0,028	0,034	0,05	0,07	0,095
P.1.5	70	0,01	0,01	0,0125	0,015	50	45	0,024	0,028	0,034	0,05	0,07	0,095
P.2.1	70	0,01	0,01	0,0125	0,015	60	50	0,024	0,028	0,034	0,05	0,07	0,095
P.2.2	65	0,01	0,01	0,0125	0,015	50	45	0,024	0,028	0,034	0,05	0,07	0,095
P.2.3	65	0,02	0,02	0,025	0,03	50	45	0,024	0,028	0,034	0,05	0,07	0,095
P.2.4	65	0,01	0,01	0,0125	0,015								
P.3.1						50	45	0,024	0,028	0,034	0,05	0,07	0,095
P.3.2						40	35	0,024	0,028	0,034	0,05	0,07	0,095
P.3.3													
P.4.1						40		0,012	0,015	0,018	0,028	0,04	0,06
P.4.2						25		0,012	0,015	0,018	0,028	0,04	0,06
M.1.1						30		0,012	0,015	0,018	0,028	0,04	0,06
M.2.1						30		0,012	0,015	0,018	0,028	0,04	0,06
M.3.1						30		0,012	0,015	0,018	0,028	0,04	0,06
K.1.1	70	0,01	0,01	0,0125	0,015	60	50	0,024	0,028	0,034	0,05	0,07	0,095
K.1.2	70	0,01	0,01	0,0125	0,015	60	50	0,024	0,028	0,034	0,05	0,07	0,095
K.2.1	70	0,01	0,01	0,0125	0,015	60	50	0,024	0,028	0,034	0,05	0,07	0,095
K.2.2	70	0,01	0,01	0,0125	0,015	60	50	0,024	0,028	0,034	0,05	0,07	0,095
K.3.1	70	0,01	0,01	0,0125	0,015	60	50	0,024	0,028	0,034	0,05	0,07	0,095
K.3.2	70	0,01	0,01	0,0125	0,015	60	50	0,024	0,028	0,034	0,05	0,07	0,095
N.1.1	200	0,01	0,01	0,0125	0,015								
N.1.2	200	0,01	0,01	0,0125	0,015								
N.2.1	160	0,01	0,01	0,0125	0,015								
N.2.2	180	0,01	0,01	0,0125	0,015								
N.2.3	130	0,01	0,01	0,0125	0,015								
N.3.1	160	0,01	0,01	0,0125	0,015								
N.3.2	160	0,01	0,01	0,0125	0,015								
N.3.3	100	0,01	0,01	0,0125	0,015								
N.4.1	200	0,01	0,01	0,0125	0,015								
S.1.1						15		0,012	0,015	0,018	0,028	0,04	0,06
S.1.2						15		0,012	0,015	0,018	0,028	0,04	0,06
S.2.1						10		0,012	0,015	0,018	0,028	0,04	0,06
S.2.2						10		0,012	0,015	0,018	0,028	0,04	0,06
S.2.3													
S.3.1	30	0,01	0,01	0,0125	0,015	20		0,012	0,015	0,018	0,028	0,04	0,06
S.3.2	20	0,01	0,01	0,0125	0,015	10		0,012	0,015	0,018	0,028	0,04	0,06
S.3.3													
H.1.1													
H.1.2													
H.1.3													
H.1.4													
H.2.1													
H.3.1													
O.1.1													
O.1.2													
O.2.1													
O.2.2													
O.3.1													



Les données de coupe dépendent fortement des conditions extérieures, p.ex. de la stabilité du serrage de l'outil et du montage de la pièce ainsi que de la matière et du type de machine. Les valeurs indiquées représentent des paramètres de coupe possibles qui doivent être ajustés en fonction de l'utilisation !

Index	Profondeur de perçage 8xD / 12xD Micro 10 694 ..., 10 695 ...							
	V <sub>c</sub> m/min avec lubrif.int.	V <sub>c</sub> m/min MMS	< Ø 1,0	> Ø 1,0-1,25	> Ø 1,25-1,5	> Ø 1,5-2,0	> Ø 2,0-2,5	> Ø 2,5-3,0
			f mm/tr	f mm/tr	f mm/tr	f mm/tr	f mm/tr	f mm/tr
P.1.1	60	50	0,024	0,028	0,034	0,05	0,07	0,095
P.1.2	50	45	0,024	0,028	0,034	0,05	0,07	0,095
P.1.3	50	45	0,024	0,028	0,034	0,05	0,07	0,095
P.1.4	50	45	0,024	0,028	0,034	0,05	0,07	0,095
P.1.5	50	45	0,024	0,028	0,034	0,05	0,07	0,095
P.2.1	60	50	0,024	0,028	0,034	0,05	0,07	0,095
P.2.2	50	45	0,024	0,028	0,034	0,05	0,07	0,095
P.2.3	50	45	0,024	0,028	0,034	0,05	0,07	0,095
P.2.4								
P.3.1	50	45	0,024	0,028	0,034	0,05	0,07	0,095
P.3.2	40	35	0,024	0,028	0,034	0,05	0,07	0,095
P.3.3								
P.4.1	40		0,012	0,015	0,018	0,028	0,04	0,06
P.4.2	25		0,012	0,015	0,018	0,028	0,04	0,06
M.1.1	30		0,012	0,015	0,018	0,028	0,04	0,06
M.2.1	30		0,012	0,015	0,018	0,028	0,04	0,06
M.3.1	30		0,012	0,015	0,018	0,028	0,04	0,06
K.1.1	60	50	0,024	0,028	0,034	0,05	0,07	0,095
K.1.2	60	50	0,024	0,028	0,034	0,05	0,07	0,095
K.2.1	60	05	0,024	0,028	0,034	0,05	0,07	0,095
K.2.2	60	50	0,024	0,028	0,034	0,05	0,07	0,095
K.3.1	60	50	0,024	0,028	0,034	0,05	0,07	0,095
K.3.2	60	50	0,024	0,028	0,034	0,05	0,07	0,095
N.1.1								
N.1.2								
N.2.1								
N.2.2								
N.2.3								
N.3.1								
N.3.2								
N.3.3								
N.4.1								
S.1.1	15		0,012	0,015	0,018	0,028	0,04	0,06
S.1.2	15		0,012	0,015	0,018	0,028	0,04	0,06
S.2.1	10		0,012	0,015	0,018	0,028	0,04	0,06
S.2.2	10		0,012	0,015	0,018	0,028	0,04	0,06
S.2.3								
S.3.1	20		0,012	0,015	0,018	0,028	0,04	0,06
S.3.2	10		0,012	0,015	0,018	0,028	0,04	0,06
S.3.3								
H.1.1								
H.1.2								
H.1.3								
H.1.4								
H.2.1								
H.3.1								
O.1.1								
O.1.2								
O.2.1								
O.2.2								
O.3.1								

## Données de coupe pour forets WTX – 180

Index	V <sub>c</sub> m/min avec lubrif.int.	Profondeur de perçage 3xD Type 180 10720 ...		
		Ø 3-5	Ø 5-8	Ø 8-12
		f mm/tr	f mm/tr	f mm/tr
P.1.1	90	0,09	0,13	0,18
P.1.2	85	0,09	0,13	0,17
P.1.3	80	0,09	0,12	0,16
P.1.4	75	0,08	0,12	0,16
P.1.5	70	0,08	0,11	0,15
P.2.1	90	0,11	0,16	0,21
P.2.2	80	0,10	0,14	0,19
P.2.3	70	0,09	0,13	0,17
P.2.4	55	0,09	0,12	0,16
P.3.1	60	0,09	0,13	0,17
P.3.2	50	0,08	0,11	0,14
P.3.3	50	0,06	0,09	0,11
P.4.1	50	0,06	0,09	0,11
P.4.2	50	0,06	0,09	0,11
M.1.1	45	0,06	0,09	0,11
M.2.1	40	0,05	0,07	0,10
M.3.1	40	0,05	0,07	0,10
K.1.1	95	0,12	0,19	0,26
K.1.2	80	0,11	0,16	0,21
K.2.1	130	0,12	0,18	0,25
K.2.2	80	0,11	0,16	0,21
K.3.1	70	0,12	0,17	0,23
K.3.2	65	0,10	0,14	0,18
N.1.1				
N.1.2				
N.2.1				
N.2.2				
N.2.3				
N.3.1				
N.3.2				
N.3.3				
N.4.1				
S.1.1				
S.1.2				
S.2.1				
S.2.2				
S.2.3				
S.3.1				
S.3.2				
S.3.3				
H.1.1				
H.1.2				
H.1.3				
H.1.4				
H.2.1				
H.3.1				
O.1.1				
O.1.2				
O.2.1				
O.2.2				
O.3.1				

## Données de coupe pour forets WTX – 180

Index	V <sub>c</sub> m/min avec lubrif.int.	Profondeur de perçage 5xD		
		Type 180 10721 ...		
		Ø 3-5 f mm/tr	Ø 5-8 f mm/tr	Ø 8-12 f mm/tr
P.1.1	90	0,09	0,13	0,18
P.1.2	85	0,09	0,13	0,17
P.1.3	80	0,09	0,12	0,16
P.1.4	75	0,08	0,12	0,16
P.1.5	70	0,08	0,11	0,15
P.2.1	90	0,11	0,16	0,21
P.2.2	80	0,10	0,14	0,19
P.2.3	70	0,09	0,13	0,17
P.2.4	55	0,09	0,12	0,16
P.3.1	60	0,09	0,13	0,17
P.3.2	50	0,08	0,11	0,14
P.3.3	50	0,06	0,09	0,11
P.4.1	50	0,06	0,09	0,11
P.4.2	50	0,06	0,09	0,11
M.1.1	45	0,06	0,09	0,11
M.2.1	40	0,05	0,07	0,10
M.3.1	40	0,05	0,07	0,10
K.1.1	95	0,12	0,19	0,26
K.1.2	80	0,11	0,16	0,21
K.2.1	130	0,12	0,18	0,25
K.2.2	80	0,11	0,16	0,21
K.3.1	70	0,12	0,17	0,23
K.3.2	65	0,10	0,14	0,18
N.1.1				
N.1.2				
N.2.1				
N.2.2				
N.2.3				
N.3.1				
N.3.2				
N.3.3				
N.4.1				
S.1.1				
S.1.2				
S.2.1				
S.2.2				
S.2.3				
S.3.1				
S.3.2				
S.3.3				
H.1.1				
H.1.2				
H.1.3				
H.1.4				
H.2.1				
H.3.1				
O.1.1				
O.1.2				
O.2.1				
O.2.2				
O.3.1				

 Note d'application:

**Pointage avec avance réduite**

1. Avance f en mm/t à multiplier par le facteur de correction A<sub>k</sub>

2. Perçage à vitesse d'avance réduite jusqu'à ce que l'outil coupe à 0,25xD sur le diamètre complet.

3. Se rétracter de trou à la double vitesse d'avance f en mm/tour – uniquement pour les surfaces de pièces inclinées

Ce processus doit être respecté de façon impérative afin de garantir une bonne géométrie du trou et une bonne durée de vie d'outil

4. Réalisation du trou avec l'avance f en mm/tour sans déburrage.

Facteur de correction A<sub>k</sub> pour f en mm/t lors du pointage

Angle d'inclinaison de la pièce	A <sub>k</sub> pour 3xD (10 720 ...)	A <sub>k</sub> pour 5xD (10 721 ...)
15°	0,5	0,25
30°	0,4	Non adapté
45°	0,25	Non adapté

 Lors de l'utilisation de forets WTX – 180 5xD sur une surface plane (inclinaison 0°), nous recommandons de réaliser un avant trou de guidage avec un WTX – UNI 3xD

## Données de coupe pour forets WPC – UNI

Index	Profondeur de perçage 3xD UNI 11 600 ... , 11 603 ...							
	V <sub>c</sub> m/min sans lubrif. int.	V <sub>c</sub> m/min avec lubrif.int.	Ø 1-1,5	Ø 1,5-2	Ø 2-3	Ø 3-5	Ø 5-8	Ø 8-12
			f mm/tr	f mm/tr	f mm/tr	f mm/tr	f mm/tr	f mm/tr
P.1.1	75	85	0,05	0,06	0,08	0,11	0,15	0,20
P.1.2	70	80	0,05	0,05	0,07	0,10	0,14	0,19
P.1.3	70	75	0,05	0,05	0,07	0,10	0,14	0,18
P.1.4	65	70	0,04	0,05	0,07	0,09	0,13	0,18
P.1.5	60	70	0,04	0,05	0,06	0,09	0,12	0,17
P.2.1	70	85	0,06	0,07	0,09	0,13	0,18	0,24
P.2.2	65	75	0,05	0,06	0,08	0,11	0,16	0,22
P.2.3	55	70	0,05	0,06	0,07	0,10	0,15	0,20
P.2.4	45	55	0,05	0,06	0,07	0,10	0,13	0,17
P.3.1	50	55	0,05	0,05	0,07	0,10	0,15	0,20
P.3.2	40	45	0,04	0,05	0,06	0,09	0,12	0,16
P.3.3	35	45	0,04	0,04	0,06	0,07	0,10	0,13
P.4.1	35	45	0,03	0,04	0,05	0,07	0,10	0,13
P.4.2	35	45	0,03	0,04	0,05	0,07	0,10	0,13
M.1.1								
M.2.1								
M.3.1								
K.1.1	60	80	0,04	0,06	0,09	0,14	0,21	0,30
K.1.2	50	70	0,05	0,06	0,09	0,12	0,18	0,24
K.2.1	70	110	0,05	0,07	0,09	0,14	0,20	0,28
K.2.2	50	70	0,05	0,06	0,09	0,12	0,18	0,24
K.3.1	55	60	0,06	0,07	0,09	0,13	0,19	0,26
K.3.2	50	55	0,05	0,06	0,08	0,11	0,16	0,21
N.1.1								
N.1.2								
N.2.1								
N.2.2								
N.2.3								
N.3.1								
N.3.2								
N.3.3								
N.4.1								
S.1.1								
S.1.2								
S.2.1								
S.2.2								
S.2.3								
S.3.1								
S.3.2								
S.3.3								
H.1.1								
H.1.2								
H.1.3								
H.1.4								
H.2.1								
H.3.1								
O.1.1								
O.1.2								
O.2.1								
O.2.2								
O.3.1								

 Les données de coupe dépendent fortement des conditions extérieures, p.ex. de la stabilité du serrage de l'outil et du montage de la pièce ainsi que de la matière et du type de machine. Les valeurs indiquées représentent des paramètres de coupe possibles qui doivent être ajustés en fonction de l'utilisation !

## Données de coupe pour forets WPC – UNI

Index	Profondeur de perçage 5xD UNI 11 606 ... , 11 609 ...							
	$V_c$ m/min sans lubrif. int.	$V_c$ m/min avec lubrif.int.	$\emptyset$ 1-1,5	$\emptyset$ 1,5-2	$\emptyset$ 2-3	$\emptyset$ 3-5	$\emptyset$ 5-8	$\emptyset$ 8-12
			f mm/tr	f mm/tr	f mm/tr	f mm/tr	f mm/tr	f mm/tr
P.1.1	75	85	0,05	0,06	0,08	0,11	0,15	0,20
P.1.2	70	80	0,05	0,05	0,07	0,10	0,14	0,19
P.1.3	70	75	0,05	0,05	0,07	0,10	0,14	0,18
P.1.4	65	70	0,04	0,05	0,07	0,09	0,13	0,18
P.1.5	60	70	0,04	0,05	0,06	0,09	0,12	0,17
P.2.1	70	85	0,06	0,07	0,09	0,13	0,18	0,24
P.2.2	65	75	0,05	0,06	0,08	0,11	0,16	0,22
P.2.3	55	70	0,05	0,06	0,07	0,10	0,15	0,20
P.2.4	45	55	0,05	0,06	0,07	0,10	0,13	0,17
P.3.1	50	55	0,05	0,05	0,07	0,10	0,15	0,20
P.3.2	40	45	0,04	0,05	0,06	0,09	0,12	0,16
P.3.3	35	45	0,04	0,04	0,06	0,07	0,10	0,13
P.4.1	35	45	0,03	0,04	0,05	0,07	0,10	0,13
P.4.2	35	45	0,03	0,04	0,05	0,07	0,10	0,13
M.1.1								
M.2.1								
M.3.1								
K.1.1	60	80	0,04	0,06	0,09	0,14	0,21	0,30
K.1.2	50	70	0,05	0,06	0,09	0,12	0,18	0,24
K.2.1	70	110	0,05	0,07	0,09	0,14	0,20	0,28
K.2.2	50	70	0,05	0,06	0,09	0,12	0,18	0,24
K.3.1	55	60	0,06	0,07	0,09	0,13	0,19	0,26
K.3.2	50	55	0,05	0,06	0,08	0,11	0,16	0,21
N.1.1								
N.1.2								
N.2.1								
N.2.2								
N.2.3								
N.3.1								
N.3.2								
N.3.3								
N.4.1								
S.1.1								
S.1.2								
S.2.1								
S.2.2								
S.2.3								
S.3.1								
S.3.2								
S.3.3								
H.1.1								
H.1.2								
H.1.3								
H.1.4								
H.2.1								
H.3.1								
O.1.1								
O.1.2								
O.2.1								
O.2.2								
O.3.1								

 Les données de coupe dépendent fortement des conditions extérieures, p.ex. de la stabilité du serrage de l'outil et du montage de la pièce ainsi que de la matière et du type de machine. Les valeurs indiquées représentent des paramètres de coupe possibles qui doivent être ajustés en fonction de l'utilisation !

## Conditions de coupe – Forets à pointer NC en carbure

	Forets à pointer NC-A 10 702 ..., 10 703 ...							
Index	V <sub>c</sub> m/min sans lubrif. int.	Ø 2-3 f mm/tr	Ø 3-4 f mm/tr	Ø 4-5 f mm/tr	Ø 5-6 f mm/tr	Ø 6-8 f mm/tr	Ø 8-10 f mm/tr	Ø 10-12 f mm/tr
P.1.1	75	0,05	0,07	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16
P.1.2	65	0,05	0,07	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16
P.1.3	65	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13
P.1.4	65	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13
P.1.5	70	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13
P.2.1	70	0,05	0,07	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16
P.2.2	65	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13
P.2.3	65	0,05	0,07	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16
P.2.4	65	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13
P.3.1								
P.3.2								
P.3.3								
P.4.1								
P.4.2								
M.1.1								
M.2.1								
M.3.1								
K.1.1	70	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,13	0,15
K.1.2	70	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13
K.2.1	70	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13
K.2.2	70	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13
K.3.1	70	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13
K.3.2	70	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13
N.1.1	200	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05
N.1.2	200	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05
N.2.1	160	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05
N.2.2	180	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05
N.2.3	130	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05
N.3.1	160	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04
N.3.2	160	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04
N.3.3	100	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04
N.4.1								
S.1.1								
S.1.2								
S.2.1								
S.2.2								
S.2.3								
S.3.1								
S.3.2								
S.3.3								
H.1.1								
H.1.2								
H.1.3								
H.1.4								
H.2.1								
H.3.1								
O.1.1								
O.1.2								
O.2.1								
O.2.2								
O.3.1								



Les données de coupe dépendent fortement des conditions extérieures, p.ex. de la stabilité du serrage de l'outil et du montage de la pièce ainsi que de la matière et du type de machine. Les valeurs indiquées représentent des paramètres de coupe possibles qui doivent être ajustés en fonction de l'utilisation !

## Critères importants pour l'utilisation des forets WTX

### Défaut d'alignement d'axe

En cas d'utilisation avec outil fixe, le défaut d'alignement des axes de pièce et d'outil doit être inférieur à 0,04 mm. Un défaut supérieur détériorera la durée de vie de l'outil, l'état de surface généré et peut provoquer la rupture du foret.

### Défaut de concentricité

En cas d'utilisation en tant qu'outil tournant, le défaut de concentricité ne doit pas excéder 0,015 mm.

### Lubrification

Les forets WTX à trous d'huile doivent être utilisés avec un débit suffisant et une pression minimale de 20 bars. Afin d'obtenir les résultats optimaux, nous recommandons l'utilisation d'une émulsion (concentration d'huile 10 % minimum) ou une huile semi-synthétique de bonne qualité ainsi que des additifs EP, afin d'améliorer la durée de vie des outils, les tolérances dimensionnelles et les états de surface produits.

### Perçage dans le plein

Grâce à leur géométrie et à leur rigidité, les forets  $\leq 12xD$  sont adaptés au perçage dans le plein. Les opérations de centrage ou de perçage d'avant-trous doivent être supprimées pour garantir un contrôle copeau optimal et pour exclure les défauts de concentricité qui pourraient survenir lors des opérations précédentes. Il est conseillé de réaliser les opérations de chanfreinage après le perçage.

### Longueur des goujures

Lors de l'utilisation de forets WTX, il est impératif de respecter les rapports diamètres / longueurs des outils afin de garantir une évacuation optimale des copeaux et d'éclaire les risques de bourrage ou les ruptures d'outils.


### Débourrage

Ne pas procéder à des cycles de débourrages, pour éviter les risques de casse des outils liés à la présence éventuelle de copeaux résiduels au fond des trous.

### Avances f en mm/tour

Puissance nécessaire suivant diamètres avec :  $V_c = 80 \text{ m/min}$ .

Résistance à la traction de la matière = 600 N/mm<sup>2</sup>



# WTX - Micro – Recommandations d'utilisation

## Instructions générales

- ▲ Pour l'usinage vertical de surfaces régulières et droites, il est possible, à partir du Ø 1,0 mm et pour un ratio n'excédant pas 12xD, de percer directement sans utiliser de foret pilote, et sans être contraint de réduire les paramètres de coupe.
  - ▲ Pour garantir une entrée sans problème du foret profond dans le trou pilote, un lamage à 90° est recommandé pour l'usinage horizontal.
  - ▲ Pour les trous débouchants, l'avance par tour doit être réduite de 50 % avant la sortie du trou.
  - ▲ Pour les matériaux à copeaux longs et à partir d'une profondeur de perçage de 10xD, une température tous les 3xD peut être nécessaire.
  - ▲ En raison du faible diamètre des trous de lubrification interne des micro-forets, il est essentiel d'assurer une filtration efficace du fluide de coupe.
- Foret < Ø 2,0 mm Filtre ≤ 0,010 mm  
 Foret < Ø 3,0 mm Filtre ≤ 0,020 mm

- ▲ De très petites particules en suspension dans le liquide de refroidissement empêchent au fil du temps un flux efficace de l'émulsion. Une vidange régulière du liquide de refroidissement est donc recommandée.
- ▲ Pour un processus fiable, il faut un dispositif de serrage adapté avec la plus grande qualité de concentricité et d'équilibrage.  
 Défaut de concentricité ≤ 0,003 mm  
 Adapté aux rotations élevées
- ▲ Une pression de liquide de coupe minimale de 30 bar est absolument requise.

### 1 Définition du trou pilote



- ▲ Profondeur du trou pilote : min. 3xD
- ▲ Le trou pilote doit être exempt de copeaux afin d'éviter le contact de ceux-ci avec les arêtes de coupe du micro-foret pour perçages profonds

### 2 Entrée du foret pour perçage profond dans le trou pilote



- ▲ Positionner le foret pour perçages profonds dans l'avant-trou sans la lubrification centrale avec une rotation de l'ordre de 300 tr/min et une avance de positionnement vf = 1000 mm/min
- ▲ A environ 2 mm du fond de l'avant-trou : a) stopper l'avance, b) augmenter la vitesse de rotation, c) mettre le lubrifiant, d) lancer l'avance calculée et programmée

### 3 Percage profond




- ▲ Percer sans débourrage

### 4 Sortie du trou




- ▲ Retirer le foret tout en restant dans la pièce jusqu'à 1xD
- ▲ Réduire la rotation à 300 tr/min
- ▲ Réduire l'avance à 1000 mm/min
- ▲ Stopper l'émulsion avant de sortir le foret du trou

## Tolérances et angles



L'utilisation consécutive de forets pilotes et de forets de trous profonds, sans collision, doit s'appliquer :  
 $\Delta D = \emptyset D \text{ (forage pilote)} - \emptyset D \text{ (forage profond)} > 0$



# Conseils pour le perçage avec des forets en carbure monobloc

## Problèmes

## Solutions

### ... Arête rapportée

$v_c$  trop faible  
Préparation d'arête trop prononcée  
arête pas assez tranchante



Augmenter la vitesse de coupe  $v_c$   
Réduire la taille de la préparation d'arête  
Choisir un outil revêtu

### ... Écaillage au niveau de la pointe

Serrage plus stable  
Faux-rond trop élevé  
Coupe interrompue



Serrage plus stable  
Corriger le faux-rond  
Réduire l'avance

### ... Usure en dépouille importante

$v_c$  trop haut  
Avance trop faible  
Angle de dépouille trop faible



Réduire  $v_c$   
Augmenter l'avance  
Augmenter l'angle de dépouille

### ... Rayures sur la queue du foret

Serrage plus stable  
Faux-rond trop élevé  
Coupe interrompue  
Matière abrasive



Modifier le serrage  
Corriger le faux-rond  
Réduire l'avance  
Utiliser une émulsion plus riche en huile

### ... Usure des chanfreins

Serrage instable  
Faux-rond trop élevé  
Amincissement trop faible  
Emulsion trop pauvre en huile



Serrage plus stable  
Contrôler le faux-rond  
Augmenter l'amincissement  
utiliser une émulsion plus riche en huile

### ... Écaillage de l'arête principale

Serrage plus stable  
Coupe interrompue  
mauvais choix d'outil  
Durée de vie dépassée



Serrage plus stable  
Réduire l'avance  
Optimiser le choix d'outil  
Changer d'outil plus régulièrement

### ... Usure importante de l'arête transversale

$v_c$  trop faible  
Avance trop élevée  
Préparation d'arête trop prononcée



Augmenter  $v_c$   
Réduire l'avance  
Choisir une arête de coupe plus adaptée

### ... Écaillage au niveau de la pointe, de l'amincissement et de l'arête principale

Angle de dépouille trop faible  
Préparation d'arête trop prononcée  
Mauvais outil



Augmenter l'angle de dépouille  
Choisir un préparation plus adaptée  
Choisir un autre outil

### ... Déformation plastique de la pointe de l'arête

$Vc_c$  trop élevée  
trop peu de lubrifiant  
Mauvaise ou absence de protection de coin



Réduire la vitesse de coupe  $v_c$   
Augmenter le débit de fluide de coupe  
Choisir une autre géométrie d'angle

### ... Mauvais état de surface

Faux-rond trop élevé  
Débit de lubrifiant trop faible  
Serrage instable



Contrôler le faux-rond  
Plus de lubrifiant  
Modifier le serrage pièce

### ... Bavure importante à la sortie du trou

Avance trop élevée  
Préparation d'arête trop prononcée



Réduire l'avance  
Réduire la préparation d'arête

## Vue d'ensemble des forets à hautes performances

- ▲ Bonne capacité d'auto-centrage
- ▲ Brise-copeaux optimal
- ▲ Concentricité élevée
- ▲ Excellente précision d'alignement
- ▲ Excellente qualité de surface
- ▲ Tolérances de perçage serrées
- ▲ Faible tendance à l'écrouissage du matériau
- ▲ Bonne évacuation des copeaux, même à de grandes profondeurs de forage



Pour tous les produits disposant de ce symbole, vous trouverez la vidéo correspondante en suivant le lien  
[cutting.tools/fr/forets-haute-performance-wtx](https://cutting.tools/fr/forets-haute-performance-wtx)



UNI



- ▲ Forets à hautes performances pour toutes les matières jusqu'à 1200 N/mm<sup>2</sup>

DRAGOSKIN



Ti



- ▲ Spécialiste pour l'usinage des alliages de titane et les superalliages

DRAGOSKIN

AL



- Qualité optimale des trous réalisés grâce à/aux :
- ▲ Affûtage en croix (4 facettes)
- ▲ 6 listels

DRAGOSKIN

180



- ▲ Pour le perçage de surfaces inclinées jusqu'à 45° et la réalisation de fonds plats

MINI



- ▲ Forets en carbure mini pour le perçage précis de trous de Ø 0,1 à 2,9 mm

MICRO



- ▲ Micro-forets à hautes performances d'utilisation universelle
- ▲ Géométrie et revêtement spécifiques
- ▲ Le type 5xD sera également utilisé en tant que foret pilote pour les perçages profonds

DRAGOSKIN



## Revêtements

DPX74S

- ▲ Revêtement spécial TiAlN nanocouche
- ▲ Température maximale d'utilisation: 1000 °C

DRAGOSKIN

Ti800

- ▲ Revêtement AlTiN nanocouche
- ▲ Température maximale d'utilisation: 1100 °C

DRAGOSKIN



DPX74M

- ▲ Revêtement monocouche universel à base d'AlCrN développé pour les micro-forets
- ▲ Haute résistance à l'oxydation, à la chaleur et à l'usure
- ▲ Température maximale d'utilisation 1100 °C

DRAGOSKIN

TiAlN

- ▲ Revêtement TiAlN multicouche
- ▲ Température maximale d'utilisation: 900 °C



DPA54

- ▲ Revêtement spécial multicouche
- ▲ Dureté et résistance à la chaleur élevées
- ▲ Température maximale d'utilisation: 800 °C

DRAGOSKIN

DLC

- ▲ Revêtement de carbone amorphe, semblable au diamant
- ▲ Spécialement conçu pour l'usinage des non-ferreux
- ▲ Température maximale d'utilisation: 400 °C



## Monomax – Aide au choix

<b>Ø</b>		5,60 – 25,89 mm							
<b>Réf. KOMET (3xD)</b>		56J.93	56J.93	56J.65	56J.17	56J.71	56H.65	56H.65	56H.17
<b>Entrée</b>		ASG4000	ASG3000	ASG0106	ASG0706	ASG3000	ASG3000	ASG0106	ASG0706
<b>Angle d'entrée</b>		25°	45°	45°	45°/8°	45°	45°	45°	45°/8°
<b>Nuance / Revêtement</b>		DST	DST	DBG-P	DBC	TIN	DBG-P	DBG-P	DBC
<b>Référence (3xD)</b>		40 635	40 625	40 652	40 648	40 605	40 657	40 644	40 640
<b>Dimensions H7 de stock</b>		✓	✓	✓		✓			
<b>Type d'alésage</b>		Trou débouchant		*		Trou borgne		*	
<b>Sous-groupe de matières</b>									
<b>P</b>	Aciers non alliés	P.1.1							
		P.1.2							
		P.1.3							
		P.1.4	●	●					
		P.1.5				○	●		
	Aciers faiblement alliés	P.2.1							
		P.2.2							
		P.2.3							
		P.2.4							
	Aciers fortement alliés et aciers à outils	P.3.1			●				
		P.3.2							
		P.3.3							
	Aciers inoxydables	P.4.1							
		P.4.2							
<b>M</b>	Aciers inoxydables	M.1.1							
		M.2.1		●				●	
		M.3.1							
<b>K</b>	Fontes grises	K.1.1					○	●	
		K.1.2							
	Fontes à graphite sphéroïdal	K.2.1	○	●			●		
		K.2.2							
	Fontes malléables	K.3.1	○	●			●		
		K.3.2							
<b>N</b>	Alliages d'aluminium corroyés	N.1.1							
		N.1.2							
	Alliages d'aluminium de fonderie	N.2.1			●				
		N.2.2							
	Cuivre et alliages de cuivre (Bronze, Laiton)	N.2.3							
		N.3.1		○			●		
		N.3.2							
	Alliages de magnésium	N.3.3							
	N.4.1								
<b>O</b>	Matériaux non métalliques	O.1.1							
		O.1.2							
		O.2.1							
		O.2.2							
		O.3.1			○				○

\* Utilisez des alésoirs en carbure revêtus lors de l'usinage de trous sécants ou lors de coupes interrompues


Champ d'application :

Application principale

Application possible

## Monomax – Alésoir à grande vitesse – Version courte

- ▲ Obtention de la côte dès le premier trou
- ▲ Compensation de l'usure à l'intérieur de la tolérance
- ▲ Retrait de l'alésage avec l'avance travail multipliée par 3 ou 4
- ▲ Lubrification interne directement sur l'arête
- ▲ Obtention de la tolérance IT 5 – Dès le premier alésage



	DST	DST	DBG-P	TiN	DBC
56J.93	56J.93	56J.65	56J.71	56J.17	
$\leq 3xD$					
$\triangle 45^\circ$	$\triangle 25^\circ$	$\triangle 45^\circ$	$\triangle 45^\circ$	$\triangle 45^\circ$	
ASG3000	ASG4000	ASG0106	ASG3000	ASG0706	
CERMET	CERMET	HM	HM	HM	
DC H7 mm	OAL mm	L mm	LU mm	LPR mm	DCONMS <sub>n6</sub> mm
5,60 - 5,99	85	9,5	35	40	12
6,00	85	9,5	35	40	4
6,01 - 7,99	85	9,5	35	40	12
8,00	85	9,5	35	40	4
8,01 - 8,89	85	9,5	35	40	12
8,90 - 9,89	95	9,5	45	50	6
9,90 - 9,99	95	9,5	45	50	6
10,00	95	9,5	45	50	6
10,01 - 11,99	95	9,5	45	50	12
12,00	95	9,5	45	50	6

Trou débouchant Trou débouchant Trou débouchant Trou débouchant Trou débouchant

40 625 ... 40 635 ... 40 652 ... 40 605 ... 40 648 ...

DC H7 mm	OAL mm	L mm	LU mm	LPR mm	DCONMS <sub>n6</sub> mm	ZEFP					
5,60 - 5,99	85	9,5	35	40	12	4	xxxx 2)	xxxx 2)	xxxx 1)	xxxx 1)	xxxx 1)
6,00	85	9,5	35	40	12	4	060	060	06000	060	06000 1)
6,01 - 7,99	85	9,5	35	40	12	4	xxxx 2)	xxxx 2)	xxxx 1)	xxxx 1)	xxxx 1)
8,00	85	9,5	35	40	12	4	080	080	08000	080	08000 1)
8,01 - 8,89	85	9,5	35	40	12	4	xxxx 2)	xxxx 2)	xxxx 1)	xxxx 1)	xxxx 1)
8,90 - 9,89	95	9,5	45	50	12	6	xxxx 2)	xxxx 2)	xxxx 1)	xxxx 1)	xxxx 1)
9,90 - 9,99	95	9,5	45	50	12	6	xxxx 2)	xxxx 2)	xxxx 1)	xxxx 1)	xxxx 1)
10,00	95	9,5	45	50	12	6	100	100	10000	100	10000 1)
10,01 - 11,99	95	9,5	45	50	12	6	xxxx 2)	xxxx 2)	xxxx 1)	xxxx 1)	xxxx 1)
12,00	95	9,5	45	50	12	6	120	120	12000	120	12000 1)

P	●	●	●	○
M			●	
K	●	○		○
N	○		●	●
S				
H				
O				○

1) Article sur demande, ni retour ni échange possibles. / Délai : 25 jours ouvrables / Quantité minimale de commande : 2 pièces

→ V<sub>c</sub> Page 71-74


2) Article sur demande, ni retour ni échange possibles. / Délai : 20 jours ouvrables / Quantité minimale de commande : 2 pièces

Ne pas frettler les outils !

Pour xxxx, veuillez indiquer en plus de la référence le diamètre souhaité en H7 (ex. 15,89 H7 → référence 40 630 1589) !  
Autres diamètres et tolérances également possibles (ex. 18,5 <sup>+0,025</sup> ou 18 N7).

## Monomax – Alésoir à grande vitesse – Version courte

- ▲ Obtention de la côte dès le premier trou
- ▲ Compensation de l'usure à l'intérieur de la tolérance
- ▲ Retrait de l'alésage avec l'avance travail multipliée par 3 ou 4
- ▲ Lubrification interne directement sur l'arête
- ▲ Obtention de la tolérance IT 5 – Dès le premier alésage



**56H.65**  
 $\leq 3xD$   
 $\triangle 45^\circ$   
ASG0106  
HM  
Trou borgne

**56H.65**  
 $\leq 3xD$   
 $\triangle 45^\circ$   
ASG3000  
HM  
Trou borgne

**56H.17**  
 $\leq 3xD$   
 $\triangle 45/8^\circ$   
ASG0706  
HM  
Trou borgne

**40 644 ...**    **40 657 ...**    **40 640 ...**

DC <sub>H7</sub> mm	OAL mm	L mm	LU mm	LPR mm	DCONMS <sub>n6</sub> mm	ZEFP			
5,60 - 5,99	85	9,5	35	40	12	4	xxxx 1)	xxxx 1)	xxxx 1)
6,00	85	9,5	35	40	12	4	06000 1)	06000 1)	06000 1)
6,01 - 7,99	85	9,5	35	40	12	4	xxxx 1)	xxxx 1)	xxxx 1)
8,00	85	9,5	35	40	12	4	08000 1)	08000 1)	08000 1)
8,01 - 8,89	85	9,5	35	40	12	4	xxxx 1)	xxxx 1)	xxxx 1)
8,90 - 9,89	95	9,5	45	50	12	6	xxxx 1)	xxxx 1)	xxxx 1)
9,90 - 9,99	95	9,5	45	50	12	6	xxxx 1)	xxxx 1)	xxxx 1)
10,00	95	9,5	45	50	12	6	10000 1)	10000 1)	10000 1)
10,01 - 11,99	95	9,5	45	50	12	6	xxxx 1)	xxxx 1)	xxxx 1)
12,00	95	9,5	45	50	12	6	12000 1)	12000 1)	12000 1)

P	●	●
M	●	
K		●
N		
S		
H		
O		○

1) Article sur demande, ni retour ni échange possibles. / Délai : 25 jours ouvrables / Quantité minimale de commande : 2 pièces


→ V<sub>c</sub> Page 71-74

Ne pas fretter les outils !

Pour xxxx, veuillez indiquer en plus de la référence le diamètre souhaité en H7 (ex. 15,89 H7 → référence 40 630 1589) !  
Autres diamètres et tolérances également possibles (ex. 18,5 <sup>+0,025</sup> ou 18 N7).

## Fullmax – Alésoirs machine à hautes performances, version courte

- ▲ Pas ultra-irrégulier
- ▲ Conçu pour l'usinage à grande vitesse
- ▲ Géométries et revêtements dédiés



51P.57  
HA  
Hélice à gauche  
 $\angle 30^\circ$   
ASG2210  
Carbure monobloc  
Trou débouchant

40 483 ...


DC H7 mm	OAL mm	L mm	LU mm	LPR mm	DCONMS h6 mm	ZEFFP	
4	50	12	24	28	4	4	04000
5	64	12	31	36	6	4	05000
6	64	12	31	36	6	4	06000
7	70	16	31	36	8	6	07000
8	70	16	31	36	8	6	08000
9	80	16	35	40	10	6	09000
10	80	16	35	40	10	6	10000
11	90	20	40	45	12	6	11000
12	90	20	40	45	12	6	12000

P	●
M	●
K	●
N	○
S	○
H	○
O	○

→ V<sub>c</sub> Page 75

## Fullmax – Alésoirs machine à hautes performances, version courte

- ▲ Pas ultra-irrégulier
- ▲ Conçu pour l'usinage à grande vitesse
- ▲ Géométries et revêtements dédiés
- ▲ Tolérance : Ø 2,96 – 5,96 mm = +0,004 mm
- ▲ Tolérance : Ø 5,97 – 20,05 mm = +0,005 mm



51P.57

HA

Hélice à gauche

&lt; 30°

ASG2210

Carbure monobloc

Trou débouchant

40 489 ...

DC mm <sub>+0,004/+0,005</sub>	OAL mm	L mm	LU mm	LPR mm	DCONMS mm <sub>h6</sub>	ZEFP	
2,96 - 3,96	50	12	24	28	4	4	xxxxx <sup>1)</sup>
3,97	50	12	24	28	4	4	03970
3,98	50	12	24	28	4	4	03980
3,99	50	12	24	28	4	4	03990
4,00	50	12	24	28	4	4	04000
4,01	50	12	24	28	4	4	04010
4,02	50	12	24	28	4	4	04020
4,03	50	12	24	28	4	4	04030
4,04 - 4,05	50	12	24	28	4	4	xxxxx <sup>1)</sup>
4,06 - 4,96	64	12	31	36	6	4	xxxxx <sup>1)</sup>
4,97	64	12	31	36	6	4	04970
4,98	64	12	31	36	6	4	04980
4,99	64	12	31	36	6	4	04990
5,00	64	12	31	36	6	4	05000
5,01	64	12	31	36	6	4	05010
5,02	64	12	31	36	6	4	05020
5,03	64	12	31	36	6	4	05030
5,04 - 5,96	64	12	31	36	6	4	xxxxx <sup>1)</sup>
5,97	64	12	31	36	6	4	05970
5,98	64	12	31	36	6	4	05980
5,99	64	12	31	36	6	4	05990
6,00	64	12	31	36	6	4	06000
6,01	64	12	31	36	6	4	06010
6,02	64	12	31	36	6	4	06020
6,03	64	12	31	36	6	4	06030
6,04 - 6,05	64	12	31	36	6	4	xxxxx <sup>1)</sup>
6,06 - 7,96	70	16	31	36	8	6	xxxxx <sup>1)</sup>
7,97	70	16	31	36	8	6	07970
7,98	70	16	31	36	8	6	07980
7,99	70	16	31	36	8	6	07990

P	●
M	●
K	●
N	○
S	○
H	○
O	○

1) Article sur demande, ni retour ni échange possibles. / Délai : 25 jours ouvrables

→ V<sub>c</sub> Page 75




Ce concept d'outil permet de couvrir une plage étendue de tolérances. Voir tableau → page 80.

Pour les références xxxx veuillez indiquer le Ø souhaité (ex : Ø 8,82 mm → référence 40 489 08820)!

## Fullmax – Alésoirs machine à hautes performances, version courte

- ▲ Pas ultra-irrégulier
- ▲ Conçu pour l'usinage à grande vitesse
- ▲ Géométries et revêtements dédiés
- ▲ Tolérance : Ø 2,96 – 5,96 mm = +0,004 mm
- ▲ Tolérance : Ø 5,97 – 20,05 mm = +0,005 mm



51P.57  
HA  
Hélice à gauche  
 $\angle 30^\circ$   
ASG2210  
Carbure monobloc  
Trou débouchant

**40 489 ...**

DC <sub>+0,004/+0,005</sub> mm	OAL mm	L mm	LU mm	LPR mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	ZEFF	
8,00	70	16	31	36	8	6	08000
8,01	70	16	31	36	8	6	08010
8,02	70	16	31	36	8	6	08020
8,03	70	16	31	36	8	6	08030
8,04 - 8,05	70	16	31	36	8	6	xxxxx <sup>1)</sup>
8,06 - 9,96	80	16	35	40	10	6	xxxxx <sup>1)</sup>
9,97	80	16	35	40	10	6	09970
9,98	80	16	35	40	10	6	09980
9,99	80	16	35	40	10	6	09990
10,00	80	16	35	40	10	6	10000
10,01	80	16	35	40	10	6	10010
10,02	80	16	35	40	10	6	10020
10,03	80	16	35	40	10	6	10030
10,04 - 10,05	80	16	35	40	10	6	xxxxx <sup>1)</sup>
10,06 - 11,96	90	20	40	45	12	6	xxxxx <sup>1)</sup>
11,97	90	20	40	45	12	6	11970
11,98	90	20	40	45	12	6	11980
11,99	90	20	40	45	12	6	11990
12,00	90	20	40	45	12	6	12000
12,01	90	20	40	45	12	6	12010
12,02	90	20	40	45	12	6	12020
12,03	90	20	40	45	12	6	12030

P	●
M	●
K	●
N	○
S	○
H	○
O	○

1) Article sur demande, ni retour ni échange possibles. / Délai : 25 jours ouvrables

→ V<sub>c</sub> Page 75




Ce concept d'outil permet de couvrir une plage étendue de tolérances. Voir tableau → **page 80**.

Pour les références xxxx veuillez indiquer le Ø souhaité (ex : Ø 8,82 mm → référence 40 489 08820)!

## Fullmax – Alésoirs machine à hautes performances, version courte

- ▲ Pas ultra-irrégulier
- ▲ Conçu pour l'usinage à grande vitesse
- ▲ Géométries et revêtements dédiés



51M.57  
HA [ ]  
droit  
 $\angle 60^\circ$   
ASG2110  
Carbure monobloc  
Trou borgne

40 481 ...


DC H7 mm	OAL mm	L mm	LU mm	LPR mm	DCONMS h6 mm	ZEFFP	
4	50	12	24	28	4	4	04000
5	64	12	31	36	6	4	05000
6	64	12	31	36	6	4	06000
7	70	16	31	36	8	6	07000
8	70	16	31	36	8	6	08000
9	80	16	35	40	10	6	09000
10	80	16	35	40	10	6	10000
11	90	20	40	45	12	6	11000
12	90	20	40	45	12	6	12000

P	●
M	●
K	●
N	○
S	○
H	○
O	○

→ V<sub>c</sub> Page 75

## Fullmax – Alésoirs machine à hautes performances, version courte

- ▲ Pas ultra-irrégulier
- ▲ Conçu pour l'usinage à grande vitesse
- ▲ Géométries et revêtements dédiés
- ▲ Tolérance : Ø 2,96 – 5,96 mm = +0,004 mm
- ▲ Tolérance : Ø 5,97 – 20,05 mm = +0,005 mm



51M.57  
HA droit  
60°  
ASG2110

Carbure monobloc  
Trou borgne

**40 488 ...**

DC mm <sub>+0,004/+0,005</sub>	OAL mm	L mm	LU mm	LPR mm	DCONMS mm <sub>h6</sub>	ZEFP	
2,96 - 3,96	50	12	24	28	4	4	xxxxx <sup>1)</sup>
3,97	50	12	24	28	4	4	03970
3,98	50	12	24	28	4	4	03980
3,99	50	12	24	28	4	4	03990
4,00	50	12	24	28	4	4	04000
4,01	50	12	24	28	4	4	04010
4,02	50	12	24	28	4	4	04020
4,03	50	12	24	28	4	4	04030
4,04 - 4,05	50	12	24	28	4	4	xxxxx <sup>1)</sup>
4,06 - 4,96	64	12	31	36	6	4	xxxxx <sup>1)</sup>
4,97	64	12	31	36	6	4	04970
4,98	64	12	31	36	6	4	04980
4,99	64	12	31	36	6	4	04990
5,00	64	12	31	36	6	4	05000
5,01	64	12	31	36	6	4	05010
5,02	64	12	31	36	6	4	05020
5,03	64	12	31	36	6	4	05030
5,04 - 5,96	64	12	31	36	6	4	xxxxx <sup>1)</sup>
5,97	64	12	31	36	6	4	05970
5,98	64	12	31	36	6	4	05980
5,99	64	12	31	36	6	4	05990
6,00	64	12	31	36	6	4	06000
6,01	64	12	31	36	6	4	06010
6,02	64	12	31	36	6	4	06020
6,03	64	12	31	36	6	4	06030
6,04 - 6,05	64	12	31	36	6	4	xxxxx <sup>1)</sup>
6,06 - 7,96	70	16	31	36	8	6	xxxxx <sup>1)</sup>
7,97	70	16	31	36	8	6	07970
7,98	70	16	31	36	8	6	07980
7,99	70	16	31	36	8	6	07990

P	●
M	●
K	●
N	○
S	○
H	○
O	○

1) Article sur demande, ni retour ni échange possibles. / Délai : 25 jours ouvrables

→ V<sub>c</sub> Page 75




Ce concept d'outil permet de couvrir une plage étendue de tolérances. Voir tableau → page 80.

Pour les références xxxx veuillez indiquer le Ø souhaité (ex : Ø 8,82 mm → référence 40 488 08820)!

## Fullmax – Alésoirs machine à hautes performances, version courte

- ▲ Pas ultra-irrégulier
- ▲ Conçu pour l'usinage à grande vitesse
- ▲ Géométries et revêtements dédiés
- ▲ Tolérance : Ø 2,96 – 5,96 mm = +0,004 mm
- ▲ Tolérance : Ø 5,97 – 20,05 mm = +0,005 mm



51M.57  
HA droit  
60°  
ASG2110

Carbure monobloc  
Trou borgne

**40 488 ...**

DC <sub>+0,004/+0,005</sub> mm	OAL mm	L mm	LU mm	LPR mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	ZEFF	
8,00	70	16	31	36	8	6	08000
8,01	70	16	31	36	8	6	08010
8,02	70	16	31	36	8	6	08020
8,03	70	16	31	36	8	6	08030
8,04 - 8,05	70	16	31	36	8	6	xxxxx <sup>1)</sup>
8,06 - 9,96	80	16	35	40	10	6	xxxxx <sup>1)</sup>
9,97	80	16	35	40	10	6	09970
9,98	80	16	35	40	10	6	09980
9,99	80	16	35	40	10	6	09990
10,00	80	16	35	40	10	6	10000
10,01	80	16	35	40	10	6	10010
10,02	80	16	35	40	10	6	10020
10,03	80	16	35	40	10	6	10030
10,04 - 10,05	80	16	35	40	10	6	xxxxx <sup>1)</sup>
10,06 - 11,96	90	20	40	45	12	6	xxxxx <sup>1)</sup>
11,97	90	20	40	45	12	6	11970
11,98	90	20	40	45	12	6	11980
11,99	90	20	40	45	12	6	11990
12,00	90	20	40	45	12	6	12000
12,01	90	20	40	45	12	6	12010
12,02	90	20	40	45	12	6	12020
12,03	90	20	40	45	12	6	12030

P	●
M	●
K	●
N	○
S	○
H	○
O	○

1) Article sur demande, ni retour ni échange possibles. / Délai : 25 jours ouvrables

→ V<sub>c</sub> Page 75





Ce concept d'outil permet de couvrir une plage étendue de tolérances. Voir tableau → **page 80**.

Pour les références xxxx veuillez indiquer le Ø souhaité (ex : Ø 8,82 mm → référence 40 488 08820)!

## Fullmax – Alésoirs machine à hautes performances, version longue

- ▲ Pas ultra-irrégulier
- ▲ Conçu pour l'usinage à grande vitesse
- ▲ Géométries et revêtements dédiés



52P.57 HA ↘ 30° ASG2210 Carbure monobloc Trou débouchant	52S.44 HA ↘ 30° ASG2231 Carbure monobloc Trou débouchant	52N.17 HA droit ↘ 30° ASG2270 Carbure monobloc Trou débouchant
--	--	--

40 484 ...	40 401 ...	40 471 ...
04000	04000	04000
05000	05000	05000
06000	06000	06000
07000	07000	07000
08000	08000	08000
09000	09000	09000
10000	10000	10000
11000	11000	11000
12000	12000	12000



DC <sup>h7</sup> mm	OAL mm	L mm	LU mm	LPR mm	DCONMS <sup>h6</sup> mm	ZEFP
4	60	12	28	32	4	4
5	76	12	35	40	6	4
6	76	12	35	40	6	4
7	101	16	60	65	8	6
8	101	16	60	65	8	6
9	108	16	63	68	10	6
10	108	16	63	68	10	6
11	130	20	80	85	12	6
12	130	20	80	85	12	6

P	●	●
M	●	●
K	●	
N	○	●
S	○	
H	○	
O		○

→ V<sub>c</sub> Page 76+77

## Fullmax – Alésoirs machine à hautes performances, version longue

- ▲ Pas ultra-irrégulier
- ▲ Conçu pour l'usinage à grande vitesse
- ▲ Géométries et revêtements dédiés
- ▲ Tolérance : Ø 2,96 – 5,96 mm = +0,004 mm
- ▲ Tolérance : Ø 5,97 – 20,05 mm = +0,005 mm



52P.57 Hélice à gauche ↳ 30° ASG2210 Carbure monobloc Trou débouchant	52S.44 Hélice à gauche ↳ 30° ASG2231 Carbure monobloc Trou débouchant	52N.17 droit ↳ 30° ASG2270 Carbure monobloc Trou débouchant
--	--	--

40 486 ...    40 403 ...    40 473 ...

DC +0,004/+0,005 mm	OAL mm	L mm	LU mm	LPR mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	ZEFP			
2,96 - 3,96	60	12	28	32	4	4	xxxxx <sup>1)</sup>	xxxxx <sup>2)</sup>	xxxxx <sup>1)</sup>
3,97	60	12	28	32	4	4	03970	03970	03970 <sup>1)</sup>
3,98	60	12	28	32	4	4	03980	03980	03980 <sup>1)</sup>
3,99	60	12	28	32	4	4	03990	03990	03990 <sup>1)</sup>
4,00	60	12	28	32	4	4	04000	04000	04000 <sup>1)</sup>
4,01	60	12	28	32	4	4	04010	04010	04010 <sup>1)</sup>
4,02	60	12	28	32	4	4	04020	04020	04020 <sup>1)</sup>
4,03	60	12	28	32	4	4	04030	04030	04030 <sup>1)</sup>
4,04 - 4,05	60	12	28	32	4	4	xxxxx <sup>1)</sup>	xxxxx <sup>2)</sup>	xxxxx <sup>1)</sup>
4,06 - 4,96	76	12	35	40	6	4	xxxxx <sup>1)</sup>	xxxxx <sup>2)</sup>	xxxxx <sup>1)</sup>
4,97	76	12	35	40	6	4	04970	04970	04970 <sup>1)</sup>
4,98	76	12	35	40	6	4	04980	04980	04980 <sup>1)</sup>
4,99	76	12	35	40	6	4	04990	04990	04990 <sup>1)</sup>
5,00	76	12	35	40	6	4	05000	05000	05000 <sup>1)</sup>
5,01	76	12	35	40	6	4	05010	05010	05010 <sup>1)</sup>
5,02	76	12	35	40	6	4	05020	05020	05020 <sup>1)</sup>
5,03	76	12	35	40	6	4	05030	05030	05030 <sup>1)</sup>
5,04 - 5,96	76	12	35	40	6	4	xxxxx <sup>1)</sup>	xxxxx <sup>2)</sup>	xxxxx <sup>1)</sup>
5,97	76	12	35	40	6	4	05970	05970	05970 <sup>1)</sup>
5,98	76	12	35	40	6	4	05980	05980	05980 <sup>1)</sup>
5,99	76	12	35	40	6	4	05990	05990	05990 <sup>1)</sup>
6,00	76	12	35	40	6	4	06000	06000	06000 <sup>1)</sup>
6,01	76	12	35	40	6	4	06010	06010	06010 <sup>1)</sup>
6,02	76	12	35	40	6	4	06020	06020	06020 <sup>1)</sup>
6,03	76	12	35	40	6	4	06030	06030	06030 <sup>1)</sup>
6,04 - 6,05	76	12	35	40	6	4	xxxxx <sup>1)</sup>	xxxxx <sup>2)</sup>	xxxxx <sup>1)</sup>
6,06 - 7,96	101	16	60	65	8	6	xxxxx <sup>1)</sup>	xxxxx <sup>2)</sup>	xxxxx <sup>1)</sup>
7,97	101	16	60	65	8	6	07970	07970	07970 <sup>1)</sup>
7,98	101	16	60	65	8	6	07980	07980	07980 <sup>1)</sup>

P	●	●
M	●	●
K	●	
N	○	
S	○	
H	○	
O	○	

1) Article sur demande, ni retour ni échange possibles. / Délai : 25 jours ouvrables

→ V<sub>c</sub> Page 76+77

2) Article sur demande, ni retour ni échange possibles. / Délai : 32 jours ouvrables






Ce concept d'outil permet de couvrir une plage étendue de tolérances. Voir tableau → page 80.

Pour les références xxxx veuillez indiquer le Ø souhaité (ex : Ø 8,82 mm → référence 40 486 08820)!

## Fullmax – Alésoirs machine à hautes performances, version longue

- ▲ Pas ultra-irrégulier
- ▲ Conçu pour l'usinage à grande vitesse
- ▲ Géométries et revêtements dédiés
- ▲ Tolérance : Ø 2,96 – 5,96 mm = +0,004 mm
- ▲ Tolérance : Ø 5,97 – 20,05 mm = +0,005 mm



**40 486 ...**    **40 403 ...**    **40 473 ...**

DC +0,004/+0,005 mm	OAL mm	L mm	LU mm	LPR mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	ZEFP			
7,99	101	16	60	65	8	6	07990	07990	07990 <sup>1)</sup>
8,00	101	16	60	65	8	6	08000	08000	08000 <sup>1)</sup>
8,01	101	16	60	65	8	6	08010	08010	08010 <sup>1)</sup>
8,02	101	16	60	65	8	6	08020	08020	08020 <sup>1)</sup>
8,03	101	16	60	65	8	6	08030	08030	08030 <sup>1)</sup>
8,04 - 8,05	101	16	60	65	8	6	xxxxx <sup>1)</sup>	xxxxx <sup>2)</sup>	xxxxx <sup>1)</sup>
8,06 - 9,96	108	16	63	68	10	6	xxxxx <sup>1)</sup>	xxxxx <sup>2)</sup>	xxxxx <sup>1)</sup>
9,97	108	16	63	68	10	6	09970	09970	09970 <sup>1)</sup>
9,98	108	16	63	68	10	6	09980	09980	09980 <sup>1)</sup>
9,99	108	16	63	68	10	6	09990	09990	09990 <sup>1)</sup>
10,00	108	16	63	68	10	6	10000	10000	10000 <sup>1)</sup>
10,01	108	16	63	68	10	6	10010	10010	10010 <sup>1)</sup>
10,02	108	16	63	68	10	6	10020	10020	10020 <sup>1)</sup>
10,03	108	16	63	68	10	6	10030	10030	10030 <sup>1)</sup>
10,04 - 10,05	108	16	63	68	10	6	xxxxx <sup>1)</sup>	xxxxx <sup>2)</sup>	xxxxx <sup>1)</sup>
10,06 - 11,96	130	20	80	85	12	6	xxxxx <sup>1)</sup>	xxxxx <sup>2)</sup>	xxxxx <sup>1)</sup>
11,97	130	20	80	85	12	6	11970	11970	11970 <sup>1)</sup>
11,98	130	20	80	85	12	6	11980	11980	11980 <sup>1)</sup>
11,99	130	20	80	85	12	6	11990	11990	11990 <sup>1)</sup>
12,00	130	20	80	85	12	6	12000	12000	12000 <sup>1)</sup>
12,01	130	20	80	85	12	6	12010	12010	12010 <sup>1)</sup>
12,02	130	20	80	85	12	6	12020	12020	12020 <sup>1)</sup>
12,03	130	20	80	85	12	6	12030	12030	12030 <sup>1)</sup>

P	●	●
M	●	●
K	●	
N	○	
S	○	
H	○	
O	○	

1) Article sur demande, ni retour ni échange possibles. / Délai : 25 jours ouvrables

→ V<sub>c</sub> Page 76+77

2) Article sur demande, ni retour ni échange possibles. / Délai : 32 jours ouvrables





Ce concept d'outil permet de couvrir une plage étendue de tolérances. Voir tableau → page 80.

Pour les références xxxx veuillez indiquer le Ø souhaité (ex : Ø 8,82 mm → référence 40 486 08820)!

## Fullmax – Alésoirs machine à hautes performances, version longue

- ▲ Pas ultra-irrégulier
- ▲ Conçu pour l'usinage à grande vitesse
- ▲ Géométries et revêtements dédiés



52M.57      52T.45      52Q.17  
HA [ ] droit      HA [ ] droit      HA [ ] droit  
       $\triangle 60^\circ$        $\triangle 45^\circ$        $\triangle 60^\circ$   
ASG2110      ASG2131      ASG2170

Carbure monobloc      Carbure monobloc      Carbure monobloc  
Trou borgne                  Trou borgne                  Trou borgne

40 485 ...      40 402 ...      40 472 ...



DC <sup>h7</sup> mm	OAL mm	L mm	LU mm	LPR mm	DCONMS <sup>h6</sup> mm	ZEFP
4	60	12	28	32	4	4
5	76	12	35	40	6	4
6	76	12	35	40	6	4
7	101	16	60	65	8	6
8	101	16	60	65	8	6
9	108	16	63	68	10	6
10	108	16	63	68	10	6
11	130	20	80	85	12	6
12	130	20	80	85	12	6

P	●	●
M	●	●
K	●	
N	○	●
S	○	
H	○	
O		○

→ V<sub>c</sub> Page 76+77

## Fullmax – Alésoirs machine à hautes performances, version longue

- ▲ Pas ultra-irrégulier
- ▲ Conçu pour l'usinage à grande vitesse
- ▲ Géométries et revêtements dédiés
- ▲ Tolérance : Ø 2,96 – 5,96 mm = +0,004 mm
- ▲ Tolérance : Ø 5,97 – 20,05 mm = +0,005 mm



52M.57 HA [ ] droit ∠ 60° ASG2110 Carbure monobloc Trou borgne	52T.45 HA [ ] droit ∠ 45° ASG2131 Carbure monobloc Trou borgne	52Q.17 HA [ ] droit ∠ 60° ASG2170 Carbure monobloc Trou borgne
40 487 ...	40 404 ...	40 474 ...

DC +0,004/+0,005 mm	OAL mm	L mm	LU mm	LPR mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	ZEFP			
2,96 - 3,96	60	12	28	32	4	4	xxxxx <sup>1)</sup>	xxxxx <sup>2)</sup>	xxxxx <sup>1)</sup>
3,97	60	12	28	32	4	4	03970	03970	03970 <sup>1)</sup>
3,98	60	12	28	32	4	4	03980	03980	03980 <sup>1)</sup>
3,99	60	12	28	32	4	4	03990	03990	03990 <sup>1)</sup>
4,00	60	12	28	32	4	4	04000	04000	04000 <sup>1)</sup>
4,01	60	12	28	32	4	4	04010	04010	04010 <sup>1)</sup>
4,02	60	12	28	32	4	4	04020	04020	04020 <sup>1)</sup>
4,03	60	12	28	32	4	4	04030	04030	04030 <sup>1)</sup>
4,04 - 4,05	60	12	28	32	4	4	xxxxx <sup>1)</sup>	xxxxx <sup>2)</sup>	xxxxx <sup>1)</sup>
4,06 - 4,96	76	12	35	40	6	4	xxxxx <sup>1)</sup>	xxxxx <sup>2)</sup>	xxxxx <sup>1)</sup>
4,97	76	12	35	40	6	4	04970	04970	04970 <sup>1)</sup>
4,98	76	12	35	40	6	4	04980	04980	04980 <sup>1)</sup>
4,99	76	12	35	40	6	4	04990	04990	04990 <sup>1)</sup>
5,00	76	12	35	40	6	4	05000	05000	05000 <sup>1)</sup>
5,01	76	12	35	40	6	4	05010	05010	05010 <sup>1)</sup>
5,02	76	12	35	40	6	4	05020	05020	05020 <sup>1)</sup>
5,03	76	12	35	40	6	4	05030	05030	05030 <sup>1)</sup>
5,04 - 5,96	76	12	35	40	6	4	xxxxx <sup>1)</sup>	xxxxx <sup>2)</sup>	xxxxx <sup>1)</sup>
5,97	76	12	35	40	6	4	05970	05970	05970 <sup>1)</sup>
5,98	76	12	35	40	6	4	05980	05980	05980 <sup>1)</sup>
5,99	76	12	35	40	6	4	05990	05990	05990 <sup>1)</sup>
6,00	76	12	35	40	6	4	06000	06000	06000 <sup>1)</sup>
6,01	76	12	35	40	6	4	06010	06010	06010 <sup>1)</sup>
6,02	76	12	35	40	6	4	06020	06020	06020 <sup>1)</sup>
6,03	76	12	35	40	6	4	06030	06030	06030 <sup>1)</sup>
6,04 - 6,05	76	12	35	40	6	4	xxxxx <sup>1)</sup>	xxxxx <sup>2)</sup>	xxxxx <sup>1)</sup>
6,06 - 7,96	101	16	60	65	8	6	xxxxx <sup>1)</sup>	xxxxx <sup>2)</sup>	xxxxx <sup>1)</sup>
7,97	101	16	60	65	8	6	07970	07970	07970 <sup>1)</sup>
7,98	101	16	60	65	8	6	07980	07980	07980 <sup>1)</sup>

P	●	●
M	●	●
K	●	
N	○	●
S	○	
H	○	
O	○	

1) Article sur demande, ni retour ni échange possibles. / Délai : 25 jours ouvrables

→ V<sub>c</sub> Page 76+77

2) Article sur demande, ni retour ni échange possibles. / Délai : 32 jours ouvrables





Ce concept d'outil permet de couvrir une plage étendue de tolérances. Voir tableau → page 80.

Pour les références xxxx veuillez indiquer le Ø souhaité (ex : Ø 8,82 mm → référence 40 487 08820)!

## Fullmax – Alésoirs machine à hautes performances, version longue

- ▲ Pas ultra-irrégulier
- ▲ Conçu pour l'usinage à grande vitesse
- ▲ Géométries et revêtements dédiés
- ▲ Tolérance : Ø 2,96 – 5,96 mm = +0,004 mm
- ▲ Tolérance : Ø 5,97 – 20,05 mm = +0,005 mm



52M.57                    52T.45                    52Q.17  
 HA [ ] droit            HA [ ] droit            HA [ ] droit  
 ◌ 60°                    ◌ 45°                    ◌ 60°  
 ASG2110                ASG2131                ASG2170  
 Carbure monobloc      Carbure monobloc      Carbure monobloc  
 Trou borgne            Trou borgne            Trou borgne

40 487 ...    40 404 ...    40 474 ...

DC +0,004/+0,005 mm	OAL mm	L mm	LU mm	LPR mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	ZEFP			
7,99	101	16	60	65	8	6	07990	07990	07990 <sup>1)</sup>
8,00	101	16	60	65	8	6	08000	08000	08000 <sup>1)</sup>
8,01	101	16	60	65	8	6	08010	08010	08010 <sup>1)</sup>
8,02	101	16	60	65	8	6	08020	08020	08020 <sup>1)</sup>
8,03	101	16	60	65	8	6	08030	08030	08030 <sup>1)</sup>
8,04 - 8,05	101	16	60	65	8	6	xxxxx <sup>1)</sup>	xxxxx <sup>2)</sup>	xxxxx <sup>1)</sup>
8,06 - 9,96	108	16	63	68	10	6	xxxxx <sup>1)</sup>	xxxxx <sup>2)</sup>	xxxxx <sup>1)</sup>
9,97	108	16	63	68	10	6	09970	09970	09970 <sup>1)</sup>
9,98	108	16	63	68	10	6	09980	09980	09980 <sup>1)</sup>
9,99	108	16	63	68	10	6	09990	09990	09990 <sup>1)</sup>
10,00	108	16	63	68	10	6	10000	10000	10000 <sup>1)</sup>
10,01	108	16	63	68	10	6	10010	10010	10010 <sup>1)</sup>
10,02	108	16	63	68	10	6	10020	10020	10020 <sup>1)</sup>
10,03	108	16	63	68	10	6	10030	10030	10030 <sup>1)</sup>
10,04 - 10,05	108	16	63	68	10	6	xxxxx <sup>1)</sup>	xxxxx <sup>2)</sup>	xxxxx <sup>1)</sup>
10,06 - 11,96	130	20	80	85	12	6	xxxxx <sup>1)</sup>	xxxxx <sup>2)</sup>	xxxxx <sup>1)</sup>
11,97	130	20	80	85	12	6	11970	11970	11970 <sup>1)</sup>
11,98	130	20	80	85	12	6	11980	11980	11980 <sup>1)</sup>
11,99	130	20	80	85	12	6	11990	11990	11990 <sup>1)</sup>
12,00	130	20	80	85	12	6	12000	12000	12000 <sup>1)</sup>
12,01	130	20	80	85	12	6	12010	12010	12010 <sup>1)</sup>
12,02	130	20	80	85	12	6	12020	12020	12020 <sup>1)</sup>
12,03	130	20	80	85	12	6	12030	12030	12030 <sup>1)</sup>

P	●	●
M	●	●
K	●	
N	○	●
S	○	
H	○	
O	○	

1) Article sur demande, ni retour ni échange possibles. / Délai : 25 jours ouvrables

→ V<sub>c</sub> Page 76+77

2) Article sur demande, ni retour ni échange possibles. / Délai : 32 jours ouvrables




Ce concept d'outil permet de couvrir une plage étendue de tolérances. Voir tableau → page 80.

Pour les références xxxx veuillez indiquer le Ø souhaité (ex : Ø 8,82 mm → référence 40 487 08820)!

## Alésoirs machine 1/100 en carbure monobloc similaires à DIN 8093-2B

- ▲ Incréments de 0,01 mm
- ▲ Pas ultra différentiel
- ▲ Ø 0,6-0,94 mm selon DIN 8093-B

NC  
100Hélice à gauche  
Carbure monobloc

40 430 ...

DC <sub>+0,004</sub> mm	OAL mm	L mm	LU mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	ZEFP	
5,00	93	23	52,0	6	6	05000
5,01	93	23	52,0	6	6	05010
5,02	93	23	52,0	6	6	05020
5,03	93	23	52,0	6	6	05030
5,04 - 5,30	93	23	52,0	6	6	xxxxx <sup>2)</sup>
5,31 - 5,96	93	26	53,0	6	6	xxxxx <sup>2)</sup>
5,97	93	26	53,0	6	6	05970
5,98	93	26	53,0	6	6	05980
5,99	93	26	53,0	6	6	05990
6,00	93	26	53,0	6	6	06000
6,01	93	26	53,0	6	6	06010
6,02	93	26	53,0	6	6	06020
6,03	93	26	53,0	6	6	06030
6,04 - 6,70	101	28	61,0	6	6	xxxxx <sup>2)</sup>
6,71 - 7,50	109	31	68,0	8	6	xxxxx <sup>2)</sup>
7,51 - 7,96	117	33	77,0	8	6	xxxxx <sup>2)</sup>
7,97	117	33	77,0	8	6	07970
7,98	117	33	77,0	8	6	07980
7,99	117	33	77,0	8	6	07990
8,00	117	33	77,0	8	6	08000
8,01	117	33	77,0	8	6	08010
8,02	117	33	77,0	8	6	08020
8,03	117	33	77,0	8	6	08030
8,04	117	33	77,0	8	6	08040
8,05 - 8,50	117	33	77,0	8	6	xxxxx <sup>2)</sup>
8,51 - 9,04	125	36	80,0	10	6	xxxxx <sup>2)</sup>
9,05 - 9,50	125	36	80,0	10	6	xxxxx <sup>2)</sup>
9,51 - 9,96	133	38	88,0	10	6	xxxxx <sup>2)</sup>
9,97	133	38	88,0	10	6	09970
9,98	133	38	88,0	10	6	09980
9,99	133	38	88,0	10	6	09990
10,00	133	38	88,0	10	6	10000
10,01	133	38	88,0	10	6	10010
10,02	133	38	88,0	10	6	10020
10,03	133	38	88,0	10	6	10030
10,04	133	38	88,0	10	6	10040
10,05	133	38	88,0	10	6	10050
10,06 - 10,60	133	38	88,0	10	6	xxxxx <sup>2)</sup>
10,61 - 11,80	142	41	97,0	10	6	xxxxx <sup>2)</sup>
11,81 - 11,96	151	44	100,0	12	6	xxxxx <sup>2)</sup>
11,97	151	44	100,0	12	6	11970
11,98	151	44	100,0	12	6	11980
11,99	151	44	100,0	12	6	11990
12,00	151	44	100,0	12	6	12000
12,01	151	44	100,0	12	6	12010
12,02	151	44	100,0	12	6	12020
12,03	151	44	100,0	12	6	12030
12,04	151	44	100,0	12	6	12040
12,05	151	44	100,0	12	6	12050

P	●
M	
K	○
N	●
S	
H	
O	●

→ V<sub>c</sub> Page 78

1) Article sur demande, ni retour ni échange possibles. /

Délai : 12 jours ouvrables / Quantité minimale de commande : 3 pièces

2) Article sur demande, ni retour ni échange possibles. /

Délai : 12 jours ouvrables



Ce concept d'outil permet de couvrir une plage étendue de tolérances.


Voir tableau → Page 80.

Pour les références xxxx veuillez indiquer le Ø souhaité

(ex : Ø 8,05 mm → référence 40 430 08050!).

## Alésoirs machine 1/100 en carbure monobloc similaires à DIN 8093-2B

- ▲ Incréments de 0,01 mm
- ▲ Pas ultra différentiel
- ▲ Ø 0,6–0,94 mm selon DIN 8093-B

NC  
100

TiAIN



40 431 ...

DC <sub>+0,004</sub> mm	OAL mm	L mm	LU mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	ZEFP	
1,00	50	6	17,5	3	3	01000 <sup>1)</sup>
1,01	50	6	17,5	3	3	01010 <sup>1)</sup>
1,02	50	6	17,5	3	3	01020 <sup>1)</sup>
1,03	50	6	17,5	3	3	01030 <sup>1)</sup>
1,04 - 1,06	50	6	17,5	3	3	xxxxxx <sup>1)</sup>
1,07 - 1,18	50	9	17,5	3	3	xxxxxx <sup>1)</sup>
1,19 - 1,32	50	9	17,5	3	3	xxxxxx <sup>1)</sup>
1,33 - 1,50	50	9	18,0	3	3	xxxxxx <sup>1)</sup>
1,51 - 1,70	50	10	18,0	3	3	xxxxxx <sup>1)</sup>
1,71 - 1,90	50	11	18,5	3	4	xxxxxx <sup>1)</sup>
1,91 - 1,97	50	12	18,5	3	4	xxxxxx <sup>1)</sup>
1,98	50	12	18,5	3	4	01980
1,99	50	12	18,5	3	4	01990
2,00	50	12	18,5	3	4	02000
2,01	50	12	18,5	3	4	02010
2,02	50	12	18,5	3	4	02020
2,03	50	12	18,5	3	4	02030
2,04 - 2,12	50	12	18,5	3	4	xxxxxx <sup>1)</sup>
2,13 - 2,36	50	12	18,5	3	4	xxxxxx <sup>1)</sup>
2,37 - 2,47	60	16	29,0	3	4	xxxxxx <sup>1)</sup>
2,48	60	16	29,0	3	4	02480
2,49	60	16	29,0	3	4	02490
2,50	60	16	29,0	3	4	02500
2,51	60	16	29,0	3	4	02510
2,52	60	16	29,0	3	4	02520
2,53	60	16	29,0	3	4	02530
2,54 - 2,65	60	16	29,0	3	4	xxxxxx <sup>1)</sup>
2,66 - 2,80	65	17	33,0	4	6	xxxxxx <sup>1)</sup>
2,81 - 2,96	65	17	33,0	4	6	xxxxxx <sup>1)</sup>
2,97	65	17	33,0	4	6	02970
2,98	65	17	33,0	4	6	02980
2,99	65	17	33,0	4	6	02990
3,00	65	17	33,0	4	6	03000
3,01	65	17	33,0	4	6	03010
3,02	65	17	33,0	4	6	03020
3,03	65	17	33,0	4	6	03030
3,04 - 3,35	65	18	33,0	4	6	xxxxxx <sup>1)</sup>
3,36 - 3,75	75	18	43,0	4	6	xxxxxx <sup>1)</sup>
3,76 - 3,96	75	19	43,0	4	6	xxxxxx <sup>1)</sup>
3,97	75	19	43,0	4	6	03970
3,98	75	19	43,0	4	6	03980
3,99	75	19	43,0	4	6	03990
4,00	75	19	43,0	4	6	04000
4,01	75	19	43,0	4	6	04010
4,02	75	19	43,0	4	6	04020
4,03	75	19	43,0	4	6	04030
4,04 - 4,25	75	19	43,0	4	6	xxxxxx <sup>1)</sup>
4,26 - 4,75	80	21	39,0	6	6	xxxxxx <sup>1)</sup>
4,76 - 4,96	93	23	52,0	6	6	xxxxxx <sup>1)</sup>
4,97	93	23	52,0	6	6	04970
4,98	93	23	52,0	6	6	04980
4,99	93	23	52,0	6	6	04990
5,00	93	23	52,0	6	6	05000
5,01	93	23	52,0	6	6	05010
5,02	93	23	52,0	6	6	05020
5,03	93	23	52,0	6	6	05030
5,04 - 5,30	93	23	52,0	6	6	xxxxxx <sup>1)</sup>
5,31 - 5,96	93	26	53,0	6	6	xxxxxx <sup>1)</sup>
5,97	93	26	53,0	6	6	05970
5,98	93	26	53,0	6	6	05980

DC<sub>+0,004</sub>  
mmOAL  
mmL  
mmLU  
mmDCONMS<sub>h6</sub>  
mm

ZEFP

40 431 ...

05990

06000

06010

06020

06030

xxxxxx<sup>1)</sup>xxxxxx<sup>1)</sup>xxxxxx<sup>1)</sup>xxxxxx<sup>1)</sup>xxxxxx<sup>1)</sup>

09970

09980

09990

10000

10010

10020

10030

10040

10050

xxxxxx<sup>1)</sup>

10,06 - 10,60

10,61 - 11,80

11,81 - 11,96

11,97

11,98

11,99

12,00

12,01

12,02

12,03

12,04

12,05

12050

●

○

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

## Alésoirs machine 1/100 HSS-E DIN 212-3-B

- ▲ Incréments de 0,01 mm
- ▲ Tolérance : Ø 1,00 - Ø 5,50 mm = +0,004 mm
- ▲ Tolérance : Ø 5,51 - Ø 12,00 mm = +0,005 mm

**NC 100**

**40 115 ...**

DC mm	OAL mm	L mm	LU mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	ZEFP
0,95 - 0,99	34	5,5	12,5	1	3
1,00	34	5,5	12,5	1	3
1,01	34	5,5	12,5	1	3
1,02	34	5,5	12,5	1	3
1,03 - 1,06	34	5,5	12,5	1	3
1,07 - 1,18	36	6,5	13,0	1	3
1,19 - 1,32	38	7,5	14,0	2	3
1,33 - 1,41	40	8,0	15,5	2	3
1,42 - 1,49	40	8,0	15,5	2	3
1,50	40	8,0	15,5	2	3
1,51	43	9,0	16,0	2	3
1,52	43	9,0	16,0	2	3
1,53 - 1,70	43	9,0	16,0	2	3
1,71 - 1,90	46	10,0	19,0	2	4
1,91 - 1,96	49	11,0	21,0	2	4
1,97	49	11,0	21,0	2	4
1,98	49	11,0	21,0	2	4
1,99	49	11,0	21,0	2	4
2,00	49	11,0	21,0	2	4
2,01	49	11,0	21,0	2	4
2,02	49	11,0	21,0	2	4
2,03 - 2,12	49	11,0	21,0	2	4
2,13 - 2,36	53	12,0	22,0	3	4
2,37 - 2,47	57	14,0	26,0	3	4
2,48	57	14,0	26,0	3	4
2,49	57	14,0	26,0	3	4
2,50	57	14,0	26,0	3	4
2,51	57	14,0	26,0	3	4
2,52	57	14,0	26,0	3	4
2,53 - 2,65	57	14,0	26,0	3	4
2,66 - 2,96	61	15,0	30,0	3	6
2,97	61	15,0	30,0	3	6
2,98	61	15,0	30,0	3	6
2,99	61	15,0	30,0	3	6
3,00	61	15,0	30,0	3	6
3,01	61	15,0	30,0	3	6
3,02	61	15,0	30,0	3	6
3,03	61	15,0	30,0	3	6
3,04 - 3,35	65	16,0	34,0	4	6
3,36 - 3,75	70	18,0	39,0	4	6
3,76 - 3,96	75	19,0	44,0	4	6
3,97	75	19,0	44,0	4	6
3,98	75	19,0	44,0	4	6
3,99	75	19,0	44,0	4	6
4,00	75	19,0	44,0	4	6
4,01	75	19,0	44,0	4	6
4,02	75	19,0	44,0	4	6
4,03 - 4,25	75	19,0	44,0	4	6
4,26 - 4,75	80	21,0	48,0	5	6
4,76 - 4,96	86	23,0	54,0	5	6
4,97	86	23,0	54,0	5	6
4,98	86	23,0	54,0	5	6
4,99	86	23,0	54,0	5	6
5,00	86	23,0	54,0	5	6
5,01	86	23,0	54,0	5	6
5,02	86	23,0	54,0	5	6

**40 115 ...**

DC mm	OAL mm	L mm	LU mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	ZEFP
5,03 - 5,30	86	23,0	54,0	5	6
5,31 - 5,60	93	26,0	53,0	6	6
5,61 - 5,96	93	26,0	53,0	6	6
5,97	93	26,0	53,0	6	6
5,98	93	26,0	53,0	6	6
5,99	93	26,0	53,0	6	6
6,00	93	26,0	53,0	6	6
6,01	93	26,0	53,0	6	6
6,02	93	26,0	53,0	6	6
6,03	93	26,0	53,0	6	6
6,04 - 6,70	101	28,0	61,0	6	6
6,71 - 7,20	109	31,0	69,0	8	6
7,21 - 7,50	109	31,0	69,0	8	6
7,51 - 7,96	117	33,0	77,0	8	6
7,97	117	33,0	77,0	8	6
7,98	117	33,0	77,0	8	6
7,99	117	33,0	77,0	8	6
8,00	117	33,0	77,0	8	6
8,01	117	33,0	77,0	8	6
8,02	117	33,0	77,0	8	6
8,03 - 8,20	117	33,0	77,0	8	6
8,21 - 8,50	117	33,0	77,0	8	6
8,51 - 8,99	125	36,0	81,0	10	6
9,00	125	36,0	81,0	10	6
9,01	125	36,0	81,0	10	6
9,02	125	36,0	81,0	10	6
9,03 - 9,20	125	36,0	81,0	10	6
9,21 - 9,50	125	36,0	81,0	10	6
9,51 - 9,96	133	38,0	89,0	10	6
9,97	133	38,0	89,0	10	6
9,98	133	38,0	89,0	10	6
9,99	133	38,0	89,0	10	6
10,00	133	38,0	89,0	10	6
10,01	133	38,0	89,0	10	6
10,02	133	38,0	89,0	10	6
10,03 - 10,20	133	38,0	89,0	10	6
10,21 - 10,60	133	38,0	89,0	10	6
10,61 - 11,20	142	41,0	98,0	10	6
11,21 - 11,80	142	41,0	98,0	10	6
11,81 - 11,96	151	44,0	106,0	10	6
11,97	151	44,0	106,0	10	6
11,98	151	44,0	106,0	10	6
11,99	151	44,0	106,0	10	6
12,00	151	44,0	106,0	10	6

**P M K N S H O**

→ V<sub>c</sub> Page 79

1) Article sur demande, ni retour ni échange possibles. /  
Quantité minimale de commande : 5 pièces

Ce concept d'outil permet de couvrir une plage étendue de tolérances.  
Voir tableau de tolérances → Page 80.

Pour les références xxxx veuillez indiquer le Ø souhaité  
(ex : Ø 8,03 mm → référence 40 115 08030) !


cuttingtools.ceratizit.com

01|65

## Alésoirs machine HSS-E DIN 212-B

- ▲ Incréments de diamètres 0,01 mm
- ▲ Tolérance: Ø 0,95 - 5,50 mm = +0,004 mm
- ▲ Tolérance: Ø 5,51 - 12,00 mm = +0,005 mm

N  
100



Hélice à gauche  
HSS-E

40 140 ...

DC mm	OAL mm	L mm	LU mm	DCONMS <sub>h9</sub>	ZEFFP	
4,00	75	19,0	46	4,0	6	04000
4,01	75	19,0	46	4,0	6	04010
4,02	75	19,0	46	4,0	6	04020
4,03	75	19,0	46	4,0	6	04030
4,04	75	19,0	46	4,0	6	04040
4,05	75	19,0	46	4,0	6	04050
4,06	75	19,0	46	4,0	6	04060
4,07	75	19,0	46	4,0	6	04070
4,08	75	19,0	46	4,0	6	04080
4,09 - 4,20	75	19,0	46	4,0	6	xxxxx <sup>1)</sup>
4,21 - 4,25	75	19,0	46	4,0	6	xxxxx <sup>1)</sup>
4,26 - 4,75	80	21,0	51	4,5	5	xxxxx <sup>1)</sup>
4,76 - 4,95	86	23,0	57	5,0	6	xxxxx <sup>1)</sup>
4,96	86	23,0	57	5,0	6	04960
4,97	86	23,0	57	5,0	6	04970
4,98	86	23,0	57	5,0	6	04980
4,99	86	23,0	57	5,0	6	04990
5,00	86	23,0	57	5,0	6	05000
5,01	86	23,0	57	5,0	6	05010
5,02	86	23,0	57	5,0	6	05020
5,03	86	23,0	57	5,0	6	05030
5,04	86	23,0	57	5,0	6	05040
5,05	86	23,0	57	5,0	6	05050
5,06	86	23,0	57	5,0	6	05060
5,07	86	23,0	57	5,0	6	05070
5,08 - 5,20	86	23,0	57	5,0	6	xxxxx <sup>1)</sup>
5,21 - 5,30	86	23,0	57	5,0	6	xxxxx <sup>1)</sup>
5,31 - 5,94	93	26,0	56	5,6	6	xxxxx <sup>1)</sup>
5,95	93	26,0	56	5,6	6	05950
5,96	93	26,0	56	5,6	6	05960
5,97	93	26,0	56	5,6	6	05970
5,98	93	26,0	56	5,6	6	05980
5,99	93	26,0	56	5,6	6	05990

P	●
M	○
K	●
N	●
S	○
H	
O	●

→ V<sub>c</sub> Page 79

1) Article sur demande, ni retour ni échange possibles. / Délai : 14 jours ouvrables



Ce concept d'outil permet de couvrir une plage étendue de tolérances.


Voir tableau de tolérances → **Page 80**.

Pour les références xxxx veuillez indiquer le Ø souhaité  
(ex : Ø 10,06 mm → référence 40 140 10060) !

## Alésoirs machine HSS-E DIN 212-B

- ▲ Incréments de diamètres 0,01 mm
- ▲ Tolérance: Ø 0,95 – 5,50 mm = +0,004 mm
- ▲ Tolérance: Ø 5,51 – 12,00 mm = +0,005 mm

N  
100



Hélice à gauche  
HSS-E

40 140 ...

DC mm	OAL mm	L mm	LU mm	DCONMS <sub>h9</sub> mm	ZEFP	
10,00	133	38	101	10,0	6	10000
10,01	133	38	101	10,0	6	10010
10,02	133	38	101	10,0	6	10020
10,03	133	38	101	10,0	6	10030
10,04	133	38	101	10,0	6	10040
10,05	133	38	101	10,0	6	10050
10,06 - 10,09	133	38	101	10,0	6	xxxxx <sup>1)</sup>
10,10	133	38	101	10,0	6	10100
10,11 - 10,19	133	38	101	10,0	6	xxxxx <sup>1)</sup>
10,20	133	38	101	10,0	6	10200
10,21 - 10,69	133	38	101	10,0	6	xxxxx <sup>1)</sup>
10,70 - 11,20	142	41	101	10,0	6	xxxxx <sup>1)</sup>
11,21 - 11,80	142	41	101	10,0	6	xxxxx <sup>1)</sup>
11,81 - 11,95	151	44	110	10,0	6	xxxxx <sup>1)</sup>
11,96	151	44	110	10,0	6	11960
11,97	151	44	110	10,0	6	11970
11,98	151	44	110	10,0	6	11980
11,99	151	44	110	10,0	6	11990
12,00	151	44	110	10,0	6	12000

P	●
M	○
K	●
N	●
S	○
H	
O	●

→ V<sub>c</sub> Page 79

1) Article sur demande, ni retour ni échange possibles. / Délai : 14 jours ouvrables




Ce concept d'outil permet de couvrir une plage étendue de tolérances.  
Voir tableau de tolérances → Page 80.

Pour les références xxxx veuillez indiquer le Ø souhaité  
(ex : Ø 10,06 mm → référence 40 140 10060) !

DC mm	OAL mm	L mm	LU mm	DCONMS <sub>h9</sub> mm	ZEFP	
6,00	93	26	56	5,6	6	06000
6,01	101	28	72	6,3	6	06010
6,02	101	28	72	6,3	6	06020
6,03	101	28	72	6,3	6	06030
6,04	101	28	72	6,3	6	06040
6,05	101	28	72	6,3	6	06050
6,06 - 6,11	101	28	72	6,3	6	xxxxx <sup>1)</sup>
6,12 - 6,34	101	28	72	6,3	6	xxxxx <sup>1)</sup>
6,35	101	28	72	6,3	6	06350
6,36	101	28	72	6,3	6	06360 <sup>1)</sup>
6,71 - 6,94	109	31	80	7,1	6	xxxxx <sup>1)</sup>
6,95	109	31	80	7,1	6	06950
6,96	109	31	80	7,1	6	06960
6,97	109	31	80	7,1	6	06970
6,98	109	31	80	7,1	6	06980
6,99	109	31	80	7,1	6	06990
7,00	109	31	80	7,1	6	07000
7,01	109	31	80	7,1	6	07010
7,02	109	31	80	7,1	6	07020
7,03	109	31	80	7,1	6	07030
7,04 - 7,50	109	31	80	7,1	6	xxxxx <sup>1)</sup>
7,51 - 7,63	117	33	80	7,1	6	xxxxx <sup>1)</sup>
7,64 - 7,94	117	33	80	8,0	6	xxxxx <sup>1)</sup>
7,95	117	33	84	8,0	6	07950
7,96	117	33	84	8,0	6	07960
7,97	117	33	84	8,0	6	07970
7,98	117	33	84	8,0	6	07980
7,99	117	33	84	8,0	6	07990
8,00	117	33	84	8,0	6	08000
8,01	117	33	84	8,0	6	08010
8,02	117	33	84	8,0	6	08020
8,03	117	33	84	8,0	6	08030
8,04	117	33	84	8,0	6	08040
8,05	117	33	84	8,0	6	08050
8,06 - 8,20	117	33	84	8,0	6	xxxxx <sup>1)</sup>
8,21 - 8,50	117	33	84	8,0	6	xxxxx <sup>1)</sup>
8,51 - 8,63	125	36	84	8,0	6	xxxxx <sup>1)</sup>
8,64 - 8,95	125	36	84	9,0	6	xxxxx <sup>1)</sup>
8,96	125	36	92	9,0	6	08960
8,97	125	36	92	9,0	6	08970
8,98	125	36	92	9,0	6	08980
8,99	125	36	92	9,0	6	08990
9,00	125	36	92	9,0	6	09000
9,01	125	36	92	9,0	6	09010
9,02	125	36	92	9,0	6	09020
9,03 - 9,50	125	36	92	9,0	6	xxxxx <sup>1)</sup>
9,51 - 9,63	133	38	92	9,0	6	xxxxx <sup>1)</sup>
9,64 - 9,95	133	38	92	10,0	6	xxxxx <sup>1)</sup>
9,96	133	38	101	10,0	6	09960
9,97	133	38	101	10,0	6	09970
9,98	133	38	101	10,0	6	09980
9,99	133	38	101	10,0	6	09990

## Alésoirs 1/100 pour tours automatiques HSS-E, DIN 8089-B

AR



Hélice à gauche  
HSS-E  
Trou débouchant

40 145 ...

DC <sub>H7</sub> mm	OAL mm	L mm	DCONMS <sub>n8</sub> mm	ZEFF
4,0	56	20	3,55	6
4,5	63	22	4,00	6
5,0	63	22	4,00	6
5,5	63	22	5,00	6
6,0	63	22	5,00	6
6,5	63	22	5,00	6
7,0	71	25	6,30	6
8,0	71	25	6,30	6
9,0	71	25	8,00	6
10,0	71	25	8,00	6
11,0	80	28	10,00	6
12,0	80	28	10,00	6


040  
045  
050  
055  
060  
065  
070  
080  
090  
100  
110  
120

P	●
M	○
K	●
N	●
S	○
H	●
O	●

→ V<sub>c</sub> Page 79

## Alésoirs 1/100 pour tours automatiques HSS-E, DIN 8089-B

- ▲ Incréments de diamètre de 0,01 mm
- ▲ Tolérance: Ø 3,76 – 5,50 mm = +0,004 mm
- ▲ Tolérance: Ø 5,51 – 12,00 mm = +0,005 mm

AR  
100HSS-E  
Hélice à gauche

40 139 ...

40 139 ...

DC mm	OAL mm	L mm	DCONMS mm	$h_8$	ZEFP	
3,76 - 3,81	56	20	3,55	6		xxxxx <sup>1)</sup>
3,82 - 3,94	56	20	3,55	6		xxxxx <sup>1)</sup>
3,95	56	20	3,55	6		03950
3,96	56	20	3,55	6		03960
3,97	56	20	3,55	6		03970
3,98	56	20	3,55	6		03980
3,99	56	20	3,55	6		03990
4,00	56	20	3,55	6		04000
4,01	56	20	3,55	6		04010
4,02	56	20	3,55	6		04020
4,03 - 4,20	56	20	3,55	6		xxxxx <sup>1)</sup>
4,21 - 4,25	56	20	3,55	6		xxxxx <sup>1)</sup>
4,26 - 4,75	63	22	4,00	6		xxxxx <sup>1)</sup>
4,76 - 4,94	63	22	4,00	6		xxxxx <sup>1)</sup>
4,95	63	22	4,00	6		04950
4,96	63	22	4,00	6		04960
4,97	63	22	4,00	6		04970
4,98	63	22	4,00	6		04980
4,99	63	22	4,00	6		04990
5,00	63	22	4,00	6		05000
5,01	63	22	4,00	6		05010
5,02	63	22	4,00	6		05020
5,03	63	22	4,00	6		05030
5,04	63	22	4,00	6		05040
5,05	63	22	4,00	6		05050
5,06 - 5,20	63	22	4,00	6		xxxxx <sup>1)</sup>
5,21 - 5,30	63	22	4,00	6		xxxxx <sup>1)</sup>
5,31 - 5,70	63	22	5,00	6		xxxxx <sup>1)</sup>
5,71 - 5,94	63	22	5,00	6		xxxxx <sup>1)</sup>
5,95	63	22	5,00	6		05950
5,96	63	22	5,00	6		05960
5,97	63	22	5,00	6		05970
5,98	63	22	5,00	6		05980
5,99	63	22	5,00	6		05990
6,00	63	22	5,00	6		06000
6,01	63	22	5,00	6		06010
6,02	63	22	5,00	6		06020
6,03 - 6,11	63	22	5,00	6		xxxxx <sup>1)</sup>
6,12 - 6,70	63	22	5,00	6		xxxxx <sup>1)</sup>
6,71 - 6,94	71	25	6,30	6		xxxxx <sup>1)</sup>
6,95	71	25	6,30	6		06950
6,96	71	25	6,30	6		06960
6,97	71	25	6,30	6		06970
6,98	71	25	6,30	6		06980
6,99	71	25	6,30	6		06990
7,00	71	25	6,30	6		07000
7,01	71	25	6,30	6		07010
7,02	71	25	6,30	6		07020
7,03 - 7,25	71	25	6,30	6		xxxxx <sup>1)</sup>
7,26 - 7,94	71	25	6,30	6		xxxxx <sup>1)</sup>
7,95	71	25	6,30	6		07950
7,96	71	25	6,30	6		07960

DC mm	OAL mm	L mm	DCONMS mm	$h_8$	ZEFP	
7,97	71	25	6,30	6		07970
7,98	71	25	6,30	6		07980
7,99	71	25	6,30	6		07990
8,00	71	25	6,30	6		08000
8,01	71	25	6,30	6		08010
8,02	71	25	6,30	6		08020
8,03	71	25	6,30	6		08030
8,04	71	25	6,30	6		08040
8,05 - 8,20	71	25	6,30	6		xxxxx <sup>1)</sup>
8,21 - 8,50	71	25	6,30	6		xxxxx <sup>1)</sup>
8,51 - 8,94	71	25	8,00	6		xxxxx <sup>1)</sup>
8,95	71	25	8,00	6		08950
8,96	71	25	8,00	6		08960
8,97	71	25	8,00	6		08970
8,98	71	25	8,00	6		08980
8,99	71	25	8,00	6		08990
9,00	71	25	8,00	6		09000
9,01	71	25	8,00	6		09010 <sup>1)</sup>
9,02	71	25	8,00	6		09020
9,03 - 9,25	71	25	8,00	6		xxxxx <sup>1)</sup>
9,26 - 9,94	71	25	8,00	6		xxxxx <sup>1)</sup>
9,95	71	25	8,00	6		09950
9,96	71	25	8,00	6		09960
9,97	71	25	8,00	6		09970
9,98	71	25	8,00	6		09980
9,99	71	25	8,00	6		09990
10,00	71	25	8,00	6		10000
10,01	71	25	8,00	6		10010
10,02	71	25	8,00	6		10020
10,03 - 10,20	71	25	8,00	6		xxxxx <sup>1)</sup>
10,21 - 10,60	71	25	8,00	6		xxxxx <sup>1)</sup>
10,61 - 11,20	80	28	10,00	6		xxxxx <sup>1)</sup>
11,21 - 11,25	80	28	10,00	6		xxxxx <sup>1)</sup>
11,26 - 11,94	80	28	10,00	6		xxxxx <sup>1)</sup>
11,95	80	28	10,00	6		11950
11,96	80	28	10,00	6		11960
11,97	80	28	10,00	6		11970
11,98	80	28	10,00	6		11980
11,99	80	28	10,00	6		11990
12,00	80	28	10,00	6		12000

P	●
M	○
K	●
N	●
S	○
H	
O	●

→ V<sub>c</sub> Page 79

1) Article sur demande, ni retour ni échange possibles. / Délai : 14 jours ouvrables



Ce concept d'outil permet de couvrir une plage étendue de tolérances.

Voir tableau de tolérances → Page 80.

Pour les références xxxx veuillez indiquer le Ø souhaité  
(ex : Ø 10,06 mm → référence 40 139 10060) !

## Exemples de matières

	Sous-groupe de matières	Index	Composition / Structure / Traitement thermique		Résistance N/mm <sup>2</sup> / HB / HRC	Code matière	Désignation matière	Code matière	Désignation matière
P	Aciers non alliés	P.1.1	< 0,15 % C	Recuit	420 N/mm <sup>2</sup> / 125 HB	1.0401	C15 (XC18)	1.0570	St52-3 (E36-3)
		P.1.2	< 0,45 % C	Recuit	640 N/mm <sup>2</sup> / 190 HB	1.1191	C45E (XC48)	1.0718	9SMnPb28 (S250Pb)
		P.1.3		Trempé revenu	840 N/mm <sup>2</sup> / 250 HB	1.1191	C45E (XC48)	1.1181	Ck35 (XC38)
		P.1.4	< 0,75 % C	Recuit	910 N/mm <sup>2</sup> / 270 HB	1.1223	C60R (XC60)	1.1203	Ck55 (XC55)
		P.1.5		Trempé revenu	1010 N/mm <sup>2</sup> / 300 HB	1.1223	C60R (XC60)	1.1203	Ck55 (XC55)
	Aciers faiblement alliés	P.2.1		Recuit	610 N/mm <sup>2</sup> / 180 HB	1.7131	16MnCr5 (16MC5)	1.7220	34CrMo4 (35CD4)
		P.2.2		Trempé revenu	930 N/mm <sup>2</sup> / 275 HB	1.7131	16MnCr5 (16MC5)	1.2312	40CrMnMoS8-6 (40CMD8+S)
		P.2.3		Trempé revenu	1010 N/mm <sup>2</sup> / 300 HB	1.7225	42CrMo4 (42CD4)	1.2744	57NiCrMoV7 (55NCVD7)
	Aciers fortement alliés et aciers à outils	P.2.4		Trempé revenu	1200 N/mm <sup>2</sup> / 375 HB	1.7225	42CrMo4 (42CD4)	1.3505	100Cr6 (100C6)
		P.3.1		Recuit	680 N/mm <sup>2</sup> / 200 HB	1.4021	X20Cr13 (Z20C13)	1.2080	X200Cr12 (Z200 C12)
		P.3.2		Durci et trempé	1100 N/mm <sup>2</sup> / 300 HB	1.2343	X38CrMoV5 1 (Z38 CDV 5)	1.2379	X155CrVMo12-1 (Z160CDV 12)
		P.3.3		Durci et trempé	1300 N/mm <sup>2</sup> / 400 HB	1.2343	X38CrMoV5-1 (Z38 CDV 5)	1.6359	X2NiCrMo18-8-5 (Maraging 250)
	Aciers inoxydables	P.4.1	Ferritique / martensitique	Recuit	680 N/mm <sup>2</sup> / 200 HB	1.4016	X6Cr17 (430)	1.2316	X36CrMo17 (Z38CD17)
		P.4.2	Martensitique	Trempé revenu	1010 N/mm <sup>2</sup> / 300 HB	1.4112	X90CrMoV18	1.4057	X20CrNi17-2 (Z20CN 17-2)
M	Aciers inoxydables	M.1.1	Austénitique / Austénio-ferritique	Traité	610 N/mm <sup>2</sup> / 180 HB	1.4301	X5CrNi18-10 (304)	1.4571	X6CrNiMo11H17-12-2 (316Ti)
		M.2.1	Austénitique	Trempé revenu	300 HB	1.4841	X15CrNiSi25-21	1.4310	X12CrNi17-7 (Z12CN17-7)
		M.3.1	Austénio-ferritique (Duplex)		780 N/mm <sup>2</sup> / 230 HB	1.4462	X2CrNiMoN22-5-3 (Uranus45)	1.4410	Z22ND5 07 04 Az (F53)
K	Fontes grises	K.1.1	Perlítico / ferrítico		350 N/mm <sup>2</sup> / 180 HB	0.6010	GG-10 (Ft10)	0.6025	GG-25 (Ft25)
		K.1.2	Perlítico (martensítico)		500 N/mm <sup>2</sup> / 260 HB	0.6030	GG-30 (Ft30)	0.6040	GG-40 (Ft40)
	Fontes à graphite sphéroïdal	K.2.1	Ferrítico		540 N/mm <sup>2</sup> / 160 HB	0.7040	GGG-40 (FGS400-12)	0.7060	GGG-60 (FGS600-3)
		K.2.2	Perlítico		845 N/mm <sup>2</sup> / 250 HB	0.7070	GGG-70 (FGS700-2)	0.7080	GGG-80 (FGS800-2)
	Fontes malléables	K.3.1	Ferrítico		440 N/mm <sup>2</sup> / 130 HB	0.8035	GTW-35-04	0.8045	GTW-45
		K.3.2	Perlítico		780 N/mm <sup>2</sup> / 230 HB	0.8165	GTS-65-02	0.8170	GTS-70-02
N	Alliages d'aluminium corroyé	N.1.1	Non durcissable		60 HB	3.0255	Al99.5 (1050A)	3.3315	AlMg1 (5005)
		N.1.2	Durcissable	Vieilli	340 N/mm <sup>2</sup> / 100 HB	3.1355	AlCuMg2 (2024)	3.4365	AlZnMgCu1.5 (7075)
	Alliages d'aluminium de fonderie	N.2.1	≤ 12 % Si, non durcissable		250 N/mm <sup>2</sup> / 75 HB	3.2581	G-AlSi12	3.2163	G-AlSi9Cu3
		N.2.2	≤ 12 % Si, durcissable	Vieilli	300 N/mm <sup>2</sup> / 90 HB	3.2134	G-AlSi5Cu1Mg	3.2373	G-AlSi9Mg
		N.2.3	> 12 % Si, non durcissable		440 N/mm <sup>2</sup> / 130 HB		G-AlSi17Cu4Mg		G-AlSi18CuNiMg
	Cuivre et alliages de cuivre (Bronze, laiton)	N.3.1	Laitons à copeaux courts, PB > 1 %		375 N/mm <sup>2</sup> / 110 HB	2.0380	CuZn39Pb2 (Ms58)	2.0410	CuZn44Pb2
		N.3.2	Alliages CuZn, CuSnZn		300 N/mm <sup>2</sup> / 90 HB	2.0331	CuZn15	2.4070	CuZn28Sn1As
		N.3.3	CuSn, cuivre électrolytique		340 N/mm <sup>2</sup> / 100 HB	2.0060	E-Cu57	2.0590	CuZn40Fe
	Alliages de magnésium	N.4.1	Magnésium et alliages de magnésium		70 HB	3.5612	MgAl6Zn	3.5312	MgAl3Zn
S	Alliages résistants à la chaleur	S.1.1	Base Fe	Recuit	680 N/mm <sup>2</sup> / 200 HB	1.4864	X12NiCrSi 36-16	1.4865	G-X40NiCrSi38-18
		S.1.2		Vieilli	950 N/mm <sup>2</sup> / 280 HB	1.4980	X6NiCrTiMoVB25-15-2	1.4876	X10NiCrAlTi32-20
	Alliages résistants à la chaleur	S.2.1		Recuit	840 N/mm <sup>2</sup> / 250 HB	2.4631	NiCr20TiAl (Nimonic80A)	3.4856	NiCr22Mo9Nb
		S.2.2	Base Ni ou Cr	Vieilli	1180 N/mm <sup>2</sup> / 350 HB	2.4668	NiCr19Nb5Mo3 (Inconel 718)	2.4955	NiFe25Cr20NbTi
		S.2.3		De fonderie	1080 N/mm <sup>2</sup> / 320 HB	2.4765	CoCr20W15Ni	1.3401	G-X120Mn12
	Alliages de titane	S.3.1	Titane pur		400 N/mm <sup>2</sup>	3.7025	Ti99,8	3.7034	Ti99,7
		S.3.2	Alliages Alpha + Beta	Vieilli	1050 N/mm <sup>2</sup> / 320 HB	3.7165	TiAl6V4	Ti-6246	Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo
		S.3.3	Alliages Beta		1400 N/mm <sup>2</sup> / 410 HB	Ti555.3	Ti-5Al-5V-5Mo-3Cr	R56410	Ti-10V-2Fe-3Al
H	Aciers trempés	H.1.1		Durci et trempé	46–55 HRC				
		H.1.2		Durci et trempé	56–60 HRC				
		H.1.3		Durci et trempé	61–65 HRC				
		H.1.4		Durci et trempé	66–70 HRC				
	Aciéres frittés	H.2.1		De fonderie	400 HB				
O	Matériaux non métalliques	H.3.1		Durci et trempé	55 HRC				
		O.1.1	Plastiques, duroplastiques		≤ 150 N/mm <sup>2</sup>				
		O.1.2	Plastiques, thermoplastiques		≤ 100 N/mm <sup>2</sup>				
		O.2.1	Matériaux renforcés par fibres d'aramide		≤ 1000 N/mm <sup>2</sup>				
		O.2.2	Matériaux renforcés par fibres de carbone ou de verre		≤ 1000 N/mm <sup>2</sup>				
		O.3.1	Graphite						

\* Résistance à la traction

## Conditions de coupe pour Monomax

	Nuance / Revêtement			DBC		
	N° Article / type	40 648 ... / 56J.17 – ASG0706		DBC		
	Plage de Ø en mm	5,6-8,899	8,9-12,00	40 640... / 56H.17 – ASG0706	5,6-8,899	8,9-12,00
	Surépaisseur Ø	0,10-0,20	0,10-0,30	0,10-0,20	0,10-0,30	
	Nombre de dents	4	6	4	6	
Index	v <sub>c</sub> m/min	f mm/tr	f mm/tr	v <sub>c</sub> m/min	f mm/tr	f mm/tr
P.1.1						
P.1.2						
P.1.3						
P.1.4						
P.1.5						
P.2.1						
P.2.2						
P.2.3						
P.2.4						
P.3.1						
P.3.2						
P.3.3						
P.4.1						
P.4.2						
M.1.1						
M.2.1						
M.3.1						
K.1.1						
K.1.2						
K.2.1						
K.2.2						
K.3.1						
K.3.2						
N.1.1	150 (130-300)	0,40-0,60	0,40-0,60	150 (130-300)	0,40-0,60	0,40-0,60
N.1.2	150 (130-300)	0,40-0,60	0,40-0,60	150 (130-300)	0,40-0,60	0,40-0,60
N.2.1	200 (180-300)	0,40-0,60	0,40-0,60	200 (180-300)	0,40-0,60	0,40-0,60
N.2.2	200 (180-300)	0,40-0,60	0,40-0,60	200 (180-300)	0,40-0,60	0,40-0,60
N.2.3	200 (180-300)	0,40-0,60	0,40-0,60	200 (180-300)	0,40-0,60	0,40-0,60
N.3.1						
N.3.2						
N.3.3						
N.4.1						
S.1.1						
S.1.2						
S.2.1						
S.2.2						
S.2.3						
S.3.1						
S.3.2						
S.3.3						
H.1.1						
H.1.2						
H.1.3						
H.1.4						
H.2.1						
H.3.1						
O.1.1						
O.1.2						
O.2.1						
O.2.2						
O.3.1	250 (220-270)	0,40-0,60	0,40-0,60	250 (220-270)	0,40-0,60	0,40-0,60



Les données de coupe dépendent fortement des conditions extérieures, de la matière, de la stabilité du serrage de la pièce ou de l'outil ainsi que de la machine. Les valeurs indiquées représentent des paramètres de coupe possibles qui doivent être ajustés, dans les plages mentionnées entre parenthèses, en fonction de ces variables.

## Conditions de coupe pour Monomax

	Nuance / Revêtement	<b>HM-DBG-P</b>		<b>HM-DBG-P</b>	
	N° Article / type	40 657 ... / 56H.65 – ASG3000		40 652 ... / 56J.65 – ASG0106	
	Plage de Ø en mm	5,6-8,899	8,9-12,00	5,6-8,899	8,9-12,00
	Surépaisseur au Ø	0,10-0,20	0,10-0,30	0,10-0,20	0,10-0,30
	Nombre de dents	4	6	4	6
Index	v <sub>c</sub> m/min	f mm/tr	f mm/tr	v <sub>c</sub> m/min	f mm/tr
P.1.1	150 (130-200)	0,30-0,50	0,50-0,70		
P.1.2	150 (130-200)	0,30-0,50	0,50-0,70		
P.1.3	150 (130-200)	0,30-0,50	0,50-0,70		
P.1.4	150 (130-200)	0,30-0,50	0,50-0,70		
P.1.5	150 (130-200)	0,30-0,50	0,50-0,70		
P.2.1	150 (130-200)	0,30-0,50	0,50-0,70		
P.2.2	150 (130-200)	0,30-0,50	0,50-0,70		
P.2.3	150 (130-200)	0,30-0,50	0,50-0,70		
P.2.4	60 (50-100)	0,20-0,30	0,40-0,50	60 (50-100)	0,20-0,30
P.3.1				40 (35-60)	0,20-0,30
P.3.2				40 (35-60)	0,20-0,30
P.3.3				30 (25-50)	0,30-0,40
P.4.1				45 (35-60)	0,30-0,40
P.4.2				45 (35-60)	0,30-0,40
M.1.1				30 (25-50)	0,30-0,40
M.2.1				30 (25-50)	0,30-0,40
M.3.1				30 (25-50)	0,30-0,40
K.1.1	150 (130-220)	0,40-0,60	0,70-0,90		
K.1.2	150 (130-220)	0,40-0,60	0,70-0,90		
K.2.1	175 (150-300)	0,40-0,60	0,70-0,90		
K.2.2	120 (100-180)	0,30-0,50	0,50-0,70		
K.3.1	150 (130-250)	0,40-0,60	0,70-0,90		
K.3.2	120 (100-180)	0,30-0,50	0,50-0,70		
N.1.1					
N.1.2					
N.2.1					
N.2.2					
N.2.3					
N.3.1					
N.3.2					
N.3.3					
N.4.1					
S.1.1					
S.1.2					
S.2.1					
S.2.2					
S.2.3					
S.3.1					
S.3.2					
S.3.3					
H.1.1					
H.1.2					
H.1.3					
H.1.4					
H.2.1					
H.3.1					
O.1.1					
O.1.2					
O.2.1					
O.2.2					
O.3.1					



Les données de coupe dépendent fortement des conditions extérieures, de la matière, de la stabilité du serrage de la pièce ou de l'outil ainsi que de la machine. Les valeurs indiquées représentent des paramètres de coupe possibles qui doivent être ajustés, dans les plages mentionnées entre parenthèses, en fonction de ces variables.

## Conditions de coupe pour Monomax

	Nuance / Revêtement	DST		DST	
	N° Article / type	40 625 ... / 56J.93 – ASG3000		40 635 ... / 56J.93 – ASG4000	
	Plage de Ø en mm	5,6-8,899	8,9-12,00	5,6-8,899	8,9-12,00
	Surépaisseur au Ø	0,10-0,20	0,10-0,30	0,10-0,20	0,10-0,30
	Nombre de dents	4	6	4	6
Index	v <sub>c</sub> m/min	f mm/tr	f mm/tr	v <sub>c</sub> m/min	f mm/tr
P.1.1	150 (130-200)	0,30-0,50	0,50-0,70	150 (130-200)	0,40-0,60
P.1.2	150 (130-200)	0,30-0,50	0,50-0,70	150 (130-200)	0,40-0,60
P.1.3	150 (130-200)	0,30-0,50	0,50-0,70	150 (130-200)	0,40-0,60
P.1.4	150 (130-200)	0,30-0,50	0,50-0,70	150 (130-200)	0,40-0,60
P.1.5	150 (130-200)	0,30-0,50	0,50-0,70	150 (130-200)	0,40-0,60
P.2.1	150 (130-200)	0,30-0,50	0,50-0,70	150 (130-200)	0,40-0,60
P.2.2	150 (130-200)	0,30-0,50	0,50-0,70	150 (130-200)	0,40-0,60
P.2.3	150 (130-200)	0,30-0,50	0,50-0,70	150 (130-200)	0,40-0,60
P.2.4					
P.3.1					
P.3.2					
P.3.3					
P.4.1					
P.4.2					
M.1.1					
M.2.1					
M.3.1					
K.1.1					
K.1.2					
K.2.1	175 (150-300)	0,40-0,60	0,70-0,90	175 (150-300)	0,40-0,60
K.2.2	120 (100-150)	0,30-0,50	0,50-0,70	120 (100-180)	0,30-0,50
K.3.1	150 (130-250)	0,40-0,60	0,70-0,90	120 (100-180)	0,30-0,50
K.3.2	120 (100-180)	0,30-0,50	0,50-0,70	120 (100-180)	0,30-0,50
N.1.1					
N.1.2					
N.2.1					
N.2.2					
N.2.3					
N.3.1	150 (130-300)	0,40-0,60	0,60-0,90		
N.3.2	150 (130-300)	0,40-0,60	0,60-0,90		
N.3.3					
N.4.1					
S.1.1					
S.1.2					
S.2.1					
S.2.2					
S.2.3					
S.3.1					
S.3.2					
S.3.3					
H.1.1					
H.1.2					
H.1.3					
H.1.4					
H.2.1					
H.3.1					
O.1.1					
O.1.2					
O.2.1					
O.2.2					
O.3.1					



Les données de coupe dépendent fortement des conditions extérieures, de la matière, de la stabilité du serrage de la pièce ou de l'outil ainsi que de la machine. Les valeurs indiquées représentent des paramètres de coupe possibles qui doivent être ajustés, dans les plages mentionnées entre parenthèses, en fonction de ces variables.

## Conditions de coupe pour Monomax

	Nuance / Revêtement	HM-DBG-P		HM-TiN	
	N° Article / type	40 644 ... / 56H.65 – ASG0106		40 605 ... / 56J.71 – ASG3000	
	Plage de Ø en mm	5,6-8,899	8,9-12,00	5,6-8,899	8,9-12,00
	Surépaisseur au Ø	0,10-0,20	0,10-0,30	0,10-0,20	0,10-0,30
	Nombre de dents	4	6	4	6
Index	v <sub>c</sub> m/min	f mm/tr	f mm/tr	v <sub>c</sub> m/min	f mm/tr
P.1.1				100 (80-140)	0,30-0,50
P.1.2				100 (80-140)	0,30-0,50
P.1.3				100 (80-140)	0,30-0,50
P.1.4				100 (80-140)	0,30-0,50
P.1.5				100 (80-140)	0,30-0,50
P.2.1				100 (80-140)	0,30-0,50
P.2.2				100 (80-140)	0,30-0,50
P.2.3				100 (80-140)	0,30-0,50
P.2.4				100 (80-140)	0,30-0,50
P.3.1	30 (25-50)	0,30-0,40	0,40-0,60		
P.3.2	30 (25-50)	0,30-0,40	0,40-0,60		
P.3.3	30 (25-50)	0,30-0,40	0,40-0,60		
P.4.1	45 (35-60)	0,30-0,40	0,40-0,60		
P.4.2	45 (35-60)	0,30-0,40	0,40-0,60		
M.1.1	45 (35-60)	0,30-0,40	0,40-0,60		
M.2.1	45 (35-60)	0,30-0,40	0,40-0,60		
M.3.1	30 (25-50)	0,30-0,40	0,40-0,60		
K.1.1				80 (60-130)	0,40-0,60
K.1.2				80 (60-130)	0,40-0,60
K.2.1					
K.2.2					
K.3.1					
K.3.2					
N.1.1					
N.1.2					
N.2.1					
N.2.2					
N.2.3					
N.3.1				120 (-200)	0,40-0,60
N.3.2				120 (-200)	0,40-0,60
N.3.3				80 (-150)	0,40-0,60
N.4.1					
S.1.1					
S.1.2					
S.2.1					
S.2.2					
S.2.3					
S.3.1					
S.3.2					
S.3.3					
H.1.1					
H.1.2					
H.1.3					
H.1.4					
H.2.1					
H.3.1					
O.1.1					
O.1.2					
O.2.1					
O.2.2					
O.3.1					



Les données de coupe dépendent fortement des conditions extérieures, de la matière, de la stabilité du serrage de la pièce ou de l'outil ainsi que de la machine. Les valeurs indiquées représentent des paramètres de coupe possibles qui doivent être ajustés, dans les plages mentionnées entre parenthèses, en fonction de ces variables.

## Conditions de coupe pour Fullmax, version courte

Type UNI		40 481 ... / 40 483 ... / 40 488 ... / 40 489 ...							
		Ø 2,97 - 4,05		Ø 4,06 - 6,05		Ø 6,06 - 7,55		Ø 7,56 - 12,05	
Nombre de dents		4		4		6		6	
Index	v <sub>c</sub> m/min	f mm/tr	Surépaisseur au Ø mm	f mm/tr	Surépaisseur au Ø mm	f mm/tr	Surépaisseur au Ø mm	f mm/tr	Surépaisseur au Ø mm
P.1.1	200 (180-250)	0,65-0,80	0,10-0,20	0,75-0,90	0,10-0,20	1,40-1,60	0,20	1,65-1,80	0,20
P.1.2	200 (180-250)	0,65-0,80	0,10-0,20	0,75-0,90	0,10-0,20	1,40-1,60	0,20	1,65-1,80	0,20
P.1.3	200 (180-250)	0,65-0,80	0,10-0,20	0,75-0,90	0,10-0,20	1,40-1,60	0,20	1,65-1,80	0,20
P.1.4	200 (180-250)	0,65-0,80	0,10-0,20	0,75-0,90	0,10-0,20	1,40-1,60	0,20	1,65-1,80	0,20
P.1.5	200 (180-250)	0,65-0,80	0,10-0,20	0,75-0,90	0,10-0,20	1,40-1,60	0,20	1,65-1,80	0,20
P.2.1	200 (180-250)	0,65-0,80	0,10-0,20	0,75-0,90	0,10-0,20	1,40-1,60	0,20	1,65-1,80	0,20
P.2.2	200 (180-250)	0,65-0,80	0,10-0,20	0,75-0,90	0,10-0,20	1,40-1,60	0,20	1,65-1,80	0,20
P.2.3	200 (180-250)	0,65-0,80	0,10-0,20	0,75-0,90	0,10-0,20	1,40-1,60	0,20	1,65-1,80	0,20
P.2.4	65 (55-110)	0,45-0,50	0,10-0,20	0,45-0,60	0,10-0,20	1,00-1,10	0,20	1,20-1,30	0,20
P.3.1	40 (30-80)	0,40-0,60	0,10-0,20	0,50-0,70	0,10-0,20	1,00-1,30	0,20	1,10-1,40	0,20
P.3.2	40 (30-80)	0,40-0,60	0,10-0,20	0,50-0,70	0,10-0,20	1,00-1,30	0,20	1,10-1,40	0,20
P.3.3	40 (30-80)	0,40-0,60	0,10-0,20	0,50-0,70	0,10-0,20	1,00-1,30	0,20	1,10-1,40	0,20
P.4.1	45 (40-65)	0,45-0,50	0,10-0,20	0,45-0,60	0,10-0,20	1,00-1,10	0,20	1,20-1,30	0,20
P.4.2	45 (40-65)	0,45-0,50	0,10-0,20	0,45-0,60	0,10-0,20	1,00-1,10	0,20	1,20-1,30	0,20
M.1.1	40 (35-60)	0,40-0,60	0,10-0,20	0,50-0,70	0,10-0,20	1,00-1,30	0,20	1,10-1,40	0,20
M.2.1	40 (35-60)	0,40-0,60	0,10-0,20	0,50-0,70	0,10-0,20	1,00-1,30	0,20	1,10-1,40	0,20
M.3.1	40 (35-60)	0,40-0,60	0,10-0,20	0,50-0,70	0,10-0,20	1,00-1,30	0,20	1,10-1,40	0,20
K.1.1	200 (180-250)	0,80-1,00	0,10-0,20	0,90-1,20	0,10-0,20	1,50-1,90	0,20	1,50-1,90	0,20
K.1.2	200 (180-250)	0,80-1,00	0,10-0,20	0,90-1,20	0,10-0,20	1,50-1,90	0,20	1,50-1,90	0,20
K.2.1	225 (200-300)	0,80-1,00	0,10-0,20	0,90-1,20	0,10-0,20	1,50-1,90	0,20	1,50-1,90	0,20
K.2.2	120 (100-150)	0,60-0,90	0,10-0,20	0,70-1,00	0,10-0,20	1,20-1,60	0,20	1,20-1,60	0,20
K.3.1	225 (200-300)	0,80-1,00	0,10-0,20	0,90-1,20	0,10-0,20	1,50-1,90	0,20	1,50-1,90	0,20
K.3.2	120 (100-150)	0,60-0,90	0,10-0,20	0,70-1,00	0,10-0,20	1,20-1,60	0,20	1,20-1,60	0,20
N.1.1									
N.1.2									
N.2.1									
N.2.2									
N.2.3									
N.3.1	150 (120-250)	0,50-0,80	0,10-0,20	0,70-0,90	0,10-0,20	1,30-1,40	0,20	1,40-1,70	0,20
N.3.2	100 (80-150)	0,40-0,60	0,10-0,20	0,60-0,80	0,10-0,20	1,00-1,30	0,20	1,20-1,40	0,20
N.3.3									
N.4.1									
S.1.1									
S.1.2									
S.2.1	40 (30-60)	0,30-0,40	0,10-0,20	0,40-0,50	0,10-0,20	0,70-0,90	0,20	0,80-1,10	0,20
S.2.2	40 (30-60)	0,30-0,40	0,10-0,20	0,40-0,50	0,10-0,20	0,70-0,90	0,20	0,80-1,10	0,20
S.2.3									
S.3.1	30 (25-60)	0,30-0,40	0,10-0,20	0,40-0,50	0,10-0,20	0,70-0,90	0,20	0,80-1,10	0,20
S.3.2	30 (25-60)	0,30-0,40	0,10-0,20	0,40-0,50	0,10-0,20	0,70-0,90	0,20	0,80-1,10	0,20
S.3.3									
H.1.1	40 (35-60)	0,20-0,30	0,10-0,20	0,20-0,30	0,10-0,20	0,40-0,60	0,20	0,50-0,60	0,20
H.1.2	30 (25-50)	0,20-0,30	0,10-0,20	0,20-0,30	0,10-0,20	0,40-0,60	0,20	0,50-0,60	0,20
H.1.3	30 (25-50)	0,20-0,30	0,10-0,20	0,20-0,30	0,10-0,20	0,40-0,60	0,20	0,50-0,60	0,20
H.1.4									
H.2.1	40 (35-60)	0,50-0,60	0,10-0,20	0,60-0,90	0,10-0,20	1,10-1,60	0,20	1,20-1,60	0,20
H.3.1	40 (35-60)	0,50-0,60	0,10-0,20	0,60-0,90	0,10-0,20	1,10-1,60	0,20	1,20-1,60	0,20
O.1.1									
O.1.2									
O.2.1									
O.2.2									
O.3.1									



Les données de coupe dépendent fortement des conditions extérieures, de la matière, de la stabilité du serrage de la pièce ou de l'outil ainsi que de la machine. Les valeurs indiquées représentent des paramètres de coupe possibles qui doivent être ajustés, dans les plages mentionnées entre parenthèses, en fonction de ces variables.

## Conditions de coupe pour Fullmax, version longue

Type UNI		40 484 ... / 40 485 ... / 40 486 ... / 40 487 ...							
		Ø 2,97 - 4,05		Ø 4,06 - 6,05		Ø 6,06 - 7,55		Ø 7,56 - 12,05	
Nombre de dents		4		4		6		6	
Index	v <sub>c</sub> m/min	f mm/tr	Surépaisseur au Ø mm	f mm/tr	Surépaisseur au Ø mm	f mm/tr	Surépaisseur au Ø mm	f mm/tr	Surépaisseur au Ø mm
P.1.1	180 (160-250)	0,60-0,80	0,10-0,20	0,70-0,90	0,10-0,20	1,30-1,60	0,20	1,40-1,80	0,20
P.1.2	180 (160-250)	0,60-0,80	0,10-0,20	0,70-0,90	0,10-0,20	1,30-1,60	0,20	1,40-1,80	0,20
P.1.3	180 (160-250)	0,60-0,80	0,10-0,20	0,70-0,90	0,10-0,20	1,30-1,60	0,20	1,40-1,80	0,20
P.1.4	180 (160-250)	0,60-0,80	0,10-0,20	0,70-0,90	0,10-0,20	1,30-1,60	0,20	1,40-1,80	0,20
P.1.5	180 (160-250)	0,60-0,80	0,10-0,20	0,70-0,90	0,10-0,20	1,30-1,60	0,20	1,40-1,80	0,20
P.2.1	180 (160-250)	0,60-0,80	0,10-0,20	0,70-0,90	0,10-0,20	1,30-1,60	0,20	1,40-1,80	0,20
P.2.2	180 (160-250)	0,60-0,80	0,10-0,20	0,70-0,90	0,10-0,20	1,30-1,60	0,20	1,40-1,80	0,20
P.2.3	180 (160-250)	0,60-0,80	0,10-0,20	0,70-0,90	0,10-0,20	1,30-1,60	0,20	1,40-1,80	0,20
P.2.4	80 (70-120)	0,40-0,50	0,10-0,20	0,40-0,60	0,10-0,20	0,90-1,10	0,20	1,00-1,20	0,20
P.3.1	20 (15-40)	0,32-0,50	0,10-0,20	0,32-0,50	0,10-0,20	0,48-0,60	0,20	0,48-0,60	0,20
P.3.2	20 (15-40)	0,32-0,50	0,10-0,20	0,32-0,50	0,10-0,20	0,48-0,60	0,20	0,48-0,60	0,20
P.3.3	20 (15-40)	0,32-0,50	0,10-0,20	0,32-0,50	0,10-0,20	0,48-0,60	0,20	0,48-0,60	0,20
P.4.1	20 (15-40)	0,32-0,50	0,10-0,20	0,32-0,50	0,10-0,20	0,48-0,60	0,20	0,48-0,60	0,20
P.4.2	20 (15-40)	0,32-0,50	0,10-0,20	0,32-0,50	0,10-0,20	0,48-0,60	0,20	0,48-0,60	0,20
M.1.1	20 (15-40)	0,32-0,50	0,10-0,20	0,32-0,50	0,10-0,20	0,48-0,60	0,20	0,48-0,60	0,20
M.2.1	20 (15-40)	0,32-0,50	0,10-0,20	0,32-0,50	0,10-0,20	0,48-0,60	0,20	0,48-0,60	0,20
M.3.1	15 (10-30)	0,32-0,50	0,10-0,20	0,32-0,50	0,10-0,20	0,48-0,60	0,20	0,48-0,60	0,20
K.1.1	120 (100-180)	0,60-0,80	0,10-0,20	0,70-0,90	0,10-0,20	1,30-1,60	0,20	1,30-1,60	0,20
K.1.2	120 (100-180)	0,60-0,80	0,10-0,20	0,70-0,90	0,10-0,20	1,30-1,60	0,20	1,30-1,60	0,20
K.2.1	200 (180-250)	0,60-0,80	0,10-0,20	0,70-0,90	0,10-0,20	1,30-1,60	0,20	1,30-1,60	0,20
K.2.2	120 (100-150)	0,50-0,60	0,10-0,20	0,50-0,70	0,10-0,20	1,00-1,30	0,20	1,00-1,30	0,20
K.3.1	200 (180-250)	0,60-0,80	0,10-0,20	0,70-0,90	0,10-0,20	1,30-1,60	0,20	1,30-1,60	0,20
K.3.2	120 (100-150)	0,50-0,60	0,10-0,20	0,50-0,70	0,10-0,20	1,00-1,30	0,20	1,00-1,30	0,20
N.1.1									
N.1.2									
N.2.1									
N.2.2									
N.2.3									
N.3.1	150 (130-250)	0,50-0,80	0,10-0,20	0,70-0,90	0,10-0,20	1,30-1,40	0,20	1,40-1,70	0,20
N.3.2	100 (80-150)	0,40-0,60	0,10-0,20	0,60-0,80	0,10-0,20	1,00-1,30	0,20	1,20-1,40	0,20
N.3.3									
N.4.1									
S.1.1									
S.1.2									
S.2.1	40 (30-60)	0,30-0,40	0,10-0,20	0,40-0,50	0,10-0,20	0,70-0,90	0,20	0,80-1,10	0,20
S.2.2	40 (30-60)	0,30-0,40	0,10-0,20	0,40-0,50	0,10-0,20	0,70-0,90	0,20	0,80-1,10	0,20
S.2.3									
S.3.1	30 (25-60)	0,30-0,40	0,10-0,20	0,40-0,50	0,10-0,20	0,70-0,90	0,20	0,80-1,10	0,20
S.3.2	30 (25-60)	0,30-0,40	0,10-0,20	0,40-0,50	0,10-0,20	0,70-0,90	0,20	0,80-1,10	0,20
S.3.3									
H.1.1	40 (35-60)	0,50-0,60	0,10-0,20	0,60-0,90	0,10-0,20	1,10-1,60	0,20	1,20-1,60	0,20
H.1.2	40 (35-60)	0,50-0,60	0,10-0,20	0,60-0,90	0,10-0,20	1,10-1,60	0,20	1,20-1,60	0,20
H.1.3	30 (25-50)	0,50-0,70	0,10-0,20	0,70-1,00	0,10-0,20	1,20-1,70	0,20	1,30-1,70	0,20
H.1.4									
H.2.1	40 (35-60)	0,50-0,60	0,10-0,20	0,60-0,90	0,10-0,20	1,10-1,60	0,20	1,20-1,60	0,20
H.3.1	40 (35-60)	0,50-0,60	0,10-0,20	0,60-0,90	0,10-0,20	1,10-1,60	0,20	1,20-1,60	0,20
O.1.1									
O.1.2									
O.2.1									
O.2.2									
O.3.1									



Les données de coupe dépendent fortement des conditions extérieures, de la matière, de la stabilité du serrage de la pièce ou de l'outil ainsi que de la machine. Les valeurs indiquées représentent des paramètres de coupe possibles qui doivent être ajustés, dans les plages mentionnées entre parenthèses, en fonction de ces variables.

## Conditions de coupe pour Fullmax, version longue

Type VA		40 401 ... / 40 402 ... / 40 403 ... / 40 404 ...							
		Ø 2,97 - 4,05		Ø 4,06 - 6,05		Ø 6,06 - 7,55		Ø 7,56 - 12,05	
Nombre de dents		4		4		6		6	
Index	v <sub>c</sub> m/min	f mm/tr	Surépaisseur au Ø mm	f mm/tr	Surépaisseur au Ø mm	f mm/tr	Surépaisseur au Ø mm	f mm/tr	Surépaisseur au Ø mm
P.1.1									
P.1.2									
P.1.3									
P.1.4									
P.1.5									
P.2.1									
P.2.2									
P.2.3									
P.2.4									
P.3.1	20 (15-40)	0,32-0,50	0,10-0,20	0,32-0,50	0,10-0,20	0,48-0,60	0,20	0,48-0,60	0,20
P.3.2	20 (15-40)	0,32-0,50	0,10-0,20	0,32-0,50	0,10-0,20	0,48-0,60	0,20	0,48-0,60	0,20
P.3.3	20 (15-40)	0,32-0,50	0,10-0,20	0,32-0,50	0,10-0,20	0,48-0,60	0,20	0,48-0,60	0,20
P.4.1	20 (15-40)	0,32-0,50	0,10-0,20	0,32-0,50	0,10-0,20	0,48-0,60	0,20	0,48-0,60	0,20
P.4.2	20 (15-40)	0,32-0,50	0,10-0,20	0,32-0,50	0,10-0,20	0,48-0,60	0,20	0,48-0,60	0,20
M.1.1	20 (15-40)	0,32-0,50	0,10-0,20	0,32-0,50	0,10-0,20	0,48-0,60	0,20	0,48-0,60	0,20
M.2.1	15 (10-30)	0,32-0,50	0,10-0,20	0,32-0,50	0,10-0,20	0,48-0,60	0,20	0,48-0,60	0,20
M.3.1	15 (10-30)	0,32-0,50	0,10-0,20	0,32-0,50	0,10-0,20	0,48-0,60	0,20	0,48-0,60	0,20

Type ALU		40 471 ... / 40 472 ... / 40 473 ... / 40 474 ...							
		Ø 2,97 - 4,05		Ø 4,06 - 6,05		Ø 6,06 - 7,55		Ø 7,56 - 12,05	
Nombre de dents		4		4		6		6	
Index	v <sub>c</sub> m/min	f mm/tr	Surépaisseur au Ø mm	f mm/tr	Surépaisseur au Ø mm	f mm/tr	Surépaisseur au Ø mm	f mm/tr	Surépaisseur au Ø mm
N.1.1	200 (180-300)	0,50-0,60	0,10-0,20	0,60-0,90	0,10-0,20	1,10-1,60	0,20	1,20-1,60	0,20
N.1.2	200 (180-300)	0,50-0,60	0,10-0,20	0,60-0,90	0,10-0,20	1,10-1,60	0,20	1,20-1,60	0,20
N.2.1	200 (180-250)	0,50-0,70	0,10-0,20	0,70-1,00	0,10-0,20	1,20-1,70	0,20	1,30-1,70	0,20
N.2.2	200 (180-300)	0,50-0,70	0,10-0,20	0,70-1,00	0,10-0,20	1,20-1,70	0,20	1,30-1,70	0,20
N.2.3	200 (180-250)	0,50-0,70	0,10-0,20	0,70-1,00	0,10-0,20	1,20-1,70	0,20	1,30-1,70	0,20
N.3.1									
N.3.2									
N.3.3									
N.4.1									
O.3.1	250 (220-270)	0,50-0,70	0,10-0,20	0,70-1,00	0,10-0,20	1,20-1,70	0,20	1,30-1,70	0,20



Les données de coupe dépendent fortement des conditions extérieures, de la matière, de la stabilité du serrage de la pièce ou de l'outil ainsi que de la machine. Les valeurs indiquées représentent des paramètres de coupe possibles qui doivent être ajustés, dans les plages mentionnées entre parenthèses, en fonction de ces variables.

## Données de coupe pour alésoirs carbure monobloc

40 430 ...				40 430 ... / 40 431 ...										
Index	Non revêtu		Jusque Ø 0,94 mm	Non revêtu	TiAIN		Jusque Ø 5 mm		Jusque Ø 8 mm		bis Ø 10 mm		Jusque Ø 12 mm	
	$v_c$ m/min	f mm/tr	Surépaisseur au Ø mm		$v_c$ m/min	f mm/tr	Surépaisseur au Ø mm							
P.1.1	20	0,10	0,10	20	30	0,10	0,10	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	
P.1.2	20	0,10	0,10	20	30	0,10	0,10	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	
P.1.3	12	0,10	0,10	12	15	0,10	0,10	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	
P.1.4	12	0,10	0,10	12	15	0,10	0,10	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	
P.1.5	12	0,10	0,10	12	15	0,10	0,10	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	
P.2.1	15	0,10	0,10	15	25	0,10	0,10	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	
P.2.2	12	0,10	0,10	12	15	0,10	0,10	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	
P.2.3	12	0,10	0,10	12	15	0,10	0,10	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	
P.2.4	12	0,10	0,10	12	15	0,10	0,10	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	
P.3.1	15	0,10	0,10	15	25	0,10	0,10	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	
P.3.2	12	0,10	0,10	12	15	0,10	0,10	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	
P.3.3	12	0,10	0,10	12	15	0,10	0,10	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	
P.4.1														
P.4.2														
M.1.1					15	0,08	0,08	0,10	0,10	0,15	0,10	0,15	0,10	
M.2.1					15	0,08	0,08	0,10	0,10	0,15	0,10	0,15	0,10	
M.3.1					10	0,08	0,08	0,10	0,10	0,15	0,10	0,15	0,10	
K.1.1	18	0,10	0,10	18	30	0,10	0,10	0,20	0,15	0,30	0,20	0,30	0,20	
K.1.2	18	0,10	0,10	18	30	0,10	0,10	0,20	0,15	0,30	0,20	0,30	0,20	
K.2.1	15	0,10	0,10	15	25	0,10	0,10	0,20	0,15	0,30	0,20	0,30	0,20	
K.2.2	10	0,10	0,10	10	20	0,10	0,10	0,20	0,15	0,30	0,20	0,30	0,20	
K.3.1	15	0,10	0,10	15	25	0,10	0,10	0,20	0,15	0,30	0,20	0,30	0,20	
K.3.2	10	0,10	0,10	10	20	0,10	0,10	0,20	0,15	0,30	0,20	0,30	0,20	
N.1.1	40	0,15	0,10	40		0,15	0,10	0,20	0,15	0,25	0,20	0,25	0,20	
N.1.2	40	0,15	0,10	40		0,15	0,10	0,20	0,15	0,25	0,20	0,25	0,20	
N.2.1	25	0,15	0,10	20		0,15	0,10	0,20	0,15	0,25	0,20	0,25	0,20	
N.2.2	25	0,15	0,10	20		0,15	0,10	0,20	0,15	0,25	0,20	0,25	0,20	
N.2.3														
N.3.1	30	0,15	0,10	30		0,15	0,10	0,20	0,15	0,25	0,20	0,25	0,20	
N.3.2	30	0,15	0,10	30		0,15	0,10	0,20	0,15	0,25	0,20	0,25	0,20	
N.3.3	30	0,15	0,10	30		0,15	0,10	0,20	0,15	0,25	0,20	0,25	0,20	
N.4.1														
S.1.1					10	0,06	0,05	0,10	0,10	0,12	0,10	0,12	0,10	
S.1.2					10	0,06	0,05	0,10	0,10	0,12	0,10	0,12	0,10	
S.2.1					10	0,06	0,05	0,10	0,10	0,12	0,10	0,12	0,10	
S.2.2					10	0,06	0,05	0,10	0,10	0,12	0,10	0,12	0,10	
S.2.3					10	0,06	0,05	0,10	0,10	0,12	0,10	0,12	0,10	
S.3.1					10	0,06	0,05	0,10	0,10	0,12	0,10	0,12	0,10	
S.3.2					10	0,06	0,05	0,10	0,10	0,12	0,10	0,12	0,10	
S.3.3					10	0,06	0,05	0,10	0,10	0,12	0,10	0,12	0,10	
H.1.1					8	0,05	0,05	0,08	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10	
H.1.2					8	0,05	0,05	0,08	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10	
H.1.3														
H.1.4														
H.2.1					8	0,05	0,05	0,08	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10	
H.3.1														
O.1.1	40	0,15	0,10	40		0,15	0,10	0,20	0,15	0,25	0,20	0,25	0,20	
O.1.2	40	0,15	0,10	40		0,15	0,10	0,20	0,15	0,25	0,20	0,25	0,20	
O.2.1														
O.2.2														
O.3.1														



Les données de coupe dépendent fortement des conditions extérieures, p.ex. de la stabilité du serrage de l'outil et du montage de la pièce ainsi que de la matière et du type de machine. Les valeurs indiquées représentent des paramètres de coupe optimaux qui doivent être ajustés de +/- 20% en fonction de l'environnement général et de l'utilisation !

## Conditions de coupe pour alésoirs en HSS-E

Index	40 115 ...						40 140 ... / 40 145 ... / 40 139 ...							
	Jusque Ø 5 mm			Jusque Ø 8 mm		Jusque Ø 12 mm	Jusque Ø 5 mm			Jusque Ø 8 mm		Jusque Ø 12 mm		
	$v_c$ m/min	f mm/tr	Surépaisseur au Ø mm	f mm/tr	Surépaisseur au Ø mm	f mm/tr	Surépaisseur au Ø mm	$v_c$ m/min	f mm/tr	Surépaisseur au Ø mm	f mm/tr	Surépaisseur au Ø mm		
P.1.1	12	0,10	0,10	0,15	0,15	0,20	0,20	15	0,10	0,10–0,15	0,20	0,15–0,20	0,25	0,20
P.1.2	12	0,10	0,10	0,15	0,15	0,20	0,20	12	0,10	0,10–0,15	0,20	0,15–0,20	0,25	0,20
P.1.3	10	0,10	0,10	0,15	0,15	0,20	0,20	10	0,10	0,10–0,15	0,20	0,15–0,20	0,25	0,20
P.1.4	10	0,10	0,10	0,15	0,15	0,20	0,20	10	0,08	0,10–0,15	0,15	0,15–0,20	0,20	0,20
P.1.5	10	0,10	0,10	0,15	0,15	0,20	0,20	8	0,08	0,10–0,15	0,15	0,15–0,20	0,20	0,20
P.2.1	12	0,10	0,10	0,15	0,15	0,20	0,20	10	0,10	0,10–0,15	0,20	0,15–0,20	0,25	0,20
P.2.2	12	0,10	0,10	0,15	0,15	0,20	0,20	8	0,08	0,10–0,15	0,15	0,15–0,20	0,20	0,20
P.2.3	10	0,10	0,10	0,15	0,15	0,20	0,20	8	0,08	0,10–0,15	0,15	0,15–0,20	0,20	0,20
P.2.4	10	0,10	0,10	0,15	0,15	0,20	0,20	8	0,08	0,10–0,15	0,15	0,15–0,20	0,20	0,20
P.3.1	12	0,10	0,10	0,15	0,15	0,20	0,20	8	0,08	0,10–0,15	0,12	0,15–0,20	0,20	0,20
P.3.2	10	0,10	0,10	0,15	0,15	0,20	0,20	6	0,08	0,10–0,15	0,12	0,15–0,20	0,20	0,20
P.3.3	10	0,10	0,10	0,15	0,15	0,20	0,20	6	0,08	0,10–0,15	0,12	0,15–0,20	0,20	0,20
P.4.1								6	0,08	0,10–0,15	0,12	0,15–0,20	0,20	0,20
P.4.2								6	0,08	0,10–0,15	0,12	0,15–0,20	0,20	0,20
M.1.1								6	0,08	0,10	0,12	0,15	0,20	0,20
M.2.1								4	0,08	0,10	0,12	0,15	0,20	0,20
M.3.1								4	0,08	0,10	0,12	0,15	0,20	0,20
K.1.1	12	0,15	0,10	0,20	0,15	0,25	0,20	14	0,10	0,10–0,15	0,16	0,20	0,24	0,20
K.1.2	12	0,15	0,10	0,20	0,15	0,25	0,20	12	0,10	0,10–0,15	0,16	0,20	0,24	0,20
K.2.1	10	0,15	0,10	0,20	0,15	0,25	0,20	12	0,10	0,10–0,15	0,16	0,15–0,20	0,20	0,20
K.2.2	10	0,15	0,10	0,20	0,15	0,25	0,20	10	0,10	0,10–0,15	0,16	0,15–0,20	0,20	0,20
K.3.1	10	0,15	0,10	0,20	0,15	0,25	0,20	12	0,10	0,10–0,15	0,16	0,20	0,24	0,20
K.3.2	10	0,15	0,10	0,20	0,15	0,25	0,20	10	0,10	0,10–0,15	0,16	0,15–0,20	0,20	0,20
N.1.1	15	0,15	0,10	0,20	0,15	0,20	0,20	20	0,10	0,15	0,20	0,20	0,25	0,20
N.1.2	15	0,15	0,10	0,20	0,15	0,20	0,20	20	0,10	0,15	0,20	0,20	0,25	0,20
N.2.1								18	0,10	0,15	0,20	0,20	0,25	0,20
N.2.2								18	0,10	0,15	0,20	0,20	0,25	0,20
N.2.3														
N.3.1	20	0,15	0,10	0,20	0,15	0,20	0,20	18	0,10	0,15	0,18	0,30	0,20	0,30
N.3.2	20	0,15	0,10	0,20	0,15	0,20	0,20	15	0,10	0,15	0,18	0,30	0,20	0,30
N.3.3	20	0,15	0,10	0,20	0,15	0,20	0,20	15	0,10	0,15	0,18	0,30	0,20	0,30
N.4.1								18	0,10	0,15	0,18	0,30	0,20	0,30
S.1.1														
S.1.2														
S.2.1								4	0,08	0,10	0,12	0,15	0,16	0,20
S.2.2								4	0,08	0,10	0,12	0,15	0,16	0,20
S.2.3														
S.3.1								6	0,08	0,10	0,12	0,15	0,16	0,20
S.3.2								4	0,08	0,10	0,10	0,15	0,125	0,20
S.3.3														
H.1.1														
H.1.2														
H.1.3														
H.1.4														
H.2.1														
H.3.1														
O.1.1	25	0,15	0,10	0,20	0,15	0,20	0,20	15	0,15	0,15	0,20	0,20	0,25	0,20
O.1.2	25	0,15	0,10	0,20	0,15	0,20	0,20	12	0,12	0,15	0,16	0,20	0,20	0,20
O.2.1														
O.2.2														
O.3.1														



Les données de coupe dépendent fortement des conditions extérieures, p.ex. de la stabilité du serrage de l'outil et du montage de la pièce ainsi que de la matière et du type de machine. Les valeurs indiquées représentent des paramètres de coupe optimaux qui doivent être ajustés de +/- 20% en fonction de l'environnement général et de l'utilisation !

## Choix du diamètre en fonction des tolérances

L'intervalle de tolérance le plus couramment utilisé est H7, c'est pourquoi nous disposons d'une gamme complète d'outils permettant d'obtenir cette tolérance H7.

Avec les alésoirs au 1/100, pour lesquels certains sont standard de stock, il vous est possible d'obtenir d'autres tolérances suivant le tableau ci-dessous.

Ainsi, par exemple, un alésoir au 1/100 de diamètre 8,02 mm vous permet de réaliser un alésage diamètre 8,0 F7.






Tolérance	Ø nominal en mm											
	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0
<b>A9</b>				4,29	5,29	6,29	7,30	8,30	9,30	10,30	11,32	12,32
<b>A11</b>	1,31	2,31	3,31	4,32	5,32	6,32	7,35	8,35	9,35	10,35	11,37	12,37
<b>B8</b>				4,15	5,15	6,15	7,16	8,16	9,16	10,16		
<b>B9</b>				4,16	5,16	6,16	7,17	8,17	9,17	10,17	11,18	12,18
<b>B10</b>	1,17	2,17	3,17	4,17	5,17	6,17	7,19	8,19	9,19	10,19	11,20	12,20
<b>B11</b>	1,18	2,18	3,18	4,19	5,19	6,19	7,22	8,22	9,22	10,22	11,23	12,23
<b>C8</b>				4,08	5,08	6,08	7,09	8,09	9,09	10,09	11,11	12,11
<b>C9</b>	1,07	2,07	3,07	4,09	5,09	6,09	7,10	8,10	9,10	10,10	11,12	12,12
<b>C10</b>	1,09	2,09	3,09	4,10	5,10	6,10	7,12	8,12	9,12	10,12	11,14	12,14
<b>C11</b>	1,10	2,10	3,10	4,12	5,12	6,12	7,15	8,15	9,15	10,15	11,18	12,18
<b>D7</b>											11,06	12,06
<b>D8</b>				4,04	5,04	6,04	7,05	8,05	9,05	10,05	11,06	12,06
<b>D9</b>				4,05	5,05	6,05	7,06	8,06	9,06	10,06	11,08	12,08
<b>D10</b>	1,05	2,05	3,05	4,06	5,06	6,06	7,08	8,08	9,08	10,08	11,10	12,10
<b>D11</b>	1,06	2,06	3,06	4,08	5,08	6,08	7,10	8,10	9,10	10,10	11,13	12,13
<b>E7</b>							7,03	8,03	9,03	10,03	11,04	12,04
<b>E8</b>	1,02	2,02	3,02	4,03	5,03	6,03	7,04	8,04	9,04	10,04	11,05	12,05
<b>E9</b>	1,03	2,03	3,03	4,04	5,04	6,04	7,05	8,05	9,05	10,05	11,06	12,06
<b>F7</b>	1,01	2,01	3,01				7,02	8,02	9,02	10,02	11,02	12,02
<b>F8</b>	1,01	2,01	3,01	4,02	5,02	6,02	7,02	8,02	9,02	10,02	11,03	12,03
<b>F9</b>	1,02	2,02	3,02	4,03	5,03	6,03	7,03	8,03	9,03	10,03	11,04	12,04
<b>F10</b>				4,04	5,04	6,04	7,05	8,05	9,05	10,05	11,07	12,07
<b>G7</b>				4,01	5,01	6,01	7,01	8,01	9,01	10,01		
<b>H7</b>										10,01	11,01	12,01
<b>H8</b>				4,01	5,01	6,01	7,01	8,01	9,01	10,01	11,02	12,02
<b>H9</b>	1,01	2,01	3,01	4,02	5,02	6,02	7,02	8,02	9,02	10,02	11,03	12,03
<b>H10</b>	1,03	2,03	3,03	4,03	5,03	6,03	7,04	8,04	9,04	10,04	11,05	12,05
<b>H11</b>	1,04	2,04	3,04	4,05	5,05	6,05	7,06	8,06	9,06	10,06	11,08	12,08
<b>H12</b>	1,07	2,07	3,07	4,08	5,08	6,08	7,10	8,10	9,10	10,10	11,13	12,13
<b>H13</b>	1,11	2,11	3,11	4,14	5,14	6,14	7,18	8,18	9,18	10,18	11,22	12,22
<b>J6</b>				4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00
<b>J7</b>				4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00
<b>J8</b>	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00
<b>JS7</b>				4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00
<b>JS8</b>	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00
<b>JS9</b>	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,01	12,01
<b>K8</b>	0,99	1,99	2,99				6,99	7,99	8,99	9,99	10,99	11,99
<b>M6</b>							6,99	7,99	8,99	9,99	10,99	11,99
<b>M7</b>							6,99	7,99	8,99	9,99	10,99	11,99
<b>M8</b>	0,99	1,99	2,99	3,99	4,99	5,99	6,99	7,99	8,99	9,99	10,99	11,99
<b>N6</b>				3,99	4,99	5,99						
<b>N7</b>	0,99	1,99	2,99	3,99	4,99	5,99	6,99	7,99	8,99	9,99	10,99	11,99
<b>N8</b>	0,99	1,99	2,99	3,99	4,99	5,99	6,99	7,99	8,99	9,99	10,98	11,98
<b>N9</b>	0,98	1,98	2,98	3,99	4,99	5,99	6,99	7,99	8,99	9,99	10,98	11,98
<b>N10</b>	0,98	1,98	2,98	3,98	4,94	5,98	6,98	7,98	8,98	9,98	10,98	11,98
<b>N11</b>	0,98	1,98	2,98	3,98	4,94	5,98	6,98	7,98	8,98	9,98	10,97	11,97
<b>P6</b>	0,99	1,99	2,99								10,98	11,98
<b>P7</b>	0,99	1,99	2,99				6,98	7,98	8,98	9,98	10,98	11,98
<b>P8</b>	0,99	1,99	2,99	3,98	4,98	5,98					10,97	11,97
<b>R6</b>							6,98	7,98	8,98	9,98		
<b>R7</b>				3,98	4,98	5,98	6,98	7,98	8,98	9,98	10,97	11,97
<b>S6</b>				3,98	4,98	5,98					10,97	11,97
<b>S7</b>	0,98	1,98	2,98	3,98	4,98	5,98	6,97	7,97	8,97	9,97	10,97	11,97
<b>U6</b>							6,97	7,97	8,97	9,97		
<b>U7</b>				3,97	4,97	5,97	6,97	7,97	8,97	9,97		
<b>X7</b>				3,97	4,97	5,97						
<b>X8</b>	0,97	1,97	2,97				6,96	7,96	8,96	9,96	10,95	11,95
<b>X9</b>	0,97	1,97	2,97	3,96	4,96	5,96	6,95	7,95	8,95	9,95		
<b>Z7</b>	0,97	1,97	2,97	3,96	4,96	5,96	6,96	7,96	8,96	9,96	10,95	11,95
<b>Z8</b>	0,97	1,97	2,97	3,96	4,96	5,96	6,95	7,95	8,95	9,95	10,94	11,94
<b>Z9</b>				3,95	4,95	5,95						
<b>Z10</b>	0,96	1,96	2,96	3,95	4,95	5,95	6,94	7,94	8,94	9,94	10,93	11,93
<b>ZA7</b>	0,96	1,96	2,96	3,95	4,95	5,95	6,94	7,94	8,94	9,94		
<b>ZA8</b>							6,94	7,94	8,94	9,94	10,93	11,93
<b>ZB8</b>	0,95	1,95	2,95	3,94	4,94	5,94					10,90	11,90
<b>ZB9</b>	0,95	1,95	2,95	3,94	4,94	5,94	6,92	7,92	8,92	9,92	10,90	11,90

# Revêtements

## Forets HSS



## Forets en carbure monobloc



## Alésoirs

