

## Нови продукти за машинния техник

### NEW Разширение полигонална система



#### Фрезова пластина за рязане

→ Страна 15

- ▲ Надеждно рязане с дълбочина на пробиване до 11,5 мм в почти всички материали
- ▲ Най-висок експлоатационен живот с максимална надеждност на процеса
- ▲ различни диаметри и широчина на пробиване 1,5 mm, налични на склад



#### Резбови фрезови пластиини частичен профил

→ Страна 16

- ▲ Разширяване на съществуващата програма 50 882 със стъпка на резбата 3,5 – 6 mm

### NEW MiniMill XL – система за отрезно фрезоване



Фрезова пластина

→ Страна 28

Държач

→ Страна 33

- ▲ Допълнение на доказаната система за рязане MiniMill Ø 37 mm с Ø 50 mm
- ▲ Надеждно рязане с дълбочина на пробиване до 16,5 mm в почти всички материали
- ▲ Изпълнение с кръстосани зъби за значително по-висок самопочистващ ефект с по-ниска склонност към задъръстване със стружки
- ▲ Равниши ширини на пробиване и държачи, налични на склад

### NEW Опашкова резбонарезна фреза тип SFSE



→ Страна 65–67

- ▲ Многоредова опашкова резбонарезна фреза със скрита част
- ▲ Универсална употреба в почти всички материали, които се предлагат на пазара
- ▲ Инструмент 2 в 1: Фрезоване и зенкероване с един инструмент
- ▲ Най-висока надеждност и безопасност на процеса
- ▲ ненадминато съотношение цена-производителност

### NEW Опашкова резбонарезна фреза тип SGF



→ Страна 71–74


- ▲ Опашкова резбонарезна фреза със скрита част
- ▲ Универсална употреба в почти всички материали, които се предлагат на пазара
- ▲ Най-висока надеждност и безопасност на процеса
- ▲ ненадминато съотношение цена-производителност


### NEW Опашкова резбонарезна фреза тип HR



→ Страна 60

- ▲ Едноредова опашкова резбонарезна фреза с универсална област на приложение, но с фокус върху твърдата обработка
- ▲ Отлично решение на проблеми при високи странични сили по време на обработка  
→ абсолютно цилиндрични, калибрирани и точни резби с най-високо качество





Средловане в плътен материал и разстързване на отвори

Обработка на резба

Обработка чрез струговане

Затягаща техника

**1** Бързорезно свредло

**2** Изцяло твърдосплавно свредло

**3** Свредло със сменяеми пластини

**4** Райбери и зенкери

**5** Разстъргващи инструменти

**6** Резбови метчици и формовращи метчици

**7** Циркулярна и резбова фреза

**8** Инструменти за струговане на резба

**9** Инструменти за струговане със сменяеми пластини

**10** Мултифункционални инструменти – EcoCut и FreeTurn

**11** Инструменти за прорязване

**12** Мини инструменти за струговане

**13** Бързорезна фреза

**14** Изцяло твърдославни фрези

**15** Инструменти за фрезоване със сменяеми пластини

**16** Държачи за инструменти и аксесоари

**17** Затягане на детайли

**18** Примери за материали

## Съдържание

Обяснение на символите	4
Типове инструменти	5
Преглед циркулярни и резбонарезни фрези	5
Видове резба	6
Описание на процеса	6+7
Toolfinder	8+9
Продуктовата гама	10-74
<b>Техническа информация</b>	

Данни за рязане	75-81
Процес на фрезоване (попътно и насрещно фрезоване)	82
Изчисление на подаването	82
Математическо определяне на данните за рязане при фрезоване на резба	83
Покрития	83

### WNT \ Performance

Висококачествени инструменти за най-висока производителност.

Висококачествените инструменти от продуктовата линия **WNT Performance** са проектирани за специални приложения и се отличават с изключителна производителност. Ако имате най-високи изисквания към производителността в производството си и искате да постигнете най-добрите резултати, препоръчваме първокласните инструменти от тази продуктова линия.

### WNT \ Standard

Качествени инструменти за стандартни приложения.

Качествените инструменти от продуктовата линия **WNT Standard** са висококачествени, ефикасни и надеждни и се радват на най-голямо доверие от страна на нашите клиенти в целия свят. Инструментите от тази продуктова линия са първият избор за много стандартни приложения, като Ви гарантират оптимални резултати.

## Обяснение на символите

### Изпълнение

	не е необходимо пробиване
	Централно вътрешно охлаждане
	Радиално вътрешно охлаждане
	Захранване с охлаждаща течност по избор през маншона или централно
	ляворежещо

### Опашка

	Гладка цилиндрична опашка
	Цилиндрична опашка повърхност „Weldon“

● = Основно приложение

○ = Допълнително приложение



### Резба/ъгъл на фланга

	Инструкциите за видовете резби можете да намерите на → страница 6.
	ъгъл на фланга 60°

### Приложения

	канали за зегерки
	Фрезоване на канали пълен радиус
	Фрезоване на канали
	фрези за отрязване
	Изработка на фаски и снемане на фаски
	Вътрешна резба R/L
	Външна резба R/L
	Вътрешна / външна резба R/L

## Типове инструменти


<b>System 300</b>	Циркулярна опашкова фреза с твърдосплавна фрезова пластина	<b>BGF</b>	Изцяло твърдославна пробивна резбонарезна фреза
<b>Polygon</b>	Циркулярна опашкова резбонарезна фреза с твърдославна сменяема пластина (полигонално гнездо на пластиината)	<b>Micro Mill</b>	Изцяло твърдославна циркулярна опашкова фреза
<b>Mini Mill</b>	Циркулярна опашкова фреза с твърдославна фрезова пластина (с триребено назъбване)	<b>ZBGF</b>	Изцяло твърдославна циркулярна пробивна резбонарезна фреза
<b>MWN</b>	Многозъбна резбонарезна фреза с твърдославни сменяеми пластиини (право гнездо на пластиината) и повърхност Weldon	<b>SGF</b>	Опашкова резбонарезна фреза
<b>GZD</b>	Многозъбна резбонарезна фреза с твърдославни сменяеми пластиини (наклонено гнездо на пластиината) и повърхност Weldon	<b>SFSE</b>	Опашкова резбонарезна фреза със скрита фаска
<b>GZG</b>	Многозъбна резбонарезна фреза с твърдославни сменяеми пластиини (право гнездо на пластиината) и повърхност Weldon	<b>SFSE Micro</b>	Опашкова резбонарезна фреза за най-малки резби
<b>EAW</b>	Едноредова резбонарезна фреза с твърдославни сменяеми пластиини и повърхност Weldon	<b>HR</b>	Едноредова опашкова резбонарезна фреза
<b>EWM</b>	Едноредова резбонарезна фреза с твърдославна сменяема пластина и SK захващане		

7

## Преглед циркулярни и резбонарезни фрези

Модулни циркулярни фрезовъчни инструменти с изцяло твърдославни сменяеми пластиини (ModuSet)

- ▲ Перфектната режеща глава за всяко приложение
- ▲ Различни държачи в зависимост от степента на издаване
- ▲ Една и съща пластина с резба за различни стъпки и диаметри
- ▲ Най-висока гъвкавост и стабилност
- ▲ В допълнение към фрезоването на кръгли резби могат да се изпълняват и други операции по циркулярно и линейно фрезоване.



1. Избор за малки партиди и големи резби

## Резбова фреза с изцяло твърдославни сменяеми пластиини (ModuThread)

- ▲ Смяна на пластиината в зависимост от вида на резбата
- ▲ Една и съща пластина с резба за различни диаметри



## Изцяло твърдославна резбонарезна фреза (MonoThread)

- ▲ Кратко време за обработка, идеално за серийно производство
- ▲ инструмент за един вид резба
- ▲ резбонарезна фреза за различни диаметри с еднаква стъпка



MicroMill



SGF



ZBGF



BGF

## Видове резба

<b>M</b>	Метрична стандартна резба по стандарт ISO	<b>BSW</b>	Резба Whitworth
<b>MF</b>	Метрична резба със ситна стълка по стандарт ISO	<b>BSF</b>	Резба със ситна стълка Whitworth
<b>G</b>	тръбна резба Whitworth	<b>NPT</b>	Американска конусна тръбна резба
<b>UN</b>	UN резба	<b>Pg</b>	Стоманена бронирана тръба - резба
<b>UNC</b>	UNC резба	<b>Tr</b>	Трапецовидна резба
<b>UNF</b>	UNF резба със ситна стълка		

## Описание на процеса при фрезоване на резба

### Фрезоване на резба

- ▲ стружкоотнемаш
- ▲ Изработка на резба чрез кръгово фрезоване в стъпката (спирална интерполяция)
- ▲ Може да се използва за широк спектър от материали до 60 HRC
- ▲ По-нисък въртящ момент, отколкото при резбонарязване и формоване (не е необходимо обръщане на работния шпиндел)
- ▲ Възможна е обработка на резбата до дъното на отвора
- ▲ Възможно скоростно рязане High Speed Cutting (HSC)

### Предимства фрезоване на резба

- ▲ С един инструмент могат да се произвеждат различни допуски
- ▲ един инструмент за обработка на слепи и проходни отвори
- ▲ Гарантирана са отлични повърхности на детайлите и точност на размерите
- ▲ един инструмент десни и леви резби
- ▲ По-ниски сили на рязане при обработка на тънкостенни части
- ▲ Точно повторяща се дълбочина на резбата
- ▲ без проблеми със стружките и без остатъци от стружки в готовата резба

### Допълнителни предимства на резбонарезна фреза със скрита фаска

- ▲ Спестяване на време за смяна на инструменти и настройка, което води до значително съкращаване на времето за обработка
- ▲ Оптимизиране на разпределението на складовото пространство в машината

### Процес



Тук се показва попътно фрезоване.

Можете да намерите повече информация за процеса на фрезоване (попътно и насрещно фрезоване) на → страница 82.

## Описание на процеса пробиване фрезоване на резба






### Фрезоване на резба

- ▲ стружкоотнемаш
- ▲ Изработка на цялостна резба – свредловане, зенкероване и фрезоване на резба само с един инструмент
- ▲ Може да се използва в различни материали (K/N)
- ▲ Предпоставка: Фрезова машина или обработващ център с ЦПУ с функция за спирална интерполяция

### Предимства

- ▲ Най-кратко време за обработка благодарение на високите скорости на рязане и подавания
- ▲ Спестяване на време за смяна на инструменти и настройка, което води до значително съкращаване на времето за обработка
- ▲ Оптимизиране на разпределението на складовото пространство в машината
- ▲ С един инструмент могат да се произвеждат различни допуски
- ▲ Гарантирана са отлични повърхности на детайлите и точност на размерите
- ▲ един инструмент за обработка на глухи и проходни отвори
- ▲ Точно повторяща се дълбочина на резбата
- ▲ без проблеми със стружките и без остатъци от стружки в готовата резба
- ▲ Възможно скороство рязане High Speed Cutting (HSC)

### Процес

Позициониране над обработвания детайл	
Резбонарязване, свредловане, зенкероване	
отвеждане на стружки	
Прибиране в начална позиция фрезоване на резба	
Циркулярен подход (фрезоване) в начален контур ( $90^\circ/180^\circ$ ) при стъпка 1/4	
1x стъпка в посока "Z+"  Контур при излаз в центъра на отвора ( $90^\circ/180^\circ$ )	
Изтегляне до начална позиция	





### Циркулярна пробивна резбонарезна фреза

- ▲ стружкоотнемаш
- ▲ Изработка на цялостна резба – свредловане, зенкероване и фрезоване на резба само с един инструмент
- ▲ Може да се използва в различни материали (H/S/O)
- ▲ Предпоставка: Фрезова машина или обработващ център с ЦПУ с функция за спирална интерполяция

### Предимства

- ▲ Най-кратко време за механична обработка благодарение на едновременното производство на основния отвор и резбата
- ▲ Спестяване на време за смяна на инструменти и настройка, което води до значително съкращаване на времето за обработка
- ▲ Оптимизиране на разпределението на складовото пространство в машината
- ▲ С един инструмент могат да се произвеждат различни допуски
- ▲ Гарантирана са отлични повърхности на детайлите и точност на размерите
- ▲ един инструмент за обработка на слепи и проходни отвори
- ▲ точно повторяща се дълбочина на резбата
- ▲ Оптимално отстраняване на стружките и липса на остатъци от стружки в готовата резба

### Процес


Позициониране над обработвания детайл	
Прикрепване на фаската (до достигане на дълбочината на зенкероване)	
Преминаване отново в начална позиция над детайла	
Циркулярна пробивна резбонарезна фреза с винтово движение до дълбочината на резбата, която трябва да се произведе	
Контур при излаз в центъра на отвора ( $90^\circ/180^\circ$ )	
Изтегляне до начална позиция	

## Toolfinder

			от диаметър на отвора в мм
<b>ModuSet</b>  Модулни циркулярни фрезовъчни инструменти с изцяло твърдосплавни сменяеми пластини	Polygon		<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Високо предаване на силата благодарение на полигоналното присъединяване</li> <li>▲ 3 и 6 режещи пластини</li> <li>▲ Стабилни държачи от твърда сплав и стомана</li> </ul>
	Mini Mill		<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Триребено назъване</li> <li>▲ Съвместимост с разпространени конкурентни системи</li> <li>▲ 3 и 6 режещи пластини</li> <li>▲ Стабилни държачи от твърда сплав и стомана</li> </ul>
	System 300		<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Изпитан циркулярен фрезовъчен инструмент</li> <li>▲ 3 режещи пластини</li> </ul>
<b>ModuThread</b>  Резбова фреза с изцяло твърдосплавни сменяеми пластини	MWN		<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Многоъзъбно фрезоване на резба</li> <li>▲ Пластините могат да се използват и от двете страни</li> <li>▲ изключително за производството на резба</li> <li>▲ Държач за конична резба</li> </ul>
	GZD		<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Многоъзъбно фрезоване на резба</li> <li>▲ За фрезоване в твърд материал</li> <li>▲ Основен отвор и резба с един инструмент</li> </ul>
	GZG		<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Многоъзъбна резбонарезна фреза</li> <li>▲ изключително за производството на резба</li> </ul>
	EAW		<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ едноредова резбонарезна фреза</li> <li>▲ Пластини с 2 или 4 режещи ръба</li> <li>▲ изключително за производството на резба</li> <li>▲ Държач на пластини с цилиндрична опашка DIN 1835</li> </ul>
	EWM		<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ едноредова резбонарезна фреза</li> <li>▲ Пластини с 4 режещи ръба</li> <li>▲ изключително за производството на резба</li> <li>▲ Моноблок държач за пластини със стръмен конус DIN 69871</li> </ul>
<b>MonoThread</b>  Изцяло твърдосплавна резбонарезна фреза	Micro Mill		<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Изцяло твърдосплавна циркулярна фреза за най-малки диаметри</li> </ul>
	BGF		<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Пробивна резбофреза</li> <li>▲ Основен отвор, зенкероване, резбоване, както и освобождаване за резба с един инструмент</li> </ul>
	ZBGF		<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Циркулярна пробивна резбонарезна фреза</li> <li>▲ Основен отвор, зенкероване и резба с един инструмент</li> </ul>
	SFSE Micro		<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Изцяло твърдославна опашкова резбонарезна фреза със скрита фаска</li> <li>▲ само един инструмент за зенкероване и резба</li> <li>▲ специално за най-малките резби в твърди материали</li> </ul>
	SFSE		<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Изцяло твърдославна опашкова резбонарезна фреза със скрита фаска</li> <li>▲ само един инструмент за зенкероване и резба</li> </ul>
	SGF		<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Изцяло твърдославна опашкова резбонарезна фреза без скрита фаска</li> <li>▲ изключително за производството на резба</li> </ul>
	HR		<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Едноредова опашкова резбонарезна фреза</li> <li>▲ изключително за производството на резба</li> <li>▲ до 3xD в материали до 60 HRC</li> </ul>

Резба/ъгъл на фланга								Приложения					Държач	
60°	55°	55°	60°	60°	80°	60°	30°							
M	G	BSW	UN	UNC	Pg	NPT	Tr							
MF		BSF		UNF										
16+17	18	18			20			19	10+11	12+13	14	14	15	21
29+30	30								22	23+24 25	24	26	27+28	31-33
37	38	38							34+35	36		36		39
40	41		41			42	42							43+44
45	45													46
47	48		49			48								50
51	51		51											52
53			53											54
56											55		55	
57+58														
59														
61														
62+63	64						64							
65	66				67		66							
68+69	70													
71	72	72			73									
74														
60														

## ModuSet – Фрезови пластини за зегерови канали без фаска



твърда сплав (VHM)

50 880 ...

Размер	$s_{2\ H13}$	INSL	CW	PDPT	REL	RER	GAN	$s_1$	NOF	EUR	W2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	mm			
6	0.90	9.6	0.98	1.20	0.05	0.05	6	0.80	3	42.91	292
	1.10	11.7	1.18	1.00	0.05	0.05	6	1.00	3	40.83	294
	1.30	11.7	1.38	1.00	0.05	0.05	6	1.20	3	40.83	296
	1.60	11.7	1.68	1.00	0.10	0.10	6	1.50	3	40.83	298
7	1.10	16.0	1.18	0.90	0.05	0.05	6	1.00	6	56.84	301
	1.30	16.0	1.38	1.10	0.05	0.05	6	1.20	6	57.26	302
	1.60	16.0	1.68	1.25	0.10	0.10	6	1.50	6	57.26	304
	1.85	16.0	1.93	1.25	0.10	0.10	6	1.75	6	57.26	306
	1.10	17.7	1.18	0.90	0.05	0.05	6	1.00	6	57.82	308
	1.30	17.7	1.38	1.10	0.05	0.05	6	1.20	6	57.82	309
	1.60	17.7	1.68	1.25	0.10	0.10	6	1.50	6	57.82	310
	1.85	17.7	1.93	1.25	0.10	0.10	6	1.75	6	57.82	311
9	1.10	20.0	1.18	0.90	0.05	0.05	6	1.00	6	59.48	313
	1.30	20.0	1.38	1.10	0.05	0.05	6	1.20	6	59.48	314
	1.60	20.0	1.68	1.25	0.10	0.10	6	1.50	6	59.48	315
	1.85	20.0	1.93	1.25	0.10	0.10	6	1.75	6	59.48	316
	1.60	21.7	1.68	1.25	0.10	0.10	6	1.50	6	60.16	318
	1.85	21.7	1.93	1.25	0.10	0.10	6	1.75	6	60.16	319
	2.15	21.7	2.23	1.75	0.10	0.10	6	2.00	6	60.16	320
	2.65	21.7	2.73	1.75	0.20	0.20	6	2.50	6	60.16	321
10	1.30	26.0	1.38	1.10	0.05	0.05	6	1.20	6	62.36	322
	1.60	26.0	1.68	1.25	0.10	0.10	6	1.50	6	62.36	324
	1.85	26.0	1.93	1.25	0.10	0.10	6	1.75	6	62.36	326
	2.15	26.0	2.23	1.75	0.10	0.10	6	2.00	6	62.36	328
	2.65	26.0	2.73	1.75	0.20	0.20	6	2.20	6	62.36	330
	3.15	26.0	3.23	2.20	0.20	0.20	6	3.00	6	62.36	332


P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●

→  $v_c/f_z$  страница 80

При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_f$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на → страница 82+83.

## ModuSet – Фрезови пластиини за зегерови канали с фаска

▲ с двустранна фаска от CHWTL x 45°



твърда сплав (VHM)

**50 879 ...**

Размер	S <sub>2_H13</sub> mm	INSL mm	CW <sub>-0,03</sub> mm	PDPT mm	REL mm	RER mm	CHWTL mm	s <sub>1</sub> mm	NOF	EUR W2	
7	1.10	16.0	1.18	0.50	0.05	0.05	0.10	1.00	6	60.85	292
	1.30	16.0	1.38	0.85	0.05	0.05	0.15	1.20	6	62.76	302
	1.60	16.0	1.68	1.00	0.10	0.10	0.15	1.50	6	62.76	304
	1.85	16.0	1.93	1.25	0.10	0.10	0.20	1.75	6	62.76	306
9	1.10	20.0	1.18	0.50	0.05	0.05	0.10	1.00	6	65.11	307
	1.30	20.0	1.38	0.85	0.05	0.05	0.15	1.20	6	65.11	308
	1.60	20.0	1.68	1.00	0.10	0.10	0.15	1.50	6	65.11	309
	1.60	21.7	1.68	1.00	0.10	0.10	0.15	1.50	6	65.11	312
	1.85	20.0	1.93	1.25	0.10	0.10	0.20	1.75	6	65.11	310
	1.85	21.7	1.93	1.25	0.10	0.10	0.20	1.75	6	65.11	314
	2.15	21.7	2.23	1.50	0.10	0.10	0.20	2.00	6	65.11	316
	2.65	21.7	2.73	1.75	0.20	0.20	0.20	2.50	6	65.11	318
10	1.30	26.0	1.38	0.85	0.05	0.05	0.15	1.20	6	67.74	322
	1.60	26.0	1.68	1.00	0.10	0.10	0.15	1.50	6	67.74	324
	1.85	26.0	1.93	1.25	0.10	0.10	0.20	1.75	6	67.74	326
	2.15	26.0	2.23	1.50	0.10	0.10	0.20	2.00	6	67.74	328
	2.65	26.0	2.73	1.75	0.20	0.20	0.20	2.50	6	67.74	330
	3.15	26.0	3.23	1.75	0.20	0.20	0.20	3.00	6	67.74	332

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●

→ v<sub>c</sub>/f<sub>z</sub> страница 80




При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване v<sub>f</sub> или подаване по пътя на централната точка v<sub>fm</sub>. Информация на → страница 82+83.

## ModuSet – Фрезови пластини без профил

- ▲ Размер 7: от 5,0 мм ширина на прорязване с шлифовани канали на стружкодробителя
- ▲ Размер 10: от 6,5 мм ширина на прорязване с шлифовани канали на стружкодробителя

Polygon



Ti500



твърда сплав (VHM)

50 875 ...


Размер	CW $\pm 0,02$ mm	INSL mm	PDPT mm	REL mm	RER mm	GAN °	NOF	EUR W2	
6	1.5	11.7	2.25	0.10	0.10	6	3	42.91	302
	2.0	11.7	2.25	0.15	0.15	6	3	42.91	304
	2.5	11.7	2.25	0.15	0.15	6	3	43.88	306
	3.0	11.7	2.25	0.15	0.15	6	3	43.88	308
7	3.5	16.0	3.50	0.15	0.15	0	3	47.87	310
	3.5	16.0	3.50	0.15	0.15	8	3	47.87	312
	3.5	16.0	3.50	0.15	0.15	12	3	47.87	314
	5.0	16.0	3.50	0.15	0.15	0	3	54.08	316
	5.0	16.0	3.50	0.15	0.15	8	3	54.08	318
	5.0	16.0	3.50	0.15	0.15	12	3	54.08	320
10	4.0	25.0	5.70	0.15	0.15	0	3	49.66	330
	4.0	25.0	5.70	0.15	0.15	8	3	49.66	332
	4.0	25.0	5.70	0.15	0.15	12	3	49.66	334
	5.0	25.0	5.70	0.15	0.15	8	3	57.93	337
	6.5	25.0	5.70	0.15	0.15	0	3	60.71	340
	6.5	25.0	5.70	0.15	0.15	8	3	60.71	342
	6.5	25.0	5.70	0.15	0.15	12	3	60.71	344
	8.0	25.0	5.70	0.15	0.15	0	3	67.33	350
	8.0	25.0	5.70	0.15	0.15	8	3	67.33	352
	8.0	25.0	5.70	0.15	0.15	12	3	67.33	354

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●

→  $v_c/f_z$  страница 80

При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_f$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на → страница 82+83.

## ModuSet – Фрезови пластини без профил



твърда сплав (VHM)

50 876 ...


Размер	CW $\pm 0,02$ mm	INSL mm	PDPT mm	REL mm	RER mm	GAN °	NOF	EUR W2	
7	1.5	17.7	4.0	0.10	0.10	6	6	52.14	307
	2.0	17.7	4.0	0.10	0.10	6	6	52.42	308
	2.5	17.7	4.0	0.15	0.15	6	6	52.84	309
	3.0	16.0	3.5	0.15	0.15	6	6	59.87	302
	4.0	16.0	3.5	0.15	0.15	6	6	63.32	304
	5.0	16.0	3.5	0.15	0.15	6	6	65.28	306
9	1.5	21.7	5.0	0.10	0.10	6	6	60.16	314
	2.0	21.7	5.0	0.10	0.10	6	6	60.57	315
	2.5	21.7	5.0	0.15	0.15	6	6	60.57	316
	3.0	21.7	5.0	0.15	0.15	6	6	60.97	317
	3.0	20.0	4.2	0.15	0.15	6	6	60.97	311
	4.0	20.0	4.2	0.15	0.15	6	6	62.76	312
	5.0	20.0	4.2	0.15	0.15	6	6	66.35	313
10	1.5	27.7	6.8	0.10	0.10	6	6	74.09	330
	2.0	27.7	6.8	0.10	0.10	6	6	75.19	332
	2.5	27.7	6.8	0.15	0.15	6	6	75.19	334
	3.0	26.0	6.2	0.15	0.15	6	6	63.32	322
	3.0	27.7	6.8	0.15	0.15	6	6	76.29	336
	4.0	26.0	6.2	0.15	0.15	6	6	66.91	324
	5.0	26.0	6.2	0.15	0.15	6	6	67.19	326
	6.5	26.0	6.2	0.15	0.15	6	6	68.84	328

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●

 $\rightarrow v_c/f_z$  страница 80

При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_f$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на  $\rightarrow$  страница 82+83.

## ModuSet – Фрезови пластиини за фрезоване на радиус



твърда сплав (VHM)


**50 886 ...**

Размер	CRE mm	INSL mm	PDPT mm	NOF	EUR W2	
6	1.100	9.6	1.20	3	44.95	702
	0.788	11.7	2.25	3	44.95	704
	1.100	11.7	2.25	3	44.95	708
	1.190	11.7	2.25	3	44.95	706
7	0.788	17.7	4.20	6	56.82	712
	1.100	17.7	4.20	6	56.82	714
9	0.785	21.7	5.00	6	68.48	720
	1.000	21.7	5.00	6	68.48	722
	1.200	21.7	5.00	6	68.48	724
	1.400	21.7	5.00	6	68.48	726
	1.500	21.7	5.00	6	68.48	728

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●

→  $v_c/f_z$  страница 80

## ModuSet – Фрезови пластиини за снемане на фаски и усенъци



твърда сплав (VHM)


**50 884 ...**

Размер	PDPT mm	INSL mm	NOF	EUR W2	
6	1.20	9.6	3	40.83	292
	1.50	11.7	3	40.83	294
7	1.90	16.0	6	61.81	302
	1.30	17.7	6	61.93	304
9	1.90	20.0	6	64.01	312
	1.95	21.7	6	62.36	314
10	2.10	26.0	6	67.74	322

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●

→  $v_c/f_z$  страница 80

## ModuSet – Фрезова пластина за отрязване



**NEW**  
Ti500



твърда сплав (VHM)

**51 800 ...**

Размер	DMIN mm	PDPT mm	CW mm +0,02	REL mm	RER mm	W1 mm	NOF	EUR W2	
6	14	3.40	1.5	0.1	0.1	3.50	6	82.93	14000
7	22	6.40	1.5	0.1	0.1	3.86	9	93.07	22000
9	32	10.25	1.5	0.1	0.1	4.91	9	106.20	32000
10	37	11.50	1.5	0.1	0.1	4.86	9	119.90	37000



P	•
M	•
K	•
N	•
S	•
H	•
O	•

→  $v_c/f_z$  страница 80

При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_f$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на → страница 82+83.

## ModuSet – Резбови фрезови пластиини – частичен профил

▲ с държач 50 805 010 / 50 805 011 е възможна само една максимална стъпка от 3 мм!



твърда сплав (VHM)

**50 882 ...**

Размер	TP mm	INSL mm	CF mm	NOF	EUR W2	
<b>6</b>	1 - 3	11.7	0.10	3	<b>59.19</b>	<b>292</b>
<b>7</b>	1 - 3	17.7	0.10	6	<b>66.35</b>	<b>306</b>
	1 - 4	16.0	0.10	6	<b>66.91</b>	<b>302</b>
	2,5 - 4	16.0	0.25	6	<b>66.35</b>	<b>304</b>
<b>9</b>	1 - 2	21.7	0.10	6	<b>67.45</b>	<b>314</b>
	1 - 3	20.0	0.10	6	<b>67.45</b>	<b>312</b>
	2 - 4	21.7	0.15	6	<b>67.45</b>	<b>316</b>
<b>10</b>	1 - 3	26.0	0.10	6	<b>71.88</b>	<b>322</b>
	2,5 - 5	26.0	0.25	6	<b>71.32</b>	<b>324</b>
	3,5 - 6	26.0	0.40	6	<b>79.13</b>	<b>32600</b>



P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●

→  $v_c/f_z$  страница 80



При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_f$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на → страница 82+83.

## ModuSet – Резбови фрезови пластиини – пълен профил



твърда сплав (VHM)

50 881 ...

Размер	TP mm	INSL mm	PDPT mm	NOF	EUR W2	
6	1	9.6	0.572	3	72.15	292
	1,5	9.6	0.875	3	72.15	293
	2	10.5	1.157	3	72.15	296
7	1,5	16.0	0.875	6	82.65	302
	2	16.0	1.157	6	82.65	304
	2,5	16.0	1.430	6	82.65	306
	3	16.0	1.702	6	82.65	310
	M20x2,5	16.0	1.430	6	88.70	308 1)
9	1,5	20.0	0.875	6	84.70	312
	2	20.0	1.157	6	84.70	314
	M24x3	20.0	1.702	6	84.70	316 1)
10	1,5	26.0	0.875	6	88.00	322
	2	26.0	1.157	6	88.00	324
	3	26.0	1.702	6	88.00	330
	3,5	26.0	1.982	6	88.00	332
	4	26.0	2.263	6	88.00	334
	4,5	26.0	2.553	6	88.00	336
	5	26.0	2.836	6	87.19	337
	M30x3,5	24.0	1.982	6	87.19	331 1)
	M36x4	26.0	2.263	6	87.19	335 1)

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●


1) с коригиран профил

→  $v_c/f_z$  страница 80

При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_f$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на → страница 82+83.

## ModuSet – Резбови фрезови пластиини – пълен профил

▲ 50 883 322 за резба > 1"



твърда сплав (VHM)

**50 883 ...**

Размер	TPI 1/"	TP mm	INSL mm	PDPT mm	NOF	EUR W2	
<b>6</b>	19	1.337	9.6	0.871	3	<b>72.15</b>	<b>292</b>
<b>7</b>	14	1.814	17.7	1.177	6	80.58	308
	14	1.814	16.0	1.177	6	82.22	304
	11	2.309	16.0	1.494	6	82.65	302
	10	2.540	16.0	1.646	6	82.22	306
<b>9</b>	14	1.814	20.0	1.177	6	84.70	316
	11	2.309	20.0	1.494	6	84.70	314
<b>10</b>	11	2.309	26.0	1.494	6	<b>88.00</b>	<b>322</b>

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●



→  $v_c/f_z$  страница 80




При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_f$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на → страница 82+83.

## ModuSet – Резбови фрезови пластиини – пълен профил

▲ DIN 103



Ti500



твърда сплав (VHM)

50 872 ...

Размер	TP mm	INSL mm	PDPT mm	NOF	Резба	EUR W2	
6	2	11.7	1.25	3	Tr 16x2 - Tr 20x2	78.78	292
	3	11.0	1.75	3	Tr 18x3 - Tr 20x3	78.78	294
	4	12.0	2.25	3	Tr 20x4	78.78	296 <sup>1)</sup>
7	3	14.0	1.75	3	Tr 24x3 - Tr 32x3	107.44	302 <sup>2)</sup>
	5	15.3	2.75	3	Tr 28x5 - Tr 36x5	107.44	306 <sup>3)</sup>
	5	15.3	2.75	3	Tr 26x5	107.44	304 <sup>3)</sup>
	6	16.2	3.50	3	Tr 34x6 - Tr 42x6	107.44	310 <sup>2)</sup>
	6	16.2	3.50	3	Tr 30x6 - Tr 32x6	107.44	308 <sup>2)</sup>
10	5	25.0	2.75	3	Tr 44x5 - Tr 48x5	136.02	322 <sup>4)</sup>
	7	22.0	3.75	3	Tr 38x7 - Tr 42x7	136.02	324 <sup>4)</sup>

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●



- 1) с коригиран профил  
 2) не е подходящ за държач 50 805 011 и 50 805 010  
 3) не е подходящ за държач 50 805 011 и 50 805 010 / с коригиран профил  
 4) не е подходящ за държач 50 805 026, 50 805 025 и 805 024

→  $v_c/f_z$  страница 80

При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_f$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на → страница 82+83.

## ModuSet – Резбови фрезови пластиини – пълен профил

▲ с държач 50 805 010 / 50 805 011 е възможна само една максимална стъпка от 3 мм!



твърда сплав (VHM)

**50 886 ...**



Размер	TPI 1/"	INSL mm	PDPT mm	NOF	EUR W2	
6	12	9.6	1.228	3	72.15	202
	11	10.5	1.355	3	72.15	204
	10	11.7	1.485	3	72.15	206
7	9	16.0	1.577	6	82.22	212
9	8	18.0	1.809	6	84.70	222
	7	20.0	2.043	6	84.70	224

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●

→  $v_c/f_z$  страница 80

## ModuSet – Резбови фрезови пластиини – пълен профил

▲ с държач 50 805 010 / 50 805 011 е възможна само една максимална стъпка от 3 мм!



твърда сплав (VHM)

**50 886 ...**

Размер	Резба	INSL mm	PDPT mm	NOF	EUR W2	
6	1/2 - 20	9.6	0.733	3	72.15	302
	9/16 - 18	10.5	0.827	3	72.15	304
	3/4 - 16	11.7	0.945	3	72.15	306
7	7/8 - 14	17.7	1.071	6	80.58	312
9	1 - 12	20.0	1.228	6	80.58	322

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●

→  $v_c/f_z$  страница 80


1 При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_f$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на → страница 82+83.

## ModuSet – Циркулярна опашкова фреза

- ▲ за максималната дълбочина на обработване, спазвайте ширината на пластините (CW)
- ▲ Размер 6 = за INSL 9,6; 10,5; 11,7; 12
- ▲ Размер 7 = за INSL 16; 17,7
- ▲ Размер 9 = за INSL 18; 20; 21,7
- ▲ Размер 10 = за INSL 24; 25; 26; 27,7
- ▲ Държач в изпълнение с резба се предлага в онлайн магазина

**Обхват на доставка:**

Включително ключ


**50 805 ...**
**50 805 ...**
**7**

Размер	LH mm	CDX mm	DCONMS <small>mm</small>	OAL mm	BDRED mm	DMIN mm	Момент на затягане Nm	EUR W1	EUR W1
6	20.00	2.25	12	67.5	7.0	12	1,0		
	20.00	2.25	12	67.5	7.0	12	1,0		
	20.00	2.25	12	67.5	7.0	12	1,0	275.97	052
	30.00	2.25	12	80.0	7.0	12	1,0	289.20	054
	30.00	2.25	12	80.0	7.0	12	1,0	313.05	055
	40.00	2.25	12	100.0	7.0	12	1,0	313.05	056
	40.00	2.25	12	100.0	7.0	12	1,0		
7	20.90	4.00	12	67.4	9.0	18	1,1		
	21.00	4.00	12	67.4	9.0	18	1,1	275.97	005
	21.00	4.00	12	67.4	9.0	18	1,1	293.14	085
	36.00	4.00	12	82.4	9.0	18	1,1	344.88	010
	36.00	4.00	12	82.4	9.0	18	1,1	270.61	011
	4.00	12	122.5	12.0	18				
	4.00	12	82.4	12.0	18				
9	29.75	5.00	16	80.0	11.5	22	3,8		
	30.00	5.00	16	80.0	11.5	22	3,8	323.54	072
	30.00	5.00	16	80.0	11.5	22	3,8	323.54	071
	50.00	5.00	16	100.0	11.5	22	3,8	334.40	073
	50.00	5.00	16	100.0	11.5	22	3,8	334.40	074
10	20.50	5.70	16	105.0	15.5	28	5,5	326.28	025
	20.50	6.80	16	149.7	15.5	28	5,5	465.64	024
	20.50	6.80	20	175.4	15.5	28	5,5	539.91	026
	30.40	6.80	16	79.6	13.6	28	5,5	178.35	012 <sup>1)</sup>
	30.50	6.80	16	79.6	13.6	28	5,5	323.54	015
	30.50	6.80	16	79.6	13.6	28	5,5	323.54	014
	45.50	6.80	16	94.6	13.6	28	5,5	334.40	021
	45.50	6.80	16	94.6	13.6	28	5,5	334.40	020
	60.50	6.80	16	109.6	13.6	28	5,5	354.29	022
	60.50	6.80	16	109.6	13.6	28	5,5	354.29	023

1) Изпълнение от стомана



Ключ-D





Затегателен винт

**80 950 ...**
**70 960 ...**

Резервни части		EUR Y7	EUR 2A
Размер			
6	T08 - IP	12.53	125 M2,5x7
7	T08 - IP	12.53	125 M3x13
9	T15 - IP	14.60	128 M4x13
10	T20 - IP	15.40	129 M5x13,5

## ModuSet – Фрезова пластина за зегерови канали

Mini  
Mill $\geq 10$   
mm

CWX500



твърда сплав (VHM)



53 006 ...

Размер	DMIN mm	$s_2$ H13 mm	CW -0.02 mm	PDPT mm	W1 mm	REL mm	RAL °	RAR °	GAN °	$s_1$ mm	NOF	EUR W2	
10	10	0.70	0.74	1.5	3.50		1	1	15	0.60	3	41.81	070
	10	0.80	0.84	1.5	3.50		1	1	15	0.70	3	41.81	080
	10	0.90	0.94	1.5	3.50		1	1	15	0.80	3	41.81	090
	10	1.10	1.21	1.5	3.50		3	3	15	1.00	3	37.38	110
	10	1.30	1.41	1.5	3.50	0.10	3	3	15	1.20	3	37.38	130
	10	1.60	1.71	1.5	3.50	0.10	3	3	15	1.50	3	37.38	160
	12	1.10	1.21	2.5	3.50		3	3	15	1.00	3	37.38	112
	12	1.30	1.41	2.5	3.50	0.10	3	3	15	1.20	3	37.38	132
	12	1.60	1.71	2.5	3.50	0.10	3	3	15	1.50	3	37.38	162
18	18	0.70	0.74	1.5	5.75		1	1	15	0.60	3	42.62	270
	18	0.80	0.84	1.7	5.75		1	1	15	0.70	3	42.62	280
	18	0.90	0.94	1.9	5.75		1	1	15	0.80	3	42.62	290
	18	1.10	1.21	3.5	5.75		3	3	15	1.00	3	40.00	310
	18	1.30	1.41	3.5	5.75	0.10	3	3	15	1.20	3	40.00	330
	18	1.60	1.71	3.5	5.75	0.10	3	3	15	1.50	3	40.00	360
22	22	0.70	0.74	1.5	5.70		1	1	15	0.60	3	45.26	470
	22	0.80	0.84	1.7	5.70		1	1	15	0.70	3	44.40	480
	22	0.90	0.94	1.9	5.70		1	1	15	0.80	3	40.57	490
	22	1.00	1.04	2.1	5.70		1	1	15	0.90	3	42.91	500
	22	1.10	1.21	2.5	5.70		1	1	15	1.00	3	42.91	510
	22	1.30	1.41	4.5	5.70	0.10	3	3	15	1.20	3	40.83	530
	22	1.60	1.71	4.5	5.70	0.10	3	3	15	1.50	3	40.83	560
	22	1.85	1.96	4.5	5.70	0.15	3	3	15	1.75	3	40.83	585
	22	2.15	2.26	4.5	5.70	0.15	3	3	15	2.00	3	40.83	615
	22	2.65	2.76	4.5	5.70	0.15	3	3	15	2.50	3	40.83	665
	22	3.15	3.26	4.5	5.70	0.20	3	3	15	3.00	3	40.83	415
	22	4.15	4.26	4.5	5.70	0.20	3	3	15	4.00	3	40.83	515
	22	5.15	5.26	4.5	5.70	0.20	3	3	15	5.00	3	40.83	605

P	●
M	●
K	●
N	●
S	○
H	
O	●

→  $v_c/f_z$  страница 81При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_f$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на → страница 82+83.

## ModuSet – Фрезова пластина за фрезоване на канали

Mini  
Mill $\geq 10$   
mm

твърда сплав (VHM)



53 007 ...

Размер	DMIN mm	CW 0.02 mm	PDPT mm	W1 mm	REL mm	RAL °	RAR °	GAN °	NOF	EUR	W2
10	10	1.0	1.5	3.50	0.1	3	3	15	3	41.81	010
	10	1.5	1.5	3.50	0.2	3	3	15	3	37.38	015
	10	2.0	1.5	3.50	0.2	3	3	15	3	37.38	020
	10	2.5	1.5	3.50	0.2	3	3	15	3	37.38	025
	12	1.5	2.0	3.50	0.2	3	3	15	6	64.69	114
	12	1.5	2.5	3.50	0.2	3	3	15	3	37.38	115
	12	2.0	2.0	3.50	0.2	3	3	15	6	64.69	119
	12	2.0	2.5	3.50	0.2	3	3	15	3	37.38	120
	12	2.5	2.5	3.50	0.2	3	3	15	3	37.38	125
14	14	1.0	2.5	4.50	0.2	3	3	15	3	42.62	210
	14	1.5	2.5	4.50	0.2	3	3	15	3	39.19	215
	14	2.0	2.5	4.50	0.2	3	3	15	3	39.19	220
	14	2.5	2.5	4.50	0.2	3	3	15	3	39.19	225
	16	1.5	3.5	4.50	0.2	3	3	15	3	39.19	315
	16	2.0	3.5	4.50	0.2	3	3	15	3	39.19	320
	16	2.5	3.5	4.50	0.2	3	3	15	3	39.19	325
18	18	1.5	3.5	5.75	0.1	3	3	15	6	73.26	414
	18	1.5	3.5	5.75	0.2	3	3	15	3	40.00	415
	18	2.0	3.5	5.75	0.2	3	3	15	3	40.00	420
	18	2.0	3.5	5.75	0.2	3	3	15	6	73.26	419
	18	2.5	3.5	5.75	0.2	3	3	15	6	73.26	424
	18	2.5	3.5	5.75	0.2	3	3	15	3	40.00	425
	18	3.0	3.5	5.75	0.2	3	3	15	6	73.26	429
	18	3.0	3.5	5.75	0.2	3	3	15	3	40.00	430
	18	4.0	3.5	5.75	0.2	3	3	15	3	40.00	440
22	22	1.0	4.5	6.20	0.1	3	3	15	6	71.74	810
	22	1.5	4.5	5.70	0.2	3	3	15	3	41.81	515
	22	1.5	4.5	6.20	0.1	3	3	15	6	70.36	815
	22	2.0	4.5	6.20	0.2	3	3	15	6	70.36	820
	22	2.0	4.5	5.70	0.2	3	3	15	3	41.81	520
	22	2.5	4.5	6.20	0.2	3	3	15	6	70.36	825
	22	2.5	4.5	5.70	0.2	3	3	15	3	41.81	525
	22	3.0	4.5	5.70	0.2	3	3	15	3	41.81	530
	22	3.0	4.5	6.20	0.2	3	3	15	6	70.36	830
	22	3.5	4.5	5.70	0.2	3	3	15	3	41.81	535
28	22	4.0	4.5	5.70	0.2	3	3	15	3	41.81	540
	22	4.0	4.5	6.20	0.2	3	3	15	6	70.36	840
	25	2.0	5.0	6.50	0.2	3	3	15	3	47.87	620
	25	2.5	5.0	6.50	0.2	3	3	15	3	47.87	625
	25	3.0	5.0	6.50	0.2	3	3	15	3	47.87	630
	25	3.5	5.0	6.50	0.2	3	3	15	3	47.87	635
	25	4.0	5.0	6.50	0.2	3	3	15	3	47.87	640
	28	1.0	6.5	6.25	0.1	3	3	15	6	79.75	610
	28	1.5	6.5	6.25	0.1	3	3	15	6	78.64	615
	28	1.5	6.5	6.50	0.2	3	3	15	3	47.87	715
	28	2.0	6.5	6.25	0.2	3	3	15	6	79.62	721
	28	2.0	6.5	6.50	0.2	3	3	15	3	47.87	720
	28	2.5	6.5	6.25	0.2	3	3	15	6	80.43	726
	28	2.5	6.5	6.50	0.2	3	3	15	3	47.87	725
	28	3.0	6.5	6.50	0.2	3	3	15	3	47.87	730
	28	3.0	6.5	6.25	0.2	3	3	15	6	81.27	731
	28	3.5	6.5	6.50	0.2	3	3	15	3	47.87	735
	28	4.0	6.5	6.25	0.2	3	3	15	6	83.04	741
	28	4.0	6.5	6.50	0.2	3	3	15	3	47.87	740
	28	5.0	6.5	6.50	0.2	3	3	15	3	47.87	750
	28	6.0	6.5	6.50	0.2	3	3	15	3	48.83	760

P	●
M	●
K	●
N	●
S	○
H	○
O	●

→  $v_f/f_z$  страница 81

1 При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_f$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на → страница 82+83.

**ModuSet – Фрезова пластина за фрезоване на канали (специалист за алуминий)****Mini Mill** $\geq \varnothing 32$  mm**CWX500**

твърда сплав (VHM)

**53 007 ...**

Размер	DMIN mm	CW <sub>0.02</sub> mm	PDPT mm	W1 mm	REL mm	RAL °	RAR °	GAN °	NOF
<b>28</b>	32	2.0	8.5	6.5	0.2	3	3	20	3
	32	2.5	8.5	6.5	0.2	3	3	20	3
	32	3.0	8.5	6.5	0.2	3	3	20	3

**EUR****W2**

53.40

920



53.40

925

53.40

930

P	●
M	
K	
N	●
S	
H	
O	

→  $v_c/f_z$  страница 81**ModuSet – Фрезова пластина за фрезоване на канали с пълен радиус****Mini Mill** $\geq \varnothing 12$  mm**CWX500**




твърда сплав (VHM)

**53 008 ...**

Размер	DMIN mm	CW <sub>+0.03</sub> mm	PDPT mm	W1 mm	REL mm	RAL °	RAR °	GAN °	NOF	EUR	W2
<b>10</b>	12	2.2	2.5	3.50	1.1	3	3	15	3	47.87	011
<b>14</b>	16	2.2	3.5	4.60	1.1	3	3	15	3	48.71	111
<b>18</b>	18	2.2	3.5	5.75	1.1	3	3	15	3	49.66	211
<b>22</b>	22	1.0	4.5	5.75	0.5	3	3	15	3	49.66	305
	22	1.6	4.5	5.75	0.8	3	3	15	3	50.50	308
	22	2.0	4.5	5.75	1.0	3	3	15	3	49.66	310
	22	2.4	4.5	5.75	1.2	3	3	15	3	51.46	312
	22	2.8	4.5	5.75	1.4	3	3	15	3	49.66	314
	22	3.0	4.5	5.75	1.5	3	3	15	3	49.66	315
	22	4.0	4.5	5.75	2.0	3	3	15	3	49.66	320
	22	4.4	4.5	5.75	2.2	3	3	15	3	51.17	322
	22	5.0	4.5	5.75	2.5	3	3	15	3	53.11	325

P	●
M	●
K	●
N	●
S	○
H	
O	●

→  $v_c/f_z$  страница 81При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_f$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на → страница 82+83.

**ModuSet – Фрезова пластина за фрезоване на канали, с кръстосани зъби****Mini Mill****CWX500**

твърда сплав (VHM)



**53 015 ...**

Размер	DMIN	INSL	CW	PDPT	W1	REL	RAL	RAR	GAN	NOF	EUR W2	114 119
	mm	mm	mm +0,02	mm	mm	mm	°	°	°			
10	12	11.7	1.5	2.0	3.5	0.2	3	3	15	6	64.42	114
	12	11.7	2.0	2.0	3.5	0.2	3	3	15	6	64.42	119
14	16	15.7	1.5	2.5	4.5	0.2	3	3	15	6	65.28	314
	16	15.7	2.0	2.5	4.5	0.2	3	3	15	6	65.28	319
	16	15.7	2.5	2.5	4.5	0.2	3	3	15	6	65.28	324
18	18	17.7	2.0	4.0	5.8	0.2	3	3	15	6	72.84	419
	18	17.7	2.5	4.0	5.8	0.2	3	3	15	6	72.84	424
	18	17.7	3.0	4.0	5.8	0.2	3	3	15	6	72.84	429
	20	19.7	2.0	5.0	5.8	0.2	3	3	15	6	72.84	469
	20	19.7	2.5	5.0	5.8	0.2	3	3	15	6	72.84	474
	20	19.7	3.0	5.0	5.8	0.2	3	3	15	6	72.84	479
22	22	21.7	2.0	4.5	6.2	0.2	3	3	15	6	70.36	820
	22	21.7	2.5	4.5	6.2	0.2	3	3	15	6	70.36	825
	22	21.7	3.0	4.5	6.2	0.2	3	3	15	6	70.36	830
	22	21.7	4.0	4.5	6.2	0.2	3	3	15	6	70.36	840
	37	36.7	1.5	12.0	6.2	0.1	3	3	15	6	95.73	865
	37	36.7	2.0	12.0	6.2	0.2	3	3	15	6	97.12	870
28	25	24.8	2.5	5.0	6.4	0.2	3	3	15	6	82.09	626
	25	24.8	3.0	5.0	6.4	0.2	3	3	15	6	83.04	631
	25	24.8	4.0	5.0	6.4	0.2	3	3	15	6	84.70	641
	25	24.8	5.0	5.0	6.4	0.2	3	3	15	6	87.46	651
	25	24.8	6.0	5.0	6.4	0.2	3	3	15	6	92.85	661
	28	27.7	2.5	6.5	6.2	0.2	3	3	15	6	80.01	726
	28	27.7	3.0	6.5	6.2	0.2	3	3	15	6	80.83	731
	28	27.7	4.0	6.5	6.2	0.2	3	3	15	6	82.65	741
	28	27.7	5.0	6.5	6.2	0.2	3	3	15	6	83.72	751
	28	27.7	6.0	6.5	6.2	0.2	3	3	15	6	83.72	761
	35	34.7	2.0	10.0	6.2	0.2	3	3	15	6	87.88	770
	35	34.7	2.5	10.0	6.2	0.2	3	3	15	6	88.70	775
	35	34.7	3.0	10.0	6.2	0.2	3	3	15	6	89.54	780

P	●
M	●
K	●
N	●
S	○
H	
O	●

→  $v_c/f_z$  страница 81При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_f$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на → страница 82+83.

## ModuSet – Фрезова пластина за фрезоване на канали и фаски

Mini  
Mill

CWX500



твърда сплав (VHM)

53 009 ...

Размер	DMIN mm	CF +0,03 mm	PDPT mm	W1 mm	KCH °	PDX mm	GAN °	NOF	EUR W2	
10	10	0.2	0.35	3.60	15	1.80	5	6	65.11	015
	10	0.2	0.45	3.60	20	1.80	5	6	65.11	020
	10	0.2	0.70	3.60	30	1.80	5	6	65.11	030
	10	0.2	1.20	3.60	45	1.80	5	6	65.11	045
	12	1.2	0.80	3.50	45	1.20	5	3	32.14	035
14	16	1.4	1.20	4.50	45	1.60	5	3	32.96	145
18	18	2.5	1.40	5.85	45	1.70	5	3	33.64	258
	18	0.2	2.20	5.75	45	3.00	5	6	72.15	259
22	22	2.0	1.70	5.85	45	2.00	5	3	35.58	358
	22	0.2	2.50	6.40	45	3.90	5	6	70.62	463
	22	3.0	3.00	9.40	45	3.25	5	3	37.38	394 <sup>1)</sup>
28	28	0.2	1.90	6.05	45	3.75	5	6	78.50	560

P	●
M	●
K	●
N	●
S	○
H	
O	●



1) Използвайте затегателен винт 73 082 006

→  $v_c/f_z$  страница 81При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_f$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на → страница 82+83.

## ModuSet – Фрезова пластина за отрязване

- ▲ PDPT = 12,0 мм само в комбинация с държач 53 003 624
- ▲ Намалете подаването с 50 %!

Mini Mill

 $\geq \varnothing 37$  mm

CWX500



твърда сплав (VHM)

53 013 ...

Размер	DMIN mm	CW $_{-0.02}$ mm	PDPT mm	W1 mm	REL mm	RAL °	RAR °	NOF	EUR W2	
22	37	0.5	12	5.6		3	3	6	114.38	705 1)
	37	0.6	12	5.7		3	3	6	113.96	706 1)
	37	0.8	12	6.0		3	3	6	112.42	708 1)
	37	1.0	12	6.2	0.1	3	3	6	109.26	710
	37	1.5	12	6.2	0.1	3	3	6	93.11	715

P	●
M	●
K	●
N	●
S	○
H	
O	●

1) Челната страна не е шлифована към центъра

→  $v_c/f_z$  страница 81

7

## ModuSet – комплект за отрязване

- ▲ Размер 22

Mini Mill



53 014 ...

Инструмент	Обозначение	Артикул №	Ø на пробиване mm	бройка	EUR EUR
Режеща вложка	Фрезова пластина за рязане	53 013 715	37	2	
Държач	Опашкова фреза къса	53 003 624		1	258.93
Винт	M5 x 12	73 082 005		1	990
Ключ	T20			1	





При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_t$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на → страница 82+83.

## ModuSet – Фрезова пластина за фрезоване на канали, отрезно фрезоване и фрезоване на процепи

▲ Присъединяване с четири канала за задвижване

▲ CW 1,5 – 6 mm: кръстосани зъби



твърда сплав (VHM) твърда сплав (VHM) твърда сплав (VHM)

**53 017 ...**

EUR  
W2  
301.51 00500  
276.81 01000

**53 017 ...**

EUR  
W2  
248.37 01500  
248.37 02000  
224.54 02500  
275.05 03000

**53 017 ...**

EUR  
W2  
290.42 04000  
305.24 05000  
328.19 06000

Размер	DMIN mm	CW mm	PDPT mm	W1 mm	REL mm	NOF
50	50	0.5	16.5	6.35		12
	50	1.0	16.5	6.35		12
	50	1.5	16.5	6.35	0.1	12
	50	2.0	16.5	6.35	0.2	12
	50	2.5	16.5	6.35	0.2	12
	50	3.0	16.5	6.35	0.2	12
	50	4.0	16.5	6.35	0.2	12
	50	5.0	16.5	6.35	0.2	12
	50	6.0	16.5	6.35	0.2	12

P	●	●	●
M	●	●	●
K	●	●	●
N	●	●	●
S	○	○	○
H			
O	●	●	●

→  $v_c/f_z$  страница 81






Подходящите държачи ще намерите на → стр. 33.



При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_t$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на → страница 82+83.

## ModuSet – Фрезова пластина за фрезоване на вътрешна резба – частичен профил



твърда сплав (VHM)

53 010 ...



Размер	Резба <sub>мин.</sub>	TP mm	DMIN mm	CF mm	PDPT mm	W1 mm	PDX mm	GAN °	NOF	EUR W2	7
10	M12	1,0 - 1,75	9.8	0.13	1.02	3.20	2.4	5	6	73.00	017
	M14	1,0 - 1,75	11.7	0.13	1.08	3.60	2.8	5	3	49.66	010
	M14	1,0 - 2,0	10.1	0.13	1.25	3.20	2.2	5	6	73.00	021
	M14	1,0 - 2,0	11.7	0.13	1.25	3.60	2.8	5	3	49.66	020
	M16	1,5 - 2,75	11.0	0.19	1.67	3.20	2.0	5	6	73.00	027
	M16	1,5 - 2,75	11.7	0.19	1.67	3.60	2.4	5	3	49.66	015
	M16	2,0 - 3,0	11.1	0.25	1.78	3.20	1.9	5	6	73.00	029
	M16	2,0 - 3,0	11.7	0.25	1.78	3.60	2.2	5	3	49.66	030
14	M18	1,0 - 1,75	15.7	0.12	1.08	4.60	3.8	5	3	50.50	210
	M18	1,0 - 2,0	15.7	0.12	1.25	4.60	3.5	5	3	50.50	220
	M20	1,5 - 2,75	15.7	0.18	1.67	4.60	3.5	5	3	50.50	215
	M22	2,5 - 3,0	15.7	0.31	1.78	4.60	3.4	5	3	50.50	230
18	M22	1,0 - 1,75	17.7	0.12	1.03	5.85	5.0	5	3	53.92	410
	M22	1,0 - 2,0	17.7	0.12	1.19	5.85	4.7	5	3	50.50	412
	M22	1,0 - 2,0	17.7	0.12	1.19	5.85	5.0	5	6	85.12	416
	M22	1,5 - 2,75	17.7	0.19	1.62	5.85	4.6	5	3	50.50	415
	M24	2,0 - 3,0	17.7	0.25	1.73	5.85	4.4	5	3	50.50	425
	M24	2,0 - 3,5	17.7	0.25	2.06	5.85	4.2	5	3	50.50	455
	M24	2,0 - 3,5	17.7	0.25	2.06	5.85	4.3	5	6	86.92	434
	M24	2,0 - 3,75	17.7	0.25	2.22	5.85	4.2	5	3	50.50	420
	M24	2,5 - 5,0	17.7	0.31	2.98	5.85	3.8	5	3	50.50	430
	M24	3,0 - 5,5	17.7	0.38	3.25	5.85	4.2	5	3	50.50	435
22	M27	1,0 - 2,0	21.7	0.12	1.19	5.85	4.6	5	3	52.29	610
	M27	1,0 - 2,0	21.7	0.12	1.19	6.20	5.0	5	6	83.46	710
	M27	1,5 - 2,75	21.7	0.18	1.62	5.85	4.5	5	3	52.29	615
	M27	2,0 - 3,75	21.7	0.25	2.22	5.85	4.2	5	3	52.29	620
	M27	2,5 - 4,5	21.7	0.25	2.70	5.85	3.7	5	3	53.92	655
	M27	2,0 - 4,5	21.7	0.25	2.70	6.05	4.2	5	6	84.96	755
	M30	2,5 - 5,0	21.7	0.31	2.98	5.85	3.8	5	3	52.29	630
	M30	3,5 - 6,0	21.7	0.44	3.52	5.85	3.4	5	3	53.92	640
	M30	3,5 - 6,5	21.7	0.44	3.84	5.85	3.2	5	3	53.92	645
28	M33	1,0 - 2,0	27.7	0.12	1.20	6.60	4.5	5	3	61.11	820
	M33	1,5 - 2,5	27.7	0.18	1.49	6.60	4.3	5	3	61.11	825
	M33	1,5 - 2,5	27.7	0.19	1.60	6.10	5.0	5	6	91.46	826
	M36	2,5 - 5,0	27.7	0.38	2.93	6.10	2.3	5	6	91.46	850
	M36	2,5 - 5,0	27.7	0.37	2.93	6.60	4.0	5	3	61.11	840
	M39	4,0 - 6,0	27.7	0.62	3.37	6.60	3.6	5	3	61.11	860

P	●
M	●
K	●
N	●
S	○
H	●
O	●

→  $v_c/f_z$  страница 81

1 При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_f$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на → страница 82+83.


## ModuSet – Фрезова пластина за фрезоване на вътрешна резба – пълен профил





твърда сплав (VHM)

53 011 ...

Размер	Резба <sub>мин.</sub>	TP mm	DMIN mm	CF mm	PDPT mm	W1 mm	PDX mm	GAN °	NOF	EUR	W2
18	M22	1.50	17.7	0.18	0.81	5.85	4.8	5	3	52.29	415
	M22	1.75	17.7	0.20	0.95	5.85	4.7	5	3	55.75	417
	M22	2.00	17.7	0.25	1.08	5.85	4.6	5	3	55.75	420
	M24	2.50	17.7	0.31	1.35	5.85	4.4	5	3	55.75	425
	M27	3.00	17.7	0.37	1.62	5.85	4.3	5	3	55.75	430
	M27	3.50	17.7	0.43	1.89	5.85	4.0	5	3	55.75	435
22	M24	1.50	21.7	0.19	0.81	5.85	4.8	5	3	54.91	615
	M24	1.50	21.7	0.19	0.81	6.20	5.3	5	6	83.34	715
	M27	1.75	21.7	0.22	0.95	6.20	5.2	5	6	87.61	717
	M27	1.75	21.7	0.22	0.95	5.85	4.7	5	3	54.91	617
	M27	2.00	21.7	0.25	1.08	6.20	5.0	5	6	87.61	720
	M27	2.00	21.7	0.25	1.08	5.85	4.6	5	3	57.38	620
	M30	3.00	21.7	0.37	1.62	5.85	4.3	5	3	57.38	630
	M30	3.00	21.7	0.37	1.62	6.20	4.8	5	6	89.27	730
	M30	3.50	21.7	0.43	1.89	5.85	4.0	5	3	61.65	635
	M33	4.00	21.7	0.50	2.16	5.85	3.9	5	3	61.65	640
	M33	4.00	21.7	0.50	2.16	6.20	4.4	5	6	93.96	740
	M33	4.50	21.7	0.56	2.43	5.85	3.7	5	3	61.65	645

→  $v_c/f_z$  страница 81


## ModuSet – Фрезова пластина за фрезоване на вътрешна резба – пълен профил



твърда сплав (VHM)

53 012 ...

Размер	Резба <sub>мин.</sub>	TP mm	DMIN mm	TPI 1/"	W1 mm	PDX mm	PDPT mm	CRE mm	RETL mm	RETR mm	GAN °	NOF	EUR	W2
10	G 3/8"	1.34	11.7	19	3.60	2.5	0.860	0.18	0.18	0.18	5	3	61.54	113
	G 1/2"	1.81	11.7	14	3.60	2.3	1.160	0.24	0.24	0.24	5	3	61.54	118
	G 1"	2.31	11.7	11	3.60	2.0	1.480	0.31	0.31	0.31	5	3	61.54	123
18	G 3/4"	1.34	17.7	19	5.85	4.9	0.856	0.18	0.18	0.18	5	3	53.11	219
	G 1"	1.81	17.7	14	5.85	4.6	1.160	0.24	0.24	0.24	5	3	53.11	214
	G 1"	2.31	17.7	11	5.85	4.4	1.480	0.31	0.31	0.31	5	3	53.11	211
22	G 1"	2.31	21.7	11	5.85	4.0	1.480	0.31	0.31	0.31	5	3	63.44	311
		3.17	21.7	8	5.85	3.5	2.030	0.43	0.43	0.43	5	3	68.70	308
	BSW 1 1/2"	4.23	21.7	6	5.85	3.1	2.710	0.58	0.58	0.58	5	3	68.70	306


→  $v_c/f_z$  страница 81

**ModuSet – Циркулярна опашкова фреза, супер къса**

▲ изпълнение от стомана

**Обхват на доставка:**

включително ключ



Стомана

53 004 ...


Размер	DCONMS mm	h6	BDRED mm	OAL mm	LH mm	DMIN mm	CW mm	CDX mm	Момент на затягане Nm	EUR W1	
10	10		6.0	60	15.2	9,7 / 11,7	≤3,35	1,4 / 2,5		128.86	015
14	10		8.0	60	17.7	13,7 / 15,7	≤4,35	2,5 / 3,5	3,5	128.86	217
	13		8.0	70	25.7	13,7 / 15,7	≤4,35	2,5 / 3,5	3,5	132.68	225
18	10		9.0	60	17.0	17,7	≤5,6	3,5	4,5	128.86	417
	13		9.0	70	25.0	17,7	≤5,6	3,5	4,5	132.68	425
22	10		11.3	60	10.7	21,7	≤9,15	4,5	7,0	132.68	610
	13		11.3	70	25.7	21,7	≤9,15	4	7,0	137.81	625
28	13		14.0	70	10.7	27,7	≤10	6,5	7,0	132.68	810
	20		14.0	100	35.7	27,7	≤10	6,5	7,0	137.81	835

**ModuSet – Циркулярна опашкова фреза, къса**

▲ изпълнение от стомана

**Обхват на доставка:**

включително ключ



Стомана

Стомана

53 002 ...

53 003 ...

Размер	DCONMS mm	h6	BDRED mm	OAL mm	LH mm	DMIN mm	CW mm	CDX mm	Момент на затягане Nm	EUR W1	EUR W1
10	16		6	80	12.0	9,7 / 11,7	≤3,35	1,4 / 2,5	2,0	149.37	012
14	16		8	80	16.0	13,7 / 15,7	≤4,35	2,5 / 3,5	3,5	149.37	216
18	16		9	80	18.0	17,7	≤5,6	3,5	4,5	145.55	418
22	16		12	80	24.0	21,7	≤9,15	4,5	7,0	146.87	624
28	20		14	100	35.7	27,7	≤10	6,5	7,0	137.81	835





При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_f$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на → страница 82+83.

## ModuSet – Циркулярна опашкова фреза, антивибрационна

Обхват на доставка:

включително ключ



**53 001 ...** **53 000 ...**

Размер	DCONMS mm	h6	BDRED mm	OAL mm	LH mm	DMIN mm	CW mm	CDX mm	Момент на затягане Nm	EUR W1	EUR W1
10	12	6.0	80	21	9,7 / 11,7	≤3,35	1,4 / 2,5		2,0	196.22	021
	12	6.0	90	30	9,7 / 11,7	≤3,35	1,4 / 2,5		2,0	210.88	030
	12	6.0	100	42	9,7 / 11,7	≤3,35	1,4 / 2,5		2,0	240.09	042
	12	7.3	90	30	9,7 / 11,7	≤3,35	0,9 / 1,85		2,0	221.62	130
	16	7.3	100	25	9,7 / 11,7	≤3,35	0,9 / 1,85		2,0	326.28	025
14	12	8.0	95	29	13,7 / 15,7	≤4,35	2,5 / 3,5		3,5	196.22	229
	12	8.0	110	42	13,7 / 15,7	≤4,35	2,5 / 3,5		3,5	212.20	242
	12	8.0	120	56	13,7 / 15,7	≤4,35	2,5 / 3,5		3,5	240.09	256
	12	9.5	110	42	13,7 / 15,7	≤4,35	1,65 / 2,7		3,5	240.09	342
	16	9.5	110	33	13,7 / 15,7	≤4,35	1,65 / 2,7		3,5	298.50	233
18	12	9.0	100	32	17,7	≤5,6	3,5		4,5	244.15	432
	12	9.0	100	45	17,7	≤5,6	3,5		4,5	273.23	445
	12	9.0	120	64	17,7	≤5,6	3,5		4,5	323.54	464
	16	9.0	93	25	17,7	≤5,6	3,5		4,5	273.23	425
	16	9.0	100	32	17,7	≤5,6	3,5		4,5	287.77	532
	16	9.0	110	45	17,7	≤5,6	3,5		4,5	338.32	545
	16	9.0	130	64	17,7	≤5,6	3,5		4,5	388.63	564
	16	13.0	110	64	17,7	≤5,6	1,5		4,5	298.50	465
	16	13.0	130	66	17,7	≤5,6	1,5		4,5	378.02	466
22	12		100	42	21,7	≤9,15	4,5		7,0	214.93	642
	12		130	60	21,7	≤9,15	4,5		7,0	254.76	660
	16	11.5	90	30	21,7	≤9,15	4,5		7,0	273.23	630
	16	12.0	100	42	21,7	≤9,15	4,5		7,0	283.84	742
	16	12.0	130	60	21,7	≤9,15	4,5		7,0	339.63	760
	16	12.0	160	85	21,7	≤9,15	4,5		7,0	384.70	685
	20	16.0	110	45	21,7	≤9,15	2,5		7,0	413.78	645
	20	16.0	130	65	21,7	≤9,15	2,5		7,0	416.53	665
28	16	14.3	100	42	27,7 / 24,8	≤10	6,5 / 5		7,0	301.13	842
	16	14.3	130	60	27,7 / 24,8	≤10	6,5 / 5		7,0	358.10	860
	16	14.3	160	85	27,7 / 24,8	≤10	6,5 / 5		7,0	417.84	885
	20	13.5	104	35	27,7 / 24,8	≤10	6,5 / 5		7,0	372.77	835
	20	14.3	160	85	27,7 / 24,8	≤10	6,5 / 5		7,0	476.14	985



Ключ-D



Затегателен  
винт



Затегателен  
винт

**80 950 ...**

**73 082 ...**

**73 082 ...**

Резервни части  
Размер

Размер	T08	9.57	110	EUR Y7	EUR Y5	EUR Y5
10					M2,6	3.85
14	T10	11.22	112		M3,5	3.85
18	T15	11.39	113		M4	3.85
22	T20	12.22	114	M5	M5	3.85
28	T20	12.22	114	M5	M5	3.85
				8.36	006	005



Затегателен винт 73 082 006 само за пластина 53 009 394



При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярен фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_f$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на → страница 82+83.


## ModuSet – Циркулярна опашкова фреза

▲ Стоманени и твърдосплавни изпълнения

▲ Специализирано присъединяване с четири канала за задвижване изключително за операции по рязане в диапазона на по-големите диаметри

Обхват на доставка:

включително ключ



NEW

NEW



HM

Стомана

53 016 ...

53 016 ...

EUR

W1

EUR

W1

381.23

06000

381.23

06000

408.68

09000

408.68

09000

436.13

12000

436.13

12000

189.62

23200

Размер	DCONMS <sup>h6</sup> mm	BDRED mm	OAL mm	LH mm	DMIN mm	CW mm	CDX mm	Момент на затягане Nm
50	16		125	60	50	≤6	16,5	7,0
	16		155	90	50	≤6	16,5	7,0
	16		185	120	50	≤6	16,5	7,0
	20	16	100	32	50	≤6	16,5	7,0



Ключ-D



Затегателен  
винт

80 950 ...

73 082 ...

EUR

Y7

EUR

Y5

Резервни части  
Размер

50

T20

12.22

114

M5


8.36

006



При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_f$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на → страница 82+83.

## ModuSet – Фрезови пластиини за зегерови канали без фаска

System  
300

Ti500



твърда сплав (VHM)


50 853 ...

Размер	$s_{2\ H13}$ mm	INSL mm	W1 mm	$CW_{-0,03}$ mm	PDPT mm	RETR mm	$s_1$ mm	EUR W2	
03	0.90	10.6	2.34	0.98	0.70	0.3	0.80	40.97	302
	1.10	10.6	2.34	1.18	0.90	0.3	1.00	40.97	304
	1.30	10.6	2.34	1.38	1.10	0.3	1.20	40.97	306
	1.60	10.6	2.34	1.68	1.25	0.3	1.50	40.97	308
	1.85	10.6	2.34	1.93	1.25	0.3	1.75	40.97	310
02	0.90	17.5	3.50	0.98	0.70	0.3	0.80	36.98	312
	1.10	17.5	3.50	1.18	0.90	0.3	1.00	36.98	314
	1.30	17.5	3.50	1.38	1.10	0.3	1.20	36.98	316
	1.60	17.5	3.50	1.68	1.25	0.3	1.50	36.98	318
	1.85	17.5	3.50	1.93	1.25	0.3	1.75	36.98	320
	2.15	17.5	3.50	2.23	1.75	0.3	2.00	36.98	322
	2.65	17.5	3.50	2.73	1.75	0.3	2.50	36.98	324
	3.15	17.5	3.50	3.23	2.20	0.3	3.00	36.98	326
01	0.90	23.0	4.00	0.98	0.70	0.3	0.80	36.98	328
	1.10	23.0	4.00	1.18	0.90	0.3	1.00	36.98	330
	1.30	23.0	4.00	1.38	1.10	0.3	1.20	36.98	332
	1.60	23.0	4.00	1.68	1.25	0.3	1.50	36.98	334
	1.85	23.0	4.00	1.93	1.25	0.3	1.75	36.98	336
	2.15	23.0	4.00	2.23	1.75	0.3	2.00	36.98	338
	2.65	23.0	4.00	2.73	1.75	0.3	2.50	36.98	340
	3.15	23.0	4.00	3.23	2.20	0.3	3.00	36.98	342


P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	○
O	●

→  $v_c/f_z$  страница 80При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_f$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на → страница 82+83.

## ModuSet – Фрезови пластиини за зегерови канали с фаска

System  
300

Ti500



твърда сплав (VHM)

50 852 ...

Размер	$s_{2,H13}$ mm	INSL mm	W1 mm	$CW_{-0,03}$ mm	t mm	CHWTL mm	$s_1$ mm	EUR W2	
03	1.10	10.6	2.34	1.18	0.50	0.10	1.00	43.32	302
02	1.10	17.5	3.50	1.18	0.50	0.10	1.00	39.31	312
	1.30	17.5	3.50	1.38	0.85	0.15	1.20	39.31	314
	1.60	17.5	3.50	1.68	1.00	0.15	1.50	39.31	316
	1.85	17.5	3.50	1.93	1.25	0.20	1.75	39.31	317
	2.15	17.5	3.50	2.23	1.50	0.20	2.00	39.31	318
	2.65	17.5	3.50	2.73	1.50	0.20	2.50	39.31	319
01	1.10	23.0	4.00	1.18	0.50	0.10	1.00	39.31	320
	1.30	23.0	4.00	1.38	0.70	0.15	1.20	39.31	321
	1.30	23.0	4.00	1.38	0.85	0.15	1.20	39.31	322
	1.60	23.0	4.00	1.68	1.00	0.15	1.50	39.31	324
	1.60	23.0	4.00	1.68	0.85	0.15	1.50	39.31	323
	1.85	23.0	4.00	1.93	1.25	0.20	1.75	39.31	325
	2.15	23.0	4.00	2.23	1.50	0.20	2.00	39.31	326
	2.65	23.0	4.00	2.73	1.75	0.20	2.50	39.31	328
	2.65	23.0	4.00	2.73	1.50	0.20	2.50	39.31	327
	3.15	23.0	4.00	3.32	1.75	0.20	3.00	39.31	329


P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	○
O	●

→  $v_c/f_z$  страница 80

При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_t$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на → страница 82+83.

## ModuSet – Фрезови пластини без профил, шлифовани до готовност за използване

System 300



Ti500



твърда сплав (VHM)

50 851 ...

Размер	CW <sub>+0,02</sub> mm	PDPT mm	INSL mm	W1 mm
03	2.34	1.60	10.6	2.34
	3.00	1.60	10.6	3.00
02	3.50	2.60	17.5	3.50
	5.00	2.60	17.5	5.00
	6.00	2.60	17.5	6.00
01	4.00	3.45	23.0	4.00
	6.50	3.45	23.0	6.50

EUR  
W240.97 304  
43.32 30636.98 312  
43.32 314  
47.87 31645.55 322 <sup>1)</sup>  
45.55 324 <sup>1)</sup>


P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	○
O	●

1) с Циркулярна опашкова фреза 50 800 090 PDPT = 3,0 мм

→  $v_c/f_z$  страница 80

## ModuSet – Фрезови пластини за снемане на фаски и усенъци

System 300



Ti500



твърда сплав (VHM)

50 857 ...

Размер	PDPT mm	INSL mm	W1 mm
03	1.50	10.6	3.0
02	2.50	17.5	5.0
01	3.25	23.0	6.5

EUR  
W2

40.97 304

40.97 314



40.97 322 <sup>1)</sup>

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	○
O	●

1) с Циркулярна опашкова фреза 50 800 090 PDPT = 3,0 мм

→  $v_c/f_z$  страница 80

При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_t$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на → страница 82+83.

**ModuSet – Резбови фрезови пластиини – частичен профил**

твърда сплав (VHM)

**50 855 ...**



	EUR	
	W2	
45.55		314
45.55		324

Размер	TP mm	INSL mm	W1 mm
02	1 - 3,5	17.5	3.5
01	1 - 4,0	23.0	4.0

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	○
O	●

→  $v_c/f_z$  страница 80

7

**ModuSet – Резбови фрезови пластиини – пълен профил**

твърда сплав (VHM)

**50 859 ...**

	EUR	
	W2	
56.43		304
56.43		308
56.43		310

Размер	TP mm	INSL mm	W1 mm	PDPT mm	
03	1.0	10.6	2.34	0.578	
	1.5	10.6	2.34	0.864	
	2.0	10.6	2.34	1.159	
02	1.0	17.5	3.50	0.578	
	1.5	17.5	3.50	0.864	
	2.0	17.5	3.50	1.159	
	2.5	16.0	3.50	1.444	
	2.5	17.5	3.50	1.444	
	3.0	17.5	3.50	1.728	
01	1.0	23.0	4.00	0.578	
	1.5	23.0	4.00	0.864	
	2.0	23.0	4.00	1.159	
	2.5	23.0	4.00	1.444	
	3.0	23.0	4.00	1.728	
	3.5	23.0	4.00	2.023	
	4.0	23.0	4.00	2.308	
	4.5	23.0	6.50	2.602	
	5.0	23.0	6.50	2.887	
	6.0	23.0	6.50	3.467	



P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	○
O	●

1) M20x2,5 – с коригиран профил

→  $v_c/f_z$  страница 80

2) с Циркулярна опашкова фреза 50 800 090 PDPT = 3,0 мм

## ModuSet – Резбови фрезови пластиини – пълен профил



твърда сплав (VHM)

**50 858 ...**

Размер	TP mm	TPI 1/"	INSL mm	W1 mm	PDPT mm	EUR	W2
<b>02</b>	1.814	14	17.5	3.5	1.162	56.43	314
	2.309	11	17.5	3.5	1.494	56.43	312

**01** 2.309 11 23.0 4.0 1.494

58.51 322

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	○
O	●


→  $v_c/f_z$  страница 80При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_f$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на → страница 82+83.

## ModuSet – Циркулярна опашкова фреза

▲ Големината се определя според фрезовите пластини

Обхват на доставка:  
включително ключ

**System  
300**



**50 800 ...**

Размер	INSL mm	CDX mm	LH mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	OAL mm	BDRED mm	DMIN mm	Момент на затягане Nm	EUR W1	EUR W2	7
<b>03</b>	10.6	1.60	17.2	10	57.20	7.4	11	0,9	156.17	020 <sup>1)</sup>	020 <sup>1)</sup> 025 <sup>2)</sup>
	10.6	1.60	34.2	10	74.20	7.4	11	0,9	230.80	025 <sup>2)</sup>	
<b>02</b>	17.5	2.60	28.7	12	74.05	12.0	20	3,8	165.23	030 <sup>1)</sup>	030 <sup>1)</sup> 045 <sup>2)</sup>
	17.5	2.60	63.7	12	108.70	12.0	20	3,8	364.79	045 <sup>2)</sup>	
<b>01</b>	23.0	3.45	38.5	16	87.00	16.1	25	5,5	171.78	050 <sup>1)</sup>	050 <sup>1)</sup> 070 <sup>2)</sup> 090 <sup>2)</sup>
	23.0	3.45	67.5	16	116.00	16.1	25	5,5	180.84	070 <sup>2)</sup>	
	23.0	3.00	88.5	16	137.00	17.0	25	5,5	403.30	090 <sup>2)</sup>	

1) без вътрешно подаване на охлаждаща течност

2) Изпълнение от твърда сплав



Ключ-D



Затегателен  
винт

**80 950 ...**

**70 960 ...**

Резервни части  
Размер


		EUR Y7	EUR 2A	
03	T06 - IP	12.75	123	M2x9 5.13 232
02	T15 - IP	14.60	128	M4x12,3 7.71 233
01	T20 - IP	15.40	129	M5x15 7.71 234



При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_f$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на → страница 82+83.

**ModuThread** – Резбови фрезови пластиини

▲ с двустранно използване (с изключение на INSL 10,4)



твърда сплав (VHM) твърда сплав (VHM) твърда сплав (VHM) твърда сплав (VHM)

		50 890 ...		50 890 ...		50 891 ...		50 891 ...	
INSL mm	TP mm	EUR W2		EUR W2		EUR W2		EUR W2	
10.4	0.50	75.74	100						
	0.75	75.74	101						
	1.00	60.71	102	73.53	302				
	1.25	60.71	103						
	1.50	60.71	104	73.53	304				
11.0	0.50	52.42	120						
	0.75	66.08	121						
	1.00	52.42	122	63.88	322				
	1.25	52.42	123						
	1.50	52.42	124	62.76	324				
16.0	0.50	77.26	140						
	0.75	61.54	141						
	1.00	61.54	142	79.32	342	61.54	142	75.05	342
	1.25	61.54	143			61.54	143		
	1.50	61.54	144	75.05	344	61.54	144	75.05	344
	1.75	61.54	145			61.54	145		
	2.00	61.54	146	75.05	346	61.54	146	75.05	346
27.0	1.00	117.82	162	137.10	362	117.82	162	137.10	362
	1.25	117.82	163			117.82	163		
	1.50	117.82	164	137.10	364	117.82	164	137.10	364
	1.75	117.82	165						
	2.00	117.82	166	137.10	366	117.82	166	137.10	366
	2.50	117.82	167			117.82	167		
	3.00	117.82	168	137.10	368	117.82	168	137.10	368
	3.50	117.82	169			117.82	169		
	4.00	117.82	170			117.82	170		

P	●	●	●	●
M	○	●	○	●
K	●	●	●	●
N	●	●	●	●
S				
H				
Q	●	○	●	○



→ v<sub>c</sub>/f<sub>z</sub> страница 79



При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_t$  или подаване по пътя на централната точка  $v_c$ . Информация на → страница 82-83.

## ModuThread – Резбови фрезови пластини

▲ с двустранно използване (с изключение на INSL 10,4)



твърда сплав (VHM)

**50 895 ...**

INSL mm	TPI 1/"	TP mm	EUR W2	
10.4	19	1.337	73.53	300
16.0	14	1.814	73.53	342
16.0	11	2.309	73.53	344
27.0	11	2.309	168.32	366



P	●
M	●
K	●
N	●
S	
H	
O	○

→  $v_c/f_z$  страница 79

7

## ModuThread – Резбови фрезови пластини

▲ с двустранно използване (с изключение на INSL 10,4)



твърда сплав (VHM)

**50 892 ...**

INSL mm	TPI 1/"	TP mm	EUR W2	
10.4	20	1.270	60.71	100
10.4	18	1.411	60.71	102
16.0	16	1.588	61.54	144
16.0	12	2.117	61.54	146
27.0	12	2.117	117.82	166
27.0	8	3.175	117.82	168

P	●
M	○
K	●
N	●
S	
H	
O	●




→  $v_c/f_z$  страница 79



При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_f$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на → страница 82+83.

## ModuThread – Резбови фрезови пластини

▲ с двустранно използване



твърда сплав (VHM)

**50 896 ...**

EUR	W2
73.94	142
61.54	144




INSL mm	TPI 1/"	TP mm
16	18	1.411
	16	1.588

P	●
M	○
K	●
N	●
S	
H	
O	●

→  $v_c/f_z$  страница 79

## ModuThread – Резбови фрезови пластини

▲ с двустранно използване



твърда сплав (VHM)

**50 897 ...**

EUR	W2
61.54	142
61.54	144

INSL mm	TPI 1/"	TP mm
16	14.0	1.814
	11.5	2.209

INSL mm	TPI 1/"	TP mm
27	11.5	2.209
	8.0	3.175

P	●
M	○
K	●
N	●
S	
H	
O	●

→  $v_c/f_z$  страница 79

Внимание! Пластините с резба са обозначени с R (дясна резба) и L (лява резба). Стандартният държач не може да се използва за изработка на лява резба! Държач за лява резба по специална заявка.


При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_t$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на → страница 82+83.

## ModuThread – Циркулярна опашкова фреза

▲ INSL се определя според фрезовите пластини

Обхват на доставка:

включително ключ



50 843 ...

INSL mm	BD mm	LH mm	DCONMS mm	OAL mm	DC mm	Момент на затягане Nm	EUR W1	
10.4	6.8	12	12	69	9.0	0,9	217.57	101
	6.8	17	20	84	9.0	0,9	230.44	102
11.0	8.9	12	12	70	11.5	1,2	217.57	111
	8.9	20	20	85	11.5	1,2	230.44	112
16.0	13.6	22	16	90	17.0	2,5	253.56	161
	16.6	43	20	95	20.0	2,5	253.56	162
	18.6	25	25	125	22.0	2,5	316.75	163
27.0	24.0	52	25	110	30.0	9,0	320.56	271
	31.0	58	32	120	37.0	9,0	345.00	273
	24.0	92	25	150	30.0	9,0	369.55	272
	31.0	98	32	160	37.0	9,0	428.69	274

Предварителен диаметър за циркулярна опашкова фреза 50 843...

BD	TP в мм									
	0,5 mm 48 G/"	0,75 mm 32 G/"	1,0 mm 24 G/"	1,25 mm 20 G/"	1,5 mm 16 G/"	2,0 mm 12 G/"	2,5 mm 10 G/"	3,0 mm 8 G/"	3,5 mm 7 G/"	4,0 mm 6 G/"
6,8	9,5	10	10,7	11,4	12					
8,9	12	12,5	13,2	13,9	14,5					
13,6	17,6	18,2	19	19,6	20	21				
16,6	20,7	21,4	22	22,6	23	24				
18,6	22,7	23,4	24	24,6	25	26				
24,0	30,7	31,4	32	32,8	33,5	34,6	36,6	39	42	45
31,0	38	38,6	39,5	40,4	41	42	44	46,5	49	52



80 950 ...

70 950 ...

Резервни части  
INSL



10,4	T07	9.57	109	M2,2x5,0	2.32	200
11	T08	9.57	110	M2,6x6,5	2.32	201
16	T10	11.22	112	UNC5-40 x 8	2.32	202
27	T25	12.55	115	M5x15	3.59	203

## ModuThread – Циркулярна опашкова фреза

▲ INSL се определя според фрезовите пластиини

Обхват на доставка:

включително ключ




50 844 ...

INSL mm	BD mm	Резба	LH mm	DCONMS mm	OAL mm	DC mm	Момент на затягане Nm	EUR W1	
16	12.5	NPT 1/2	22	16	90	15.5	2,5	230.44	161
	15.0	NPT 3/4 - 1 1/4	23	20	85	19.0	2,5	252.38	162
27	24.0	NPT 1 1/2 - 2	52	25	110	30.0	9,0	320.56	271
	31.0	NPT > 2	58	32	120	37.0	9,0	345.00	272



Ключ-D



Затегателен  
винт

80 950 ...

70 950 ...



Резервни части  
INSL

16	T10	11.22	112	UNC5-40 x 8	2.32	202
27	T25	12.55	115	M5x15	3.59	203



При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_f$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на → страница 82+83.


## ModuThread – Резбови фрезови пластиини





твърда сплав (VHM)

50 863 ...

DC mm	TP mm	W1 mm	APMX mm	NT	EUR W2	
12	1.0	7.5	12.0	13	54.08	300
	1.5	7.5	10.5	8	54.08	302
17	1.0	11.0	16.0	17	54.08	310
	1.5	11.0	16.5	12	54.08	312
	2.0	11.0	16.0	9	54.08	314
20	1.0	7.5	12.0	13	54.08	320
	1.5	7.5	10.5	8	54.08	322
25	1.0	11.0	16.0	17	54.08	330
	1.5	11.0	16.5	12	54.08	332
	2.0	11.0	16.0	9	54.08	334

→  $v_c/f_z$  страница 79


## ModuThread – Резбови фрезови пластиини



твърда сплав (VHM)

50 864 ...

DC mm	TPI 1/"	W1 mm	APMX mm	NT	EUR W2	
12	14	7.5	9.07	6	54.08	300
17	14	11.0	16.33	10	69.54	312 <sup>1)</sup>
	14	11.0	16.33	10	69.54	314 <sup>2)</sup>
	11	11.0	16.16	8	69.54	310
25	14	11.0	16.33	10	69.54	332
	11	11.0	16.16	8	69.54	330




1) Резба: 5/8 - 3/4 - 7/8

2) 1/2" - с коригиран профил

→  $v_c/f_z$  страница 79

## ModuThread – Циркулярна опашкова фреза

Обхват на доставка:  
включително ключ



**50 842 ...**

DC mm	LH mm	DCONMS mm	OAL mm	BD mm	ZNF	PHD mm	Момент на затягане Nm	EUR W1	
12	18	16	74.0	9.4	1	14	1,1	213.40	121
17	30	16	79.0	13.7	1	19	3,8	213.40	171
20	32	20	83.0	17.5	3	22	1,1	255.00	201
25	50	25	107.6	21.7	3	26	3,8	334.51	251
	85	25	142.6	21.7	3	26	3,8	895.40	252 <sup>1)</sup>

1) Изпълнение от тежък метал със завинтена глава



**80 950 ...**

**70 960 ...**


Резервни части  
DC

		EUR Y7		EUR 2A
12	T08 - IP	12.53	125	M2,5x6,5 5.13 244
17	T15 - IP	14.60	128	M4x7,5 5.13 245
20	T08 - IP	12.53	125	M2,5x6,5 5.13 244
25	T15 - IP	14.60	128	M4x7,5 5.13 245



При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_t$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на → страница 82+83.

## ModuThread – Резбови фрезови пластиини



твърда сплав (VHM) твърда сплав (VHM)

50 887 ...

50 885 ...

EUR  
W2EUR  
W2

INSL mm	TP mm	W1 mm	APMX mm	S mm	NT		
14.5	0.50	10.0	13.50	3.18	28		
	0.75	10.0	13.50	3.18	19		
	1.00	10.0	13.00	3.18	14		
	1.25	10.0	12.50	3.18	11		
	1.50	10.0	12.00	3.18	9		
	1.75	10.0	12.25	3.18	8		
	2.00	10.0	12.00	3.18	7		
	2.50	10.0	10.00	3.18	5		
	2.50	10.0	10.00	3.18	5		
15.0	3.00	10.5	12.00	3.18	5		
	3.50	10.5	10.50	3.18	4		
21.0	1.00	10.0	19.00	3.18	20		
	1.50	10.0	19.50	3.18	14		
	1.50	10.0	18.00	3.18	13		
	2.00	10.0	18.00	3.18	10		
26.0	1.50	15.0	24.00	5.00	17		
	2.00	15.0	24.00	5.00	13		
	3.00	15.0	21.00	5.00	8		
	3.50	15.0	20.00	5.00	7		
	4.00	15.0	20.00	5.00	6		

P	●	●
M	●	●
K	●	●
N	●	●
S		
H		
O		


1) M20x2,5 – с коригиран профил

→  $v_c/f_z$  страница 79

2) без наклон

При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_f$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на → страница 82+83.

## ModuThread – Резбови фрезови пластини



твърда сплав (VHM)



50 888 ...

INSL mm	TPI 1/"	TP mm	W1 mm	APMX mm	S mm	NT	EUR W2	
14.5	18	1.411	10	11.28	3.18	9	54.08	310
	16	1.587	10	11.11	3.18	8	54.08	312
	14	1.814	10	12.69	3.18	8	54.08	314
	12	2.116	10	10.58	3.18	6	54.08	316
	11	2.309	10	11.54	3.18	6	54.08	318
21.0	14	1.814	10	18.14	3.18	11	65.11	320
	11	2.309	10	18.47	3.18	9	65.11	322
26.0	11	2.309	15	23.09	5.00	11	104.02	330

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	
O	

→  $v_c/f_z$  страница 79

## ModuThread – Резбови фрезови пластини



твърда сплав (VHM)

50 894 ...


INSL mm	TPI 1/"	TP mm	W1 mm	APMX mm	S mm	NT	EUR W2	
14.5	18	1.411	10	12.69	3.18	10	77.94	302
	16	1.587	10	11.11	3.18	8	77.94	304

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	
O	

→  $v_c/f_z$  страница 79

При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_f$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на → страница 82+83.

## ModuThread – Резбови фрезови пластиини



твърда сплав (VHM)

**50 889 ...**

INSL mm	TPI 1/"	TP mm	W1 mm	APMX mm	S mm	NT
14.5	18	1.411	10	12.69	3.18	10
	16	1.587	10	12.70	3.18	9
21.0	16	1.587	10	19.05	3.18	13
	14	1.814	10	18.14	3.18	11
	12	2.116	10	18.04	3.18	10

EUR W2	310
80.31	310
80.31	312

97.54	320
97.54	322
97.54	324

P	●
M	●
K	●
N	●
S	
H	
O	


→  $v_c/f_z$  страница 79

При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_t$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на → страница 82+83.

## ModuThread – Циркулярна опашкова фреза

▲ INSL се определя според фрезовата пластина

Обхват на доставка:  
включително ключ



50 841 ...

INSL mm	DC mm	LH mm	DCONMS <sub>in</sub> mm	OAL mm	BD mm	ZNP	PHD mm	Момент на затягане Nm	EUR W1
14.5	16	30.0	16	78	12.7	1	18.5	3,8	195.27 016
	16	50.0	16	98	12.7	1	18.5	3,8	310.43 017 <sup>1)</sup>
	20	60.0	20	110	16.8	1	23.0	3,8	231.74 020
	25	48.2	25	106	21.5	2	30.0	3,8	346.19 025
	25	92.2	25	150	21.5	2	30.0	3,8	753.54 026 <sup>1)</sup>
15.0	18	30.0	16	79	12.7	1	20.0	3,8	213.40 218
	22	60.0	20	110	16.8	1	26.0	3,8	231.74 222
	27	48.2	25	106	21.5	2	32.0	3,8	346.19 227
21.0	16	31.3	20	85	12.7	1	18.5	3,8	203.13 316
	22	32.8	25	92	18.7	1	26.0	3,8	213.40 322
	22	62.8	25	122	18.7	1	26.0	3,8	742.81 323 <sup>1)</sup>
	28	38.3	32	102	24.7	2	35.0	3,8	394.36 328
	28	78.3	32	142	24.5	2	35.0	3,8	1110.34 327 <sup>1)</sup>
26.0	25	48.5	25	107	20.0	1	30.0	3,8	274.54 125

1) Изпълнение от тежък метал



Ключ-D



Затегателен винт



80 950 ...

70 960 ...

Резервни части за артикулен номер		EUR Y7	EUR 2A
50 841 016	T15 - IP	14.60 128	M4x6,9 7.71 237
50 841 017	T15 - IP	14.60 128	M4x6,9 7.71 237
50 841 020	T15 - IP	14.60 128	M4x7,5 5.13 245
50 841 025	T15 - IP	14.60 128	M4x8 7.71 242
50 841 026	T15 - IP	14.60 128	M4x8 7.71 242
50 841 218	T15 - IP	14.60 128	M4x6,9 7.71 237
50 841 222	T15 - IP	14.60 128	M4x6,9 7.71 237
50 841 227	T15 - IP	14.60 128	M4x8 7.71 242
50 841 316	T15 - IP	14.60 128	M4x6,9 7.71 237
50 841 322	T15 - IP	14.60 128	M4x6,9 7.71 237
50 841 323	T15 - IP	14.60 128	M4x8 7.71 242
50 841 328	T15 - IP	14.60 128	M4x8 7.71 242
50 841 327	T15 - IP	14.60 128	M4x8 7.71 242
50 841 125	T15 - IP	14.60 128	M4x11,5 7.71 241



При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_f$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на → страница 82+83.

**ModuThread – Резбови фрезови пластини – частичен профил**

твърда сплав (VHM)

**50 867 ...**

DC mm	TP mm	TPI 1/"	CW mm	INSL mm
16,5	1,5 - 3,0	16 - 10	5	7,0
18	2,5 - 3,5	10 - 7	5	7,8

**EUR**  
W2  
65.80  
65.80
 115  
225



твърда сплав (VHM)

**50 868 ...**

DC mm	TP mm	TPI 1/"	CW mm	INSL mm
16,5	1.814	14	5	7

**EUR**  
W2  
80.58
 

114

**ModuThread – Резбови фрезови пластини – частичен профил**

твърда сплав (VHM)

**50 860 ...**

DC mm	TP mm	TPI 1/"	CW mm	INSL mm
23,85	1,5 - 2,5	16 - 10	6,35	9,52
23,85	2,5 - 4,0	10 - 6	6,35	9,52
32,85	1,5 - 2,5	16 - 10	8,50	13,50
32,85	2,5 - 5,5	10 - 4,5	8,50	13,50

**EUR**  
W2  
49,39  
49,39  
55,75  
55,75
 315  
325  
415  
425

твърда сплав (VHM)

**50 861 ...**

DC mm	TP mm	TPI 1/"	CW mm	INSL mm
23,85	2,309	11	6,35	9,52
32,85	2,309	11	8,50	13,50


**EUR**  
W2  
55,75  
65,11
 311  
411

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	○
O	○

→  $v_c/f_z$  страница 79

## ModuThread – Циркулярна опашкова фреза

Обхват на доставка:  
включително ключ



**50 848 ...**

DC mm	DMIN mm	TP mm	TPI 1/"	LH mm	DCONMS h6	OAL mm	ZNP	Момент на затягане Nm	EUR W1	EUR 020
16,5 / 18,0	17,5 / 19,0	1,5 - 3,5	16 - 10	60	20	114	2	0,9	396,61	020
23,85	25,5	1,5 - 4,0	24 - 6	90	32	154	3	0,9	467,31	030
32,85	35,0	1,5 - 5,5	16 - 4,5	115	32	179	3	2,5	484,00	040



**80 950 ...**

**70 950 ...**

EUR  
Y7

EUR  
2A



Резервни части  
за артикулен номер

50 848 020	T07 - IP	12.55	124	M2,5x8,5	12.79	739
50 848 030	T07 - IP	12.55	124	M2,5x8,5	12.79	739
50 848 040	T09 - IP	13.81	126	M3x11	12.79	740



При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_f$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на → страница 82+83.

## ModuThread – Резбови фрезови пластини – частичен профил



твърда сплав (VHM)

50 870 ...

DC mm	TP mm	TPI 1/"	CW mm	INSL mm	EUR W2	
40,25	1,5 - 3,0	16 - 9	9.5	15.50	63.05	515
40,25	3,0 - 6,0	9 - 4	9.5	15.50	63.05	530
52,55 / 66,55	1,5 - 3,0	16 - 9	12.5	19.00	69.80	615
52,55 / 66,55	3,0 - 6,0	9 - 4	12.5	19.00	69.80	630
92	6,0 - 8,0	4	14.3	28.58	111.47	760

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	○
O	○


→  $v_c/f_z$  страница 79

При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_f$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на → страница 82+83.

## ModuThread – Циркулярна опашкова фреза

Обхват на доставка:  
включително ключ

EWM



DIN 69871

50 849 ...

DC mm	DMIN mm	TP mm	TPI 1/"	LF mm	LPR mm	Държач	ZNP	Момент на затягане Nm	EUR W1	
40.25	43.0	1,5 - 6,0	16 - 4,0	145	178.7	SK 50	4	5,5	1004.23	148
40.25	43.0	1,5 - 6,0	16 - 4,0	145	178.7	SK 40	4	5,5	974.67	048
52.55	56.0	1,5 - 6,0	16 - 4,0	195	229.2	SK 50	4	8,0	1147.06	164
66.55	70.5	1,5 - 6,0	16 - 4,0	260	296.2	SK 50	7	8,0	1577.18	080
92.00	100.0	6,0 - 8,0	4,0	360	395.0	SK 50	7	8,0	1835.86	115



Ключ-D

Затегателен  
винт

80 950 ...

70 950 ...


EUR  
Y7EUR  
2A

Резервни части  
DC

40,25	T15 - IP	14.60	128	M4x13	12.79	741
52,55 - 92	T20 - IP	15.40	129	M5x15	12.79	742



При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_f$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на → страница 82+83.

**MonoThread – Изцяло твърдосплавна циркулярна опашкова фреза****Micro Mill****CWX500**


твърда сплав (VHM)

**53 050 ...**

<b>DC mm</b>	<b>CW <math>\pm 0.02</math> mm</b>	<b>CDX mm</b>	<b>LH mm</b>	<b>OAL mm</b>	<b>DN mm</b>	<b>DCONMS <math>h_6</math> mm</b>	<b>ZEFP</b>	<b>DMIN mm</b>	<b>EUR W1</b>
<b>5.8</b>	0.7	0.8	15.2	58	3.8	6	3	6	70.09
	0.8	0.8	15.2	58	3.8	6	3	6	70.09
	0.9	0.8	15.2	58	3.8	6	3	6	70.09
	1.0	0.8	15.2	58	3.8	6	3	6	70.09
	1.5	0.8	15.2	58	3.8	6	3	6	70.09
<b>7.8</b>	0.7	1.2	25.4	68	5.0	8	3	8	88.43
	0.8	1.2	25.4	68	5.0	8	3	8	88.43
	0.9	1.2	25.4	68	5.0	8	3	8	88.43
	1.0	1.2	25.4	68	5.0	8	3	8	88.43
	1.5	1.2	25.4	68	5.0	8	3	8	88.43
	2.0	1.2	25.4	68	5.0	8	3	8	88.43

**P****M****K****N****S****H****O**→  $v_c/f_z$  страница 81

7

**MonoThread – Изцяло твърдосплавна циркулярна опашкова фреза****Micro Mill****CWX500**

твърда сплав (VHM)



**53 051 ...**

<b>DC mm</b>	<b>W1 mm</b>	<b>CW mm</b>	<b>CDX mm</b>	<b>LH mm</b>	<b>OAL mm</b>	<b>DN mm</b>	<b>DCONMS <math>h_6</math> mm</b>	<b>ZEFP</b>	<b>DMIN mm</b>	<b>EUR W1</b>
<b>5.8</b>	2	0.2	0.8	15	58	4.2	6	3	6	67.60
	2	0.2	0.8	25	68	4.2	6	3	6	85.82
<b>7.8</b>	2	0.2	1.2	25	68	5.0	8	3	8	104.16
	2	0.2	1.2	35	78	5.0	8	3	8	109.68

**P****M****K****N****S****H****O**→  $v_c/f_z$  страница 81

**MonoThread – Изцяло твърдосплавна циркулярна опашкова резбонарезна фреза – пълен профил**

▲ с коригиран профил





твърда сплав (VHM)

**53 052 ...**

<b>DC mm</b>	<b>Резба</b>	<b>TP mm</b>	<b>W1 mm</b>	<b>CW mm</b>	<b>CDX mm</b>	<b>LH mm</b>	<b>OAL mm</b>	<b>DN mm</b>	<b>DCONMS h6 mm</b>	<b>ZEFP</b>	<b>DMIN mm</b>	<b>EUR W1</b>
1.18	M1.6	0.35	0.40	0.04	0.19	4.0	32	0.64	3	3	1.38	82.35
1.38	M1.8	0.35	0.50	0.04	0.19	5.0	32	0.70	3	3	1.58	81.38
1.50	M2	0.40	0.56	0.05	0.22	5.0	32	0.90	3	4	1.70	90.65
1.95	M2,5	0.45	0.60	0.06	0.25	6.0	32	1.15	3	4	2.15	89.68
2.40	M3	0.50	0.60	0.06	0.27	7.0	32	1.60	3	4	2.60	88.84
2.80	M3,5	0.60	0.74	0.08	0.33	8.0	32	1.80	3	4	3.00	86.92
3.10	M4	0.70	0.82	0.09	0.38	9.0	44	1.98	5	4	3.30	94.36
3.60	M5	0.80	0.98	0.10	0.43	10.0	44	2.20	5	4	3.80	91.61
4.10	M6	1.00	0.98	0.13	0.54	12.2	44	2.70	5	4	4.30	89.68

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●

→  $v_c/f_z$  страница 81**MonoThread – Изцяло твърдосплавна циркулярна опашкова резбонарезна фреза – частичен профил**

твърда сплав (VHM)

**53 053 ...**

<b>DC mm</b>	<b>TP mm</b>	<b>W1 mm</b>	<b>CW mm</b>	<b>CDX mm</b>	<b>LH mm</b>	<b>OAL mm</b>	<b>DN mm</b>	<b>DCONMS h6 mm</b>	<b>ZEFP</b>	<b>DMIN mm</b>	<b>EUR W1</b>
5.8	0.5 - 1,5	2	0.06	0.91	15.2	58	3.5	6	3	6	73.13
7.8	0.5 - 1,5	2	0.06	0.91	25.4	68	5.5	8	3	8	96.84
7.8	1,0 - 2,0	2	0.12	1.19	25.4	68	5.0	8	3	8	96.84



P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●

→  $v_c/f_z$  страница 81

При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_t$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на → страница 82+83.

## MonoThread – Пробивна резбонарезна фреза със скрита фаска

▲ с коригиран профил



твърда сплав (VHM) твърда сплав (VHM)

**50 869 ...**

**50 854 ...**

DC mm	Резба	KOMET №	TP mm	OAL mm	APMX mm	LS mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	DCD mm	DCSKX mm	DN mm	LF_1 mm	LF_2 mm	LF_3 mm	ZEFP	EUR W1/5D	03000 <sup>1)</sup>	EUR W1/5D
2.45	M3	88901001000013	0.50	49	5.8	36	6	2.5	3.3	4.5	6.8	6.4	0.5	2	230.44	03000 <sup>1)</sup>	247.36 03000 <sup>1)</sup>
2.45	M3	88906001000013	0.50	49	5.8	36	6	2.5	3.3	4.5	6.8	6.4	0.5	2	259.17	04000	292.90 04000
3.24	M4	88941001000015	0.70	49	7.3	36	6	3.3	4.3	4.5	9.4	8.9	0.7	2	255.11	05000	290.28 05000
3.24	M4	88935001000015	0.70	49	7.3	36	6	3.3	4.3	4.5	9.4	8.9	0.7	2	255.11	06000	290.28 06000
4.10	M5	88941001000017	0.80	55	9.2	36	6	4.2	5.3	5.5	11.7	11.0	0.8	2	303.27	08000	337.25 08000
4.10	M5	88935001000017	0.80	55	9.2	36	6	4.2	5.3	5.5	11.7	11.0	0.8	2	341.06	10000	407.46 10000
4.85	M6	88941001000018	1.00	62	11.4	36	8	5.0	6.3	6.6	14.5	13.7	1.0	2	464.81	12000	544.08 12000
4.85	M6	88935001000018	1.00	62	11.4	36	8	5.0	6.3	6.6	14.5	13.7	1.0	2	576.63	14000	619.66 14000
6.45	M8	88941001000020	1.25	74	14.2	40	10	6.8	8.3	9.0	18.2	17.1	1.3	2	673.06	16000	725.16 16000
6.45	M8	88935001000020	1.25	74	14.2	40	10	6.8	8.3	9.0	18.2	17.1	1.3	2			
8.08	M10	88941001000022	1.50	79	18.5	45	12	8.5	10.3	11.0	23.4	22.1	1.5	2			
8.08	M10	88935001000022	1.50	79	18.5	45	12	8.5	10.3	11.0	23.4	22.1	1.5	2			
9.74	M12	88941001000024	1.75	89	21.6	45	14	10.3	12.3	13.5	27.1	25.5	1.5	2			
9.74	M12	88935001000024	1.75	89	21.6	45	14	10.3	12.3	13.5	27.1	25.5	1.5	2			
11.35	M14	88941001000025	2.00	102	26.6	48	16	12.0	14.3	15.5	32.8	30.9	1.5	2			
11.35	M14	88935001000025	2.00	102	26.6	48	16	12.0	14.3	15.5	32.8	30.9	1.5	2			
13.28	M16	88941001000026	2.00	102	30.6	48	18	14.0	16.3	17.5	37.1	35.0	1.5	2			
13.28	M16	88935001000026	2.00	102	30.6	48	18	14.0	16.3	17.5	37.1	35.0	1.5	2			

1) без вътрешно подаване на охлаждаща течност



DC mm	Резба	KOMET №	TP mm	OAL mm	APMX mm	LS mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	DCD mm	DCSKX mm	DN mm	LF_1 mm	LF_2 mm	LF_3 mm	ZEFP	EUR W1/5D	08100	EUR W1/5D
6.79	M8x1	88935002000070	1.0	74	15.40	40	10	7.0	8.3	9.0	18.8	17.7	1.0	2	386.72	08100	
6.79	M8x1	88941002000070	1.0	74	15.40	40	10	7.0	8.3	9.0	18.8	17.7	1.0	2	351.44	08100	
8.75	M10x1	88941002000094	1.0	79	19.40	45	12	9.0	10.3	11.0	23.2	21.8	1.0	2	378.73	10100	445.25 10100
8.75	M10x1	88935002000094	1.0	79	19.40	45	12	9.0	10.3	11.0	23.2	21.8	1.0	2			568.87 12100
10.74	M12x1	88935002000111	1.0	89	22.40	45	14	11.0	12.3	13.5	26.4	24.8	1.0	2			568.87 12200
10.06	M12x1,5	88935002000113	1.5	89	23.01	45	14	10.5	12.3	13.5	28.2	26.6	1.5	2	522.03	12200	



P																
M																
K														○	●	
N														●	○	
S																
H														●	○	
O																

→  $v_c/f_z$  страница 76

1) При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_f$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на → страница 82+83.

## MonoThread – Пробивна резбонарезна фреза със скрита фаска

▲ с коригиран профил



твърда сплав (VHM) твърда сплав (VHM)

**50 898 ...**

**50 862 ...**

DC mm	Резба	KOMET №	TP mm	OAL mm	APMX mm	LS mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	DCD mm	DCSKX mm	DN mm	LF_1 mm	LF_2 mm	LF_3 mm	ZEFP	EUR W1/5D	
4.10	M5	88961001000017	0.80	55	11.57	36	6	4.2	5.3	5.5	14.1	13.4	0.8	2	255.11	05000 <sup>1)</sup>
4.85	M6	88961001000018	1.00	62	13.40	36	8	5.0	6.3	6.6	16.5	15.7	1.0	2	255.11	06000
4.85	M6	88956001000018	1.00	62	13.40	36	8	5.0	6.3	6.6	16.5	15.7	1.0	2	290.28	06000
6.45	M8	88961001000020	1.25	74	19.20	40	10	6.8	8.3	9.0	23.2	22.1	1.3	2	303.27	08000
6.45	M8	88956001000020	1.25	74	19.20	40	10	6.8	8.3	9.0	23.2	22.1	1.3	2	337.25	08000
8.08	M10	88961001000022	1.50	79	23.00	45	12	8.5	10.3	11.0	27.9	26.6	1.5	2	341.06	10000
8.08	M10	88956001000022	1.50	79	23.00	45	12	8.5	10.3	11.0	27.9	26.6	1.5	2	407.46	10000
9.74	M12	88961001000024	1.75	89	28.60	45	14	10.3	12.3	13.5	34.1	32.5	1.5	2	464.81	12000
9.74	M12	88956001000024	1.75	89	28.60	45	14	10.3	12.3	13.5	34.1	32.5	1.5	2	544.08	12000

P															
M															
K														○	●
N														●	○
S															
H														●	○
O															



1) не е налично на склад

→  $v_c/f_z$  страница 76

При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_f$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на → страница 82+83.

## MonoThread – Циркулярна пробивна резбонарезна фреза

- ▲ Внимание ляворежеща (M04)
- ▲ с коригиран профил



твърда сплав (VHM)

50 840 ...

DC mm	Резба	TP mm	APMX mm	LH mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	DCD mm	OAL mm	ZEFP	EUR W1	
2.3	M3x0,5	0.50	2.0	7.0	6	2.10	51	4	202.19	030 1)
3.0	M4x0,7	0.70	2.8	9.4	6	2.60	51	4	202.42	040 1)
3.8	M5x0,8	0.80	3.2	11.6	6	3.40	51	4	200.64	050 1)
4.6	M6x1 - M7x1	1.00	4.0	14.0	8	4.10	60	4	200.52	060 1)
6.2	M8x1,25 - M10x1,25	1.25	5.0	19.0	10	5.60	71	4	216.01	080
7.8	M10x1,5 - M12x1,5	1.50	6.0	25.0	10	7.00	76	4	232.82	100
9.2	M12x1,75	1.75	7.0	31.0	12	8.30	86	4	247.49	120
11.1	M14x2 - M16x2	2.00	8.0	36.0	16	10.04	98	4	270.49	140

P										
M										
K										
N										
S									○	
H									●	
O									○	

1) без вътрешно подаване на охлаждаща течност




→  $v_c/f_z$  страница 76

При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_t$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на → страница 82+83.

Внимание ляво рязане (M04) → посока на въртене на шпиндела наляво!

## MonoThread – Опашкова резбонарезна фреза

▲ Предлага се при запитване от М3



твърда сплав (VHM) твърда сплав (VHM)

**50 546 ...** **50 547 ...**

DC mm	Резба	TP mm	LH mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	OAL mm	ZEFP	EUR	W1/5D	EUR	W1/5D
3.14	M4	0.70	9	6	55	3	170.84	04000	173.45	04000
3.95	M5	0.80	11	6	55	3	170.84	05000	173.45	05000
4.68	M6 - M7	1.00	16	8	60	3	174.65	06000	177.39	06000
6.22	M8 - M9	1.25	22	10	71	4	198.49	08000	199.67	08000
7.79	M10 - M12	1.50	26	10	76	4	199.67	10000	202.31	10000
9.38	M12	1.75	27	12	86	4	222.09	12000	223.29	12000

DC mm	Резба	TP mm	LH mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	OAL mm	ZEFP
3.14	M4	0.70	9	6	55	3
3.95	M5	0.80	11	6	55	3
4.68	M6 - M7	1.00	16	8	60	3
6.22	M8 - M9	1.25	22	10	71	4
7.79	M10 - M12	1.50	26	10	76	4
9.38	M12	1.75	27	12	86	4



P	○	○
M	○	○
K	○	○
N	○	○
S	○	○
H	●	●
O	○	○

→  $v_c/f_z$  страница 76

1 Други размери се предлагат при запитване.

## MonoThread – Опашкова резбонарезна фреза със зенкер откъм опашката

- ▲ Внимание ляворежеща
- ▲ с коригиран профил



твърда сплав (VHM)

**50 804 ...**

		EUR	
	W1/5D		
0.75	M1	166.65	01000
1.10	M1,4	166.65	01400
1.25	M1,6	166.65	01600
1.60	M2	156.17	02000
1.75	M2,2	156.17	02200
2.05	M2,5	156.17	02500

DC mm	Резба	KOMET №	TP mm	OAL mm	DN mm	LS mm	LH mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	DCSKX mm	LF mm	ZEFFP
0.75	M1	88977001000001	0.25	40	1.8	28	5.2	3	1.5	2.1	2
1.10	M1,4	88977001000004	0.30	40	2.0	28	5.7	3	1.7	2.6	2
1.25	M1,6	88977001000005	0.35	40	2.4	28	6.0	3	2.1	3.1	2
1.60	M2	88977001000008	0.40	40	3.0	28		3	2.6	3.7	2
1.75	M2,2	88977001000009	0.45	40	3.0	28		3	2.5	3.9	2
2.05	M2,5	88977001000011	0.45	40	3.0	28		3	2.9	4.5	2



P	○
M	○
K	
N	○
S	○
H	●
O	

→  $v_c/f_z$  страница 78

Внимание ляво рязане (M04) → посока на въртене на шпиндела наляво!

## MonoThread – Опашкова резбонарезна фреза със скрита фаска

▲ с коригиран профил



твърда сплав (VHM)

**50 806 ...**

DC mm	Резба	KOMET №	TP mm	OAL mm	APMX mm	LS mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	DCSKX mm	LF mm	ZEFP	PHD mm	EUR W1/5D
3.14	M4	88296001000015	0.70	49	8.0	36	6	4.3	8.6	5	3.3	179.17 04000
3.95	M5	88296001000017	0.80	55	9.9	36	6	5.3	10.6	5	4.2	179.17 05000
4.68	M6	88296001000018	1.00	62	12.3	36	8	6.3	13.2	6	5.0	192.05 06000
6.22	M8	88296001000020	1.25	74	16.6	40	10	8.3	17.8	7	6.8	224.48 08000
7.79	M10	88296001000022	1.50	79	19.9	45	12	10.3	21.3	7	8.5	250.34 10000
9.38	M12	88296001000024	1.75	89	24.9	45	14	12.3	26.6	7	10.2	312.93 12000
10.92	M14	88296001000025	2.00	102	28.5	48	16	14.3	30.4	7	12.0	353.94 14000
12.83	M16	88296001000026	2.00	102	32.4	48	18	16.3	34.4	8	14.0	399.36 16000



**50 807 ...**

DC mm	Резба	KOMET №	TP mm	OAL mm	APMX mm	LS mm	DCONMS mm	DCSKX mm	LF mm	ZEFP	PHD mm	EUR W1/5D
3.95	M5x0,5	88296002000037	0.50	55	10.2	36	6	5.3	10.8	5	4.5	207.31 05100
4.68	M6x0,75	88296002000048	0.75	62	12.2	36	8	6.3	13.0	5	5.2	211.60 06200
6.22	M8x1	88296002000070	1.00	74	16.2	40	10	8.3	17.3	6	7.0	239.62 08300
7.79	M10x1	88296002000094	1.00	79	20.1	45	12	10.3	21.5	7	9.0	267.64 10300
9.38	M12x1	88296002000111	1.00	89	24.0	45	14	12.3	25.6	7	11.0	328.07 12300
9.38	M12x1,5	88296002000113	1.50	89	24.3	45	14	12.3	25.9	7	10.5	328.07 12500
10.92	M14x1,5	88296002000131	1.50	102	28.7	48	16	14.3	30.6	7	12.5	384.33 14500
12.82	M16X1,5	88296002000147	1.50	102	31.7	48	18	16.3	33.6	8	14.5	451.09 16500

P	●
M	●
K	●
N	
S	
H	
O	●



→  $v_c/v_z$  страница 78



При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_f$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на → страница 82+83.

## MonoThread – Опашкова резбонарезна фреза със скрита фаска

▲ с коригиран профил



твърда сплав (VHM)

**50 811 ...**

DC mm	Резба	TP mm	OAL mm	APMX mm	LS mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	DCSKX mm	LF mm	ZEFP	PHD mm	EUR W1	
4.0	M5	0.80	62	11	36	8	5.3	11.16	3	4.2	162.72	050
4.7	M6	1.00	62	13	36	8	6.3	13.93	3	5.0	162.72	060
6.5	M8	1.25	74	18	40	10	8.3	18.62	3	6.8	193.13	080
8.0	M10	1.50	74	22	40	10			3	8.5	193.13	100 <sup>1)</sup>
10.0	M12	1.75	90	26	45	14	12.3	26.47	4	10.2	298.03	120
12.5	M16	2.00	100	35	48	16			4	14.0	353.23	160 <sup>2)</sup>

1) Без скрита част

2) Скрита част членно



**50 816 ...**

DC mm	Резба	TP mm	OAL mm	APMX mm	LS mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	DCSKX mm	LF mm	ZEFP	PHD mm	EUR W1	
6.5	M8x1	1.00	74	18	40	10	8.3	18.00	3	7.0	193.13	082
8.0	M10x1	1.00	74	22	40	10			3	9.0	193.13	102 <sup>1)</sup>
8.0	M10x1,25	1.25	74	22	40	10			3	8.8	193.13	103 <sup>1)</sup>
10.0	M12x1,25	1.25	90	26	45	14	12.3	26.61	4	10.8	298.03	123
10.0	M12x1,5	1.50	90	26	45	14	12.3	27.30	4	10.5	298.03	124
11.0	M14x1	1.00	100	31	48	16	14.3	32.70	4	13.0	353.23	142
11.0	M14x1,5	1.50	100	31	48	16	14.3	32.08	4	12.5	353.23	144
12.5	M16x1,5	1.50	100	35	48	16			4	14.5	353.23	164 <sup>2)</sup>

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	
O	●

1) Без скрита част



2) Скрита част членно

→  $v_c/f_z$  страница 77

При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярен фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_f$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на → страница 82+83.

## MonoThread – Опашкова резбонарезна фреза със скрита фаска

▲ с коригиран профил



твърда сплав (VHM)

**50 818 ...**


DC mm	Резба	TP mm	OAL mm	APMX mm	LS mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	DCSKX mm	LF mm	ZEFP	PHD mm	EUR W1	
7.6	G 1/8-28	0.907	80	20	45	12	10.0	20.97	3	8.80	266.32	018
11.0	G 1/4-19	1.337	100	27	48	16	13.5	28.39	4	11.80	394.60	014
13.0	G 3/8-19	1.337	100	34	48	16			4	15.25	394.60	038 1)
16.0	G1/2-14	1.814	110	44	50	20			5	19.00	557.43	012 1)

1) Скрита част челино



**50 819 ...**

DC mm	Резба	TP mm	OAL mm	APMX mm	LS mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	ZEFP	PHD mm	EUR W1	
5.8	NPT 1/16-27	0.941	62	10	36	8	3	6.15	217.92	116 1)
7.6	NPT 1/8-27	0.941	74	10	40	10	3	8.50	252.62	018 1)
10.1	NPT 1/4-18	1.411	90	15	45	14	3	11.10	378.02	014 1)
16.0	NPT 1/2-14	1.814	110	19	50	20	5	17.90	641.47	012 1)





1) Без скрита част

→  $v_c/f_z$  страница 77

При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_f$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на → страница 82+83.

## MonoThread – Опашкова резбонарезна фреза със скрита фаска

- ▲ с коригиран профил
- ▲ възможна твърда обработка от  $\varnothing DC = 4$  mm
- ▲ Зенковка на опашката или по челната страна



NEW

Ti500



твърда сплав (VHM)

54 815 ...

7

DC mm	Резба	TP mm	OAL mm	LS mm	APMX mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	DCSKX mm	LF mm	ZEFP	PHD mm	EUR W8/W8
4.00	M5	0.80	62	36	12.3	8	5.3	12.98	3	4.20	164.39 05000 <sup>1)</sup>
4.80	M6	1.00	62	36	14.4	8	6.3	15.18	3	5.00	164.39 06000 <sup>1)</sup>
6.50	M8	1.25	74	40	19.0	10	8.3	20.19	3	6.80	187.64 08000
7.95	M10	1.50	80	45	23.0	12	10.3	24.25	3	8.50	217.92 10000
9.90	M12	1.75	90	45	28.6	14	12.3	29.94	4	10.25	327.12 12000
11.60	M14	2.00	100	48	32.6	16	14.3	34.20	4	12.00	347.74 14000
11.95	M16	2.00	90	45	36.6	12			4	14.00	236.04 16000 <sup>2)</sup>
13.95	M18	2.50	110	50	38.0	20	18.3	40.50	4	15.50	444.29 18000
15.95	M20	2.50	100	48	43.3	16			4	17.50	347.74 20000 <sup>2)</sup>

1) без вътрешно подаване на охлаждаща течност

2) Скрита част челно



NEW

54 816 ...

DC mm	Резба	TP mm	OAL mm	APMX mm	LS mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	DCSKX mm	LF mm	ZEFP	PHD mm	EUR W8/W8
6.0	M8x1	1.00	74	19.2	40	10	8.3	20.41	3	7.0	222.20 08000
8.0	M10x1	1.00	80	22.2	45	12	10.3	23.41	3	9.0	262.15 10000
8.0	M10x1,25	1.25	80	22.8	45	12	10.3	24.09	3	8.8	262.15 10100
9.9	M12x1	1.00	90	27.2	45	14	12.3	28.42	4	11.0	327.12 12000
9.9	M12x1,25	1.25	90	27.8	45	14	12.3	29.10	4	10.8	327.12 12100
9.9	M12x1,5	1.50	90	27.5	45	14	12.3	28.77	4	10.5	327.12 12200
11.6	M14x1	1.00	100	31.0	48	16	14.3	32.51	4	13.0	347.74 14000
11.6	M14x1,5	1.50	100	32.0	48	16	14.3	33.35	4	12.5	347.74 14100
12.0	M16x1,5	1.50	90	35.0	45	12			4	14.5	262.15 16000 <sup>1)</sup>
14.0	M18x1,5	1.50	110	39.0	50	20	18.3	41.30	4	16.5	444.29 18000
16.0	M20x1,5	1.50	100	44.0	48	16			4	18.5	347.74 20000 <sup>1)</sup>

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●



1) Скрита част челно

→  $v_c/f_z$  страница 77

При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_t$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на → страница 82+83.

## MonoThread – Опашкова резбонарезна фреза със скрита фаска

- ▲ с коригиран профил
- ▲ възможна твърда обработка от  $\varnothing DC = 4$  мм
- ▲ Зенковка на опашката или по челната страна



**NEW**  
Ti500



твърда сплав (VHM)

**54 817 ...**

DC mm	Резба	TP mm	OAL mm	APMX mm	LS mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	DCSKX mm	LF mm	ZEFP	PHD mm	EUR W8/8W
6.00	G 1/16-28	0.907	74	16.5	40	10	8.02	17.54	3	6.80	252.62 11600
7.95	G 1/8-28	0.907	80	22.0	45	12	10.03	23.00	3	8.80	269.17 01800
9.90	G 1/4-19	1.337	100	28.0	48	16	13.46	29.98	4	11.80	402.93 01400
13.95	G 3/8-19	1.337	90	36.5	45	14			4	15.25	327.12 03800 <sup>1)</sup>
15.95	G 1/2-14	1.814	100	46.0	48	16			5	19.00	402.93 01200 <sup>1)</sup>
17.95	G 5/8-14	1.814	110	49.5	48	18			5	21.00	463.50 05800 <sup>1)</sup>

1) Скрита част челно



**NEW**

**54 820 ...**

DC mm	Резба	TP mm	OAL mm	APMX mm	LS mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	ZEFP	PHD mm	EUR W8/8W
10.1	NPT 1/4-18	1.411	90	16.0	45	14	3	11.1	287.06 01400 <sup>1)</sup>
12.8	NPT 3/8-18	1.411	90	16.0	48	16	4	14.5	293.86 03800 <sup>1)</sup>
16.0	NPT 1/2-14	1.814	110	20.5	50	20	5	17.9	453.96 01200 <sup>1)</sup>
18.5	NPT 3/4-14	1.814	110	20.5	50	20	5	23.2	453.96 03400 <sup>1)</sup>

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●



1) Скрита част челно

→  $v_c/f_z$  страница 77

При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_f$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на → страница 82+83.

## MonoThread – Опашкова резбонарезна фреза със скрита фаска

- ▲ с коригиран профил
- ▲ възможна твърда обработка от  $\varnothing DC = 4$  мм
- ▲ Зенковка на опашката или по челната страна



**NEW**  
Ti500



твърда сплав (VHM)

**54 818 ...**

DC mm	Резба	TP mm	OAL mm	APMX mm	LS mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	DCSKX mm	LF mm	ZEFP	PHD mm	EUR W8/W8
4.80	UNC 1/4-20	1.270	62	14.4	36	8	6.65	15.43	3	5.1	208.39 01400 <sup>1)</sup>
5.95	UNC 5/16-18	1.411	74	20.2	40	10	8.24	21.44	3	6.6	231.86 51600
7.60	UNC 3/8-16	1.588	80	24.3	45	12	9.83	25.62	3	8.0	262.15 03800
7.95	UNC 7/16-14	1.814	90	24.0	45	14	11.41	25.86	3	9.4	300.65 71600
9.90	UNC 1/2-13	1.954	90	29.8	45	14	13.00	31.59	4	10.8	300.65 01200
11.80	UNC 9/16-12	2.117	100	34.5	48	16	14.59	36.19	4	12.2	391.84 91600
12.70	UNC 5/8-11	2.309	90	37.7	45	14			4	13.5	307.68 05800 <sup>2)</sup>
15.20	UNC 3/4-10	2.540	110	41.2	50	20	19.35	43.63	5	16.5	444.29 03400

1) без вътрешно подаване на охлаждаща течност

2) Скрита част челно



**NEW**

**54 819 ...**

DC mm	Резба	TP mm	OAL mm	APMX mm	LS mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	DCSKX mm	LF mm	ZEFP	PHD mm	EUR W8/W8
4.80	UNF 1/4-28	0.907	62	14.7	36	8	6.65	15.72	3	5.5	208.39 01400 <sup>1)</sup>
5.95	UNF 5/16-24	1.058	74	19.3	40	10	8.24	20.48	3	6.9	231.86 51600
8.00	UNF 3/8-24	1.058	80	22.5	45	12	9.83	23.54	3	8.5	262.15 03800
7.95	UNF 7/16-20	1.270	90	23.0	45	14	11.41	24.76	3	9.9	300.65 71600
9.90	UNF 1/2-20	1.270	90	28.0	45	14	13.00	29.75	4	11.5	307.68 01200
12.00	UNF 9/16-18	1.411	100	31.4	48	16	15.59	32.81	4	12.9	391.84 91600
13.50	UNF 5/8-18	1.411	90	35.7	45	14			4	14.5	307.68 05800 <sup>2)</sup>
17.00	UNF 3/4-16	1.588	110	40.2	50	20	19.35	41.53	5	17.5	444.29 03400

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●

1) без вътрешно подаване на охлаждаща течност




2) Скрита част челно

→  $v_c/f_z$  страница 77

**1** При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярен фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_t$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на → страница 82+83.

## MonoThread – Циркулярна опашкова резбонарезна фреза

- ▲ над M1 се предлагат по запитване
- ▲ с коригиран профил




твърда сплав (VHM)

**50 802 ...**

DC mm	Резба	TP mm	OAL mm	APMX mm	LH mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	ZEFP	EUR W1	
1.53	M2	0.40	39	0.80	6.0	3	3	86.75	02000
2.37	M3	0.50	58	1.35	9.5	6	3	86.75	03000
3.10	M4	0.70	58	1.95	12.5	6	3	86.75	04000
3.80	M5	0.80	58	2.30	16.0	6	3	86.75	05000
4.65	M6	1.00	58	2.70	20.0	6	3	86.75	06000
6.00	M8	1.25	58	3.20	24.0	6	3	86.75	08000
7.80	M10	1.50	64	3.80	31.5	8	3	108.10	10000
9.00	M12	1.75	73	4.55	37.8	10	3	121.48	12000

**50 803 ...**



DC mm	Резба	TP mm	OAL mm	APMX mm	LH mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	ZEFP	EUR W1	
1.53	M2	0.40	39	1.00	10.4	3	3	97.63	02000
2.40	M3	0.50	39	1.30	12.5	3	3	93.30	03000
3.10	M4	0.70	58	1.80	16.7	6	3	93.30	04000
4.00	M5	0.80	58	2.10	20.8	6	3	93.30	05000
4.80	M6	1.00	58	2.55	25.0	6	3	93.30	06000
6.40	M8	1.25	64	3.15	33.5	8	3	115.65	08000
8.00	M10	1.50	76	3.85	41.5	8	3	115.65	10000

→  $v_c/f_z$  страница 78

При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_f$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на → страница 82+83.

## MonoThread – Опашкова резбонарезна фреза

▲ предлага се по запитване M30, M36, M42, M48, M56, M64



твърда сплав (VHM)

**50 825 ...**

DC mm	Резба	TP mm	APMX mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	OAL mm	ZEFP	PHD mm	EUR W1	
2.40	M3	0.50	6	4	42	3	2.5	140.66	030 <sup>1)</sup>
3.15	M4	0.70	8	6	55	3	3.3	157.35	040
4.00	M5	0.80	10	6	55	3	4.2	157.35	050
4.80	M6	1.00	12	6	55	3	5.0	157.35	060
6.00	M8	1.25	16	6	63	3	6.8	157.35	080
8.00	M10	1.50	20	8	70	3	8.5	183.34	100
9.90	M12	1.75	24	10	80	4	10.2	220.67	120
11.60	M14	2.00	28	12	90	4	12.0	266.32	140
12.00	M16	2.00	32	12	90	4	14.0	266.32	160
14.00	M18	2.50	36	14	90	4	15.5	347.74	180
14.00	M20	2.50	40	14	90	4	17.5	347.74	200
14.00	M22	2.50	44	14	95	4	19.5	358.60	220

1) без вътрешно подаване на охлаждаща течност



**50 826 ...**

DC mm	Резба	TP mm	APMX mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	OAL mm	ZEFP	PHD mm	EUR W1	
3.35	M4x0,5	0.50	8	6	55	3	3.5	157.35	040
4.20	M5x0,5	0.50	10	6	55	3	4.5	157.35	050
5.00	M6x0,75	0.75	12	6	55	3	5.2	157.35	061
6.00	M8x0,75	0.75	16	6	63	3	7.2	157.35	081
6.00	M8x1	1.00	16	6	63	3	7.0	157.35	082
8.00	M10x1	1.00	20	8	70	3	9.0	183.34	102
10.00	M12x1	1.00	24	10	80	4	11.0	220.67	122
10.00	M12x1,5	1.50	24	10	80	4	10.5	220.67	124
10.00	M14x1,5	1.50	28	10	80	4	12.5	220.67	144
12.00	M16x1,5	1.50	32	12	90	4	14.5	266.32	164
14.00	M18x1,5	1.50	36	14	90	4	16.5	347.74	184
14.00	M20x1,5	1.50	40	14	90	4	18.5	347.74	204
14.00	M22x1,5	1.50	44	14	95	4	20.5	358.60	224
16.00	M24x1,5	1.50	36	16	90	5	22.5	401.38	244



P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●

→  $v_c/f_z$  страница 77

При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_t$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на → страница 82+83.

## MonoThread – Опашкова резбонарезна фреза

▲ с коригиран профил



твърда сплав (VHM)

**50 827 ...**

DC mm	Резба	TP mm	APMX mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	OAL mm	ZEFP	PHD mm	EUR W1	
8	G 1/8-28	0.907	19.5	8	70	3	8.80	193.13	018
11	G 1/4-19	1.337	26.5	12	90	4	11.80	278.60	014
12	G 3/8-19	1.337	33.0	12	90	4	15.25	278.60	038
14	G 1/2-14	1.814	42.0	14	95	4	19.00	362.88	012
16	G 3/4-14	1.814	34.0	16	90	5	24.50	420.70	034
16	G 5/8-14	1.814	34.0	16	90	5	21.00	420.70	058
16	G 1-11	2.309	33.0	16	90	5	30.75	420.70	100

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●



→  $v_c/f_z$  страница 77



При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_f$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на → страница 82+83.

## MonoThread – Опашкова резбонарезна фреза

- ▲ с коригиран профил
- ▲ възможна твърда обработка от Ø DC = 4 mm



**NEW**  
Ti500



твърда сплав (VHM)

**54 821 ...**

DC mm	Резба	TP mm	APMX mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	OAL mm	ZEFP	PHD mm	EUR W8/W8	
2.40	M3	0.50	7.0	4	42	2	2.50	118.79	03000 <sup>1)</sup>
3.15	M4	0.70	10.0	6	55	3	3.30	135.31	04000 <sup>2)</sup>
4.00	M5	0.80	12.2	6	55	3	4.20	135.31	05000 <sup>2)</sup>
4.80	M6	1.00	14.3	6	55	3	5.00	139.36	06000 <sup>2)</sup>
6.00	M8	1.25	19.0	6	60	3	6.75	149.13	08000
8.00	M10	1.50	23.0	8	70	3	8.50	186.21	10000
9.90	M12	1.75	28.6	10	75	4	10.25	213.98	12000
11.60	M14	2.00	32.6	12	85	4	12.00	262.15	14000
12.00	M16	2.00	36.6	12	85	4	14.00	269.17	16000
14.00	M18	2.50	43.3	14	90	4	15.50	321.40	18000
16.00	M20	2.50	43.3	16	90	4	17.50	328.31	20000

1) Изпълнение на опашката DIN 6535 HA / без вътрешно подаване на охлаждаща течност

2) без вътрешно подаване на охлаждаща течност



**NEW**

**54 822 ...**

DC mm	Резба	TP mm	APMX mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	OAL mm	ZEFP	PHD mm	EUR W8/W8	
4.0	M 5x0,5	0.50	11.6	6	55	3	4.50	135.31	05000 <sup>1)</sup>
4.8	M 6x0,75	0.75	14.5	6	55	3	5.25	139.36	06000 <sup>1)</sup>
6.0	M 8x1	1.00	19.3	6	60	3	7.00	149.13	08000
8.0	M 10x1,25	1.25	21.6	8	70	3	8.75	186.21	10000
9.9	M 12x1	1.00	27.3	10	75	4	11.00	213.98	12000
9.9	M 12x1,25	1.25	27.9	10	75	4	10.75	213.98	12100
9.9	M 12x1,5	1.50	27.5	10	75	4	10.50	213.98	12200
11.6	M 14x1	1.00	31.3	12	85	4	13.00	262.15	14000
11.6	M 14x1,5	1.50	32.0	12	85	4	12.50	262.15	14100
12.0	M 16x1,5	1.50	35.0	12	85	4	14.50	269.17	16000
14.0	M 18x1,5	1.50	42.5	14	90	4	16.50	321.40	18000
16.0	M 20x1,5	1.50	42.5	16	90	4	18.50	328.31	20000

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●


1) Изпълнение на опашката DIN 6535 HA / без вътрешно подаване на охлаждаща течност

→  $v_c/f_z$  страница 77


При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_f$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на → страница 82+83.

## **MonoThread – Опашкова резбонарезна фреза**

- ▲ с коригиран профил
  - ▲ възможна твърда обработка от Ø DC = 4 мм



DC mm	Резба	TP mm	APMX mm	DCONMS h6	OAL mm	ZEFP	PHD mm	EUR W8/8W
8.0	G 1/8-28	0.907	22.0	8	70	3	8.80	198.61 01800
9.9	G 1/4-19	1.337	28.5	10	75	4	11.80	222.20 01400
14.0	G 3/8-19	1.337	42.0	14	90	4	15.25	324.37 03800
16.0	G 1/2-14	1.814	44.0	16	90	4	19.00	331.17 01200





<b>≤ 2xD</b>	<b>BSF</b>		<b>55°</b>	<b>NEW</b>						
<b>54 825 ...</b>										
				<b>EUR</b>						
				<b>W8/8W</b>						
<b>DC mm</b>	<b>Резба</b>	<b>TP mm</b>	<b>APMX mm</b>	<b>DCONMS h6 mm</b>	<b>OAL mm</b>	<b>ZEFF</b>	<b>PHD mm</b>		<b>171.19</b>	<b>51600</b>
<b>6.0</b>	BSF 5/16 - 22	1.155	20.0	6	60	3	6.8		<b>171.19</b>	<b>03800</b>
<b>6.0</b>	BSF 3/8 - 20	1.270	19.4	6	60	3	8.3		<b>212.44</b>	<b>71600</b>
<b>8.0</b>	BSF 7/16 - 18	1.411	23.0	8	70	3	9.7		<b>212.44</b>	<b>01200</b>
<b>8.0</b>	BSF 1/2 - 16	1.588	24.2	8	70	3	11.1		<b>244.26</b>	<b>05800</b>
<b>9.9</b>	BSF 5/8 - 14	1.814	29.5	10	75	4	14.0			

P  
M  
K  
N  
S  
H  
O

 При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_t$  или

**MonoThread – Опашкова резбонарезна фреза**

▲ с коригиран профил



твърда сплав (VHM)

**54 826 ...**

		EUR
		W8/8W
4.80	UNC 1/4-20	171.19 01400 <sup>1)</sup>
6.00	UNC 5/16-18	171.19 51600
7.60	UNC 3/8-16	212.44 03800
7.95	UNC 7/16-14	212.44 71600
9.90	UNC 1/2-13	244.26 01200


1) Изпълнение на опашката DIN 6535 HA / без вътрешно подаване на охлаждаща течност



NEW

**54 827 ...**

DC mm	Резба	TP mm	APMX mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	OAL mm	ZEFP	PHD mm
4.8	UNF 1/4-28	0.907	14.8	6	55	3	5.5
6.0	UNF 5/16-24	1.058	19.3	6	60	3	6.9
8.0	UNF 3/8-24	1.058	22.5	8	70	3	8.5
8.0	UNF 7/16-20	1.270	23.2	8	70	3	9.9
9.9	UNF 1/2-20	1.270	28.3	10	75	4	11.5





1) без вътрешно подаване на охлаждаща течност

→  $v_c/f_z$  страница 77При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_t$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на → страница 82+83.

## MonoThread – Опашкова резбонарезна фреза

▲ Обхващащ размерите, обвързан със стъпката



твърда сплав (VHM)

**54 828 ...**

DC mm	TP mm	APMX mm	DCONMS <sub>h6</sub> mm	OAL mm	ZEFP	PHD mm	EUR W8/W	
8	0.50	12.0	8	70	3	10	166.90	00800
8	0.75	12.0	8	70	3	11	166.90	08000
10	1.00	16.0	10	75	4	14	173.69	10000
10	1.50	16.5	10	75	4	14	173.69	10100
12	1.00	20.0	12	85	4	16	201.59	12000
12	1.50	21.0	12	85	4	16	201.59	12100
12	2.00	20.0	12	85	4	18	201.59	12200
16	1.00	25.0	16	90	5	22	280.15	16000
16	1.50	25.5	16	90	5	22	280.15	16100
16	2.00	26.0	16	90	5	22	280.15	16200
16	3.00	27.0	16	90	5	24	280.15	16400

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●

→  $v_c/f_z$  страница 77



При изчисляване на скоростта на подаване за циркулярно фрезоване трябва да се вземе предвид дали се използва контурно подаване  $v_f$  или подаване по пътя на централната точка  $v_{fm}$ . Информация на → страница 82+83.

## Примери за материали за таблиците с данни за рязане

	Подгрупа материали	Index	Състав / Микроструктура / Термична обработка		Устойчивост N/mm <sup>2</sup> / HB / HRC	Материал номер	Материал: обозначение	Материал номер	Материал: обозначение
P	Нелегирана стомана	P.1.1	< 0,15 % C	отгрята	420 N/mm <sup>2</sup> / 125 HB	1,0401	C15	1,1141	Ck15
		P.1.2	< 0,45 % C	отгрята	640 N/mm <sup>2</sup> / 190 HB	1,1191	C45E	1,0718	9SMnPb28
		P.1.3		подобрена	840 N/mm <sup>2</sup> / 250 HB	1,1191	C45E	1,0535	C55
		P.1.4	< 0,75 % C	отгрята	910 N/mm <sup>2</sup> / 270 HB	1,1223	C60R	1,0535	C55
		P.1.5		подобрена	1010 N/mm <sup>2</sup> / 300 HB	1,1223	C60R	1,0727	45S20
	Нисколегирана стомана	P.2.1		отгрята	610 N/mm <sup>2</sup> / 180 HB	1,7131	16MnCr5	1,6587	17CrNiMo6
		P.2.2		подобрена	930 N/mm <sup>2</sup> / 275 HB	1,7131	16MnCr5	1,6587	17CrNiMo6
		P.2.3		подобрена	1010 N/mm <sup>2</sup> / 300 HB	1,7225	42CrMo4	1,3505	100Cr6
	Високолегирана стомана и високолегирана инструментална стомана	P.3.1		отгрята	680 N/mm <sup>2</sup> / 200 HB	1,4021	X20Cr13	1,4034	X46Cr13
		P.3.2		закалена и нормализирана	1100 N/mm <sup>2</sup> / 300 HB	1,2343	X38CrMoV5-1	1,4034	X46Cr13
		P.3.3		закалена и нормализирана	1300 N/mm <sup>2</sup> / 400 HB	1,2343	X38CrMoV5-1	1,4034	X46Cr13
	Неръждаема стомана	P.4.1	феритна/мартензитна	отгрята	680 N/mm <sup>2</sup> / 200 HB	1,4016	X6Cr17	1,2316	X36CrMo16
		P.4.2	мартензитна	подобрена	1010 N/mm <sup>2</sup> / 300 HB	1,4112	X90CrMoV18	1,2316	X36CrMo16
M	Неръждаема стомана	M.1.1	аустенитна/аустенитно-феритна	закален	610 N/mm <sup>2</sup> / 180 HB	1,4301	X5CrNi18-10	1,4571	X6CrNiMoTi17-12-2
		M.2.1	аустенитна	подобрена	300 HB	1,4841	X15CrNiSi25-21	1,4539	X1NiCrMoCu25-20-5
		M.3.1	аустенитна/феритна (дуплексна)		780 N/mm <sup>2</sup> / 230 HB	1,4462	X2CrNiMoN22-5-3	1,4501	X2CrNiMoCuWN25-7-4
K	Сив чугун	K.1.1	перлитна/феритна		350 N/mm <sup>2</sup> / 180 HB	0,6010	GG-10	0,6025	GG-25
		K.1.2	перлитна (мартензитна)		500 N/mm <sup>2</sup> / 260 HB	0,6030	GG-30	0,6045	GG-45
	Чугун с нодуларен графит	K.2.1	феритен		540 N/mm <sup>2</sup> / 160 HB	0,7040	GGG-40	0,7060	GGG-60
		K.2.2	перлитен		845 N/mm <sup>2</sup> / 250 HB	0,7070	GGG-70	0,7080	GGG-80
	Ковък чугун	K.3.1	феритен		440 N/mm <sup>2</sup> / 130 HB	0,8035	GTW-35-04	0,8045	GTW-45
		K.3.2	перлитен		780 N/mm <sup>2</sup> / 230 HB	0,8165	GTS-65-02	0,8170	GTS-70-02
N	Кована алуминиева легирана сплав	N.1.1	не се закалява		60 HB	3,0255	Al99,5	3,3315	AlMg1
		N.1.2	закалява се	закалена	340 N/mm <sup>2</sup> / 100 HB	3,1355	AlCuMg2	3,2315	AlMgSi1
	Отлята алуминиева легирана сплав	N.2.1	$\leq 12\% Si$ , не се закалява		250 N/mm <sup>2</sup> / 75 HB	3,2581	G-AlSi12	3,2163	G-AlSi9Cu3
		N.2.2	$\leq 12\% Si$ , закалява се	закалена	300 N/mm <sup>2</sup> / 90 HB	3,2134	G-AlSi5Cu1Mg	3,2373	G-AlSi9Mg
		N.2.3	$> 12\% Si$ , не се закалява		440 N/mm <sup>2</sup> / 130 HB		G-AlSi17Cu4Mg		G-AlSi18CuNiMg
	Мед и медни сплави (бронз/месинг)	N.3.1	Автоматна легирана, Pb > 1 %		375 N/mm <sup>2</sup> / 110 HB	2,0380	CuZn39Pb2 (Ms58)	2,0410	CuZn44Pb2
		N.3.2	CuZn, CuSnZn		300 N/mm <sup>2</sup> / 90 HB	2,0331	CuZn15	2,4070	CuZn28Sn1As
		N.3.3	CuSn, безоловна мед и електролитна мед		340 N/mm <sup>2</sup> / 100 HB	2,0060	E-Cu57	2,0590	CuZn40Fe
	Магнезиеви сплави	N.4.1	Магнезий и магнезиеви сплави		70 HB	3,5612	MgAl6Zn	3,5312	MgAl3Zn
S	Топлоустойчиви легирани сплави	S.1.1	на основата на FE	отгрята	680 N/mm <sup>2</sup> / 200 HB	1,4864	X12NiCrSi 36-16	1,4865	G-X40NiCrSi38-18
		S.1.2		закалена	950 N/mm <sup>2</sup> / 280 HB	1,4980	X6NiCrTiMoVB25-15-2	1,4876	X10NiCrAlTi32-20
		S.2.1	на основата на Ni или Co	отгрята	840 N/mm <sup>2</sup> / 250 HB	2,4631	NiCr20TiAl (Nimonic80A)	3,4856	NiCr22Mo9Nb
		S.2.2		закалена	1180 N/mm <sup>2</sup> / 350 HB	2,4668	NiCr19Nb5Mo3 (Inconel 718)	2,4955	NiFe25Cr20NbTi
	Титанови сплави	S.2.3	отлята		1080 N/mm <sup>2</sup> / 320 HB	2,4765	CoCr20W15Ni	1,3401	G-X120Mn12
		S.3.1			400 N/mm <sup>2</sup>	3,7025	Ti99,8	3,7034	Ti99,7
		S.3.2	Алфа + бета сплави	закалена	1050 N/mm <sup>2</sup> / 320 HB	3,7165	TiAl6V4	Ti-6246	Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo
		S.3.3	Бета сплави		1400 N/mm <sup>2</sup> / 410 HB	Ti555.3	Ti-5Al-5V-5Mo-3Cr	R56410	Ti-10V-2Fe-3Al
H	Закалена стомана	H.1.1		Закалена и нормализирана	46–55 HRC				
		H.1.2		Закалена и нормализирана	56–60 HRC				
		H.1.3		Закалена и нормализирана	61–65 HRC				
		H.1.4		Закалена и нормализирана	66–70 HRC				
	Твърд чугун	H.2.1		отлята	400 HB				
H	Закален чугун	H.3.1		Закалена и нормализирана	55 HRC				
O	Неметални материали	O.1.1	Пластмаси, дуропластични		$\leq 150$ N/mm <sup>2</sup>				
		O.1.2	Пластмаси, термопластични		$\leq 100$ N/mm <sup>2</sup>				
		O.2.1	подсилени арамидни влакна		$\leq 1000$ N/mm <sup>2</sup>				
		O.2.2	подсилено стъкло/въглеродни влакна		$\leq 1000$ N/mm <sup>2</sup>				
		O.3.1	Графит						

\* Якост на опън

## Ориентировъчни данни за рязане

Индекс	50 854 ..., 50 862 ..., 50 869 ..., 50 898 ...						50 840 ...				50 546 ..., 50 547...			
	BGF	без покритие	Подаване Свредловане		Подаване Фрезоване на резба		ZBGF	TiCN изцяло твърдославен			HR	TiCN изцяло твърдославен		
			≤ Ø 6	≤ Ø 12	≤ Ø 6	≤ Ø 12		Ø 3–5	Ø 6–10	Ø 12–16		< Ø 10	> Ø 10	
	v <sub>c</sub> (м/мин)		f (мм/об.)		f <sub>z</sub> (мм/зъб)		v <sub>c</sub> (м/мин)	f <sub>z</sub> (мм/зъб)			v <sub>c</sub> (м/мин)	f <sub>z</sub> (мм/зъб)		
P.1.1												100	0,025	0,05
P.1.2												100	0,025	0,05
P.1.3												100	0,025	0,05
P.1.4												80	0,015	0,035
P.1.5												80	0,015	0,035
P.2.1												100	0,025	0,05
P.2.2												80	0,015	0,035
P.2.3												80	0,015	0,035
P.2.4												80	0,015	0,035
P.3.1												100	0,025	0,05
P.3.2												80	0,015	0,035
P.3.3												80	0,02	0,04
P.4.1												80	0,02	0,04
P.4.2												80	0,02	0,04
M.1.1												80	0,02	0,04
M.2.1												80	0,02	0,04
M.3.1												80	0,02	0,04
K.1.1	80–120	50–80	0,10–0,15	0,15–0,22	0,02–0,05	0,05–0,10						120	0,03	0,09
K.1.2	80–120	50–80	0,10–0,15	0,15–0,22	0,02–0,05	0,05–0,10						120	0,03	0,09
K.2.1												100	0,02	0,05
K.2.2												100	0,02	0,05
K.3.1												100	0,02	0,05
K.3.2												100	0,02	0,05
N.1.1	100–400	100–400	0,10–0,25	0,25–0,30	0,03–0,06	0,06–0,10						350	0,05	0,1
N.1.2	100–400	100–400	0,10–0,25	0,25–0,30	0,03–0,06	0,06–0,10						350	0,05	0,1
N.2.1	100–300		0,10–0,25	0,25–0,30	0,03–0,06	0,06–0,10						350	0,05	0,1
N.2.2	100–400	100–400	0,10–0,25	0,25–0,30	0,03–0,06	0,06–0,10						250	0,05	0,1
N.2.3	100–160		0,10–0,25	0,25–0,30	0,03–0,06	0,06–0,10						250	0,05	0,1
N.3.1	100–300	100–300	0,10–0,30	0,25–0,30	0,03–0,06	0,06–0,10						350	0,05	0,1
N.3.2												350	0,05	0,1
N.3.3												350	0,05	0,1
N.4.1	100–400	100–400	0,10–0,25	0,25–0,30	0,03–0,06	0,06–0,10						350	0,05	0,1
S.1.1												40	0,02	0,05
S.1.2								80	0,01	0,03	0,03	20	0,02	0,05
S.2.1								60	0,01	0,02	0,02	20	0,02	0,05
S.2.2								60	0,01	0,02	0,02			
S.2.3								60	0,01	0,02	0,02			
S.3.1												100	0,02	0,05
S.3.2								80	0,01	0,03	0,03	80	0,02	0,05
S.3.3								60	0,01	0,02	0,02	80	0,02	0,05
H.1.1								80	0,01	0,03	0,03	40	0,008	0,017
H.1.2								60	0,01	0,02	0,02	25	0,005	0,012
H.1.3								40	0,005	0,01	0,01			
H.1.4														
H.2.1								100	0,03	0,04	0,04	60	0,02	0,04
H.3.1								60	0,01	0,02	0,02	25	0,005	0,012
O.1.1	60–100	60–100	0,10–0,25	0,25–0,30	0,03–0,06	0,06–0,10						120	0,04	0,1
O.1.2												120	0,04	0,1
O.2.1												80	0,04	0,1
O.2.2												80	0,04	0,1
O.3.1								180	0,04	0,05	0,08	130	0,04	0,1



Параметрите на режима на рязане зависят изключително от външните условия, като напр. стабилност на затягането на инструмента и изделиято, материала и типа на машината! Помечените стойности представляват възможни параметри за рязане, които в зависимост от работните условия могат да се коригират с около ±20%!

## Ориентировъчни данни за рязане

Индекс	54 815 ..., 54 816 ..., 54 817 ..., 54 818 ..., 54 819 ..., 54 820 ... / 54 821 ..., 54 822 ..., 54 823 ..., 54 824 ..., 54 825 ..., 54 826 ..., 54 827 ..., 54 828 ...				50 811 ..., 50 816 ..., 50 818 ..., 50 819 ... / 50 825 ..., 50 826 ..., 50 827 ...				
	Ti500		изцяло твърдосплавен		TiAIN		изцяло твърдосплавен		
	SFSE	SGF	$v_c$ (м/мин)	$f_z$ (мм/зъб)	$v_c$ (м/мин)	$f_z$ (мм/зъб)	$\varnothing$ 2,4 – 6,0	$\varnothing$ 6,0 – 10,0	$\varnothing$ 10,0 – 20,0
P.1.1	150		0,01–0,04	0,04–0,06	0,08–0,15	150	0,04	0,06	0,10
P.1.2	120		0,01–0,04	0,04–0,06	0,08–0,15	130	0,04	0,06	0,10
P.1.3	120		0,007–0,03	0,03–0,05	0,05–0,10	110	0,04	0,06	0,10
P.1.4	120		0,007–0,03	0,03–0,05	0,05–0,10	110	0,03	0,05	0,07
P.1.5	100		0,006–0,02	0,02–0,04	0,04–0,06	100	0,03	0,05	0,07
P.2.1	120		0,007–0,04	0,04–0,06	0,08–0,15	120	0,04	0,06	0,10
P.2.2	100		0,007–0,03	0,03–0,05	0,05–0,10	110	0,03	0,05	0,07
P.2.3	80		0,006–0,02	0,02–0,04	0,04–0,06	100	0,03	0,05	0,07
P.2.4	70		0,006–0,02	0,02–0,04	0,04–0,06	80	0,02	0,04	0,06
P.3.1	80		0,01–0,03	0,03–0,05	0,06–0,12	80	0,04	0,06	0,10
P.3.2	70		0,006–0,02	0,02–0,04	0,04–0,06	70	0,03	0,05	0,07
P.3.3	60		0,006–0,02	0,02–0,04	0,04–0,06	60	0,02	0,04	0,06
P.4.1	60		0,006–0,02	0,02–0,04	0,04–0,06	80	0,04	0,06	0,10
P.4.2	60		0,006–0,02	0,02–0,04	0,04–0,06	70	0,04	0,06	0,10
M.1.1	100		0,008–0,03	0,03–0,05	0,05–0,10	70	0,02	0,04	0,06
M.2.1	100		0,008–0,03	0,03–0,05	0,05–0,10	50	0,01	0,03	0,05
M.3.1	100		0,008–0,03	0,03–0,05	0,05–0,10	50	0,01	0,03	0,05
K.1.1	120		0,01–0,04	0,04–0,06	0,08–0,15	150	0,05	0,07	0,12
K.1.2	100		0,007–0,03	0,03–0,05	0,05–0,10	130	0,05	0,07	0,12
K.2.1	120		0,01–0,04	0,04–0,06	0,08–0,15	130	0,03	0,05	0,07
K.2.2	100		0,007–0,03	0,03–0,05	0,05–0,10	110	0,03	0,05	0,07
K.3.1	130		0,01–0,04	0,04–0,06	0,08–0,15	120	0,04	0,06	0,10
K.3.2	100		0,007–0,03	0,03–0,05	0,05–0,10	100	0,04	0,06	0,10
N.1.1	400		0,03–0,06	0,08–0,12	0,14–0,20	210	0,06	0,085	0,15
N.1.2	400		0,03–0,06	0,08–0,12	0,14–0,20	180	0,05	0,07	0,12
N.2.1	300		0,03–0,06	0,08–0,12	0,14–0,20	130	0,05	0,07	0,12
N.2.2	300		0,03–0,06	0,08–0,12	0,14–0,20	130	0,05	0,07	0,12
N.2.3	200		0,03–0,06	0,08–0,12	0,14–0,20	120	0,05	0,07	0,12
N.3.1	160		0,03–0,06	0,08–0,12	0,14–0,20	180	0,06	0,085	0,15
N.3.2	160		0,03–0,06	0,08–0,12	0,14–0,20	180	0,06	0,085	0,15
N.3.3	160		0,03–0,06	0,08–0,12	0,14–0,20	130	0,06	0,085	0,15
N.4.1	300		0,03–0,06	0,08–0,12	0,14–0,20	150	0,06	0,085	0,15
S.1.1	80		0,008–0,03	0,03–0,05	0,05–0,10	60	0,01	0,03	0,05
S.1.2	60		0,006–0,02	0,02–0,04	0,04–0,06				
S.2.1	40		0,006–0,02	0,02–0,04	0,04–0,06				
S.2.2	40		0,006–0,02	0,02–0,04	0,04–0,06				
S.2.3	40		0,006–0,02	0,02–0,04	0,04–0,06				
S.3.1	100		0,01–0,03	0,03–0,05	0,06–0,12	70	0,01	0,03	0,05
S.3.2	80		0,006–0,02	0,02–0,04	0,04–0,06				
S.3.3	60		0,006–0,02	0,02–0,04	0,04–0,06				
H.1.1	50	0,003–0,006		0,008–0,012	0,014–0,02				
H.1.2	40			0,006–0,01	0,01–0,015				
H.1.3									
H.1.4									
H.2.1	60			0,006–0,01	0,01–0,015				
H.3.1	40			0,006–0,01	0,01–0,015				
O.1.1	100	0,02–0,06		0,06–0,10	0,12–0,20	240	0,08	0,10	0,16
O.1.2	100	0,02–0,06		0,06–0,10	0,12–0,20	240	0,08	0,10	0,16
O.2.1	80	0,01–0,04		0,04–0,06	0,08–0,15	130	0,03	0,05	0,07
O.2.2	80	0,01–0,04		0,04–0,06	0,08–0,15	130	0,03	0,05	0,07
O.3.1	200	0,01–0,04		0,04–0,06	0,08–0,15	110	0,03	0,05	0,07



Параметрите на режима на рязане зависят изключително от външните условия, като напр. стабилност на затягането на инструмента и изделиято, материала и типа на машината! Просочените стойности представляват възможни параметри за рязане, които в зависимост от работните условия могат да се коригират с около ±20%!

## Ориентировъчни данни за рязане

Индекс	50 802 ..., 50 803 ...					50 806 ..., 50 807 ...					50 804 ...	
	SGF	Ti600 изцяло твърдосплавен				SFSE	AlCrN изцяло твърдосплавен			SFSE Micro	Ti602 изцяло твърдославен	
		Ø 1–2	Ø 3–5	Ø 6–8	Ø 9–12		Ø 3–5	Ø 6–10	Ø 10–13		Ø 0,7–2,1	f <sub>z</sub> (мм/зъб)
	v <sub>c</sub> (м/мин)	f <sub>z</sub> (мм/зъб)				v <sub>c</sub> (м/мин)	f <sub>z</sub> (мм/зъб)			v <sub>c</sub> (м/мин)	f <sub>z</sub> (мм/зъб)	
P.1.1	110	0,05	0,09	0,14	0,16	100–140	0,015–0,03	0,04–0,06	0,06–0,10	20–40	0,01–0,02	
P.1.2	110	0,05	0,09	0,14	0,16	100–120	0,015–0,03	0,04–0,06	0,06–0,10	20–40	0,01–0,02	
P.1.3	110	0,05	0,09	0,14	0,16	80–100	0,015–0,02	0,03–0,05	0,03–0,07	20–40	0,01–0,02	
P.1.4	110	0,05	0,09	0,14	0,16	80–100	0,015–0,02	0,02–0,04	0,03–0,05	20–40	0,01–0,02	
P.1.5	110	0,05	0,09	0,14	0,16	80–100	0,015–0,02	0,02–0,03	0,03–0,04	20–40	0,01–0,02	
P.2.1	80	0,04	0,08	0,12	0,14	100–120	0,015–0,03	0,04–0,06	0,06–0,10	20–40	0,01–0,02	
P.2.2	80	0,04	0,08	0,12	0,14	80–100	0,015–0,03	0,02–0,05	0,03–0,07	20–40	0,01–0,02	
P.2.3	80	0,04	0,08	0,12	0,14	80–100	0,015–0,02	0,02–0,03	0,03–0,04	20–40	0,01–0,02	
P.2.4	80	0,04	0,08	0,12	0,14	80–100	0,015–0,02	0,02–0,03	0,03–0,04	20–40	0,01–0,02	
P.3.1	60	0,04	0,08	0,12	0,14	100–120	0,015–0,03	0,04–0,06	0,06–0,10	20–40	0,01–0,02	
P.3.2	60	0,04	0,08	0,12	0,14	80–100	0,015–0,02	0,02–0,03	0,03–0,04	20–40	0,01–0,02	
P.3.3	60	0,04	0,08	0,12	0,14	80–100	0,015–0,02	0,02–0,03	0,03–0,04	20–40	0,01–0,02	
P.4.1	60	0,04	0,08	0,12	0,14	60–80	0,015–0,03	0,04–0,06	0,06–0,10	20–40	0,01–0,02	
P.4.2	80	0,04	0,08	0,12	0,14	60–80	0,015–0,03	0,04–0,06	0,06–0,10	20–40	0,01–0,02	
M.1.1	80	0,04	0,05	0,07	0,10	60–80	0,015–0,03	0,04–0,06	0,06–0,10	20–30	0,01–0,02	
M.2.1	80	0,04	0,05	0,07	0,10	60–80	0,015–0,03	0,04–0,06	0,06–0,10	20–30	0,01–0,02	
M.3.1	80	0,04	0,05	0,07	0,10	60–80	0,015–0,03	0,04–0,06	0,06–0,10	20–30	0,01–0,02	
K.1.1	50	0,05	0,09	0,14	0,16	100–120	0,02–0,04	0,04–0,08	0,06–0,10			
K.1.2	50	0,05	0,09	0,14	0,16	100–120	0,02–0,04	0,04–0,08	0,06–0,10			
K.2.1	50	0,05	0,09	0,14	0,16	100–120	0,02–0,04	0,04–0,08	0,06–0,10			
K.2.2	50	0,05	0,09	0,14	0,16	80–100	0,02–0,04	0,04–0,08	0,06–0,10			
K.3.1	50	0,05	0,09	0,14	0,16	80–100	0,02–0,04	0,04–0,08	0,06–0,08			
K.3.2	50	0,05	0,09	0,14	0,16	80–100	0,02–0,04	0,04–0,08	0,06–0,08			
N.1.1	130	0,05	0,09	0,14	0,16					30–50	0,02–0,03	
N.1.2	130	0,05	0,09	0,14	0,16					30–50	0,02–0,03	
N.2.1	120	0,04	0,05	0,07	0,10					30–50	0,02–0,03	
N.2.2	100	0,04	0,05	0,07	0,10					30–50	0,02–0,03	
N.2.3	100	0,04	0,05	0,07	0,10					30–50	0,02–0,03	
N.3.1	130	0,05	0,09	0,14	0,16					30–50	0,02–0,03	
N.3.2	130	0,05	0,09	0,14	0,16					30–50	0,02–0,03	
N.3.3	130	0,05	0,09	0,14	0,16					30–50	0,02–0,03	
N.4.1	110	0,04	0,05	0,07	0,10					30–50	0,02–0,03	
S.1.1	30	0,03	0,04	0,06	0,07					20–30	0,01–0,02	
S.1.2	30	0,03	0,04	0,06	0,07					20–30	0,01–0,02	
S.2.1	30	0,03	0,04	0,06	0,07					20–30	0,01–0,02	
S.2.2	30	0,03	0,04	0,06	0,07					20–30	0,01–0,015	
S.2.3	30	0,03	0,04	0,06	0,07					20–30	0,01–0,015	
S.3.1	30	0,03	0,04	0,06	0,07	60–80	0,015–0,02	0,02–0,03	0,03–0,04	20–30	0,01–0,02	
S.3.2	30	0,03	0,04	0,06	0,07	60–80	0,01–0,015	0,015–0,02	0,025–0,035	20–30	0,01–0,015	
S.3.3	30	0,03	0,04	0,06	0,07					20–30	0,01–0,015	
H.1.1										20–30	0,01–0,015	
H.1.2										20–30	0,01–0,015	
H.1.3												
H.1.4												
H.2.1												
H.3.1												
O.1.1	150	0,06	0,12	0,19	0,19							
O.1.2	150	0,06	0,12	0,19	0,19							
O.2.1	150	0,06	0,12	0,19	0,19							
O.2.2	150	0,06	0,12	0,19	0,19							
O.3.1	100	0,05	0,09	0,14	0,14							



Параметрите на режима на рязане зависят изключително от външните условия, като напр. стабилност на затягането на инструмента и изделиято, материала и типа на машината! Помечените стойности представляват възможни параметри за рязане, които в зависимост от работните условия могат да се коригират с около ±20%!

## Ориентировъчни данни за рязане

Индекс	50 890 ..., 50 891 ..., 50 892 ..., 50 896 ..., 50 897 ...		50 890 ..., 50 891 ..., 50 895 ...		50 863 ..., 50 864 ... / 50 885 ..., 50 887 ..., 50 888 ..., 50 889 ..., 50 894 ...		50 860 ..., 50 861 ..., 50 867 ..., 50 868 ... / 50 870 ...			
	MWN	без покритие изцяло твърдосплавен	MWN	TiAIN изцяло твърдосплавен	GZD	GZG	Ti500 изцяло твърдославен $\varnothing$ 12–17 $\varnothing$ 20–26		EAW	EWM
	v <sub>c</sub> (м/мин)	f <sub>z</sub> (мм/зъб)	v <sub>c</sub> (м/мин)	f <sub>z</sub> (мм/зъб)	v <sub>c</sub> (м/мин)	f <sub>z</sub> (мм/зъб)	v <sub>c</sub> (м/мин)	f <sub>z</sub> (мм/зъб)		
P.1.1	85	0,10	170	0,10	220	0,10–0,30	0,05–0,30	280	0,20	0,20
P.1.2	75	0,10	150	0,10	220	0,10–0,30	0,05–0,30	240	0,20	0,20
P.1.3	65	0,10	130	0,10	190	0,10–0,30	0,05–0,30	200	0,20	0,20
P.1.4	65	0,07	130	0,07	160	0,10–0,30	0,05–0,30	200	0,15	0,15
P.1.5	60	0,07	120	0,07	160	0,10–0,30	0,05–0,30	180	0,15	0,15
P.2.1	70	0,10	140	0,10	150	0,10–0,30	0,05–0,30	220	0,20	0,20
P.2.2	65	0,07	130	0,07	120	0,10–0,30	0,05–0,30	200	0,15	0,15
P.2.3	60	0,07	120	0,07	100	0,10–0,30	0,05–0,30	180	0,15	0,15
P.2.4	45	0,06	90	0,06	90	0,10–0,30	0,05–0,30	150	0,12	0,12
P.3.1	45	0,10	90	0,10	100	0,10–0,20	0,05–0,20	150	0,20	0,20
P.3.2	40	0,07	80	0,07	90	0,10–0,20	0,05–0,20	130	0,10	0,10
P.3.3	35	0,06	70	0,06	80	0,10–0,20	0,05–0,20	110	0,10	0,10
P.4.1	45	0,10	90	0,10	70	0,10–0,20	0,05–0,20	150	0,20	0,20
P.4.2	40	0,10	80	0,10	60	0,10–0,20	0,05–0,20	130	0,20	0,20
M.1.1	40	0,06	80	0,06	130	0,10–0,30	0,05–0,30	130	0,10	0,10
M.2.1	30	0,05	60	0,05	120	0,10–0,30	0,05–0,30	90	0,08	0,08
M.3.1	30	0,05	60	0,05	120	0,10–0,30	0,05–0,30	90	0,08	0,08
K.1.1	85	0,12	170	0,12	140	0,10–0,30	0,05–0,30	280	0,25	0,25
K.1.2	75	0,12	150	0,12	100	0,10–0,30	0,05–0,30	240	0,25	0,25
K.2.1	75	0,07	150	0,07	140	0,10–0,30	0,05–0,30	240	0,15	0,15
K.2.2	65	0,07	130	0,07	120	0,10–0,30	0,05–0,30	200	0,15	0,15
K.3.1	70	0,10	140	0,10	140	0,10–0,30	0,05–0,30	220	0,20	0,20
K.3.2	60	0,10	120	0,10	100	0,10–0,30	0,05–0,30	190	0,20	0,20
N.1.1	120	0,15	240	0,15	700	0,10–0,40	0,05–0,40	390	0,30	0,30
N.1.2	105	0,12	210	0,12	400	0,10–0,40	0,05–0,40	330	0,25	0,25
N.2.1	75	0,12	150	0,12	400	0,10–0,40	0,05–0,40	240	0,25	0,25
N.2.2	75	0,12	150	0,12	300	0,10–0,40	0,05–0,40	240	0,25	0,25
N.2.3	70	0,12	140	0,12	200	0,10–0,40	0,05–0,40	220	0,25	0,25
N.3.1	105	0,15	210	0,15	160	0,10–0,40	0,05–0,40	330	0,30	0,30
N.3.2	105	0,15	210	0,15	160	0,10–0,40	0,05–0,40	330	0,30	0,30
N.3.3	75	0,15	150	0,15	160	0,10–0,40	0,05–0,40	240	0,30	0,30
N.4.1	85	0,15	170	0,15	160	0,10–0,40	0,05–0,40	280	0,30	0,30
S.1.1								110	0,10	0,10
S.1.2								90	0,07	0,07
S.2.1								70	0,05	0,05
S.2.2								70	0,05	0,05
S.2.3								70	0,05	0,05
S.3.1								130	0,10	0,10
S.3.2								90	0,07	0,07
S.3.3								70	0,05	0,05
H.1.1								80	0,05	0,05
H.1.2								60	0,04	0,04
H.1.3										
H.1.4										
H.2.1								80	0,05	0,05
H.3.1								60	0,04	0,04
O.1.1	140	0,16								
O.1.2	140	0,16								
O.2.1	75	0,07								
O.2.2	75	0,07								
O.3.1			130	0,07				200	0,14	0,14



Параметрите на режима на рязане зависят изключително от външните условия, като напр. стабилност на затягането на инструмента и изделиято, материала и типа на машината! Посточените стойности представляват възможни параметри за рязане, които в зависимост от работните условия могат да се коригират с около ±20%!

## Ориентировъчни данни за рязане

Индекс	50 872 ..., 50 875 ..., 50 876 ..., 50 879 ..., 50 880 ..., 50 881 ..., 50 882 ..., 50 883 ..., 50 884 ..., 50 886 ...		51 800 ...	50 851 ..., 50 852 ..., 50 853 ..., 50 855 ..., 50 857 ..., 50 858 ..., 50 859 ...	
	Polygon		фрези за отрязване	System 300	
	$v_c$ (м/мин)	$f_z$ (мм/зъб)	$f_z$ (мм/зъб)	$v_c$ (м/мин)	$f_z$ (мм/зъб)
P.1.1	220	0,05–0,25	0,03–0,10	220	0,05–0,15
P.1.2	220	0,05–0,25	0,03–0,10	220	0,05–0,15
P.1.3	190	0,05–0,25	0,03–0,10	190	0,05–0,15
P.1.4	160	0,05–0,25	0,03–0,09	160	0,05–0,15
P.1.5	160	0,05–0,25	0,03–0,09	160	0,05–0,15
P.2.1	150	0,05–0,25	0,03–0,10	150	0,05–0,15
P.2.2	120	0,05–0,25	0,03–0,09	120	0,05–0,15
P.2.3	100	0,05–0,25	0,03–0,09	100	0,05–0,15
P.2.4	90	0,05–0,25	0,03–0,09	90	0,05–0,15
P.3.1	100	0,05–0,20	0,03–0,10	100	0,05–0,12
P.3.2	90	0,05–0,20	0,03–0,08	90	0,05–0,12
P.3.3	80	0,05–0,20	0,03–0,08	80	0,05–0,12
P.4.1	70	0,05–0,20	0,03–0,08	70	0,05–0,12
P.4.2	60	0,05–0,20	0,03–0,08	60	0,05–0,12
M.1.1	130	0,05–0,25	0,03–0,08	130	0,05–0,15
M.2.1	120	0,05–0,25	0,03–0,08	120	0,05–0,15
M.3.1	120	0,05–0,25	0,03–0,08	120	0,05–0,15
K.1.1	140	0,05–0,25	0,03–0,11	140	0,05–0,15
K.1.2	100	0,05–0,25	0,03–0,10	100	0,05–0,15
K.2.1	140	0,05–0,25	0,03–0,11	140	0,05–0,15
K.2.2	120	0,05–0,25	0,03–0,10	120	0,05–0,15
K.3.1	140	0,05–0,25	0,03–0,11	140	0,05–0,15
K.3.2	100	0,05–0,25	0,03–0,10	100	0,05–0,15
N.1.1	700	0,15–0,40	0,04–0,15	700	0,10–0,25
N.1.2	400	0,15–0,40	0,04–0,15	400	0,10–0,25
N.2.1	400	0,15–0,40	0,04–0,15	400	0,10–0,25
N.2.2	300	0,15–0,40	0,04–0,15	300	0,10–0,25
N.2.3	200	0,15–0,40	0,04–0,15	200	0,10–0,25
N.3.1	160	0,15–0,40	0,04–0,15	160	0,10–0,25
N.3.2	160	0,15–0,40	0,04–0,15	160	0,10–0,25
N.3.3	160	0,15–0,40	0,04–0,15	160	0,10–0,25
N.4.1	160	0,15–0,40	0,04–0,15	160	0,10–0,25
S.1.1	100	0,01–0,15	0,01–0,11	100	0,01–0,12
S.1.2	80	0,01–0,15	0,01–0,11	80	0,01–0,12
S.2.1	60	0,01–0,15	0,01–0,11	60	0,01–0,12
S.2.2	40	0,01–0,15	0,01–0,11	40	0,01–0,12
S.2.3	40	0,01–0,15	0,01–0,11	40	0,01–0,12
S.3.1	100	0,01–0,15	0,01–0,11	100	0,01–0,12
S.3.2	80	0,01–0,15	0,01–0,11	80	0,01–0,12
S.3.3	60	0,01–0,15	0,01–0,11	60	0,01–0,12
H.1.1	60	0,01–0,10	0,01–0,06	60	0,01–0,10
H.1.2	50	0,01–0,10	0,01–0,06	50	0,01–0,10
H.1.3	40	0,01–0,10	0,01–0,06	40	0,01–0,10
H.1.4	30	0,01–0,10	0,01–0,06	30	0,01–0,10
H.2.1	60	0,01–0,10	0,01–0,06	60	0,01–0,10
H.3.1	50	0,01–0,10	0,01–0,06	50	0,01–0,10
O.1.1	180	0,05–0,25	0,04–0,15	180	0,05–0,15
O.1.2	220	0,05–0,25	0,04–0,15	220	0,05–0,15
O.2.1	120	0,05–0,25	0,04–0,15	120	0,05–0,15
O.2.2	120	0,05–0,25	0,04–0,15	120	0,05–0,15
O.3.1	800	0,05–0,25	0,04–0,15	800	0,05–0,15



Параметрите на режима на рязане зависят изключително от външните условия, като напр. стабилност на затягането на инструмента и изделиято, материала и типа на машината! Помечените стойности представляват възможни параметри за рязане, които в зависимост от работните условия могат да се коригират с около ±20%!

## Ориентировъчни данни за рязане

Индекс	53 006 ..., 53 007 ..., 53 008 ..., 53 009 ..., 53 010 ..., 53 011 ..., 53 012 ..., 53 013 ..., 53 015 ..., 53 016 ..., 53 017 ...				53 050 ..., 53 051 ..., 53 052 ..., 53 053 ...	
	Mini Mill	Отвор (Циркулярно фрезоване)	Резба (Фрезоване на резба)	Рязане (Присъединяващи фрези)	Micro Mill	
	v <sub>c</sub> (м/мин)	f <sub>z</sub> (мм/зъб)	v <sub>c</sub> (м/мин)	f <sub>z</sub> (мм/зъб)		
P.1.1	120 (80–200)	0,03–0,10	0,05–0,20	0,015–0,05	70 (40–120)	0,01–0,05
P.1.2	110 (70–190)	0,03–0,10	0,05–0,20	0,015–0,05	60 (40–110)	0,01–0,05
P.1.3	90 (60–150)	0,03–0,10	0,05–0,20	0,015–0,05	50 (30–80)	0,01–0,05
P.1.4	90 (60–150)	0,03–0,08	0,05–0,18	0,015–0,04	50 (30–80)	0,01–0,05
P.1.5	70 (50–120)	0,03–0,08	0,05–0,18	0,015–0,04	40 (30–70)	0,01–0,05
P.2.1	90 (60–150)	0,03–0,10	0,05–0,20	0,015–0,05	50 (30–80)	0,01–0,05
P.2.2	70 (50–120)	0,03–0,08	0,05–0,18	0,015–0,04	40 (30–70)	0,01–0,05
P.2.3	60 (40–110)	0,02–0,07	0,05–0,16	0,015–0,035	40 (20–70)	0,01–0,05
P.2.4	60 (40–100)	0,03–0,07	0,05–0,16	0,015–0,035	30 (20–60)	0,01–0,04
P.3.1	60 (40–100)	0,03–0,10	0,05–0,20	0,015–0,05	30 (20–60)	0,01–0,05
P.3.2	50 (30–80)	0,02–0,07	0,05–0,16	0,015–0,035	30 (20–50)	0,01–0,04
P.3.3	30 (20–60)	0,02–0,07	0,05–0,16	0,015–0,035	20 (10–40)	0,005–0,03
P.4.1	80 (50–130)	0,03–0,08	0,05–0,18	0,015–0,04	40 (30–70)	0,01–0,05
P.4.2	60 (40–110)	0,02–0,07	0,05–0,16	0,015–0,035	40 (20–70)	0,01–0,05
M.1.1	90 (60–150)	0,02–0,07	0,05–0,16	0,015–0,035	50 (30–80)	0,01–0,03
M.2.1	60 (40–110)	0,02–0,07	0,05–0,16	0,015–0,035	40 (20–70)	0,01–0,03
M.3.1	50 (30–90)	0,02–0,07	0,05–0,16	0,015–0,035	30 (20–50)	0,01–0,03
K.1.1	110 (70–190)	0,03–0,10	0,05–0,20	0,015–0,05	60 (40–110)	0,008–0,06
K.1.2	80 (50–140)	0,03–0,10	0,05–0,20	0,015–0,05	50 (30–80)	0,008–0,06
K.2.1	70 (50–120)	0,03–0,10	0,05–0,20	0,015–0,05	40 (30–70)	0,008–0,06
K.2.2	60 (40–100)	0,03–0,10	0,05–0,20	0,015–0,05	30 (20–60)	0,008–0,06
K.3.1	110 (70–190)	0,03–0,10	0,05–0,20	0,015–0,05	60 (40–110)	0,008–0,06
K.3.2	90 (60–160)	0,03–0,10	0,05–0,20	0,015–0,05	50 (30–90)	0,008–0,06
N.1.1	230 (150–390)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,075	150 (90–260)	0,01–0,06
N.1.2	220 (140–370)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,075	140 (90–240)	0,01–0,06
N.2.1	190 (120–320)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,075	120 (70–210)	0,01–0,06
N.2.2	160 (110–270)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,075	100 (60–180)	0,01–0,06
N.2.3	90 (60–160)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,075	60 (40–110)	0,01–0,06
N.3.1	170 (110–280)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,075	110 (70–180)	0,01–0,06
N.3.2	140 (90–240)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,075	80 (50–150)	0,01–0,06
N.3.3	120 (80–210)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,075	80 (50–140)	0,01–0,06
N.4.1	170 (110–280)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,075	70 (40–120)	0,01–0,06
S.1.1	60 (40–100)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,075	30 (20–50)	0,01–0,06
S.1.2	40 (30–70)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,075	20 (10–30)	0,01–0,06
S.2.1	60 (40–100)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,075	30 (20–50)	0,01–0,06
S.2.2	50 (30–80)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,075	20 (10–40)	0,01–0,06
S.2.3	30 (20–60)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,075	20 (10–30)	0,01–0,06
S.3.1	60 (40–100)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,075	20 (10–40)	0,01–0,06
S.3.2	30 (20–60)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,075	20 (10–30)	0,01–0,06
S.3.3	30 (20–50)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,075	10 (10–20)	0,01–0,06
H.1.1	50 (30–90)	0,02–0,06	0,04–0,14	0,02–0,037	20 (10–40)	0,005–0,03
H.1.2						
H.1.3						
H.1.4						
H.2.1						
H.3.1	40 (30–70)	0,02–0,10		0,015–0,05	20 (10–40)	0,005–0,03
O.1.1	180 (120–310)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,037	80 (50–130)	0,02–0,09
O.1.2	170 (110–280)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,037	70 (40–120)	0,02–0,09
O.2.1	140 (90–230)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,037	50 (30–100)	0,02–0,09
O.2.2	100 (70–170)	0,04–0,15	0,06–0,25	0,02–0,037	40 (30–70)	0,02–0,09
O.3.1	140 (90–230)	0,005–0,05	0,06–0,25	0,0025–0,025	60 (40–110)	0,02–0,09




Данните за рязане зависят в голяма степен от външните условия, материала и машината. Посочените стойности представляват възможни параметри за рязане, които в зависимост от работните условия в рамките на стойността в скоби трябва да се коригират нагоре или надолу.

## Процес на фрезоване


### Попътно фрезоване

Свойства:

- ① Поставяне на въртене на инструмента „дясно“
  - ② Движение на инструмента по посока обратна на часовниковата стрелка
  - ③ Наклон „нагоре“
- Дясна резба




При попътно фрезоване дебелината на стружката при изхода от детайла винаги е 0 ( $h = 0$ ).




### Насрещно фрезоване

Свойства:


- ① Поставяне на въртене на инструмента „дясно“
  - ② Движение на инструмента по посока на часовниковата стрелка
  - ③ Наклон „надолу“
- Дясна резба



При насрещно фрезоване дебелината на стружката при изхода от детайла винаги е максимална ( $h = \text{max}$ ).



### Изчисление на подаването



$D_w$  = Ефективен диаметър в мм

$n$  = Оборот в мин<sup>-1</sup>


$f_z$  = Подаване на зъб в мм

$z$  = Брой зъби на инструмента (радиално)

$D$  = Номинален диаметър на резбата = външен контур на диаметъра в мм


$D_m$  = Диаметър линията на центъра ( $D - D_w$ ) в мм

#### ① Подаване по контур $v_f$



$$v_f = n \times f_z \times z \text{ ММ/МИН}$$

#### ② Подаване по линията на центъра $v_{fm}$



$$v_{fm} = \frac{v_f \times (D - D_w)}{D} \text{ ММ/МИН}$$

### Съвети за потребителя

- 1 При фрезоването на резби има два различни начина за програмиране на подаването на инструмента:

- От една страна, има подаване по контур, а от друга, има подаване в центъра на инструмента.  
За да разберете с кое програмираме подаване работи машината, има следните възможности:
- ▲ Цялостно въвеждане на програмата за фрезоване на резба в управлението на машината
  - ▲ програмиране на безопасно разстояние, така че програмата за резба да се изпълнява изцяло във въздуха
  - ▲ оставяне на програмата да се изпълнява и спиране на необходимото време за обработка
  - ▲ сравняване на спряното време с изчислената теоретична стойност

Ако необходимото време е по-дълго от изчисленото, работете с подаване в центъра на инструмента.  
Ако необходимото време е по-кратко от изчисленото, работете с подаване по контура.

## Математическо определяне на данните за рязане при фрезоване на резба

$$n = \frac{v_c \times 1000}{d \times \pi}$$

$$v_c = \frac{d \times \pi \times n}{1000}$$

$$v_f = f_z \times z \times n$$

$$n = \frac{v_f}{f_z \times z}$$

$$f_z = \frac{v_f}{z \times n}$$

### Фрезоване – външен контур

$$v_{fm} = \frac{v_f \times (D + d)}{D}$$

$$v_f = \frac{D \times v_{fm}}{(D + d)}$$

### Фрезоване – вътрешен контур

$$v_{fm} = \frac{v_f \times (D - d)}{D}$$

$$v_f = \frac{D \times v_{fm}}{(D - d)}$$

### Пряко потапяне

$$U_{eint} = 0,25 \times v_{fm}$$

n Об/мин = Скорост на шпиндела  
 v<sub>c</sub> м/мин = Скорост на рязане  
 d мм = Диаметър на фрезата  
 D мм = Номинална резба Ø  
 v<sub>f</sub> мм/мин = Подаване по контур

### Потопете в кръговата дъга

$$U_{eint} = v_{fm}$$

v<sub>fm</sub> мм/мин = Подаване в център  
 U<sub>eint</sub> мм/мин = Програмирано потапяне  
 f<sub>z</sub> мм = Подаване на зъб  
 z бройка = Брой режещи ръбове на фрезата

### Корекционни стойности за фрезоване на вътрешни резби

Диаметърът на рязане на резбонарезната фреза, който се въвежда в управлението на машината, се изчислява по следния начин:  
**половината от номиналния Ø на фрезата – 0,05 x стъпката P**

Пример:

M30x3

Фреза Ø:

20 mm

$$\frac{\varnothing 20}{2} - (0,05 \times 3) = \underline{\underline{9,85 \text{ mm}}}$$

9,85 mm трябва да се въведе в управлението като радиус на рязане!

## Покрития

AICrN

- ▲ Високоефективно многослойно покритие AlCrN
- ▲ Макс. температура на приложение: > 1100 °C

Ti 500

- ▲ TiAlN покритие
- ▲ максимална температура на приложение: 500 °C

CWX 500

- ▲ Твърда сплав с покритие от TiAlN
- ▲ универсалният сорт твърда сплав за почти всички материали

Ti 600

- ▲ Многослойно покритие TiAlN
- ▲ максимална температура на приложение: 650 °C

TiAlN

- ▲ Многослойно покритие TiAlN
- ▲ максимална температура на приложение: 900 °C

Ti 601

- ▲ Високоефективно многослойно покритие TiAlN
- ▲ максимална температура на приложение: 900 °C

TiCN

- ▲ Многослойно покритие TiCN
- ▲ максимална температура на приложение: 450°C

Ti 602

- ▲ Многослойно покритие TiCN
- ▲ максимална температура на приложение: 400 °C

TiN

- ▲ Покритие TiN
- ▲ максимална температура на приложение: 450 °C